

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO RAYOS X DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ

Ruc/código :	20110133091	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	Hora de envío :	10:12:52

## Observación: Nro. 1

### Consulta/Observación:

Solicitan 5.2.7.- Verificación y calibración del tubo de rayos x utilizando el software del generador HT.

Para realizar la calibración del tubo de rx

es necesario realizar emisiones de rayos x en alto kv y mA con tiempos largos y cortos de emisión, esto, influiría en un sobreesfuerzo de irradiación del tubo de rayos x.

Actualmente, en las condiciones que se encuentra el tubo de rayos x no es recomendable realizar la calibración puesto que pondría en riesgo de dañar un filamento del tubo, dejando así el equipo inoperativo.

Asimismo, en el reporte técnico N°18818 se informa la cantidad de disparos (141,258 irradiaciones emitidas) y bajo esta condición, el tubo se encuentra en un desgaste por uso.

Se recomienda la adquisición de un nuevo tubo de rayos x, en caso de no optar, se solicita retirar el ítem del punto 5.2.7.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

### Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante Nota Informativa N°609.-OF.S.G. MANTTO- HONADOMANI-SB-2023 el area tecnica en coordinación con el área usuaria, ACOGEN SU OBSERVACIÓN por lo que se acepta el retiro del ítem 5.2.7. inspección del tubo de rayos x, en cuanto al tiempo de vida del equipo y la cantidad de disparos podría poner en riesgo funcionamiento del Equipo de Rayos X.

### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

5.2.7. Inspección del colimador.

En esta etapa se evaluará y realizará:

- ¿ Verificar la luz del colimador, reemplazar la lámpara halógena de ser necesario.
- ¿ Verifique la correcta operación de perillas de colimación.
- ¿ Verificar la correcta operación de colimadores electrónicos.
- ¿ Verificar operación del láser de centrado, si está instalado.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO RAYOS X DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ

Ruc/código :	20110133091	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	Hora de envío :	10:12:52

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

Solicitan 5.2.14.- Inspección y verificación del sistema de pozo a tierra.

¿Están solicitando inspección y verificación del pozo a tierra o un servicio de mantenimiento preventivo del sistema de pozo a tierra?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: -      Literal: -      Página: -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Mediante Nota Informativa N°609.-OF.S.G. MANTTO- HONADOMANI-SB-2023 el área técnica en coordinación con el área usuaria, ACLARA que en el ítem 5.2.14 se solicita inspección y verificación del Sistema de Pozo a Tierra y NO el servicio de mantenimiento del Sistema de Pozo a Tierra.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null