



ARÍSTIDES GONZALES-VIGIL PINILLOS

Ajustador de Seguros
S.B.S. APN-0255

La Positiva
Seguros y Reaseguros
Sr. Ronald Gago
Ejecutivo: Sra. Lisseth López

Informe Final IF

Ajuste N° 134.14
Siniestro N° 221015886 RGA-88.2_4961
Reporte N° 252-2014-EOF - SEDAPAL
Santiago de Surco 26 de Junio del 2014

Contratante	: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA – SEDAPAL
Asegurado	: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA – SEDAPAL
Giro del negocio / ocupación	: Empresa estatal de derecho privado, íntegramente de propiedad del Estado, constituida como Sociedad Anónima, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera. Sus servicios son de necesidad y utilidad pública y de preferente interés social dedicados al abastecimiento de agua potable a la población de Lima y Callao, administrando el recurso de agua y la recolección y disposición final de aguas servidas.

Corredor de Seguros	: Marsh – Rehder Corredores de Seguros
Corredor de Seguro / Ejecutivo	: Srta. Claudia Figueroa

Póliza N°	: 220004904
Inicio de vigencia	: 30 de Noviembre del 2013
Fin de vigencia	: 30 de Noviembre del 2014
Producto / Ramo Seguro	: Multiriesgo



ARÍSTIDES GONZALES-VIGIL PINILLOS

Ajustador de Seguros
S.B.S. APN-0255

Cobertura afectada	: Incendio Todo Riesgo
Límite asegurado	: US\$ 180,000,000.00
Deducible aplicable	: Todo Riesgo y cada pérdida US\$ 30,000.00
Cláusula aplicables	: Todo Riesgo

Ajustador / Ejecutivo	: Sr. Arístides Gonzáles Vigil Sr. César Montenegro Zevallos
Fecha de Aviso Ajustador	: 30 de Marzo del 2014 (Nextel) 01 de Abril del 2014 (Correo electrónico)

Fecha de Ocurrencia	: 30 de Marzo del 2014
Lugar de la ocurrencia	: Cámara de Desagüe CD-80 - A.H. Mamacona – Villa El Salvador.

Monto de Reclamo	: US\$ 82,732.55
Monto Indemnizable	: US\$ 40,112.33



ARÍSTIDES GONZALES-VIGIL PINILLOS

Ajustador de Seguros
S.B.S. APN-0255

Información General

INFORMACIÓN DEL ASEGURADO

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA – SEDAPAL; es una Empresa estatal de derecho privado, íntegramente de propiedad del Estado, constituida como Sociedad Anónima, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera.

Sus servicios son de necesidad y utilidad pública y de preferente interés social dedicados al abastecimiento de agua potable a la población de Lima y Callao, administrando el recurso de agua y la recolección y disposición final de aguas servidas.

PREAMBULO

El siniestro está referido al daño ocasionado a las estructuras de la Cámara de Desagüe CD-80, como consecuencia de la paralización intempestiva de uno de los motores de la Cámara de Desagüe CD-205, por causas hasta el momento no determinadas.

Estas Cámaras, se constituyen en instalaciones de 01 piso con paredes de ladrillo y cemento y techo de concreto aligerado, protegido por una puerta de plancha y marco de fierro de dos hojas con su respectivo candado interno. Dentro de la estructura interna dañada se ubica el grupo electrógeno de este local.

DETALLE DEL SINIESTRO

De acuerdo con la información proporcionada por el Asegurado, en fecha 30.03.14, se produjeron daños en las estructuras de la Cámara de Desagüe CD-80, como consecuencia de una inundación de aguas servidas producida por la paralización intempestiva de uno de los motores de otra instalación del Asegurado, la Cámara de Desagüe CD-205, por causas hasta el momento no determinadas.

La paralización de este motor ocasionó que las aguas servidas no completen el circuito establecido, ocasionando el desborde las mismas, discurriendo hasta el local de la CD-80, ocasionando que el terreno sobre el cual está construido se socave a tal punto de debilitarlo creando un gran forado y debilitando las bases del piso de cemento, el cerco perimétrico de ladrillos y cemento y la estructura de un ambiente denominado cuarto de Tableros electrónicos, los mismos que finalmente colapsaron.



ARÍSTIDES GONZALES-VIGIL PINILLOS

Ajustador de Seguros
S.B.S. APN-0255

Durante nuestra inspección, constatamos que dicha estación se encontraba inoperativa por la ocurrencia.

Bienes Afectados Y Trabajos a realizar

- Desconexión de cables eléctricos en caseta de Grupo Electrónico colapsada.
- Retiro de tablero Eléctrico, Grupo Electrónico, tanque externo de petróleo para Grupo Electrónico, ventana metálica y portón metálico de caseta de Grupo Electrónico colapsada.
- Demolición de caseta de Grupo Electrónico, 01 poste de alumbrado de concreto y veredas colapsadas.
- Eliminación de desmonte proveniente de la demolición.
- Excavación y retiro de material inapropiado aproximadamente 13.00 x 12.00 x 2.50 m. (largo x ancho x altura).
- Calzar 9 m. de longitud de viga base de cerco perimétrico con concreto de $F'c=100$ Kg/cm².
- Construcción de 02 Pozos a Tierra. Suministro e instalación de cables eléctricos de conexión a tableros eléctricos.
- Suministro e instalación de 01 Poste de concreto 11-200 m. – Kg. Con pastoral, luminaria y lámpara de 250 Watt. Suministro e instalación de cable eléctrico.
- Arreglo de cables eléctricos de fuerza con ductos de PVC, diámetro 6", longitud aproximada total de 20 m. incluyendo codos.
- Refuerzo de tubería de impulsión con accesorio tipo abrazadera en una unión forzada.
- Relleno total con afirmado.
- Construcción de caseta de Grupo Electrónico según plano de replanteo original. Pintado interior y exterior de caseta.
- Instalaciones eléctricas interiores en caseta de Grupo Electrónico, considerar 02 equipos fluorescentes herméticos, 02 tomacorrientes y 01 interruptor.
- Construcción de veredas
- Reinstalación de ventana y portón metálico.
- Reinstalación de Tablero eléctrico, Grupo Electrónico y tanque externo de Grupo Electrónico. Considerar todos los elementos necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento.
- Reparar agujeros en cerco perimétrico.
- Pavimentación.
- Demolición de piso en sala eléctrica, previamente asegurar los tableros eléctricos existentes.
- Preparación de base y reposición de loza de medidas aproximadas de 2.30 x 2.10 m.
- El trabajo es a todo costo, por lo que el Proveedor cotizó todo lo necesario para poner en funcionamiento la infraestructura colapsada.



ARÍSTIDES GONZALES-VIGIL PINILLOS

Ajustador de Seguros
S.B.S. APN-0255

Causa

Inundación de aguas servidas

COBERTURA

El presente siniestro se encuentra debidamente amparado por la Póliza de Seguro de Propiedad - Multiriesgo N° 220004904, la misma que, bajo las Cobertura de Todo Riesgo, ampara todas aquellas ocurrencias que no se encuentren específicamente excluidas.

En este caso en particular, ha quedado establecido que el siniestro se originó como consecuencia de la inundación de aguas servidas, eventualidad que consideramos, se encuentra debidamente encuadrada dentro del alcance de la condición operativa.

Asimismo, hemos revisado las Condiciones Generales y Especiales de la Póliza y no hemos encontrado exclusión o limitación alguna que sea aplicable al presente siniestro.

DETALLE DE LA PÉRDIDA Y AJUSTE

Luego de revisar la documentación sustentatoria del reclamo hemos establecido la siguiente liquidación y cuyo detalle adjuntamos en los anexos.

	RESUMEN DE LA PERDIDA	
	VALOR RECLAMADO (US\$)	VALOR AJUSTADO (US\$)
MONTO TOTAL (US\$)	82,732.55	70,112.33
DEDUCIBLE TODO RIESGO US\$ 30,000.00		(30,000.00)
MONTO INEMNIZABLE (US\$)		40,112.33

SALVAMENTO / RECUPERO

No Aplicable.

Las fotografías de dicho Salvamento en almacén, proporcionadas por el Asegurado, han sido incluidas en el Portal Aura.



ARÍSTIDES GONZALES-VIGIL PINILLOS

Ajustador de Seguros
S.B.S. APN-0255

COMENTARIOS / OBSERVACIONES

Visto y estudiado el presente caso, debemos concluir ante Ustedes que el mismo encuentra amparo en la garantía de la Póliza que el Asegurado tiene contratada en vuestra Empresa.



ARÍSTIDES GONZALES-VIGIL P.



CESAR MONTENEGRO Z.



ARÍSTIDES GONZALES-VIGIL PINILLOS

Ajustador de Seguros
S.B.S. APN-0255

PANEL FOTOGRAFICO




Vistas de los daños en la Cámara



ARÍSTIDES GONZALES-VIGIL PINILLOS

Ajustador de Seguros
S.B.S. APN-0255



Vistas de los daños en la Cámara