



ANALISIS DE LA INTERVENCIÓN EN LA IE N°6019 MARIANO MELGAR:

- 1. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DE AULAS PREFABRICADAS.
- 2. REFINE,NIVELADO Y RIPEADO ENTRE LOS MODULOS DE AULAS PREFABRICADAS.
- 3. INTERVENCIÓN EN TALUDES CON GAVIONES.
- 4. CAMBIO DE COBERTURA EN PABELLÓN DE TALLERES.
- 5. MANTENIMIENTO DE SS.HH. DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.
- 6. INTERVENCIÓN EN PARTE DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA.
- 7. IMPLEMENTAR VEREDAS Y ACCESOS.

INTERVENCIÓN DE LA I.E. PLANTA ESC:1/500

IE REPUBLICA DEL ECUADOR

IE N°6011 SANTISIMA VIRGEN DE FATIMA



PROFESIONALES RESPONSABLES:

ING° CIRO MONTES DE OCA ARCE  
CIP N°98796

ARQ° CLAUDIA S. LINARES VALVERDE  
CAP N°11778

SERVICIO :

**"SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°6019 MARIANO MELGAR COD. LOCAL 346544"**

DEPARTAMENTO : LIMA  
PROVINCIA : LIMA  
DISTRITO : VILLA MARIA DEL TRIUNFO  
CENTRO POBLADO : TUPAC AMARU  
DIRECCIÓN : AV. LA UNION 1115

LOCAL EDUCATIVO:  
I.E. N°6019 MARIANO MELGAR  
COD. LOCAL 346544

PLANO:  
**ARQUITECTURA**  
PLANTA DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

LAMINA:  
**I - 01**

ESCALA: INDICADA  
FECHA: OCTUBRE-2023



ANALISIS DE LA INTERVENCIÓN EN LA IE N°6019 MARIANO MELGAR:

- 1. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DE AULAS PREFABRICADAS.
- 2. REFINE,NIVELADO Y RIPEADO ENTRE LOS MODULOS DE AULAS PREFABRICADAS.
- 3. INTERVENCIÓN EN TALUDES CON GAVIONES.
- 4. CAMBIO DE COBERTURA EN PABELLÓN DE TALLERES.
- 5. MANTENIMIENTO DE SS.HH. DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.
- 6. INTERVENCIÓN EN PARTE DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA.
- 7. IMPLEMENTAR VEREDAS Y ACCESOS.

INTERVENCIÓN DE LA I.E. PLANTA ESC:1/500

IE REPUBLICA DEL ECUADOR

IE N°6011 SANTISIMA VIRGEN DE FATIMA



PROFESIONALES RESPONSABLES:

ING° CIRO MONTES DE OCA ARCE  
CIP N°98796

ARQ° CLAUDIA S. LINARES VALVERDE  
CAP N°11778

SERVICIO :  
"SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°6019 MARIANO MELGAR COD. LOCAL 346544"



DEPARTAMENTO : LIMA  
PROVINCIA : LIMA  
DISTRITO : VILLA MARIA DEL TRIUNFO  
CENTRO POBLADO : TUPAC AMARU  
DIRECCIÓN : AV. LA UNION 1115

LOCAL EDUCATIVO:  
I.E. N°6019 MARIANO MELGAR  
COD. LOCAL 346544

PLANO:  
ARQUITECTURA  
PLANTA DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN RIESGO

LAMINA:  
I - 02

ESCALA: INDICADA  
FECHA: OCTUBRE-2023



PROFESIONALES RESPONSABLES:

ING° CIRO MONTES DE OCA ARCE  
CIP N°98796

ARQ° CLAUDIA S. LINARES VALVERDE  
CAP N°11778

SERVICIO:

**"SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°6019 MARIANO MELGAR COD. LOCAL 346544"**

DEPARTAMENTO : LIMA  
PROVINCIA : LIMA  
DISTRITO : VILLA MARIA DEL TRIUNFO  
CENTRO POBLADO : TUPAC AMARU  
DIRECCIÓN : AV. LA UNION 1115

LOCAL EDUCATIVO:  
I.E. N°6019 MARIANO MELGAR  
COD. LOCAL 346544

PLANO:  
**ARQUITECTURA**  
PLANTA DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN RIESGO

LAMINA:  
**I - 03**



ESCALA: INDICADA  
FECHA: OCTUBRE-2023

ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN EN LA IE N°6019 MARIANO MELGAR:

1. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS DE AULAS PREFABRICADAS.
2. REFINE, NIVELADO Y RIPEADO ENTRE LOS MÓDULOS DE AULAS PREFABRICADAS.
3. INTERVENCIÓN EN TALUDES CON GAVIONES.
4. CAMBIO DE COBERTURA EN PABELLÓN DE TALLERES.
5. MANTENIMIENTO DE SS.HH. DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.
6. INTERVENCIÓN EN PARTE DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA.
7. IMPLEMENTAR VEREDAS Y ACCESOS.

INTERVENCIÓN DE LA I.E.  
PLANTA  
ESC:1/200





PROFESIONALES RESPONSABLES:

ING° CIRO MONTES DE OCA ARCE  
CIP N°98796

CLAUDIA S. LINARES VALVERDE  
ARQUITECTA CAP. N° 11778

SERVICIO:

**"SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°6019 MARIANO MELGAR COD. LOCAL 346544"**

DEPARTAMENTO : LIMA  
PROVINCIA : LIMA  
DISTRITO : VILLA MARIA DEL TRIUNFO  
CENTRO POBLADO : TUPAC AMARU  
DIRECCIÓN : AV. LA UNION 1115

LOCAL EDUCATIVO:  
I.E. N°6019 MARIANO MELGAR  
COD. LOCAL 346544

PLANO:  
**ARQUITECTURA**  
PLANTA DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN RIESGO



LAMINA:  
**I - 04**

ESCALA: INDICADA  
FECHA: OCTUBRE-2023

**INTERVENCIÓN DE LA I.E.  
PLANTA  
ESC:1/200**

- ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN EN LA IE N°6019 MARIANO MELGAR:
1. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS DE AULAS PREFABRICADAS.
  2. REFINE, NIVELADO Y RIPEADO ENTRE LOS MÓDULOS DE AULAS PREFABRICADAS.
  3. INTERVENCIÓN EN TALUDES CON GAVIONES.
  4. CAMBIO DE COBERTURA EN PABELLÓN DE TALLERES.
  5. MANTENIMIENTO DE SS.HH. DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.
  6. INTERVENCIÓN EN PARTE DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA.
  7. IMPLEMENTAR VEREDAS Y ACCESOS.





PROFESIONALES RESPONSABLES:

ING° CIRO MONTES DE OCA ARCE  
CIP N°98796

ARQ° CLAUDIA S. LINARES VALVERDE  
CAP N°11778

SERVICIO :

**"SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°6019 MARIANO MELGAR COD. LOCAL 346544"**

DEPARTAMENTO : LIMA  
PROVINCIA : LIMA  
DISTRITO : VILLA MARIA DEL TRIUNFO  
CENTRO POBLADO : TUPAC AMARU  
DIRECCIÓN : AV. LA UNION 1115

LOCAL EDUCATIVO:

I.E. N°6019 MARIANO MELGAR  
COD. LOCAL 346544

PLANO:

**ARQUITECTURA**  
PLANTA DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN RIESGO



LAMINA:

**I - 05**

ESCALA: INDICADA  
FECHA: OCTUBRE-2023

- ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN EN LA IE N°6019 MARIANO MELGAR:
1. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS DE AULAS PREFABRICADAS.
  2. REFINE, NIVELADO Y RIPEADO ENTRE LOS MÓDULOS DE AULAS PREFABRICADAS.
  3. INTERVENCIÓN EN TALUDES CON GAVIONES.
  4. CAMBIO DE COBERTURA EN PABELLÓN DE TALLERES.
  5. MANTENIMIENTO DE SS.HH. DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.
  6. INTERVENCIÓN EN PARTE DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA.
  7. IMPLEMENTAR VEREDAS Y ACCESOS.

INTERVENCIÓN DE LA I.E.  
PLANTA  
ESC:1/200



PROFESIONALES RESPONSABLES:

ING° CIRO MONTES DE OCA ARCE  
CIP N°98796

ARQ° CLAUDIA S. LINARES VALVERDE  
CAP N°11778

SERVICIO:

"SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°6019 MARIANO MELGAR COD. LOCAL 346544"

DEPARTAMENTO : LIMA  
PROVINCIA : LIMA  
DISTRITO : VILLA MARIA DEL TRIUNFO  
CENTRO POBLADO : TUPAC AMARU  
DIRECCIÓN : AV. LA UNION 1115

LOCAL EDUCATIVO:

I.E. N°6019 MARIANO MELGAR  
COD. LOCAL 346544

PLANO:

ARQUITECTURA  
PLANTA DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN RIESGO

LAMINA:



1 - 06

ESCALA: INDICADA  
FECHA: OCTUBRE-2023

ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN EN LA IE N°6019 MARIANO MELGAR:

1. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS DE AULAS PREFABRICADAS.
2. REFINE, NIVELADO Y RIPEADO ENTRE LOS MÓDULOS DE AULAS PREFABRICADAS.
3. INTERVENCIÓN EN TALUDES CON GAVIONES.
4. CAMBIO DE COBERTURA EN PABELLÓN DE TALLERES.
5. MANTENIMIENTO DE SS.HH. DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.
6. INTERVENCIÓN EN PARTE DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA.
7. IMPLEMENTAR VEREDAS Y ACCESOS.

INTERVENCIÓN DE LA I.E.  
PLANTA  
ESC:1/200



PROFESIONALES RESPONSABLES:

ING° CIRO MONTES DE OCA ARCE  
CIP N°98796

CLAUDIA S. LINARES VALVERDE  
ARQUITECTA CAP. N° 11778

SERVICIO:

**"SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°6019 MARIANO MELGAR COD. LOCAL 346544"**

DEPARTAMENTO : LIMA  
PROVINCIA : LIMA  
DISTRITO : VILLA MARIA DEL TRIUNFO  
CENTRO POBLADO : TUPAC AMARU  
DIRECCIÓN : AV. LA UNION 1115

LOCAL EDUCATIVO:  
I.E. N°6019 MARIANO MELGAR  
COD. LOCAL 346544

PLANO:  
**ARQUITECTURA**  
PLANTA DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN RIESGO

LAMINA:  
**I - 07**


ESCALA: INDICADA  
FECHA: OCTUBRE-2023

ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN EN LA IE N°6019 MARIANO MELGAR:

1. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS DE AULAS PREFABRICADAS.
2. REFINE, NIVELADO Y RIPEADO ENTRE LOS MÓDULOS DE AULAS PREFABRICADAS.
3. INTERVENCIÓN EN TALUDES CON GAVIONES.
4. CAMBIO DE COBERTURA EN PABELLÓN DE TALLERES.
5. MANTENIMIENTO DE SS.HH. DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.
6. INTERVENCIÓN EN PARTE DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA.
7. IMPLEMENTAR VEREDAS Y ACCESOS.

INTERVENCIÓN DE LA I.E.  
PLANTA  
ESC:1/200






ANALISIS DEL ESTADO  
DE LA IE N°6019  
MARIANO MELGAR:

1. FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DE AULAS PREFABRICADOS.
2. FALTA DE NIVELADO Y RIPEADO ENTRE LOS MODULOS DE AULAS PREFABRICADAS.
3. MAL ESTADO DE TALUDES.
4. MAL ESTADO DE COBERTURA DE PABELLÓN DE TALLERES.
5. FALTA DE MANTENIMIENTO DE SS.HH. DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.
6. MAL ESTADO DE PARTE DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA.
7. HABILITAR VEREDAS Y ACCESOS.


LEVANTAMIENTO DE LA I.E.  
PLANTA  
ESC:1/500

IE REPUBLICA  
DEL ECUADOR

IE N°6011  
SANTISIMA VIRGEN  
DE FATIMA



PLANO CLAVE:



PROFESIONALES RESPONSABLES:



ING° CIRO MONTES DE OCA ARCE  
CIP N°98796



ARQ° CLAUDIA S. LINARES VALVERDE  
CAP N°11778

SERVICIO:

"SERVICIO DE  
ACONDICIONAMIENTO EN LA  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°6019  
MARIANO MELGAR COD. LOCAL  
346544"

DEPARTAMENTO : LIMA  
PROVINCIA : LIMA  
DISTRITO : VILLA MARIA DEL TRIUNFO  
CENTRO POBLADO : TUPAC AMARU  
DIRECCIÓN : AV. LA UNION 1115


LOCAL EDUCATIVO:  
I.E. N°6019 MARIANO MELGAR  
COD. LOCAL 346544

PLANO:  
ARQUITECTURA  
PLANTA DE LEVANTAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EN RIESGO

LAMINA:  
L - 01

ESCALA:  
INDICADA

FECHA:  
OCTUBRE-2023



- ANÁLISIS DEL ESTADO  
DE LA IE N°6019  
MARIANO MELGAR:
1.

FALTA DE MANTENIMIENTO DE  
LOS MÓDULOS DE AULAS  
PREFABRICADOS.
2.

FALTA DE NIVELADO Y RIPEADO  
ENTRE LOS MÓDULOS DE AULAS  
PREFABRICADAS.
3.

MAL ESTADO DE TALUDES.
4.

MAL ESTADO DE COBERTURA DE  
PABELLÓN DE TALLERES.
5.

FALTA DE MANTENIMIENTO DE  
SS.HH. DE PRIMARIA Y  
SECUNDARIA.
6.



MAL ESTADO DE PARTE DE LA  
PLATAFORMA DEPORTIVA.
7.

HABILITAR VEREDAS Y ACCESOS.

LEVANTAMIENTO DE LA I.E.  
PLANTA  
ESC:1/500

IE REPUBLICA  
DEL ECUADOR

IE N°6011  
SANTISIMA VIRGEN  
DE FATIMA



PROFESIONALES RESPONSABLES:



ING° CIRO MONTES DE OCA ARCE  
CIP N°98796



ARQ° CLAUDIA S. LINARES VALVERDE  
CAP N°11778

SERVICIO :

**"SERVICIO DE  
ACONDICIONAMIENTO EN LA  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°6019  
MARIANO MELGAR COD. LOCAL  
346544"**


DEPARTAMENTO : LIMA  
PROVINCIA : LIMA  
DISTRITO : VILLA MARIA DEL TRIUNFO  
CENTRO POBLADO : TUPAC AMARU  
DIRECCIÓN : AV. LA UNION 1115

LOCAL EDUCATIVO:  
I.E. N°6019 MARIANO MELGAR  
COD. LOCAL 346544

PLANO:  
**ARQUITECTURA**  
PLANTA DE LEVANTAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EN RIESGO

LAMINA:  
**L - 02**

ESCALA: INDICADA  
FECHA: OCTUBRE-2023



LEVANTAMIENTO DE LA I.E.  
PLANTA  
ESC:1/250

ANALISIS DEL ESTADO  
DE LA IE N°6019  
MARIANO MELGAR:

1. FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DE AULAS PREFABRICADOS.
2. FALTA DE NIVELADO Y RIPEADO ENTRE LOS MODULOS DE AULAS PREFABRICADAS.
3. MAL ESTADO DE TALUDES.
4. MAL ESTADO DE COBERTURA DE PABELLÓN DE TALLERES.
5. FALTA DE MANTENIMIENTO DE SS.HH. DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.
6. MAL ESTADO DE PARTE DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA.
7. HABILITAR VEREDAS Y ACCESOS.



PERÚ  
Ministerio de Educación



PROGRAMA NACIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PLANO CLAVE:  


PROFESIONALES RESPONSABLES:  



ING° CIRO MONTES DE OCA ARCE  
CIP N°98796



ARQ° CLAUDIA S. LINARES VALVERDE  
CAP N°11778

SERVICIO :  
"SERVICIO DE  
ACONDICIONAMIENTO EN LA  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°6019  
MARIANO MELGAR COD. LOCAL  
346544"

DEPARTAMENTO : LIMA  
PROVINCIA : LIMA  
DISTRITO : VILLA MARIA DEL TRIUNFO  
CENTRO POBLADO : TÚPAC AMARU  
DIRECCIÓN : AV. LA UNION 1115

LOCAL EDUCATIVO:  
I.E. N°6019 MARIANO MELGAR  
COD. LOCAL 346544


PLANO:  
ARQUITECTURA  
PLANTA DE LEVANTAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA

LAMINA:  
L - 03

ESCALA:  
INDICADA

FECHA:  
OCTUBRE-2023






ANALISIS DEL ESTADO  
DE LA IE N°6019  
MARIANO MELGAR:

1. FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DE AULAS PREFABRICADOS.
2. FALTA DE NIVELADO Y RIPEADO ENTRE LOS MODULOS DE AULAS PREFABRICADAS.
3. MAL ESTADO DE TALUDES.
4. MAL ESTADO DE COBERTURA DE PABELLÓN DE TALLERES.
5. FALTA DE MANTENIMIENTO DE SS.HH. DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.
6. MAL ESTADO DE PARTE DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA.
7. HABILITAR VEREDAS Y ACCESOS.

LEVANTAMIENTO DE LA I.E.  
PLANTA  
ESC:1/200

PLANO CLAVE:



PROFESIONALES RESPONSABLES:



ING° CIRO MONTES DE OCA ARCE  
CIP N°98796



ARQ° CLAUDIA S. LINARES VALVERDE  
CAP N°11778

SERVICIO:

"SERVICIO DE  
ACONDICIONAMIENTO EN LA  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°6019  
MARIANO MELGAR COD. LOCAL  
346544"

DEPARTAMENTO : LIMA  
PROVINCIA : LIMA  
DISTRITO : VILLA MARIA DEL TRIUNFO  
CENTRO POBLADO : TUPAC AMARU  
DIRECCIÓN : AV. LA UNION 1115


LOCAL EDUCATIVO:  
I.E. N°6019 MARIANO MELGAR  
COD. LOCAL 346544

PLANO:  
**ARQUITECTURA**  
PLANTA DE LEVANTAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EN RIESGO

LAMINA:  
**L - 04**

ESCALA:  
INDICADA

FECHA:  
OCTUBRE-2023



FALTA MANTENIMIENTO

5

A LOS SS.HH.

FALTA MANTENIMIENTO

A LOS SS.HH.

5

PATIO 3  
N.P.T.-1.10

T.E  
N.P.T.-0.10

BIBLIOTECA  
N.P.T.-.10

COCINETA  
N.P.T.-0.10


15.50

# LEVANTAMIENTO DE LA I.E. PLANTA ESC:1/200

ANALISIS DEL ESTADO  
DE LA IE N°6019  
MARIANO MELGAR:

1. FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DE AULAS PREFABRICADOS.
2. FALTA DE NIVELADO Y RIPEADO ENTRE LOS MODULOS DE AULAS PREFABRICADAS.
3. MAL ESTADO DE TALUDES.
4. MAL ESTADO DE COBERTURA DE PABELLÓN DE TALLERES.
5. FALTA DE MANTENIMIENTO DE SS.HH. DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.
6. MAL ESTADO DE PARTE DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA.
7. HABILITAR VEREDAS Y ACCESOS.

PLANO CLAVE:



PROFESIONALES RESPONSABLES:



ING° CIRO MONTES DE OCA ARCE  
CIP N°98796



ARQ° CLAUDIA S. LINARES VALVERDE  
CAP N°11778

SERVICIO:

"SERVICIO DE  
ACONDICIONAMIENTO EN LA  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°6019  
MARIANO MELGAR COD. LOCAL  
346544"

DEPARTAMENTO : LIMA  
PROVINCIA : LIMA  
DISTRITO : VILLA MARIA DEL TRIUNFO  
CENTRO POBLADO : TÚPAC AMARU  
DIRECCIÓN : AV. LA UNION 1115

LOCAL EDUCATIVO:

I.E. N°6019 MARIANO MELGAR  
COD. LOCAL 346544

PLANO:

ARQUITECTURA  
PLANTA DE LEVANTAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EN RIESGO

LAMINA:


L - 05

ESCALA:

INDICADA

FECHA:


OCTUBRE-2023



LEVANTAMIENTO DE LA I.E.  
PLANTA  
ESC:1/200

ANÁLISIS DEL ESTADO  
DE LA IE N°6019  
MARIANO MELGAR:

- 1. FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS DE AULAS PREFABRICADOS.
- 2. FALTA DE NIVELADO Y RIPEADO ENTRE LOS MÓDULOS DE AULAS PREFABRICADAS.
- 3. MAL ESTADO DE TALUDES.
- 4. MAL ESTADO DE COBERTURA DE PABELLÓN DE TALLERES.
- 5. FALTA DE MANTENIMIENTO DE SS.HH. DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.
- 6. MAL ESTADO DE PARTE DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA.
- 7. HABILITAR VEREDAS Y ACCESOS.



PROFESIONALES RESPONSABLES:



ING° CIRO MONTES DE OCA ARCE  
CIP N°98796



ARQ° CLAUDIA S. LINARES VALVERDE  
CAP N°11778

SERVICIO:

"SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°6019 MARIANO MELGAR COD. LOCAL 346544"

DEPARTAMENTO : LIMA  
PROVINCIA : LIMA  
DISTRITO : VILLA MARIA DEL TRIUNFO  
CENTRO POBLADO : TUPAC AMARU  
DIRECCIÓN : AV. LA UNION 1115


LOCAL EDUCATIVO:  
I.E. N°6019 MARIANO MELGAR  
COD. LOCAL 346544

PLANO:  
ARQUITECTURA  
PLANTA DE LEVANTAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN RIESGO

LAMINA:  
L - 06

ESCALA: INDICADA  
FECHA: OCTUBRE-2023






LEVANTAMIENTO DE LA I.E.  
PLANTA  
ESC:1/200

ANALISIS DEL ESTADO  
DE LA IE N°6019  
MARIANO MELGAR:

1. FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DE AULAS PREFABRICADOS.
2. FALTA DE NIVELADO Y RIPEADO ENTRE LOS MODULOS DE AULAS PREFABRICADAS.
3. MAL ESTADO DE TALUDES.
4. MAL ESTADO DE COBERTURA DE PABELLÓN DE TALLERES.
5. FALTA DE MANTENIMIENTO DE SS.HH. DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.
6. MAL ESTADO DE PARTE DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA.
7. HABILITAR VEREDAS Y ACCESOS.

PLANO CLAVE:



PROFESIONALES RESPONSABLES:



ING° CIRO MONTES DE OCA ARCE  
CIP N°98796



ARQ° CLAUDIA S. LINARES VALVERDE  
CAP N°11778

SERVICIO:

"SERVICIO DE  
ACONDICIONAMIENTO EN LA  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°6019  
MARIANO MELGAR COD. LOCAL  
346544"

DEPARTAMENTO : LIMA  
PROVINCIA : LIMA  
DISTRITO : VILLA MARIA DEL TRIUNFO  
CENTRO POBLADO : TUPAC AMARU  
DIRECCIÓN : AV. LA UNION 1115


LOCAL EDUCATIVO:  
I.E. N°6019 MARIANO MELGAR  
COD. LOCAL 346544

PLANO:  
ARQUITECTURA  
PLANTA DE LEVANTAMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EN RIESGO

LAMINA:  
L - 07

ESCALA:  
INDICADA


FECHA:  
OCTUBRE-2023



ANALISIS DE LA  
INTERVENCIÓN EN LA  
IE N°6019  
MARIANO MELGAR:

1. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DE AULAS PREFABRICADAS.
2. REFINE, NIVELADO Y RIPEADO ENTRE LOS MODULOS DE AULAS PREFABRICADAS.
3. INTERVENCIÓN EN TALUDES CON GAVIONES.
4. CAMBIO DE COBERTURA EN PABELLÓN DE TALLERES.
5. MANTENIMIENTO DE SS.HH. DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.
6. INTERVENCIÓN EN PARTE DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA.
7. IMPLEMENTAR VEREDAS Y ACCESOS.

PLANO GENERAL DE INTERVENCIÓN  
ESC 1/500





PERÚ

Ministerio de Educación

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRURA EDUCATIVA

PLANO CLAVE:

PROFESIONALES RESPONSABLES:  

  
ING° CIRO MONTES DE OCA ARCE  
CIP N°98796

  
ARQ° CLAUDIA S. LINARES VALVERDE  
CAP N°11778

SERVICIO :  
"SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°6019 MARIANO MELGAR COD. LOCAL 346544"

DEPARTAMENTO : LIMA  
PROVINCIA : LIMA  
DISTRITO : VILLA MARIA DEL TRIUNFO  
CENTRO POBLADO : --  
DIRECCIÓN : AV LA UNIÓN N°1115

PROFESIONAL RESPONSABLE:

LOCAL EDUCATIVO:  
I.E. N°6019 MARIANO MELGAR  
COD. LOCAL 346544


PLANO:  
PLANO GENERAL INTERVENCIÓN IE

LAMINA:  
PGI - 01

ESCALA:  
INDICADA

FECHA:  
OCTUBRE -2023






ANALISIS DEL ESTADO  
DE LA IE N°6019  
MARIANO MELGAR:

1. FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DE AULAS PREFABRICADOS.
2. FALTA DE NIVELADO Y RIPEADO ENTRE LOS MODULOS DE AULAS PREFABRICADAS.
3. MAL ESTADO DE TALUDES.
4. MAL ESTADO DE COBERTURA DE PABELLÓN DE TALLERES.
5. FALTA DE MANTENIMIENTO DE SS.HH. DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.
6. MAL ESTADO DE PARTE DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA.
7. HABILITAR VEREDAS Y ACCESOS.

PLANO GENERAL LOCAL EDUCATIVO  
Estado Actual  
ESC 1/500





PERÚ  
Ministerio de Educación



PROGRAMA NACIONAL  
DE INFRAESTRURA EDUCATIVA

PLANO CLAVE:

PROFESIONALES RESPONSABLES:



ING° CIRO MONTES DE OCA ARCE  
CIP N°98796



ARQ° CLAUDIA S. LINARES VALVERDE  
CAP N°11778

SERVICIO:

"SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO  
PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGO DE  
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°6019  
MARIANO MELGAR COD. LOCAL  
346544"

DEPARTAMENTO : LIMA  
PROVINCIA : LIMA  
DISTRITO : VILLA MARIA DEL TRIUNFO  
CENTRO POBLADO : --  
DIRECCIÓN : AV LA UNIÓN N°1115

PROFESIONAL RESPONSABLE:

LOCAL EDUCATIVO:

I.E. N°6019 MARIANO MELGAR  
COD. LOCAL 346544

PLANO:

PLANO GENERAL  
LOCAL EDUCATIVO

LAMINA:

PGL - 01

ESCALA:

INDICADA

FECHA:

OCTUBRE -2023