


PLANO CLAVE:



PROFESIONALES RESPONSABLES:



ARQº DENIS HERNAN CORDOVA VILLAR  
CAP N° 10370

SERVICIO:

SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE PATIOS CON COBERTURA DE MALLA RASCHEL EN LA IE N°0131 MONITOR HUASCAR – DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA - LIMA CODIGO LOCAL 324617

DEPARTAMENTO : LIMA  
PROVINCIA : LIMA  
DISTRITO : SAN JUAN DE LURIGANCHO  
DIRECCION : AV. SAN MARTIN SN


LOCAL EDUCATIVO:  
INSTITUCION EDUCATIVA N° 0131  
MONITOR HUASCAR  
COD. LOCAL 324617

PLANO:  
PLANTA LEVANTAMIENTO GENERAL  
PATIO 01

L - 01

ESCALA INDICADA  
FECHA: ABRIL-2025

INGRESO 02



### PATIO 001 A INTERVENIR

#### ESTADO ACTUAL:

1. PRESENTA UNA ESTRUCTURA METALICA QUE REQUIERE MANTENIMIENTO.
2. EL CONCRETO EN EL INSTALADO SE ENCUENTRA EN ESTADO DETERIORADO POR LO QUE REQUIERE SER CAMBIADA.
3. LOS PEDESTALES PRESENTAN FISURAS, ESTO DEBIDO A LA FALTA DE RESISTENCIA Y A LA FALTA DE MANTENIMIENTO. HAN FISSURADO EL CONCRETO ADEMAS EL DESMORONAMIENTO DEL CONCRETO EN LOS PEDESTALES PODRIA SER UNA MUESTRA DE UN CONCRETO DE POCA RESISTENCIA.

### PATIO 002 A INTERVENIR

#### ESTADO ACTUAL:

1. PRESENTA UNA ESTRUCTURA METALICA DEFECTUOSA SOBRE EL CUAL ESTA INSTALADA UNA MALLA RASCHEL EN ESTADO DETERIORADO.
2. LOS PEDESTALES PRESENTAN FISURAS, ESTO DEBIDO A LA FALTA DE RESISTENCIA Y A LA FALTA DE MANTENIMIENTO. HAN FISSURADO EL CONCRETO ADEMAS EL DESMORONAMIENTO DEL CONCRETO EN LOS PEDESTALES PODRIA SER UNA MUESTRA DE UN CONCRETO DE POCA RESISTENCIA.
3. LOS PEDESTALES PRESENTAN FISURAS, ESTO DEBIDO A LA FALTA DE RESISTENCIA Y A LA FALTA DE MANTENIMIENTO. HAN FISSURADO EL CONCRETO ADEMAS EL DESMORONAMIENTO DEL CONCRETO EN LOS PEDESTALES PODRIA SER UNA MUESTRA DE UN CONCRETO DE POCA RESISTENCIA.
4. SE APRECIA QUE LAS COLUMNAS METALICAS DE LA PARTE DE LOS JARDINES, SUELTOS CON ARRIBOS TRES INCLINADOS HACIA LA DERECHA Y OTRAS TRES INCLINADAS HACIA LA IZQUIERDA.

PLANTA GENERAL - 1ER NIVEL  
ESC :1/200