



Local educativo: IE 0131 MONITOR HUASCAR
Código de local: 324617



Ubicación: Lima / Lima / San Juan de Lurigancho
Av. SN



Monto presupuestado:
S/ 109,596.55



Plazo:
45 días calendarios





Profesional encargado:
ARQ. DENIS HERNAN CORDOVA VILLAR



Ingreso Principal de IE N° 0131

Leyenda:

 Techado c/malla Raschel
c/estructura metálica



Esquema de distribución de Planta de la IE N° 0131

DESMONTAJE Y NUEVA INSTALACION DE COBERTURA TIPO RASCHEL EN PATIO SECUNDARIA



PATIO DE SECUNDARIA CON MALLA RASCHEL,
LA ESTRUCTURA METALICA SE ENCUENTRA
INESTABLE Y CON PELIGRO DE DESPLOMARSE.



LA ESTRUCTURA METALICA SE ENCUENTRA INCLINADA Y REQUIERE SER
REEMPLAZADA.

CAMBIO DE MALLA RASCHEL Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA



LA COBERTURA DE MALLMA RASCHEL SE ENCUENTRA DETERIORADA



LA ESTRUCTURA METALICA REQUIERE REFORSAMIENTO Y MANTENIMIENTO