

 <p>Ministerio de Educación</p>	<p>SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE CERCO EN TADUD CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA POR ALTO RIESGO EN LA I.E. MEDALLA MILAGROSA - DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO – PROVINCIA DE LIMA - LIMA” – Cod. Local 346916</p>	 <p>PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</p>
--	--	---

PANEL FOTOGRAFICO

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MEDALLA MILAGROSA COD. LOCAL 346916 DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO – LIMA - LIMA



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PRONIED
UNIDAD GERENCIAL DE MANTENIMIENTO
FEBRERO DEL 2025**

UNIDAD GERENCIAL DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE CERCO EN TALUD POR ALTO RIESGO	COORDINACION DE INNOVACION Y DESARROLLO
--------------------------------------	--	---





 PERÚ Ministerio de Educación	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE CERCO EN TADUD CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA POR ALTO RIESGO EN LA I.E. MEDALLA MILAGROSA - DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO – PROVINCIA DE LIMA - LIMA” – Cod. Local 346916	 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
---	--	--



Imagen 01: Se aprecia cerco medianero colapsado entre la I.E. Medalla Milagrosa y la I.E. 516



Imagen 02: Se aprecia al fondo el portón de ingreso y la zona de talud a controlar

UNIDAD GERENCIAL DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE CERCO EN TALUD POR ALTO RIESGO	COORDINACION DE INNOVACION Y DESARROLLO
--------------------------------------	--	---



	<p>SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE CERCO EN TALUD CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA POR ALTO RIESGO EN LA I.E. MEDALLA MILAGROSA - DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - LIMA" - Cod. Local 346916</p>	<p>PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</p>
---	--	--



Imagen 03: Se aprecia la malla olímpica temporal colocada en la cochera de la I.E. Medalla Milagrosa así como el portón de ingreso para la realización de los trabajos.



Imagen 04: Vista panorámica superior del frente de trabajo.

UNIDAD GERENCIAL DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE CERCO EN TALUD POR ALTO RIESGO	COORDINACION DE INNOVACION Y DESARROLLO
-----------------------------------	---	---




 PERÚ Ministerio de Educación	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE CERCO EN TADUD CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA POR ALTO RIESGO EN LA I.E. MEDALLA MILAGROSA - DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO – PROVINCIA DE LIMA - LIMA” – Cod. Local 346916	 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
---	--	--



Imagen 05: Se aprecia tramo del cerco fracturado a remover.



Imagen 06: Se aprecia material del cerco a remover para la conformación del muro de gravedad

UNIDAD GERENCIAL DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE CERCO EN TALUD POR ALTO RIESGO	COORDINACION DE INNOVACION Y DESARROLLO
--------------------------------------	--	---




 PERÚ Ministerio de Educación	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE CERCO EN TADUD CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA POR ALTO RIESGO EN LA I.E. MEDALLA MILAGROSA - DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO – PROVINCIA DE LIMA - LIMA” – Cod. Local 346916	 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
---	--	--



Imagen 07: Se aprecia el estado del terraplén en zona de cochera de la I.E. Medalla Milagrosa.



Imagen 08: Se aprecia el estado del terraplén en zona liberada de la I.E. 516.

UNIDAD GERENCIAL DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE CERCO EN TALUD POR ALTO RIESGO	COORDINACION DE INNOVACION Y DESARROLLO
--------------------------------------	--	---



 <p>Ministerio de Educación</p>	<p>SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE CERCO EN TALUD CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA POR ALTO RIESGO EN LA I.E. MEDALLA MILAGROSA - DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - LIMA" - Cod. Local 346916</p>	<p>PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</p>
--	--	--



Imagen 09: Se aprecia cerco en mal estado a remover y diferencia de nivel en terreno de la I.E. 516



Imagen 10: Se aprecia diferencia de nivel en terreno de la I.E. 516

UNIDAD GERENCIAL DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE CERCO EN TALUD POR ALTO RIESGO	COORDINACION DE INNOVACION Y DESARROLLO
-----------------------------------	---	---




 <p>Ministerio de Educación</p>	<p>SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE CERCO EN TALUD CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA POR ALTO RIESGO EN LA I.E. MEDALLA MILAGROSA - DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - LIMA” - Cod. Local 346916</p>	<p>PRONIED PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</p>
--	--	--



Imagen 11: Se aprecia el Jr. Las Begonias por donde debe ingresar la maquinaria pesada zona de cochera de la I.E. Medalla Milagrosa.

UNIDAD GERENCIAL DE MANTENIMIENTO	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE CERCO EN TALUD POR ALTO RIESGO	COORDINACION DE INNOVACION Y DESARROLLO
-----------------------------------	---	---

