



**PERÚ**

Ministerio  
Del Interior

Policia Nacional  
Del Perú

U.E. 028 II DIRTEPOL  
CHICLAYO

44

# PANEL FOTOGRAFICO



43

PROYECTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO POLICIAL 30 DE AGOSTO – FRENPOL CAJAMARCA"

**FOTOS DEL ESTADO ACTUAL – AREAS A INTERVENIR**



*[Signature]*  
ARQUITECTO C.A.P. N° 16998





**FOTO N°1:** Se observa el estado actual de la circulación, barandas de madera tipo balaustres, estructura de madera, piso en mal estado de conservación, entre otros, falta de mantenimiento y reparación, falta de luminarias, otros, el cual ha sido solicitados por el área usuaria.

*[Signature]*  
ARQUITECTO C.A.P. N° 16998









PERU

Ministerio  
Del Interior



Policia Nacional  
Del Peru

U.E. 028 II DIRTEPOL  
CHICLAYO



ARQUITECTO / C.A.P. N° 16958









**FOTO N°2:** Se observa que la cobertura (calaminas) existen goteras, se propone cambio de calaminas, reparaciones, entre otros, el cual fueron solicitados por el área usuaria.

*[Signature]*  
EDWIN CARLOS PUIGRA GUESQUIN  
ARQUITECTO C.A.B. N° 16968











*[Handwritten Signature]*  
ARQUITECTO C.A.P. N° 16958





*[Handwritten signature]*  
ARQUITECTO C.A.R. Nº 10988






**FOTO N°3:** Se observa que la losa hay constantes filtraciones, goteras y en mal estado de conservación, actualmente genera un peligro para el área usuaria donde vienen laborando, se propone reparar toda el área a intervenir, el cambio de luminarias, reparaciones, entre otros, el cual fueron solicitados por el área usuaria.

*[Signature]*  
ING. EDUARDO F. QUECUCUN  
ARQUITECTO C.A.P. N° 16998













**FOTO N°4:** Se observa que la ventana está en mal estado de conservación, el cual genera un peligro para el área usuaria donde vienen laborando, se propone la instalación de nueva ventana, cambio de luminarias, reparación de techo, entre otros, el cual fueron solicitados por el área usuaria.

ARQUITECTO  
C.A.R. N° 16998





COMANDO EN JEFE  
POLICIA NACIONAL  
CHICLAYO  
C.A.F. N° 10958





EDIFICIO FRANKLIN PIZARRO QUESQUEN  
ARQUITECTO C.A.P. N° 16998

**FOTO N°5:** Se observa que la estructura existente se encuentra con agrietamiento y falla estructural, el cual genera un peligro para los usuarios, se plantea el reforzamiento de las losas, cambio de luminarias, reparación de techo, entre otros, el cual fueron solicitados por el área usuaria.





**FOTO N°6:** Se observa que en las oficinas y archivo del interior y exterior la falta de mantenimiento y reparación, estas a su vez mejorar la habitabilidad que lo habitan y/o usan, se plantea nueva instalación de falso cielo raso, cambio de luminarias, reparación de techo, entre otros, el cual fueron solicitados por el área usuaria respectivamente.

*[Signature]*  
EDUARDO HERNÁNDEZ QUESADA  
ABOGADO C.A.P. N° 16998











PERU

Ministerio  
Del Interior

Policia Nacional  
Del Perú


U.E. 028 II DIRTEPOL  
CHICLAYO

18  
26



.....  
CHICLAYO, 10 de Mayo del 2008  
C.A.B. N° 10998





*[Handwritten signature]*  
FOTOGRAFIA DE LA SALA DE MEDITACIÓN  
C.A.R. Nº 10000

**FOTO N°7:** Se observa que en las salas de meditación se encuentran usando camas de estructura metálica tipo catre, estas a su vez son un peligro para los que lo habitan y/o usan, se plantea la instalación de tarima en cada sala de hombres y mujeres, con acabado en cemento pulido, el cual fueron solicitados por el área usuaria respectivamente.