

PERFIL LONGITUDINAL - ESTADO ACTUAL KM 5+183 TRAMO ORN

ESC: 1 / 100

20 set. 2024 11:56:21 a. m.

18M 333676 9692561

FOTOGRAFÍA 1. ESTADO ACTUAL DEL KM 5+183 - TRAMO ORN: SE OBSERVA EROSIÓN EN EL DERECHO DE VÍA (MARGEN DERECHA DE LA QBDA. TITIYACU).

22 set. 2024 3:03:04 p. m.

FOTOGRAFÍA 2. ESTADO ACTUAL DEL KM 5+183 - TRAMO ORN: SE OBSERVA EROSIÓN EN EL DERECHO DE VÍA (MARGEN DERECHA DE LA QBDA. TITIYACU).

PERFIL LONGITUDINAL

ESC: 1 / 100

VIENE DE EST. ANDOAS

ANILLO DE CONCRETO

6.28

POSTE METÁLICO INSTALADO PARA IDENTIFICAR UBICACIÓN DE TUBERÍA CUANDO QUEDA SUMERGIDA

12.80

ANILLO DE CONCRETO

6.13

POSTE METÁLICO INSTALADO PARA IDENTIFICAR UBICACIÓN DE TUBERÍA CUANDO QUEDA SUMERGIDA

12.55

ANILLO DE CONCRETO

6.22

OLEODUCTO RAMAL NORTE 16"

5.00

OLEODUCTO RAMAL NORTE 16"

5.00

OLEODUCTO RAMAL NORTE 16"

5.00

FONDO DE CAUCE

6.87

HACIA EST. MORONA

PROGRESIVA CORDONES

5+157.80

5+164.80

5+176.88

5+183.01

5+195.56

5+201.78

COTA EJE TUBERIA

214.16

213.81

213.09

213.01

213.74

214.11

NOTAS:

1.- EJE DEL OLEODUCTO SEGÚN INSPECCIÓN GEOINERCIAL REALIZADA POR LA CIA. BJ INSPECTION SERVICES (BJ 2000)

2.- UBICACIÓN DEL SECTOR A PARTIR DE CORDONES VISIBLES EN LA TUBERÍA DESCUBIERTA.

	NOTAS	NUMERO	DIBUJO DE REFERENCIA	Nº REV.	FECHA	REVISIONES	By	Chd	App	PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN			<div><div></div><div>Petroperú</div></div>	PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A.		
				△						RESPONSABLE	FIRMA	FECHA		PROYECTO :	"SERVICIO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA CON SACOS SUELO - CEMENTO EN EL KM 5+183 DEL TRAMO ORN"	Nº DE PLANO:
				△						DISEÑO						PL-01
				△						DIBUJO	J.A.G.G.			SET. 2024		
				△						REVISÓ	V.A.S.P.			SET. 2024		
				△						APROBÓ	C.E.C.S.			SET. 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	