


PANEL FOTOGRÁFICO


Nombre de la IE	103 LUIS ARMANDO CABELLO HURTADO	Código de la IE	21364061
Nombre de la DRE o UGEL	UGEL 03 Cercado	Código de DRE o UGEL	150104
Tipo de Gestión	Pública de gestión directa	Dependencia	Sector Educación
Teléfono	013239568	Correo electrónico	-
Número de RUC	-	Página web	-
Promotor o Propietario	Ministerio de Educación	Forma	Escolarizado
Razón social	-	Director(a)	Manco de la Cruz, Cesar Aníbal
Fecha y Hora de la visita	10-03-2025 / 9.25am	N° de Visita	01
DATOS DEL SERVICIO EDUCATIVO			
Código modular	1716695 (I), 0556431 (P), 0556332 (S)	Anexo	0
Nivel/Modalidad	Inicial / Primaria / Secundaria	Característica (Censo Educativo 2024)	Polidocente completo
Género	Mixto	Tipo de programa	No aplica
Turno	Continuo sólo en la mañana	Estado	Activo
DATOS DEL LOCAL EDUCATIVO			
Código de local	288129	Localidad	MANZANILLA
Dirección	Pasaje Alto de la Alianza S/N	Centro Poblado	LIMA CERCADO
Departamento	Lima	Área geográfica	Urbana
Provincia	Lima	Latitud	-12.061802
Distrito	Lima	Longitud	-77.00696



Fotografía 1. Vista exterior del Ingreso Principal a la I.E. 103-Luis Armando Cabello Hurtado, ubicado en el distrito de Lima, Prov. de Lima, Región Lima.



Fotografía 2. Vista interior de Patio 01 - materia de la intervención (acondicionamiento de malla Raschel)



Fotografía 3. Verificación interior de los límites del área a intervenir –Cobertura malla raschel (Patio 01).



Fotografía 4. Verificación de los límites del área a intervenir. (Acondicionamiento de paños en losa de concreto e instalación y en Patio 02)



Fotografía 5. Verificación de los límites del área a intervenir, losa de concreto en mal estado e instalación de malla raschel (Patio interior 02).



Fotografía 6. Verificación de los límites del área a intervenir (Patio interior 02).

UNIDAD GERENCIAL DE MANTENIMIENTO	PANEL FOTOGRÁFICO	SELLO Y FIRMA CON CÓDIGO CAP O CIP
-----------------------------------	-------------------	------------------------------------



Fotografía 7. Verificación de los límites del área a intervenir, acondicionamiento de losa de concreto e instalación de malla raschel (Patio 03 - inicial).



Fotografía 8. Verificación de los límites del área a intervenir (Patio 03 - inicial).