

PANEL FOTOGRAFICO DE MURO PERIMETRICO A DEMOLER



Imagen 01: Se aprecia en perspectiva el ingreso a la IE 516



Imagen 02: Se aprecia en perspectiva el cerco perimétrico a intervenir de la IE 516




 ING. HUGO RAUL BARTUREN BECERRA
 ESPECIALISTA UGM – PRONIED
 CIP. N°65189

UNIDAD GERENCIAL DE MANTENIMIENTO	PANEL FOTOGRÁFICO	COORDINACION DE INNOVACION Y DESARROLLO
-----------------------------------	-------------------	---



Imagen 03, 04: Se aprecia el desprendimiento de material de concreto y exposición del acero a la intemperie con oxidación.



Imagen 05, 06: Se aprecia grietas en base de columna de concreto, filtración de humedad y salitre en sobrecimiento y columna de concreto, así como en el muro de albañilería.




ING. HUGO RAUL BARTUREN BECERRA
ESPECIALISTA UGM – PRONIED
CIP. N°65189




Imagen 07, 08: Se aprecia la zona de juegos de la IE 516. Al fondo se aprecia el cerco perimétrico, así como la cobertura metálica que cubre el espacio, dicha estructura metálica de la cobertura se encuentra apoyada sobre el cerco perimétrico.



ING. HUGO RAUL BARTUREN BECERRA
ESPECIALISTA UGM – PRONIED
CIP. N°65189

UNIDAD GERENCIAL DE MANTENIMIENTO	PANEL FOTOGRÁFICO	COORDINACION DE INNOVACION Y DESARROLLO
--------------------------------------	-------------------	---



Imagen 09,10: Se aprecia el cerco perimétrico en el área de juegos por la parte interior, presentan grietas en columnas, exposición del acero a la intemperie y oxidándose, asimismo filtración de humedad en columna, sobrecimiento, y muros de albañilería.



Imagen 11, 12: Se aprecia fisuras diagonales en columna de concreto, así como la filtración de humedad en columna, sobrecimiento, y muros de albañilería.




ING. HUGO RAUL BARTUREN BECERRA
ESPECIALISTA UGM – PRONIED
CIP. N°65189



Imagen 13, 14: Se aprecia el sector del patio de psicomotricidad a ser intervenido con las actividades de cerco.




ING. HUGO RAUL BARTUREN BECERRA
ESPECIALISTA UGM – PRONIED
CIP. N°65189

UNIDAD GERENCIAL DE MANTENIMIENTO	PANEL FOTOGRÁFICO	COORDINACION DE INNOVACION Y DESARROLLO
--------------------------------------	-------------------	---



Imagen 15, 16: Se aprecia el tramo IV de cerco a intervenir en la Av. Pachacutec




ING. HUGO RAUL BARTUREN BECERRA
ESPECIALISTA UGM – PRONIED
CIP. N°65189

UNIDAD GERENCIAL DE MANTENIMIENTO	PANEL FOTOGRÁFICO	COORDINACION DE INNOVACION Y DESARROLLO
--------------------------------------	-------------------	---