



PLANO - ESTADO ACTUAL
ESC 1/100






PLANO - PROPUESTA
ESC 1/100



DETALLE DE RAMPA EN PLANTA (TRAMO METALICO)
ESC 1/50

LEYENDA RED DE DESAGÜE	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
B.D./V.D.	BAJA DESAGÜE/VIENE DESAGÜE
S.T.V.	SURE TUBERIA VENTILACIÓN
→	SENTIDO DEL FLUJO
—	EMPALME A LA RED EXTERIOR
—	TUBERIA PARA DESAGÜE PLÁSTICO PVC PESADO, EN PISO Y/O PARED.
—	TUBERIA PARA VENTILACIÓN PLÁSTICO PVC PESADO, EN PISO Y/O PARED.
—	CODO DE 90° BAJA
—	CODO DE 90° SUBE
—	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE EN PISO
—	TRAMPA PVC PESADO CON SUMIDERO DE BRONCE
—	YEE PVC PESADO
—	CODO DE 45° PVC PESADO
—	PASE DE ACERO Ø4" o Ø6" SCH40 S/C (L=0.30M)





HOSPITAL GENERAL JAÉN
Servimos de todo corazón

SERVICIO:
"ADECUACIÓN Y acondicionamiento de rampa de acceso para conectar los consultorios de servicios especializados de la antigua infraestructura con la nueva infraestructura del Hospital General de Jaén, Distrito Jaén, Provincia de Jaén, Región Cajamarca"

UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	: CAJAMARCA
PROVINCIA	: JAÉN
DISTRITO	: CAJAMAMUROS
DIRECCIÓN	: 1289

ESPECIALIDAD:
INSTALACIONES SANITARIAS

LÁMINA:
REDES DRENAJE PLUVIAL

<p>ESCALA: INDICADA</p>	<p>LÁMINA:</p>
<p>ESPECIALISTA RESPONSABLE: ING. ELVIS GUERRA CASATREDA REG. CIP N°176538</p>	
<p>FECHA : AGOSTO - 2023</p>	
<p>UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO UNIDAD TECNICA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL</p>	

RDP-IS-01