



ELABORACION DE FICHA TECNICA: “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA
PISCINA MUNICIPAL, JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE PAUCARPATA,
AREQUIPA-AREQUIPA”

Municipalidad Distrital de Paucarpata

PANEL FOTOGRAFICO



Fotografía N° 1: Espacio abierto del área de estacionamiento, se observa el deterioro de la fachada, en cuanto a pintura y la estructura.



Fotografía N° 2 Parte de la fachada del estacionamiento y parte de la estructura en mal estado, y el poco área o espacio abierto de área verde. Se evidencia mal estado por falta de mantenimiento.



Foto N° 3: Se observa la parte alta de la fachada y la Estructura deteriorándose por falta de mantenimiento



ELABORACION DE FICHA TECNICA: “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA
PISCINA MUNICIPAL, JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE PAUCARPATA,
AREQUIPA-AREQUIPA”

Municipalidad Distrital de Paucarpata



Fotografía N° 4: Espacio de ingreso del otro acceso calle Alfonso Ugarte, se aprecia parte de la fachada con la estructura, el deterioro y descuido en cuanto a pintura y la estructura.



Fotografía N° 5 Parte de la fachada y boletería y rejas de protección en mal estado.



Fotografía N° 6: Vista frontal de la boletería, véase la falta de mantenimiento.



Fotografía N° 7: Ingreso a la piscina se ve el deterioro de la estructura de la puerta de ingreso, el mismo que se está oxidando por falta de mantenimiento.



ELABORACION DE FICHA TECNICA: “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA
PISCINA MUNICIPAL, JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE PAUCARPATA,
AREQUIPA-AREQUIPA”

Municipalidad Distrital de Paucarpata



Fotografía N° 8: Vista donde se observa parte del ingreso por la calle Los Ángeles, véase la falta de mantenimiento.



Fotografía N° 9: Vista en perspectiva de la fachada de la piscina se aprecia el mal estado de conservación y deterioro de la estructura metálica junto con los paneles de policarbonato, los mismos que se están oxidando por falta de mantenimiento.



Fotografía N° 10: Vista en parte de la fachada y estructura de la piscina, véase la falta de mantenimiento.



Fotografía N° 11: Desde el Ingreso por Lacalle Buenos Aires a la piscina se ve el deterioro y falta de mantenimiento de la pintura en general por falta de mantenimiento.



ELABORACION DE FICHA TECNICA: “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA
PISCINA MUNICIPAL, JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE PAUCARPATA,
AREQUIPA-AREQUIPA”

Municipalidad Distrital de Paucarpata



Fotografía N° 12: Vista frontal parte de la fachada, véase el cerco metálico y la caseta de madera en mal estado de conservación por la falta de mantenimiento.



Fotografía N° 13: Vista del mismo lugar por la parte de atrás se aprecia el deterioro de la reja, que se está oxidando.



Fotografía N° 14: Vista del piso de laja del ingreso por la calle Buenos Aires, observa la canaleta oxidada, y el piso falta de mantenimiento.



Fotografía N° 15: Vista de la puerta de ingreso calle Buenos Aires se ve la estructura de la puerta que se está oxidando, así como la pintura se viene descascarando.



ELABORACION DE FICHA TECNICA: “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA
PISCINA MUNICIPAL, JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE PAUCARPATA,
AREQUIPA-AREQUIPA”


Municipalidad Distrital de Paucarpata



Fotografía N° 15: Vista del ingreso calle Buenos Aires se observa la estructura oxidada, y el policarbonato que se está malogrando.



Fotografía N° 16: Vista del acceso para discapacitados falta de mantenimiento.



Fotografía N° 17: Vista de la piscina se observa el piso de cerámico el mismo que está sucio y descuidado falta de mantenimiento.



Fotografía N° 18: Vista de la piscina vacía, la misma que se encuentra descuidada.



ELABORACION DE FICHA TECNICA: “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA
PISCINA MUNICIPAL, JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE PAUCARPATA,
AREQUIPA-AREQUIPA”

Municipalidad Distrital de Paucarpata




Fotografía N° 19: Vista de la escalera de la piscina véase la falta de mantenimiento la misma que se está oxidando.



Fotografía N° 20: Vista de otra escalera de la piscina, la misma que se encuentra descuidado y oxidado.



Fotografía N° 21: Vista de uno de los podios de partida para saltar en competencia a la piscina véase la falta de mantenimiento.



Fotografía N° 22: Vista de detalle de podio de partida de la piscina, la misma que se encuentra descuidado y oxidado en su base.



ELABORACION DE FICHA TECNICA: “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA PISCINA MUNICIPAL, JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA-AREQUIPA”

Municipalidad Distrital de Paucarpata



Fotografía N° 23: Vista de uno de los podios de partida, falta de mantenimiento.



Fotografía N° 24: Vista de detalle de la canaleta cercana a la piscina, la misma que no se encuentra. La misma que se tiene que reponer.



Fotografía N° 25: Vista de la falta de canaleta alrededor de la piscina.




Fotografía N° 26: Vista de detalle de la canaleta cercana a la piscina, la misma que no se encuentra.



ELABORACION DE FICHA TECNICA: “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA
PISCINA MUNICIPAL, JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE PAUCARPATA,
AREQUIPA-AREQUIPA”


Municipalidad Distrital de Paucarpata




Fotografía N° 27: Vista de la piscina para niños falta de mantenimiento piscina.



Fotografía N° 28: Vista de detalle de la estructura de la cobertura de la piscina, falta de mantenimiento y limpieza.



Fotografía N° 29: Vista de detalle de parante de escalera en piscina la misma que se encuentra oxidado, véase como se está saliendo con sus tornillos.




Fotografía N° 30: Vista de detalle de la estructura de la escalera a piscina, oxidado.



ELABORACION DE FICHA TECNICA: "MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA
PISCINA MUNICIPAL, JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE PAUCARPATA,
AREQUIPA-AREQUIPA"

Municipalidad Distrital de Paucarpata



Fotografía N° 31: Vista de detalle de parante de escalera en piscina la misma que se encuentra oxidado, véase como se está saliendo con sus tornillos.



Fotografía N° 32: Vista de detalle de la estructura de la escalera a piscina, oxidado.



Fotografía N°33: Vista de muros Interiores y cielo raso con presencia de humedad en la zona de administración.



Fotografía N° 34: Vista de muros Interiores y cielo raso con presencia de humedad en SS.HH. de la zona de administración.



ELABORACION DE FICHA TECNICA: “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA
PISCINA MUNICIPAL, JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE PAUCARPATA,
AREQUIPA-AREQUIPA”

Municipalidad Distrital de Paucarpata



Figura N°35: Vista de piso cerámico con presencia de grietas y ciertas áreas con distintas características a de administración.



Figura N°36: Vista de ventanas donde el marco se encuentra con oxido y sus accesorios deteriorados.



Figura N° 37: Vista de gradas para espectadores con pintura deteriorada, falta mantenimiento.



Figura N°38: Vista de ventanas con leve presencia de oxido y alféizar despintado y con leve presencia de salitre en zona de SS. HH de Oficina de Seguridad.



ELABORACION DE FICHA TECNICA: “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA
PISCINA MUNICIPAL, JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE PAUCARPATA,
AREQUIPA-AREQUIPA”

Municipalidad Distrital de Paucarpata



Figura N° 39: Vista de muros interiores con salitre en SS. HH. de oficina de seguridad.



Figura N° 40: Vista de aparatos sanitarios deteriorados e incompletos con presencia de sarro en SS. HH. de oficina de seguridad.



Figura N° 41: Vista de muros interiores y cielo raso con salitre en oficina de seguridad.



Figura N° 42: Vista de válvula de paso existente, la cual presenta filtraciones por los años de uso malas conexiones.



ELABORACION DE FICHA TECNICA: “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA
PISCINA MUNICIPAL, JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE PAUCARPATA,
AREQUIPA-AREQUIPA”

Municipalidad Distrital de Paucarpata



Figura N° 43: Vista de puerta metálica que necesita mantenimiento anticorrosivo, pintura a dos manos y colocación de vidrios en oficina de administración.



Figura N°44: Vista de mezcladora de ducha de dos llaves incompleta y con oxido.



Figura N°: Vista de puertas y separadores de vestidores y dichas en la zona de vestidores damas y varones




Figura N°: Vista de lavamanos con sarro de vestidores de damas y varones.



ELABORACION DE FICHA TECNICA: “MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA
PISCINA MUNICIPAL, JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE PAUCARPATA,
AREQUIPA-AREQUIPA”

Municipalidad Distrital de Paucarpata