

CUADRO DE VANOS PARA VENTANAS					
VENTANAS	ANCHO	ALTO	ALF.	CANT.	DESCRIPCION
V-1	1.00	0.41	2.08	1	MARCOS DE VARAS DE FIERRO C/ VIDRIO CRUDO TRANSPARENTE
V-2	1.00	0.41	2.12	1	MARCOS DE VARAS DE FIERRO C/ VIDRIO CRUDO TRANSPARENTE
V-3	0.88	0.41	2.12	1	MARCOS DE VARAS DE FIERRO C/ VIDRIO CRUDO TRANSPARENTE


CUADRO DE VANOS PARA PUERTAS					
PUERTAS	ANCHO	ALTO	ALF.	CANT.	DESCRIPCION
P-1	0.96	2.00	-	1	MARCO DE MADERA, PLANCHA DE MADERA MACIZA
P-2	0.86	2.00	-	2	MARCO DE MADERA, PLANCHA DE MADERA MACIZA
P-3	0.60	2.00	-	1	MARCO DE MADERA, BASTIDOR DE TRIPLAY

LEYENDA ESTADO ACTUAL - ONCOLOGIA	
PISOS	
SIMBOLO	DESCRIPCION
	FALSO PISO
	PISO DE PORCELANATO DE 0.60X0.60M
	PISO DE CERAMICO DE 0.30X0.40M

LEYENDA ESTADO ACTUAL - ONCOLOGIA	
PUNTOS DE INSTALACIONES	
SIMBOLO	DESCRIPCION
	PUNTO DE LUMINARIA
	LUMINARIA
	PUNTO DE INTERRUPTOR
	INTERRUPTOR

ESPECIFICACIONES PINTURA
DESGASTE 1:
• SUCIEDAD POR MANCHAS.
• RAYONES DE LAPICES O SIMILAR.
• MANCHAS POR RETIRO DE CINTAS ADHESIVAS.
DESGASTE 2:
• GRIETAS Y/O RAJADURAS.
• PRESENCIA DE HUMEDAD.
• PRESENCIA DE SAL.
DETERIORO:
• ROTURA DE PINTURA.
• PINTURA CON EXPOSICION DEL MURO INTERNO.
• PINTURA HUMEDA.

ESPECIFICACIONES ZOCALO
DESGASTE 1:
• SUCIEDAD POR MANCHAS.
DESGASTE 2:
• GRIETAS Y/O RAJADURAS.
DETERIORO:
• ROTURA DE ZOCALO
• EXPOSICION DEL MURO INTERNO.



HOSPITAL HIPOLITO UNANUE

PROPIETARIO:  
HOSPITAL REGIONAL HIPOLITO UNANUE - TACNA

PROYECTO :  
PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA

UBICACION :  
DEPARTAMENTO : TACNA  
PROVINCIA : TACNA  
DISTRITO : TACNA  
VIACALLE : ENTRE LA CALLE BLONDELL Y DOS DE MAYO

UNIDAD DE SERVICIO GENERALES UBICACION :  
ING.OMAR A. QUISPE VICENTE

PLANO :  
PLANO DEL ESTADO SITUACIONAL  
PLANTA DE DISTRIBUCIÓN,  
CORTE Y ELEVACION  
ONCOLOGIA  
PRIMER NIVEL

ESPECIALIDAD :  
ARQUITECTURA

ESCALA:  
1:50

FECHA :  
OCTUBRE 2023

PROFESIONAL RESPONSABLE :

LAMINA N°:

A-01