

PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO DE LINEA DE TRANSMISION

DESCRIPCION				LINEA										PERIODO														
1.00	LINEA DE TRANSMISION	UNIDAD	DESCRIPCION	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24	
1.01	Inspección ligera en líneas de transmisión zona selva	KM	L-6004 URUPATA - CHAHUALES	0	0	34	0	0	0	0	34	0	0	0	0	34	0	0	0	0	34	0	0	0	0	34	0	
			L-1014 SAN GABAN - MAZUKO	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			L-1015 MAZUKO - PUERTO MALDONADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02	Inspeccion Ligera En Lineas De Transmision Zona Sierra	KM	L-3302 QUENCORO - HUARO	0	35	0	0	0	0	35	0	0	0	0	35	0	0	0	0	35	0	0	0	0	35	0	0	
			L-6001 COMBAPATA - SICUANI	0	0	0	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30	
			L-6002 MACHUPICCHU - URUPATA	0	0	37	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	37	0	0	0	0	37	0	0	0	0	37	0
			L-6003 ESTR 16 - ANDAHUAYLAS	60	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	60	0	0	0	0	60	0	0	0	0	60	0	
			L-6005-1 ESTR 16 - PUNTO SECCIONAMIENTO	15	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15	0	
			L-6005-2 PUNTO SECCIONAMIENTO - CHACAPUENTE	67	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	67	0	0	0	0	67	0	0	0	0	67	0	
			L-6005-3 PUNTO SECCIONAMIENTO - CHUQUIBAMBILLA	56	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	56	0	0	0	0	56	0	0	0	0	56	0	
			L-6005 6003 TAMBURCO - ESTR 16	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0	
			L-6006-1 CACHIMAYO - DERIVACION	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	
			L-6006-2 DERIVACION - PISAC	0	0	0	23	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	23	0	0	0	0	23	0	0	0	23	0
			L-6006-3 DERIVACION - URUBAMBA	0	0	0	17	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	17	0	0	0	0	17	0	0	0	17	0
			L-6006-4 PISAC PAUCARTAMBO	0	0	0	31	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	31	0	0	0	0	31	0	0	0	31	0
			L-6019 COMBAPATA - LLUSCO	0	0	0	0	85	0	0	0	0	85	0	0	0	0	85	0	0	0	0	85	0	0	0	85	0
1.03	Inspección Con Escalamiento En Torres De Transmisión Zona Selva	TORRE	L-6004 URUPATA - CHAHUALES	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0		
			L-1014 SAN GABAN - MAZUKO	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	
			L-1015 MAZUKO - PUERTO MALDONADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	
1.04	Inspeccion Con Escalamiento En Torres De Transmision Zona Sierra	TORRE	L-3302 QUENCORO - HUARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6001 COMBAPATA - SICUANI	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6002 MACHUPICCHU - URUPATA	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6003 ESTR 16 - ANDAHUAYLAS	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	
			L-6005-1 ESTR 16 - PUNTO SECCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
			L-6005-2 PUNTO SECCIONAMIENTO - CHACAPUENTE	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	
			L-6005-3 PUNTO SECCIONAMIENTO - CHUQUIBAMBILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	
			L-6005 6003 TAMBURCO - ESTR 16	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
			L-6006-1 CACHIMAYO - DERIVACION	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6006-2 DERIVACION - PISAC	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6006-3 DERIVACION - URUBAMBA	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6006-4 PISAC PAUCARTAMBO	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6019 COMBAPATA - LLUSCO	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
2.00 Acceso a Torres																												
2.01	Limpieza y Mejoramiento De Acceso Peatonal a Torres Zona Selva	KN	L-6004 URUPATA - CHAHUALES	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	
			L-1014 SAN GABAN - MAZUKO	0	5	5	0	0	0	5	5	0	0	0	5	5	0	0	0	5	5	0	0	0	5	5	0	
			L-1015 MAZUKO - PUERTO MALDONADO	5	5	5	5	0	5	5	5	5	0	5	5	5	5	0	5	5	5	5	0	5	5	5	5	
2.02	Señalización de accesos peatonales a torres y/o postes	TORRE	L-6004 URUPATA - CHAHUALES	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	
			L-1014 SAN GABAN - MAZUKO	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	
			L-1015 MAZUKO - PUERTO MALDONADO	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	
			L-3302 QUENCORO - HUARO	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	
			L-6001 COMBAPATA - SICUANI	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6002 MACHUPICCHU - URUPATA	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6003 ESTR 16 - ANDAHUAYLAS	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	
			L-6005-1 ESTR 16 - PUNTO SECCIONAMIENTO	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	
			L-6005-2 PUNTO SECCIONAMIENTO - CHACAPUENTE	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	
			L-6005-3 PUNTO SECCIONAMIENTO - CHUQUIBAMBILLA	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	
			L-6005 6003 TAMBURCO - ESTR 16	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	
			L-6006-1 CACHIMAYO - DERIVACION	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	
			L-6006-2 DERIVACION - PISAC	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	
			L-6006-3 DERIVACION - URUBAMBA	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	
			L-6006-4 PISAC PAUCARTAMBO	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	
			L-6019 COMBAPATA - LLUSCO	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	
3.00 Estructuras																												
3.01	Reposición De Antiescalamiento	TORRE	L-6004 URUPATA - CHAHUALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
			L-1014 SAN GABAN - MAZUKO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-1015 MAZUKO - PUERTO MALDONADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-3302 QUENCORO - HUARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6001 COMBAPATA - SICUANI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6002 MACHUPICCHU - URUPATA	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	
			L-6003 ESTR 16 - ANDAHUAYLAS	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6005-1 ESTR 16 - PUNTO SECCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6005-2 PUNTO SECCIONAMIENTO - CHACAPUENTE	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6005-3 PUNTO SECCIONAMIENTO - CHUQUIBAMBILLA	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6005 6003 TAMBURCO - ESTR 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6006-1 CACHIMAYO - DERIVACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6006-2 DERIVACION - PISAC	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	
			L-6006-3 DERIVACION - URUBAMBA	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	
			L-6006-4 PISAC PAUCARTAMBO	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5			

[illegible]

[illegible]

3.16	Instalación de Retenidas en postes	TORRE	L-6003 ESTR 16 - ANDAHUAYLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			L-6005-1 ESTR 16 - PUNTO SECCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6005-2 PUNTO SECCIONAMIENTO - CHACAPUENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6005-3 PUNTO SECCIONAMIENTO - CHUQUIBAMBILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6005 6003 TAMBURCO - ESTR 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6006-1 CACHIMAYO - DERIVACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6006-2 DERIVACION - PISAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6006-3 DERIVACION - URUBAMBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6006-4 PISAC PAUCARTAMBO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6019 COMBAPATA - LLUSCO	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
4.00	Aisladores, Grapas De Anclaje y Pararrayos																																
4.01	Cambio De Aisladores Deteriorados-Suspension Selva	CADENA DE AISLADOR	L-6004 URRIPATA - CHAHUALES	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0		
			L-1014 SAN GABAN - MAZUKO	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	
			L-1015 MAZUKO - PUERTO MALDONADO	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	
4.02	Cambio De Aisladores Deteriorados-Anclaje Selva	CADENA DE AISLADOR	L-6004 URRIPATA - CHAHUALES	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
			L-1014 SAN GABAN - MAZUKO	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-1015 MAZUKO - PUERTO MALDONADO	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	
4.03	Cambio De Aisladores Deteriorados-Suspension Sierra	CADENA DE AISLADOR	L-3302 QUENCORO - HUARO	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0		
			L-6001 COMBAPATA - SICUANI	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	
			L-6002 MACHUPICCHU - URRIPATA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
			L-6003 ESTR 16 - ANDAHUAYLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6005-1 ESTR 16 - PUNTO SECCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
			L-6005-2 PUNTO SECCIONAMIENTO - CHACAPUENTE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
			L-6005-3 PUNTO SECCIONAMIENTO - CHUQUIBAMBILLA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
			L-6005 6003 TAMBURCO - ESTR 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6006-1 CACHIMAYO - DERIVACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6006-2 DERIVACION - PISAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
			L-6006-3 DERIVACION - URUBAMBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6006-4 PISAC PAUCARTAMBO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
			L-6019 COMBAPATA - LLUSCO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
			4.04	Cambio De Aisladores Deteriorados-Anclaje Sierra	CADENA DE AISLADOR	L-3302 QUENCORO - HUARO	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
L-6001 COMBAPATA - SICUANI	1	0				0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	
L-6002 MACHUPICCHU - URRIPATA	0	0				0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
L-6003 ESTR 16 - ANDAHUAYLAS	0	0				0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L-6005-1 ESTR 16 - PUNTO SECCIONAMIENTO	0	0				0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	
L-6005-2 PUNTO SECCIONAMIENTO - CHACAPUENTE	0	0				0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
L-6005-3 PUNTO SECCIONAMIENTO - CHUQUIBAMBILLA	0	0				0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
L-6005 6003 TAMBURCO - ESTR 16	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L-6006-1 CACHIMAYO - DERIVACION	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L-6006-2 DERIVACION - PISAC	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	
L-6006-3 DERIVACION - URUBAMBA	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
L-6006-4 PISAC PAUCARTAMBO	0	0				0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
L-6019 COMBAPATA - LLUSCO	0	0				0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
4.05	Limpieza De Aisladores	CADENA DE AISLADOR				L-6004 URRIPATA - CHAHUALES	0	0	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0
			L-1014 SAN GABAN - MAZUKO	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
			L-1015 MAZUKO - PUERTO MALDONADO	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0	10	0	0	
			L-3302 QUENCORO - HUARO	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
			L-6001 COMBAPATA - SICUANI	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	5	0	0	
			L-6002 MACHUPICCHU - URRIPATA	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6003 ESTR 16 - ANDAHUAYLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6005-1 ESTR 16 - PUNTO SECCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0	0	10	
			L-6005-2 PUNTO SECCIONAMIENTO - CHACAPUENTE	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0	0	10	
			L-6005-3 PUNTO SECCIONAMIENTO - CHUQUIBAMBILLA	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0	0	10	
			L-6005 6003 TAMBURCO - ESTR 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6006-1 CACHIMAYO - DERIVACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6006-2 DERIVACION - PISAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	
			L-6006-3 DERIVACION - URUBAMBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
L-6006-4 PISAC PAUCARTAMBO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1				
L-6019 COMBAPATA - LLUSCO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1				
			L-6004 URRIPATA - CHAHUALES	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-1014 SAN GABAN - MAZUKO	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
			L-1015 MAZUKO - PUERTO MALDONADO	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0																				

4.07	Instalacion De Pararrayos	PARARRAYO	L-3302 QUENCORO - HUARO	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	
			L-6001 COMBAPATA - SICUANI	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0
			L-6002 MACHUPICCHU - URPIPATA	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0
			L-6003 ESTR 16 - ANDAHUAYLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
			L-6005-1 ESTR 16 - PUNTO SECCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
			L-6005-2 PUNTO SECCIONAMIENTO - CHACAPUENTE	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
			L-6005-3 PUNTO SECCIONAMIENTO - CHUQUIBAMBILLA	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
			L-6005 6003 TAMBURCO - ESTR 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			L-6006-1 CACHIMAYO - DERIVACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			L-6006-2 DERIVACION - PISAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
			L-6006-3 DERIVACION - URUBAMBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
			L-6006-4 PISAC PAUCARTAMBO	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
			L-6019 COMBAPATA - LLUSCO	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
5.00	Conductor y Cable De Guarda																												
5.01	Reparacion De Conductor Deteriorado Mayor a 120mm2 Zona Selva	VANO-FASE	L-6004 URPIPATA - CHAHUARES	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
			L-1014 SAN GABAN - MAZUKO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
			L-1015 MAZUKO - PUERTO MALDONADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
5.02	Reparacion De Conductor Deteriorado Mayor a 120mm2 Zona Sierra	VANO-FASE	L-3302 QUENCORO - HUARO	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
			L-6001 COMBAPATA - SICUANI	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	
			L-6002 MACHUPICCHU - URPIPATA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
			L-6003 ESTR 16 - ANDAHUAYLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
			L-6005-1 ESTR 16 - PUNTO SECCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
			L-6005-2 PUNTO SECCIONAMIENTO - CHACAPUENTE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
			L-6005-3 PUNTO SECCIONAMIENTO - CHUQUIBAMBILLA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
			L-6005 6003 TAMBURCO - ESTR 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6006-1 CACHIMAYO - DERIVACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6006-2 DERIVACION - PISAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
			L-6006-3 DERIVACION - URUBAMBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			L-6006-4 PISAC PAUCARTAMBO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
			L-6019 COMBAPATA - LLUSCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
5.03	Reparacion De Conductor Caído Mayor a 120mm2 Zona Selva	VANO-FASE	L-6004 URPIPATA - CHAHUARES	ATENCION DE CONTINGENCIA										ATENCION DE CONTINGENCIA															
			L-1014 SAN GABAN - MAZUKO																										
			L-1015 MAZUKO - PUERTO MALDONADO																										
5.04	Reparacion De Conductor Caído Mayor a 120mm2 Zona Sierra	VANO-FASE	L-3302 QUENCORO - HUARO																										
			L-6001 COMBAPATA - SICUANI																										
			L-6002 MACHUPICCHU - URPIPATA																										
			L-6003 ESTR 16 - ANDAHUAYLAS																										
			L-6005-1 ESTR 16 - PUNTO SECCIONAMIENTO																										
			L-6005-2 PUNTO SECCIONAMIENTO - CHACAPUENTE																										
			L-6005-3 PUNTO SECCIONAMIENTO - CHUQUIBAMBILLA																										
			L-6005 6003 TAMBURCO - ESTR 16																										
			L-6006-1 CACHIMAYO - DERIVACION																										
			L-6006-2 DERIVACION - PISAC																										
			L-6006-3 DERIVACION - URUBAMBA																										
			L-6006-4 PISAC PAUCARTAMBO																										
			L-6019 COMBAPATA - LLUSCO																										
5.05	Tendido y/o Cambio De Conductor Mayor a 120mm2 Zona Selva	VANO-FASE	L-6004 URPIPATA - CHAHUARES	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
			L-1014 SAN GABAN - MAZUKO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
			L-1015 MAZUKO - PUERTO MALDONADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
5.06	Tendido y/o Cambio De Conductor Mayor a 120mm2 Zona Sierra	VANO-FASE	L-3302 QUENCORO - HUARO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
			L-6001 COMBAPATA - SICUANI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6002 MACHUPICCHU - URPIPATA	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	
			L-6003 ESTR 16 - ANDAHUAYLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
			L-6005-1 ESTR 16 - PUNTO SECCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6005-2 PUNTO SECCIONAMIENTO - CHACAPUENTE	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6005-3 PUNTO SECCIONAMIENTO - CHUQUIBAMBILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6005 6003 TAMBURCO - ESTR 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6006-1 CACHIMAYO - DERIVACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6006-2 DERIVACION - PISAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
			L-6006-3 DERIVACION - URUBAMBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
			L-6006-4 PISAC PAUCARTAMBO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			L-6019 COMBAPATA - LLUSCO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.07	Reflechado De Conductor Mayor a 120mm2 Zona Selva	VANO-FASE	L-6004 URPIPATA - CHAHUARES	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	
			L-1014 SAN GABAN - MAZUKO	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	
			L-1015 MAZUKO - PUERTO MALDONADO	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0
5.08	Reflechado De Conductor hasta a 120mm2 Zona sierra	VANO-FASE	L-3302 QUENCORO - HUARO	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	
			L-6001 COMBAPATA - SICUANI	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	
			L-6002 MACHUPICCHU - URPIPATA	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	
			L-6003 ESTR 16 - ANDAHUAYLAS	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
			L-6005-1 ESTR 16 - PUNTO SECCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	
			L-6005-2 PUNTO SECCIONAMIENTO - CHACAPUENTE	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	
			L-6005-3 PUNTO SECCIONAMIENTO - CHUQUIBAMBILLA	0	0	0																							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7.08	Limpeza De Faja De Servidumbre Zona Selva	HA	L-1015 MAZUKO - PUERTO MALDONADO	30	30	30	30	0	30	30	30	30	0	30	30	30	30	0	30	30	30	30	0	30	30	30				
7.07	Limpeza De Faja De Servidumbre Zona Sierra	HA	L-3302 QUENCORO - HUARO	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			
			L-6001 COMBAPATA - SICUANI	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0			
			L-6002 MACHUPICCHU - URPIPATA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0			
			L-6003 ESTR 16 - ANDAHUAYLAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			L-6005-1 ESTR 16 - PUNTO SECCIONAMIENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			L-6005-2 PUNTO SECCIONAMIENTO - CHACAPUENTE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			L-6005-3 PUNTO SECCIONAMIENTO - CHUQUIBAMBILLA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			L-6005 6003 TAMBURCO - ESTR 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			L-6006-1 CACHIMAYO - DERIVACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			L-6006-2 DERIVACION - PISAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			L-6006-3 DERIVACION - URUBAMBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			L-6006-4 PISAC PAUCARTAMBO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			L-6019 COMBAPATA - LLUSCO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
			7.08	Identificacion De Invacion De Servidumbre	VANO	L-6004 URPIPATA - CHAHUALES	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
L-1014 SAN GABAN - MAZUKO	0	0				0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L-1015 MAZUKO - PUERTO MALDONADO	0	0				0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L-3302 QUENCORO - HUARO	0	1				0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0		
L-6001 COMBAPATA - SICUANI	0	0				0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1			
L-6002 MACHUPICCHU - URPIPATA	0	0				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0			
L-6003 ESTR 16 - ANDAHUAYLAS	1	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L-6005-1 ESTR 16 - PUNTO SECCIONAMIENTO	1	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L-6005-2 PUNTO SECCIONAMIENTO - CHACAPUENTE	1	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L-6005-3 PUNTO SECCIONAMIENTO - CHUQUIBAMBILLA	1	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L-6005 6003 TAMBURCO - ESTR 16	1	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L-6006-1 CACHIMAYO - DERIVACION	0	0				0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0			
L-6006-2 DERIVACION - PISAC	0	0				0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0			
L-6006-3 DERIVACION - URUBAMBA	0	0				0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0			
L-6006-4 PISAC PAUCARTAMBO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0						
L-6019 COMBAPATA - LLUSCO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0						
8.00	Mejoramiento De Taludes																													
8.01	Instalacion De Trinchos De Madera y/o estructuras metalicas	M	L-6004 URPIPATA - CHAHUALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			L-1014 SAN GABAN - MAZUKO	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0		
			L-1015 MAZUKO - PUERTO MALDONADO	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0		
			L-3302 QUENCORO - HUARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			L-6001 COMBAPATA - SICUANI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			L-6002 MACHUPICCHU - URPIPATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			L-6003 ESTR 16 - ANDAHUAYLAS	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			L-6005-1 ESTR 16 - PUNTO SECCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			L-6005-2 PUNTO SECCIONAMIENTO - CHACAPUENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			L-6005-3 PUNTO SECCIONAMIENTO - CHUQUIBAMBILLA	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			L-6005 6003 TAMBURCO - ESTR 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			L-6006-1 CACHIMAYO - DERIVACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			L-6006-2 DERIVACION - PISAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			L-6006-3 DERIVACION - URUBAMBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L-6006-4 PISAC PAUCARTAMBO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
L-6019 COMBAPATA - LLUSCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8.02	Instalacion de Lonas de PVC	M2	L-6004 URPIPATA - CHAHUALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			L-1014 SAN GABAN - MAZUKO	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0			
			L-1015 MAZUKO - PUERTO MALDONADO	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0		
			L-3302 QUENCORO - HUARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			L-6001 COMBAPATA - SICUANI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			L-6002 MACHUPICCHU - URPIPATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			L-6003 ESTR 16 - ANDAHUAYLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			L-6005-1 ESTR 16 - PUNTO SECCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			L-6005-2 PUNTO SECCIONAMIENTO - CHACAPUENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			L-6005-3 PUNTO SECCIONAMIENTO - CHUQUIBAMBILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			L-6005 6003 TAMBURCO - ESTR 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			L-6006-1 CACHIMAYO - DERIVACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			L-6006-2 DERIVACION - PISAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			L-6006-3 DERIVACION - URUBAMBA	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L-6006-4 PISAC PAUCARTAMBO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
L-6019 COMBAPATA - LLUSCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8.03	Instalacion De Muros De Piedra	M3	L-6004 URPIPATA - CHAHUALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																

9.06	Limpieza de subestación de 60/22.9/10-13.2 KV	SET		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0		
9.07	Limpieza de subestación de 33/22.9/10 KV	SET		2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	0	0	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	0	0	
9.08	Limpieza de celda 60 o 138KV	CELDA		1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
9.09	Pintado de señalización de patio de llaves de 138/22.9/10 KV	SET		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
9.10	Pintado de señalización de patio de llaves de 60/22.9/10-13.2 Kv	SET		1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
9.11	Pintado de señalización de patio de llaves de 33/22.9/10 kV	SET		0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	
9.12	Pintado de celda 60 o 138 KV	CELDA		1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
9.13	Pintado de fachada de subestaciones y edificaciones zona sierra	M2		1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	2000	0	0	0	1000	0	0	0	2000	0	0	2000
9.14	Pintado de fachada de subestaciones y edificaciones zona selva	M2		0	0	0	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	
9.15	Inspección de Subestaciones	SET		4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	
9.16	Aumento de Grava en Patio de llaves	M3		30	30	0	0	15	15	30	0	0	15	30	15	0	0	15	30	15	0	0	15	30	0	0	15	
9.17	Resane de fisuras de edificaciones en Subestaciones.	M2		0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	
10.00	Actividades De Contingencia o Improvisos																											
10.01	Atencion De Emergencias o Improvisos	UBS		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	

Nota : Si hubieran actividades no indicadas, estas serán a necesidad del área usuaria .