



PERÚ

Ministerio
Del Interior

Policía Nacional
Del Perú

U.E. 028 II DIRTEPOL
CHICLAYO

86

PANEL FOTOGRAFICO


PROYECTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COMISARÍA SECTORIAL BAGUA GRANDE, DISTRITO DE BAGUA GRANDE – PROVINCIA DE UTCUBAMBA – REGIÓN AMAZONAS"

FOTOS DEL ESTADO ACTUAL



IMAGENES: Se observa el techo y/o cobertura interior existente en mal estado de conservación donde se generan goteras producto de las intensas lluvias en el techo del Complejo Policial que se generan por el factor climático de la zona, se propone mejorar la cobertura para su mejor funcionamiento, el cual ha sido solicitados por el área usuaria.


ARQUITECTO C.A.P. N° 16998



[Handwritten signature]
ARQUITECTO C.A.F. Nº 16988

IMAGENES: Se observa el muro de triplay y puerta contra placada que se encuentra en mal estado de conservación, se propone desarrollar un mejor ambiente del dormitorio, así mismo los baños sean usados de manera común y mejorar el funcionamiento, el cual ha sido solicitados por el área usuaria.





IMAGENES: Se observa en los ambientes interiores del techo y/o cobertura existente en mal estado de conservación producto de las intensas lluvias en el techo, se propone mejorar y cambiar la cobertura así mismo las luminarias para su mejor funcionamiento, el cual ha sido solicitados por el área usuaria.

[Signature]
ARQUITECTO C.A.P. Nº 16998





IMAGENES: Se observa en los ambientes exteriores del techo y cobertura existente en mal estado de conservación producto de las intensas lluvias en el techo, se propone mejorar y cambiar la cobertura así mismo las luminarias para su mejor funcionamiento, el cual ha sido solicitados por el área usuaria.



PERÚ


Ministerio
Del Interior

Policía Nacional
Del Perú

U.E. 028 II DIRTEPOL
CHICLAYO



ARQUITECTO C.A.P. N° 10558
Playa



IMAGENES: Se observa en área de escalera que nace desde el primer nivel hacia el segundo nivel el pasamano de madera y las cantoneras en las graderías se encuentran en mal estado de conservación y peligro, se propone mejorar la funcionalidad del mismo, el cual ha sido solicitados por el área usuaria.





IMAGENES: Se observa las puertas existentes ubicadas en los extremos (ambos lados) se encuentran en mal estado de conservación por el paso del tiempo, se propone desmontaje y cambio total para mejorar la funcionalidad del mismo, el cual ha sido solicitados por el área usuaria.

[Signature]
ARQUITECTO C.A.P. N° 16998