



PANEL FOTOGRÁFICO



IMAGEN 01- 02: En las imágenes se muestra el centro de salud Tupac Amaru, donde se aprecia claramente el estado actual de la infraestructura.



IMAGEN 03- 04: En las imágenes se muestra el muro prefabricado con deficiencias, donde requiere cambio urgente y está ubicado en el área de TBC.



IMAGEN 05 - 06: En las imágenes se aprecian las capas de puerta para cambio y que está ubicado al costado de TBC.



IMAGEN 07 - 08: En las imágenes se muestra el estado actual de los lavaderos ubicados en el área de Laboratorio



IMAGEN 09 - 10: En las fotos se muestran los tomacorrientes que requieren cambio.





IMAGEN 11: Puertas de los servicios higiénicos del segundo piso donde requiere cambio de las mismas.



Medicina 3
Lavatorio y agua

IMAGEN 12- 13: En la imagen se evidencia el deterioro de las instalaciones de desagüe, lo que provoca filtraciones y escurrimientos de agua, afectando el correcto funcionamiento.



IMAGEN 14: Condición actual del tercer nivel de la estructura



IMAGEN 15: En la imagen se observan dos tanques de almacenamiento de agua, de los cuales uno se encuentra fuera de servicio. Por ello, se recomienda su desmontaje y retiro.



IMAGEN 16: En la foto se muestra el punto de salida de energía para el tercer nivel.



IMAGEN 17 - 18: En la foto donde se va a continuar con el tragaluz.



IMAGEN 19: Se observa la condición actual de la escalera en el primer nivel, evidenciando el desgaste de las cantoneras, por lo que se recomienda su reemplazo para garantizar la seguridad y durabilidad de la estructura.



IMAGEN 20: Se evidencia la rotura del vidrio de la luna, por lo que se requiere su reemplazo para prevenir riesgos de accidentes y garantizar la seguridad del ambiente.



IMAGEN 21: En la imagen se evidencian los servicios higiénicos del primer nivel, donde es necesario el reemplazo de las puertas para optimizar su operatividad y garantizar mejores condiciones de uso.



IMAGEN 22: Se observa el área de archivo, la cual no cuenta con columnas ni una estructura adecuada para garantizar su estabilidad. Por lo tanto, se recomienda su demolición para evitar riesgos estructurales.



IMAGEN 23: En la figura se evidencia el deterioro de la caja de válvulas.



IMAGEN 24: Se observa la zona de vereda en mal estado, presentando deterioro que afecta su funcionalidad y seguridad. Por ello, se recomienda su demolición y posterior rehabilitación.



IMAGEN 25: En la imagen se evidencia la ausencia de tarrajeo en la parte superior de la pared, lo que expone la superficie a deterioro y requiere su ejecución para garantizar protección.



IMAGEN 26: Se observa el estado actual del piso, evidenciando desgaste y posibles irregularidades.



IMAGEN 27: Se observan los baños del segundo nivel, los cuales se encuentran fuera de uso debido al mal funcionamiento de la red de desagüe, requiriendo una intervención para su rehabilitación y correcto funcionamiento.



IMAGEN 28: Se requiere la mejora del mobiliario fijo del mostrador de farmacia para optimizar su funcionalidad



IMAGEN 29: La mesada de Tópico no cumple con las dimensiones requeridas, por lo que se recomienda su adecuación para garantizar funcionalidad



IMAGEN 30: Se observa una falsa columna en el área de farmacia, la cual presenta un daño estructural significativo.