


PLANOS CONSTRUCTIVOS Y DETALLES DE VENTANAS Y PUERTAS


ENSAMBLAJE




VENTANA CORREDIZA TIPO 1
VISTA HORIZONTAL
ESC:1/2




ENSAMBLAJE



VENTANA CORREDIZA TIPO 1
VISTA HORIZONTAL
ESC:1/2




VENTANA CORREDIZA TIPO 2
VISTA HORIZONTAL
ESC:1/2






GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB-GERENCIA DE OBRAS


META 011: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑAÑOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR - AYACUCHO"




ACCESORIOS




TUBO DE ALUMINIO E=1.8MM
ESC: 1/2




DOBLE RIEL SUPERIOR - 2501
ESC: 1/2




DOBLE RIEL INFERIOR - 2502
ESC: 1/2




CABEZAL - 2504
ESC: 1/2




TRASLAPO - 2507
ESC: 1/2




ZOCALO - 2505
ESC: 1/2



JAMBA - 2509
ESC: 1/2







PARANTE - 2510
ESC: 1/2





ADAPTADOR HOJA - 2521
ESC: 1/2

DETALLE PUERTA DE VIDRIO Y MAMPARA




 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SUB-GERENCIA DE OBRAS	
D-07	







GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB-GERENCIA DE OBRAS


META 011: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑAÑOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR - AYACUCHO"







PLANTA P-2



P- 2
1 UND.

- Puerta de vidrio templado de 10 mm
- Cerradura de 3 golpes con tirador de bronce.
- sobreluz de vidrio templado de 10 mm (parte superior).
- Freno hidráulico alto tránsito

ESC: 1/25




GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB-GERENCIA DE OBRAS

META 011: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑAÑOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR - AYACUCHO"



FRENO HIDRAULICO
VISTA HORIZONTAL
ESC:1/2



FRENO HIDRAULICO
ELEVACION
ESC:1/2