



EXPEDIENTE TÉCNICO: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN, CIUDAD DE LAMAS (FILIAL F03L01), DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS, REGIÓN DE SAN MARTIN"

---



## 8. PLANOS

# JR. REYNALDO BARTRA DIAZ C-10



  
**ZOILITA CORTEZ RAMIREZ**  
 INGENIERA CIVIL  
 CIP N° 298643

|  |  |   |                   |
|--|--|---|-------------------|
| SERVICIO :<br>"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN, CIUDAD DE LAMAS (FILIAL F03L01), DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS, REGIÓN DE SAN MARTIN" |  |   | CODIGO:<br>F03L01 |
|  |  |   | LAMINA:           |
| PROPIETARIO:<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN   |  | UBICACIÓN:<br>DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS, SAN MARTÍN     |                   |
| PROF. RESPONSABLE:   |  | PLANO: ARQUITECTURA EXISTENTE - ESCUELA DE TURISMO<br>PLANO GENERAL |                   |
|  |  | DIBUJO CAD:   | FECHA: ENERO 2025 |
|  |  | ESCALA: INDICADA  |                   |
|  |  | PG01-ET   |                   |




| CUADRO DE VANOS |       |      |          |        |          |  |
|-----------------|-------|------|----------|--------|----------|--|
| PUERTAS         |       |      |          |        |          |  |
| TIPO            | ANCHO | ALTO | ALFEIZAR | DINTEL | CANTIDAD | OBSERVACIONES  |
| P1              | 1.25  | 2.10 | —        |        | 02       | APANELADO MAD. TORNILLO Ó SIMILAR 90°                  |
| P2              | 0.80  | 2.10 | —        |        | 04       | APANELADO MAD. TORNILLO Ó SIMILAR 90°                  |
| VENTANAS        |       |      |          |        |          |  |
| V1              | 3.03  | 0.70 | 1.85     | ALTA   | 01       | VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM CON MARCO DE MADERA |
| V2              | 2.00  | 0.70 | 1.85     | ALTA   | 06       | VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM CON MARCO DE MADERA |
| V3              | 1.25  | 0.45 | 2.10     | ALTA   | 02       | VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM CON MARCO DE MADERA |
| V4              | 1.20  | 1.35 | 1.20     | BAJA   | 02       | VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM CON MARCO DE MADERA |
| V5              | 1.80  | 1.35 | 1.20     | BAJA   | 04       | VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM CON MARCO DE MADERA |
| V6              | 2.00  | 1.35 | 1.20     | BAJA   | 01       | VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM CON MARCO DE MADERA |
| V7              | 2.50  | 1.35 | 1.20     | BAJA   | 02       | VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM CON MARCO DE MADERA |

|  |   |
|--|---|
| SERVICIO :<br>"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN, CIUDAD DE LAMAS (FILIAL F03L01), DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS, REGIÓN DE SAN MARTÍN" |   |
| PROPIETARIO:<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN   | UBICACIÓN:<br>JR. REYNALDO BARTRA N° 1140, BARRIO QUILLOACHPA, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS, REGIÓN SAN MARTÍN |
| PROF. RESPONSABLE:   | PLANO:<br>ARQUITECTURA EXISTENTE - ESCUELA DE TURISMO PARTE 1   |
| DIBUJO CAD:  | FECHA:<br>ENERO 2025  |
|  | ESCALA:<br>INDICADA   |


CODIGO:  
F03L01

LAMINA:  
A01-  
ET




DISTRIBUCION BLOQUE B - AULAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS  
ESC:1/50

| CUADRO DE VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS |       |      |          |        |          |   |
|---------------------------------------|-------|------|----------|--------|----------|---|
| PUERTAS                               |       |      |          |        |          |   |
| TIPO                                  | ANCHO | ALTO | ALFEIZAR | DINTEL | CANTIDAD | OBSERVACIONES   |
| P1                                    | 0.90  | 2.10 | -        |        | 07       | APANELADO MDO. CEDRO 90°                              |
| P2                                    | 2.00  | 2.10 | -        |        | 01       | APANELADO MDO. CEDRO 90°                              |
| P3                                    | 1.00  | 2.10 | -        |        | 04       | APANELADO MDO. CEDRO 90°                              |
| P4                                    | 0.70  | 2.10 | -        |        | 05       | APANELADO MDO. CEDRO 90°                              |
| P5                                    | 0.95  | 2.10 | -        |        | 01       | APANELADO MDO. CEDRO 90°                              |
| VENTANAS                              |       |      |          |        |          |   |
| V1                                    | 1.50  | 0.70 | 2.10     | ALTA   | 04       | VENTANAS DE VIDRO TEMPLADO DE 6MM CON MARCO DE MADERA |
| V2                                    | 2.00  | 0.70 | 2.10     | ALTA   | 03       | VENTANAS DE VIDRO TEMPLADO DE 6MM CON MARCO DE MADERA |
| V3                                    | 1.34  | 1.80 | 1.20     | BAJA   | 02       | VENTANAS DE VIDRO TEMPLADO DE 6MM CON MARCO DE MADERA |
| V4                                    | 1.00  | 0.70 | 2.10     | BAJA   | 02       | VENTANAS DE VIDRO TEMPLADO DE 6MM CON MARCO DE MADERA |
| V5                                    | 2.65  | 0.70 | 2.10     | ALTA   | 02       | VENTANAS DE VIDRO TEMPLADO DE 6MM CON MARCO DE MADERA |




|  |  |   |                     |
|--|--|---|---------------------|
| SERVICIO :<br>"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN, CIUDAD DE LAMAS (FILIAL F03L01), DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS, REGIÓN DE SAN MARTIN" |  | CODIGO:<br>F03L01   |                     |
| PROPIETARIO:<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN   |  | UBICACIÓN:<br>Jr. REYNALDO BARTRA N° 1140, BARRIO QUILLOACHPA, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS, REGIÓN SAN MARTIN |                     |
| PROF. RESPONSABLE:   |  | PLANO:<br>ARQUITECTURA EXISTENTE - ESCUELA DE TURISMO PARTE 2   |                     |
| DIBUJO CAD:  |  | FECHA:<br>ENERO 2025  | ESCALA:<br>INDICADA |

A02-  
ET



## DISTRIBUCION COMEDOR - PRIMER NIVEL

ESC: 1/75



### CUADRO DE VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS

#### PUERTAS

| TIPO | ANCHO | ALTO | ALFEIZAR | DINTEL | CANTIDAD | OBSERVACIONES             |
|------|-------|------|----------|--------|----------|---------------------------|
| P1   | 0.70  | 2.10 | -        | -      | 07       | APANELADO MDO. CEDRO 90°  |
| P2   | 0.90  | 2.10 | -        | -      | 02       | APANELADO MDO. CEDRO 90°  |
| P3   | 1.00  | 2.10 | -        | -      | 03       | APANELADO MDO. CEDRO 180° |
| P4   | 0.80  | 2.10 | -        | -      | 02       | APANELADO MDO. CEDRO 90°  |

#### VENTANAS

|     |      |      |      |      |    |  |
|-----|------|------|------|------|----|--|
| V1  | 1.00 | 0.85 | 1.90 | ALTA | 03 | VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM CON MARCO DE MADERA |
| V2  | 0.55 | 0.85 | 1.90 | ALTA | 01 | VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM CON MARCO DE MADERA |
| V3  | 1.39 | 1.75 | 1.00 | BAJA | 03 | VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM CON MARCO DE MADERA |
| V4  | 1.27 | 1.75 | 1.00 | BAJA | 12 | VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM CON MARCO DE MADERA |
| V5  | 1.45 | 0.65 | 2.10 | ALTA | 01 | VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM CON MARCO DE MADERA |
| V6  | 1.44 | 0.65 | 2.10 | ALTA | 01 | VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM CON MARCO DE MADERA |
| V7  | 0.80 | 0.65 | 2.10 | ALTA | 01 | VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM CON MARCO DE MADERA |
| V8  | 2.04 | 0.65 | 2.10 | ALTA | 01 | VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM CON MARCO DE MADERA |
| V9  | 0.90 | 0.65 | 2.10 | ALTA | 02 | VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM CON MARCO DE MADERA |
| V10 | 1.00 | 0.65 | 2.10 | ALTA | 05 | VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM CON MARCO DE MADERA |
| V11 | 0.70 | 0.65 | 2.10 | ALTA | 01 | VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM CON MARCO DE MADERA |
| V12 | 1.39 | 0.65 | 2.10 | ALTA | 02 | VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM CON MARCO DE MADERA |

#### SERVICIO :

"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN, CIUDAD DE LAMAS (FILIAL F03L01), DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS, REGIÓN DE SAN MARTIN"

#### CODIGO:

F03L01

#### LAMINA:

A03-  
ET

#### PROPIETARIO:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

#### UBICACIÓN:

Jr. REYNALDO BARTRA N° 1140, BARRIO QUILLOACHPA, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS, REGIÓN SAN MARTIN

#### PROF. RESPONSABLE:

#### PLANO:

ARQUITECTURA EXISTENTE - ESCUELA DE TURISMO PARTE 3


#### DIBUJO CAD:

#### FECHA:


ENERO 2025

#### ESCALA:

INDICADA




| CUADRO DE VANOS 1º PISO |       |        |         |             |
|-------------------------|-------|--------|---------|-------------|
| TIPO                    | ANCHO | ALTURA | ALFEIZ. | Nº DE VECES |
| P-1                     | 1.500 | 2.10   | -       | 03          |
| V-01                    | 4.120 | 2.30   | 1.20    | 04          |
| V-02                    | 4.140 | 2.30   | 1.20    | 01          |
| V-03                    | 4.120 | 1.40   | 2.10    | 04          |
| V-04                    | 4.140 | 1.40   | 2.10    | 01          |



|  |  |   |
|--|--|---|
| SERVICIO :<br>"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN, CIUDAD DE LAMAS (FILIAL F03L01), DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS, REGIÓN DE SAN MARTIN" |  | CODIGO:<br>F03L01   |
| PROPIETARIO:<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN   |  | UBICACIÓN:<br>Jr. REYNALDO BARTRA N° 1140, BARRIO QUILLOACHPA, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS, REGIÓN SAN MARTÍN |
| PROF. RESPONSABLE:   |  | PLANO:<br>ARQUITECTURA EXISTENTE - ESCUELA DE TURISMO PARTE 4   |
| DIBUJO CAD:  |  | FECHA:<br>ENERO 2025  |
|  |  | ESCALA:<br>INDICADA   |


A04-ET





PLANTA DE LOSA DEPORTIVA


ESC. 1:75



CORTE TRANSVERSAL - LOSA DEPORTIVA

ESC. 1/75


ACABADO DE CEMENTO  
FROTACHADO Y BRUNADO



BASE GRANULAR  
COMPACTACION:  
100% P.M.


LOSA: CONCRETO SIMPLE  
F'C=175 KG/CM2

01 DETALLE TIPICO DE ENCUENTRO  
LOSA Y JARDIN  
ESC. 1/7.5




DETALLE PAÑO INTERNO

ESC. 1:50



RELOJE  
LOSA MULTITILE



PLANO LLAVE

|   |  |   |
|---|--|---|
| SERVICIO:<br>"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO DE<br>LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN, CIUDAD DE LAMAS (FILIAL F03L01), DISTRITO DE<br>LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS, REGIÓN DE SAN MARTÍN" |  | CODIGO:<br>F03L01   |
| PROPIETARIO:<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN  |  | LAMINA:<br>A06-<br>ET   |
| PROF. RESPONSABLE:  |  | UBICACIÓN:<br>JR. REYNALDO BARTHA N° 1140, BARRIO QUILLOACHPA, DISTRITO<br>DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS, REGIÓN DE SAN MARTÍN |
| DIBUJO CAD:   |  | PLANO:<br>ARQUITECTURA EXISTENTE - ESCUELA DE TURISMO<br>PARTE 6  |
| FECHA:<br>ENERO 2025  |  | ESCALA:<br>INDICADA   |



