

**PANEL FOTOGRÁFICO DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO A  
FAVOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°6088 ROSA DE SANTA MARÍA Cod. Local 300739  
DISTRITO DE CIENEGUILLA – LIMA – LIMA**



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
PRONIED  
UNIDAD GERENCIAL DE MANTENIMIENTO  
MARZO - 2025**



Imagen N° 1 Vista del ingreso principal a la institución educativa



Imagen N° 2 Vista de pabellón de aulas de dos niveles al interior de la IE.

|                                      |                   |  |
|--------------------------------------|-------------------|--|
| UNIDAD GERENCIAL DE<br>MANTENIMIENTO | PANEL FOTOGRÁFICO | <br>ED RENZO CASTILLO LEON<br>Ingeniero Civil<br>CIP N° 233944 <br>FREDDY M. LEÓ<br>Ingeniero Civil<br>CIP N° 233944 |
|--------------------------------------|-------------------|--|



Imagen N° 3 Cobertura metálica con falta de mantenimiento ubicado sobre el segundo nivel del pabellón de aulas de dos niveles



Imagen N° 4 Vista del pasadizo de ingreso y pabellones de aulas existentes contiguos al ingreso principal

|                                      |                   |   |
|--------------------------------------|-------------------|---|
| UNIDAD GERENCIAL DE<br>MANTENIMIENTO | PANEL FOTOGRÁFICO | <br>EDRENZO CASTILLO LEON<br>Ingeniero Civil<br>CIP: N° 233944 <br>FREDDY M. LEODORA VASQUEZ<br>Ingeniero Civil<br>CIP: N° 233944 |
|--------------------------------------|-------------------|---|





Imagen N° 5 Vista de baños del patio



Imagen N° 6 Vista interior de los servicios higiénicos del patio

|                                      |                   |  |
|--------------------------------------|-------------------|--|
| UNIDAD GERENCIAL DE<br>MANTENIMIENTO | PANEL FOTOGRÁFICO | <br>ED RENZO CASTILLO LEÓN<br>Ingeniero Civil<br>CIP N° 233944 <br>FREDDY M. LEÓ<br>INGENIERO / CIP N° 18815<br><small>Asesorado por el N° 155 del P. N. - 01/2015</small> |
|--------------------------------------|-------------------|--|



Imagen N° 7 Vista general de la losa recreativa al interior de la institución educativa



Imagen N° 8 Vista exterior de los servicios higiénicos del primer nivel ubicados en el pabellón de aulas

|                                      |                   |  |
|--------------------------------------|-------------------|--|
| UNIDAD GERENCIAL DE<br>MANTENIMIENTO | PANEL FOTOGRÁFICO | <br>ED RENZO CASTILLO LEÓN<br>Ingeniero Civil<br>CIP N° 233942 <br>FREDDY M. LEODORA VIQUE<br>Ingeniero Civil<br>CIP N° 233942 |
|--------------------------------------|-------------------|--|



Imagen N° 9 Vista interior del estado de los urinarios de los SS.HH del primer nivel



Imagen N° 10 Vista exterior de los servicios higiénicos del segundo nivel en el pabellón de aulas

|                                      |                   |  |
|--------------------------------------|-------------------|--|
| UNIDAD GERENCIAL DE<br>MANTENIMIENTO | PANEL FOTOGRÁFICO | <br>EDRENZO CASTILLO LEÓN<br>Ingeniero Civil<br>CIP: N° 233942 <br>FREDDY M. LEÓREA VIQUE<br>Ingeniero Civil<br>CIP: N° 233942 |
|--------------------------------------|-------------------|--|





Imagen N° 11 Falta de mantenimiento en techos de los servicios higiénicos del segundo nivel del pabellón de aulas



Imagen N° 12 Inodoros en desuso al interior de los SS.HH del segundo nivel en el pabellón de aulas

|                                      |                   |   |
|--------------------------------------|-------------------|---|
| UNIDAD GERENCIAL DE<br>MANTENIMIENTO | PANEL FOTOGRÁFICO | <br>EDRENZO CASTILLO LEON<br>Ingeniero Civil<br>CIP N° 233944 <br>FREDDY M. LEODORA VASQUEZ<br>Ingeniero Civil<br>CIP N° 233944 |
|--------------------------------------|-------------------|---|