

VENTANA VA-01


Escala 1/25
(2.23 X 0.85)
CARPINTERIA METALICA - CELOSIA
ANGULO + PLATINA DE Fe LAC

VENTANA VA-02

Escala 1/25
(1.82 X 0.85)
CARPINTERIA METALICA - CELOSIA
ANGULO + PLATINA DE Fe LAC

VENTANA VA-03

Escala 1/25
(1.70 X 0.85)
CARPINTERIA METALICA - CELOSIA
ANGULO + PLATINA DE Fe LAC



VENTANA VA-04


Escala 1/25
(2.23 X 0.45)
CARPINTERIA METALICA - CELOSIA
ANGULO + PLATINA DE Fe LAC

VENTANA VA-05

Escala 1/25
(1.82 X 0.45)
CARPINTERIA METALICA - CELOSIA
ANGULO + PLATINA DE Fe LAC

VENTANA VA-06

Escala 1/25
(1.70 X 0.45)
CARPINTERIA METALICA - CELOSIA
ANGULO + PLATINA DE Fe LAC




VENTANA VA-07

Escala 1/25
(De acuerdo al plano)
CARPINTERIA METALICA - CELOSIA
ANGULO + PLATINA DE Fe LAC


VENTANA VA-08

Escala 1/25
(De acuerdo al plano)
CARPINTERIA METALICA - CELOSIA
ANGULO + PLATINA DE Fe LAC




DETALLE "X"

Escala 1/25




DETALLE ISOMETRICO CELOSIA

Escala 1/25



CORTE HORIZONTAL (Vh21 / Vh22 / Vh23)

CELOSIA METALICA Escala 1/25




CORTE VERTICAL (Vv21 / Vv22 / Vv23)

CELOSIA METALICA Escala 1/25

LEYENDA

PLANO CLAVE:



SERVICIO :
"SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 6088 ROSA DE SANTA MARIA , COD LOCAL 300739 , UBICADA EN EL DISTRITO DE CIENEGUILLA , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA."

DIRECCIÓN : AV. SAN MARTIN S/N
DISTRITO : CIENEGUILLA
PROVINCIA : LIMA
DEPARTAMENTO : LIMA

PROFESIONALES RESPONSABLES:
ING. ED RENZO CASTILLO LEON
CIP 233994
ARQ. FREDY MIGUEL LEDESMA QUISPE
CAP 11871

ED RENZO CASTILLO LEON
Ingeniero Civil
CIP N° 233994
FREDY MIGUEL LEDESMA QUISPE
ARQUITECTO / CAP N° 11873
Ingeniero de Edificación N° 355 Pto. Pisco - 01 Sombra

INSTITUCION EDUCATIVA:
I.E.I. N° 6088 ROSA DE SANTA MARIA
CODIGO DE LOCAL 300739

PLANO:
ARQUITECTURA
MÓDULO DE SS.HH PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

LÁMINA:
SHD - 04

ESCALA: INDICADA
FECHA: MARZO -2025