

## REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-69-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA DE PROTECCION RIP-RAP DE LA LINEA DE CONDUCCION SAN BARTOLO EN EL CRUCE DEL RIO LURIN

Nro. Item : 1

Descripción del Item: SERVICIO DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA DE PROTECCION RIP-RAP DE LA LINEA DE CONDUCCION SAN

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
CONSORCIO SV	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO SERVICIO LURIN	Valido	Admitida	100.0	Calificada
INCOPER CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO SAN JOSE	Valido	Admitida	100.0	Calificada
FK & JJ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Valido	Admitida	100.0	Calificada
A1 INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO SAN BARTOLO	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO ENROCADO LURIN	Valido	Admitida	100.0	Calificada
A Y BE INGENIEROS S.A.C.	Valido	Admitida	100.0	Calificada