



ESTADO ACTUAL DEL PISO - ZONA 02 ESC.:S/E

NOTA : El proveedor realizara la visita para definir la cantidad de modelos de baldosas que componen cada diseño de piso a intervenir



(A) – SUBSIDENCIA DE PISO
HUNDIMIENTO DE LA SUPERFICIE



(D) – FUERTE AFECTACION DE
HUMEDAD EN MUROS

TIPO DE DISEÑO PISOS EXISTENTES



PISO TIPO P02

TIPO DE DAÑOS PRESENTADOS

- (A) – SUBSIDENCIA DE PISO
- (B) – MATERIAL DAÑADO
- (C) – FALTA DE MANTENIMIENTO
- (D) – FUERTE AFECTACION HUMEDAD



SERVICIO "MANTENIMIENTO Y RESTITUCION DE LOS PISOS Y BAÑOS DEL PABELLON N° 25- ADMINISTRACION DEL HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA"			
UBICACIÓN	MANTENIMIENTO Y RESTITUCION DE PISOS Y BAÑOS DEL PABELLON N° 25- ADMINISTRACION	FECHA	JUL 2023
PROYECTO	MANTENIMIENTO ZONA 02	ENTIDAD	"HVLH - MINSA"
PLANO	PLANTA DE ZONA 2 ESTADO ACTUAL	UBICACION	ZONA 02
RESP.	ARQ. LILIANA GERRALDINO C	RESP.	ARQ. EL SEBASTIAN N° 800 MAGDALENA DEL MAR, LIMA - PERU
ESCALA	1/50	A-02	