

PROYECTO ESPECIAL LEGADO JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS

Av. Primero de mayo S/N, Villa El Salvador

07 de setiembre de 2023



Empresa: PROYECTO ESPECIAL LEGADO JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS (JUEGOS BOLIVARIANOS)

Ubicación: Av. Primero de mayo S/N, Villa El Salvador, Lima, CP 15829 Perú.

Coordenadas GPS: Latitud 12°11'59.6"S / Longitud 76°57'29.0"W

Entrevistados: Sofía Velásquez – Representante de patrimonio

Preparado por: Ian Sinarahua Ibáñez, Inspector de riesgos, Prever inspecciones

Fecha de Inspección: 07 de setiembre de 2023

Sumas Aseguradas:

Construcciones	No provista
Máquinas y Equipos	No provista
Stock/Mercaderías	No provista
Suma Total Declarada para Daños Materiales	No Provista
Pérdida de beneficios por interrupción explotación	No provista
Suma Total Declarada	No Provista

Revisión interna	Fecha	Revisor	Observaciones
Versión A		Nombre	
		Nombre	
Control de versiones	Fecha	Autor	Detalle
Versión 1.0	05/01/2017	V. Saravia	Reporte original.
Versión 2.0	28/02/2020	I.Battiman	Agregado de R.C.



Eximición de responsabilidades

Este reporte y sus recomendaciones están basados en las condiciones observadas durante la inspección, en la información provista por el Cliente durante nuestra visita a sus instalaciones y en la información que nos fue suministrada por fuentes que Aon considera confiables.

Las condiciones del establecimiento visitado pueden haber cambiado desde nuestra visita y/o durante la redacción de este reporte, y el lector debe tomar en cuenta estos hechos en la toma de sus decisiones.

Este reporte no es y no intenta ser taxativo o concluyente, abarcando todos los peligros o los riesgos potenciales, y no intenta garantizar el cumplimiento de leyes nacionales, provinciales, distritales o según correspondiera, códigos, ordenanzas, regulaciones, reglamentos u otro estándar; como de ninguna forma su redacción y envío a los aseguradores liberan a usted de su obligación de presentar en forma honesta y completa todos los hechos a sus aseguradores. El propósito de este reporte es de asistirlo en su evaluación y manejo del riesgo. Si usted dudara acerca de si una instalación, equipo, hecho o práctica operativa debieran ser comunicadas a sus aseguradores, usted debe comunicarse inmediatamente con su agente de seguros, en la medida de lo posible antes de la firma del contrato de seguro.

Diego Usseglio
Por y en nombre de Aon Risk Perú
Global Risk Consulting

Cláusula de confidencialidad

La información contenida en este documento es confidencial tanto a Aon Perú como a PROYECTO ESPECIAL LEGADO JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS y fue generada con el único propósito de facilitar la suscripción del programa de seguros de PROYECTO ESPECIAL LEGADO JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS. Los contenidos de este documento no pueden ser reproducidos o compartidos con terceras partes sin la aprobación previa por escrito de Aon Perú y Aon Perú deslinda cualquier responsabilidad con respecto a terceras partes. Por favor, lea la nota precedente.

Copyright - Aon Inc. 2023

Aviso de Privacidad

Aon siempre ha valorado la privacidad de la información personal. Si usted desea obtener una copia de nuestra política de Privacidad de la Información, usted puede contactarnos o acceder a la misma desde nuestro website en: www.aon.com.

Este informe es propiedad de Aon Perú. Su reproducción total o parcial, almacenamiento o transmisión por cualquier medio está prohibida sin permiso expreso de Aon Risk Perú.

Resumen Ejecutivo

El día 07 de setiembre de 2023, se llevó a cabo una visita a las instalaciones de Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos (Juegos Bolivarianos) ubicadas en la localidad de Villa El Salvador a los efectos de recabar la información necesaria para la suscripción del programa de seguros. Los objetivos de la visita fueron:

- Proveer información crítica para la suscripción de los riesgos referidos a las coberturas de daños materiales.
- Evaluar las exposiciones a los riesgos de incendio, explosión y a los peligros de la naturaleza; de los bienes y actividades que se desarrollaban a la fecha de la visita.
- Identificar y cuantificar los daños materiales y de interrupción de la explotación desde la perspectiva de la conservación de los bienes materiales (Rogamos consultar la Sección 10 para mayores detalles).
- Mitigar los riesgos existentes al sugerir recomendaciones de control de pérdidas, utilizando para ello normas NFPA o las mejoras prácticas disponibles en el mercado.

Las actividades durante la visita incluyeron el recorrido de las instalaciones a fin de comprender las operaciones y relevar las oportunidades de mejora existentes, seguido de la revisión de las prácticas de gestión de riesgo por medio de entrevistas al personal clave y la revisión tanto de los procedimientos como de los registros operativos.

Construcciones

El predio cuenta con 2 bloques, cada una considerada como un área de fuego, utilizada como centros de entrenamiento, debido a que presentan un muro y puertas corta fuego que las dividen. Edificaciones con estructuras mixtas de pórticos de concreto armado con placas, pórticos de acero arriostrado con diagonales y mampostería. Las edificaciones se consideran construcciones del Tipo I, según la NFPA 220: Construcción combustible limitado con un alto nivel de resistencia al fuego y construcciones del Tipo II, construcción no combustible (o de combustible limitado) con un nivel más bajo de resistencia al fuego que el Tipo I, por lo general se trata de una construcción de acero con o sin protección ignífuga.

Ocupación

El Polideportivo de Villa El Salvador es un centro polideportivo ubicado en el distrito de Villa el Salvador en Lima. Se encuentra al costado de la Villa Panamericana, donde se desarrollan las disciplinas de gimnasia y karate de los Juegos Panamericanos de 2019. Está conformado por dos bloques: competencias con una capacidad de alrededor de 5,000 espectadores y por otro lado, calentamiento y entrenamiento.

Protecciones

Cuenta con una red contra incendio listada, con gabinetes clase II y red de aspersores, con una motobomba conectada a una centrifugal pump. Posee extintores del tipo PQS, CO2 y agua. Sistema de detección por photobeam en los coliseos y canchas, fotoeléctricos en los vestidores, baños, oficinas y áreas comunes techadas, entre otras zonas y están enlazados a un panel de control de alarmas (FACP) centralizado en la zona habitada las 24 horas.



Exposiciones

La criticidad de equipos en el predio se centra en fallas o rotura en el transformador de energía, ubicado en las subestación eléctrica, para este tipo de evento posee un grupo electrógeno.

La mayor exposición a riesgos causados por el hombre radica en posibilidad de robo. Exposición minimizada por los controles indicados en su Plan de emergencia.

La mayor exposición a riesgos de la naturaleza es terremoto, la zona posee la mayor clasificación, según el mapa de Münchener Rück (Múnich Re), Zona 4. De acuerdo a la zona 4, le corresponde un Sismo Destructivo, de una intensidad mínima probable de MMIX con una probabilidad de recurrencia del 10% para un periodo de 475 años. El diseño de las instalaciones ha considerado las características sísmicas de la zona y cumple con los estándares locales según nos indicaron. La conservación de los locales es buena, aparentemente, ya que no se aprecian ni declaran daños estructurales.

Cambios desde la última visita

Sin información

Proyectos

Sin proyectos planificados.

Certificaciones

No posee

Tabla de Contenidos

Eximición de responsabilidades	3
Cláusula de confidencialidad	3
Resumen Ejecutivo	4
1. Recomendaciones de Control de Pérdidas	7
2. Construcciones	8
3. Ocupación	9
4. Servicios industriales y mantenimiento	10
5. Protecciones	10
6. Procedimientos y respuesta ante emergencias	12
7. Procedimientos de gestión	13
8. Ubicación	13
9. Rotura de maquinaria	15
10. Interrupción del negocio	16
11. Riesgos de la Naturaleza y otros peligros	17
12. Riesgos de Responsabilidad Civil	18
13. Estimaciones de Pérdidas	19
Anexo I – Fotografías Adicionales	20
Anexo II – Diagrama del establecimiento	24
Información de contacto	25

1. Recomendaciones de Control de Pérdidas

Las siguientes recomendaciones se entregan con el propósito de mejorar el nivel de preparación frente a pérdidas materiales. Las recomendaciones en materia de protección contra incendio requieren que las instalaciones de lucha contra incendio cumplan con las regulaciones nacionales y locales. El equipamiento de lucha contra incendio solo debe ser instalado por personal certificado y debe ser inspeccionado y mantenido en forma regular.

Adicionalmente, los planos y las especificaciones técnicas para mejoras de instalaciones o para nuevos proyectos deben ser remitidos a Aon Global Risk Consulting o AON Perú Corredores de Seguros para su revisión y aprobación en forma anticipada al inicio de cualquier trabajo.

Estas recomendaciones fueron clasificadas de acuerdo a las siguientes prioridades a fin de asistirlo en la asignación de Recursos.

Prioridades de las recomendaciones

Prioridad 1, Deben ser implementadas en forma urgente. Existe un riesgo de vida inmediato o de pérdidas catastróficas. Se deben tomar acciones para reducir los riesgos en forma significativa

Prioridad 2, Deben ser implementadas cuando sea posible, dependiendo de la disponibilidad de fondos y/o las restricciones que imponga la continuidad de la producción.

Prioridad 3 (Mejor Práctica) – Son Mejores Prácticas que podrían ser aplicadas en el sitio bajo análisis pero que podrían no ser económicamente viables. De todas formas, deberían ser implementadas cuando se realicen cambios o reformas en el lugar.

Recomendaciones

2020 – Rec 1 Sistema de detección con fallas

Prioridad: 1



El sistema de detección de humos presentaba fallas al momento de la visita. Revisarlo y ponerlo en funcionamiento. Sugerimos, a su vez, implementar una rutina de mantenimiento. Mantener registros por escrito de dicho mantenimiento.

2. Construcciones

Antecedentes

El año 2019 se construyó la totalidad del predio, este está conformado por 02 bloques, un polideportivo (FOB) y un coliseo de calentamiento.

Construcciones

El predio posee un área de 49,000 m2 aproximadamente.

Cuenta con 2 construcciones del 2019, utilizadas como centros de entrenamiento y oficinas de la siguiente manera:

- El Polideportivo FOB cuenta con 4 tribunas distribuidas en 2 pisos y sótano donde se encuentra la cancha deportiva. Se indica que el predio posee con paredes aislantes, se cuenta con estructura mixta con pórticos de concreto armado con placas, pórticos de acero arriostrado con diagonales, el techo posee estructura metálica y planchas metálicas con tragaluces. Polideportivo posee un casco metálico. Superficie aprox. 6,500 m2.
- El coliseo "Zona de calentamiento" cuenta con 1 solo piso que se utiliza para entrenamiento de gimnasia, escala, canchas de bádminton, entre otros. El predio se ubica colindante al polideportivo FOB, cuenta con estructura mixta con pórticos de concreto armado con placas, pórticos de acero arriostrado con diagonales, el techo posee estructura metálica y planchas metálicas. Superficie aprox. 3,900 m2.

Áreas de incendio

El predio cuenta con 2 bloques, cada una considerada como un área de fuego, utilizada como centros de entrenamiento, debido a que presentan un muro y puertas corta fuego que las dividen. Edificaciones con estructuras mixtas de pórticos de concreto armado con placas, pórticos de acero arriostrado con diagonales y mampostería. Las edificaciones se consideran construcciones del Tipo I, según la NFPA 220: Construcción combustible limitado con un alto nivel de resistencia al fuego y construcciones del Tipo II, construcción no combustible (o de combustible limitado) con un nivel más bajo de resistencia al fuego que el Tipo I, por lo general se trata de una construcción de acero con o sin protección ignífuga.

Exposiciones

La mayor exposición a riesgos de la naturaleza es terremoto, la zona posee la mayor clasificación, según el mapa de Münchener Rück (Múnich Re), Zona 4. De acuerdo a la zona 4, le corresponde un Sismo Destructivo, de una intensidad mínima probable de MMIX con una probabilidad de recurrencia del 10% para un periodo de 475 años. El diseño de las instalaciones ha considerado las características sísmicas de la zona y cumple con los estándares locales según nos indicaron. La conservación de los locales es buena, aparentemente, ya que no se aprecian ni declaran daños estructurales.

3. Ocupación

El Polideportivo de Villa El Salvador es un centro polideportivo ubicado en el distrito de Villa el Salvador en Lima. Se encuentra al costado de la Villa Panamericana, donde se desarrollan las disciplinas de gimnasia y karate de los Juegos Panamericanos de 2019. Está conformado por dos bloques: competencias con una capacidad de alrededor de 5,000 espectadores y por otro lado, calentamiento y entrenamiento.

Cambios por covid

Sin cambios estructurales por covid.

Cantidad de personal/Ritmo de trabajo

Cuentan con 13 administrativos con un horario de 8:30 a 17:30 de lunes a viernes. La empresa EQUANS brinda servicios como operadores logísticos quienes se encargan de la limpieza y mantenimientos de los equipos, EQUANS cuenta con 30 operarios aproximados.

El predio atiende desde las 5:30 a 22:00 para el uso de sus instalaciones. Según coordinaciones previas. El aforo del predio es para 5,000 personas y poseen 200 estacionamientos aproximados.

Procesos y Equipos

Cuenta con equipos deportivos con redundancia y bajo valor comercial.

Riesgos Especiales o Intrínsecos del proceso

No posee riesgos especiales o intrínsecos del proceso.

Centro de cómputos - IT

Los entrevistados no refieren información, respecto a este punto o su ubicación exacta.

4. Servicios industriales y mantenimiento

Presupuesto asignado

Sin información.

Aire comprimido

No posee compresores de aire

Energía eléctrica

El predio cuenta con suministro de la red pública a media tensión, posee 1 transformador seco EPLI SAC de 500 KVA – 400 V, con mantenimiento anual efectuado por EQUANS.

Posee 1 generador eléctrico marca EIS POWER (no refieren potencia), ubicado en un cuarto en el sótano para abastecer todo el predio.

Calderas y/o vapor

Cuenta con 11 termotanques para abastecer los camerinos.

Agua de uso industrial

Posee dos cisternas de agua fría con un total de 180 m3 aproximados, utilizada para los servicios y vestidores para uso doméstico.

Sistemas de enfriamiento

Cuenta con aire acondicionado RVR y directa en oficinas, posee sistema de extracción e inyección de aire.

5. Protecciones

Protección contra incendio y seguridad patrimonial

Sistemas de detección de humo	<p>Posee sistema de detección con photobeam en los coliseos y canchas, fotoeléctricos en los vestidores, baños, oficinas y áreas comunes techadas, entre otras zonas y están enlazados a un panel de control de alarmas (FACP) (FACP) centralizado en la zona habitada las 24 horas.</p> <p>ESTADO: Panel con fallas</p> <p>RESULTADO ULTIMO INFORME: Sin información</p>
Sistemas de rociadores automáticos	<p>El polideportivo posee rociadores automáticos. Sin mayor información técnica del sistema, sin embargo, se observan en buenas condiciones.</p>
Suministros de agua	<p>La reserva de agua es exclusiva. Almacenado en una cisterna con capacidad de 186.23 m3.</p> <p>Cuenta con un sistema listado con una motobomba marca CLARKE conectada a una centrifugal pump – AURORA con presión nominal 150 PSI y caudal de 750 GPM. Sin información del tanque de abastecimiento</p> <p>ESTADO: Buen estado, operativo y presurizado.</p> <p>RESULTADO ULTIMO INFORME: Sin información</p>

Red privada de incendio	Polideportivo, oficinas, vestidores, baños, todas las áreas comunes con cobertura de red contra incendio. Posee gabinetes tipo II, Se cuenta con siamesas para conexión de bomberos en los ingresos.
Hidrantes públicos	No se observó hidrantes cercanos al predio
Extintores portátiles	Entrevistado desconoce la cantidad de extintores. Se observaron de tipo CO2, PQS y agua.
Sistemas especiales de protección	No posee
Seguridad	<p>Predio cuenta con 5 puertas en todo el perímetro, posee 12 vigilantes privados de la empresa "PROSEGUR" durante el turno de día y 9 en el turno de noche. Asimismo, se cuenta con 1 supervisor de seguridad en la central de cámaras por cada turno. El perímetro se encuentra con un cerco con altura de 2.5 m aproximado, el muro tiene una estructura tipo UNI de concreto.</p> <p>Predio posee 4 cámaras perimétricas con DVR de grabación por 15 días. Al ser un complejo deportivo, su utilización es generalmente para entrenamientos de las federaciones deportivas del Perú y cuando se realizan campeonatos, ingresan invitados. No se cuenta con alarma</p> <p>El ingreso de visitantes, debe ser coordinado y aprobado por correo. Vigilancia mantiene registro y solicita el DNI para aceptar el ingreso.</p>

6. Procedimientos y respuesta ante emergencias


Cuerpo público de bomberos	La compañía de bomberos más cercana es la “Villa El Salvador 105” ubicada a 3.3 km de distancia, con un tiempo de llegada de 6 min, según Google maps.
Voluntarios/profesionales, Tiempo parcial / tiempo completo	Los bomberos son voluntarios con personal rotatorio en las estaciones por lo que el servicio es permanente.
Procedimientos de emergencia	Entrevistado indica que si existen procedimientos por escrito para el manejo de emergencias. Asimismo, que cuentan con brigadistas, sin embargo, desconoce la cantidad.
Equipo de respuesta a emergencias	Cuenta con brigadistas del equipo delegado y también el equipo de EQUANS cuenta con sus propios brigadistas, entre 10 a 14 brigadistas aproximado.
Entrenamiento	El personal recibe capacitaciones en uso y manejo de extintores con frecuencia semestral.
Equipamiento	Posee extintores, camilla y botiquín de emergencias.

7. Procedimientos de gestión

Auto inspecciones	El personal de seguridad de EQUANS realiza auto inspecciones de SST.
Control de contratistas	Cuentan con un operador logístico, llamado EQUANS, quien vela por la administración de los contratistas.
Control de fumadores	Dentro del local está prohibido fumar por Ley 25357, la cual indica que está prohibido hacerlo en lugares cerrados. Está prohibido fumar dentro de todo el predio.
Trabajos en caliente	No se realizan trabajos en caliente dentro de las instalaciones de la empresa. En caso de requerirlo son tercerizados con personal especializado.
Orden y limpieza	El predio presenta buen orden y limpieza en general. Poseen personal tercero encargado del área de limpieza.
Otros	Sin otros procedimientos

8. Ubicación

Localización geográfica	Predio ubicado en zona urbana. Colindante con avenidas y la Villa de atletas.	
Accesos	Avenidas de acceso en adecuado estado.	
<i>Exposiciones desde linderos</i>		
Norte	Av. 1ro de Mayo; riesgo separado, sin exposición a incendio o explosión.	Grado de exposición: Bajo
Sur	Villa de atletas, riesgo separado, sin exposición a incendio o explosión.	Grado de exposición: Bajo
Este	Av. Mariano Pasto Sevilla, riesgo separado, sin exposición a incendio o explosión.	Grado de exposición: Bajo
Oeste	Calle cerrada, riesgo separado, riesgo separado, sin exposición a incendio o explosión.	Grado de exposición: Bajo



9. Rotura de maquinaria

Estructura de mantenimiento	Posee área de mantenimiento, quien se encarga de la coordinación con proveedores y EQUANS para cumplir con los mantenimientos programados anualmente.
Gestión de mantenimiento	Mantenimientos preventivos y correctivos.
Maquinaria Crítica	Se considera maquinaria crítica al transformador y grupo electrógeno, las cuales, reciben mantenimiento anual. No posee maquinaria crítica para operatividad del predio.
Stock de repuestos	No posee, empresa que realiza mantenimiento brinda información de los repuestos necesarios.
Plan de contingencia en caso falle uno de los equipos críticos	Sin información
Termografías	Se realiza termografías a tableros eléctricos y transformador.
Análisis de aceites lubricantes	No aplica.
Monitoreo de vibraciones	No posee
Análisis de aceite dieléctricos	No posee
Medición de continuidad y puesta a tierra	Se realiza mediciones anuales de la resistividad, en conjunto al mantenimiento semestral, del sistema a puesta a tierra conformado por 9 pozos a tierra
Ensayos de recipientes a presión	No posee
Otros	No posee

10. Interrupción del negocio

Tiempo de reconstrucción	Tiempo estimado menor a 1 año de la totalidad del predio. Sin embargo, el riesgo de derrumbe es muy bajo.
Restricciones a la reconstrucción	Entidad estatal. Sin restricción
Servicios Industriales Críticos	No posee
Proveedores Críticos	No posee
Clientes críticos	Federaciones deportivas del Perú
Interdependencia con otras ubicaciones	No posee
Estacionalidad de la producción	No posee
Sitios alternativos de producción	No posee
Stock/Generación	No posee
Plan de continuidad del negocio	No posee

11. Riesgos de la Naturaleza y otros peligros

Inundación	El litoral costero es el cuerpo de agua más cercano a más de 4 km de distancia. Riesgo de afectación muy bajo.
Viento	Riesgo muy bajo, no se presenta vientos fuertes en la zona.
Terremoto	<p>La mayor exposición a riesgos de la naturaleza es terremoto, la zona posee la mayor clasificación, según el mapa de Münchener Rück (Múnich Re), Zona 4. De acuerdo a la zona 4, le corresponde un Sismo Destructivo, de una intensidad mínima probable de MMIX con una probabilidad de recurrencia del 10% para un periodo de 475 años. Está ubicado en una zona identificada como “microzonificación sísmica III”, es decir, Arenas eólicas de gran potencia, sueltas a media densa. Periodos del suelo de 0.50 s. A 0.70 s.</p> <p>El diseño de las instalaciones ha considerado las características sísmicas de la zona y cumple con los estándares locales según nos indicaron. La conservación de los locales es buena, aparentemente, ya que no se aprecian ni declaran daños estructurales.</p>
Impacto de vehículos	Existe circulación de vehículos en el interior de los estacionamientos. No se observó evidencia de impacto a estructuras.
Aeroplanos	La Base Las Palmas es el aeropuerto más cercano al predio con una distancia de 16 km.
Otros	No posee otros riesgos

12. Riesgos de Responsabilidad Civil

Mercado	El Polideportivo de Villa El Salvador es un centro polideportivo ubicado en el distrito de Villa el Salvador en Lima. Se encuentra al costado de la Villa Panamericana, donde se desarrollan las disciplinas de gimnasia y karate de los Juegos Panamericanos de 2019. Está conformado por dos bloques: competencias con una capacidad de alrededor de 5,000 espectadores y por otro lado, calentamiento y entrenamiento.
Características de productos	No posee
Procesos	No posee
Estándar de elaboración	No posee
Clientes y proveedores	No posee
Regulación y legislación	No posee

13. Estimaciones de Pérdidas

En caso ocurra un incendio y funcionen todas las protecciones, se estima una pérdida no mayor al 5% del valor declarado.

En caso ocurra un incendio no controlado y fallen todas las protecciones, se estima una pérdida no mayor al 30% del valor declarado.

En caso ocurra un evento sísmico de gran intensidad, considerando el diseño de las instalaciones y que cumple con los estándares de diseño sismo resistente, el estado de conservación aparentemente, ya que no se aprecian ni declaran daños estructurales. Se estima una pérdida no mayor al 30% del valor declarado.

Anexo I – Fotografías Adicionales



Puerta de acceso




Polideportivo



Mapa de evacuación



Elevador en predio




Puerta cortafuegos



Panel central del sistema de detección



Coliseo "Zona de calentamiento"



Coliseo "Zona de calentamiento"



Coliseo "Zona de calentamiento"




Coliseo "Zona de calentamiento"



Señalética "Prohibido Fumar"



Gabinete contra incendio




Alarma contra incendio



Detector de humo



Aspersor



Pasillo en Polideportivo



Grupo electrógeno



Transformador eléctrico



Siamesa de bomberos



Cuarto de bombas



Motobomba contra incendio



Tablero de BCI



Tanque de motobomba



Ingreso posterior



Casco metálico



Polideportivo




Extintor en predio



Cableado eléctrico y aspersor



Información de la centrífuga Pump



Información de transformador

Anexo II – Diagrama del establecimiento





Información de contacto

Diego Usseglio Delgado

Ingeniero P&C – Risk Control Engineering
Aon Global Risk Consulting - Perú
Calle Dionisio Derteano N° 144, oficina 1101
San Isidro, Lima | Perú

Teléfono móvil: +51 948447388

diego.usseglio@aon.com