

LEYENDA

- RI.1. CERCO PRIMÉTRICO EN RIESGO INMINENTE MURO CON INCLINACIÓN ZONA OESTE
- RI.2. CERCO PRIMÉTRICO EN RIESGO INMINENTE MURO CON INCLINACIÓN ZONA ESTE
- RI.3. CERCO PRIMÉTRICO EN RIESGO INMINENTE MURO CON EXPOSICION ACERO REFUERZO ZONA INTERNA
- RI.4. ESPACIOS EXTERIORES VÍAS PEATONALES
- RI.5. PABELLON 1
- RI.6. PABELLON 2
- RI.7. PARAPETO ESCALERA
- RI.8. INTERVENCIÓN COLUMNAS
- RI.9. RETIRO Y REPOSICIÓN DE CAJAS DE REGISTRO

SERVICIO :  
**"SERVICIO DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN RIESGO DE COLAPSO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 2066 ALMIRANTE MIGUEL GRAU , CÔD LOCAL 29128 , UBICADA EN EL DISTRITO DE ANCON , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA."**

DIRECCIÓN : CALLE SANTA ROSA s/n  
DISTRITO : ANCON  
PROVINCIA : LIMA  
DEPARTAMENTO : LIMA

PROFESIONALES RESPONSABLES:  
ING. JESÚS ANTONIO ARRIOLA ASCORBE  
CIP 175442  
ARQ. NIKOLLE KELLY PALACIOS QUISPE  
CAP 23304

JESÚS ANTONIO ARRIOLA ASCORBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP: 175442  
NIKOLLE KELLY PALACIOS QUISPE  
CAP: 23304

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  
**I.E. N°2066 ALMIRANTE MIGUEL GRAU**  
CODIGO DE LOCAL 291278

PLANO:  
ARQUITECTURA  
PLANTA DE LEVANTAMIENTO DE  
INFRAESTRUCTURA EN RIESGO INMINENTE

LÁMINA:  
**A - 01**


ESCALA:  
1 / 1000

FECHA:  
MAYO -2023


ASOC. DE VIVIENDA  
LAS BRISAS DE ANCON

PLANTA DE GENERAL DE  
LEVANTAMIENTO  
ESC: 1/1000





PLANTA DE LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN RIESGO INMINENTE  
ESC:1 / 250



ELEVACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN RIESGO INMINENTE  
ESC:1 / 250



RI.1 INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN RIESGO INMINENTE VISTA EXTERIOR  
CALLE SANTA ROSA



RI.1 INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN RIESGO INMINENTE VISTA EXTERIOR  
CALLE SANTA ROSA



RI.1 INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN RIESGO INMINENTE VISTA EXTERIOR  
CALLE SANTA ROSA

PERU

Ministerio de Educación

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

LEYENDA

RI.1. CERCO PRIMETRICO EN RIESGO INMINENTE MURO CON INCLINACIÓN ZONA OESTE

RI.2. CERCO PRIMETRICO EN RIESGO INMINENTE MURO CON INCLINACIÓN ZONA ESTE

RI.3. CERCO PRIMETRICO EN RIESGO INMINENTE MURO CON EXPOSICION ACERO REFUERZO ZONA INTERNA

RI.4. ESPACIOS EXTERIORES

PLANO CLAVE:

SERVICIO:

"SERVICIO DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN RIESGO DE COLAPSO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 2066, ALMIRANTE MIGUEL GRAU, Cód LOCAL 29128, UBICADA EN EL DISTRITO DE ANCÓN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA"

DIRECCIÓN:

: CALLE SANTA ROSA 887

DISTRITO:

: ANCÓN

PROVINCIA:

: LIMA

DEPARTAMENTO:

: LIMA

PROFESIONALES RESPONSABLES:

ING. JESÚS ANTONIO ARRIOLA ASCORBE  
DE 17545  
ARQ. NIKOLLE KELLY PALACIOS QUISPE  
CAP 23304

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

I.E. N°2066 ALMIRANTE MIGUEL GRAU  
CODIGO DE LOCAL 291278

PLANO:

ARQUITECTURA  
PLANTA Y ELEVACIONES DE LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN RIESGO INMINENTE

LÁMINA:

A - 02

ESCALA:

INDICADA

FECHA:

MAYO-2023







AV. ANCASH

EXTERIOR

10.90

INTERIOR


7.20

3.50


10.40

3.57

7.15



PLANTA DE LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN RIESGO INMINENTE  
ESC:1 / 200



ELEVACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN RIESGO INMINENTE  
ESC:1 / 200




RI.2 INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN RIESGO INMINENTE  
VISTA EXTERIOR PORTONES



RI.2. CERCO PRIMÉTRICO EN RIESGO INMINENTE  
MURO CON INCLINACIÓN



RI.2 INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN RIESGO INMINENTE  
VISTA INTERIOR PORTON




PERÚ  
Ministerio de Educación

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

LEYENDA

- RI.1. CERCO PRIMÉTRICO EN RIESGO INMINENTE MURO CON INCLINACIÓN ZONA OESTE
- RI.2. CERCO PRIMÉTRICO EN RIESGO INMINENTE MURO CON INCLINACIÓN ZONA ESTE
- RI.3. CERCO PRIMÉTRICO EN RIESGO INMINENTE MURO CON EXPOSICION ACERO REFUERZO ZONA INTERNA
- RI.4. ESPACIOS EXTERIORES



PLANO CLAVE:



SERVICIO :  
"SERVICIO DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN RIESGO DE COLAPSO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 2066 ALMIRANTE MIGUEL GRAU , CÓD LOCAL 29128 , UBICADA EN EL DISTRITO DE ANCÓN , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA."

DIRECCIÓN : CALLE SANTA ROSA s/n  
DISTRITO : ANCON  
PROVINCIA : LIMA  
DEPARTAMENTO : LIMA

PROFESIONALES RESPONSABLES:  
ING. JESÚS ANTONIO ARRIOLA ASCORBE  
CIP 175442  
ARQ. NIKOLLE KELLY PALACIOS QUISPE  
CAP 23304



INSTITUCION EDUCATIVA:  
I.E. N°2066 ALMIRANTE MIGUEL GRAU  
CODIGO DE LOCAL 291278

PLANO:  
ARQUITECTURA  
PLANTA Y ELEVACIONES DE LEVANTAMIENTO  
DE INFRAESTRUCTURA EN RIESGO INMINENTE

LÁMINA:  
**A - 04**

ESCALA:  
INDICADA

FECHA:  
MAYO -2023



LEYENDA

RI.1. CERCO PRIMÉTRICO EN RIESGO INMINENTE MURO CON INCLINACIÓN ZONA OESTE

RI.2. CERCO PRIMÉTRICO EN RIESGO INMINENTE MURO CON INCLINACIÓN ZONA ESTE

RI.3. CERCO PRIMÉTRICO EN RIESGO INMINENTE MURO CON EXPOSICION ACERO REFUERZO ZONA INTERNA

RI.4. ESPACIOS EXTERIORES

PLANO CLAVE:

SERVICIO :

"SERVICIO DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN RIESGO DE COLAPSO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 2066 ALMIRANTE MIGUEL GRAU , Cód LOCAL 29128 , UBICADA EN EL DISTRITO DE ANCÓN , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA."

DIRECCIÓN : CALLE SANTA ROSA s/n

DISTRITO : ANCÓN

PROVINCIA : LIMA

DEPARTAMENTO : LIMA

PROFESIONALES RESPONSABLES:

ING. JESÚS ANTONIO ARRIOLA ASCORBE  
CIP 175442

ARQ. NIKOLLE KELLY PALACIOS QUISPE  
CAP 23304

JESÚS ANTONIO ARRIOLA ASCORBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP 175442

NIKOLLE PALACIOS QUISPE  
CAP 23304

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

I.E. N°2066 ALMIRANTE MIGUEL GRAU  
CODIGO DE LOCAL 291278

PLANO:

ARQUITECTURA  
PLANTA Y ELEVACIONES DE LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN RIESGO INMINENTE

LÁMINA:


A - 05

ESCALA: INDICADA

FECHA: MAYO -2023



PLANTA DE LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN RIESGO INMINENTE  
ESC:1 / 200



ELEVACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN RIESGO INMINENTE  
ESC:1 / 200



RI.3. CERCO PRIMÉTRICO EN RIESGO INMINENTE MURO CON INCLINACIÓN



RI.3. CERCO PRIMÉTRICO EN RIESGO INMINENTE MURO CON INCLINACIÓN





RI.3. CERCO PRIMÉTRICO EN RIESGO INMINENTE MURO CON INCLINACIÓN





RI.3. CERCO PRIMÉTRICO EN RIESGO INMINENTE MURO CON INCLINACIÓN






PARTE 1 DE CERCO A INTERVENIR



PARTE 1 DE CERCO A INTERVENIR





PERÚ  
Ministerio de Educación


PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

LEYENDA

- RI.1. CERCO PRIMETRICO EN RIESGO INMINENTE MURO CON INCLINACIÓN ZONA OESTE
- RI.2. CERCO PRIMETRICO EN RIESGO INMINENTE MURO CON INCLINACIÓN ZONA ESTE



PLANO CLAVE:



SERVICIO:  
"SERVICIO DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN RIESGO DE COLAPSO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 2066 ALMIRANTE MIGUEL GRAU, Cód. LOCAL 29128, UBICADA EN EL DISTRITO DE ANCON, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA".

DIRECCIÓN : CALLE SANTA ROSA 8/11  
DISTRITO : ANCON  
PROVINCIA : LIMA  
DEPARTAMENTO : LIMA

PROFESIONALES RESPONSABLES:  
ING. JESÚS ANTONIO ARRIOLA ASCORBE  
OP 178442  
ARQ. NIKOLLE KELLY PALACIOS QUISPE  
CAP 23304



INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  
I.E. N°2066 ALMIRANTE MIGUEL GRAU  
CÓDIGO DE LOCAL 291278


PLANO:  
ARQUITECTURA:  
PLANTA Y ELEVACIONES DE PROPUESTA DE INTERVENCIÓN INFRAESTRUCTURA EN RIESGO INMINENTE

LÁMINA:  
A - 06

ESCALA:  
INDICADA

FECHA:  
MAYO -2023






PLANTA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CERCO METÁLICO PROVISIONAL EN TERRENO INCLINADO, PREVIA VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE TERRENO EN CAMPO POR RESPONSABLE DE EJECUTAR EL SERVICIO

ESC:1 / 75

INTERVENCIÓN RI.1




## PARTE 2 DE CERCO A INTERVENIR

ELEVACIÓN GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CERCO METÁLICO PROVISIONAL EN TERRENO INCLINADO,PREVIA VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE TERRENO EN CAMPO POR RESPONSABLE DE EJECUTAR EL SERVICIO

ESC:1 / 75


INTERVENCIÓN RI.1



PLANTA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CERCO METÁLICO PROVISIONAL EN TERRENO INCLINADO, PREVIA VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE TERRENO EN CAMPO POR RESPONSABLE DE EJECUTAR EL SERVICIO

ESC:1 / 75

INTERVENCIÓN RI.1




## PARTE 2 DE CERCO A INTERVENIR


ELEVACIÓN GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CERCO METÁLICO PROVISIONAL EN TERRENO INCLINADO,PREVIA VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE TERRENO EN CAMPO POR RESPONSABLE DE EJECUTAR EL SERVICIO

ESC:1 / 75

INTERVENCIÓN RI.1



PERÚ  
Ministerio de Educación




PROGRAMA NACIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

LEYENDA

- RI.1. CERCO PRIMÉTRICO EN RIESGO INMINENTE MURO CON INCLINACIÓN ZONA OESTE
- RI.2. CERCO PRIMÉTRICO EN RIESGO INMINENTE MURO CON INCLINACIÓN ZONA ESTE

PLANO CLAVE:



SERVICIO:

**"SERVICIO DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN RIESGO DE COLAPSO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 2066 ALMIRANTE MIGUEL GRAU , Cód. LOCAL 29128 , UBICADA EN EL DISTRITO DE ANCON , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA".**

DIRECCIÓN : CALLE SANTA ROSA 8/11

DISTRITO : ANCON

PROVINCIA : LIMA

DEPARTAMENTO : LIMA

PROFESIONALES RESPONSABLES:

ING. JESÚS ANTONIO ARRIOLA ASCORBE  
OP 178442

ARQ. NIKOLLE KELLY PALACIOS QUISPE  
CAP 23304

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

**I.E. N°2066 ALMIRANTE MIGUEL GRAU**  
**CÓDIGO DE LOCAL 291278**

PLANO:

ARQUITECTURA:

PLANTA Y ELEVACIONES DE PROPUESTA DE INTERVENCIÓN INFRAESTRUCTURA EN RIESGO INMINENTE

LÁMINA:

**A - 07**

ESCALA:

INDICADA


FECHA:

MAYO -2023



- LEYENDA
- RI.1. CERCO PRIMÉTRICO EN RIESGO INMINENTE MURO CON INCLINACIÓN ZONA OESTE

RI.2. CERCO PRIMÉTRICO EN RIESGO INMINENTE MURO CON INCLINACIÓN ZONA ESTE



SERVICIO :

"SERVICIO DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN RIESGO DE COLAPSO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 2066 ALMIRANTE MIGUEL GRAU , CÔD LOCAL 29128 , UBICADA EN EL DISTRITO DE ANCÓN , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA."

DIRECCIÓN : CALLE SANTA ROSA s/n

DISTRITO : ANCON

PROVINCIA : LIMA

DEPARTAMENTO : LIMA

PROFESIONALES RESPONSABLES:

ING. JESUS ANTONIO ARRIOLA ASCORBE

CIP 175442

ARQ. NIKOLLE KELLY PALACIOS QUISPE

CAP 23304



JESUS ANTONIO ARRIOLA ASCORBE

INGENIERO CIVIL

Reg. CIP 175442



NIKOLLE PALACIOS QUISPE

CAP 23304

INSTITUCION EDUCATIVA:

I.E. N°2066 ALMIRANTE MIGUEL GRAU

CODIGO DE LOCAL 291278

PLANO:

ARQUITECTURA

PLANTA Y ELEVACIONES DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN RIESGO INMINENTE

LÁMINA:


A - 08

ESCALA:

INDICADA

FECHA:


MAYO -2023



PLANTA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CERCO METÁLICO PROVISIONAL EN TERRENO INCLINADO, PREVIA VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE TERRENO EN CAMPO POR RESPONSABLE DE EJECUTAR EL SERVICIO

ESC:1 / 75

INTERVENCIÓN RI.2




ELEVACIÓN GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CERCO METÁLICO PROVISIONAL EN TERRENO INCLINADO, PREVIA VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE TERRENO EN CAMPO POR RESPONSABLE DE EJECUTAR EL SERVICIO


ESC:1 / 75

INTERVENCIÓN RI.2







PLANTA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CERCO METÁLICO PROVISIONAL EN TERRENO INCLINADO, PREVIA VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE TERRENO EN CAMPO POR RESPONSABLE DE EJECUTAR EL SERVICIO ( INTERVENCIÓN RI.2)  
ESC:1 / 75




ELEVACIÓN GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CERCO METÁLICO PROVISIONAL EN TERRENO INCLINADO,PREVIA VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE TERRENO EN CAMPO POR RESPONSABLE DE EJECUTAR EL SERVICIO (INTERVENCIÓN RI.2)  
ESC:1 / 75



PLANTA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CERCO METÁLICO PROVISIONAL EN TERRENO INCLINADO, PREVIA VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE TERRENO EN CAMPO POR RESPONSABLE DE EJECUTAR EL SERVICIO(INTERVENCIÓN RI.2)  
ESC:1 / 75



ELEVACIÓN GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CERCO METÁLICO PROVISIONAL EN TERRENO INCLINADO,PREVIA VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE TERRENO EN CAMPO POR RESPONSABLE DE EJECUTAR EL SERVICIO (INTERVENCIÓN RI.2)  
ESC:1 / 75



PERÚ

Ministerio de Educación

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

LEYENDA


---

RI.1. CERCO PRIMÉTRICO EN RIESGO INMINENTE MURO CON INCLINACIÓN ZONA OESTE

---

RI.2. CERCO PRIMÉTRICO EN RIESGO INMINENTE MURO CON INCLINACIÓN ZONA ESTE

PLANO CLAVE:



SERVICIO:

**"SERVICIO DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN RIESGO DE COLAPSO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 2066 ALMIRANTE MIGUEL GRAU, Cód. Local 29128, ubicada en el Distrito de Ancón, Provincia y Departamento de Lima".**

DIRECCIÓN

: CALLE SANTA ROSA 8/1

DISTRITO

: ANCON

PROVINCIA

: LIMA

DEPARTAMENTO

: LIMA

PROFESIONALES RESPONSABLES:

ING. JESÚS ANTONIO ARRIOLA ASCORBE  
CP 175442  
ARQ. NIKOLLE KELLY PALACIOS QUISPE  
CAP 23304

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

**I.E. N°2066 ALMIRANTE MIGUEL GRAU**  
**CODIGO DE LOCAL 291278**

PLANO:

ARQUITECTURA:  
PLANTA Y ELEVACIONES DE PROPUESTA DE INTERVENCIÓN INFRAESTRUCTURA EN RIESGO INMINENTE

LÁMINA:

**A - 09**

ESCALA:

INDICADA

FECHA:

MAYO -2023








LEYENDA

- RI.1. CERCO PRIMÉTRICO EN RIESGO INMINENTE MURO CON INCLINACIÓN ZONA OESTE
- RI.2. CERCO PRIMÉTRICO EN RIESGO INMINENTE MURO CON INCLINACIÓN ZONA ESTE
- RI.3. CERCO PRIMÉTRICO EN RIESGO INMINENTE MURO CON EXPOSICION ACERO REFUERZO ZONA INTERNA
- RI.4. ESPACIOS EXTERIORES: VÍAS PEATONALES
- RI.5. PABELLON 1
- RI.6. PABELLON 2
- RI.7. PARAPETO ESCALERA
- RI.8. INTERVENCION COLUMNAS
- RI.9. RETIRO Y REPOSICION DE CAJAS DE REGISTRO

PLANO CLAVE:



SERVICIO :  
**"SERVICIO DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN RIESGO DE COLAPSO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 2066 ALMIRANTE MIGUEL GRAU , CÓD LOCAL 29128 , UBICADA EN EL DISTRITO DE ANCÓN , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA."**

DIRECCIÓN : CALLE SANTA ROSA s/n  
DISTRITO : ANCON  
PROVINCIA : LIMA  
DEPARTAMENTO : LIMA

PROFESIONALES RESPONSABLES:  
ING. JESUS ANTONIO ARRIOLA ASCORBE  
CIP 175442  
ARQ. NIKOLLE KELLY PALACIOS QUISPE  
CAP 23304

ING. JESUS ANTONIO ARRIOLA ASCORBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP: 175442

ARQ. NIKOLLE PALACIOS QUISPE  
CAP: 23304

INSTITUCION EDUCATIVA:  
**I.E. N°2066 ALMIRANTE MIGUEL GRAU**  
**CODIGO DE LOCAL 291278**



PLANO:  
**ARQUITECTURA**  
**PLANTA DE INTERVENCION ESPACIOS EXTERIORES A MODULOS PREFABRICADOS**

LÁMINA:  
**A - 11**


ESCALA: INDICADA  
FECHA: MAYO -2023

DETALLE DE INSTALACION DE ADOQUINES

ESC: 1/200




ESC: 1/25




ESC: 1/25

PLANTA DE GENERAL DE INTERVENCION  
ESC: INDICADA







ELEVACIÓN DE PORTADA DE INGRESO-EXTERIOR  
ESC: 1/25







ELEVACIÓN DE PORTADA DE INGRESO-INTERIOR  
ESC: 1/25




DETALLE  
BISAGRA TORNEADA  
ESC 1:2













SECCIÓN TÍPICA: A -A  
ESC: 1/25



SECCIÓN HORIZONTAL  
ESC: 1/5



SECCIÓN HORIZONTAL  
ESC: 1/5



ENCUENTRO TÍPICO DE  
CIMENTACION - COLUMNA(C1)  
ESCALA 1/25

**NOTA:**  
ELIMINAR ÓXIDO Y GRASAS DE LA SUPERFICIE PROTECCIÓN CON 2 CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA ( DOS COLORES DIFERENTES) UNO DE ELLOS ROJO ÓXIDO ACABAR CON PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO MATE.  
PARA EL PICAPORTE SE UTILIZARÁ CANDADO TIPO FORTE DE 2 1/2"

JESÚS ANTONIO ARRIOLA ASCORBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP 175442

NIKOLÉ PALACIOS QUISPE  
CAP. 23304

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**PERÚ**  
Ministerio de Educación

DEPARTAMENTO : LIMA  
PROVINCIA : LIMA  
DISTRITO : ANCON  
CENTRO POBLADO : -  
DIRECCIÓN : CALLE SANTA ROSA S/Nº

LOCAL EDUCATIVO:  
**I.E. N°2066 ALMIRANTE MIGUEL GRAU**  
CODIGO DE LOCAL 291278


SERVICIO:  
**"SERVICIO DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN RIESGO DE COLAPSO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 2066 ALMIRANTE MIGUEL GRAU , CÓD LOCAL 29128 , UBICADA EN EL DISTRITO DE ANCON , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA"**

RESPONSABLE:  
ING. JESÚS ANTONIO ARRIOLA ASCORBE  
CIP 175442  
ARG. NIKOLÉ KELLY PALACIOS QUISPE  
CAP 23304

PLANO: DETALLES DE PROPIUESTA DE INTERVENCIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN RIESGO INMINENTE - PORTON  
DIBUJADO POR: LAMNA:  
ESCALA: INDICADA FECHA: MAYO -2023



**D-01**






PLANTA

ESC: 1/25




DET. ZAPATAS Y COLUMNA

ESCALA : 1/20



ELEVACIÓN


ESCALA : 1/25



DET. COLUMNA

ESCALA : 1/20

PLANO CLAVE:



SERVICIO :  
**"SERVICIO DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN RIESGO DE COLAPSO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 2066 ALMIRANTE MIGUEL GRAU , CÔD LOCAL 29128 , UBICADA EN EL DISTRITO DE ANCÓN , PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA."**

DIRECCIÓN : CALLE SANTA ROSA s/n  
DISTRITO : ANCÓN  
PROVINCIA : LIMA  
DEPARTAMENTO : LIMA

PROFESIONALES RESPONSABLES:  
ING. JESÚS ANTONIO ARRIOLA ASCORBE  
CIP 175442  
ARQ. NIKOLLE KELLY PALACIOS QUISPE  
CAP 23304

JESÚS ANTONIO ARRIOLA ASCORBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP 175442  
NIKOLLE PALACIOS QUISPE  
CAP 23304


INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  
**I.E. N°2066 ALMIRANTE MIGUEL GRAU**  
CODIGO DE LOCAL 291278

PLANO:  
**DETALLES DE PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN RIESGO INMINENTE - CERCO**

LÁMINA:  
**D-02**


ESCALA: INDICADA  
FECHA: MAYO -2023





## ELEVACIÒN



ESC: 1/25




## PLANTA

ESC: 1/25





PLANO DE LOCALIZACIÓN  
ESC: 1/10000



### UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO : LIMA  
PROVINCIA : LIMA  
DISTRITO : ANCON  
DIRECCIÓN : CALLE SANTA ROSA s/n

JESÚS ANTONIO ARRIOLA ASCORBE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP 175442

NIKOLLE PALACIOS QUISPE  
CAP 23304



Ministerio  
de Educación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°2066 ALMIRANTE MIGUEL GRAU  
(Cod. Local 291278)

INDICADAS

PLANO DE UBICACIÓN

MAYO - 2023

ING. JESÚS ANTONIO ARRIOLA ASCORBE  
CIP 175442  
ARQ. NIKOLLE KELLY PALACIOS QUISPE  
CAP 23304

UNIDAD GERENCIAL DE MANTENIMIENTO

Vº Bº:

U-01

PLANO DE UBICACIÓN  
ESC: 1/2500

