



ESTADO ACTUAL DEL ÁREA
- ZONA 02
(61.81 m2)




ESTADO ACTUAL DEL PISO
- ZONA 10
(138.68 m2)




NOTA: LAS BALDOSAS SERAN RETIRADAS DEL AREA AFECTADA (SEGÚN CORRESPONDA) Y SE PROCEDERA A CLASIFICAR SU ESTADO PARA SU REINSTALACION, DE SER NECESARIO SE REMPLAZARA POR PIEZAS SIMILARES NUEVAS

Ministerio de Salud
HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA
Unidad Ejecutiva de Mantenimiento
Elena Janet Rivera Del Rio
Luzmila Pineda Rios
Reg. C.P. N° 18558
Directora Ejecutiva
JEFA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN EN CALIDAD DE USUARIO


ESTADO ACTUAL DEL ÁREA
- ZONA 03
(17.34 m2)





ESTADO ACTUAL DEL ÁREA
- ZONA 04 Y 05
(32.10 m2 y 25.79 m2)



ESTADO ACTUAL DEL ÁREA
- ZONA 09 (b)
(62.35 m2)



ESTADO ACTUAL DEL PISO
- ZONA 06, 07 Y 08
(25.41 m2, 34.18 m2 Y 5.84 m2)



ESTADO ACTUAL DEL ÁREA
- ZONA 09 (a)
(29.00 m2)

AREA TOTAL A INTERVENIR 437.49 m2
(zona 02 a la 10, Pab 25)
UBICACIÓN DE LOS GAVIONES 9.93 m3
(para confinar la zona 01)

RAÚL OBLITAS VARGAS
INGENIERO CIVIL
Reg. C.P. N° 187116



SERVICIO: "MANTENIMIENTO Y RESTITUCION DE LOS PISOS Y BAÑOS DEL PABELLON N° 25- ADMINISTRACION DEL HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA"			
UBICACIÓN: AV. DEL EJERCITO N°600, MAGDALENA DEL MAR; LIMA - PERÚ		FECHA: ENERO 2024	
PROYECTO: MANTENIMIENTO ÁREAS VARIAS (Zona 02 a la 10)		ENTIDAD: "HVLH - MINSA"	
PLANO: PLANO DE UBICACIÓN DE LAS ÁREAS A INTERVENIR POR DEBAJO DE LA RASANTE		UBICACIÓN: ZONA 02 al 10	
REALIZADO POR: ING. RAÚL OBLITAS VARGAS		RESPONSABLE: OSGYM-HVLH	
		ESCALA: 1/100	



Rs-02