

ESTADO ACTUAL DEL PISO
- ZONA 06
ESC.:S/E



TIPO DE PISOS EXISTENTES



PISO TIPO P06

AREA TOTAL ZONA 06	72.24 M
AREA DE CAMBIO DE PIEZAS- ZONA 6	14.15 M

NOTA: ESTAS BALDOSAS SERAN RETIRADAS DEL AREA AFECTADA Y SE PROCEDERA A CLASIFICAR SU ESTADO PARA SU REINSTALACION, DE SER NECESARIO SE REMPLAZARA POR PIEZAS SIMILARES NUEVAS




Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Oficina Ejecutiva de Administración
Mag. Elisa Janet Rivera Del Rio
Cantador Publico Reg. 1658
Directora Ejecutiva
JEFA DE LA OFICINA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN EN CALIDAD DE USUARIO

NOTA :
El proveedor realizara la visita para definir la cantidad de modelos de baldosas que componen cada diseño de piso a intervenir

- TIPO DE DAÑOS PRESENTADOS
- (A) – SUBSIDENCIA DE PISO
 - (B) – MATERIAL DAÑADO
 - (C) – FALTA DE MANTENIMIENTO
 - (D) – FUERTE AFECTACION HUMEDAD

LILIANA
GERALDINO CASTILLO
ARQUITECTO CAP. 016375



SERVICIO: "MANTENIMIENTO Y RESTITUCION DE LOS PISOS Y BAÑOS DEL PABELLON N° 25- ADMINISTRACION DEL HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA"			FECHA: JUL 2023
UBICACIÓN: MANTENIMIENTO Y RESTITUCION DE PISOS Y BAÑOS DEL PABELLON N° 25- ADMINISTRACION			ENTIDAD : "HVLH - MINSA"
PROYECTO: MANTENIMIENTO ZONA 02			LAMINA N°
PLANO : PLANTA DE ZONA 6 ESTADO ACTUAL		UBICACION ZONA 06	INT-06
RESP: ARQ. LILIANA GERALDINO C	RESP: AV. EL EJERCITO N° 600 MAGDALENA DEL MAR, LIMA - PERU	ESCALA: 1/50	