


## **PANEL FOTOGRAFICO – PABELLON 25**



**FOTO 01** : presencia de moho y desprendimiento de pintura



**FOTO 02** : Grave subsidencia en piso de corredor



**FOTO 03:** Desprendimiento de pintura y presencia de humedad



**FOTO 04:** Se observa la apertura en vano y hundimiento del nivel del piso





**FOTO 05:** Se observa presencia de humedad en muros y desprendimiento de pintura



**FOTO 06:** Extractor colocado al interior del otro ambiente de baños



**FOTO 07:** habilitación en tabiquería muro de soga simple media altura



**FOTO 08:** Presencia manchas de Humedad en muros originales



**FOTO 09:** Erosión de su recubrimiento por humedad en muros.



**FOTO 10:** ventilación al interior de oficinas





**FOTO 11:** hundimiento en piso de comunicación.




**FOTO 12:** grietas en baldosas



**FOTO 13:** desprendimiento y manchas de la pintura por humedad.



**FOTO 15:** apertura de la unión entre piso y muro por hundimiento



**FOTO 16:** desnivel del mueble de oficina por hundimiento de piso





**FOTO 17:** desnivel del mueble de oficina por hundimiento de piso



**FOTO 18:** desnivel del mueble de oficina por hundimiento de piso





**FOTO 20:** erosión de superficie de corredor exterior