



IE N°6019 MARIANO MELGAR
PLANO DE UBICACIÓN
ESC 1/1000



PERÚ


Ministerio de Educación



PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRURA EDUCATIVA



PLANO DE LOCALIZACION : 1/10000

INSTITUCION EDUCATIVA



SERVICIO :
"INTERVENCIÓN CON ACONDICIONAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°6019 MARIANO MELGAR COD. LOCAL 346544"

DEPARTAMENTO : LIMA
PROVINCIA : LIMA
DISTRITO : VILLA MARIA DEL TRIUNFO
DIRECCIÓN : AV LA UNION 1115


PROFESIONAL RESPONSABLE:


CLAUDIA S. LINARES VALVERDE
ARQUITECTA CAP. N° 11778
ARQ° CLAUDIA S. LINARES VALVERDE
CAP N° 11778

LOCAL EDUCATIVO:
I.E. N°6019 MARIANO MELGAR
COD. LOCAL 346544


PLANO:
UBICACION - LOCALIZACION

ESCALA:	FECHA:	LAMINA:
INDICADA	SETIEMBRE 2023	U-01





ESC 1/250



INSTALACIONES ELECTRICAS
INTERVENCION TRAMO 01
ESC:1 / 125

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS
LUCES DE EMERGENCIA EXTERIOR : MPF 07-08-09-10
POZO A TIERRA A INSTALAR : MPF 01-02-03
POZO A TIERRA MANTENIMIENTO : MPF 07-08-09-10
SUSTITUCIÓN INTERRUPTOR SIMPLE : MPF 08



PERÚMinisterio de Educación



PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRURA EDUCATIVA

PLANO CLAVE:

PROFESIONALES RESPONSABLES:



ING° CIRO MONTES DE OCA ARCE
CIP N°98796



ARQ° CLAUDIA S. LINARES VALVERDE
CAP N°11778

SERVICIO :

"INTERVENCIÓN CON ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°6019 MARIANA MELGAR COD. LOCAL 346544"

DEPARTAMENTO : LIMA
PROVINCIA : LIMA
DISTRITO : VILLA MARIA DEL TRIUNFO
CENTRO POBLADO : TUPAC AMARU
DIRECCIÓN : AV. LA UNION 1115

LOCAL EDUCATIVO:

I.E. N°6019 MARIANO MELGAR
COD. LOCAL 346544

PLANO:

INST. ELECTRICAS
PLANTA DE INTERVENCIÓN CON ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO

LAMINA:


IE - 01

ESCALA:

INDICADA

FECHA:

OCTUBRE-2023





PERÚMinisterio de Educación



PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRURA EDUCATIVA

PLANO CLAVE:

PROFESIONALES RESPONSABLES:



ING° CIRO MONTES DE OCA ARCE
CIP N°98796



ARQ° CLAUDIA S. LINARES VALVERDE
CAP N°11778

SERVICIO :

"INTERVENCIÓN CON ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°6019 MARIANA MELGAR COD. LOCAL 346544"

DEPARTAMENTO : LIMA

PROVINCIA : LIMA

DISTRITO : VILLA MARIA DEL TRIUNFO

CENTRO POBLADO : TUPAC AMARU

DIRECCIÓN : AV. LA UNION 1115

LOCAL EDUCATIVO:

I.E. N°6019 MARIANO MELGAR COD. LOCAL 346544

PLANO:

INST. ELECTRICAS

PLANTA DE INTERVENCIÓN CON ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO

LAMINA:


IE - 02

ESCALA:

INDICADA

FECHA:

OCTUBRE-2023





PERÚ

Ministerio de Educación



PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PLANO CLAVE:

PROFESIONALES RESPONSABLES:



ING° CIRO MONTES DE OCA ARCE
CIP N°98796



ARQ° CLAUDIA S. LINARES VALVERDE
CAP N°11778

SERVICIO :

"INTERVENCIÓN CON ACONDICIONAMIENTO ELECTRICIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°6019 MARIANA MELGAR COD. LOCAL 346544"

DEPARTAMENTO : LIMA

PROVINCIA : LIMA

DISTRITO : VILLA MARIA DEL TRIUNFO

CENTRO POBLADO : TUPAC AMARU

DIRECCIÓN : AV. LA UNION 1115

LOCAL EDUCATIVO:

I.E. N°6019 MARIANO MELGAR COD. LOCAL 346544

PLANO:

INST. ELECTRICAS

PLANTA DE INTERVENCIÓN CON ACONDICIONAMIENTO ELECTRICIO

LAMINA:


IE - 03

ESCALA:

INDICADA

FECHA:


OCTUBRE-2023



DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

LUCES DE EMERGENCIA EXTERIOR	: MPF 16-17-18
POZO A TIERRA A INSTALAR	: MPF 0
POZO A TIERRA MANTENIMIENTO	: MPF 16-17-18
SUSTITUCIÓN INTERRUPTOR SIMPLE	: MPF 16
SUSTITUCIÓN INTERRUPTOR TRIPLE	: MPF 0

INSTALACIONES ELECTRICAS
INTERVENCIÓN TRAMO 04
ESC:1 / 125





PERÚMinisterio de Educación



PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRURA EDUCATIVA

PLANO CLAVE:

PROFESIONALES RESPONSABLES:



ING° CIRO MONTES DE OCA ARCE
CIP N°98796



ARQ° CLAUDIA S. LINARES VALVERDE
CAP N°11778

SERVICIO :

"INTERVENCIÓN CON ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°6019 MARIANA MELGAR COD. LOCAL 346544"

DEPARTAMENTO : LIMA
PROVINCIA : LIMA
DISTRITO : VILLA MARIA DEL TRIUNFO
CENTRO POBLADO : TUPAC AMARU
DIRECCIÓN : AV. LA UNION 1115

LOCAL EDUCATIVO:

I.E. N°6019 MARIANO MELGAR COD. LOCAL 346544

PLANO:

INST. ELECTRICAS
PLANTA DE INTERVENCIÓN CON ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO


LAMINA:

IE - 04

ESCALA: INDICADAFECHA: OCTUBRE-2023

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

LUCES DE EMERGENCIA EXTERIOR : MPF 19-20-21
POZO A TIERRA A INSTALAR : MPF 0
POZO A TIERRA MANTENIMIENTO : MPF 19-20-21
SUSTITUCIÓN INTERRUPTOR SIMPLE : MPF 20
SUSTITUCIÓN INTERRUPTOR TRIPLE : MPF 19





PERÚMinisterio de Educación



PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PLANO CLAVE:

PROFESIONALES RESPONSABLES:



ING° CIRO MONTES DE OCA ARCE
CIP N°98796



ARQ° CLAUDIA S. LINARES VALVERDE
CAP N°11778

SERVICIO :
"INTERVENCIÓN CON ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°6019 MARIANA MELGAR COD. LOCAL 346544"

DEPARTAMENTO : LIMA
PROVINCIA : LIMA
DISTRITO : VILLA MARIA DEL TRIUNFO
CENTRO POBLADO : TUPAC AMARU
DIRECCIÓN : AV. LA UNION 1115

LOCAL EDUCATIVO:
I.E. N°6019 MARIANO MELGAR
COD. LOCAL 346544


PLANO:
INST. ELECTRICAS
PLANTA DE INTERVENCIÓN CON ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO

LAMINA:
IE - 05

ESCALA:
INDICADA

FECHA:
OCTUBRE-2023

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	
LUCES DE EMERGENCIA EXTERIOR	: MPF 22-23-24
POZO A TIERRA A INSTALAR	: MPF 0
POZO A TIERRA MANTENIMIENTO	: MPF 22-23-24
SUSTITUCIÓN INTERRUPTOR SIMPLE	: MPF 0
SUSTITUCIÓN INTERRUPTOR TRIPLE	: MPF 0





PERÚMinisterio de Educación



PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRURA EDUCATIVA

PLANO CLAVE:

PROFESIONALES RESPONSABLES:



ING° CIRO MONTES DE OCA ARCE
CIP N°98796



ARQ° CLAUDIA S. LINARES VALVERDE
CAP N°11778

SERVICIO :
"INTERVENCIÓN CON ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°6019 MARIANA MELGAR COD. LOCAL 346544"

DEPARTAMENTO : LIMA

PROVINCIA : LIMA

DISTRITO : VILLA MARIA DEL TRIUNFO

CENTRO POBLADO : TUPAC AMARU

DIRECCIÓN : AV. LA UNION 1115

LOCAL EDUCATIVO:
I.E. N°6019 MARIANO MELGAR
COD. LOCAL 346544


PLANO:
INST. ELECTRICAS
PLANTA DE INTERVENCIÓN CON ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO

LAMINA:
IE - 06

ESCALA:
INDICADA

FECHA:
OCTUBRE-2023

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	
LUCES DE EMERGENCIA EXTERIOR	: MPF 23-24-25
POZO A TIERRA A INSTALAR	: MPF 0
POZO A TIERRA MANTENIMIENTO	: MPF 23-24-25
SUSTITUCIÓN INTERRUPTOR SIMPLE	: MPF 0
SUSTITUCIÓN INTERRUPTOR TRIPLE	: MPF 0





PERÚ

Ministerio de Educación

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRURA EDUCATIVA

PLANO CLAVE:

PROFESIONALES RESPONSABLES:



ING° CIRO MONTES DE OCA ARCE
CIP N°98796



ARQ° CLAUDIA S. LINARES VALVERDE
CAP N°11778

SERVICIO :
"INTERVENCIÓN CON ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°6019 MARIANA MELGAR COD. LOCAL 346544"

DEPARTAMENTO : LIMA
PROVINCIA : LIMA
DISTRITO : VILLA MARIA DEL TRIUNFO
CENTRO POBLADO : TUPAC AMARU
DIRECCIÓN : AV. LA UNION 1115



LOCAL EDUCATIVO:
I.E. N°6019 MARIANO MELGAR
COD. LOCAL 346544

PLANO:
INST. ELECTRICAS
PLANTA DE INTERVENCIÓN CON ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO




LAMINA:
IE - 07

ESCALA:
INDICADA

FECHA:
OCTUBRE-2023



LEYENDA - REDES EXTERIORES

SIMBOLO	DESCRIPCION	CAJA DE INSTALACION	ALT. S.N.P.T A LA PARTE INFERIOR (m)
	CAJA CUADRADA DE PASE EXISTENTE	INDICADA	0.40
	LUMINARIA DE EMERGENCIA CON EQUIPO CONECTADO DIRECTAMENTE AL CIRCUITO DE ILUMINACION DE MANERA PERMANENTE SIMILAR A LEGRAND, CON 2 LAMPARAS LED DE 10W. CON NIVEL DE ILUMINACIÓN DE 100 LUX, CON UN PERIODO DE ILUMINACIÓN DE 2 HRS.	OCT. 100x50	2.30
	POZO DE TIERRA	VER DETALLE	



PERÚMinisterio de Educación



PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRURA EDUCATIVA

PLANO CLAVE:

PROFESIONALES RESPONSABLES:



ING° CIRO MONTES DE OCA ARCE
CIP N°98796



ARQ° CLAUDIA S. LINARES VALVERDE
CAP N°11778

SERVICIO :

"INTERVENCIÓN CON ACONDICIONAMIENTO ELECTRICIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°6019 MARIANA MELGAR COD. LOCAL 346544"

DEPARTAMENTO : LIMA

PROVINCIA : LIMA

DISTRITO : VILLA MARIA DEL TRIUNFO

CENTRO POBLADO : TUPAC AMARU

DIRECCIÓN : AV. LA UNION 1115

LOCAL EDUCATIVO:

I.E. N°6019 MARIANO MELGAR
COD. LOCAL 346544

PLANO:

INST. ELECTRICAS
DETALLES DE INSTALACIONES ELECTRICAS

LAMINA:

IE - 08

ESCALA:

INDICADA

FECHA:

OCTUBRE-2023