

VILLA POLICIAL-GUARDIA CIVIL DISTRITO DE  
CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE  
PIURA

# PANEL FOTOGRAFICO




**PANEL FOTOGRÁFICO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
Y CORRECTIVO DE LAS VIVIENDAS EN GUARNICIÓN DE LA PNP-  
PIURA**

**1.- Vivienda N° 02**



**Fotografía 01 y 02:** En las imágenes se aprecian manchas de suciedad en pintura de muros de fachada para mantenimiento.





**Fotografía 03,04 y 05:** En las imágenes se aprecian manchas de suciedad en pintura de muros para mantenimiento.

-Se observa el deterioro y mal estado de conservación del falso cielorraso.








**Fotografía 06,07 y 08:** En las imágenes se aprecian manchas de suciedad en pintura de muros de cocina para mantenimiento.

-Se observa el deterioro y mal estado de conservación del falso cielorraso existente en cocina.



-Se aprecia el deterioro de las puertas existentes en cocina.





W





**Fotografía 09,10,11 y 12:**  
En las imágenes se aprecian manchas de suciedad en pintura de muros para mantenimiento.

-Se observa el deterioro y mal estado de conservación del falso cielorraso en dormitorios.


-Se aprecia manchas de suciedad en puertas para mantenimiento.

-Se observa el deterioro de closet de melamine, existente en dormitorio.

## 2.- Vivienda N° 04







**Fotografía 13,14,15 y 16:** En las imágenes se aprecian manchas de suciedad en pintura de muros de fachada para mantenimiento.  
-Se observa el deterioro del techo (armaduras y cobertura) de la vivienda en general, para cambio.










**Fotografía 17,18,19 y 20:** En las imágenes se aprecian manchas de suciedad en pintura de muros de la sala, comedor y pasadizo, para mantenimiento.

-Se observa el deterioro y mal estado de conservación del falso cielorraso del comedor y la sala.




10



**Fotografía 21 y 22:** En las imágenes se aprecia el deterioro de falso cielorraso existente en cocina, para cambio.

-Se observa el deterioro de cerámico existente en meson de cocina.  
-Se observa manchas de suciedad en pintura para mantenimiento.






**Fotografía 23,24 y 25:** En las imágenes se aprecia el deterioro de falso cielorraso existente en dormitorios, para cambio.

-Se observa el deterioro de closet existente en dormitorio, para cambio.


-Se observa manchas de suciedad en pintura para mantenimiento.





②





**Fotografía 26,27,28 y 29:** En las imágenes se aprecia el deterioro de techo existente en lavandería, para cambio.

-Se observa manchas de suciedad en paredes.


-Se observa manchas de suciedad en pintura para mantenimiento.



**3- Vivienda N° 05**







**Fotografía 30 y 31:** En las imágenes se aprecia el deterioro de techo existente en la vivienda 05, para cambio.


-Se observa manchas de suciedad en muros de la fachada para mantenimiento.







1







**Fotografía 32,33,34,35 y 36:** En las imágenes se aprecia el deterioro de falso cielorraso existente en sala, comedor y pasadisos.

Se observa manchas de suciedad en muros de la sala y comedor, para mantenimiento.



**Fotografía 37:** En las imágenes se aprecia manchas de suciedad en pared de cocina, para mantenimiento.





**Fotografía 38 y 39:** En las imágenes se aprecian manchas de suciedad en pintura de muros de labandería, para mantenimiento.

-Se observa el deterioro y mal estado de conservación de techo existente en lavandería..





#### 4.- Vivienda N° 06




(1)



**Fotografía 40 y 41:** En las imágenes se aprecia el deterioro de techo existente en la vivienda 06, para cambio.

-Se observa manchas de suciedad en muros de la fachada para mantenimiento.





**Fotografía 42,43 y 44:** En las imágenes se aprecia el deterioro de falso cielorraso, para cambio.  
 -Se observa manchas de suciedad en pared de la sala y comedor de la vivienda 06.




11





**Fotografía 45 y 46:** En las imágenes se aprecia manchas de suciedad en pared de cocina, para mantenimiento.



**Fotografía 47 y 48:** En las imágenes se aprecia el deterioro de techo existente en lavandería.

-Se observa manchas de suciedad en muros, para mantenimiento.



## 5.- Vivienda N° 07



Fotografía 49,50 y 51: En las imágenes se aprecia suciedad en techo de la vivienda N° 07, para mantenimiento.  
-Se observa manchas de suciedad en muros, para mantenimiento



## 6.- Vivienda N° 08



**Fotografía 52:** En las imagen se aprecia el deterioro de techo existente en la vivienda 08, para cambio.

-Se observa manchas de suciedad en muros de la fachada para mantenimiento.



2







**Fotografía 53, 54 y 55:** En las imágenes se aprecian manchas de suciedad en muro, para mantenimiento.

#### 6.- Vivienda N° 09




**Fotografía 56:** En las imágenes se observan manchas de suciedad en muro.  
 -Se aprecia el deterioro del techo general existente, para cambio.  
 -Se observa manchas y oxido en puerta metalaica, para mantenimiento.





1




**Fotografía 57,58 y 59:**

En las imágenes se aprecian manchas de suciedad en pintura de paredes de sala.

-Se observa el deterioro y mal estado de conservación de falso cielorraso.





**Fotografía 60 y 61:** En las imágenes se observan manchas de suciedad en muro.

-Se aprecia el deterioro de falso cielorraso en cocina, producto del factor climatológico.

-Se observa manchas y oxido en ventanas metalicas existente.





**Fotografía 62 y 63:** En las imágenes se aprecian el deterioro de techo existente (armaduras y cubierta)

-Se observa manchas de suciedad en pared de lavandería para mantenimiento.



W





## 7.- Vivienda N° 11




**Fotografía 64 y 65:** En las imágenes se aprecia el deterioro de techo existente en la vivienda 11, para cambio.

-Se observa manchas de suciedad en muros de la fachada para mantenimiento.

-Se observa manchas y oxido en ventanas metalicas existente.





**Fotografía 66 y 67:** En las imágenes se aprecian el deterioro de falso cielorraso en sala y comedor.


-Se observa manchas de suciedad en pared de sala y comedor, para mantenimiento.



Q








Q









**Fotografía 68,69,70 y 71:** En las imágenes se observan el deterioro de falso cielorraso existente en cocina, para cambio.

-Se aprecia el deterioro de puerta existente.

-Se observa manchas de suciedad en pared, para mantenimiento.







**Fotografía 72,73,74:** En las imágenes se observa el deterioro de falso cielorraso existente en dormitorios, para cambio.


-Se observa manchas de suciedad en pared, para mantenimiento.

-Se aprecia el deterioro de closet existente en dormitorio.





1



**Fotografía 75 y 76:** En las imágenes se aprecian el deterioro de techo existente (armaduras y cubierta)  
 -Se observa manchas de suciedad en pared de lavandería para mantenimiento.



## 8.- Vivienda N° 12



**Fotografía 77 y 78:** En las imágenes se aprecia el deterioro de techo existente en la vivienda 12, para cambio.

- Se observa manchas de suciedad en muros de la fachada para mantenimiento.
- Se observa manchas y oxido en ventanas y puertas metalicas existente.






①







**Fotografía 79,80 y 81:** En las imágenes se aprecia el deterioro de falso cielorraso existente en la vivienda 12, para cambio.

-Se observa manchas de suciedad en muros de sala y comedor.



**Fotografía 82:** En las imágenes se observan el deterioro de falso cielorraso existente en cocina, para cambio.

-Se observa manchas de suciedad en pared, para mantenimiento.

-Se aprecia el deterioro de puerta existente.





Q

**Fotografía 83 y 84:** En las imágenes se observa manchas y suciedad en pared de lavandería, para mantenimiento  
-Se aprecia el deterioro nde techo existente en lavandería.







**Fotografía 85, 86 y 87:**

En las imágenes se observan el deterioro de falso cielorraso existente en falso cielorraso, para cambio.

-Se observa manchas de suciedad en pared, para mantenimiento.



*(Handwritten signature)*



**Fotografía 88 y 89:** En las imágenes se observa manchas y suciedad en pared de los SSHH.

-Se aprecia el deterioro de falsocielorraso existente.



9.- Vivienda N° 13



1







**Fotografía 90,91,92 y 93:** En las imágenes se observan el deterioro de de la vivienda 13, por lo que se debe de realizar el mantenimiento y acondicionamiento total de la misma (techo, falsocielorraso, SSHH, dormitorio, cocina, sala, lavandería, etc).



**10.- Vivienda N° 14**




**Fotografía 94 y 95:** En las imágenes se observa manchas y suciedad en pared de fachada (frontal, posterior y laterales)

- Se aprecia oxido y manchas en puerta metalica, para mantenimiento.
- Se observa el deterioro de puerta de madera existente.






**Fotografía 96 y 97:** En las imágenes se observan manchas de suciedad en pared de sala y comedor, producto de los factores climatológicos.







**Fotografía 98 y 99:** En las imágenes se observan manchas de suciedad en pared de cocina, para mantenimiento.

-Se aprecia manchas de suciedad y óxido en ventana existente en cocina.

-Se observa el deterioro de puerta de ingreso (para mantenimiento)



(b)







**Fotografía 100 y 101:**

En las imágenes se observan el deterioro del techo existente en lavandería.

-Se aprecia manchas de suciedad en muros de lavandería.




**11.- Vivienda N° 15**



**Fotografía 102 y 103:** En las imágenes se observa el deterioro de techo de la vivienda N° 15.

-Se aprecia oxido y manchas en puerta metalica, para mantenimiento.

-Se aprecia manchas de suciedad en muros de fachada.







**Fotografía 102 y 103:** En las imágenes se observa el deterioro de falso cielorraso de la sala y comedor, para mantenimiento.  
-Se aprecia manchas de suciedad en pintura de muros de la sala y comedor.




①



**Fotografía 104 y 105:** En las imágenes se observan el deterioro de falso cielorraso, para mantenimiento.

-Se aprecia manchas de suciedad en muros de cocina, para mantenimiento.





**Fotografía 106:** En la imagen se observa el deterioro de techo existente en lavandería, para cambio.  
-Se aprecia manchas de suciedad en pintura de muros de lavandería.



## 12.- Vivienda N° 16



**Fotografía 107:** En la imagen se observa el deterioro de techo de la vivienda N° 16.


- Se aprecia oxido y manchas en puerta metalica, para mantenimiento.
- Se aprecia manchas de suciedad en muros de fachada.



**Fotografía 108 y 109:** En la imagen se observa el deterioro de falso cielorraso en sala y comedor, para cambio.  
-Se aprecia manchas de suciedad en muros, para mantenimiento.



### 13.- Vivienda N° A1



W



**Fotografía 110 Y 111:** En la imagen se observa suciedad en techo, para mantenimiento

- Se aprecia manchas de suciedad en muros de fachada, para mantenimiento.
- Se observa el deterioro de ladrillo en pared







**Fotografía 112, 113, 114 y 115:**  
En las imágenes se observan el deterioro de piso, para cambio.


-Se aprecia manchas de suciedad en muros de dormitorios, para mantenimiento.

-Se observa el deterioro de puertas de dormitorios, para cambio.



Q





**Fotografía 116:** En la imagen se observa manchas de suciedad en muros de los SSHH..








**Fotografía 117 Y 118:** En la imagen se observa manchas de suciedad en muros de sala y comedor, para mantenimiento.



(W)







**Fotografía 117 Y 118:** En la imagen se observa manchas de suciedad en muros de la cocina, para mantenimiento.

-Se aprecia humedad en techo, para mantenimiento con aditivos antisalitre.

14- Vivienda N° B1


11



**Fotografía 119:** En la imagen se observa manchas de suciedad en muros de fachada de la vivienda B1.

-Se aprecia humedad en techo, para mantenimiento.





**Fotografía 120  
Y 121:** En la  
imagen se  
observa  
manchas de  
suciedad en  
muros de la  
sala, comedor y  
pasadizos.

-En la imagen  
se aprecia el  
deterioro del





**Fotografía 122, 123 Y 124:** En la imagen se observa manchas de suciedad en paredes de dormitorios.

- Se aprecia humedad en techo y muros, para mantenimiento.
- Se observa el deterioro del piso existente en dormitorios.



### 15.- Vivienda N° C1



**Fotografía 125:** En la imagen se observa manchas de suciedad en muros de fachada de la vivienda C1.

-Se aprecia humedad en techo, para mantenimiento.








**Fotografía 126,127 Y 128:** En las imágenes se observa manchas de suciedad y humedad en muros y techo de la sala, comedor y cocina de la vivienda C1.






### Fotografía

129: En la imagen se observa manchas de suciedad en muros y cielorraso de los SSHH..

Los Olivos, 14 de Junio del 2023.

  
JUAN ALBERTH ORDINOLA ASTUDILLO  
ARQUITECTO  
Reg. CAP N°20782



  
RES. CIP. N° 26113  
Jorge Luis GUILLEN CERVERA  
INGENIERO CIVIL  
SECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
DEPINF - DEVINFRA - PNIP