

OPE. 11745153
†OPE. 11745153{Š

San Isidro, 30 de marzo del 2022

Señores:

Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial - CORPAC

Av. Elmer Faucett N° 3400

Callao. -

Atención: Sr. Diego Tello Robalino
Gerente de Logística

Asunto: Se remite Informe de Evaluación de Riesgo – Sede Ilo

Estimado Sr. Tello:

Mediante la presente, les hacemos llegar nuestro Informe de Evaluación de Riesgos de la sede Aeroportuaria de Ilo realizado el 25 de febrero del 2022.

Es importante hacer notar las recomendaciones contenidas en la inspección, las mismas que pueden encontrar en la sección IV RECOMENDACIONES DE MEJORA, a partir de la página 15. Al respecto debemos resaltar:

- TANQUETAS DE COMBUSTIBLE - Se recomienda la instalación de un muro de contención/dique tal que contenga el 110% del volumen de los tanques en caso de derrame.
- SISTEMA DE DETECCIÓN - De acuerdo a lo indicado en el reglamento nacional de edificaciones 2006 o teniendo en consideración la NFPA 72, deberá instalar un sistema de sensores de humo enlazados e interconectados a un panel de control y a una sirena audible. El tablero de control deberá ser ubicado en la caseta de vigilancia. El número y ubicación de los mismos deberá ser basado en un estudio realizado por una empresa especializada.
- SUBESTACIÓN ELÉCTRICA - Se recomienda incluir en el programa de mantenimiento, ensayos no destructivos (NDT) a la maquinaria/equipos importantes, en una frecuencia que permita servir como medidor de tendencia, y que su seguimiento permita predecir la vida útil del elemento (mantenimiento predictivo). Para el caso de transformadores de potencia, las pruebas mínimas son análisis físico/químicos y cromatográfico del aceite. También termografía.

- EQUIPO ELECTRÓNICO UPS - Se recomienda:
 - o Reemplazar las baterías de respaldo comprendidas en los UPS de mayor antigüedad, es recomendable realizar el cambio de forma preventiva cada 5 años, con la finalidad de evitar reducción del tiempo de autonomía, esto podría generar la caída de algún equipo o paralización parcial o total de un servicio.

Así mismo se recomienda mantener labores de mantenimiento y limpieza de pozos a tierra, evitándose lecturas que sobrepasen el ohmiaje recomendado para equipos electrónicos.


Quedamos a su disposición para consultas adicionales sobre el resultado de esta inspección y para la programación de la charla al personal de la sede a fin de comunicar los riesgos advertidos, así como las recomendaciones para la prevención de riesgos.

Sin otro particular y aprovechando la oportunidad para saludarlos quedamos de ustedes.

Cordialmente,



Carlos Bazán
Gerente VP



Nathaly Gonzales A.
Gerente AVP