



FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO

"MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA I.E. ALMIRANTE MIGUEL GRAU, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA"

PANEL FOTOGRAFICO



FOTO N° 01: Muro exterior de los SSH del nivel secundario con desgaste de pintura



FOTO N° 02: Puertas de SSH, en mal estado.



FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO

"MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA I.E. ALMIRANTE MIGUEL GRAU, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA"



FOTO N° 03: Llave tipo jardinero de lavatorio en mal estado por el tiempo de servicio que se tiene.



FOTO N° 04: Llaves de lavatorios en mal estado.



FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO

"MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA I.E. ALMIRANTE MIGUEL GRAU, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA"



FOTO N° 05: Llave de lavatorios y dispensador en mal estado.



FOTO N° 06: Rejas de seguridad en puertas en mal estado.



FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO

"MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA I.E. ALMIRANTE MIGUEL GRAU, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA"



FOTO N° 07: Puerta de madera a falta de mantenimiento y pintura.



FOTO N° 08: Inodoros en mal estado.



FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO

"MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA I.E. ALMIRANTE MIGUEL GRAU, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA"



FOTO N° 09: Inodoros en mal estado.



FOTO N° 10: Muro de caja de bomba de impulsión en mal estado, tapas metálicas en mal estado.



FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO

"MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA I.E. ALMIRANTE MIGUEL GRAU, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA"



FOTO N° 11: Inodoros de nivel inicial en mal estado.



FOTO N° 12: Puerta de madera del nivel primario en mal estado.



FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO

"MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA I.E. ALMIRANTE MIGUEL GRAU, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA"



FOTO Nº 13: Tanque elevado del nivel primario en mal estado por tiempo de servicio.



FOTO Nº 14: Tanque elevado del nivel secundario en mal estado.