



**PANEL FOTOGRAFICO – HUAUYAWILLCA**



FOTO N° 01.- VISTA DEL CENTRO DE SALUD DE HUAYAWILCA, SE OBSERVA QUE LA ESTRUCTURA ES DE ADOBE Y EL TECHO, DE CALAMINA. ADEMÁS, NO CUENTA CON UN SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL (CANALETAS).



**"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS COBERTURAS DEL  
PUESTO DE SALUD DE HUAYAWILLCA, DISTRITO DE  
INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO  
ANCASH"**

**PANEL FOTOGRÁFICO**



FOTO N° 02.- EN LA SIGUIENTE IMAGEN SE OBSERVAN LOS MUROS LATERALES  
DETERIORADOS DEL PUESTO DE SALUD, ADEMÁS SE APRECIAN FISURAS Y EL  
DESGASTE DE LA PINTURA.



**"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS COBERTURAS DEL  
PUESTO DE SALUD DE HUAYAWILLCA, DISTRITO DE  
INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO  
ANCASH"**

**PANEL FOTOGRÁFICO**



FOTO N° 03.- EN LA SIGUIENTE IMAGEN SE OBSERVAN GRIETAS EN LOS MUROS INTERIORES Y EN EL FALSO CIELO RASO DEL PUESTO DE SALUD.



FOTO N° 04.- EN LA SIGUIENTE IMAGEN SE OBSERVA QUE ALGUNOS AMBIENTES NO CUENTAN CON LUMINARIAS.





**"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS COBERTURAS DEL  
PUESTO DE SALUD DE HUAYAWILLCA, DISTRITO DE  
INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO  
ANCASH"**

**PANEL FOTOGRÁFICO**



FOTO N° 05.- EN LAS SIGUIENTES IMÁGENES SE OBSERVAN LOS APARATOS  
SANITARIOS EN MAL ESTADO, REQUIEREN UN CAMBIO.