



LEYENDA	
BLOQUE PREFABRICADO	
BLOQUE DE MADERA	
BLOQUE DE DRYWALL	
BLOQUE DE ALBAÑILERIA	

NOTA:

- EN GENERAL EL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E ES DE MADERA Y SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO DE CONSERVACION
- ALGUNOS DE LOS PABELLONES ESTAN CONFORMANDO EL MISMO CERCO
- EN MUCHAS PARTES EL CERCO ESTA CEDIENDO Y ESTA PERDIENDO SU VERTICALIDAD
- SE RECOMIENDA UNA INTERVENCION A NIVEL INTEGRAL EN TODO EL CERCO PERIMETRICO
- DE MANERA MEDIATICA INTERVENIR CON CERCO METALICO PROVISIONAL, SEGUN PROPUESTA
- EL CONTRATISTA ANTES DE LA INSTALACION DEL CERCO PERIMETRICO VERIFICARA LOS DESNIVELES DEL TERRENO
- LOS DETALLES DEL DESARROLLO DEL CERCO PERIMETRICO METALICO SE ENCUENTRAN EN LOS PLANOS A-04
- LOS DETALLES DEL DESARROLLO DE LA PUERTA METALICA SE ENCUENTRA EN EL PLANO A-05



# PROPUESTA: PLANTA GENERAL DE CERCO PERIMETRICO

ESCALA: 1/200

 <b>PERÚ</b> Ministerio de Educación	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 2020 SEÑOR DE LOS MILAGROS (Cod. Local 695340)	INDICADAS
PLANTA: PROPUESTA DE CERCO PERIMETRICO METALICO	2023
PROFESIONAL RESPONSABLE: ARQ. JAIME RUBEN TORRES MILLA CAP 1 6403	A-02
UNIDAD GERENCIAL DE MANTENIMIENTO	