

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO																													
ORGANO DESCONCENTRADOC PIURA ESTABLECIMIENTO DE SALUD H.I - MIGUEL CRUZADO VERA																													
UPSS / UPS	CODIGO DE AMBIENTE	DENOMINACIÓN DEL AMBIENTE	MODO DE EJECUCIÓN	TIPO DE MANTENIMIENTO	ELEMENTO	TIPO DE ELEMENTO	CANTIDAD	UNID. MED.	ESTADO DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDAD A REALIZAR	CONSUMO DE MANO DE OBRA (HH/UND)	HORAS HOMBRE (HH)	12	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL DE HORAS HOMBRE (HH)	COSTO DE MANO DE OBRA S/	COSTO DE MATERIALES S/	COSTO TOTAL S/
UPS Administración	0904101070201F01A	CASETA DE GUARDIANIA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	15.51	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12		1											0.1	1.63		1.63
UPS Administración	0904101070201F01A	CASETA DE GUARDIANIA	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	8.72	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12		1											0.0	0.91		0.91
UPS Administración	0904101070201F01A	CASETA DE GUARDIANIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12		1											0.0	0.49		0.49
UPS Administración	0904101070201F01A	CASETA DE GUARDIANIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12		1											0.0	0.49		0.49
UPS Administración	0904101070201F01A	CASETA DE GUARDIANIA	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	2.52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		1											0.0	0.00		-
UPS Administración	0904101070201F01A	CASETA DE GUARDIANIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32														0.19			
UPS Administración	0904101070201F01A	CASETA DE GUARDIANIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12		1											1.1	29.14	8.93	38.07
UPS Administración	0904101070201F01A	CASETA DE GUARDIANIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40														0.24			
UPS Administración	0904101070201F01A	CASETA DE GUARDIANIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12									1				1.6	41.95		41.95
UPS Administración	0904101070201F01A	CASETA DE GUARDIANIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80														0.40			
UPS Administración	0904101070201C01B	SS..HH. GUARDIANIA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	4.257	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12		1											0.0	0.45		0.45
UPS Administración	0904101070201C01B	SS..HH. GUARDIANIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.24	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		1											0.0	0.13		0.13
UPS Administración	0904101070201C01B	SS..HH. GUARDIANIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	1.24	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		1											0.0	0.13		0.13
UPS Administración	0904101070201C01B	SS..HH. GUARDIANIA	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	0.69	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		1											0.0	0.07		0.07
UPS Administración	0904101070201C01B	SS..HH. GUARDIANIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.28														0.19			
UPS Administración	0904101070201C01B	SS..HH. GUARDIANIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35	12		1											1.0	25.50	7.82	33.31
UPS Administración	0904101070201C01B	SS..HH. GUARDIANIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35														0.24			
UPS Administración	0904101070201C01B	SS..HH. GUARDIANIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12									1				1.8	47.2	170.0	217.2
UPS Administración	0904101070201C01B	SS..HH. GUARDIANIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Cambio de luminaria	0.50	1.00														0.50			
UPS Administración	0904101070201C002	CIRCULACION - HALL DE ACCESO PRINCIPAL	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	39.33	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.16	12		1											0.2	4.12		4.12
UPS Administración	0904101070201C002	CIRCULACION - HALL DE ACCESO PRINCIPAL	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	12.1	m	R	Retiro de contrazocalo	0.13	1.61	12		1											5.6	148.06	211.77	359.83
UPS Administración	0904101070201C002	CIRCULACION - HALL DE ACCESO PRINCIPAL	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	12.1	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.33	4.03	12		1											0.33			
UPS Administración	0904101070201C002	CIRCULACION - HALL DE ACCESO PRINCIPAL	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.13	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12		1											0.0	0.75		0.75
UPS Administración	0904101070201C002	CIRCULACION - HALL DE ACCESO PRINCIPAL	CEM	MP	Pisos	Vinil flexible simple	7.13	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12		1											0.0	0.75		0.75
UPS Administración	0904101070201C002	CIRCULACION - HALL DE ACCESO PRINCIPAL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36														0.19			
UPS Administración	0904101070201C002	CIRCULACION - HALL DE ACCESO PRINCIPAL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12		1											1.3	32.78	10.05	42.83
UPS Administración	0904101070201C002	CIRCULACION - HALL DE ACCESO PRINCIPAL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45														0.24			
UPS Administración	0904101070201C002	CIRCULACION - HALL DE ACCESO PRINCIPAL	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12									1				0.40			
UPS Administración	0904101070201C002	CIRCULACION - HALL DE ACCESO PRINCIPAL	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40														0.40			
UPS Administración	0904101070201F003	ADMISION	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	78.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.31	12		1											0.3	8.19		8.19
UPS Administración	0904101070201F003	ADMISION	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	23.7	m	R	Retiro de contrazocalo	0.13	3.16	12		1											11.1	289.99	414.79	704.79
UPS Administración	0904101070201F003	ADMISION	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	23.7	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.33	7.90														0.33			
UPS Administración	0904101070201F003	ADMISION	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	34.23	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.14	12		1											0.1	3.59		3.59
UPS Administración	0904101070201F003	ADMISION	CEM	MP	Pisos	Vinil flexible simple	34.23	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.14	12		1											0.1	3.59		3.59
UPS Administración	0904101070201F003	ADMISION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.2	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.79														0.19			
UPS Administración	0904101070201F003	ADMISION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.2	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.99	12		1											2.8	72.85	22.34	95.18
UPS Administración	0904101070201F003	ADMISION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.2	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.99														0.24			
UPS Administración	0904101070201F003	ADMISION	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.20	12									1				0.40			
UPS Administración	0904101070201F003	ADMISION	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Cambio de luminaria	0.50	1.50														0.50			
UPS Administración	0904101070201F04A	INFORMATICA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	35.97	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.14	12		1											0.1	3.77		3.77
UPS Administración	0904101070201F04A	INFORMATICA	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	10	m	R	Retiro de contrazocalo	0.13	1.33	12		1											4.7	122.36	175.02	297.38
UPS Administración	0904101070201F04A	INFORMATICA	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	10	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.33	3.33	12		1											0.33			
UPS Administración	0904101070201F04A	INFORMATICA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.13	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12		1											0.0	0.75		0.75
UPS Administración	0904101070201F04A	INFORMATICA	CEM	MP	Pisos	Vinil flexible simple	7.13	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12		1											0.0	0.75		0.75
UPS Administración	0904101070201F04A	INFORMATICA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36														0.19			
UPS Administración	0904101070201F04A	INFORMATICA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12		1											1.3	32.78	10.05	42.83
UPS Administración	0904101070201F04A	INFORMATICA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45														0.24			
UPS Administración	0904101070201F04A	INFORMATICA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12									1				0.40			
UPS Administración	0904101070201F04A	INFORMATICA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40														0.40			
UPS Administración	0904101070201C04B	REFERENCIAS	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	43	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.17	12				1									0.2	4.51		4.51
UPS Administración	0904101070201C04B	REFERENCIAS	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	13.4	m	R	Retiro de contrazocalo	0.13	1.79	12				1									6.3	163.96	234.52	398.49
UPS Administración	0904101070201C04B	REFERENCIAS	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	13.4	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.33	4.47														0.33			
UPS Administración	0904101070201C04B	REFERENCIAS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12				1									0.1	1.35		1.35
UPS Administración	0904101070201C04B	REFERENCIAS	CEM	MP	Pisos	Vinil flexible simple	12.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12				1									0.1	1.35		1.35
UPS Administración	0904101070201C04B	REFERENCIAS	CEM	MCP	Puerta</																								

UPSS Consulta Externa	0904122240001B05A	SALA DE ESPERA-GINECOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.2	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.99	12	1	2.8	72.85	22.34	95.18
UPSS Consulta Externa	0904122240001B05A	SALA DE ESPERA-GINECOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.2	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.99						
UPSS Consulta Externa	0904122240001B05A	SALA DE ESPERA-GINECOLOGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	1	1.6	41.95		41.95
UPSS Consulta Externa	0904122240001B05A	SALA DE ESPERA-GINECOLOGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80						
UPSS Consulta Externa	0904122240001B05B	GINECOLOGIA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	10.73	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	1	0.0	1.12		1.12
UPSS Consulta Externa	0904122240001B05B	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.44	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.39						
UPSS Consulta Externa	0904122240001B05B	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.44	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	2.75						
UPSS Consulta Externa	0904122240001B05B	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.44	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.10						
UPSS Consulta Externa	0904122240001B05B	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.44	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.92						
UPSS Consulta Externa	0904122240001B05B	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.44	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	1.10	12	1	14.8	387.93	141.27	529.21
UPSS Consulta Externa	0904122240001B05B	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.44	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	1.10						
UPSS Consulta Externa	0904122240001B05B	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.44	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.10						
UPSS Consulta Externa	0904122240001B05B	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.44	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.10						
UPSS Consulta Externa	0904122240001B05B	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.44	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.10						
UPSS Consulta Externa	0904122240001B05B	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.44	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	4.13						
UPSS Consulta Externa	0904122240001B05B	GINECOLOGIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.44	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.36		0.36
UPSS Consulta Externa	0904122240001B05B	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.64	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.31						
UPSS Consulta Externa	0904122240001B05B	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.64	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.39	12	1	1.1	28.45	8.72	37.17
UPSS Consulta Externa	0904122240001B05B	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.64	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.39						
UPSS Consulta Externa	0904122240001B05B	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1	0.9	23.6	85.0	108.6
UPSS Consulta Externa	0904122240001B05B	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Cambio de luminaria	0.50	0.50						
UPSS Consulta Externa	0904122240001B05C	SS.HH.DE GINECOLOGIA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	64.02	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.26	12	1	0.3	6.71		6.71
UPSS Consulta Externa	0904122240001B05C	SS.HH.DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	19.4	m	R	Retiro de contrazocalo	0.13	2.59	12	1	9.1	237.38	339.53	576.91
UPSS Consulta Externa	0904122240001B05C	SS.HH.DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	19.4	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.33	6.47						
UPSS Consulta Externa	0904122240001B05C	SS.HH.DE GINECOLOGIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12	1	0.1	2.03		2.03
UPSS Consulta Externa	0904122240001B05C	SS.HH.DE GINECOLOGIA	CEM	MP	Pisos	Vinil flexible simple	19.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12	1	0.1	2.03		2.03
UPSS Consulta Externa	0904122240001B05C	SS.HH.DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40						
UPSS Consulta Externa	0904122240001B05C	SS.HH.DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12	1	1.4	36.42	11.17	47.59
UPSS Consulta Externa	0904122240001B05C	SS.HH.DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50						
UPSS Consulta Externa	0904122240001B05C	SS.HH.DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	1	1.6	41.95		41.95
UPSS Consulta Externa	0904122240001B05C	SS.HH.DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80						
UPSS Consulta Externa	0904122240001B05C	SS.HH.DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12			0.6	15.73	
UPSS Consulta Externa	0904122240001B05C	SS.HH.DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12			12.0	314.64	
UPSS Consulta Externa	0904122240001B05C	SS.HH.DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12			0.6	15.73	
UPSS Consulta Externa	0904122240001B05C	SS.HH.DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	7.5	196.65		
UPSS Consulta Externa	0904122240001B05C	SS.HH.DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12			2.0	52.44	736.78
UPSS Consulta Externa	0904122240001B05C	SS.HH.DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalacion de Valvula de control	0.60	0.60	12			0.6	15.73	
UPSS Consulta Externa	0904122240001B05C	SS.HH.DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12			0.6	15.73	
UPSS Consulta Externa	0904122240001B05C	SS.HH.DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00	12			3.0	78.66	
UPSS Consulta Externa	0904122240001B05C	SS.HH.DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12			1.2	31.46	
UPSS Consulta Externa	0904122240001B006	TRIAJE	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	54.29	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.22	12	1	0.2	5.69		5.69
UPSS Consulta Externa	0904122240001B006	TRIAJE	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	16.5	m	R	Retiro de contrazocalo	0.13	2.20	12	1	7.7	201.89	288.78	490.67
UPSS Consulta Externa	0904122240001B006	TRIAJE	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	16.5	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.33	5.50						
UPSS Consulta Externa	0904122240001B006	TRIAJE	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.98	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	1	0.1	1.68		1.68
UPSS Consulta Externa	0904122240001B006	TRIAJE	CEM	MP	Pisos	Vinil flexible simple	15.98	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	1	0.1	1.68		1.68
UPSS Consulta Externa	0904122240001B006	TRIAJE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40						
UPSS Consulta Externa	0904122240001B006	TRIAJE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12	1	1.4	36.42	11.17	47.59
UPSS Consulta Externa	0904122240001B006	TRIAJE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50						
UPSS Consulta Externa	0904122240001B006	TRIAJE	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1	0.9	23.6	85.0	108.6
UPSS Consulta Externa	0904122240001B006	TRIAJE	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Cambio de luminaria	0.50	0.50						
UPSS Consulta Externa	0904122240001B007	CONSULTORIO-CIRUGIA GENERAL	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	64.19	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.26	12	1	0.3	6.73		6.73
UPSS Consulta Externa	0904122240001B007	CONSULTORIO-CIRUGIA GENERAL	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	19.5	m	R	Retiro de contrazocalo	0.13	2.60	12	1	9.1	238.60	341.29	579.89
UPSS Consulta Externa	0904122240001B007	CONSULTORIO-CIRUGIA GENERAL	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	19.5	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.33	6.50						
UPSS Consulta Externa	0904122240001B007	CONSULTORIO-CIRUGIA GENERAL	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23.07	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12	1	0.1	2.42		2.42
UPSS Consulta Externa	0904122240001B007	CONSULTORIO-CIRUGIA GENERAL	CEM	MP	Pisos	Vinil flexible simple	23.07	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12	1	0.1	2.42		2.42
UPSS Consulta Externa	0904122240001B007	CONSULTORIO-CIRUGIA GENERAL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40						
UPSS Consulta Externa	0904122240001B007	CONSULTORIO-CIRUGIA GENERAL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12	1	1.4	36.42	11.17	47.59
UPSS Consulta Externa	0904122240001B007	CONSULTORIO-CIRUGIA GENERAL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50						
UPSS Consulta Externa	0904122240001B007	CONSULTORIO-CIRUGIA GENERAL	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	1	1.8	47.2	170.0	217.2
UPSS Consulta Externa	0904122240001B007	CONSULTORIO-CIRUGIA GENERAL	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Cambio de luminaria	0.50	1.00						
UPSS Consulta Externa	0904122240001B008	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	39.23	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.16	12	1	0.2	4.11		4.11
UPSS Consulta Externa	0904122240001B008	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.31	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.61						
UPSS Consulta Externa	0904122240001B008	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.31	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	4.25						
UPSS Consulta Externa	0904122240001B008	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.31	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.70						
UPSS Consulta Externa	0904122240001B008	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.31	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	1.42						
UPSS Consulta Externa	0904122240001B008	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.31	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	1.70	12	1	22.8	598.81	218.07	816.89
UPSS Consulta Externa	0904122240001B008	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.31	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	1.70						
UPSS Consulta Externa	0904122240001B008	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.31	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.70						
UPSS Consulta Externa	0904122240001B008	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.31	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.70						
UPSS Consulta Externa	0904122240001B008	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.31	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.70						
UPSS Consulta Externa	0904122240001B008	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.31	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	6.37						
UPSS Consulta Externa	0904122240001B008	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	5.31	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1	0.0	0.56		0.56
UPSS Consulta Externa	0904122240001B008	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	0.59	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1	0.0	0.06		0.06
UPSS Consulta Externa	0904122240001B008	CONSULTORIO DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	R									

UPS Administración	0904101070201C009	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12				0.6	15.73	
UPS Administración	0904101070201C009	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12				12.0	314.64	
UPS Administración	0904101070201C009	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12				0.6	15.73	
UPS Administración	0904101070201C009	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12				7.5	196.65	
UPS Administración	0904101070201C009	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	1			2.0	52.44	736.78
UPS Administración	0904101070201C009	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalacion de Valvula de control	0.60	0.60	12				0.6	15.73	
UPS Administración	0904101070201C009	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12				0.6	15.73	
UPS Administración	0904101070201C009	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00	12				3.0	78.66	
UPS Administración	0904101070201C009	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12				1.2	31.46	
						Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empast													
UPS Administración	0904101070201C010	SS.HH. MUJERES	CEM	MP	Muro	ado, y/o pintado	64.19	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.26	12	1			0.3	6.73	6.73
UPS Administración	0904101070201C010	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	19.5	m	R	Retiro de contrazocalo	0.13	2.60	12				9.1	238.60	341.29
UPS Administración	0904101070201C010	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	19.5	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.33	6.50	12	1					579.89
UPS Administración	0904101070201C010	SS.HH. MUJERES	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.43	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	1			0.0	1.20	1.20
UPS Administración	0904101070201C010	SS.HH. MUJERES	CEM	MP	Pisos	Vinil flexible simple	11.43	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	1			0.0	1.20	1.20
UPS Administración	0904101070201C010	SS.HH. MUJERES	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	3.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1			0.0	0.38	0.38
UPS Administración	0904101070201C010	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40							
UPS Administración	0904101070201C010	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12	1			1.4	36.42	11.17
UPS Administración	0904101070201C010	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50							47.59
UPS Administración	0904101070201C010	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40							
UPS Administración	0904101070201C010	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		1		0.8	20.98	20.98
UPS Administración	0904101070201C010	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12				0.6	15.73	
UPS Administración	0904101070201C010	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12				12.0	314.64	
UPS Administración	0904101070201C010	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12				0.6	15.73	
UPS Administración	0904101070201C010	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12				7.5	196.65	
UPS Administración	0904101070201C010	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	1			2.0	52.44	736.78
UPS Administración	0904101070201C010	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalacion de Valvula de control	0.60	0.60	12				0.6	15.73	
UPS Administración	0904101070201C010	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12				0.6	15.73	
UPS Administración	0904101070201C010	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00	12				3.0	78.66	
UPS Administración	0904101070201C010	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12				1.2	31.46	
						Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empast													
UPS Administración	0904101070201F011	ADMISION 2	CEM	MP	Muro	ado, y/o pintado	61.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.24	12	1			0.2	6.40	6.40
UPS Administración	0904101070201F011	ADMISION 2	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	18.5	m	R	Retiro de contrazocalo	0.13	2.47	12				8.6	226.37	323.78
UPS Administración	0904101070201F011	ADMISION 2	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	18.5	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.33	6.17	12	1					550.15
UPS Administración	0904101070201F011	ADMISION 2	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.81	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12	1			0.1	2.18	2.18
UPS Administración	0904101070201F011	ADMISION 2	CEM	MP	Pisos	Vinil flexible simple	20.81	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12	1			0.1	2.18	2.18
UPS Administración	0904101070201F011	ADMISION 2	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40							
UPS Administración	0904101070201F011	ADMISION 2	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12	1			1.4	36.42	11.17
UPS Administración	0904101070201F011	ADMISION 2	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50							47.59
UPS Administración	0904101070201F011	ADMISION 2	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40							
UPS Administración	0904101070201F011	ADMISION 2	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		1		0.8	20.98	20.98
						Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empast													
UPS Administración	0904101070201F012	ARCHIVO 01	CEM	MP	Muro	ado, y/o pintado	125.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.50	12	1			0.5	13.16	13.16
UPS Administración	0904101070201F012	ARCHIVO 01	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	18.5	m	R	Retiro de contrazocalo	0.13	2.47	12				8.6	226.37	323.78
UPS Administración	0904101070201F012	ARCHIVO 01	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	18.5	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.33	6.17	12	1					550.15
UPS Administración	0904101070201F012	ARCHIVO 01	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	38.64	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.15	12	1			0.2	4.05	4.05
UPS Administración	0904101070201F012	ARCHIVO 01	CEM	MP	Pisos	Vinil flexible simple	38.64	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.15	12	1			0.2	4.05	4.05
UPS Administración	0904101070201F012	ARCHIVO 01	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	5.22	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1			0.0	0.55	0.55
UPS Administración	0904101070201F012	ARCHIVO 01	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.06	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.39							
UPS Administración	0904101070201F012	ARCHIVO 01	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.06	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.49	12	1			1.4	35.73	10.96
UPS Administración	0904101070201F012	ARCHIVO 01	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.06	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.49							46.69
UPS Administración	0904101070201F012	ARCHIVO 01	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	5	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	2.00							
UPS Administración	0904101070201F012	ARCHIVO 01	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	5	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	2.00	12		1		4.0	104.88	104.88
						Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empast													
UPS Administración	0904101070201F013	ARCHIVO 02	CEM	MP	Muro	ado, y/o pintado	43.56	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.17	12		2		0.2	4.57	4.57
UPS Administración	0904101070201F013	ARCHIVO 02	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	13.2	m	R	Retiro de contrazocalo	0.13	1.76	12		2		6.2	161.52	231.02
UPS Administración	0904101070201F013	ARCHIVO 02	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	13.2	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.33	4.40	12						392.54
UPS Administración	0904101070201F013	ARCHIVO 02	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12		2		0.0	1.11	1.11
UPS Administración	0904101070201F013	ARCHIVO 02	CEM	MP	Pisos	Vinil flexible simple	10.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12		2		0.0	1.11	1.11
UPS Administración	0904101070201F013	ARCHIVO 02	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40							
UPS Administración	0904101070201F013	ARCHIVO 02	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12		2		1.4	36.42	11.17
UPS Administración	0904101070201F013	ARCHIVO 02	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50							47.59
UPS Administración	0904101070201F013	ARCHIVO 02	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		2		0.8	20.98	20.98
UPS Administración	0904101070201F013	ARCHIVO 02	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40							
						Albañilería/Cerámico													
UPS Administración	0904101070201F014	OFICINA DE ATENCION AL ASEGURADO	CEM	MP	Muro	Sanitario terrazo pulido	371.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	1.49	12		2		1.5	38.97	38.97
UPS Administración	0904101070201F014	OFICINA DE ATENCION AL ASEGURADO	CEM	MCP	Contrazócalo		112.6	m	R	Pulido de acabado	0.10	11.26	12		2		11.3	295.26	295.26
UPS Administración	0904101070201F014	OFICINA DE ATENCION AL ASEGURADO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	255.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	1.02	12		2		1.0	26.79	26.79
UPS Administración	0904101070201F014	OFICINA DE ATENCION AL ASEGURADO	CEM	MP	Pisos	Loseta	255.4	m											

UPS Administración	0904101070201C016	CIRCULACION-ESCALERA	CEM	MP	Pisos	Loseta	10.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	2	0.0	1.07	1.07
UPS Administración	0904101070201C016	CIRCULACION-ESCALERA	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	1.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.16	0.16
UPS Administración	0904101070201C016	CIRCULACION-ESCALERA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.67	12	2	1.3	34.96	170.00
UPS Administración	0904101070201C016	CIRCULACION-ESCALERA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.67	12	2	1.3	34.96	204.96
UPS Administración	0904101070201C017	HALL-2DO PISO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	41.81	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.17	12	2	0.2	4.39	4.39
UPS Administración	0904101070201C017	HALL-2DO PISO	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	12.01	m	R	Retiro de contrazocalo	0.13	1.60	12	2	5.6	146.95	210.20
UPS Administración	0904101070201C017	HALL-2DO PISO	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	12.01	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.33	4.00	12	2	5.6	146.95	357.15
UPS Administración	0904101070201C017	HALL-2DO PISO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.67	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	2	0.1	1.33	1.33
UPS Administración	0904101070201C017	HALL-2DO PISO	CEM	MP	Pisos	Vinil flexible simple	12.67	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	2	0.1	1.33	1.33
UPS Administración	0904101070201C017	HALL-2DO PISO	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	2.431	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.25	0.25
UPS Administración	0904101070201C017	HALL-2DO PISO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.33	12	2	0.7	17.48	85.00
UPS Administración	0904101070201C017	HALL-2DO PISO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.33	12	2	0.7	17.48	102.48
UPS Administración	0904101070201F018	ALMACEN 01 - 2DO PISO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	30.85	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.12	12	2	0.1	3.24	3.24
UPS Administración	0904101070201F018	ALMACEN 01 - 2DO PISO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.07	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	2	0.0	0.95	0.95
UPS Administración	0904101070201F018	ALMACEN 01 - 2DO PISO	CEM	MP	Pisos	Loseta	9.07	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	2	0.0	0.95	0.95
UPS Administración	0904101070201F018	ALMACEN 01 - 2DO PISO	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	1.92	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.20	0.20
UPS Administración	0904101070201F018	ALMACEN 01 - 2DO PISO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32	12	2	1.1	29.14	8.93
UPS Administración	0904101070201F018	ALMACEN 01 - 2DO PISO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12	2	1.1	29.14	38.07
UPS Administración	0904101070201F018	ALMACEN 01 - 2DO PISO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12	2	1.1	29.14	38.07
UPS Administración	0904101070201F018	ALMACEN 01 - 2DO PISO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.33	12	2	0.7	17.48	85.00
UPS Administración	0904101070201F018	ALMACEN 01 - 2DO PISO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.33	12	2	0.7	17.48	102.48
UPS Administración	0904101070201F019	SUBCOMITE SST HIMCV - PAITA 2DO PISO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	35.97	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.14	12	2	0.1	3.77	3.77
UPS Administración	0904101070201F019	SUBCOMITE SST HIMCV - PAITA 2DO PISO	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	13.71	m	M	Retiro de contrazocalo	0.16	2.19	12	2	9.5	249.24	320.37
UPS Administración	0904101070201F019	SUBCOMITE SST HIMCV - PAITA 2DO PISO	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	13.71	m	M	Picado y resane de fisura	0.20	2.74	12	2	9.5	249.24	569.61
UPS Administración	0904101070201F019	SUBCOMITE SST HIMCV - PAITA 2DO PISO	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	13.71	m	M	Instalación de Contrazocalo	0.33	4.57	12	2	9.5	249.24	569.61
UPS Administración	0904101070201F019	SUBCOMITE SST HIMCV - PAITA 2DO PISO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	2	0.0	1.14	1.14
UPS Administración	0904101070201F019	SUBCOMITE SST HIMCV - PAITA 2DO PISO	CEM	MP	Pisos	Vinil flexible simple	10.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	2	0.0	1.14	1.14
UPS Administración	0904101070201F019	SUBCOMITE SST HIMCV - PAITA 2DO PISO	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	1.21	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2	0.0	0.13	0.13
UPS Administración	0904101070201F019	SUBCOMITE SST HIMCV - PAITA 2DO PISO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32	12	2	1.1	29.14	8.93
UPS Administración	0904101070201F019	SUBCOMITE SST HIMCV - PAITA 2DO PISO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12	2	1.1	29.14	38.07
UPS Administración	0904101070201F019	SUBCOMITE SST HIMCV - PAITA 2DO PISO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12	2	1.1	29.14	38.07
UPS Administración	0904101070201F019	SUBCOMITE SST HIMCV - PAITA 2DO PISO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	2	0.8	20.98	20.98
UPS Administración	0904101070201F019	SUBCOMITE SST HIMCV - PAITA 2DO PISO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	2	0.8	20.98	20.98
UPS Administración	0904101070201C020	PSICOLOGIA 2DO PISO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	71.41	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.29	12	2	0.3	7.49	7.49
UPS Administración	0904101070201C020	PSICOLOGIA 2DO PISO	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	20.45	m	M	Retiro de contrazocalo	0.16	3.27	12	2	14.2	371.76	477.87
UPS Administración	0904101070201C020	PSICOLOGIA 2DO PISO	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	20.45	m	M	Picado y resane de fisura	0.20	4.09	12	2	14.2	371.76	849.63
UPS Administración	0904101070201C020	PSICOLOGIA 2DO PISO	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	20.45	m	M	Instalación de Contrazocalo	0.33	6.82	12	2	14.2	371.76	849.63
UPS Administración	0904101070201C020	PSICOLOGIA 2DO PISO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.64	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12	2	0.1	2.27	2.27
UPS Administración	0904101070201C020	PSICOLOGIA 2DO PISO	CEM	MP	Pisos	Vinil flexible simple	21.64	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12	2	0.1	2.27	2.27
UPS Administración	0904101070201C020	PSICOLOGIA 2DO PISO	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	5.52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	2	0.0	0.58	0.58
UPS Administración	0904101070201C020	PSICOLOGIA 2DO PISO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32	12	2	1.1	29.14	8.93
UPS Administración	0904101070201C020	PSICOLOGIA 2DO PISO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12	2	1.1	29.14	38.07
UPS Administración	0904101070201C020	PSICOLOGIA 2DO PISO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12	2	1.1	29.14	38.07
UPS Administración	0904101070201C020	PSICOLOGIA 2DO PISO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	2	0.8	20.98	20.98
UPS Administración	0904101070201C020	PSICOLOGIA 2DO PISO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	2	0.8	20.98	20.98
UPS Administración	0904101070201F021	ALMACEN 02 - 2DO PISO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	32.97	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.13	12	3	0.1	3.46	3.46
UPS Administración	0904101070201F021	ALMACEN 02 - 2DO PISO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.99	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	3	0.0	1.05	1.05
UPS Administración	0904101070201F021	ALMACEN 02 - 2DO PISO	CEM	MP	Pisos	Loseta	9.99	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	3	0.0	1.05	1.05
UPS Administración	0904101070201F021	ALMACEN 02 - 2DO PISO	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	1.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.14	0.14
UPS Administración	0904101070201F021	ALMACEN 02 - 2DO PISO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.36	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.64	12	3	2.2	58.28	17.87
UPS Administración	0904101070201F021	ALMACEN 02 - 2DO PISO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.36	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.79	12	3	2.2	58.28	76.15
UPS Administración	0904101070201F021	ALMACEN 02 - 2DO PISO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.36	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.79	12	3	2.2	58.28	76.15
UPS Administración	0904101070201F021	ALMACEN 02 - 2DO PISO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.67	12	3	1.3	34.96	159.80
UPS Administración	0904101070201F021	ALMACEN 02 - 2DO PISO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.67	12	3	1.3	34.96	194.76
UPS Administración	0904101070201F022	PASILLO 01	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	652.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	2.61	12	3	2.6	68.44	68.44
UPS Administración	0904101070201F022	PASILLO 01	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	133.6	m	R	Pulido de acabado	0.10	13.36	12	3	13.4	350.22	350.22
UPS Administración	0904101070201F022	PASILLO 01	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	197.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.79	12	3	0.8	20.74	20.74
UPS Administración	0904101070201F022	PASILLO 01	CEM	MP	Pisos	Loseta	197.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.79	12	3	0.8	20.74	20.74
UPS Administración	0904101070201F022	PASILLO 01	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	13.35	m2	R	Desmontaje de puerta metálica batiente	0.24	3.15	12	3	9.5	248.09	176.50
UPS Administración	0904101070201F022	PASILLO 01	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	13.35	m2	R	Proceso de Pintado	0.24	3.15	12	3	9.5	248.09	424.59
UPS Administración	0904101070201F022	PASILLO 01	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	13.35	m2	R	Instalación de puerta metálica batiente	0.24	3.15	12	3	9.5	248.09	424.59
UPS Administración	0904101070201F022	PASILLO 01	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	13	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	5.20	12	3	10.4	272.69	272.69
UPS Administración	0904101070201F022	PASILLO 01	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	13	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	5.20	12	3	10.4	272.69	272.69
UPS Administración	0904101070201C023	CIRCULACION EXTERIOR DE COCINA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	361.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	1.45	12	3	1.4	37.93	37.93
UPS Administración	0904101070201C023	CIRCULACION EXTERIOR DE COCINA	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	83.51	m	R	Pulido de acabado	0.10	8.35	12	3	8.4	218.96	218.96
UPS Administración	0904101070201C023	CIRCULACION EXTERIOR DE COCINA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	109.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.44	12	3	0.4	11.49	11.49
UPS Administración	0904101070201C023	CIRCULACION EXTERIOR DE COCINA	CEM	MP	Pisos	Loseta	109.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.44	12	3	0.4	11.49	11.49
UPS Administración	0904101070201C023	CIRCULACION EXTERIOR DE COCINA	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	8.96	m2	R	Desmontaje de puerta metálica batiente	0.24	2.12	12	3	6.4	166.51	118.46
UPS Administración	0904101070201C023	CIRCULACION EXTERIOR DE COCINA	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	8.96	m2	R	Proceso de Pintado	0.24	2.12	12	3	6.4	166.51	284.97
UPS Administración	0904101070201C023	CIRCULACION EXTERIOR DE COCINA	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	8.96	m2	R	Instalación de puerta metálica batiente	0.24	2.12	12	3	6.4	166.51	284.97
UPS Administración	0904101070201C023	CIRCULACION EXTERIOR DE COCINA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	9	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	3.60	12	3			

UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B024	COMEDOR	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	98.25	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.39	12		3	0.4	10.30		10.30
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B024	COMEDOR	CEM	MP	Pisos	Loseta	98.25	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.39	12		3	0.4	10.30		10.30
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B024	COMEDOR	CEM	MP	Puerta	Contraplacada dos hojas	4.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12		3	0.0	0.44		0.44
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B024	COMEDOR	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	12	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	2.00	12		3	2.0	52.44		52.44
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B025	REPOSTERO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	51.71	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.21	12		3	0.2	5.42		5.42
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B025	REPOSTERO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.67	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12		3	0.1	1.64		1.64
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B025	REPOSTERO	CEM	MP	Pisos	Loseta	15.67	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12		3	0.1	1.64		1.64
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B025	REPOSTERO	CEM	MP	Ventana	Madera corrediza	3.84	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12		3	0.0	0.40		0.40
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B025	REPOSTERO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.62	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12		3	0.0	0.48		0.48
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B025	REPOSTERO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12		3	1.6	41.95		41.95
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B025	REPOSTERO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12		3				
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B26A	COCINA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	256.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	1.02	12		3	1.0	26.86		26.86
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B26A	COCINA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	77.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.31	12		3	0.3	8.14		8.14
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B26A	COCINA	CEM	MP	Pisos	Loseta	77.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.31	12		3	0.3	8.14		8.14
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B26A	COCINA	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	0	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		3	0.0	0.00		-
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B26A	COCINA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada dos hojas	5.46	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12		3	0.0	0.57		0.57
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B26A	COCINA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	8	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	2.67	12	2		5.3	139.84	680.00	819.84
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B26A	COCINA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	8	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	2.67	12						
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B26A	COCINA	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	6	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	12.00	12			12.0	314.64		
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B26A	COCINA	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	6	Und	R	Suministro e Instalacion de Valvula de control	0.60	3.60	12			3.6	94.39		409.03
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B26B	OFICINA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	18.99	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12		3	0.1	1.99		1.99
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B26B	OFICINA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.756	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12		3	0.0	0.60		0.60
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B26B	OFICINA	CEM	MP	Pisos	Loseta	5.756	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12		3	0.0	0.60		0.60
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B26B	OFICINA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		3	0.0	0.18		0.18
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B26B	OFICINA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		3	0.8	20.98		20.98
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B26B	OFICINA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		3				
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B26C	MENAJE	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	9.009	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12		3	0.0	0.94		0.94
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B26C	MENAJE	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.73	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		3	0.0	0.29		0.29
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B26C	MENAJE	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.73	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		3	0.0	0.29		0.29
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B26C	MENAJE	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		3	0.0	0.18		0.18
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B26C	MENAJE	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		3	0.8	20.98		20.98
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B26C	MENAJE	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		3				
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B26D	LAVADERO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	18.94	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12		3	0.1	1.99		1.99
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B26D	LAVADERO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.74	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12		3	0.0	0.60		0.60
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B26D	LAVADERO	CEM	MP	Pisos	Loseta	5.74	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12		3	0.0	0.60		0.60
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B26D	LAVADERO	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	2.96	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		3	0.0	0.31		0.31
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B26D	LAVADERO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		3	0.0	0.18		0.18
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B26E	ALAMCEN DE ALIMENTOS	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	43.36	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.17	12		3	0.2	4.55		4.55
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B26E	ALAMCEN DE ALIMENTOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.14	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12		3	0.1	1.38		1.38
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B26E	ALAMCEN DE ALIMENTOS	CEM	MP	Pisos	Loseta	13.14	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12		3	0.1	1.38		1.38
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B26E	ALAMCEN DE ALIMENTOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.31	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		3	0.0	0.24		0.24
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B26E	ALAMCEN DE ALIMENTOS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12		3	1.6	41.95		41.95
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B26E	ALAMCEN DE ALIMENTOS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12		3				
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B27A	HALL NUTRICION	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	115.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.46	12		3	0.5	12.07		12.07
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B27A	HALL NUTRICION	CEM	MP	Contrazócalo	Lineal porcelanato	16.43	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12		3	0.1	1.72		1.72
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B27A	HALL NUTRICION	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	34.88	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.14	12		3	0.1	3.66		3.66
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B27A	HALL NUTRICION	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	34.88	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.14	12		3	0.1	3.66		3.66
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B27A	HALL NUTRICION	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	2.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		3	0.0	0.22		0.22
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B27A	HALL NUTRICION	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.18	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		3	0.0	0.23		0.23
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B27A	HALL NUTRICION	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.20	12		3	2.4	62.93		62.93
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B27A	HALL NUTRICION	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	1.20	12		3				
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B27B	OFICINA DE NUTRICION	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	35.11	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.14	12		3	0.1	3.68		3.68
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B27B	OFICINA DE NUTRICION	CEM	MP	Contrazócalo	Lineal porcelanato	12.07	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12		3	0.0	1.27		1.27
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B27B	OFICINA DE NUTRICION	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.64	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12		3	0.0	1.12		1.12
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B27B	OFICINA DE NUTRICION	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	10.64	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12		3	0.0	1.12		1.12
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B27B	OFICINA DE NUTRICION	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		3	0.0	0.21		0.21
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B27B	OFICINA DE NUTRICION	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		3	0.0	0.22		0.22
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B27B	OFICINA DE NUTRICION	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		3	0.8	20.98		20.98
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B27B	OFICINA DE NUTRICION	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		3				
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B27C	SS.HH.	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	5.181	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	2		0.0	0.54		0.54

UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B27C	SS.HH.	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.57	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.16	0.16	
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B27C	SS.HH.	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	1.57	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.16	0.16	
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B27C	SS.HH.	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.26	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.13	0.13	
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B27C	SS.HH.	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	2	0.8	20.98	20.98	
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B27C	SS.HH.	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B27D	DEPOSITO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	11.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	2	0.0	1.21	1.21	
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B27D	DEPOSITO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.51	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.37	0.37	
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B27D	DEPOSITO	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	3.51	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.37	0.37	
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B27D	DEPOSITO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.26	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.13	0.13	
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B27D	DEPOSITO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	2	0.8	20.98	20.98	
UPSS Nutrición y Dietética	0904120000001B27D	DEPOSITO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPSS Consulta Externa	0904122240001C28A	ODONTOLOGIA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	90.45	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.36	12	2	0.4	9.49	9.49	
UPSS Consulta Externa	0904122240001C28A	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.41	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	3.13						
UPSS Consulta Externa	0904122240001C28A	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.41	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	21.93						
UPSS Consulta Externa	0904122240001C28A	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.41	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	8.77						
UPSS Consulta Externa	0904122240001C28A	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.41	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	7.31						
UPSS Consulta Externa	0904122240001C28A	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.41	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	8.77	12	2	117.9	3091.05	1125.68	
UPSS Consulta Externa	0904122240001C28A	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.41	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	8.77						
UPSS Consulta Externa	0904122240001C28A	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.41	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	8.77						
UPSS Consulta Externa	0904122240001C28A	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.41	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	8.77						
UPSS Consulta Externa	0904122240001C28A	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.41	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	8.77						
UPSS Consulta Externa	0904122240001C28A	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.41	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	32.89						
UPSS Consulta Externa	0904122240001C28A	ODONTOLOGIA	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	27.41	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.11	12	2	0.1	2.87	2.87	
UPSS Consulta Externa	0904122240001C28A	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	9.98	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas	0.19	1.89						
UPSS Consulta Externa	0904122240001C28A	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	9.98	m2	R	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	2.36	12	2	6.6	173.10	53.08	
UPSS Consulta Externa	0904122240001C28A	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	9.98	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	2.36						
UPSS Consulta Externa	0904122240001C28A	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.20	12		1	2.7	70.8	255.0
UPSS Consulta Externa	0904122240001C28A	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Cambio de luminaria	0.50	1.50						
UPSS Consulta Externa	0904122240001C28B	SS.HH. DE ODONTOLOGIA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	18.84	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12	2	0.1	1.98	1.98	
UPSS Consulta Externa	0904122240001C28B	SS.HH. DE ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.71	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.65						
UPSS Consulta Externa	0904122240001C28B	SS.HH. DE ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.71	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	4.57						
UPSS Consulta Externa	0904122240001C28B	SS.HH. DE ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.71	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.83						
UPSS Consulta Externa	0904122240001C28B	SS.HH. DE ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.71	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	1.52						
UPSS Consulta Externa	0904122240001C28B	SS.HH. DE ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.71	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	1.83	12	2	24.6	643.92	234.50	
UPSS Consulta Externa	0904122240001C28B	SS.HH. DE ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.71	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	1.83						
UPSS Consulta Externa	0904122240001C28B	SS.HH. DE ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.71	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.83						
UPSS Consulta Externa	0904122240001C28B	SS.HH. DE ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.71	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.83						
UPSS Consulta Externa	0904122240001C28B	SS.HH. DE ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.71	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.83						
UPSS Consulta Externa	0904122240001C28B	SS.HH. DE ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.71	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	6.85						
UPSS Consulta Externa	0904122240001C28B	SS.HH. DE ODONTOLOGIA	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	5.71	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	2	0.0	0.60	0.60	
UPSS Consulta Externa	0904122240001C28B	SS.HH. DE ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	2	0.8	20.98	20.98	
UPSS Consulta Externa	0904122240001C28B	SS.HH. DE ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E29	TANQUE ELEVADO	CEM	MCP	Muro	Concreto armado/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	73.52	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	8.40						
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E29	TANQUE ELEVADO	CEM	MCP	Muro	Concreto armado/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	73.52	m2	R	Pintado con látex	0.24	17.82						
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E29	TANQUE ELEVADO	CEM	MCP	Muro	Concreto armado/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	73.52	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	8.40						
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E29	TANQUE ELEVADO	CEM	MCP	Muro	Concreto armado/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	73.52	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	17.82	12	2	104.9	2750.66	1363.80	
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E29	TANQUE ELEVADO	CEM	MCP	Muro	Concreto armado/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	73.52	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	8.40						
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E29	TANQUE ELEVADO	CEM	MCP	Muro	Concreto armado/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	73.52	m2	R	Pintado con esmal								

UPS Administración	0904101070201F031	ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS	CEM	MP	Ventana	Metálica fija	1.21	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2	0.0	0.13	0.13
UPS Administración	0904101070201F031	ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	4.03	m2	R	Desmontaje de puerta metálica batiente	0.24	0.95					
UPS Administración	0904101070201F031	ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	4.03	m2	R	Proceso de Pintado	0.24	0.95	12	2	2.9	74.89	53.28
UPS Administración	0904101070201F031	ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	4.03	m2	R	Instalación de puerta metálica batiente	0.24	0.95					128.17
UPS Administración	0904101070201F032	INCINERADOR	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	67.02	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	7.66					
UPS Administración	0904101070201F032	INCINERADOR	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	67.02	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	17.87					
UPS Administración	0904101070201F032	INCINERADOR	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	67.02	m2	R	Pintado con látex	0.24	16.25					
UPS Administración	0904101070201F032	INCINERADOR	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	67.02	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	7.66					
UPS Administración	0904101070201F032	INCINERADOR	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	67.02	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	16.25	12	2	113.5	2976.07	1355.81
UPS Administración	0904101070201F032	INCINERADOR	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	67.02	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	7.66					
UPS Administración	0904101070201F032	INCINERADOR	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	67.02	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	16.25					
UPS Administración	0904101070201F032	INCINERADOR	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	67.02	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	7.66					
UPS Administración	0904101070201F032	INCINERADOR	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	67.02	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	16.25					
UPS Administración	0904101070201F032	INCINERADOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.31	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	2.32					
UPS Administración	0904101070201F032	INCINERADOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.31	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	16.25					
UPS Administración	0904101070201F032	INCINERADOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.31	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	6.50					
UPS Administración	0904101070201F032	INCINERADOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.31	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	5.42					
UPS Administración	0904101070201F032	INCINERADOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.31	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	6.50	12	2	87.4	2290.38	834.10
UPS Administración	0904101070201F032	INCINERADOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.31	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	6.50					
UPS Administración	0904101070201F032	INCINERADOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.31	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	6.50					
UPS Administración	0904101070201F032	INCINERADOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.31	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	6.50					
UPS Administración	0904101070201F032	INCINERADOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.31	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	6.50					
UPS Administración	0904101070201F032	INCINERADOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.31	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	24.37					
UPS Administración	0904101070201F032	INCINERADOR	CEM	MP	Pisos	Loseta	20.31	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12	2	0.1	2.13	2.13
UPS Administración	0904101070201F032	INCINERADOR	CEM	MP	Ventana	Metálica fija	10.64	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	2	0.0	1.12	1.12
UPS Administración	0904101070201F032	INCINERADOR	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	4.2	m2	R	Desmontaje de puerta metálica batiente	0.24	0.99					
UPS Administración	0904101070201F032	INCINERADOR	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	4.2	m2	R	Proceso de Pintado	0.24	0.99	12	2	3.0	78.05	55.53
UPS Administración	0904101070201F032	INCINERADOR	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	4.2	m2	R	Instalación de puerta metálica batiente	0.24	0.99					133.58
UPS Administración	0904101070201F032	INCINERADOR	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	7	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	2.33	12	2	4.7	122.36	595.00
UPS Administración	0904101070201F032	INCINERADOR	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	7	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	2.33					717.36
UPS Administración	0904101070201F33A	VESTIDOR DE PERSONAL DE LIMPIEZA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	48.77	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.20	12	2	0.2	5.12	5.12
UPS Administración	0904101070201F33A	VESTIDOR DE PERSONAL DE LIMPIEZA	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	23.14	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12	2	0.1	2.43	2.43
UPS Administración	0904101070201F33A	VESTIDOR DE PERSONAL DE LIMPIEZA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.78	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	2	0.1	1.55	1.55
UPS Administración	0904101070201F33A	VESTIDOR DE PERSONAL DE LIMPIEZA	CEM	MP	Pisos	Loseta	14.78	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	2	0.1	1.55	1.55
UPS Administración	0904101070201F33A	VESTIDOR DE PERSONAL DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.48					
UPS Administración	0904101070201F33A	VESTIDOR DE PERSONAL DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60	12	2	1.7	43.71	13.40
UPS Administración	0904101070201F33A	VESTIDOR DE PERSONAL DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60					57.11
UPS Administración	0904101070201F33A	VESTIDOR DE PERSONAL DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	1.33	12	2	2.7	69.92	340.00
UPS Administración	0904101070201F33A	VESTIDOR DE PERSONAL DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	1.33					409.92
UPS Administración	0904101070201F33B	SS.HH. DE PERSONAL	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	10.49	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	2	0.0	1.10	1.10
UPS Administración	0904101070201F33B	SS.HH. DE PERSONAL	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.18	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.33	0.33
UPS Administración	0904101070201F33B	SS.HH. DE PERSONAL	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.18	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.33	0.33
UPS Administración	0904101070201F33B	SS.HH. DE PERSONAL	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	1.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.17	0.17
UPS Administración	0904101070201F34A	TALLER 02	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	67.95	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	7.77					
UPS Administración	0904101070201F34A	TALLER 02	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	67.95	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	18.12					
UPS Administración	0904101070201F34A	TALLER 02	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	67.95	m2	R	Pintado con látex	0.24	16.47					
UPS Administración	0904101070201F34A	TALLER 02	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	67.95	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	7.77					
UPS Administración	0904101070201F34A	TALLER 02	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	67.95	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	16.47	12	2	115.1	3017.10	1374.50
UPS Administración	0904101070201F34A	TALLER 02	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	67.95	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	7.77					
UPS Administración	0904101070201F34A	TALLER 02	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	67.95	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	16.47					
UPS Administración	0904101070201F34A	TALLER 02	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	67.95	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	7.77					
UPS Administración	0904101070201F34A	TALLER 02	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	67.95	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	16.47					
UPS Administración	0904101070201F34A	TALLER 02	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	19.32	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12	2	0.1	2.03	2.03
UPS Administración	0904101070201F34A	TALLER 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.59	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	2.35					
UPS Administración	0904101070201F34A	TALLER 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.59	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	16.47					
UPS Administración	0904101070201F34A	TALLER 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.59	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	6.59					
UPS Administración	0904101070201F34A	TALLER 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.59	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	5.49					
UPS Administración	0904101070201F34A	TALLER 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.59	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	6.59	12	2	88.6	2321.95	845.60
UPS Administración	0904101070201F34A	TALLER 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.59	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	6.59					
UPS Administración	0904101070201F34A	TALLER 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.59	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	6.59					
UPS Administración	0904101070201F34A	TALLER 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.59	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	6.59					
UPS Administración	0904101070201F34A	TALLER 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.59	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	6.59					
UPS Administración	0904101070201F34A	TALLER 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.59	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	24.71					
UPS Administración	0904101070201F34A	TALLER 02	CEM	MP	Pisos	Loseta	20.59	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12	2	0.1	2.16	2.16
UPS Administración	0904101070201F34A	TALLER 02	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	4.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	2	0.0	0.50	0.50
UPS Administración	0904101070201F34A	TALLER 02	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.5	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.47					
UPS Administración	0904101070201F34A	TALLER 02	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.5	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.59	12	2	1.7	43.36	13.30
UPS Administración	0904101070201F34A	TALLER 02	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.5	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.59					56.66
UPS Administración	0904101070201F34A	TALLER 02	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.67	12	2	1.3	34.96	170.00
UPS Administración	0904101070201F34A	TALLER 02	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.67					204.96
UPS Administración	0904101070201F34B	ALMACEN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	9.801	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	1.12					

UPS Administración	0904101070201F34B	ALMACEN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	9.801	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	2.61							
UPS Administración	0904101070201F34B	ALMACEN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	9.801	m2	R	Pintado con látex	0.24	2.38							
UPS Administración	0904101070201F34B	ALMACEN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	9.801	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	1.12							
UPS Administración	0904101070201F34B	ALMACEN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	9.801	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	2.38	12	2		16.6	435.20	198.26	633.46
UPS Administración	0904101070201F34B	ALMACEN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	9.801	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	1.12							
UPS Administración	0904101070201F34B	ALMACEN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	9.801	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	2.38							
UPS Administración	0904101070201F34B	ALMACEN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	9.801	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	1.12							
UPS Administración	0904101070201F34B	ALMACEN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	9.801	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	2.38							
UPS Administración	0904101070201F34B	ALMACEN	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	8.1	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	2		0.0	0.85		0.85
UPS Administración	0904101070201F34B	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.97	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.34							
UPS Administración	0904101070201F34B	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.97	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	2.38							
UPS Administración	0904101070201F34B	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.97	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	0.95							
UPS Administración	0904101070201F34B	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.97	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.79							
UPS Administración	0904101070201F34B	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.97	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	0.95	12	2		12.8	334.93	121.97	456.90
UPS Administración	0904101070201F34B	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.97	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	0.95							
UPS Administración	0904101070201F34B	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.97	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	0.95							
UPS Administración	0904101070201F34B	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.97	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	0.95							
UPS Administración	0904101070201F34B	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.97	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.95							
UPS Administración	0904101070201F34B	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.97	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	3.56							
UPS Administración	0904101070201F34B	ALMACEN	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.97	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2		0.0	0.31		0.31
UPS Administración	0904101070201F34B	ALMACEN	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	0.55	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2		0.0	0.06		0.06
UPS Administración	0904101070201F34B	ALMACEN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.28							
UPS Administración	0904101070201F34B	ALMACEN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35	12	2		1.0	25.50	7.82	33.31
UPS Administración	0904101070201F34B	ALMACEN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35							
UPS Administración	0904101070201F34B	ALMACEN	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.33	12	2		0.7	17.48	85.00	102.48
UPS Administración	0904101070201F34B	ALMACEN	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.33							
UPS Administración	0904101070201F35A	TALLER 01	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	79.93	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	9.13							
UPS Administración	0904101070201F35A	TALLER 01	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	79.93	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	21.31							
UPS Administración	0904101070201F35A	TALLER 01	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	79.93	m2	R	Pintado con látex	0.24	19.38							
UPS Administración	0904101070201F35A	TALLER 01	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	79.93	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	9.13							
UPS Administración	0904101070201F35A	TALLER 01	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	79.93	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	19.38	12	2		135.4	3549.01	1616.83	5,165.84
UPS Administración	0904101070201F35A	TALLER 01	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	79.93	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	9.13							
UPS Administración	0904101070201F35A	TALLER 01	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	79.93	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	19.38							
UPS Administración	0904101070201F35A	TALLER 01	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	79.93	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	9.13							
UPS Administración	0904101070201F35A	TALLER 01	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	79.93	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	19.38							
UPS Administración	0904101070201F35A	TALLER 01	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	20.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12	2		0.1	2.15		2.15
UPS Administración	0904101070201F35A	TALLER 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	24.22	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	2.77							
UPS Administración	0904101070201F35A	TALLER 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	24.22	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	19.38							
UPS Administración	0904101070201F35A	TALLER 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	24.22	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	7.75							
UPS Administración	0904101070201F35A	TALLER 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	24.22	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	6.46							
UPS Administración	0904101070201F35A	TALLER 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	24.22	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	7.75	12	2		104.2	2731.31	994.67	3,725.99
UPS Administración	0904101070201F35A	TALLER 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	24.22	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	7.75							
UPS Administración	0904101070201F35A	TALLER 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	24.22	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	7.75							

UPS Administración	0904101070201F35B	ALAMCEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.28	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	3.94						
UPS Administración	0904101070201F35B	ALAMCEN	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.28	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.34		0.34
UPS Administración	0904101070201F35B	ALAMCEN	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	0.55	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1	0.0	0.06		0.06
UPS Administración	0904101070201F35B	ALAMCEN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.30						
UPS Administración	0904101070201F35B	ALAMCEN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.37	12	1	1.0	27.40	8.40	35.81
UPS Administración	0904101070201F35B	ALAMCEN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.37						
UPS Administración	0904101070201F35B	ALAMCEN	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.33	12	1	0.7	17.48	85.00	102.48
UPS Administración	0904101070201F35B	ALAMCEN	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.33						
UPS Administración	0904101070201F036	GARAJE	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	137.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.55	12	1	0.6	14.46		14.46
UPS Administración	0904101070201F036	GARAJE	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	41.78	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.17	12	1	0.2	4.38		4.38
UPS Administración	0904101070201F036	GARAJE	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	41.78	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.17	12	1	0.2	4.38		4.38
UPS Administración	0904101070201F036	GARAJE	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	1.33	12	1	2.7	69.92	340.00	409.92
UPS Administración	0904101070201F036	GARAJE	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	1.33						
UPS Administración	0904101070201F037	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	13.37	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	1.53						
UPS Administración	0904101070201F037	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	13.37	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	3.56						
UPS Administración	0904101070201F037	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	13.37	m2	R	Pintado con látex	0.24	3.24						
UPS Administración	0904101070201F037	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	13.37	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	1.53						
UPS Administración	0904101070201F037	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	13.37	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	3.24	12	1	22.6	593.46	270.36	863.82
UPS Administración	0904101070201F037	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	13.37	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	1.53						
UPS Administración	0904101070201F037	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	13.37	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	3.24						
UPS Administración	0904101070201F037	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	13.37	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	1.53						
UPS Administración	0904101070201F037	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	13.37	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	3.24						
UPS Administración	0904101070201F037	DEPOSITO	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	8.9	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	1	0.0	0.93		0.93
UPS Administración	0904101070201F037	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.05	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.46						
UPS Administración	0904101070201F037	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.05	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	3.24						
UPS Administración	0904101070201F037	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.05	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.30						
UPS Administración	0904101070201F037	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.05	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	1.08						
UPS Administración	0904101070201F037	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.05	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	1.30	12	1	17.4	456.72	166.33	623.05
UPS Administración	0904101070201F037	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.05	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	1.30						
UPS Administración	0904101070201F037	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.05	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.30						
UPS Administración	0904101070201F037	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.05	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.30						
UPS Administración	0904101070201F037	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.05	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.30						
UPS Administración	0904101070201F037	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.05	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	4.86						
UPS Administración	0904101070201F037	DEPOSITO	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1	0.0	0.42		0.42
UPS Administración	0904101070201F037	DEPOSITO	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	0.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1	0.0	0.07		0.07
UPS Administración	0904101070201F037	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32						
UPS Administración	0904101070201F037	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12	1	1.1	29.14	8.93	38.07
UPS Administración	0904101070201F037	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40						
UPS Administración	0904101070201F037	DEPOSITO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.33	12	1	0.7	17.48	85.00	102.48
UPS Administración	0904101070201F037	DEPOSITO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.33						
UPS Administración	0904101070201F38A	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	63.36	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	7.24						
UPS Administración	0904101070201F38A	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	63.36	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	16.90						
UPS Administración	0904101070201F38A	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	63.36	m2	R	Pintado con látex	0.24	15.36						
UPS Administración	0904101070201F38A	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	63.36	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	7.24						
UPS Administración	0904101070201F38A	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	63.36	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	15.36	12	1	107.3	2813.42	1281.71	4,095.13
UPS Administración	0904101070201F38A	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	63.36	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	7.24						
UPS Administración	0904101070201F38A	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	63.36	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	15.36						
UPS Administración	0904101070201F38A	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	63.36	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	7.24						
UPS Administración	0904101070201F38A	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	63.36	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	15.36						
UPS Administración	0904101070201F38A	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	18.9	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12	1	0.1	1.98		1.98
UPS Administración	0904101070201F38A	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.2	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	2.19						
UPS Administración	0904101070201F38A	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.2	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	15.36						
UPS Administración	0904101070201F38A	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.2	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	6.14						
UPS Administración	0904101070201F38A	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.2	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	5.12						
UPS Administración	0904101070201F38A	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.2	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	6.14	12	1	82.6	2165.20	788.51	2,953.71
UPS Administración	0904101070201F38A	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.2	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	6.14						
UPS Administración	0904101070201F38A	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.2	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	6.14						
UPS Administración	0904101070201F38A	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.2	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	6.14						
UPS Administración	0904101070201F38A	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.2	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	6.14						
UPS Administración	0904101070201F38A	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.2	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	23.04						
UPS Administración	0904101070201F38A	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	CEM	MP	Pisos	Loseta	19.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12	1	0.1	2.01		2.01
UPS Administración	0904101070201F38A	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	6.82	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	1	0.0	0.72		0.72
UPS Administración	0904101070201F38A	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.39	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.45						
UPS Administración	0904101070201F38A	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.39	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.56	12	1	1.6	41.45	12.71	54.16
UPS Administración	0904101070201F38A	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.39	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.56						
UPS Administración	0904101070201F38A	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	1	1.6	41.95		41.95
UPS Administración	0904101070201F38A	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80						
UPS Administración	0904101070201F38B	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	13.76	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	1.57						
UPS Administración	0904101070201F38B	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	13.76	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	3.67						
UPS Administración	0904101070201F38B	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	13.76	m2	R	Pintado con látex	0.24	3.34						
UPS Administración	0904101070201F38B	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	13.76	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	1.57						

UPS Administración	0904101070201F38B	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	13.76	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	3.34	12	1	23.3	611.04	278.37	889.41
UPS Administración	0904101070201F38B	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	13.76	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	1.57						
UPS Administración	0904101070201F38B	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	13.76	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	3.34						
UPS Administración	0904101070201F38B	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	13.76	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	1.57						
UPS Administración	0904101070201F38B	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	13.76	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	3.34						
UPS Administración	0904101070201F38B	DEPOSITO	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	9.9	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	1	0.0	1.04		1.04
UPS Administración	0904101070201F38B	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.17	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.48						
UPS Administración	0904101070201F38B	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.17	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	3.34						
UPS Administración	0904101070201F38B	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.17	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.33						
UPS Administración	0904101070201F38B	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.17	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	1.11						
UPS Administración	0904101070201F38B	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.17	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	1.33	12	1	17.9	470.25	171.25	641.51
UPS Administración	0904101070201F38B	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.17	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	1.33						
UPS Administración	0904101070201F38B	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.17	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.33						
UPS Administración	0904101070201F38B	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.17	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.33						
UPS Administración	0904101070201F38B	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.17	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.33						
UPS Administración	0904101070201F38B	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.17	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	5.00						
UPS Administración	0904101070201F38B	DEPOSITO	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.17	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1	0.0	0.44		0.44
UPS Administración	0904101070201F38B	DEPOSITO	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	0.73	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1	0.0	0.08		0.08
UPS Administración	0904101070201F38B	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.39	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.45						
UPS Administración	0904101070201F38B	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.39	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.56	12	1	1.6	41.45	12.71	54.16
UPS Administración	0904101070201F38B	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.39	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.56						
UPS Administración	0904101070201F38B	DEPOSITO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.33	12	1	0.7	17.48	79.90	97.38
UPS Administración	0904101070201F38B	DEPOSITO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.33						
UPS Administración	0904101070201F38C	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	15.05	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	1.72						
UPS Administración	0904101070201F38C	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	15.05	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	4.01						
UPS Administración	0904101070201F38C	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	15.05	m2	R	Pintado con látex	0.24	3.65						
UPS Administración	0904101070201F38C	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	15.05	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	1.72						
UPS Administración	0904101070201F38C	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	15.05	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	3.65	12	1	25.5	668.19	304.41	972.59
UPS Administración	0904101070201F38C	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	15.05	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	1.72						
UPS Administración	0904101070201F38C	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	15.05	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	3.65						
UPS Administración	0904101070201F38C	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	15.05	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	1.72						
UPS Administración	0904101070201F38C	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	15.05	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	3.65						
UPS Administración	0904101070201F38C	DEPOSITO	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	9.6	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	1	0.0	1.01		1.01
UPS Administración	0904101070201F38C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.56	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.52						
UPS Administración	0904101070201F38C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.56	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	3.65						
UPS Administración	0904101070201F38C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.56	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.46						
UPS Administración	0904101070201F38C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.56	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	1.22						
UPS Administración	0904101070201F38C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.56	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	1.46	12	1	19.6	514.24	187.27	701.51
UPS Administración	0904101070201F38C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.56	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	1.46						
UPS Administración	0904101070201F38C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.56	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.46						
UPS Administración	0904101070201F38C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.56	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.46						
UPS Administración	0904101070201F38C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.56	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.46						
UPS Administración	0904101070201F38C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.56	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	5.47						
UPS Administración	0904101070201F38C	DEPOSITO	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.56	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1	0.0	0.48		0.48
UPS Administración	0904101070201F38C	DEPOSITO	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	0.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1	0.0	0.08		0.08
UPS Administración	0904101070201F38C	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.28						
UPS Administración	0904101070201F38C	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35	12	1	1.0	25.50	7.82	33.31
UPS Administración	0904101070201F38C	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35						
UPS Administración	0904101070201F38C	DEPOSITO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.33	12	1	0.7	17.48	79.90	97.38
UPS Administración	0904101070201F38C	DEPOSITO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.33						
UPS Administración	0904101070201F039	GUARDIANIA DE ENTRADA DE SERVICIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	14.59	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	1.67						
UPS Administración	0904101070201F039	GUARDIANIA DE ENTRADA DE SERVICIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	14.59	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	3.89						
UPS Administración	0904101070201F039	GUARDIANIA DE ENTRADA DE SERVICIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	14.59	m2	R	Pintado con látex	0.24	3.54						
UPS Administración	0904101070201F039	GUARDIANIA DE ENTRADA DE SERVICIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	14.59	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	1.67						
UPS Administración	0904101070201F039	GUARDIANIA DE ENTRADA DE SERVICIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	14.59	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	3.54	12	1	24.7	647.67	295.06	942.73
UPS Administración	0904101070201F039	GUARDIANIA DE ENTRADA DE SERVICIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	14.59	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	1.67						
UPS Administración	0904101070201F039	GUARDIANIA DE ENTRADA DE SERVICIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	14.59	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	3.54						
UPS Administración	0904101070201F039	GUARDIANIA DE ENTRADA DE SERVICIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	14.59	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	1.67						
UPS Administración	0904101070201F039	GUARDIANIA DE ENTRADA DE SERVICIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	14.59	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	3.54						
UPS Administración	0904101070201F039	GUARDIANIA DE ENTRADA DE SERVICIO	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	12.04	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	1	0.0	1.26		1.26
UPS Administración	0904101070201F039	GUARDIANIA DE ENTRADA DE SERVICIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.42	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.51						
UPS Administración	0904101070201F039	GUARDIANIA DE ENTRADA DE SERVICIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.42	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	3.54						
UPS Administración	0904101070201F039	GUARDIANIA DE ENTRADA DE SERVICIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.42	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.41						
UPS Administración	0904101070201F039	GUARDIANIA DE ENTRADA DE SERVICIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.42	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	1.18						
UPS Administración	0904101070201F039	GUARDIANIA DE ENTRADA DE SERVICIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.42	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	1.41	12	1	19.0	498.45	181.52	679.97
UPS Administración	0904101070201F039	GUARDIANIA DE ENTRADA DE SERVICIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.42	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	1.41						
UPS Administración	0904101070201F039	GUARDIANIA DE ENTRADA DE SERVICIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.42	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.41						
UPS Administración	0904101070201F039	GUARDIANIA DE ENTRADA DE SERVICIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.42	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.41						
UPS Administración	0904101070201F039	GUARDIANIA DE ENTRADA DE SERVICIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.42	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.41						
UPS Administración	0904101070201F039	GUARDIANIA DE ENTRADA DE SERVICIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.42	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	5.30						
UPS Administración	0904101070201F039	GUARDIANIA DE ENTRADA DE SERVICIO	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.42	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1	0.0	0.46		0.46
UPS Administración	0904101070201F039	GUARDIANIA DE ENTRADA DE SERVICIO	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	0.71	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1	0.0	0.07		0.07
UPS Administración	0904101070201F039	GUARDIANIA DE ENTRADA DE SERVICIO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.30						

UPS Administración	0904101070201F039	GUARDIANIA DE ENTRADA DE SERVICIO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.37	12	1	1.0	27.40	8.40	35.81
UPS Administración	0904101070201F039	GUARDIANIA DE ENTRADA DE SERVICIO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.37						
UPS Administración	0904101070201F039	GUARDIANIA DE ENTRADA DE SERVICIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1	0.8	20.98		20.98
UPS Administración	0904101070201F039	GUARDIANIA DE ENTRADA DE SERVICIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPS Salud Ambiental	0904101251701E40	PATIO DE MANIOBRA-LAVADO Y REPARACIONES	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	721.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	2.88	12	1	2.9	75.64		75.64
UPS Salud Ambiental	0904101251701E40	PATIO DE MANIOBRA-LAVADO Y REPARACIONES	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	18.71	m2	R	Desmontaje de puerta metálica batiente	0.24	4.42						
UPS Salud Ambiental	0904101251701E40	PATIO DE MANIOBRA-LAVADO Y REPARACIONES	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	18.71	m2	R	Proceso de Pintado	0.24	4.42	12	1	13.3	347.70	247.36	595.06
UPS Salud Ambiental	0904101251701E40	PATIO DE MANIOBRA-LAVADO Y REPARACIONES	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	18.71	m2	R	Instalación de puerta metálica batiente	0.24	4.42						
UPS Salud Ambiental	0904101251701E40	PATIO DE MANIOBRA-LAVADO Y REPARACIONES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	1	1.6	41.95		41.95
UPS Salud Ambiental	0904101251701E40	PATIO DE MANIOBRA-LAVADO Y REPARACIONES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80						
UPS Administración	0904101070201F41A	ARCHIVOS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	58.18	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	6.65						
UPS Administración	0904101070201F41A	ARCHIVOS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	58.18	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	15.51						
UPS Administración	0904101070201F41A	ARCHIVOS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	58.18	m2	R	Pintado con látex	0.24	14.10						
UPS Administración	0904101070201F41A	ARCHIVOS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	58.18	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	6.65						
UPS Administración	0904101070201F41A	ARCHIVOS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	58.18	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	14.10	12	1	98.5	2583.37	1176.90	3,760.27
UPS Administración	0904101070201F41A	ARCHIVOS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	58.18	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	6.65						
UPS Administración	0904101070201F41A	ARCHIVOS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	58.18	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	14.10						
UPS Administración	0904101070201F41A	ARCHIVOS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	58.18	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	6.65						
UPS Administración	0904101070201F41A	ARCHIVOS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	58.18	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	14.10						
UPS Administración	0904101070201F41A	ARCHIVOS	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	22.9	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12	1	0.1	2.40		2.40
UPS Administración	0904101070201F41A	ARCHIVOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.63	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	2.01						
UPS Administración	0904101070201F41A	ARCHIVOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.63	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	14.10						
UPS Administración	0904101070201F41A	ARCHIVOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.63	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	5.64						
UPS Administración	0904101070201F41A	ARCHIVOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.63	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	4.70						
UPS Administración	0904101070201F41A	ARCHIVOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.63	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	5.64	12	1	75.8	1988.15	724.03	2,712.19
UPS Administración	0904101070201F41A	ARCHIVOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.63	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	5.64						
UPS Administración	0904101070201F41A	ARCHIVOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.63	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	5.64						
UPS Administración	0904101070201F41A	ARCHIVOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.63	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	5.64						
UPS Administración	0904101070201F41A	ARCHIVOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.63	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	5.64						
UPS Administración	0904101070201F41A	ARCHIVOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.63	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	21.16						
UPS Administración	0904101070201F41A	ARCHIVOS	CEM	MP	Pisos	Loseta	17.63	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12	1	0.1	1.85		1.85
UPS Administración	0904101070201F41A	ARCHIVOS	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	2.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.25		0.25
UPS Administración	0904101070201F41A	ARCHIVOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.39	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.45						
UPS Administración	0904101070201F41A	ARCHIVOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.39	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.56	12	1	1.6	41.45	12.71	54.16
UPS Administración	0904101070201F41A	ARCHIVOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.39	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.56						
UPS Administración	0904101070201F41A	ARCHIVOS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	1	1.6	41.95		41.95
UPS Administración	0904101070201F41A	ARCHIVOS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80						
UPS Administración	0904101070201F41B	OFICINA DE ARCHIVOS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	43.03	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	4.92						
UPS Administración	0904101070201F41B	OFICINA DE ARCHIVOS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	43.03	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	11.48						
UPS Administración	0904101070201F41B	OFICINA DE ARCHIVOS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	43.03	m2	R	Pintado con látex	0.24	10.43						
UPS Administración	0904101070201F41B	OFICINA DE ARCHIVOS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	43.03	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	4.92						
UPS Administración	0904101070201F41B	OFICINA DE ARCHIVOS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	43.03	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	10.43	12	3	72.9	1910.78	870.50	2,781.28
UPS Administración	0904101070201F41B	OFICINA DE ARCHIVOS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	43.03	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	4.92						
UPS Administración	0904101070201F41B	OFICINA DE ARCHIVOS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	43.03	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	10.43						
UPS Administración	0904101070201F41B	OFICINA DE ARCHIVOS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	43.03	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	4.92						
UPS Administración	0904101070201F41B	OFICINA DE ARCHIVOS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	43.03	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	10.43						
UPS Administración	0904101070201F41B	OFICINA DE ARCHIVOS	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	0	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	3	0.0	0.00		-
UPS Administración	0904101070201F41B	OFICINA DE ARCHIVOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.04	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.49						
UPS Administración	0904101070201F41B	OFICINA DE ARCHIVOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.04	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	10.43						
UPS Administración	0904101070201F41B	OFICINA DE ARCHIVOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.04	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	4.17						
UPS Administración	0904101070201F41B	OFICINA DE ARCHIVOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.04	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	3.48						
UPS Administración	0904101070201F41B	OFICINA DE ARCHIVOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.04	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	4.17	12	3	56.1	1470.53	535.53	2,006.06
UPS Administración	0904101070201F41B	OFICINA DE ARCHIVOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.04	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	4.17						
UPS Administración	0904101070201F41B	OFICINA DE ARCHIVOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.04	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	4.17						
UPS Administración	0904101070201F41B	OFICINA DE ARCHIVOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.04	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	4.17						
UPS Administración	0904101070201F41B	OFICINA DE ARCHIVOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.04	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.17						
UPS Administración	0904101070201F41B	OFICINA DE ARCHIVOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.04	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	15.65						
UPS Administración	0904101070201F41B	OFICINA DE ARCHIVOS	CEM	MP	Pisos	Loseta	13.04	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	3	0.1	1.37		1.37
UPS Administración	0904101070201F41B	OFICINA DE ARCHIVOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.30						
UPS Administración	0904101070201F41B	OFICINA DE ARCHIVOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.37	12	3	1.0	27.40	8.40	35.81
UPS Administración	0904101070201F41B	OFICINA DE ARCHIVOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.37						
UPS Administración	0904101070201F41B	OFICINA DE ARCHIVOS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	3	0.8	20.98		20.98
UPS Administración	0904101070201F41B	OFICINA DE ARCHIVOS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPS Administración	0904101070201F042	GUARDIANIA DE MORGUE	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	8.58	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	0.98						
UPS Administración	0904101070201F042	GUARDIANIA DE MORGUE	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	8.58	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	2.29						
UPS Administración	0904101070201F042	GUARDIANIA DE MORGUE	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	8.58	m2	R	Pintado con látex	0.24	2.08						
UPS Administración	0904101070201F042	GUARDIANIA DE MORGUE	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	8.58	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	0.98						
UPS Administración	0904101070201F042	GUARDIANIA DE MORGUE	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	8.58	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	2.08	12	3	14.5	380.98	173.57	554.55
UPS Administración	0904101070201F042	GUARDIANIA DE MORGUE	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	8.58	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	0.98						
UPS Administración	0904101070201F042	GUARDIANIA DE MORGUE	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	8.58	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	2.08						
UPS Administración	0904101070201F042	GUARDIANIA DE MORGUE	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	8.58	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	0.98						
UPS Administración	0904101070201F042	GUARDIANIA DE MORGUE	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	8.58	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	2.08						

UPS Administración	0904101070201F042	GUARDIANIA DE MORGUE	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	6.8	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12		3		0.0	0.71		0.71
UPS Administración	0904101070201F042	GUARDIANIA DE MORGUE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.6	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.30								
UPS Administración	0904101070201F042	GUARDIANIA DE MORGUE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.6	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	2.08								
UPS Administración	0904101070201F042	GUARDIANIA DE MORGUE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.6	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	0.83								
UPS Administración	0904101070201F042	GUARDIANIA DE MORGUE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.6	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.69								
UPS Administración	0904101070201F042	GUARDIANIA DE MORGUE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.6	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	0.83	12		3		11.2	293.20	106.78	399.98
UPS Administración	0904101070201F042	GUARDIANIA DE MORGUE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.6	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	0.83								
UPS Administración	0904101070201F042	GUARDIANIA DE MORGUE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.6	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	0.83								
UPS Administración	0904101070201F042	GUARDIANIA DE MORGUE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.6	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	0.83								
UPS Administración	0904101070201F042	GUARDIANIA DE MORGUE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.6	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.83								
UPS Administración	0904101070201F042	GUARDIANIA DE MORGUE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.6	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	3.12								
UPS Administración	0904101070201F042	GUARDIANIA DE MORGUE	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		3		0.0	0.27		0.27
UPS Administración	0904101070201F042	GUARDIANIA DE MORGUE	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	0.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		3		0.0	0.07		0.07
UPS Administración	0904101070201F042	GUARDIANIA DE MORGUE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32								
UPS Administración	0904101070201F042	GUARDIANIA DE MORGUE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12		3		1.1	29.14	8.93	38.07
UPS Administración	0904101070201F042	GUARDIANIA DE MORGUE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40								
UPS Administración	0904101070201F042	GUARDIANIA DE MORGUE	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		3		0.8	20.98		20.98
UPS Administración	0904101070201F042	GUARDIANIA DE MORGUE	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40								
UPS Administración	0904101070201F43A	HALL DE MORGUE	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	36.14	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	4.13								
UPS Administración	0904101070201F43A	HALL DE MORGUE	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	36.14	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	9.64								
UPS Administración	0904101070201F43A	HALL DE MORGUE	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	36.14	m2	R	Pintado con látex	0.24	8.76								
UPS Administración	0904101070201F43A	HALL DE MORGUE	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	36.14	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	4.13								
UPS Administración	0904101070201F43A	HALL DE MORGUE	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	36.14	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	8.76	12		3		61.2	1604.53	730.98	2,335.51
UPS Administración	0904101070201F43A	HALL DE MORGUE	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	36.14	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	4.13								
UPS Administración	0904101070201F43A	HALL DE MORGUE	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	36.14	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	8.76								
UPS Administración	0904101070201F43A	HALL DE MORGUE	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	36.14	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	4.13								
UPS Administración	0904101070201F43A	HALL DE MORGUE	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	36.14	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	8.76								
UPS Administración	0904101070201F43A	HALL DE MORGUE	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	13.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12		3		0.1	1.42		1.42
UPS Administración	0904101070201F43A	HALL DE MORGUE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.95	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.25								
UPS Administración	0904101070201F43A	HALL DE MORGUE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.95	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	8.76								
UPS Administración	0904101070201F43A	HALL DE MORGUE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.95	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	3.50								
UPS Administración	0904101070201F43A	HALL DE MORGUE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.95	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	2.92								
UPS Administración	0904101070201F43A	HALL DE MORGUE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.95	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	3.50	12		3		47.1	1234.84	449.70	1,684.54
UPS Administración	0904101070201F43A	HALL DE MORGUE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.95	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	3.50								
UPS Administración	0904101070201F43A	HALL DE MORGUE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.95	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	3.50								
UPS Administración	0904101070201F43A	HALL DE MORGUE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.95	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	3.50								
UPS Administración	0904101070201F43A	HALL DE MORGUE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.95	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	3.50								
UPS Administración	0904101070201F43A	HALL DE MORGUE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.95	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	13.14								
UPS Administración	0904101070201F43A	HALL DE MORGUE	CEM	MP	Pisos	Loseta	10.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12		3		0.0	1.15		1.15
UPS Administración	0904101070201F43A	HALL DE MORGUE	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	4.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12		3		0.0	0.51		0.51
UPS Administración	0904101070201F43A	HALL DE MORGUE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.48								
UPS Administración	0904101070201F43A	HALL DE MORGUE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60	12		3		1.7	43.71	13.40	57.11
UPS Administración	0904101070201F43A	HALL DE MORGUE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60								
UPS Administración	0904101070201F43A	HALL DE MORGUE	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		3		0.8	20.98		20.98
UPS Administración	0904101070201F43A	HALL DE MORGUE	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40								
UPS Administración	0904101070201F43B	SS.HH.	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	10.36	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12		3		0.0	1.09		1.09
UPS Administración	0904101070201F43B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.14	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.36								
UPS Administración	0904101070201F43B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.14	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	2.51								
UPS Administración	0904101070201F43B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.14	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.00								
UPS Administración	0904101070201F43B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.14	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.84								
UPS Administración	0904101070201F43B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.14	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	1.00	12		3		13.5	354.10	128.95	483.06
UPS Administración	0904101070201F43B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.14	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	1.00								
UPS Administración	0904101070201F43B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.14	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.00								
UPS Administración	0904101070201F43B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.14	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.00								
UPS Administración	0904101070201F43B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.14	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.00								
UPS Administración	0904101070201F43B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.14	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	3.77								
UPS Administración	0904101070201F43B	SS.HH.	CEM	MP	Pisos	Cerámico	3.14	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		3		0.0	0.33		0.33
UPS Administración	0904101070201F43B	SS.HH.	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	0.66	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		3		0.0	0.07		0.07
UPS Administración	0904101070201F43B	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	0	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.00								
UPS Administración	0904101070201F43B	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	0	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.00	12		3		0.0	0.00	0.00	-
UPS Administración	0904101070201F43B	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	0	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.00								
UPS Administración	0904101070201F43B	SS.HH.	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		3		0.8	20.98		20.98
UPS Administración	0904101070201F43B	SS.HH.	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40								
UPS Administración	0904101070201F43C	VESTIDOR	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	7.392	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	0.84								
UPS Administración	0904101070201F43C	VESTIDOR	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	7.392	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	1.97								
UPS Administración	0904101070201F43C	VESTIDOR	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	7.392	m2	R	Pintado con látex	0.24	1.79								
UPS Administración	0904101070201F43C	VESTIDOR	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	7.392	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	0.84								
UPS Administración	0904101070201F43C	VESTIDOR	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	7.392	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	1.79	12		3		12.5	328.23	149.53	477.77
UPS Administración	0904101070201F43C	VESTIDOR	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	7.392	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	0.84								
UPS Administración	0904101070201F43C	VESTIDOR	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	7.392	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	1.79								
UPS Administración	0904101070201F43C	VESTIDOR	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	7.392	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	0.84								
UPS Administración	0904101070201F43C	VESTIDOR	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	7.392	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	1.79								
UPS Administración	0904101070201F43C	VESTIDOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.24	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.26								
UPS Administración	0904101070201																			

UPS Administración	0904101070201F43C	VESTIDOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.24	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	0.72								
UPS Administración	0904101070201F43C	VESTIDOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.24	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	0.72								
UPS Administración	0904101070201F43C	VESTIDOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.24	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.72								
UPS Administración	0904101070201F43C	VESTIDOR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.24	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	2.69								
UPS Administración	0904101070201F43C	VESTIDOR	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.24	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12			3	0.0	0.23	0.23	
UPS Administración	0904101070201F43C	VESTIDOR	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	0	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.00								
UPS Administración	0904101070201F43C	VESTIDOR	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	0	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.00	12			3	0.0	0.00	0.00	-
UPS Administración	0904101070201F43C	VESTIDOR	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	0	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.00								
UPS Administración	0904101070201F43D	MORGUE	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	69.23	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.28	12			1	0.3	7.26		7.26
UPS Administración	0904101070201F43D	MORGUE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.98	m2	R	Desmontaje de pintura de cieloraso	0.11	2.40								
UPS Administración	0904101070201F43D	MORGUE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.98	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	16.78								
UPS Administración	0904101070201F43D	MORGUE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.98	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	6.71								
UPS Administración	0904101070201F43D	MORGUE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.98	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	5.59								
UPS Administración	0904101070201F43D	MORGUE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.98	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	6.71	12			1	90.2	2365.93	861.61	3,227.55
UPS Administración	0904101070201F43D	MORGUE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.98	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	6.71								
UPS Administración	0904101070201F43D	MORGUE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.98	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	6.71								
UPS Administración	0904101070201F43D	MORGUE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.98	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	6.71								
UPS Administración	0904101070201F43D	MORGUE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.98	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	6.71								
UPS Administración	0904101070201F43D	MORGUE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.98	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	25.18								
UPS Administración	0904101070201F43D	MORGUE	CEM	MP	Pisos	Loseta	20.98	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12			1	0.1	2.20		2.20
UPS Administración	0904101070201F43D	MORGUE	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	1.81	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12			1	0.0	0.19		0.19
UPS Administración	0904101070201F43D	MORGUE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.79	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.53								
UPS Administración	0904101070201F43D	MORGUE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.79	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.66	12			1	1.8	48.39	14.84	63.23
UPS Administración	0904101070201F43D	MORGUE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.79	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.66								
UPS Administración	0904101070201F43D	MORGUE	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.20	12			1	2.4	62.93		62.93
UPS Administración	0904101070201F43D	MORGUE	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	1.20								
						Drywall														
						superboard/Tarrajeo/enlucido/empas														
UPS Administración	0904101070201F044	PLANTA DE OXIGENO	CEM	MP	Muro	tado, y/o pintado	289.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	1.16	12			1	1.2	30.36		30.36
UPS Administración	0904101070201F044	PLANTA DE OXIGENO	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	87.73	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.35	12			1	0.4	9.20		9.20
UPS Administración	0904101070201F044	PLANTA DE OXIGENO	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	87.73	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.35	12			1	0.4	9.20		9.20
UPS Administración	0904101070201F044	PLANTA DE OXIGENO	CEM	MP	Ventana	Metálica fija	23.24	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12			1	0.1	2.44		2.44
UPS Administración	0904101070201F044	PLANTA DE OXIGENO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	15.04	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas	0.19	2.84								
UPS Administración	0904101070201F044	PLANTA DE OXIGENO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	15.04	m2	R	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	3.55	12			1	9.9	260.86	79.98	340.85
UPS Administración	0904101070201F044	PLANTA DE OXIGENO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	15.04	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	3.55								
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E45	TANQUES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empast	72.07	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	8.24								
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E45	TANQUES	CEM	MCP	Muro	ado, y/o pintado	72.07	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	19.22								
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E45	TANQUES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empast	72.07	m2	R	Pintado con látex	0.24	17.47								
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E45	TANQUES	CEM	MCP	Muro	ado, y/o pintado	72.07	m2	R	Pintado con látex	0.11	8.24								
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E45	TANQUES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empast	72.07	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.24	17.47	12			1	122.1	3200.27	1457.95	4,658.22
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E45	TANQUES	CEM	MCP	Muro	ado, y/o pintado	72.07	m2	R	Pintado con epóxica	0.11	8.24								
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E45	TANQUES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empast	72.07	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	8.24								
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E45	TANQUES	CEM	MCP	Muro	ado, y/o pintado	72.07	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	17.47								
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E45	TANQUES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empast	72.07	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	17.47								
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E45	TANQUES	CEM	MCP	Muro	ado, y/o pintado	72.07	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	8.24								
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E45	TANQUES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empast	72.07	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.24	17.47								
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E45	TANQUES	CEM	MCP	Muro	ado, y/o pintado	72.07	m2	R	Pintado con oleo mate	0.32	6.99								
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E45	TANQUES	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	21.84	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	6.99								
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E45	TANQUES	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	21.84	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	6.99								
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E45	TANQUES	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	21.84	m2	R	Desmontaje de baldosa de fibra	0.20	4.37	12			1	42.8	1122.38	1661.12	2,783.50
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E45	TANQUES	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	21.84	m2	R	Instalación de baldosa acústica de fibra mineral	0.80	17.47								
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E45	TANQUES	CEM	MCP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	21.84	m2	R	Pintado con latex en falso cieloraso	0.32	6.99								
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E45	TANQUES	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	21.84	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12			1	0.1	2.29		2.29
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E45	TANQUES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	0	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.00								
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E45	TANQUES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	0	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.00	12			1	0.0	0.00	0.00	-
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E45	TANQUES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	0	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.00								
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E46	CISTERNAS	CEM	MCP	Muro	Concreto			R		0.11	16.84								
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E46	CISTERNAS	CEM	MCP	Muro	armado/Tarrajeo/enlucido/empastad	147.3	m2	R	Retiro de pintura látex										
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E46	CISTERNAS	CEM	MCP	Muro	o, y/o pintado	147.3	m2	R	Retiro de pintura látex	0.24	35.71								
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E46	CISTERNAS	CEM	MCP	Muro	Concreto			R		0.11	16.84								
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E46	CISTERNAS	CEM	MCP	Muro	armado/Tarrajeo/enlucido/empastad	147.3	m2	R	Retiro de pintura epóxica										
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E46	CISTERNAS	CEM	MCP	Muro	o, y/o pintado	147.3	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.24	35.71								
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E46	CISTERNAS	CEM	MCP	Muro	Concreto			R		0.11	16.84								
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E46	CISTERNAS	CEM	MCP	Muro	armado/Tarrajeo/enlucido/empastad	147.3	m2	R	Pintado con epóxica			12			1	210.2	5511.20	2732.49	8,243.69
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E46	CISTERNAS	CEM	MCP	Muro	o, y/o pintado	147.3	m2	R	Pintado con epóxica	0.11	16.84								
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E46	CISTERNAS	CEM	MCP	Muro	Concreto			R		0.24	35.71								
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E46	CISTERNAS	CEM	MCP	Muro	armado/Tarrajeo/enlucido/empastad	147.3	m2	R	Retiro de pintura esmalte										
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E46	CISTERNAS	CEM	MCP	Muro	o, y/o pintado	147.3	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.24	35.71								
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E46	CISTERNAS	CEM	MCP	Muro	Concreto			R		0.11	16.84								
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E46	CISTERNAS	CEM	MCP	Muro	armado/Tarrajeo/enlucido/empastad	147.3	m2	R	Pintado con oleo mate										
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E46	CISTERNAS	CEM	MCP	Muro	o, y/o pintado	147.3	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	35.71								
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E46	CISTERNAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	44.64	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	5.10								
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E46	CISTERNAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	44.64	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	35.71								
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E46	CISTERNAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	44.64	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	14.28								
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E46	CISTERNAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	44.64	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	11.90								
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E46	CISTERNAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	44.64	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	14.28								
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E46	CISTERNAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	44.64	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso										

UPS Casa de Fuerza	0904102170001E46	CISTERNAS	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	44.64	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.18	12	1	0.2	4.68	4.68
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E47	VESTIDORES DE VARONES	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	46.83	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.19	12	1	0.2	4.91	4.91
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E47	VESTIDORES DE VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.19	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.62					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E47	VESTIDORES DE VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.19	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	11.35					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E47	VESTIDORES DE VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.19	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	4.54					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E47	VESTIDORES DE VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.19	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	3.78					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E47	VESTIDORES DE VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.19	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	4.54	12	1	61.0	1600.22	582.76
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E47	VESTIDORES DE VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.19	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	4.54					2,182.98
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E47	VESTIDORES DE VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.19	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	4.54					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E47	VESTIDORES DE VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.19	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	4.54					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E47	VESTIDORES DE VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.19	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.54					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E47	VESTIDORES DE VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.19	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	17.03					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E47	VESTIDORES DE VARONES	CEM	MP	Pisos	Loseta	14.19	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	1	0.1	1.49	1.49
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E47	VESTIDORES DE VARONES	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	23.76	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.10	12	1	0.1	2.49	2.49
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E47	VESTIDORES DE VARONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.64	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.31					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E47	VESTIDORES DE VARONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.64	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.39	12	1	1.1	28.45	8.72
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E47	VESTIDORES DE VARONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.64	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.39					37.17
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E47	VESTIDORES DE VARONES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	1	1.6	41.95	41.95
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E47	VESTIDORES DE VARONES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E48	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	46.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.19	12	1	0.2	4.92	4.92
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E48	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.21	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.62					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E48	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.21	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	11.37					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E48	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.21	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	4.55					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E48	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.21	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	3.79					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E48	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.21	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	4.55	12	1	61.1	1602.48	583.58
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E48	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.21	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	4.55					2,186.06
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E48	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.21	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	4.55					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E48	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.21	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	4.55					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E48	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.21	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.55					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E48	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.21	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	17.05					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E48	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MP	Pisos	Loseta	14.21	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	1	0.1	1.49	1.49
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E48	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	1.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.17	0.17
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E48	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.64	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.31					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E48	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.64	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.39	12	1	1.1	28.45	8.72
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E48	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.64	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.39					37.17
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E48	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	1	1.6	41.95	41.95
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E48	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E49	CALDERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	221.6	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	25.33					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E49	CALDERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	221.6	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	59.09					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E49	CALDERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	221.6	m2	R	Pintado con látex	0.24	53.72					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E49	CALDERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	221.6	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	25.33					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E49	CALDERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	221.6	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	53.72	12	1	375.3	9839.65	4482.65
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E49	CALDERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	221.6	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	25.33					14,322.30
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E49	CALDERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	221.6	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	53.72					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E49	CALDERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	221.6	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	25.33					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E49	CALDERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	221.6	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	53.72					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E49	CALDERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	67.15	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	7.67					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E49	CALDERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	67.15	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	53.72					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E49	CALDERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	67.15	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	21.49					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E49	CALDERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	67.15	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	17.91					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E49	CALDERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	67.15	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	21.49	12	1	288.8	7572.57	2757.74
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E49	CALDERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	67.15	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	21.49					10,330.31
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E49	CALDERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	67.15	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	21.49					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E49	CALDERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	67.15	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	21.49					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E49	CALDERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	67.15	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	21.49					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E49	CALDERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	67.15	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	80.58					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E49	CALDERAS	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	67.15	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.27	12	1	0.3	7.04	7.04
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E49	CALDERAS	CEM	MCP	Ventana	Metálica fija	8	m2	R	Desmontaje de ventana metálica fija	0.28	2.24					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E49	CALDERAS	CEM	MCP	Ventana	Metálica fija	8	m2	R	Proceso de Pintado	0.28	2.24	12	1	6.7	176.46	853.37
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E49	CALDERAS	CEM	MCP	Ventana	Metálica fija	8	m2	R	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija	0.28	2.25					1,029.83
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E49	CALDERAS	CEM	MCP	Puerta	Metálica corrediza	3.75	m2	R	Desmontaje de puerta metálica corrediza	0.24	0.89					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E49	CALDERAS	CEM	MCP	Puerta	Metálica corrediza	3.75	m2	R	Proceso de resane y pintado	0.24	0.89	12	1	2.7	69.69	91.95
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E49	CALDERAS	CEM	MCP	Puerta	Metálica corrediza	3.75	m2	R	Instalación de puerta metálica corrediza	0.24	0.89					161.64
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E49	CALDERAS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1	0.8	20.98	20.98
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E49	CALDERAS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E50	CASA DE FUERZA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	114.8	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	13.12					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E50	CASA DE FUERZA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	114.8	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	30.62					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E50	CASA DE FUERZA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	114.8	m2	R	Pintado con látex	0.24	27.83					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E50	CASA DE FUERZA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	114.8	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	13.12					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E50	CASA DE FUERZA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	114.8	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	27.83	12	1	194.4	5097.86	2322.43
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E50	CASA DE FUERZA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	114.8	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	13.12					7,420.29
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E50	CASA DE FUERZA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	114.8	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	27.83					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E50	CASA DE FUERZA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	114.8	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	13.12					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E50	CASA DE FUERZA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	114.8	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	27.83					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E50	CASA DE FUERZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	34.79	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	3.98					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E50	CASA DE FUERZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	34.79	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	27.83					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E50	CASA DE FUERZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	34.79	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	11.13					
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E50	CASA DE FUERZA	CEM	MCP	Cieloraso												

UPS Casa de Fuerza	0904102170001E50	CASA DE FUERZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	34.79	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	11.13	1	0.1	3.65	3.65
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E50	CASA DE FUERZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	34.79	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	11.13				
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E50	CASA DE FUERZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	34.79	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	11.13				
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E50	CASA DE FUERZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	34.79	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	11.13				
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E50	CASA DE FUERZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	34.79	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	41.75				
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E50	CASA DE FUERZA	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	34.79	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.14	12	1	0.1	3.65
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E50	CASA DE FUERZA	CEM	MCP	Ventana	Metálica fija	4.06	m2	R	Desmontaje de ventana metálica fija	0.28	1.14	1	3.4	89.55	433.08
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E50	CASA DE FUERZA	CEM	MCP	Ventana	Metálica fija	4.06	m2	R	Proceso de Pintado	0.28	1.14				
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E50	CASA DE FUERZA	CEM	MCP	Ventana	Metálica fija	4.06	m2	R	Instalación de perfiles de fierro para ventana metálica fija	0.28	1.14				
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E50	CASA DE FUERZA	CEM	MCP	Puerta	Metálica corrediza	4.2	m2	R	Desmontaje de puerta metálica corrediza	0.24	0.99	1	3.0	78.05	102.99
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E50	CASA DE FUERZA	CEM	MCP	Puerta	Metálica corrediza	4.2	m2	R	Proceso de resane y pintado	0.24	0.99				
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E50	CASA DE FUERZA	CEM	MCP	Puerta	Metálica corrediza	4.2	m2	R	Instalación de puerta metálica corrediza	0.24	0.99				
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E50	CASA DE FUERZA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	1	1.6	41.95	41.95
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E50	CASA DE FUERZA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80				
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E51A	RECEPCION Y CONTROL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	46.37	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	5.30	1	78.5	2058.78	937.92
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E51A	RECEPCION Y CONTROL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	46.37	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	12.36				
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E51A	RECEPCION Y CONTROL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	46.37	m2	R	Pintado con látex	0.24	11.24				
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E51A	RECEPCION Y CONTROL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	46.37	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	5.30				
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E51A	RECEPCION Y CONTROL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	46.37	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	11.24				
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E51A	RECEPCION Y CONTROL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	46.37	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	5.30				
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E51A	RECEPCION Y CONTROL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	46.37	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	11.24				
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E51A	RECEPCION Y CONTROL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	46.37	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	5.30				
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E51A	RECEPCION Y CONTROL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	46.37	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	11.24				
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E51A	RECEPCION Y CONTROL	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	15.7	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12			
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E51A	RECEPCION Y CONTROL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.05	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.61	1	60.4	1584.43	577.01
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E51A	RECEPCION Y CONTROL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.05	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	11.24				
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E51A	RECEPCION Y CONTROL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.05	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	4.50				
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E51A	RECEPCION Y CONTROL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.05	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	3.75				
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E51A	RECEPCION Y CONTROL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.05	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	4.50				
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E51A	RECEPCION Y CONTROL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.05	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	4.50				
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E51A	RECEPCION Y CONTROL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.05	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	4.50				
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E51A	RECEPCION Y CONTROL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.05	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	4.50				
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E51A	RECEPCION Y CONTROL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.05	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.50				
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E51A	RECEPCION Y CONTROL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.05	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	16.86				
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E51A	RECEPCION Y CONTROL	CEM	MP	Pisos	Loseta	14.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	1	0.1	1.47
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E51A	RECEPCION Y CONTROL	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	1.49	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.16
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E51A	RECEPCION Y CONTROL	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	3.15	m2	R	Desmontaje de puerta metálica batiente	0.24	0.74	1	2.2	58.54	41.65
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E51A	RECEPCION Y CONTROL	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	3.15	m2	R	Proceso de Pintado	0.24	0.74				
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E51A	RECEPCION Y CONTROL	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	3.15	m2	R	Instalación de puerta metálica batiente	0.24	0.74				
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E51A	RECEPCION Y CONTROL	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	1	1.6	41.95	41.95
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E51A	RECEPCION Y CONTROL	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80				
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E51B	DEPOSITO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	179.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.72	12	1	0.7	18.87
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E51B	DEPOSITO	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	35.3	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.14	12	1	0.1	3.70
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E51B	DEPOSITO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	54.52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.22	12	1	0.2	5.72
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E51B	DEPOSITO	CEM	MP	Pisos	Loseta	54.52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.22	12	1	0.2	5.72
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E51B	DEPOSITO	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	4.86	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1	0.0	0.51
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E51B	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.84	m2	M	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.91	1	3.2	83.95	711.53
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E51B	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.84	m2	M	Reposición de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	1.14				
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E51B	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.84	m2	M	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.14				
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E51B	DEPOSITO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	5	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	1.67	1	3.3	87.40	399.50
UPS Casa de Fuerza	0904102170001E51B	DEPOSITO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	5	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	1.67				
UPS Casa de Fuerza	0904102170001C052	SS.HH. VARONES	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	11.78	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	3	0.0	1.24
UPS Casa de Fuerza	0904102170001C052	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.57	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.41	3	15.4	402.59	146.61
UPS Casa de Fuerza	0904102170001C052	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.57	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	2.86				
UPS Casa de Fuerza	0904102170001C052	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.57	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.14				
UPS Casa de Fuerza	0904102170001C052	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.57	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.95				
UPS Casa de Fuerza	0904102170001C052	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.57	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	1.14				
UPS Casa de Fuerza	0904102170001C052	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.57	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	1.14				
UPS Casa de Fuerza	0904102170001C052	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.57	m2	R	Pint						

UPS Casa de Fuerza	0904102170001C053	SS.HH.MUJERES	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	1.01	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		3	0.0	0.11		0.11
UPS Casa de Fuerza	0904102170001C053	SS.HH.MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.30							
UPS Casa de Fuerza	0904102170001C053	SS.HH.MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.37	12		3	1.0	27.40	8.40	35.81
UPS Casa de Fuerza	0904102170001C053	SS.HH.MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.37							
UPS Casa de Fuerza	0904102170001C053	SS.HH.MUJERES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		3	0.8	20.98		20.98
UPS Casa de Fuerza	0904102170001C053	SS.HH.MUJERES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40							
UPS Administración	0904101070201F054	PASILLO DE HOSPITALIZACION	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	531.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	2.12	12		3	2.1	55.70		55.70
UPS Administración	0904101070201F054	PASILLO DE HOSPITALIZACION	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	90.32	m	R	Pulido de acabado	0.10	9.03	12		3	9.0	236.82		236.82
UPS Administración	0904101070201F054	PASILLO DE HOSPITALIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	160.9	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	18.39							
UPS Administración	0904101070201F054	PASILLO DE HOSPITALIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	160.9	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	128.74							
UPS Administración	0904101070201F054	PASILLO DE HOSPITALIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	160.9	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	51.50							
UPS Administración	0904101070201F054	PASILLO DE HOSPITALIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	160.9	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	42.91							
UPS Administración	0904101070201F054	PASILLO DE HOSPITALIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	160.9	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	51.50	12		3	692.2	18148.23	6609.12	24,757.35
UPS Administración	0904101070201F054	PASILLO DE HOSPITALIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	160.9	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	51.50							
UPS Administración	0904101070201F054	PASILLO DE HOSPITALIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	160.9	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	51.50							
UPS Administración	0904101070201F054	PASILLO DE HOSPITALIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	160.9	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	51.50							
UPS Administración	0904101070201F054	PASILLO DE HOSPITALIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	160.9	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	51.50							
UPS Administración	0904101070201F054	PASILLO DE HOSPITALIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	160.9	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	193.12							
UPS Administración	0904101070201F054	PASILLO DE HOSPITALIZACION	CEM	MP	Pisos	Loseta	160.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.64	12		3	0.6	16.88		16.88
UPS Administración	0904101070201F054	PASILLO DE HOSPITALIZACION	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	8.4	m2	R	Desmontaje de puerta metálica batiente	0.24	1.98							
UPS Administración	0904101070201F054	PASILLO DE HOSPITALIZACION	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	8.4	m2	R	Proceso de Pintado	0.24	1.98	12		3	6.0	156.10	111.06	267.16
UPS Administración	0904101070201F054	PASILLO DE HOSPITALIZACION	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	8.4	m2	R	Instalación de puerta metálica batiente	0.24	1.98							
UPS Administración	0904101070201F054	PASILLO DE HOSPITALIZACION	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	12	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	2.00	12		3	2.0	52.44		52.44
UPSS Hospitalización	0904124190001B055	MEDICINA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	59.04	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	6.75							
UPSS Hospitalización	0904124190001B055	MEDICINA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	59.04	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	15.74							
UPSS Hospitalización	0904124190001B055	MEDICINA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	59.04	m2	R	Pintado con látex	0.24	14.31							
UPSS Hospitalización	0904124190001B055	MEDICINA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	59.04	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	6.75							
UPSS Hospitalización	0904124190001B055	MEDICINA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	59.04	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	14.31	12		3	100.0	2621.46	1194.26	3,815.72
UPSS Hospitalización	0904124190001B055	MEDICINA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	59.04	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	6.75							
UPSS Hospitalización	0904124190001B055	MEDICINA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	59.04	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	14.31							
UPSS Hospitalización	0904124190001B055	MEDICINA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	59.04	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	6.75							
UPSS Hospitalización	0904124190001B055	MEDICINA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	59.04	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	14.31							
UPSS Hospitalización	0904124190001B055	MEDICINA	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	19.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12		3	0.1	2.05		2.05
UPSS Hospitalización	0904124190001B055	MEDICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.89	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	2.04							
UPSS Hospitalización	0904124190001B055	MEDICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.89	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	14.31							
UPSS Hospitalización	0904124190001B055	MEDICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.89	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	5.72							
UPSS Hospitalización	0904124190001B055	MEDICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.89	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	4.77							
UPSS Hospitalización	0904124190001B055	MEDICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.89	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	5.72	12		3	76.9	2017.47	734.71	2,752.18
UPSS Hospitalización	0904124190001B055	MEDICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.89	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	5.72							
UPSS Hospitalización	0904124190001B055	MEDICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.89	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	5.72							
UPSS Hospitalización	0904124190001B055	MEDICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.89	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	5.72							
UPSS Hospitalización	0904124190001B055	MEDICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.89	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	5.72							
UPSS Hospitalización	0904124190001B055	MEDICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.89	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	21.47							
UPSS Hospitalización	0904124190001B055	MEDICINA	CEM	MP	Pisos	Loseta	17.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12		3	0.1	1.88		1.88
UPSS Hospitalización	0904124190001B055	MEDICINA	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.52	m2	R	Desmontaje de puerta reforzada de una hoja	0.24	0.60							
UPSS Hospitalización	0904124190001B055	MEDICINA	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.52	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60	12		3	1.8	47.74	33.32	81.06
UPSS Hospitalización	0904124190001B055	MEDICINA	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.52	m2	R	Instalación de puerta reforzada de una hoja	0.25	0.63							
UPSS Hospitalización	0904124190001B055	MEDICINA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12		3	1.6	41.95		41.95
UPSS Hospitalización	0904124190001B055	MEDICINA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80							
UPSS Hospitalización	0904124190001B56A	RECUPERACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	50.29	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	5.75							
UPSS Hospitalización	0904124190001B56A	RECUPERACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	50.29	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	13.41							
UPSS Hospitalización	0904124190001B56A	RECUPERACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	50.29	m2	R	Pintado con látex	0.24	12.19							
UPSS Hospitalización	0904124190001B56A	RECUPERACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	50.29	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	5.75							
UPSS Hospitalización	0904124190001B56A	RECUPERACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	50.29	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	12.19	12		3	85.2	2233.15	1017.36	3,250.51
UPSS Hospitalización	0904124190001B56A	RECUPERACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	50.29	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	5.75							
UPSS Hospitalización	0904124190001B56A	RECUPERACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	50.29	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	12.19							
UPSS Hospitalización	0904124190001B56A	RECUPERACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	50.29	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	5.75							
UPSS Hospitalización	0904124190001B56A	RECUPERACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	50.29	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	12.19							
UPSS Hospitalización	0904124190001B56A	RECUPERACION	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	16.9	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12		3	0.1	1.77		1.77
UPSS Hospitalización	0904124190001B56A	RECUPERACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.24	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.74							
UPSS Hospitalización	0904124190001B56A	RECUPERACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.24	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	12.19							
UPSS Hospitalización	0904124190001B56A	RECUPERACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.24	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	4.88							
UPSS Hospitalización	0904124190001B56A	RECUPERACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.24	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	4.06							
UPSS Hospitalización	0904124190001B56A	RECUPERACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.24	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	4.88	12		3	65.5	1718.63	625.88	2,344.51
UPSS Hospitalización	0904124190001B56A	RECUPERACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.24	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	4.88							
UPSS Hospitalización	0904124190001B56A	RECUPERACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.24	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	4.88							
UPSS Hospitalización	0904124190001B56A	RECUPERACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.24	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.88							
UPSS Hospitalización	0904124190001B56A	RECUPERACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.24	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	18.29							
UPSS Hospitalización	0904124190001B56A	RECUPERACION	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	15.24	m2	R	Retiro de vinil	0.11	1.74							
UPSS Hospitalización	0904124190001B56A	RECUPERACION	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	15.24	m2	R	Instalación de vinil	0.64	9.75	12		3	16.4	429.28	502.88	932.16
UPSS Hospitalización	0904124190001B56A	RECUPERACION	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	15.24	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	4.88							
UPSS Hospitalización	0904124190001B56A	RECUPERACION	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.52	m2	R	Desmontaje de puerta reforzada de una hoja	0.24	0.60							
UPSS Hospitalización	0904124190001B56A	RECUPERACION	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.52	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60	12		3	1.8	47.74	33.32	81.06
UPSS Hospitalización	0904124190001B56A	RECUPERACION	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.52	m2	R	Instalación de puerta reforzada de una hoja	0.25	0.63							

UPSS Hospitalización	0904124190001B56B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.6	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	2.88						
UPSS Hospitalización	0904124190001B56B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.6	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.15						
UPSS Hospitalización	0904124190001B56B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.6	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.96						
UPSS Hospitalización	0904124190001B56B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.6	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	1.15	12					
UPSS Hospitalización	0904124190001B56B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.6	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	1.15		3	15.5	405.98	147.85	553.82
UPSS Hospitalización	0904124190001B56B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.6	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.15						
UPSS Hospitalización	0904124190001B56B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.6	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.15						
UPSS Hospitalización	0904124190001B56B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.6	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.15						
UPSS Hospitalización	0904124190001B56B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.6	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	4.32						
UPSS Hospitalización	0904124190001B56B	SS.HH.	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3	0.0	0.38		0.38
UPSS Hospitalización	0904124190001B56B	SS.HH.	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	0.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	3	0.0	0.07		0.07
UPSS Hospitalización	0904124190001B56B	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32						
UPSS Hospitalización	0904124190001B56B	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12	3	1.1	29.14	8.93	38.07
UPSS Hospitalización	0904124190001B56B	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40						
UPSS Hospitalización	0904124190001B56B	SS.HH.	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	3	0.8	20.98		20.98
UPSS Hospitalización	0904124190001B56B	SS.HH.	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPSS Hospitalización	0904124190001B56B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12		0.6	15.73		
UPSS Hospitalización	0904124190001B56B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12		12.0	314.64		
UPSS Hospitalización	0904124190001B56B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12		0.6	15.73		
UPSS Hospitalización	0904124190001B56B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	7.5	196.65		642.39
UPSS Hospitalización	0904124190001B56B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12		2.0	52.44		
UPSS Hospitalización	0904124190001B56B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalacion de Valvula de control	0.60	0.60	12		0.6	15.73		
UPSS Hospitalización	0904124190001B56B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12		1.2	31.46		
UPSS Hospitalización	0904124190001B057	DEPOSITO DE CHATAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	15.84	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	1.81						
UPSS Hospitalización	0904124190001B057	DEPOSITO DE CHATAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	15.84	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	4.22						
UPSS Hospitalización	0904124190001B057	DEPOSITO DE CHATAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	15.84	m2	R	Pintado con látex	0.24	3.84						
UPSS Hospitalización	0904124190001B057	DEPOSITO DE CHATAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	15.84	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	1.81						
UPSS Hospitalización	0904124190001B057	DEPOSITO DE CHATAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	15.84	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	3.84	12	3	26.8	703.36	320.43	1,023.78
UPSS Hospitalización	0904124190001B057	DEPOSITO DE CHATAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	15.84	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	1.81						
UPSS Hospitalización	0904124190001B057	DEPOSITO DE CHATAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	15.84	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	3.84						
UPSS Hospitalización	0904124190001B057	DEPOSITO DE CHATAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	15.84	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	1.81						
UPSS Hospitalización	0904124190001B057	DEPOSITO DE CHATAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	15.84	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	3.84						
UPSS Hospitalización	0904124190001B057	DEPOSITO DE CHATAS	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	9.03	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	3	0.0	0.95		0.95
UPSS Hospitalización	0904124190001B057	DEPOSITO DE CHATAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.8	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.55						
UPSS Hospitalización	0904124190001B057	DEPOSITO DE CHATAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.8	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	3.84						
UPSS Hospitalización	0904124190001B057	DEPOSITO DE CHATAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.8	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.54						
UPSS Hospitalización	0904124190001B057	DEPOSITO DE CHATAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.8	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	1.28						
UPSS Hospitalización	0904124190001B057	DEPOSITO DE CHATAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.8	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	1.54	12	3	20.6	541.30	197.13	738.43
UPSS Hospitalización	0904124190001B057	DEPOSITO DE CHATAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.8	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	1.54						
UPSS Hospitalización	0904124190001B057	DEPOSITO DE CHATAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.8	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.54						
UPSS Hospitalización	0904124190001B057	DEPOSITO DE CHATAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.8	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.54						
UPSS Hospitalización	0904124190001B057	DEPOSITO DE CHATAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.8	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.54						
UPSS Hospitalización	0904124190001B057	DEPOSITO DE CHATAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.8	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	5.76						
UPSS Hospitalización	0904124190001B057	DEPOSITO DE CHATAS	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	3	0.0	0.50		0.50
UPSS Hospitalización	0904124190001B057	DEPOSITO DE CHATAS	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.52	m2	R	Desmontaje de puerta reforzada de una hoja	0.24	0.60						
UPSS Hospitalización	0904124190001B057	DEPOSITO DE CHATAS	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.52	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60	12	3	1.8	47.74	33.32	81.06
UPSS Hospitalización	0904124190001B057	DEPOSITO DE CHATAS	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.52	m2	R	Instalación de puerta reforzada de una hoja	0.25	0.63						
UPSS Hospitalización	0904124190001B057	DEPOSITO DE CHATAS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	3	0.8	20.98		20.98
UPSS Hospitalización	0904124190001B057	DEPOSITO DE CHATAS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPSS Hospitalización	0904124190001B58A	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	50.95	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	5.82						
UPSS Hospitalización	0904124190001B58A	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	50.95	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	13.59						
UPSS Hospitalización	0904124190001B58A	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	50.95	m2	R	Pintado con látex	0.24	12.35						
UPSS Hospitalización	0904124190001B58A	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	50.95	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	5.82						
UPSS Hospitalización	0904124190001B58A	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	50.95	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	12.35	12	3	86.3	2262.46	1030.71	3,293.17
UPSS Hospitalización	0904124190001B58A	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	50.95	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	5.82						
UPSS Hospitalización	0904124190001B58A	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	50.95	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	12.35						
UPSS Hospitalización	0904124190001B58A	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	50.95	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	5.82						
UPSS Hospitalización	0904124190001B58A	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	50.95	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	12.35						
UPSS Hospitalización	0904124190001B58A	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	16.3	m	M	Retiro de contrazocalo	0.16	2.61	12	3	11.3	296.32	380.89	677.21
UPSS Hospitalización	0904124190001B58A	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	16.3	m	M	Picado y resane de fisura	0.20	3.26						
UPSS Hospitalización	0904124190001B58A	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	16.3	m	M	Instalación de Contrazocalo	0.33	5.43						
UPSS Hospitalización	0904124190001B58A	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.44	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.76						
UPSS Hospitalización	0904124190001B58A	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.44	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	12.35						
UPSS Hospitalización	0904124190001B58A	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.44	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	4.94						
UPSS Hospitalización	0904124190001B58A	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.44	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	4.12						
UPSS Hospitalización	0904124190001B58A	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.44	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	4.94	12	3	66.4	1741.18	634.09	2,375.28
UPSS Hospitalización	0904124190001B58A	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.44	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	4.94						
UPSS Hospitalización	0904124190001B58A	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.44	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	4.94						
UPSS Hospitalización	0904124190001B58A	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.44	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	4.94						
UPSS Hospitalización	0904124190001B58A	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.44	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.94						
UPSS Hospitalización	0904124190001B58A	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.44	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	18.53						
UPSS Hospitalización	0904124190001B58A	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	15.44	m2	R	Retiro de vinil	0.11	1.76						
UPSS Hospitalización	0904124190001B58A	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	15.44	m2	R	Instalación de vinil	0.64	9.88	12	3	16.6	434.91	509.48	944.39
UPSS Hospitalización	0904124190001B58A	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	15.44	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	4.94						
UPSS Hospitalización	0904124190001B58A	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.52	m2	R	Desmontaje de puerta reforzada de una hoja	0.24	0.60						
UPSS Hospitalización	0904124190001B58A	GINECOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.52	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60	12	3	1.8	47.74	33.32	81.06
UPSS Hospitalización	090																	

UPSS Hospitalización	0904124190001B58B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.6	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.15					
UPSS Hospitalización	0904124190001B58B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.6	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.96					
UPSS Hospitalización	0904124190001B58B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.6	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	1.15	12			3	15.5
UPSS Hospitalización	0904124190001B58B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.6	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	1.15					405.98
UPSS Hospitalización	0904124190001B58B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.6	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.15					147.85
UPSS Hospitalización	0904124190001B58B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.6	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.15					
UPSS Hospitalización	0904124190001B58B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.6	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.15					
UPSS Hospitalización	0904124190001B58B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.6	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	4.32					
UPSS Hospitalización	0904124190001B58B	SS.HH.	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12			3	0.0
UPSS Hospitalización	0904124190001B58B	SS.HH.	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	0.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12			3	0.0
UPSS Hospitalización	0904124190001B58B	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32					0.07
UPSS Hospitalización	0904124190001B58B	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12			3	1.1
UPSS Hospitalización	0904124190001B58B	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40					29.14
UPSS Hospitalización	0904124190001B58B	SS.HH.	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12			3	0.8
UPSS Hospitalización	0904124190001B58B	SS.HH.	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40					20.98
UPSS Hospitalización	0904124190001B58B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12				15.73
UPSS Hospitalización	0904124190001B58B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00					314.64
UPSS Hospitalización	0904124190001B58B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12				15.73
UPSS Hospitalización	0904124190001B58B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1			196.65
UPSS Hospitalización	0904124190001B58B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12				52.44
UPSS Hospitalización	0904124190001B58B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalacion de Valvula de control	0.60	0.60	12				15.73
UPSS Hospitalización	0904124190001B58B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalacion de sumidero de bronce	1.20	1.20	12				31.46
UPSS Hospitalización	0904124190001C059	SS.HH. VARONES	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	29.63	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.12	12			1	1.1
UPSS Hospitalización	0904124190001C059	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.98	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.03					30.02
UPSS Hospitalización	0904124190001C059	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.98	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	7.18					
UPSS Hospitalización	0904124190001C059	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.98	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	2.87					
UPSS Hospitalización	0904124190001C059	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.98	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	2.39					
UPSS Hospitalización	0904124190001C059	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.98	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	2.87	12			1	38.6
UPSS Hospitalización	0904124190001C059	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.98	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	2.87					1012.68
UPSS Hospitalización	0904124190001C059	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.98	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	2.87					368.79
UPSS Hospitalización	0904124190001C059	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.98	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	2.87					
UPSS Hospitalización	0904124190001C059	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.98	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	2.87					
UPSS Hospitalización	0904124190001C059	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.98	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	10.78					
UPSS Hospitalización	0904124190001C059	SS.HH. VARONES	CEM	MP	Pisos	Loseta	8.98	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12			1	0.0
UPSS Hospitalización	0904124190001C059	SS.HH. VARONES	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	1.23	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12			1	0.0
UPSS Hospitalización	0904124190001C059	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32					0.13
UPSS Hospitalización	0904124190001C059	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12			1	1.1
UPSS Hospitalización	0904124190001C059	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40					29.14
UPSS Hospitalización	0904124190001C059	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12			1	0.8
UPSS Hospitalización	0904124190001C059	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40					20.98
UPSS Hospitalización	0904124190001C059	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12				15.73
UPSS Hospitalización	0904124190001C059	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12				314.64
UPSS Hospitalización	0904124190001C059	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12				15.73
UPSS Hospitalización	0904124190001C059	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	15.00	12				393.30
UPSS Hospitalización	0904124190001C059	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	4.00	12				104.88
UPSS Hospitalización	0904124190001C059	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12	1			15.73
UPSS Hospitalización	0904124190001C059	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00	12				78.66
UPSS Hospitalización	0904124190001C059	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Suministro e Instalacion de Valvula de control	0.60	1.20	12				31.46
UPSS Hospitalización	0904124190001C059	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de urinario	0.60	0.60	12				15.73
UPSS Hospitalización	0904124190001C059	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Urinario, Inc. Accesorios	11.00	11.00					288.42
UPSS Hospitalización	0904124190001C059	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12				31.46
UPSS Hospitalización	0904124190001B060	DEPOSITO DE ROPA SUCIA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	12.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12			1	0.0
UPSS Hospitalización	0904124190001B060	DEPOSITO DE ROPA SUCIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.65	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.42					1.26
UPSS Hospitalización	0904124190001B060	DEPOSITO DE ROPA SUCIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.65	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	2.92					
UPSS Hospitalización	0904124190001B060	DEPOSITO DE ROPA SUCIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.65	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.17					
UPSS Hospitalización	0904124190001B060	DEPOSITO DE ROPA SUCIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.65	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.97					
UPSS Hospitalización	0904124190001B060	DEPOSITO DE ROPA SUCIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.65	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	1.17	12			1	15.7
UPSS Hospitalización	0904124190001B060	DEPOSITO DE ROPA SUCIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.65	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	1.17					411.61
UPSS Hospitalización	0904124190001B060	DEPOSITO DE ROPA SUCIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.65	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.17					149.90
UPSS Hospitalización	0904124190001B060	DEPOSITO DE ROPA SUCIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.65	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.17					
UPSS Hospitalización	0904124190001B060	DEPOSITO DE ROPA SUCIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.65	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.17					
UPSS Hospitalización	0904124190001B060	DEPOSITO DE ROPA SUCIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.65	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	4.38					
UPSS Hospitalización	0904124190001B060	DEPOSITO DE ROPA SUCIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12			1	0.0
UPSS Hospitalización	0904124190001B060	DEPOSITO DE ROPA SUCIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32					0.38
UPSS Hospitalización	0904124190001B060	DEPOSITO DE ROPA SUCIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12			1	1.1
UPSS Hospitalización	0904124190001B060	DEPOSITO DE ROPA SUCIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40					29.14
UPSS Hospitalización	0904124190001B060	DEPOSITO DE ROPA SUCIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.33	12			1	0.7
UPSS Hospitalización	0904124190001B060	DEPOSITO DE ROPA SUCIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.33					17.48
UPSS Hospitalización	0904124190001C061	SS.HH. MUJERES	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	31.09	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.12	12			1	0.1
UPSS Hospitalización	0904124190001C061	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.42	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.08					3.26
UPSS Hospitalización	0904124190001C061	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.42	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	7.54					
UPSS Hospitalización	0904124190001C061	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.42	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	3.01					
UPSS Hospitalización	0904124190001C061	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.42	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	2.51					
UPSS Hospitalización	0904124190001C061	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.42	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	3.01	12			1	40.5
UPSS Hospitalización	0904124190001C061	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.42	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	3.01					1062.30
UPSS Hospitalización	0904124190001C061	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.42	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	3.01					386.86
UPSS Hospitalización	0904124190001C061	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.42	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	3.01					
UPSS Hospitalización	0904124190001C061	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.42	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	3.01					
UPSS Hospitalización	0904124190001C061	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.42	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	11.30					
UPSS Hospitalización	090412419																

UPSS Hospitalización	0904124190001F62A	JEFATURA DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	54.58	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	6.24						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62A	JEFATURA DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	54.58	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	14.56						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62A	JEFATURA DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	54.58	m2	R	Pintado con látex	0.24	13.23						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62A	JEFATURA DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	54.58	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	6.24						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62A	JEFATURA DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	54.58	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	13.23	12	1	92.4	2423.65	1104.14	3,527.79
UPSS Hospitalización	0904124190001F62A	JEFATURA DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	54.58	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	6.24						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62A	JEFATURA DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	54.58	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	13.23						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62A	JEFATURA DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	54.58	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	6.24						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62A	JEFATURA DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	54.58	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	13.23						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62A	JEFATURA DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	16.9	m	R	Retiro de contrazocalo	0.13	2.25	12	1	7.9	206.79	295.78	502.57
UPSS Hospitalización	0904124190001F62A	JEFATURA DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	16.9	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.33	5.63						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62A	JEFATURA DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.54	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.89						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62A	JEFATURA DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.54	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.11	1.89						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62A	JEFATURA DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.54	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	5.29						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62A	JEFATURA DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.54	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	4.41						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62A	JEFATURA DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.54	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	5.29	12	1	71.1	1865.23	679.27	2,544.50
UPSS Hospitalización	0904124190001F62A	JEFATURA DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.54	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	5.29						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62A	JEFATURA DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.54	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	5.29						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62A	JEFATURA DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.54	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	5.29						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62A	JEFATURA DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.54	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	5.29						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62A	JEFATURA DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.54	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	19.85						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62A	JEFATURA DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	16.54	m2	R	Retiro de vinil	0.11	1.89						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62A	JEFATURA DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	16.54	m2	R	Instalación de vinil	0.64	10.59	12	1	17.8	465.89	545.78	1,011.67
UPSS Hospitalización	0904124190001F62A	JEFATURA DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	16.54	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	5.29						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62A	JEFATURA DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.18	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.41						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62A	JEFATURA DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.18	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.52	12	1	1.4	37.81	11.59	49.40
UPSS Hospitalización	0904124190001F62A	JEFATURA DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.18	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.52						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62A	JEFATURA DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1	0.8	20.98		20.98
UPSS Hospitalización	0904124190001F62A	JEFATURA DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPSS Hospitalización	0904124190001B62B	SS.HH.	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	14.78	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	1	0.1	1.55		1.55
UPSS Hospitalización	0904124190001B62B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.48	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.51						
UPSS Hospitalización	0904124190001B62B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.48	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	3.58						
UPSS Hospitalización	0904124190001B62B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.48	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.43						
UPSS Hospitalización	0904124190001B62B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.48	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	1.19						
UPSS Hospitalización	0904124190001B62B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.48	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	1.43	12	1	19.3	505.21	183.99	689.20
UPSS Hospitalización	0904124190001B62B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.48	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	1.43						
UPSS Hospitalización	0904124190001B62B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.48	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.43						
UPSS Hospitalización	0904124190001B62B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.48	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.43						
UPSS Hospitalización	0904124190001B62B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.48	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.43						
UPSS Hospitalización	0904124190001B62B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.48	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	5.38						
UPSS Hospitalización	0904124190001B62B	SS.HH.	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.48	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1	0.0	0.47		0.47
UPSS Hospitalización	0904124190001B62B	SS.HH.	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	0.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1	0.0	0.07		0.07
UPSS Hospitalización	0904124190001B62B	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32						
UPSS Hospitalización	0904124190001B62B	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12	1	1.1	29.14	8.93	38.07
UPSS Hospitalización	0904124190001B62B	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40						
UPSS Hospitalización	0904124190001B62B	SS.HH.	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1	0.8	20.98		20.98
UPSS Hospitalización	0904124190001B62B	SS.HH.	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPSS Hospitalización	0904124190001B62B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12		0.6	15.73		
UPSS Hospitalización	0904124190001B62B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12		12.0	314.64		
UPSS Hospitalización	0904124190001B62B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73		
UPSS Hospitalización	0904124190001B62B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12		7.5	196.65		610.93
UPSS Hospitalización	0904124190001B62B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12		2.0	52.44		
UPSS Hospitalización	0904124190001B62B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalacion de Valvula de control	0.60	0.60	12		0.6	15.73		
UPSS Hospitalización	0904124190001F62C	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	4.719	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	0.54						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62C	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	4.719	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	1.26						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62C	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	4.719	m2	R	Pintado con látex	0.24	1.14						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62C	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	4.719	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	0.54						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62C	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	4.719	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	1.14	12	1	8.0	209.54	95.46	305.00
UPSS Hospitalización	0904124190001F62C	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	4.719	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	0.54						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62C	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	4.719	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	1.14						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62C	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	4.719	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	0.54						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62C	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	4.719	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	1.14						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.43	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.16						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.43	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	1.14						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.43	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	0.46						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.43	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.38						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.43	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	0.46	12	1	6.2	161.26	58.73	219.99
UPSS Hospitalización	0904124190001F62C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.43	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	0.46						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.43	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	0.46						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.43	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	0.46						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.43	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.46						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62C	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.43	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	1.72						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62C	DEPOSITO	CEM	MP	Pisos	Loseta	1.43	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.15		0.15
UPSS Hospitalización	0904124190001F62C	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32						
UPSS Hospitalización	0904124190001F62C	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12	1	1.1	29.14	8.93	38.07
UPSS Hospitalización	0904124190001F62C	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40						
UPSS Hospitalización																		

UPSS Hospitalización	0904124190001B063	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.43	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.38								
UPSS Hospitalización	0904124190001B063	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.43	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	0.46								
UPSS Hospitalización	0904124190001B063	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.43	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	0.46	12			6.2	161.26	58.73	219.99	
UPSS Hospitalización	0904124190001B063	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.43	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	0.46								
UPSS Hospitalización	0904124190001B063	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.43	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	0.46								
UPSS Hospitalización	0904124190001B063	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.43	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.46								
UPSS Hospitalización	0904124190001B063	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.43	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	1.72								
UPSS Hospitalización	0904124190001B063	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MP	Pisos	Loseta	1.43	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12			0.3	8.48		8.48	
UPSS Hospitalización	0904124190001B063	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32								
UPSS Hospitalización	0904124190001B063	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12			1.1	29.14	8.93	38.07	
UPSS Hospitalización	0904124190001B063	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40								
UPSS Hospitalización	0904124190001B063	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12			0.8	20.98		20.98	
UPSS Hospitalización	0904124190001B063	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40								
UPSS Hospitalización	0904124190001C064	TOPICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	75.14	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	8.59								
UPSS Hospitalización	0904124190001C064	TOPICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	75.14	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	20.04								
UPSS Hospitalización	0904124190001C064	TOPICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	75.14	m2	R	Pintado con látex	0.24	18.22								
UPSS Hospitalización	0904124190001C064	TOPICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	75.14	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	8.59								
UPSS Hospitalización	0904124190001C064	TOPICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	75.14	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	18.22	12			1	127.3	3336.54	1520.03	4,856.57
UPSS Hospitalización	0904124190001C064	TOPICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	75.14	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	8.59								
UPSS Hospitalización	0904124190001C064	TOPICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	75.14	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	18.22								
UPSS Hospitalización	0904124190001C064	TOPICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	75.14	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	8.59								
UPSS Hospitalización	0904124190001C064	TOPICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	75.14	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	18.22								
UPSS Hospitalización	0904124190001C064	TOPICO	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	19.3	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12			1	2.7	70.26		70.26
UPSS Hospitalización	0904124190001C064	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.77	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	2.60								
UPSS Hospitalización	0904124190001C064	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.77	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	18.22								
UPSS Hospitalización	0904124190001C064	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.77	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	7.29								
UPSS Hospitalización	0904124190001C064	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.77	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	6.07								
UPSS Hospitalización	0904124190001C064	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.77	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	7.29	12			1	97.9	2567.80	935.13	3,502.92
UPSS Hospitalización	0904124190001C064	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.77	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	7.29								
UPSS Hospitalización	0904124190001C064	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.77	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	7.29								
UPSS Hospitalización	0904124190001C064	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.77	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	7.29								
UPSS Hospitalización	0904124190001C064	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.77	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	7.29								
UPSS Hospitalización	0904124190001C064	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.77	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	27.32								
UPSS Hospitalización	0904124190001C064	TOPICO	CEM	MP	Pisos	Loseta	22.77	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12			1	0.7	18.00		18.00
UPSS Hospitalización	0904124190001C064	TOPICO	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.52	m2	R	Desmontaje de puerta reforzada de una hoja	0.24	0.60								
UPSS Hospitalización	0904124190001C064	TOPICO	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.52	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60	12			1	1.8	47.74	33.32	81.06
UPSS Hospitalización	0904124190001C064	TOPICO	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.52	m2	R	Instalación de puerta reforzada de una hoja	0.25	0.63								
UPSS Hospitalización	0904124190001C064	TOPICO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12			1	0.8	20.98		20.98
UPSS Hospitalización	0904124190001C064	TOPICO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40								
UPSS Hospitalización	0904124190001F065	JEFATURA MEDICA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	58.91	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	6.73								
UPSS Hospitalización	0904124190001F065	JEFATURA MEDICA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	58.91	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	15.71								
UPSS Hospitalización	0904124190001F065	JEFATURA MEDICA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	58.91	m2	R	Pintado con látex	0.24	14.28								
UPSS Hospitalización	0904124190001F065	JEFATURA MEDICA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	58.91	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	6.73								
UPSS Hospitalización	0904124190001F065	JEFATURA MEDICA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	58.91	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	14.28	12			1	99.8	2615.60	1191.59	3,807.19
UPSS Hospitalización	0904124190001F065	JEFATURA MEDICA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	58.91	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	6.73								
UPSS Hospitalización	0904124190001F065	JEFATURA MEDICA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	58.91	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	14.28								
UPSS Hospitalización	0904124190001F065	JEFATURA MEDICA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	58.91	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	6.73								
UPSS Hospitalización	0904124190001F065	JEFATURA MEDICA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	58.91	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	14.28								
UPSS Hospitalización	0904124190001F065	JEFATURA MEDICA	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	17.55	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12			1	2.1	55.33		55.33
UPSS Hospitalización	0904124190001F065	JEFATURA MEDICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.85	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	2.04								
UPSS Hospitalización	0904124190001F065	JEFATURA MEDICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.85	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	14.28								
UPSS Hospitalización	0904124190001F065	JEFATURA MEDICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.85	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	5.71								
UPSS Hospitalización	0904124190001F065	JEFATURA MEDICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.85	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	4.76								
UPSS Hospitalización	0904124190001F065	JEFATURA MEDICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.85	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	5.71	12			1	76.8	2012.96	733.07	2,746.03
UPSS Hospitalización	0904124190001F065	JEFATURA MEDICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.85	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	5.71								
UPSS Hospitalización	0904124190001F065	JEFATURA MEDICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.85	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	5.71								
UPSS Hospitalización	0904124190001F065	JEFATURA MEDICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.85	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	5.71								
UPSS Hospitalización	0904124190001F065	JEFATURA MEDICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.85	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	5.71								
UPSS Hospitalización	0904124190001F065	JEFATURA MEDICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.85	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	21.42								
UPSS Hospitalización	0904124190001F065	JEFATURA MEDICA	CEM	MP	Pisos	Loseta	17.85	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12			1	0.7	17.48		17.48
UPSS Hospitalización	0904124190001F065	JEFATURA MEDICA	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.52	m2	R	Desmontaje de puerta reforzada de una hoja	0.24	0.60								
UPSS Hospitalización	0904124190001F065	JEFATURA MEDICA	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.52	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60	12			1	1.8	47.74	33.32	81.06
UPSS Hospitalización	0904124190001F065	JEFATURA MEDICA	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.52	m2	R	Instalación de puerta reforzada de una hoja	0.25	0.63								
UPSS Hospitalización	0904124190001F065	JEFATURA MEDICA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.33	12			1	0.7	17.48	79.90	97.38
UPSS Hospitalización	0904124190001F065	JEFATURA MEDICA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.33								
UPSS Hospitalización	0904124190001C066	SS.HH. VARONES	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	29.57	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.12	12			1	0.1	3.10		3.10
UPSS Hospitalización	0904124190001C066	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	14.6	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.46	12			1	1.5	38.28		38.28
UPSS Hospitalización	0904124190001C066	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.96	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.02								
UPSS Hospitalización	0904124190001C066	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.96	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	7.17								
UPSS Hospitalización	0904124190001C066	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.96	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	2.87								
UPSS Hospitalización	0904124190001C066	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.96	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	2.39								
UPSS Hospitalización	0904124190001C066	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.96	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	2.87	12			1	38.5	1010.43	367.97	1,378.40
UPSS Hospitalización	0904124190001C066	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.96	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	2.87								
UPSS Hospitalización	0904124190001C066	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.96	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	2.87								

[illegible]

UPSS Hospitalización	0904124190001B069	HOSPITALIZACION- CIRUGIA MUJERES	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	31.58	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	10.11							
UPSS Hospitalización	0904124190001B069	HOSPITALIZACION- CIRUGIA MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.1	m2	R	Desmontaje de puerta reforzada de una hoja	0.24	0.50							
UPSS Hospitalización	0904124190001B069	HOSPITALIZACION- CIRUGIA MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.1	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12			1.5	39.78	27.76	67.55
UPSS Hospitalización	0904124190001B069	HOSPITALIZACION- CIRUGIA MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.1	m2	R	Instalación de puerta reforzada de una hoja	0.25	0.52							
UPSS Hospitalización	0904124190001B069	HOSPITALIZACION- CIRUGIA MUJERES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40							
UPSS Hospitalización	0904124190001B069	HOSPITALIZACION- CIRUGIA MUJERES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	4		0.8	20.98		20.98
UPSS Hospitalización	0904124190001B070	PSICOPROFILAXIS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	12.31	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	1.41							
UPSS Hospitalización	0904124190001B070	PSICOPROFILAXIS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	12.31	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	3.28							
UPSS Hospitalización	0904124190001B070	PSICOPROFILAXIS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	12.31	m2	R	Pintado con látex	0.24	2.98							
UPSS Hospitalización	0904124190001B070	PSICOPROFILAXIS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	12.31	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	1.41							
UPSS Hospitalización	0904124190001B070	PSICOPROFILAXIS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	12.31	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	2.98	12	4		20.8	546.57	249.00	795.56
UPSS Hospitalización	0904124190001B070	PSICOPROFILAXIS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	12.31	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	1.41							
UPSS Hospitalización	0904124190001B070	PSICOPROFILAXIS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	12.31	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	2.98							
UPSS Hospitalización	0904124190001B070	PSICOPROFILAXIS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	12.31	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	1.41							
UPSS Hospitalización	0904124190001B070	PSICOPROFILAXIS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	12.31	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	2.98							
UPSS Hospitalización	0904124190001B070	PSICOPROFILAXIS	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	25.14	m	R	Retiro de contrazocalo	0.13	3.35	12	4		11.7	307.61	440.00	747.61
UPSS Hospitalización	0904124190001B070	PSICOPROFILAXIS	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	25.14	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.33	8.38							
UPSS Hospitalización	0904124190001B070	PSICOPROFILAXIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.73	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.43							
UPSS Hospitalización	0904124190001B070	PSICOPROFILAXIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.73	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	2.98							
UPSS Hospitalización	0904124190001B070	PSICOPROFILAXIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.73	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.19							
UPSS Hospitalización	0904124190001B070	PSICOPROFILAXIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.73	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.99							
UPSS Hospitalización	0904124190001B070	PSICOPROFILAXIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.73	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	1.19	12	4		16.0	420.64	153.18	573.82
UPSS Hospitalización	0904124190001B070	PSICOPROFILAXIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.73	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	1.19							
UPSS Hospitalización	0904124190001B070	PSICOPROFILAXIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.73	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.19							
UPSS Hospitalización	0904124190001B070	PSICOPROFILAXIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.73	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.19							
UPSS Hospitalización	0904124190001B070	PSICOPROFILAXIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.73	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.19							
UPSS Hospitalización	0904124190001B070	PSICOPROFILAXIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.73	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	4.48							
UPSS Hospitalización	0904124190001B070	PSICOPROFILAXIS	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	3.73	m2	R	Retiro de vinil	0.11	0.43							
UPSS Hospitalización	0904124190001B070	PSICOPROFILAXIS	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	3.73	m2	R	Instalación de vinil	0.64	2.39	12	4		4.0	105.07	123.08	228.15
UPSS Hospitalización	0904124190001B070	PSICOPROFILAXIS	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	3.73	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	1.19							
UPSS Hospitalización	0904124190001B070	PSICOPROFILAXIS	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.1	m2	R	Desmontaje de puerta reforzada de una hoja	0.24	0.50							
UPSS Hospitalización	0904124190001B070	PSICOPROFILAXIS	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.1	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12	4		1.5	39.78	27.76	67.55
UPSS Hospitalización	0904124190001B070	PSICOPROFILAXIS	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.1	m2	R	Instalación de puerta reforzada de una hoja	0.25	0.52							
UPSS Hospitalización	0904124190001B070	PSICOPROFILAXIS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40							
UPSS Hospitalización	0904124190001B070	PSICOPROFILAXIS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	4		0.8	20.98		20.98
UPSS Hospitalización	0904124190001B071	CIRUGIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	119.2	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	13.62							
UPSS Hospitalización	0904124190001B071	CIRUGIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	119.2	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	31.79							
UPSS Hospitalización	0904124190001B071	CIRUGIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	119.2	m2	R	Pintado con látex	0.24	28.90							
UPSS Hospitalización	0904124190001B071	CIRUGIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	119.2	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	13.62							
UPSS Hospitalización	0904124190001B071	CIRUGIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	119.2	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	28.90	12	4		201.9	5292.75	2411.22	7,703.97
UPSS Hospitalización	0904124190001B071	CIRUGIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	119.2	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	13.62							
UPSS Hospitalización	0904124190001B071	CIRUGIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	119.2	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	28.90							
UPSS Hospitalización	0904124190001B071	CIRUGIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	119.2	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	13.62							
UPSS Hospitalización	0904124190001B071	CIRUGIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	119.2	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	28.90							
UPSS Hospitalización	0904124190001B071	CIRUGIA	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	24.29	m	R	Retiro de contrazocalo	0.13	3.24	12	4		11.3	297.21	425.12	722.33
UPSS Hospitalización	0904124190001B071	CIRUGIA	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	24.29	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.33	8.10							
UPSS Hospitalización	0904124190001B071	CIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	36.12	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	4.13							
UPSS Hospitalización	0904124190001B071	CIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	36.12	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	28.90							
UPSS Hospitalización	0904124190001B071	CIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	36.12	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	11.56							
UPSS Hospitalización	0904124190001B071	CIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	36.12	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	9.63							
UPSS Hospitalización	0904124190001B071	CIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	36.12	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	11.56	12	4		155.4	4073.29	1483.39	5,556.67
UPSS Hospitalización	0904124190001B071	CIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	36.12	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	11.56							
UPSS Hospitalización	0904124190001B071	CIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	36.12	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	11.56							
UPSS Hospitalización	0904124190001B071	CIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	36.12	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	11.56							
UPSS Hospitalización	0904124190001B071	CIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	36.12	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	11.56							
UPSS Hospitalización	0904124190001B071	CIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	36.12	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	43.34							
UPSS Hospitalización	0904124190001B071	CIRUGIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	36.12	m2	R	Retiro de vinil	0.11	4.13							
UPSS Hospitalización	0904124190001B071	CIRUGIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	36.12	m2	R	Instalación de vinil	0.64	23.12	12	4		38.8	1017.42	1191.87	2,209.29
UPSS Hospitalización	0904124190001B071	CIRUGIA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	36.12	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	11.56							
UPSS Hospitalización	0904124190001B071	CIRUGIA	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.52	m2	R	Desmontaje de puerta reforzada de una hoja	0.24	0.60							
UPSS Hospitalización	0904124190001B071	CIRUGIA	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.52	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60	12	4		1.8	47.74	33.32	81.06
UPSS Hospitalización	0904124190001B071	CIRUGIA	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.52	m2	R	Instalación de puerta reforzada de una hoja	0.25	0.63							
UPSS Hospitalización	0904124190001B071	CIRUGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80							
UPSS Hospitalización	0904124190001B071	CIRUGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	4		1.6	41.95		41.95
UPSS Hospitalización	0904124190001B072	PEDIATRIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	67.52	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	7.72							
UPSS Hospitalización	0904124190001B072	PEDIATRIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	67.52	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	18.00							
UPSS Hospitalización	0904124190001B072	PEDIATRIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	67.52	m2	R	Pintado con látex	0.24	16.37							
UPSS Hospitalización	0904124190001B072	PEDIATRIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	67.52	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	7.72							
UPSS Hospitalización	0904124190001B072	PEDIATRIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	67.52	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	16.37	12	4		114.3	2998.05	1365.82	4,363.88
UPSS Hospitalización	0904124190001B072	PEDIATRIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	67.52	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	7.72							
UPSS Hospitalización	0904124190001B072	PEDIATRIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	67.52	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	16.37							
UPSS Hospitalización	0904124190001B072	PEDIATRIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	67.52	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	7.72							
UPSS Hospitalización	0904124190001B072	PEDIATRIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	67.52	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	16.37							
UPSS Hospitalización	0904124190001B072	PEDIATRIA	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	19.17	m	R	Retiro de contrazocalo	0.13	2.56	12	4		8.9	23		

[illegible]

UPSS Hospitalización	0904124190001B073C	ALAMACEN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	23.56	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	5.71						
UPSS Hospitalización	0904124190001B073C	ALAMACEN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	23.56	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	2.69						
UPSS Hospitalización	0904124190001B073C	ALAMACEN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	23.56	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	5.71						
UPSS Hospitalización	0904124190001B073C	ALAMACEN	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	11.06	m	R	Retiro de contrazocalo	0.13	1.47	12	1	5.2	135.33	193.57	328.90
UPSS Hospitalización	0904124190001B073C	ALAMACEN	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	11.06	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.33	3.69						
UPSS Hospitalización	0904124190001B073C	ALAMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.14	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.82						
UPSS Hospitalización	0904124190001B073C	ALAMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.14	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	5.71						
UPSS Hospitalización	0904124190001B073C	ALAMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.14	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	2.28						
UPSS Hospitalización	0904124190001B073C	ALAMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.14	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	1.90						
UPSS Hospitalización	0904124190001B073C	ALAMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.14	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	2.28	12	1	30.7	805.18	293.23	1,098.41
UPSS Hospitalización	0904124190001B073C	ALAMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.14	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	2.28						
UPSS Hospitalización	0904124190001B073C	ALAMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.14	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	2.28						
UPSS Hospitalización	0904124190001B073C	ALAMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.14	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	2.28						
UPSS Hospitalización	0904124190001B073C	ALAMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.14	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	2.28						
UPSS Hospitalización	0904124190001B073C	ALAMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.14	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	8.57						
UPSS Hospitalización	0904124190001B073C	ALAMACEN	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	7.14	m2	R	Retiro de vinil	0.11	0.82						
UPSS Hospitalización	0904124190001B073C	ALAMACEN	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	7.14	m2	R	Instalación de vinil	0.64	4.57	12	1	7.7	201.12	235.60	436.72
UPSS Hospitalización	0904124190001B073C	ALAMACEN	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	7.14	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	2.28						
UPSS Hospitalización	0904124190001B073C	ALAMACEN	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	2.19	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.23		0.23
UPSS Hospitalización	0904124190001B073C	ALAMACEN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32						
UPSS Hospitalización	0904124190001B073C	ALAMACEN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12	1	1.1	29.14	8.93	38.07
UPSS Hospitalización	0904124190001B073C	ALAMACEN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40						
UPSS Hospitalización	0904124190001B073C	ALAMACEN	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.33	12	1	0.7	17.48	85.00	102.48
UPSS Hospitalización	0904124190001B073C	ALAMACEN	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.33						
UPSS Hospitalización	0904124190001B074	ESTAR DE ENEFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	36.5	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	4.17						
UPSS Hospitalización	0904124190001B074	ESTAR DE ENEFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	36.5	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	9.73						
UPSS Hospitalización	0904124190001B074	ESTAR DE ENEFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	36.5	m2	R	Pintado con látex	0.24	8.85						
UPSS Hospitalización	0904124190001B074	ESTAR DE ENEFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	36.5	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	4.17						
UPSS Hospitalización	0904124190001B074	ESTAR DE ENEFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	36.5	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	8.85	12	1	61.8	1620.65	738.32	2,358.97
UPSS Hospitalización	0904124190001B074	ESTAR DE ENEFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	36.5	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	4.17						
UPSS Hospitalización	0904124190001B074	ESTAR DE ENEFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	36.5	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	8.85						
UPSS Hospitalización	0904124190001B074	ESTAR DE ENEFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	36.5	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	4.17						
UPSS Hospitalización	0904124190001B074	ESTAR DE ENEFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	36.5	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	8.85						
UPSS Hospitalización	0904124190001B074	ESTAR DE ENEFERMERAS	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	19.84	m	M	Retiro de contrazocalo	0.16	3.17	12	1	13.8	360.68	463.61	824.29
UPSS Hospitalización	0904124190001B074	ESTAR DE ENEFERMERAS	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	19.84	m	M	Picado y resane de fisura	0.20	3.97						
UPSS Hospitalización	0904124190001B074	ESTAR DE ENEFERMERAS	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	19.84	m	M	Instalación de Contrazocalo	0.33	6.61						
UPSS Hospitalización	0904124190001B074	ESTAR DE ENEFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.06	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.26						
UPSS Hospitalización	0904124190001B074	ESTAR DE ENEFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.06	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	8.85						
UPSS Hospitalización	0904124190001B074	ESTAR DE ENEFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.06	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	3.54						
UPSS Hospitalización	0904124190001B074	ESTAR DE ENEFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.06	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	2.95						
UPSS Hospitalización	0904124190001B074	ESTAR DE ENEFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.06	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	3.54	12	1	47.6	1247.25	454.22	1,701.46
UPSS Hospitalización	0904124190001B074	ESTAR DE ENEFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.06	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	3.54						
UPSS Hospitalización	0904124190001B074	ESTAR DE ENEFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.06	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	3.54						
UPSS Hospitalización	0904124190001B074	ESTAR DE ENEFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.06	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	3.54						
UPSS Hospitalización	0904124190001B074	ESTAR DE ENEFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.06	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	3.54						
UPSS Hospitalización	0904124190001B074	ESTAR DE ENEFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.06	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	13.27						
UPSS Hospitalización	0904124190001B074	ESTAR DE ENEFERMERAS	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	11.06	m2	R	Retiro de vinil	0.11	1.26						
UPSS Hospitalización	0904124190001B074	ESTAR DE ENEFERMERAS	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	11.06	m2	R	Instalación de vinil	0.64	7.08	12	1	11.9	311.54	364.95	676.49
UPSS Hospitalización	0904124190001B074	ESTAR DE ENEFERMERAS	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	11.06	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	3.54						
UPSS Hospitalización	0904124190001B074	ESTAR DE ENEFERMERAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.48						
UPSS Hospitalización	0904124190001B074	ESTAR DE ENEFERMERAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60	12	1	1.7	43.71	13.40	57.11
UPSS Hospitalización	0904124190001B074	ESTAR DE ENEFERMERAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60						
UPSS Hospitalización	0904124190001B074	ESTAR DE ENEFERMERAS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1	0.8	20.98		20.98
UPSS Hospitalización	0904124190001B074	ESTAR DE ENEFERMERAS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPSS Hospitalización	0904124190001B75A	SALA DE VACUNAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	29.54	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	3.38						
UPSS Hospitalización	0904124190001B75A	SALA DE VACUNAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	29.54	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	7.88						
UPSS Hospitalización	0904124190001B75A	SALA DE VACUNAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	29.54	m2	R	Pintado con látex	0.24	7.16						
UPSS Hospitalización	0904124190001B75A	SALA DE VACUNAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	29.54	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	3.38						
UPSS Hospitalización	0904124190001B75A	SALA DE VACUNAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	29.54	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	7.16	12	1	50.0	1311.46	597.46	1,908.93
UPSS Hospitalización	0904124190001B75A	SALA DE VACUNAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	29.54	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	3.38						
UPSS Hospitalización	0904124190001B75A	SALA DE VACUNAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	29.54	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	7.16						
UPSS Hospitalización	0904124190001B75A	SALA DE VACUNAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	29.54	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	3.38						
UPSS Hospitalización	0904124190001B75A	SALA DE VACUNAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	29.54	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	7.16						
UPSS Hospitalización	0904124190001B75A	SALA DE VACUNAS	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	12.59	m	M	Retiro de contrazocalo	0.16	2.01	12	1	8.7	228.88	294.20	523.07
UPSS Hospitalización	0904124190001B75A	SALA DE VACUNAS	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	12.59	m	M	Picado y resane de fisura	0.20	2.52						
UPSS Hospitalización	0904124190001B75A	SALA DE VACUNAS	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	12.59	m	M	Instalación de Contrazocalo	0.33	4.20						
UPSS Hospitalización	0904124190001B75A	SALA DE VACUNAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.95	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.02						
UPSS Hospitalización	0904124190001B75A	SALA DE VACUNAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.95	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	7.16						
UPSS Hospitalización	0904124190001B75A	SALA DE VACUNAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.95	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	2.86						
UPSS Hospitalización	0904124190001B75A	SALA DE VACUNAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.95	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	2.39						
UPSS Hospitalización	0904124190001B75A	SALA DE VACUNAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.95	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	2.86	12	1	38.5	1009.30	367.56	1,376.86
UPSS Hospitalización	0904124190001B75A	SALA DE VACUNAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.95	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	2.86						
UPSS Hospitalización	0904124190001B75A	SALA DE VACUNAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.95	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	2.86						
UPSS Hospitalización	0904124190001B75A	SALA DE VACUNAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.95	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	2.86						
UPSS Hospitalización	0904124190001B75A	SALA DE VACUNAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.95	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	2.86						
UPSS Hospitalización	0904124190001B75A	SALA DE VACUNAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.95	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento								

UPSS Hospitalización	0904124190001875A	SALA DE VACUNAS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40							
UPSS Hospitalización	0904124190001875B	ALAMACEN DE VACUNAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	50.66	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	5.79							
UPSS Hospitalización	0904124190001875B	ALAMACEN DE VACUNAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	50.66	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	13.51							
UPSS Hospitalización	0904124190001875B	ALAMACEN DE VACUNAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	50.66	m2	R	Pintado con látex	0.24	12.28							
UPSS Hospitalización	0904124190001875B	ALAMACEN DE VACUNAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	50.66	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	5.79							
UPSS Hospitalización	0904124190001875B	ALAMACEN DE VACUNAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	50.66	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	12.28	12	1		85.8	2249.27	1024.70	3,273.97
UPSS Hospitalización	0904124190001875B	ALAMACEN DE VACUNAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	50.66	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	5.79							
UPSS Hospitalización	0904124190001875B	ALAMACEN DE VACUNAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	50.66	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	12.28							
UPSS Hospitalización	0904124190001875B	ALAMACEN DE VACUNAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	50.66	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	5.79							
UPSS Hospitalización	0904124190001875B	ALAMACEN DE VACUNAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	50.66	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	12.28							
UPSS Hospitalización	0904124190001875B	ALAMACEN DE VACUNAS	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	15.35	m	M	Retiro de contrazocalo	0.16	2.46							
UPSS Hospitalización	0904124190001875B	ALAMACEN DE VACUNAS	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	15.35	m	M	Picado y resane de fisura	0.20	3.07	12	1		10.6	279.05	358.69	637.74
UPSS Hospitalización	0904124190001875B	ALAMACEN DE VACUNAS	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	15.35	m	M	Instalación de Contrazocalo	0.33	5.12							
UPSS Hospitalización	0904124190001875B	ALAMACEN DE VACUNAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.35	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.75							
UPSS Hospitalización	0904124190001875B	ALAMACEN DE VACUNAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.35	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	12.28							
UPSS Hospitalización	0904124190001875B	ALAMACEN DE VACUNAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.35	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	4.91							
UPSS Hospitalización	0904124190001875B	ALAMACEN DE VACUNAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.35	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	4.09							
UPSS Hospitalización	0904124190001875B	ALAMACEN DE VACUNAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.35	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	4.91	12	1		66.0	1731.03	630.40	2,361.43
UPSS Hospitalización	0904124190001875B	ALAMACEN DE VACUNAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.35	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	4.91							
UPSS Hospitalización	0904124190001875B	ALAMACEN DE VACUNAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.35	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	4.91							
UPSS Hospitalización	0904124190001875B	ALAMACEN DE VACUNAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.35	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	4.91							
UPSS Hospitalización	0904124190001875B	ALAMACEN DE VACUNAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.35	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.91							
UPSS Hospitalización	0904124190001875B	ALAMACEN DE VACUNAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.35	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	18.42							
UPSS Hospitalización	0904124190001875B	ALAMACEN DE VACUNAS	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	15.35	m2	R	Retiro de vinil	0.11	1.75							
UPSS Hospitalización	0904124190001875B	ALAMACEN DE VACUNAS	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	15.35	m2	R	Instalación de vinil	0.64	9.82	12	1		16.5	432.38	506.51	938.89
UPSS Hospitalización	0904124190001875B	ALAMACEN DE VACUNAS	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	15.35	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	4.91							
UPSS Hospitalización	0904124190001875B	ALAMACEN DE VACUNAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.48							
UPSS Hospitalización	0904124190001875B	ALAMACEN DE VACUNAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60	12	1		1.7	43.71	13.40	57.11
UPSS Hospitalización	0904124190001875B	ALAMACEN DE VACUNAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60							
UPSS Hospitalización	0904124190001875B	ALAMACEN DE VACUNAS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.33	12	1		0.7	17.48	79.90	97.38
UPSS Hospitalización	0904124190001875B	ALAMACEN DE VACUNAS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.33							
UPSS Hospitalización	09041241900018076	ROPERIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	5.544	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	0.63							
UPSS Hospitalización	09041241900018076	ROPERIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	5.544	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	1.48							
UPSS Hospitalización	09041241900018076	ROPERIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	5.544	m2	R	Pintado con látex	0.24	1.34							
UPSS Hospitalización	09041241900018076	ROPERIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	5.544	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	0.63							
UPSS Hospitalización	09041241900018076	ROPERIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	5.544	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.24	1.34	12	1		9.4	246.17	112.15	358.32
UPSS Hospitalización	09041241900018076	ROPERIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	5.544	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	0.63							
UPSS Hospitalización	09041241900018076	ROPERIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	5.544	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	1.34							
UPSS Hospitalización	09041241900018076	ROPERIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	5.544	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	1.34							
UPSS Hospitalización	09041241900018076	ROPERIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	5.544	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	0.63							
UPSS Hospitalización	09041241900018076	ROPERIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	5.544	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	1.34							
UPSS Hospitalización	09041241900018076	ROPERIA	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	4.81	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1		0.0	0.50		0.50
UPSS Hospitalización	09041241900018076	ROPERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.68	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.19							
UPSS Hospitalización	09041241900018076	ROPERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.68	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	1.34							
UPSS Hospitalización	09041241900018076	ROPERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.68	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	0.54							
UPSS Hospitalización	09041241900018076	ROPERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.68	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.45							
UPSS Hospitalización	09041241900018076	ROPERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.68	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	0.54	12	1		7.2	189.46	68.99	258.45
UPSS Hospitalización	09041241900018076	ROPERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.68	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	0.54							
UPSS Hospitalización	09041241900018076	ROPERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.68	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	0.54							
UPSS Hospitalización	09041241900018076	ROPERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.68	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	0.54							
UPSS Hospitalización	09041241900018076	ROPERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.68	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.54							
UPSS Hospitalización	09041241900018076	ROPERIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.68	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	2.02							
UPSS Hospitalización	09041241900018076	ROPERIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1		0.0	0.18		0.18
UPSS Hospitalización	09041241900018076	ROPERIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.26	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.24							
UPSS Hospitalización	09041241900018076	ROPERIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.26	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.30	12	1		0.8	21.85	6.70	28.55
UPSS Hospitalización	09041241900018076	ROPERIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.26	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.30							
UPSS Hospitalización	09041241900018076	ROPERIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1		0.8	20.98		20.98
UPSS Hospitalización	09041241900018076	ROPERIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40							
UPSS Hospitalización	09041241900018077	SS.HH.	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	5.544	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1		0.0	0.58		0.58
UPSS Hospitalización	09041241900018077	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.68	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.19							
UPSS Hospitalización	09041241900018077	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.68	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	1.34							
UPSS Hospitalización	09041241900018077	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.68	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	0.54							
UPSS Hospitalización	09041241900018077	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.68	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.45							
UPSS Hospitalización	09041241900018077	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.68	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	0.54	12	1		7.2	189.46	68.99	258.45
UPSS Hospitalización	09041241900018077	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.68	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	0.54							
UPSS Hospitalización	09041241900018077	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.68	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	0.54							
UPSS Hospitalización	09041241900018077	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.68	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	0.54							
UPSS Hospitalización	09041241900018077	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.68	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.54							
UPSS Hospitalización	09041241900018077	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.68	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	2.02							
UPSS Hospitalización	09041241900018077	SS.HH.	CEM	MP	Pisos	Loseta	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1		0.0	0.18		0.18
UPSS Hospitalización	09041241900018077	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.26	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.24							
UPSS Hospitalización	09041241900018077	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.26	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.30	12	1		0.8	21.85	6.70	28.55
UPSS Hospitalización	09041241900018077	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.26	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.30							
UPSS Hospitalización	09041241900018077	SS.HH.	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1		0.8	20.98		20.98
UPSS Hospitalización</																			

UPSS Hospitalización	0904124190001B078	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	38.58	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	9.35	12	1	65.3	1712.96	780.38	2,493.34
UPSS Hospitalización	0904124190001B078	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	38.58	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	4.41						
UPSS Hospitalización	0904124190001B078	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	38.58	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	9.35						
UPSS Hospitalización	0904124190001B078	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	38.58	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	4.41						
UPSS Hospitalización	0904124190001B078	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	38.58	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	9.35						
UPSS Hospitalización	0904124190001B078	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	3.7	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.37	12	1	0.4	9.70		9.70
UPSS Hospitalización	0904124190001B078	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.69	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.34						
UPSS Hospitalización	0904124190001B078	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.69	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	9.35						
UPSS Hospitalización	0904124190001B078	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.69	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	3.74						
UPSS Hospitalización	0904124190001B078	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.69	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	3.12						
UPSS Hospitalización	0904124190001B078	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.69	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	3.74	12	1	50.3	1318.29	480.09	1,798.38
UPSS Hospitalización	0904124190001B078	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.69	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	3.74						
UPSS Hospitalización	0904124190001B078	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.69	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	3.74						
UPSS Hospitalización	0904124190001B078	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.69	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	3.74						
UPSS Hospitalización	0904124190001B078	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.69	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	3.74						
UPSS Hospitalización	0904124190001B078	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.69	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	14.03						
UPSS Hospitalización	0904124190001B078	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MP	Pisos	Loseta	11.69	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	1	0.0	1.23		1.23
UPSS Hospitalización	0904124190001B078	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.95	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.37						
UPSS Hospitalización	0904124190001B078	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.95	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.46	12	1	1.3	33.82	10.37	44.19
UPSS Hospitalización	0904124190001B078	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.95	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.46						
UPSS Hospitalización	0904124190001B078	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1	0.8	20.98		20.98
UPSS Hospitalización	0904124190001B078	ESTACION DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPSS Hospitalización	0904124190001B079	HOSPITALIZACION MEDICA 3	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	114	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	13.03						
UPSS Hospitalización	0904124190001B079	HOSPITALIZACION MEDICA 3	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	114	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	30.40						
UPSS Hospitalización	0904124190001B079	HOSPITALIZACION MEDICA 3	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	114	m2	R	Pintado con látex	0.24	27.63						
UPSS Hospitalización	0904124190001B079	HOSPITALIZACION MEDICA 3	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	114	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	13.03						
UPSS Hospitalización	0904124190001B079	HOSPITALIZACION MEDICA 3	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	114	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	27.63	12	1	193.0	5061.23	2305.75	7,366.97
UPSS Hospitalización	0904124190001B079	HOSPITALIZACION MEDICA 3	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	114	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	13.03						
UPSS Hospitalización	0904124190001B079	HOSPITALIZACION MEDICA 3	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	114	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	27.63						
UPSS Hospitalización	0904124190001B079	HOSPITALIZACION MEDICA 3	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	114	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	13.03						
UPSS Hospitalización	0904124190001B079	HOSPITALIZACION MEDICA 3	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	114	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	27.63						
UPSS Hospitalización	0904124190001B079	HOSPITALIZACION MEDICA 3	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	23.8	m	R	Retiro de contrazocalo	0.13	3.17	12	1	11.1	291.22	416.54	707.76
UPSS Hospitalización	0904124190001B079	HOSPITALIZACION MEDICA 3	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	23.8	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.33	7.93						
UPSS Hospitalización	0904124190001B079	HOSPITALIZACION MEDICA 3	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	34.54	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	3.95						
UPSS Hospitalización	0904124190001B079	HOSPITALIZACION MEDICA 3	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	34.54	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	27.63						
UPSS Hospitalización	0904124190001B079	HOSPITALIZACION MEDICA 3	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	34.54	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	11.05						
UPSS Hospitalización	0904124190001B079	HOSPITALIZACION MEDICA 3	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	34.54	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	9.21						
UPSS Hospitalización	0904124190001B079	HOSPITALIZACION MEDICA 3	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	34.54	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	11.05	12	1	148.6	3895.11	1418.50	5,313.61
UPSS Hospitalización	0904124190001B079	HOSPITALIZACION MEDICA 3	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	34.54	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	11.05						
UPSS Hospitalización	0904124190001B079	HOSPITALIZACION MEDICA 3	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	34.54	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	11.05						
UPSS Hospitalización	0904124190001B079	HOSPITALIZACION MEDICA 3	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	34.54	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	11.05						
UPSS Hospitalización	0904124190001B079	HOSPITALIZACION MEDICA 3	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	34.54	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	11.05						
UPSS Hospitalización	0904124190001B079	HOSPITALIZACION MEDICA 3	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	34.54	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	41.45						
UPSS Hospitalización	0904124190001B079	HOSPITALIZACION MEDICA 3	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	34.54	m2	R	Retiro de vinil	0.11	3.95						
UPSS Hospitalización	0904124190001B079	HOSPITALIZACION MEDICA 3	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	34.54	m2	R	Instalación de vinil	0.64	22.11	12	1	37.1	972.91	1139.73	2,112.65
UPSS Hospitalización	0904124190001B079	HOSPITALIZACION MEDICA 3	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	34.54	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	11.05						
UPSS Hospitalización	0904124190001B079	HOSPITALIZACION MEDICA 3	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.52	m2	R	Desmontaje de puerta reforzada de una hoja	0.24	0.60						
UPSS Hospitalización	0904124190001B079	HOSPITALIZACION MEDICA 3	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.52	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.60	12	1	1.8	47.74	33.32	81.06
UPSS Hospitalización	0904124190001B079	HOSPITALIZACION MEDICA 3	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.52	m2	R	Instalación de puerta reforzada de una hoja	0.25	0.63						
UPSS Hospitalización	0904124190001B079	HOSPITALIZACION MEDICA 3	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80						
UPSS Hospitalización	0904124190001B079	HOSPITALIZACION MEDICA 3	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Cambio de luminaria	0.50	1.00	12	1	1.8	47.2	170.0	217.2
UPSS Hospitalización	0904124190001B080	HOSPITALIZACION MEDICA 01	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	115.4	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	13.19						
UPSS Hospitalización	0904124190001B080	HOSPITALIZACION MEDICA 01	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	115.4	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	30.77						
UPSS Hospitalización	0904124190001B080	HOSPITALIZACION MEDICA 01	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	115.4	m2	R	Pintado con látex	0.24	27.98						
UPSS Hospitalización	0904124190001B080	HOSPITALIZACION MEDICA 01	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	115.4	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	13.19						
UPSS Hospitalización	0904124190001B080	HOSPITALIZACION MEDICA 01	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	115.4	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	27.98	12	1	195.4	5124.24	2334.45	7,458.69
UPSS Hospitalización	0904124190001B080	HOSPITALIZACION MEDICA 01	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	115.4	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	13.19						
UPSS Hospitalización	0904124190001B080	HOSPITALIZACION MEDICA 01	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	115.4	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	27.98						
UPSS Hospitalización	0904124190001B080	HOSPITALIZACION MEDICA 01	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	115.4	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	13.19						
UPSS Hospitalización	0904124190001B080	HOSPITALIZACION MEDICA 01	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	115.4	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	27.98						
UPSS Hospitalización	0904124190001B080	HOSPITALIZACION MEDICA 01	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	23.99	m	M	Retiro de contrazocalo	0.16	3.84	12	1	16.6	436.12	560.59	996.71
UPSS Hospitalización	0904124190001B080	HOSPITALIZACION MEDICA 01	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	23.99	m	M	Picado y resane de fisura	0.20	4.80						
UPSS Hospitalización	0904124190001B080	HOSPITALIZACION MEDICA 01	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	23.99	m	M	Instalación de Contrazocalo	0.33	8.00						
UPSS Hospitalización	0904124190001B080	HOSPITALIZACION MEDICA 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	34.97	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	4.00						
UPSS Hospitalización	0904124190001B080	HOSPITALIZACION MEDICA 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	34.97	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	27.98						
UPSS Hospitalización	0904124190001B080	HOSPITALIZACION MEDICA 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	34.97	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	11.19						
UPSS Hospitalización	0904124190001B080	HOSPITALIZACION MEDICA 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	34.97	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	9.33						
UPSS Hospitalización	0904124190001B080	HOSPITALIZACION MEDICA 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	34.97	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	11.19	12	1	150.4	3943.60	1436.16	5,379.76
UPSS Hospitalización	0904124190001B080	HOSPITALIZACION MEDICA 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	34.97	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	11.19						
UPSS Hospitalización	0904124190001B080	HOSPITALIZACION MEDICA 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	34.97	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	11.19						
UPSS Hospitalización	0904124190001B080	HOSPITALIZACION MEDICA 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	34.97	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	11.19						
UPSS Hospitalización	0904124190001B080	HOSPITALIZACION MEDICA 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	34.97	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	11.19						
UPSS Hospitalización	0904124190001B080	HOSPITALIZACION MEDICA 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	34.97	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	41.96						
UPSS Hospitalización	0904124190001B080	HOSPITALIZACION MEDICA 01	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	34.97	m2	R	Retiro de vinil	0.11	4.00						
UPSS Hospitalización	0904124190001B080	HOSPITALIZACION MEDICA 01	CEM	MCP	Pisos													

[illegible]

UPSS Patología Clínica	0904115000001B83A	BANCO DE SANGRE	CEM	MP	Pisos	Loseta	7.51	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	1	0.0	0.79	0.79
UPSS Patología Clínica	0904115000001B83A	BANCO DE SANGRE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.28					
UPSS Patología Clínica	0904115000001B83A	BANCO DE SANGRE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35	12	1	1.0	25.50	7.82
UPSS Patología Clínica	0904115000001B83A	BANCO DE SANGRE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35					33.31
UPSS Patología Clínica	0904115000001B83A	BANCO DE SANGRE	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1	0.8	20.98	20.98
UPSS Patología Clínica	0904115000001B83A	BANCO DE SANGRE	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40					
UPSS Patología Clínica	0904115000001B83B	AREA DE PROCESO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	42.27	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.17	12	1	0.2	4.43	4.43
UPSS Patología Clínica	0904115000001B83B	AREA DE PROCESO	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	14.95	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	1	0.1	1.57	1.57
UPSS Patología Clínica	0904115000001B83B	AREA DE PROCESO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.81	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	1	0.1	1.34	1.34
UPSS Patología Clínica	0904115000001B83B	AREA DE PROCESO	CEM	MP	Pisos	Loseta	12.81	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	1	0.1	1.34	1.34
UPSS Patología Clínica	0904115000001B83B	AREA DE PROCESO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40					
UPSS Patología Clínica	0904115000001B83B	AREA DE PROCESO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12	1	1.4	36.42	11.17
UPSS Patología Clínica	0904115000001B83B	AREA DE PROCESO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50					47.59
UPSS Patología Clínica	0904115000001B83B	AREA DE PROCESO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1	0.8	20.98	20.98
UPSS Patología Clínica	0904115000001B83B	AREA DE PROCESO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40					
UPSS Patología Clínica	0904115000001B83C	SS.HH.	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	11.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	1	0.0	1.22	1.22
UPSS Patología Clínica	0904115000001B83C	SS.HH.	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.53	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.37	0.37
UPSS Patología Clínica	0904115000001B83C	SS.HH.	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.53	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.37	0.37
UPSS Patología Clínica	0904115000001B83C	SS.HH.	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	0.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1	0.0	0.07	0.07
UPSS Patología Clínica	0904115000001B83C	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.26	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.24					
UPSS Patología Clínica	0904115000001B83C	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.26	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.30	12	1	0.8	21.85	6.70
UPSS Patología Clínica	0904115000001B83C	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.26	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.30					28.55
UPSS Patología Clínica	0904115000001B83C	SS.HH.	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1	0.8	20.98	20.98
UPSS Patología Clínica	0904115000001B83C	SS.HH.	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40					
UPSS Patología Clínica	0904115000001B83C	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12		0.6	15.73	
UPSS Patología Clínica	0904115000001B83C	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12		12.0	314.64	
UPSS Patología Clínica	0904115000001B83C	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12		0.6	15.73	
UPSS Patología Clínica	0904115000001B83C	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	7.5	196.65	642.39
UPSS Patología Clínica	0904115000001B83C	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12		2.0	52.44	
UPSS Patología Clínica	0904115000001B83C	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e instalación de Valvula de control	0.60	0.60	12		0.6	15.73	
UPSS Patología Clínica	0904115000001B83C	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12		1.2	31.46	
UPSS Patología Clínica	0904115000001B84A	ESTERILIZACION	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	109.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.44	12	1	0.4	11.47	11.47
UPSS Patología Clínica	0904115000001B84A	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	23.55	m	R	Pulido de acabado	0.10	2.36	12	1	2.4	61.75	61.75
UPSS Patología Clínica	0904115000001B84A	ESTERILIZACION	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	33.14	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.13	12	1	0.1	3.48	3.48
UPSS Patología Clínica	0904115000001B84A	ESTERILIZACION	CEM	MP	Pisos	Loseta	33.14	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.13	12	1	0.1	3.48	3.48
UPSS Patología Clínica	0904115000001B84A	ESTERILIZACION	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	1.28	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13	0.13
UPSS Patología Clínica	0904115000001B84A	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.9	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36					
UPSS Patología Clínica	0904115000001B84A	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.9	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12	1	1.3	32.95	10.10
UPSS Patología Clínica	0904115000001B84A	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.9	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45					43.06
UPSS Patología Clínica	0904115000001B84A	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.20	12	1	2.4	62.93	62.93
UPSS Patología Clínica	0904115000001B84A	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	1.20					
UPSS Patología Clínica	0904115000001B84B	MATERIAL ESTERILIZADO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	52.97	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.21	12	1	0.2	5.55	5.55
UPSS Patología Clínica	0904115000001B84B	MATERIAL ESTERILIZADO	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	17.35	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.74	12	1	1.7	45.49	45.49
UPSS Patología Clínica	0904115000001B84B	MATERIAL ESTERILIZADO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	1	0.1	1.68	1.68
UPSS Patología Clínica	0904115000001B84B	MATERIAL ESTERILIZADO	CEM	MP	Pisos	Loseta	16.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	1	0.1	1.68	1.68
UPSS Patología Clínica	0904115000001B84B	MATERIAL ESTERILIZADO	CEM	MP	Ventana	Metálica corrediza	1.09	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1	0.0	0.11	0.11
UPSS Patología Clínica	0904115000001B84B	MATERIAL ESTERILIZADO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.48	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.66					
UPSS Patología Clínica	0904115000001B84B	MATERIAL ESTERILIZADO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.48	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.82	12	1	2.3	60.36	18.51
UPSS Patología Clínica	0904115000001B84B	MATERIAL ESTERILIZADO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.48	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.82					78.87
UPSS Patología Clínica	0904115000001B84B	MATERIAL ESTERILIZADO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	1	1.6	41.95	41.95
UPSS Patología Clínica	0904115000001B84B	MATERIAL ESTERILIZADO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80					
UPSS Patología Clínica	0904115000001B84C	DEPOSITO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	27.59	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.11	12	4	0.1	2.89	2.89
UPSS Patología Clínica	0904115000001B84C	DEPOSITO	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	1106	m	R	Pulido de acabado	0.10	110.60	12	4	110.6	2899.93	2,899.93
UPSS Patología Clínica	0904115000001B84C	DEPOSITO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.36	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	4	0.0	0.88	0.88
UPSS Patología Clínica	0904115000001B84C	DEPOSITO	CEM	MP	Pisos	Loseta	8.36	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	4	0.0	0.88	0.88
UPSS Patología Clínica	0904115000001B84C	DEPOSITO	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	3.56	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	4	0.0	0.37	0.37
UPSS Patología Clínica	0904115000001B84C	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36					
UPSS Patología Clínica	0904115000001B84C	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12	4	1.3	32.78	10.05
UPSS Patología Clínica	0904115000001B84C	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45					42.83
UPSS Patología Clínica	0904115000001B84C	DEPOSITO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	4	0.8	20.98	20.98
UPSS Patología Clínica	0904115000001B84C	DEPOSITO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40					
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F085	CIRCULACION	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	194.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.78	12	4	0.8	20.41	20.41
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F085	CIRCULACION	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	58.98	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.24	12	4	0.2	6.19	6.19
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F085	CIRCULACION	CEM	MP	Pisos	Loseta	58.98	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.24	12	4	0.2	6.19	6.19
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F085	CIRCULACION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	6.3	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas	0.19	1.19					
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F085	CIRCULACION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	6.3	m2	R	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	1.49	12	4	4.2	109.27	33.50
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F085	CIRCULACION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	6.3	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	1.49					142.77
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F085	CIRCULACION	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	6	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	2.40	12	4	4.8	125.86	125.86
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F085	CIRCULACION	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	6	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	2.40					
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001A086	SALA DE PARTOS	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	126.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.51	12	4	0.5	13.26	13.26
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001A086	SALA DE PARTOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	38.31	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	4.38					
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001A086	SALA DE PARTOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	38.31	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	30.65					
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001A086	SALA DE PARTOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	38.31	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	12.26					
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001A086	SALA DE PARTOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	38.31	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	10.22					
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001A086	SALA DE PARTOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	38.31	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	12.26	12	4		164.8	4320.26
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001A086	SALA DE PARTOS	CEM	MCP</													

UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A086	SALA DE PARTOS	CEM	MP	Pisos	Loseta	38.31	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.15	12		4		0.2	4.02		4.02
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A086	SALA DE PARTOS	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	1.34	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		4		0.0	0.14		0.14
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A086	SALA DE PARTOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.15	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.60								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A086	SALA DE PARTOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.15	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.74	12		4		2.1	54.64	16.75	71.39
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A086	SALA DE PARTOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.15	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.74								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A086	SALA DE PARTOS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	6	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	2.40	12			1	5.4	141.6	510.0	651.6
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A086	SALA DE PARTOS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	6	und	R	Cambio de luminaria	0.50	3.00								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A087	A. ACONDICIONADO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	55.18	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	6.31								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A087	A. ACONDICIONADO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	55.18	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	14.71								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A087	A. ACONDICIONADO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	55.18	m2	R	Pintado con látex	0.24	13.38								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A087	A. ACONDICIONADO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	55.18	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	6.31								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A087	A. ACONDICIONADO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	55.18	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	13.38	12		4		93.4	2450.02	1116.16	3,566.18
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A087	A. ACONDICIONADO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	55.18	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	6.31								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A087	A. ACONDICIONADO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	55.18	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	13.38								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A087	A. ACONDICIONADO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	55.18	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	6.31								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A087	A. ACONDICIONADO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	55.18	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	13.38								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A087	A. ACONDICIONADO	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	18.25	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12		4		0.1	1.91		1.91
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A087	A. ACONDICIONADO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.72	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.91								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A087	A. ACONDICIONADO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.72	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	13.38								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A087	A. ACONDICIONADO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.72	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	5.35								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A087	A. ACONDICIONADO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.72	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	4.46								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A087	A. ACONDICIONADO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.72	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	5.35	12		4		71.9	1885.53	686.66	2,572.19
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A087	A. ACONDICIONADO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.72	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	5.35								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A087	A. ACONDICIONADO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.72	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	5.35								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A087	A. ACONDICIONADO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.72	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	5.35								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A087	A. ACONDICIONADO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.72	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	5.35								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A087	A. ACONDICIONADO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.72	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	20.06								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A087	A. ACONDICIONADO	CEM	MP	Pisos	Loseta	16.72	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12		4		0.1	1.75		1.75
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A087	A. ACONDICIONADO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A087	A. ACONDICIONADO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12		4		1.4	36.42	11.17	47.59
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A087	A. ACONDICIONADO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A087	A. ACONDICIONADO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		4		0.8	20.98		20.98
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A087	A. ACONDICIONADO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A088	SALA DE RECIEN NACIDOS	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	23.63	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12		4		0.1	2.48		2.48
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A088	SALA DE RECIEN NACIDOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.16	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.82								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A088	SALA DE RECIEN NACIDOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.16	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	5.73								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A088	SALA DE RECIEN NACIDOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.16	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	2.29								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A088	SALA DE RECIEN NACIDOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.16	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	1.91								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A088	SALA DE RECIEN NACIDOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.16	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	2.29	12		4		30.8	807.44	294.05	1,101.49
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A088	SALA DE RECIEN NACIDOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.16	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	2.29								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A088	SALA DE RECIEN NACIDOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.16	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	2.29								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A088	SALA DE RECIEN NACIDOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.16	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	2.29								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A088	SALA DE RECIEN NACIDOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.16	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	2.29								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A088	SALA DE RECIEN NACIDOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.16	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	8.59								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A088	SALA DE RECIEN NACIDOS	CEM	MP	Pisos	Loseta	7.16	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	6		4		0.1	1.50		1.50
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A088	SALA DE RECIEN NACIDOS	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	1.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	6		4		0.0	0.31		0.31
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A088	SALA DE RECIEN NACIDOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.70								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A088	SALA DE RECIEN NACIDOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.68	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.87	12		4		2.4	63.83	19.57	83.40
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A088	SALA DE RECIEN NACIDOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.68	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.87								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A088	SALA DE RECIEN NACIDOS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		4		0.8	20.98		20.98
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A088	SALA DE RECIEN NACIDOS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A089	SALA DE ESTERILIZACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	25.01	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	2.86								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A089	SALA DE ESTERILIZACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	25.01	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	6.67								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A089	SALA DE ESTERILIZACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	25.01	m2	R	Pintado con látex	0.24	6.06								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A089	SALA DE ESTERILIZACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	25.01	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	2.86								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A089	SALA DE ESTERILIZACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	25.01	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	6.06	12		4		42.4	1110.72	506.01	1,616.72
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A089	SALA DE ESTERILIZACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	25.01	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	2.86								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A089	SALA DE ESTERILIZACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	25.01	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	6.06								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A089	SALA DE ESTERILIZACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	25.01	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	2.86								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A089	SALA DE ESTERILIZACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	25.01	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	6.06								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A089	SALA DE ESTERILIZACION	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	11.25	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	6		4		0.1	2.36		2.36
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A089	SALA DE ESTERILIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.58	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.87								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A089	SALA DE ESTERILIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.58	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	6.06								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A089	SALA DE ESTERILIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.58	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	2.43								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A089	SALA DE ESTERILIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.58	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	2.02								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A089	SALA DE ESTERILIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.58	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	2.43	12		4		32.6	854.80	311.30	1,166.10
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A089	SALA DE ESTERILIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.58	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	2.43								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A089	SALA DE ESTERILIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.58	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	2.43								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A089	SALA DE ESTERILIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.58	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	2.43								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A089	SALA DE ESTERILIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.58	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	2.43								
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001A089	SALA DE ESTERILIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.58	m2	R											

[illegible]

UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93A	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	2.56	12	1	34.4	902.17	328.55	1,230.71	
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93A	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	2.56							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93A	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	2.56							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93A	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	2.56							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93A	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	2.56							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93A	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	9.60	12	1	0.0	0.84		0.84	
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93A	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	MP	Pisos	Loseta	8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93A	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00		1	0.0	0.10	7.82	0.10	
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93A	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.28							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93A	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93A	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93A	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1	0.8	20.98		20.98	
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93A	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93B	SS.HH. ENFERMERAS	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	10.63	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04		1	0.0	1.11		1.11	
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93B	SS.HH. ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.22	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.37							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93B	SS.HH. ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.22	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	2.58							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93B	SS.HH. ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.22	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.03							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93B	SS.HH. ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.22	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.86							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93B	SS.HH. ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.22	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	1.03	12	1	13.8	363.12	132.24	495.36	
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93B	SS.HH. ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.22	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	1.03							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93B	SS.HH. ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.22	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.03							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93B	SS.HH. ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.22	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.03							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93B	SS.HH. ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.22	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.03							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93B	SS.HH. ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.22	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	3.86	12	1	0.0	0.34		0.34	
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93B	SS.HH. ENFERMERAS	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.22	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93B	SS.HH. ENFERMERAS	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	0.52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00		1	0.0	0.05	7.82	0.05	
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93B	SS.HH. ENFERMERAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.28							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93B	SS.HH. ENFERMERAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93B	SS.HH. ENFERMERAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93B	SS.HH. ENFERMERAS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1	0.8	20.98		20.98	
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93B	SS.HH. ENFERMERAS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93B	SS.HH. ENFERMERAS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93B	SS.HH. ENFERMERAS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93B	SS.HH. ENFERMERAS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93B	SS.HH. ENFERMERAS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	2.0	52.44	196.65	736.78	
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93B	SS.HH. ENFERMERAS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93B	SS.HH. ENFERMERAS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalacion de Valvula de control	0.60	0.60							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93B	SS.HH. ENFERMERAS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93B	SS.HH. ENFERMERAS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B93B	SS.HH. ENFERMERAS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12	1	0.1	2.19		2.19	
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B94A	VESTIDOR OBSTETRAS	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	20.86	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B94A	VESTIDOR OBSTETRAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.32	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.72							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B94A	VESTIDOR OBSTETRAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.32	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	5.06							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B94A	VESTIDOR OBSTETRAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.32	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	2.02							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B94A	VESTIDOR OBSTETRAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.32	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	1.69	12	1	27.2	712.71	259.55	972.26	
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B94A	VESTIDOR OBSTETRAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.32	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	2.02							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B94A	VESTIDOR OBSTETRAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.32	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	2.02							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B94A	VESTIDOR OBSTETRAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.32	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	2.02							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B94A	VESTIDOR OBSTETRAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.32	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	2.02							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B94A	VESTIDOR OBSTETRAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.32	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	2.02	12	1	0.0	0.66		0.66	
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B94A	VESTIDOR OBSTETRAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.32	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	7.58							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B94A	VESTIDOR OBSTETRAS	CEM	MP	Pisos	Loseta	6.32	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B94A	VESTIDOR OBSTETRAS	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	3.01	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01		1	0.0	0.32	7.82	0.32	
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B94A	VESTIDOR OBSTETRAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.28							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B94A	VESTIDOR OBSTETRAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B94A	VESTIDOR OBSTETRAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B94A	VESTIDOR OBSTETRAS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1	0.8	20.98		20.98	
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B94B	SS.HH. OBSTETRAS	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	10.13	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B94B	SS.HH. OBSTETRAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.07	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.35							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B94B	SS.HH. OBSTETRAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.07	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	2.46		12	1	13.2	346.21	126.08	472.29
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B94B	SS.HH. OBSTETRAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.07	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	0.98							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B94B	SS.HH. OBSTETRAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.07	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.82							
UPSS Centro Obtétrico	0904107000001B94B	SS.HH. OBSTETRAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.07	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	0.98							

UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F095	JEFATURA DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	22.77	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	5.52	12			2	38.6	1011.07	460.61	1,471.69
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F095	JEFATURA DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	22.77	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	2.60								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F095	JEFATURA DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	22.77	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	5.52								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F095	JEFATURA DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	22.77	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	2.60								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F095	JEFATURA DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	22.77	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	5.52								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F095	JEFATURA DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	10.56	m	R	Retiro de contrazocalo	0.13	1.41	12			2	4.9	129.21	184.82	314.03
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F095	JEFATURA DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	10.56	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.33	3.52								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F095	JEFATURA DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.9	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.79								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F095	JEFATURA DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.9	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	5.52								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F095	JEFATURA DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.9	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	2.21								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F095	JEFATURA DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.9	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	1.84								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F095	JEFATURA DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.9	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	2.21	12			2	29.7	778.12	283.37	1,061.49
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F095	JEFATURA DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.9	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	2.21								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F095	JEFATURA DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.9	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	2.21								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F095	JEFATURA DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.9	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	2.21								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F095	JEFATURA DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.9	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	2.21								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F095	JEFATURA DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.9	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	8.28								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F095	JEFATURA DE OBSTETRICIA	CEM	MP	Pisos	Vinil flexible simple	6.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12			2	0.0	0.72		0.72
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F095	JEFATURA DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.28								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F095	JEFATURA DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35	12			2	1.0	25.50	7.82	33.31
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F095	JEFATURA DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F095	JEFATURA DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12			2	0.8	20.98		20.98
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F095	JEFATURA DE OBSTETRICIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F096	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	12.57	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	1.44								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F096	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	12.57	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	3.35								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F096	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	12.57	m2	R	Pintado con látex	0.24	3.05								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F096	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	12.57	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	1.44								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F096	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	12.57	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	3.05	12			2	21.3	558.29	254.34	812.63
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F096	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	12.57	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	1.44								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F096	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	12.57	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	3.05								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F096	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	12.57	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	1.44								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F096	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	12.57	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	3.05								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F096	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MP	Contrazócalo	Lineal porcelanato	8.08	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12			2	0.0	0.85		0.85
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F096	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.81	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.44								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F096	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.81	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	3.05								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F096	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.81	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.22								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F096	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.81	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	1.02								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F096	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.81	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	1.22	12			2	16.4	429.66	156.47	586.13
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F096	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.81	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	1.22								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F096	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.81	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.22								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F096	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.81	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.22								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F096	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.81	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.22								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F096	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.81	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	4.57								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F096	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.81	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12			2	0.0	0.40		0.40
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F096	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.28								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F096	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35	12			2	1.0	25.50	7.82	33.31
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F096	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F096	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12			2	0.8	20.98		20.98
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F096	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F097	PATIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	42.54	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	4.86								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F097	PATIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	42.54	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	11.34								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F097	PATIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	42.54	m2	R	Pintado con látex	0.24	10.31								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F097	PATIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	42.54	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	4.86								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F097	PATIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	42.54	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	10.31	12			2	72.0	1888.80	860.48	2,749.28
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F097	PATIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	42.54	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	4.86								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F097	PATIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	42.54	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	10.31								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F097	PATIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	42.54	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	4.86								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F097	PATIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	42.54	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	10.31								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F097	PATIO	CEM	MP	Contrazócalo	Lineal porcelanato	16.66	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12			2	0.1	1.75		1.75
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F097	PATIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.89	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.47								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F097	PATIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.89	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	10.31								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F097	PATIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.89	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	4.12								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F097	PATIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.89	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	3.44								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F097	PATIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.89	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	4.12	12			2	55.4	1453.62	529.37	1,982.99
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F097	PATIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.89	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	4.12								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F097	PATIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.89	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	4.12								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F097	PATIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.89	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	4.12								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F097	PATIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.89	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.12								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F097	PATIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.89	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	15.47								
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F097	PATIO	CEM	MP	Pisos	Loseta	12.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12			2	0.1	1.35		1.35
UPSS Centro Obstétrico	0904107000001F097	PATIO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32				</				

UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A098	PASADIZO DE CENTRO OBSTETRICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	70.71	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	8.08					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A098	PASADIZO DE CENTRO OBSTETRICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	70.71	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	56.57					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A098	PASADIZO DE CENTRO OBSTETRICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	70.71	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	22.63					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A098	PASADIZO DE CENTRO OBSTETRICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	70.71	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	18.86					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A098	PASADIZO DE CENTRO OBSTETRICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	70.71	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	22.63	12	2	304.1	7974.04	2903.94
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A098	PASADIZO DE CENTRO OBSTETRICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	70.71	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	22.63					10,877.97
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A098	PASADIZO DE CENTRO OBSTETRICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	70.71	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	22.63					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A098	PASADIZO DE CENTRO OBSTETRICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	70.71	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	22.63					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A098	PASADIZO DE CENTRO OBSTETRICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	70.71	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	22.63					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A098	PASADIZO DE CENTRO OBSTETRICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	70.71	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	84.85					
											0.00	0.28	12	2	0.3	7.42	7.42
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A098	PASADIZO DE CENTRO OBSTETRICO	CEM	MP	Pisos	Loseta	70.71	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.19	1.40					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A098	PASADIZO DE CENTRO OBSTETRICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	7.4	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas	0.24	1.75	12	2	4.9	128.35	39.35
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A098	PASADIZO DE CENTRO OBSTETRICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	7.4	m2	R	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	1.75					167.70
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A098	PASADIZO DE CENTRO OBSTETRICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	7.4	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	0.17	0.83	12	2	0.8	21.85	21.85
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A098	PASADIZO DE CENTRO OBSTETRICO	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	5	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.11	2.09					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B099	VESTUARIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	18.32	m2	R	Retiro de pintura látex	0.27	4.88					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B099	VESTUARIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	18.32	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.24	4.44					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B099	VESTUARIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	18.32	m2	R	Pintado con látex	0.11	2.09					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B099	VESTUARIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	18.32	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.24	4.44	12	2	31.0	813.25	370.49
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B099	VESTUARIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	18.32	m2	R	Pintado con epóxica	0.11	2.09					1,183.75
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B099	VESTUARIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	18.32	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.24	4.44					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B099	VESTUARIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	18.32	m2	R	Pintado con esmalte	0.11	2.09					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B099	VESTUARIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	18.32	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.24	4.44					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B099	VESTUARIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	18.32	m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.06	12	2	0.1	1.51	1.51
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B099	VESTUARIO	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	14.36	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.11	0.63					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B099	VESTUARIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.55	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.80	4.44					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B099	VESTUARIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.55	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.32	1.78					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B099	VESTUARIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.55	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.27	1.48					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B099	VESTUARIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.55	m2	R	Picado y resane de fisura	0.32	1.78	12	2	23.9	625.88	227.93
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B099	VESTUARIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.55	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	1.78					853.81
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B099	VESTUARIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.55	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	1.78					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B099	VESTUARIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.55	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.78					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B099	VESTUARIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.55	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.78					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B099	VESTUARIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.55	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.78					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B099	VESTUARIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.55	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	6.66					
											0.00	0.02	12	2	0.0	0.58	0.58
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B099	VESTUARIO	CEM	MP	Pisos	Loseta	5.55	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.19	0.31					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B099	VESTUARIO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.64	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.24	0.39	12	2	1.1	28.45	8.72
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B099	VESTUARIO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.64	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.39					37.17
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B099	VESTUARIO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.64	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.40	0.40					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B099	VESTUARIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	2	0.8	20.98	20.98
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B099	VESTUARIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A100A	ESTAR MEDICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	26.93	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	3.08					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A100A	ESTAR MEDICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	26.93	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	7.18					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A100A	ESTAR MEDICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	26.93	m2	R	Pintado con látex	0.24	6.53					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A100A	ESTAR MEDICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	26.93	m2	R	Pintado con látex	0.11	3.08					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A100A	ESTAR MEDICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	26.93	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.24	6.53	12	2	45.6	1195.70	544.73
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A100A	ESTAR MEDICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	26.93	m2	R	Pintado con epóxica	0.11	3.08					1,740.43
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A100A	ESTAR MEDICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	26.93	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.24	6.53					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A100A	ESTAR MEDICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	26.93	m2	R	Pintado con esmalte	0.11	3.08					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A100A	ESTAR MEDICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	26.93	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.24	6.53					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A100A	ESTAR MEDICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	26.93	m2	R	Pintado con oleo mate	0.13	1.32	12	2	4.6	121.01	173.09
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A100A	ESTAR MEDICO	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	9.89	m	R	Retiro de contrazocalo	0.33	3.30					294.11
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A100A	ESTAR MEDICO	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	9.89	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.11	0.93					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A100A	ESTAR MEDICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.16	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.80	6.53					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A100A	ESTAR MEDICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.16	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.32	2.61					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A100A	ESTAR MEDICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.16	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.27	2.18					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A100A	ESTAR MEDICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.16	m2	R	Picado y resane de fisura	0.32	2.61	12	2	35.1	920.21	335.12
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A100A	ESTAR MEDICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.16	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	2.61					1,255.33
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A100A	ESTAR MEDICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.16	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	2.61					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A100A	ESTAR MEDICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.16	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	2.61					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A100A	ESTAR MEDICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.16	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	2.61					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A100A	ESTAR MEDICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.16	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	2.61					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A100A	ESTAR MEDICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.16	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	9.79					
											0.00	0.03	12	2	0.0	0.86	0.86
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A100A	ESTAR MEDICO	CEM	MP	Pisos	Vinil flexible simple	8.16	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.19	0.40					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A100A	ESTAR MEDICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.24	0.50	12	2	1.4	36.42	11.17
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A100A	ESTAR MEDICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50					47.59
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A100A	ESTAR MEDICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.40	0.40	12	2	0.8	20.98	20.98
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A100A	ESTAR MEDICO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A100A	ESTAR MEDICO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40					
											0.00	0.03	12	2	0.0	0.77	0.77
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A100B	SS.HH. DE ESTAR MEDICO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	7.326	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.11	0.25					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A100B	SS.HH. DE ESTAR MEDICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.22	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.80	1.78					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A100B	SS.HH. DE ESTAR MEDICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.22	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.32	0.71					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A100B	SS.HH. DE ESTAR MEDICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.22	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.27	0.59					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A100B	SS.HH. DE ESTAR MEDICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.22	m2	R	P							

UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A100B	SS.HH. DE ESTAR MEDICO	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	0.54	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12			2	0.0	0.06			0.06
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A100B	SS.HH. DE ESTAR MEDICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.06	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.39									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A100B	SS.HH. DE ESTAR MEDICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.06	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.49	12			2	1.4	35.73	10.96		46.69
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A100B	SS.HH. DE ESTAR MEDICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.06	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.49									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A100B	SS.HH. DE ESTAR MEDICO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12			2	0.8	20.98			20.98
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A100B	SS.HH. DE ESTAR MEDICO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101A	RECUPERACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	54.98	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	6.28									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101A	RECUPERACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	54.98	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	14.66									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101A	RECUPERACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	54.98	m2	R	Pintado con látex	0.24	13.33									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101A	RECUPERACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	54.98	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	6.28									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101A	RECUPERACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	54.98	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	13.33	12			2	93.1	2441.23	1112.15		3,553.38
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101A	RECUPERACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	54.98	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	6.28									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101A	RECUPERACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	54.98	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	13.33									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101A	RECUPERACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	54.98	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	6.28									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101A	RECUPERACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	54.98	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	13.33									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101A	RECUPERACION	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	16.85	m	R	Retiro de contrazocalo	0.13	2.25	12			2	7.9	206.18	294.91		501.08
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101A	RECUPERACION	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	16.85	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.33	5.62									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101A	RECUPERACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.66	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.90									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101A	RECUPERACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.66	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	13.33									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101A	RECUPERACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.66	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	5.33									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101A	RECUPERACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.66	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	4.44									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101A	RECUPERACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.66	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	5.33	12			2	71.7	1878.76	684.20		2,562.96
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101A	RECUPERACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.66	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	5.33									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101A	RECUPERACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.66	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	5.33									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101A	RECUPERACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.66	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	5.33									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101A	RECUPERACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.66	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	5.33									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101A	RECUPERACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.66	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	19.99									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101A	RECUPERACION	CEM	MP	Pisos	Vinil flexible simple	16.66	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12			2	0.1	1.75			1.75
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101A	RECUPERACION	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	2.04	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12			2	0.0	0.21			0.21
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101A	RECUPERACION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101A	RECUPERACION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12			2	1.4	36.42	11.17		47.59
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101A	RECUPERACION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101A	RECUPERACION	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12			2	0.8	20.98			20.98
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101A	RECUPERACION	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101B	AREA DE TRABAJO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	27.32	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.11	12			2	0.1	2.87			2.87
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101B	AREA DE TRABAJO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.28	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.95									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101B	AREA DE TRABAJO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.28	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	6.62									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101B	AREA DE TRABAJO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.28	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	2.65									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101B	AREA DE TRABAJO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.28	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	2.21									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101B	AREA DE TRABAJO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.28	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	2.65	12			2	35.6	933.74	340.05		1,273.79
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101B	AREA DE TRABAJO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.28	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	2.65									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101B	AREA DE TRABAJO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.28	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	2.65									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101B	AREA DE TRABAJO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.28	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	2.65									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101B	AREA DE TRABAJO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.28	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	2.65									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101B	AREA DE TRABAJO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.28	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	9.94									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101B	AREA DE TRABAJO	CEM	MP	Pisos	Loseta	8.28	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12			2	0.0	0.87			0.87
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101B	AREA DE TRABAJO	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	0.55	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12			2	0.0	0.06			0.06
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101B	AREA DE TRABAJO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.9	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101B	AREA DE TRABAJO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.9	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12			2	1.3	32.95	10.10		43.06
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101B	AREA DE TRABAJO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.9	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101B	AREA DE TRABAJO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12			2	0.8	20.98			20.98
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A101B	AREA DE TRABAJO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102A	HALL DE VESTIDORES	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	18.51	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12			2	0.1	1.94			1.94
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102A	HALL DE VESTIDORES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.61	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.64									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102A	HALL DE VESTIDORES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.61	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	4.49									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102A	HALL DE VESTIDORES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.61	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.80									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102A	HALL DE VESTIDORES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.61	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	1.50									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102A	HALL DE VESTIDORES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.61	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	1.80	12			2	24.1	632.65	230.39		863.04
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102A	HALL DE VESTIDORES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.61	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	1.80									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102A	HALL DE VESTIDORES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.61	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.80									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102A	HALL DE VESTIDORES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.61	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.80									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102A	HALL DE VESTIDORES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.61	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.80									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102A	HALL DE VESTIDORES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.61	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	6.73									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102A	HALL DE VESTIDORES	CEM	MP	Pisos	Loseta	5.61	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12			2	0.0	0.59			0.59
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102A	HALL DE VESTIDORES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.56									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102A	HALL DE VESTIDORES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69	12			2	1.9	50.99	15.64		66.63
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102A	HALL DE VESTIDORES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69									
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102A	HALL DE VESTIDORES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12			2	0.8	20.98			20.98
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102A	HALL DE VESTIDORES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40									

UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102B	VESTIDORES DE VARONES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102B	VESTIDORES DE VARONES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		2	0.8	20.98	20.98
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102B	VESTIDORES DE VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12			0.6	15.73	
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102B	VESTIDORES DE VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12			12.0	314.64	
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102B	VESTIDORES DE VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	1.20	12			1.2	31.46	
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102B	VESTIDORES DE VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	15.00	12			15.0	393.30	
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102B	VESTIDORES DE VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	4.00	12		1	4.0	104.88	1017.34
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102B	VESTIDORES DE VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Suministro e Instalacion de Valvula de control	0.60	1.20	12			1.2	31.46	
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102B	VESTIDORES DE VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12			0.6	15.73	
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102B	VESTIDORES DE VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00	12			3.0	78.66	
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102B	VESTIDORES DE VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12			1.2	31.46	
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102C	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	32.54	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.13	12		2	0.1	3.41	3.41
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102C	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.86	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.13						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102C	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.86	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	7.89						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102C	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.86	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	3.16						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102C	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.86	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	2.63						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102C	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.86	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	3.16	12		2	42.4	1111.92	404.93
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102C	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.86	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	3.16						1,516.86
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102C	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.86	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	3.16						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102C	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.86	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	3.16						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102C	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.86	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	3.16						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102C	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.86	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	11.83						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102C	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MP	Pisos	Loseta	9.86	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12		2	0.0	1.03	1.03
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102C	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	0.498	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		2	0.0	0.05	0.05
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102C	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.28						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102C	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35	12		2	1.0	25.50	7.82
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102C	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35						33.31
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102C	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		2	0.8	20.98	20.98
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102C	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102C	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12			0.6	15.73	
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102C	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12			12.0	314.64	
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102C	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	1.20	12			1.2	31.46	
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102C	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	15.00	12			15.0	393.30	
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102C	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	4.00	12		1	4.0	104.88	1017.34
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102C	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Suministro e Instalacion de Valvula de control	0.60	1.20	12			1.2	31.46	
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102C	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12			0.6	15.73	
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102C	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00	12			3.0	78.66	
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A102C	VESTIDORES DE MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12			1.2	31.46	
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0103	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	34.35	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	3.93						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0103	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	34.35	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	9.16						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0103	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	34.35	m2	R	Pintado con látex	0.24	8.33						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0103	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	34.35	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	3.93						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0103	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	34.35	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	8.33	12		2	58.2	1525.40	694.93
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0103	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	34.35	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	3.93						2,220.33
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0103	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	34.35	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	8.33						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0103	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	34.35	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	3.93						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0103	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	34.35	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	8.33						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0103	ESTERILIZACION	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	14.2	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12		2	0.1	1.49	1.49
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0103	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.41	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.19						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0103	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.41	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	8.33						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0103	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.41	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	3.33						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0103	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.41	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	2.78						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0103	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.41	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	3.33	12		2	44.8	1173.95	427.52
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0103	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.41	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	3.33						1,601.47
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0103	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.41	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	3.33						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0103	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.41	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	3.33						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0103	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.41	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	3.33						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0103	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.41	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	12.49						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0103	ESTERILIZACION	CEM	MP	Pisos	Loseta	10.41	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12			0.0	1.09	1.09
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0103	ESTERILIZACION	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	1.23	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		2	0.0	0.13	0.13
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0103	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0103	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12		2	1.3	32.78	10.05
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0103	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45						42.83
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0103	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		2	0.8	20.98	20.98
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0103	ESTERILIZACION	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0104	MATERIAL ESTERILIZADO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	31.91	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.13	12		2	0.1	3.35	3.35
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0104	MATERIAL ESTERILIZADO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.67	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.11						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0104	MATERIAL ESTERILIZADO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.67	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	7.74						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0104	MATERIAL ESTERILIZADO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.67	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	3.09						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0104	MATERIAL ESTERILIZADO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.67	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	2.58						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0104	MATERIAL ESTERILIZADO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.67	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	3.09	12		2	41.6	1090.50	397.13
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0104	MATERIAL ESTERILIZADO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.67	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	3.09						1,487.63
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0104	MATERIAL ESTERILIZADO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.67	m2	R	Pintado con ole								

UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0105	SALA DE OPERACIONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	31.79	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	10.17					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0105	SALA DE OPERACIONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	31.79	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	8.48					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0105	SALA DE OPERACIONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	31.79	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	10.17	12				
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0105	SALA DE OPERACIONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	31.79	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	10.17					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0105	SALA DE OPERACIONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	31.79	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	10.17					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0105	SALA DE OPERACIONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	31.79	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	10.17					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0105	SALA DE OPERACIONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	31.79	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	10.17					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0105	SALA DE OPERACIONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	31.79	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	38.15					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0105	SALA DE OPERACIONES	CEM	MP	Pisos	Loseta	31.79	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.13	12	2	0.1	3.33	3.33
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0105	SALA DE OPERACIONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0105	SALA DE OPERACIONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12	2	1.3	32.78	10.05
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0105	SALA DE OPERACIONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45					42.83
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0105	SALA DE OPERACIONES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.60	12	1	3.6	94.4	340.0
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001A0105	SALA DE OPERACIONES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4	und	R	Cambio de luminaria	0.50	2.00					434.4
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B0106	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	8.91	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	1.02					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B0106	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	8.91	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	2.38					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B0106	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	8.91	m2	R	Pintado con látex	0.24	2.16					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B0106	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	8.91	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	1.02					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B0106	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	8.91	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	2.16	12	2	15.1	395.64	180.24
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B0106	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	8.91	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	1.02					575.88
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B0106	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	8.91	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	2.16					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B0106	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	8.91	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	1.02					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B0106	DEPOSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	8.91	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	2.16					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B0106	DEPOSITO	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	6.85	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	2	0.0	0.72	0.72
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B0106	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.7	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.31					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B0106	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.7	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	2.16					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B0106	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.7	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	0.86					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B0106	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.7	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.72					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B0106	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.7	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	0.86	12	2	11.6	304.48	110.88
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B0106	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.7	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	0.86					415.37
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B0106	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.7	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	0.86					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B0106	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.7	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	0.86					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B0106	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.7	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.86					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B0106	DEPOSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.7	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	3.24					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B0106	DEPOSITO	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.28	0.28
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B0106	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.28					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B0106	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35	12		1.0	25.50	7.82
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B0106	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35					33.31
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B0106	DEPOSITO	CEM	MCP	Luiminaria	Fluorescente	1	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.33	12	2	0.7	17.48	85.00
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001B0106	DEPOSITO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.33					102.48
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E118	CASETA DE BOMBA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	8.184	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	0.94					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E118	CASETA DE BOMBA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	8.184	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	2.18					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E118	CASETA DE BOMBA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	8.184	m2	R	Pintado con látex	0.24	1.98					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E118	CASETA DE BOMBA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	8.184	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	0.94					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E118	CASETA DE BOMBA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	8.184	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	1.98	12	1	13.9	363.40	165.55
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E118	CASETA DE BOMBA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	8.184	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	0.94					528.95
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E118	CASETA DE BOMBA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	8.184	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	1.98					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E118	CASETA DE BOMBA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	8.184	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	0.94					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E118	CASETA DE BOMBA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	8.184	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	1.98					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E118	CASETA DE BOMBA	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	12.05	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	1	0.0	1.26	1.26
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E118	CASETA DE BOMBA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.48	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.28					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E118	CASETA DE BOMBA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.48	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	1.98					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E118	CASETA DE BOMBA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.48	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	0.79					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E118	CASETA DE BOMBA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.48	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.66					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E118	CASETA DE BOMBA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.48	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	0.79	12	1	10.7	279.67	101.85
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E118	CASETA DE BOMBA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.48	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	0.79					381.52
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E118	CASETA DE BOMBA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.48	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	0.79					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E118	CASETA DE BOMBA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.48	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	0.79					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E118	CASETA DE BOMBA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.48	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.79					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E118	CASETA DE BOMBA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.48	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	2.98					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E118	CASETA DE BOMBA	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.48	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.26	0.26
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E118	CASETA DE BOMBA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E118	CASETA DE BOMBA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12	1	1.1	29.14	8.93
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E118	CASETA DE BOMBA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40					38.07
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E118	CASETA DE BOMBA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.33	12	1	0.7	17.48	85.00
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E118	CASETA DE BOMBA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.33					102.48
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E119	CASETA DE OXIGENA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	6.864	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	0.78					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E119	CASETA DE OXIGENA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	6.864	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	1.83					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E119	CASETA DE OXIGENA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	6.864	m2	R	Pintado con látex	0.24	1.66					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E119	CASETA DE OXIGENA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	6.864	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	0.78					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E119	CASETA DE OXIGENA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	6.864	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	1.66	12	1	11.6	304.79	138.85
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E119	CASETA DE OXIGENA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	6.864	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	0.78					443.64
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E119	CASETA DE OXIGENA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	6.864	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	1.66					
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E119	CASETA DE OXIGENA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	6.864	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	0.78					

UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E119	CASETA DE OXIGENA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	6.864	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	1.66						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E119	CASETA DE OXIGENA	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	10.1	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	1	0.0	1.06		1.06
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E119	CASETA DE OXIGENA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.08	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.24						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E119	CASETA DE OXIGENA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.08	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	1.66						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E119	CASETA DE OXIGENA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.08	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	0.67						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E119	CASETA DE OXIGENA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.08	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.55						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E119	CASETA DE OXIGENA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.08	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	0.67	12	1	8.9	234.56	85.42	319.99
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E119	CASETA DE OXIGENA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.08	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	0.67						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E119	CASETA DE OXIGENA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.08	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	0.67						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E119	CASETA DE OXIGENA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.08	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	0.67						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E119	CASETA DE OXIGENA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.08	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.67						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E119	CASETA DE OXIGENA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.08	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	2.50						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E119	CASETA DE OXIGENA	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.08	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.22		0.22
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E119	CASETA DE OXIGENA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.28						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E119	CASETA DE OXIGENA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35	12	1	1.0	25.50	7.82	33.31
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E119	CASETA DE OXIGENA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E119	CASETA DE OXIGENA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.33	12	1	0.7	17.48	85.00	102.48
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001E119	CASETA DE OXIGENA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.33						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0109	DEPOSITO DE CENTRO QUIRURGICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	15.77	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	1.80						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0109	DEPOSITO DE CENTRO QUIRURGICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	15.77	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	4.21						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0109	DEPOSITO DE CENTRO QUIRURGICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	15.77	m2	R	Pintado con látex	0.24	3.82						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0109	DEPOSITO DE CENTRO QUIRURGICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	15.77	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	1.80						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0109	DEPOSITO DE CENTRO QUIRURGICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	15.77	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	3.82	12	1	26.7	700.42	319.09	1,019.52
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0109	DEPOSITO DE CENTRO QUIRURGICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	15.77	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	1.80						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0109	DEPOSITO DE CENTRO QUIRURGICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	15.77	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	3.82						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0109	DEPOSITO DE CENTRO QUIRURGICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	15.77	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	1.80						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0109	DEPOSITO DE CENTRO QUIRURGICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	15.77	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	3.82						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0109	DEPOSITO DE CENTRO QUIRURGICO	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	8.95	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	1	0.0	0.94		0.94
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0109	DEPOSITO DE CENTRO QUIRURGICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.78	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.55						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0109	DEPOSITO DE CENTRO QUIRURGICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.78	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	3.82						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0109	DEPOSITO DE CENTRO QUIRURGICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.78	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.53						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0109	DEPOSITO DE CENTRO QUIRURGICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.78	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	1.27						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0109	DEPOSITO DE CENTRO QUIRURGICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.78	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	1.53	12	1	20.6	539.05	196.31	735.35
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0109	DEPOSITO DE CENTRO QUIRURGICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.78	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	1.53						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0109	DEPOSITO DE CENTRO QUIRURGICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.78	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.53						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0109	DEPOSITO DE CENTRO QUIRURGICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.78	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.53						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0109	DEPOSITO DE CENTRO QUIRURGICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.78	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.53						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0109	DEPOSITO DE CENTRO QUIRURGICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.78	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	5.74						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0109	DEPOSITO DE CENTRO QUIRURGICO	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.78	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1	0.0	0.50		0.50
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0109	DEPOSITO DE CENTRO QUIRURGICO	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	1.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1	0.0	0.13		0.13
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0109	DEPOSITO DE CENTRO QUIRURGICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.28						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0109	DEPOSITO DE CENTRO QUIRURGICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35	12	1	1.0	25.50	7.82	33.31
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0109	DEPOSITO DE CENTRO QUIRURGICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0109	DEPOSITO DE CENTRO QUIRURGICO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1	0.8	20.98		20.98
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0109	DEPOSITO DE CENTRO QUIRURGICO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0110	ROPA SUCIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	14.22	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	1.63						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0110	ROPA SUCIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	14.22	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	3.79						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0110	ROPA SUCIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	14.22	m2	R	Pintado con látex	0.24	3.45						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0110	ROPA SUCIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	14.22	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	1.63						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0110	ROPA SUCIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	14.22	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	3.45	12	1	24.1	631.55	287.72	919.27
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0110	ROPA SUCIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	14.22	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	1.63						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0110	ROPA SUCIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	14.22	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	3.45						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0110	ROPA SUCIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	14.22	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	1.63						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0110	ROPA SUCIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	14.22	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	3.45						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0110	ROPA SUCIA	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	8.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	1	0.0	0.89		0.89
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0110	ROPA SUCIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.31	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.49						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0110	ROPA SUCIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.31	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	3.45						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0110	ROPA SUCIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.31	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.38						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0110	ROPA SUCIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.31	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	1.15						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0110	ROPA SUCIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.31	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	1.38	12	1	18.5	486.04	177.00	663.05
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0110	ROPA SUCIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.31	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	1.38						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0110	ROPA SUCIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.31	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.38						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0110	ROPA SUCIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.31	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.38						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0110	ROPA SUCIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.31	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.38						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0110	ROPA SUCIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.31	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	5.17						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0110	ROPA SUCIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.31	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1	0.0	0.45		0.45
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0110	ROPA SUCIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.28						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0110	ROPA SUCIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35	12	1	1.0	25.50	7.82	33.31
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0110	ROPA SUCIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0110	ROPA SUCIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1	0.8	20.98		20.98
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0110	ROPA SUCIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0111	ALAMCEN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	14.22	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	1.63						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0111	ALAMCEN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	14.22	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	3.7						

UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0111	ALAMCEN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	14.22	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	3.45	12	1	24.1	631.55	287.72	919.27
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0111	ALAMCEN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	14.22	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	1.63						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0111	ALAMCEN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	14.22	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	3.45						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0111	ALAMCEN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	14.22	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	1.63						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0111	ALAMCEN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	14.22	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	3.45						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0111	ALAMCEN	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	8.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	1	0.0	0.89		0.89
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0111	ALAMCEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.31	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.49						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0111	ALAMCEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.31	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	3.45						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0111	ALAMCEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.31	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.38						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0111	ALAMCEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.31	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	1.15						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0111	ALAMCEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.31	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	1.38	12	1	18.5	486.04	177.00	663.05
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0111	ALAMCEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.31	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	1.38						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0111	ALAMCEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.31	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.38						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0111	ALAMCEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.31	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.38						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0111	ALAMCEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.31	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.38						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0111	ALAMCEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.31	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	5.17						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0111	ALAMCEN	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.31	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1	0.0	0.45		0.45
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0111	ALAMCEN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.28						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0111	ALAMCEN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35	12	1	1.0	25.50	7.82	33.31
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0111	ALAMCEN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0111	ALAMCEN	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1	0.8	20.98		20.98
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0111	ALAMCEN	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0112	HALL	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	190.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.76	12	3	0.8	19.98		19.98
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0112	HALL	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	57.73	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.23	12	3	0.2	6.05		6.05
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0112	HALL	CEM	MP	Pisos	Loseta	57.73	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.23	12	3	0.2	6.05		6.05
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0112	HALL	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	1.16	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	3	0.0	0.12		0.12
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0112	HALL	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	4.58	m2	R	Desmontaje de puerta metálica batiente	0.24	1.08						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0112	HALL	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	4.58	m2	R	Proceso de Pintado	0.24	1.08	12	3	3.2	85.11	60.55	145.66
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0112	HALL	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	4.58	m2	R	Instalación de puerta metálica batiente	0.24	1.08						
UPSS Centro Quirúrgico	0904104000001F0112	HALL	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	8	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	1.33	12	3	1.3	34.96		34.96
UPSS Emergencia	0904123080001B0113	HALL -PASILLO DE EMERGENCIAS	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	290.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	1.16	12	3	1.2	30.43		30.43
UPSS Emergencia	0904123080001B0113	HALL -PASILLO DE EMERGENCIAS	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	51.23	m	R	Pulido de acabado	0.10	5.12	12	3	5.1	134.33		134.33
UPSS Emergencia	0904123080001B0113	HALL -PASILLO DE EMERGENCIAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	87.91	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	10.05						
UPSS Emergencia	0904123080001B0113	HALL -PASILLO DE EMERGENCIAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	87.91	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	70.33						
UPSS Emergencia	0904123080001B0113	HALL -PASILLO DE EMERGENCIAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	87.91	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	28.13						
UPSS Emergencia	0904123080001B0113	HALL -PASILLO DE EMERGENCIAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	87.91	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	23.44						
UPSS Emergencia	0904123080001B0113	HALL -PASILLO DE EMERGENCIAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	87.91	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	28.13	12	3	378.1	9913.70	3610.31	13,524.01
UPSS Emergencia	0904123080001B0113	HALL -PASILLO DE EMERGENCIAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	87.91	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	28.13						
UPSS Emergencia	0904123080001B0113	HALL -PASILLO DE EMERGENCIAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	87.91	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	28.13						
UPSS Emergencia	0904123080001B0113	HALL -PASILLO DE EMERGENCIAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	87.91	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	28.13						
UPSS Emergencia	0904123080001B0113	HALL -PASILLO DE EMERGENCIAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	87.91	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	28.13						
UPSS Emergencia	0904123080001B0113	HALL -PASILLO DE EMERGENCIAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	87.91	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	105.49						
UPSS Emergencia	0904123080001B0113	HALL -PASILLO DE EMERGENCIAS	CEM	MP	Pisos	Loseta	87.91	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.35	12	3	0.4	9.22		9.22
UPSS Emergencia	0904123080001B0113	HALL -PASILLO DE EMERGENCIAS	CEM	MCP	Puerta	Reforzada dos hojas	12.12	m2	R	Desmontaje de puerta reforzada de dos hojas	0.24	2.86						
UPSS Emergencia	0904123080001B0113	HALL -PASILLO DE EMERGENCIAS	CEM	MCP	Puerta	Reforzada dos hojas	12.12	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta reforzada de dos hojas	0.24	2.86	12	3	8.6	225.23	160.24	385.47
UPSS Emergencia	0904123080001B0113	HALL -PASILLO DE EMERGENCIAS	CEM	MCP	Puerta	Reforzada dos hojas	12.12	m2	R	Instalación de puerta reforzada de dos hojas	0.24	2.86						
UPSS Emergencia	0904123080001B0113	HALL -PASILLO DE EMERGENCIAS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	5	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	2.00	12	3	4.0	104.88		104.88
UPSS Emergencia	0904123080001B0113	HALL -PASILLO DE EMERGENCIAS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	5	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	2.00						
UPSS Emergencia	0904123080001B0114	TOPICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	46.5	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	5.31						
UPSS Emergencia	0904123080001B0114	TOPICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	46.5	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	12.40						
UPSS Emergencia	0904123080001B0114	TOPICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	46.5	m2	R	Pintado con látex	0.24	11.27						
UPSS Emergencia	0904123080001B0114	TOPICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	46.5	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	5.31						
UPSS Emergencia	0904123080001B0114	TOPICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	46.5	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	11.27	12	3	78.7	2064.64	940.59	3,005.23
UPSS Emergencia	0904123080001B0114	TOPICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	46.5	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	5.31						
UPSS Emergencia	0904123080001B0114	TOPICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	46.5	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	11.27						
UPSS Emergencia	0904123080001B0114	TOPICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	46.5	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	5.31						
UPSS Emergencia	0904123080001B0114	TOPICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	46.5	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	11.27						
UPSS Emergencia	0904123080001B0114	TOPICO	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	16.37	m	R	Retiro de contrazocalo	0.13	2.18	12	3	7.6	200.30	286.50	486.81
UPSS Emergencia	0904123080001B0114	TOPICO	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	16.37	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.33	5.46						
UPSS Emergencia	0904123080001B0114	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.09	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.61						
UPSS Emergencia	0904123080001B0114	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.09	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	11.27						
UPSS Emergencia	0904123080001B0114	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.09	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	4.51						
UPSS Emergencia	0904123080001B0114	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.09	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	3.76						
UPSS Emergencia	0904123080001B0114	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.09	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	4.51	12	3	60.6	1588.94	578.65	2,167.60
UPSS Emergencia	0904123080001B0114	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.09	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	4.51						
UPSS Emergencia	0904123080001B0114	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.09	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	4.51						
UPSS Emergencia	0904123080001B0114	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.09	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	4.51						
UPSS Emergencia	0904123080001B0114	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.09	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.51						
UPSS Emergencia	0904123080001B0114	TOPICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.09	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	16.91						
UPSS Emergencia	0904123080001B0114	TOPICO	CEM	MP	Pisos	Loseta	14.09	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	3	0.1	1.48		1.48
UPSS Emergencia	0904123080001B0114	TOPICO	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.04	m2	R	Desmontaje de puerta reforzada de una hoja	0.24	0.48						
UPSS Emergencia	0904123080001B0114	TOPICO	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.04	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.48	12	3	1.5	38.65	26.97	65.62
UPSS Emergencia	0904123080001B0114	TOPICO	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.04	m2	R	Instalación de puerta reforzada de una hoja	0.25	0.51						
UPSS Emergencia	0904123080001B0114	TOPICO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.20	12	3	2.4	62.93		62.93
UPSS Emergencia																		

UPSS Emergencia	0904123080001B0115	LAVACHATAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.58	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	2.43	12	3	32.6	854.80	311.30	1,166.10
UPSS Emergencia	0904123080001B0115	LAVACHATAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.58	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	2.43						
UPSS Emergencia	0904123080001B0115	LAVACHATAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.58	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	2.43						
UPSS Emergencia	0904123080001B0115	LAVACHATAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.58	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	2.43						
UPSS Emergencia	0904123080001B0115	LAVACHATAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.58	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	2.43						
UPSS Emergencia	0904123080001B0115	LAVACHATAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.58	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	9.10						
UPSS Emergencia	0904123080001B0115	LAVACHATAS	CEM	MP	Pisos	Loseta	7.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	3	0.0	0.79		0.79
UPSS Emergencia	0904123080001B0115	LAVACHATAS	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta reforzada de una hoja	0.24	0.45						
UPSS Emergencia	0904123080001B0115	LAVACHATAS	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintura de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12	3	1.4	35.80	24.99	60.79
UPSS Emergencia	0904123080001B0115	LAVACHATAS	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta reforzada de una hoja	0.25	0.47						
UPSS Emergencia	0904123080001B0115	LAVACHATAS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	3	0.8	20.98		20.98
UPSS Emergencia	0904123080001B0115	LAVACHATAS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPSS Emergencia	0904123080001B0116	U.V.I	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	51.81	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	5.92						
UPSS Emergencia	0904123080001B0116	U.V.I	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	51.81	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	13.82						
UPSS Emergencia	0904123080001B0116	U.V.I	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	51.81	m2	R	Pintado con látex	0.24	12.56						
UPSS Emergencia	0904123080001B0116	U.V.I	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	51.81	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	5.92						
UPSS Emergencia	0904123080001B0116	U.V.I	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	51.81	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	12.56	12	3	87.7	2300.56	1048.07	3,348.62
UPSS Emergencia	0904123080001B0116	U.V.I	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	51.81	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	5.92						
UPSS Emergencia	0904123080001B0116	U.V.I	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	51.81	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	12.56						
UPSS Emergencia	0904123080001B0116	U.V.I	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	51.81	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	5.92						
UPSS Emergencia	0904123080001B0116	U.V.I	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	51.81	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	12.56						
UPSS Emergencia	0904123080001B0116	U.V.I	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.7	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.79						
UPSS Emergencia	0904123080001B0116	U.V.I	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.7	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	12.56						
UPSS Emergencia	0904123080001B0116	U.V.I	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.7	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	5.02						
UPSS Emergencia	0904123080001B0116	U.V.I	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.7	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	4.19						
UPSS Emergencia																		

UPSS Emergencia	0904123080001B117B	SS.HH.	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	--							
UPSS Emergencia	0904123080001B117B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12							
UPSS Emergencia	0904123080001B117B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12							
UPSS Emergencia	0904123080001B117B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12							
UPSS Emergencia	0904123080001B117B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12							
UPSS Emergencia	0904123080001B117B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12							
UPSS Emergencia	0904123080001B117B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalacion de Valvula de control	0.60	0.60	12							
UPSS Emergencia	0904123080001B117B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12							
UPSS Emergencia	0904123080001F0118	ADMISION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	25.71	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	2.94								
UPSS Emergencia	0904123080001F0118	ADMISION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	25.71	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	6.86								
UPSS Emergencia	0904123080001F0118	ADMISION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	25.71	m2	R	Pintado con látex	0.24	6.23								
UPSS Emergencia	0904123080001F0118	ADMISION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	25.71	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	2.94								
UPSS Emergencia	0904123080001F0118	ADMISION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	25.71	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	6.23	12			3	43.5	1141.49	520.03	1,661.51
UPSS Emergencia	0904123080001F0118	ADMISION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	25.71	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	2.94								
UPSS Emergencia	0904123080001F0118	ADMISION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	25.71	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	6.23								
UPSS Emergencia	0904123080001F0118	ADMISION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	25.71	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	2.94								
UPSS Emergencia	0904123080001F0118	ADMISION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	25.71	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	6.23								
UPSS Emergencia	0904123080001F0118	ADMISION	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	12.55	m	M	Retiro de contrazocalo	0.16	2.01								
UPSS Emergencia	0904123080001F0118	ADMISION	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	12.55	m	M	Picado y resane de fisura	0.20	2.51	12			3	8.7	228.15	293.26	521.41
UPSS Emergencia	0904123080001F0118	ADMISION	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	12.55	m	M	Instalación de Contrazocalo	0.33	4.18								
UPSS Emergencia	0904123080001F0118	ADMISION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.79	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.89								
UPSS Emergencia	0904123080001F0118	ADMISION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.79	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	6.23								
UPSS Emergencia	0904123080001F0118	ADMISION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.79	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	2.49								
UPSS Emergencia	0904123080001F0118	ADMISION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.79	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	2.08								
UPSS Emergencia	0904123080001F0118	ADMISION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.79	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	2.49	12			3	33.5	878.49	319.92	1,198.41
UPSS Emergencia	0904123080001F0118	ADMISION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.79	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	2.49								
UPSS Emergencia	0904123080001F0118	ADMISION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.79	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	2.49								
UPSS Emergencia	0904123080001F0118	ADMISION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.79	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	2.49								
UPSS Emergencia	0904123080001F0118	ADMISION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.79	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	2.49								
UPSS Emergencia	0904123080001F0118	ADMISION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.79	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	9.35								
UPSS Emergencia	0904123080001F0118	ADMISION	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	7.79	m2	R	Retiro de vinil	0.11	0.89								
UPSS Emergencia	0904123080001F0118	ADMISION	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	7.79	m2	R	Instalación de vinil	0.64	4.99	12			3	8.4	219.43	257.05	476.48
UPSS Emergencia	0904123080001F0118	ADMISION	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	7.79	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	2.49								
UPSS Emergencia	0904123080001F0118	ADMISION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36								
UPSS Emergencia	0904123080001F0118	ADMISION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12			3	1.3	32.78	10.05	42.83
UPSS Emergencia	0904123080001F0118	ADMISION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45								
UPSS Emergencia	0904123080001F0118	ADMISION	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12			3	0.8	20.98		20.98
UPSS Emergencia	0904123080001F0118	ADMISION	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40								
UPSS Emergencia	0904123080001C0119	SS.HH- VARONES	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	8.877	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12			3	0.0	0.93		0.93
UPSS Emergencia	0904123080001C0119	SS.HH- VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.69	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.31								
UPSS Emergencia	0904123080001C0119	SS.HH- VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.69	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	2.15								
UPSS Emergencia	0904123080001C0119	SS.HH- VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.69	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	0.86								
UPSS Emergencia	0904123080001C0119	SS.HH- VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.69	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.72								
UPSS Emergencia	0904123080001C0119	SS.HH- VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.69	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	0.86	12			3	11.6	303.35	110.47	413.83
UPSS Emergencia	0904123080001C0119	SS.HH- VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.69	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	0.86								
UPSS Emergencia	0904123080001C0119	SS.HH- VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.69	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	0.86								
UPSS Emergencia	0904123080001C0119	SS.HH- VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.69	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	0.86								
UPSS Emergencia	0904123080001C0119	SS.HH- VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.69	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.86								
UPSS Emergencia	0904123080001C0119	SS.HH- VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.69	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	3.23								
UPSS Emergencia	0904123080001C0119	SS.HH- VARONES	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.69	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12			3	0.0	0.28		0.28
UPSS Emergencia	0904123080001C0119	SS.HH- VARONES	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	0.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12			3	0.0	0.05		0.05
UPSS Emergencia	0904123080001C0119	SS.HH- VARONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.28								
UPSS Emergencia	0904123080001C0119	SS.HH- VARONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35	12			3	1.0	25.50	7.82	33.31
UPSS Emergencia	0904123080001C0119	SS.HH- VARONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35								
UPSS Emergencia	0904123080001C0119	SS.HH- VARONES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40								
UPSS Emergencia	0904123080001C0119	SS.HH- VARONES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12			3	0.8	20.98		20.98
UPSS Emergencia	0904123080001C0119	SS.HH- VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12							
UPSS Emergencia	0904123080001C0119	SS.HH- VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12							
UPSS Emergencia	0904123080001C0119	SS.HH- VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12							
UPSS Emergencia	0904123080001C0119	SS.HH- VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12			1	7.5	196.65		642.39
UPSS Emergencia	0904123080001C0119	SS.HH- VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12							
UPSS Emergencia	0904123080001C0119	SS.HH- VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalacion de Valvula de control	0.60	0.60	12							
UPSS Emergencia	0904123080001C0119	SS.HH- VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12							
UPSS Emergencia	0904123080001C0120	SS.HH. MUJERES	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	9.768	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12			3	0.0	1.02		1.02
UPSS Emergencia	0904123080001C0120	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.96	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.34								
UPSS Emergencia	0904123080001C0120	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.96	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	2.37								
UPSS Emergencia	0904123080001C0120	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.96	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	0.95								
UPSS Emergencia	0904123080001C0120	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.96	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.79								
UPSS Emergencia	0904123080001C0120	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.96	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	0.95	12			3	12.7	333.80	121.56	455.36
UPSS Emergencia	0904123080001C0120	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.96	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	0.95								
UPSS Emergencia	0904123080001C0120	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.96	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	0.95								
UPSS Emergencia	0904123080001C0120	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.96	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	0.95								
UPSS Emergencia	0904123080001C0120	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.96	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.95								
UPSS Emergencia	0904123080001C0120	SS.HH. MUJERES																		

UPSS Emergencia	0904123080001B0121	NEBULIZACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	25.58	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	6.82						
UPSS Emergencia	0904123080001B0121	NEBULIZACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	25.58	m2	R	Pintado con látex	0.24	6.20						
UPSS Emergencia	0904123080001B0121	NEBULIZACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	25.58	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	2.92						
UPSS Emergencia	0904123080001B0121	NEBULIZACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	25.58	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	6.20	12	2	43.3	1135.63	517.36	1,652.98
UPSS Emergencia	0904123080001B0121	NEBULIZACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	25.58	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	2.92						
UPSS Emergencia	0904123080001B0121	NEBULIZACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	25.58	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	6.20						
UPSS Emergencia	0904123080001B0121	NEBULIZACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	25.58	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	2.92						
UPSS Emergencia	0904123080001B0121	NEBULIZACION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	25.58	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	6.20						
UPSS Emergencia	0904123080001B0121	NEBULIZACION	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	11.65	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	2	0.0	1.22		1.22
UPSS Emergencia	0904123080001B0121	NEBULIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.75	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.89						
UPSS Emergencia	0904123080001B0121	NEBULIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.75	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	6.20						
UPSS Emergencia	0904123080001B0121	NEBULIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.75	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	2.48						
UPSS Emergencia	0904123080001B0121	NEBULIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.75	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	2.07						
UPSS Emergencia	0904123080001B0121	NEBULIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.75	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	2.48						
UPSS Emergencia	0904123080001B0121	NEBULIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.75	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	2.48	12	2	33.3	873.98	318.28	1,192.25
UPSS Emergencia	0904123080001B0121	NEBULIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.75	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	2.48						
UPSS Emergencia	0904123080001B0121	NEBULIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.75	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	2.48						
UPSS Emergencia	0904123080001B0121	NEBULIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.75	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	2.48						
UPSS Emergencia	0904123080001B0121	NEBULIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.75	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	9.30						
UPSS Emergencia	0904123080001B0121	NEBULIZACION	CEM	MP	Pisos	Loseta	7.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	2	0.0	0.81		0.81
UPSS Emergencia	0904123080001B0121	NEBULIZACION	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	5.46	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	2	0.0	0.57		0.57
UPSS Emergencia	0904123080001B0121	NEBULIZACION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36						
UPSS Emergencia	0904123080001B0121	NEBULIZACION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12	2	1.3	32.78	10.05	42.83
UPSS Emergencia	0904123080001B0121	NEBULIZACION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45						
UPSS Emergencia	0904123080001B0121	NEBULIZACION	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPSS Emergencia	0904123080001B0121	NEBULIZACION	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		2	0.8	20.98	20.98
UPSS Emergencia	0904123080001B0122	ESTAR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	41.25	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	4.71						
UPSS Emergencia	0904123080001B0122	ESTAR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	41.25	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	11.00						
UPSS Emergencia	0904123080001B0122	ESTAR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	41.25	m2	R	Pintado con látex	0.24	10.00						
UPSS Emergencia	0904123080001B0122	ESTAR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	41.25	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	4.71						
UPSS Emergencia	0904123080001B0122	ESTAR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	41.25	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	10.00	12	2	69.9	1831.65	834.45	2,666.10
UPSS Emergencia	0904123080001B0122	ESTAR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	41.25	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	4.71						
UPSS Emergencia	0904123080001B0122	ESTAR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	41.25	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	10.00						
UPSS Emergencia	0904123080001B0122	ESTAR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	41.25	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	4.71						
UPSS Emergencia	0904123080001B0122	ESTAR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	41.25	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	10.00						
UPSS Emergencia	0904123080001B0122	ESTAR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	16.4	m	R	Retiro de contrazocalo	0.13	2.19	12	2	7.7	200.67	287.03	487.70
UPSS Emergencia	0904123080001B0122	ESTAR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	16.4	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.33	5.47						
UPSS Emergencia	0904123080001B0122	ESTAR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.5	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.43						
UPSS Emergencia	0904123080001B0122	ESTAR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.5	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	10.00						
UPSS Emergencia	0904123080001B0122	ESTAR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.5	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	4.00						
UPSS Emergencia	0904123080001B0122	ESTAR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.5	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	3.33						
UPSS Emergencia	0904123080001B0122	ESTAR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.5	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	4.00	12	2	53.8	1409.64	513.35	1,922.99
UPSS Emergencia	0904123080001B0122	ESTAR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.5	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	4.00						
UPSS Emergencia	0904123080001B0122	ESTAR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.5	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	4.00						
UPSS Emergencia	0904123080001B0122	ESTAR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.5	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	4.00						
UPSS Emergencia	0904123080001B0122	ESTAR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.5	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.00						
UPSS Emergencia	0904123080001B0122	ESTAR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.5	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	15.00						
UPSS Emergencia	0904123080001B0122	ESTAR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	12.5	m2	R	Retiro de vinil	0.11	1.43						
UPSS Emergencia	0904123080001B0122	ESTAR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	12.5	m2	R	Instalación de vinil	0.64	8.00	12	2	13.4	352.10	412.47	764.56
UPSS Emergencia	0904123080001B0122	ESTAR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	12.5	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	4.00						
UPSS Emergencia	0904123080001B0122	ESTAR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.47	m2	R	Desmontaje de puerta reforzada de una hoja	0.24	0.35						
UPSS Emergencia	0904123080001B0122	ESTAR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.47	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35	12	2	1.1	27.85	19.43	47.28
UPSS Emergencia	0904123080001B0122	ESTAR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.47	m2	R	Instalación de puerta reforzada de una hoja	0.25	0.37						
UPSS Emergencia	0904123080001B0122	ESTAR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80						
UPSS Emergencia	0904123080001B0122	ESTAR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12		2	1.6	41.95	41.95
UPSS Emergencia	0904123080001B123A	SALA DE OBSERVACION MUJERES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	80.98	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	9.26						
UPSS Emergencia	0904123080001B123A	SALA DE OBSERVACION MUJERES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	80.98	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	21.60						
UPSS Emergencia	0904123080001B123A	SALA DE OBSERVACION MUJERES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	80.98	m2	R	Pintado con látex	0.24	19.63						
UPSS Emergencia	0904123080001B123A	SALA DE OBSERVACION MUJERES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	80.98	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	9.26						
UPSS Emergencia	0904123080001B123A	SALA DE OBSERVACION MUJERES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	80.98	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	19.63	12	2	137.1	3595.90	1638.19	5,234.09
UPSS Emergencia	0904123080001B123A	SALA DE OBSERVACION MUJERES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	80.98	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	9.26						
UPSS Emergencia	0904123080001B123A	SALA DE OBSERVACION MUJERES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	80.98	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	19.63						
UPSS Emergencia	0904123080001B123A	SALA DE OBSERVACION MUJERES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	80.98	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	9.26						
UPSS Emergencia	0904123080001B123A	SALA DE OBSERVACION MUJERES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	80.98	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	19.63						
UPSS Emergencia	0904123080001B123A	SALA DE OBSERVACION MUJERES	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	20.3	m	M	Retiro de contrazocalo	0.16	3.25						
UPSS Emergencia	0904123080001B123A	SALA DE OBSERVACION MUJERES	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	20.3	m	M	Picado y resane de fisura	0.20	4.06	12	2	14.1	369.04	474.36	843.40
UPSS Emergencia	0904123080001B123A	SALA DE OBSERVACION MUJERES	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	20.3	m	M	Instalación de Contrazocalo	0.33	6.77						
UPSS Emergencia	0904123080001B123A	SALA DE OBSERVACION MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	24.54	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	2.80						
UPSS Emergencia	0904123080001B123A	SALA DE OBSERVACION MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	24.54	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	19.63						
UPSS Emergencia	0904123080001B123A	SALA DE OBSERVACION MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	24.54	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	7.85						
UPSS Emergencia	0904123080001B123A	SALA DE OBSERVACION MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	24.54	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	6.54						
UPSS Emergencia	0904123080001B123A	SALA DE OBSERVACION MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	24.54	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	7.85	12	2	105.5	2767.40	1007.82	3,775.22
UPSS Emergencia	0904123080001B123A	SALA DE OBSERVACION MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	24.54	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	7.85						
UPSS Emergencia	0904123080001B123A	SALA DE OBSERVACION MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	24.54	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	7.85						

UPSS Emergencia	0904123080001B123A	SALA DE OBSERVACION MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	24.54	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	29.45						
UPSS Emergencia	0904123080001B123A	SALA DE OBSERVACION MUJERES	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	24.54	m2	R	Retiro de vinil	0.11	2.80						
UPSS Emergencia	0904123080001B123A	SALA DE OBSERVACION MUJERES	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	24.54	m2	R	Instalación de vinil	0.64	15.71	12	2		26.4	691.24	809.76
UPSS Emergencia	0904123080001B123A	SALA DE OBSERVACION MUJERES	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	24.54	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	7.85						
UPSS Emergencia	0904123080001B123A	SALA DE OBSERVACION MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta reforzada de una hoja	0.24	0.45						
UPSS Emergencia	0904123080001B123A	SALA DE OBSERVACION MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12	2		1.4	35.80	24.99
UPSS Emergencia	0904123080001B123A	SALA DE OBSERVACION MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta reforzada de una hoja	0.25	0.47						60.79
UPSS Emergencia	0904123080001B123A	SALA DE OBSERVACION MUJERES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.20	12		1	2.7	70.8	255.0
UPSS Emergencia	0904123080001B123A	SALA DE OBSERVACION MUJERES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Cambio de luminaria	0.50	1.50						325.8
UPSS Emergencia	0904123080001B123B	SS.HH.	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	9.834	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	2		0.0	1.03	1.03
UPSS Emergencia	0904123080001B123B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.98	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.34						
UPSS Emergencia	0904123080001B123B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.98	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	2.38						
UPSS Emergencia	0904123080001B123B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.98	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	0.95						
UPSS Emergencia	0904123080001B123B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.98	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.79						
UPSS Emergencia	0904123080001B123B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.98	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	0.95	12	2		12.8	336.06	122.38
UPSS Emergencia	0904123080001B123B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.98	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	0.95						458.44
UPSS Emergencia	0904123080001B123B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.98	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	0.95						
UPSS Emergencia	0904123080001B123B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.98	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	0.95						
UPSS Emergencia	0904123080001B123B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.98	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.95						
UPSS Emergencia	0904123080001B123B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.98	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	3.58						
UPSS Emergencia	0904123080001B123B	SS.HH.	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.98	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2		0.0	0.31	0.31
UPSS Emergencia	0904123080001B123B	SS.HH.	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	0.73	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2		0.0	0.08	0.08
UPSS Emergencia	0904123080001B123B	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.28						
UPSS Emergencia	0904123080001B123B	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35	12	2		1.0	25.50	7.82
UPSS Emergencia	0904123080001B123B	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35						33.31
UPSS Emergencia	0904123080001B123B	SS.HH.	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		2	0.8	20.98	20.98
UPSS Emergencia	0904123080001B123B	SS.HH.	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPSS Emergencia	0904123080001B123B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12			0.6	15.73	
UPSS Emergencia	0904123080001B123B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12			12.0	314.64	
UPSS Emergencia	0904123080001B123B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12		1	0.6	15.73	
UPSS Emergencia	0904123080001B123B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12			7.5	196.65	642.39
UPSS Emergencia	0904123080001B123B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12			2.0	52.44	
UPSS Emergencia	0904123080001B123B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalacion de Valvula de control	0.60	0.60	12			0.6	15.73	
UPSS Emergencia	0904123080001B123B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12			1.2	31.46	
UPSS Emergencia	0904123080001F0124	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	4.356	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	0.50						
UPSS Emergencia	0904123080001F0124	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	4.356	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	1.16						
UPSS Emergencia	0904123080001F0124	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	4.356	m2	R	Pintado con látex	0.24	1.06						
UPSS Emergencia	0904123080001F0124	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	4.356	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	0.50						
UPSS Emergencia	0904123080001F0124	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	4.356	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	1.06	12	2		7.4	193.42	88.12
UPSS Emergencia	0904123080001F0124	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	4.356	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	0.50						281.54
UPSS Emergencia	0904123080001F0124	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	4.356	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	1.06						
UPSS Emergencia	0904123080001F0124	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	4.356	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	0.50						
UPSS Emergencia	0904123080001F0124	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	4.356	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	1.06						
UPSS Emergencia	0904123080001F0124	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	4.6	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	2		0.0	0.48	0.48
UPSS Emergencia	0904123080001F0124	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.32	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.15						
UPSS Emergencia	0904123080001F0124	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.32	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	1.06						
UPSS Emergencia	0904123080001F0124	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.32	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	0.42						
UPSS Emergencia	0904123080001F0124	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.32	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.35						
UPSS Emergencia	0904123080001F0124	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.32	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	0.42	12	2		5.7	148.86	54.21
UPSS Emergencia	0904123080001F0124	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.32	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	0.42						203.07
UPSS Emergencia	0904123080001F0124	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.32	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	0.42						
UPSS Emergencia	0904123080001F0124	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.32	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	0.42						
UPSS Emergencia	0904123080001F0124	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.32	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.42						
UPSS Emergencia	0904123080001F0124	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.32	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	1.58						
UPSS Emergencia	0904123080001F0124	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MP	Pisos	Loseta	1.32	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2		0.0	0.14	0.14
UPSS Emergencia	0904123080001F0124	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta reforzada de una hoja	0.24	0.45						
UPSS Emergencia	0904123080001F0124	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12	2		1.4	35.80	24.99
UPSS Emergencia	0904123080001F0124	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta reforzada de una hoja	0.25	0.47						60.79
UPSS Emergencia	0904123080001F0124	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		2	0.8	20.98	20.98
UPSS Emergencia	0904123080001F0124	ALMACEN DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPSS Emergencia	0904123080001B125A	SALA DE OBSERVACION VARONES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	82.93	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	9.48						
UPSS Emergencia	0904123080001B125A	SALA DE OBSERVACION VARONES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	82.93	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	22.11						
UPSS Emergencia	0904123080001B125A	SALA DE OBSERVACION VARONES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	82.93	m2	R	Pintado con látex	0.24	20.10						
UPSS Emergencia	0904123080001B125A	SALA DE OBSERVACION VARONES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	82.93	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	9.48						
UPSS Emergencia	0904123080001B125A	SALA DE OBSERVACION VARONES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	82.93	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	20.10	12	2		140.4	3682.36	1677.57
UPSS Emergencia	0904123080001B125A	SALA DE OBSERVACION VARONES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	82.93	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	9.48						5,359.93
UPSS Emergencia	0904123080001B125A	SALA DE OBSERVACION VARONES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	82.93	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	20.10						
UPSS Emergencia	0904123080001B125A	SALA DE OBSERVACION VARONES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	82.93	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	9.48						
UPSS Emergencia	0904123080001B125A	SALA DE OBSERVACION VARONES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	82.93	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	20.10						
UPSS Emergencia	0904123080001B125A	SALA DE OBSERVACION VARONES	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	19.85	m	M	Retiro de contrazocalo	0.16	3.18						
UPSS Emergencia	0904123080001B125A	SALA DE OBSERVACION VARONES	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	19.85	m	M	Picado y resane de fisura	0.20	3.97	12	2		13.8	360.86	463.84
UPSS Emergencia	0904123080001B125A	SALA DE OBSERVACION VARONES	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	19.85	m	M	Instalación de Contrazocalo	0.33	6.62						824.70
UPSS Emergencia	0904123080001B125A	SALA DE OBSERVACION VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	25.13	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	2.87						
UPSS Emergencia	0904123080001B125A	SALA DE OBSERVACION VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	25.13	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	20.10						
UPSS Emergencia	0904123080001B125A	SALA DE OBSERVACION VARONES	CEM	MCP														

UPSS Emergencia	0904123080001B125A	SALA DE OBSERVACION VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	25.13	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	30.16					
UPSS Emergencia	0904123080001B125A	SALA DE OBSERVACION VARONES	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	25.13	m2	R	Retiro de vinil	0.11	2.87					
UPSS Emergencia	0904123080001B125A	SALA DE OBSERVACION VARONES	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	25.13	m2	R	Instalación de vinil	0.64	16.08	12	2		27.0	707.86 829.22 1,537.08
UPSS Emergencia	0904123080001B125A	SALA DE OBSERVACION VARONES	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	25.13	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	8.04					
UPSS Emergencia	0904123080001B125A	SALA DE OBSERVACION VARONES	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta reforzada de una hoja	0.24	0.45					
UPSS Emergencia	0904123080001B125A	SALA DE OBSERVACION VARONES	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12	2		1.4	35.80 24.99 60.79
UPSS Emergencia	0904123080001B125A	SALA DE OBSERVACION VARONES	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta reforzada de una hoja	0.25	0.47					
UPSS Emergencia	0904123080001B125A	SALA DE OBSERVACION VARONES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.20	12		1	2.7	70.8 255.0 325.8
UPSS Emergencia	0904123080001B125A	SALA DE OBSERVACION VARONES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Cambio de luminaria	0.50	1.50					
UPSS Emergencia	0904123080001B125B	SS.HH.	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	10.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	2		0.0	1.09 1.09
UPSS Emergencia	0904123080001B125B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.15	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.36					
UPSS Emergencia	0904123080001B125B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.15	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	2.52					
UPSS Emergencia	0904123080001B125B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.15	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.01					
UPSS Emergencia	0904123080001B125B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.15	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.84					
UPSS Emergencia	0904123080001B125B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.15	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	1.01	12	2		13.5	355.23 129.37 484.59
UPSS Emergencia	0904123080001B125B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.15	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	1.01					
UPSS Emergencia	0904123080001B125B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.15	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.01					
UPSS Emergencia	0904123080001B125B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.15	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.01					
UPSS Emergencia	0904123080001B125B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.15	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.01					
UPSS Emergencia	0904123080001B125B	SS.HH.	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.15	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	3.78					
UPSS Emergencia	0904123080001B125B	SS.HH.	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.15	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2		0.0	0.33 0.33
UPSS Emergencia	0904123080001B125B	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.28					
UPSS Emergencia	0904123080001B125B	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35	12	2		1.0	25.50 7.82 33.31
UPSS Emergencia	0904123080001B125B	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35					
UPSS Emergencia	0904123080001B125B	SS.HH.	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		2	0.8	20.98 20.98
UPSS Emergencia	0904123080001B125B	SS.HH.	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40					
UPSS Emergencia	0904123080001B125B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12			0.6	15.73 15.73
UPSS Emergencia	0904123080001B125B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12			12.0	314.64 314.64
UPSS Emergencia	0904123080001B125B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12		1	0.6	15.73 15.73
UPSS Emergencia	0904123080001B125B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12			7.5	196.65 196.65 642.39
UPSS Emergencia	0904123080001B125B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12			2.0	52.44 52.44
UPSS Emergencia	0904123080001B125B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de Valvula de control	0.60	0.60	12			0.6	15.73 15.73
UPSS Emergencia	0904123080001B125B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12			1.2	31.46 31.46
UPSS Emergencia	0904123080001F0126	VESTIDOR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	22.08	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	2.52					
UPSS Emergencia	0904123080001F0126	VESTIDOR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	22.08	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	5.89					
UPSS Emergencia	0904123080001F0126	VESTIDOR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	22.08	m2	R	Pintado con látex	0.24	5.35					
UPSS Emergencia	0904123080001F0126	VESTIDOR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	22.08	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	2.52					
UPSS Emergencia	0904123080001F0126	VESTIDOR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	22.08	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	5.35	12	2		37.4	980.30 446.60 1,426.90
UPSS Emergencia	0904123080001F0126	VESTIDOR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	22.08	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	2.52					
UPSS Emergencia	0904123080001F0126	VESTIDOR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	22.08	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	5.35					
UPSS Emergencia	0904123080001F0126	VESTIDOR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	22.08	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	2.52					
UPSS Emergencia	0904123080001F0126	VESTIDOR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	22.08	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	5.35					
UPSS Emergencia	0904123080001F0126	VESTIDOR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	10.55	m	R	Retiro de contrazocalo	0.13	1.41	12	2		4.9	129.09 184.64 313.73
UPSS Emergencia	0904123080001F0126	VESTIDOR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	10.55	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.33	3.52					
UPSS Emergencia	0904123080001F0126	VESTIDOR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.69	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.76					
UPSS Emergencia	0904123080001F0126	VESTIDOR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.69	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	5.35					
UPSS Emergencia	0904123080001F0126	VESTIDOR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.69	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	2.14					
UPSS Emergencia	0904123080001F0126	VESTIDOR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.69	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	1.78					
UPSS Emergencia	0904123080001F0126	VESTIDOR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.69	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	2.14	12	2		28.8	754.44 274.75 1,029.18
UPSS Emergencia	0904123080001F0126	VESTIDOR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.69	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	2.14					
UPSS Emergencia	0904123080001F0126	VESTIDOR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.69	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	2.14					
UPSS Emergencia	0904123080001F0126	VESTIDOR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.69	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	2.14					
UPSS Emergencia	0904123080001F0126	VESTIDOR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.69	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	2.14					
UPSS Emergencia	0904123080001F0126	VESTIDOR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.69	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	8.03					
UPSS Emergencia	0904123080001F0126	VESTIDOR DE ENFERMERAS	CEM	MP	Pisos	Loseta	6.69	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	2		0.0	0.70 0.70
UPSS Emergencia	0904123080001F0126	VESTIDOR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.47	m2	R	Desmontaje de puerta reforzada de una hoja	0.24	0.35					
UPSS Emergencia	0904123080001F0126	VESTIDOR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.47	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35	12	2		1.1	27.85 19.43 47.28
UPSS Emergencia	0904123080001F0126	VESTIDOR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.47	m2	R	Instalación de puerta reforzada de una hoja	0.25	0.37					
UPSS Emergencia	0904123080001F0126	VESTIDOR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		2	0.8	20.98 20.98
UPSS Emergencia	0904123080001F0126	VESTIDOR DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40					
UPSS Emergencia	0904123080001F0127	JEFATURA DE SERVICIO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRTAM	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	19.07	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	2.18					
UPSS Emergencia	0904123080001F0127	JEFATURA DE SERVICIO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRTAM	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	19.07	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	5.09					
UPSS Emergencia	0904123080001F0127	JEFATURA DE SERVICIO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRTAM	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	19.07	m2	R	Pintado con látex	0.24	4.62					
UPSS Emergencia	0904123080001F0127	JEFATURA DE SERVICIO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRTAM	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	19.07	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	2.18					
UPSS Emergencia	0904123080001F0127	JEFATURA DE SERVICIO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRTAM	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	19.07	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	4.62	12	3		32.3	846.96 385.85 1,232.81
UPSS Emergencia	0904123080001F0127	JEFATURA DE SERVICIO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRTAM	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	19.07	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	2.18					
UPSS Emergencia	0904123080001F0127	JEFATURA DE SERVICIO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRTAM	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	19.07	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	4.62					
UPSS Emergencia	0904123080001F0127	JEFATURA DE SERVICIO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRTAM	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	19.07	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	2.18					
UPSS Emergencia	0904123080001F0127	JEFATURA DE SERVICIO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRTAM	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	19.07	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	4.62					
UPSS Emergencia	0904123080001F0127	JEFATURA DE SERVICIO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRTAM	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	9.99	m	R	Retiro de contrazocalo	0.13	1.33	12	3		4.7	122.24 174.84 297.08
UPSS Emergencia	0904123080001F0127	JEFATURA DE SERVICIO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRTAM	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	9.99	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.33	3.33					
UPSS Emergencia	0904123080001F0127	JEFATURA DE SERVICIO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRTAM	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.78	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.66					
UPSS Emergencia	0904123080001F0127	JEFATURA DE SERVICIO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRTAM	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.78	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	4.62					
UPSS Emergencia	0904123080001F0127	JEFATURA DE SERVICIO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRTAM	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.78	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.85					
UPSS Emergencia	0904123080001F0127	JEFATURA DE SERVICIO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRTAM	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.78	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	1.54					
UPSS Emergencia	090412308000																

UPSS Emergencia	0904123080001F0127	JEFATURA DE SERVICIO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRTAM	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Instalacion de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35								
UPSS Emergencia	0904123080001F0127	JEFATURA DE SERVICIO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRTAM	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40								
UPSS Emergencia	0904123080001F0127	JEFATURA DE SERVICIO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRTAM	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		3		0.8	20.98		20.98
UPSS Patologia Clínica	0904115000001B128A	LABORATORIO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	51.18	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.20	12		3		0.2	5.37		5.37
UPSS Patologia Clínica	0904115000001B128A	LABORATORIO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.51	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12		3		0.1	1.63		1.63
UPSS Patologia Clínica	0904115000001B128A	LABORATORIO	CEM	MP	Pisos	Loseta	15.51	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12		3		0.1	1.63		1.63
UPSS Patologia Clínica	0904115000001B128A	LABORATORIO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12		3		0.0	0.47		0.47
UPSS Patologia Clínica	0904115000001B128A	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.20	12							
UPSS Patologia Clínica	0904115000001B128A	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Cambio de luminaria	0.50	1.50	12			1	2.7	70.8	255.0	325.8
UPSS Emergencia	0904123080001B125B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	1.20	12				1.2	31.46		31.5
UPSS Emergencia	0904123080001B125B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	4.00	12				4.0	104.88		104.9
UPSS Emergencia	0904123080001B125B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Suministro e Instalacion de Valvula de control	0.60	1.20	12				1.2	31.46		31.5
UPSS Patologia Clínica	0904115000001B128B	SS.HH. DE LABORATORIO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	6.699	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12		3		0.0	0.70		0.70
UPSS Patologia Clínica	0904115000001B128B	SS.HH. DE LABORATORIO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.03	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		3		0.0	0.21		0.21
UPSS Patologia Clínica	0904115000001B128B	SS.HH. DE LABORATORIO	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.03	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		3		0.0	0.21		0.21
UPSS Patologia Clínica	0904115000001B128B	SS.HH. DE LABORATORIO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		3		0.0	0.15		0.15
UPSS Patologia Clínica	0904115000001B128B	SS.HH. DE LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12			3	0.8	20.98		20.98
UPSS Patologia Clínica	0904115000001B128B	SS.HH. DE LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12							
UPSS Emergencia	0904123080001B125B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12				0.6	15.73		
UPSS Emergencia	0904123080001B125B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12				12.0	314.64		
UPSS Emergencia	0904123080001B125B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12				0.6	15.73		
UPSS Emergencia	0904123080001B125B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12			1	7.5	196.65		642.39
UPSS Emergencia	0904123080001B125B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12				2.0	52.44		
UPSS Emergencia	0904123080001B125B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalacion de Valvula de control	0.60	0.60	12				0.6	15.73		
UPSS Emergencia	0904123080001B125B	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12				1.2	31.46		
UPSS Patologia Clínica	0904115000001B128C	AREA DE PROCESOS	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	47.98	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.19	12		3		0.2	5.03		5.03
UPSS Patologia Clínica	0904115000001B128C	AREA DE PROCESOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.54	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12		3		0.1	1.52		1.52
UPSS Patologia Clínica	0904115000001B128C	AREA DE PROCESOS	CEM	MP	Pisos	Loseta	14.54	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12		3		0.1	1.52		1.52
UPSS Patologia Clínica	0904115000001B128C	AREA DE PROCESOS	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	8.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12		3		0.0	0.88		0.88
UPSS Patologia Clínica	0904115000001B128C	AREA DE PROCESOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	0	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		3		0.0	0.00		-
UPSS Patologia Clínica	0904115000001B128C	AREA DE PROCESOS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.20	12			3	2.4	62.93		62.93
UPSS Patologia Clínica	0904115000001B128C	AREA DE PROCESOS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	1.20	12							
UPSS Patologia Clínica	0904115000001B128D	OFICINA DE LABORATORIO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	8.316	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12		3		0.0	0.87		0.87
UPSS Patologia Clínica	0904115000001B128D	OFICINA DE LABORATORIO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		3		0.0	0.26		0.26
UPSS Patologia Clínica	0904115000001B128D	OFICINA DE LABORATORIO	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		3		0.0	0.26		0.26
UPSS Patologia Clínica	0904115000001B128D	OFICINA DE LABORATORIO	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	3.22	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		3		0.0	0.34		0.34
UPSS Patologia Clínica	0904115000001B128D	OFICINA DE LABORATORIO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		3		0.0	0.15		0.15
UPSS Patologia Clínica	0904115000001B128D	OFICINA DE LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12			3	0.8	20.98		20.98
UPSS Patologia Clínica	0904115000001B128D	OFICINA DE LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12							
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0129	C.A.I	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	34.91	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.14	12		3		0.1	3.66		3.66
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0129	C.A.I	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12		3		0.0	1.11		1.11
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0129	C.A.I	CEM	MP	Pisos	Loseta	10.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12		3		0.0	1.11		1.11
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0129	C.A.I	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	2.06	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		3		0.0	0.22		0.22
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0129	C.A.I	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.2	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.79								
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0129	C.A.I	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.2	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.99	12		3		2.8	72.85	22.34	95.18
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0129	C.A.I	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.2	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.99								
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0129	C.A.I	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12			3	0.8	20.98		20.98
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0129	C.A.I	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40								
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0130	SS.HH. VARONES	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	21.19	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12		3		0.1	2.22		2.22
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0130	SS.HH. VARONES	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.42	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12		3		0.0	0.67		0.67
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0130	SS.HH. VARONES	CEM	MP	Pisos	Loseta	6.42	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12		3		0.0	0.67		0.67
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0130	SS.HH. VARONES	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	1.07	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		3		0.0	0.11		0.11
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0130	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32								
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0130	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12		3		1.1	29.14	8.93	38.07
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0130	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40								
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0130	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12			3	0.8	20.98		20.98
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0130	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40								
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0130	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	1.20	12				1.2	31.46		
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0130	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	24.00	12				24.0	629.28		
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0130	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12				0.6	15.73		
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0130	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12			1	7.5	196.65		988.49
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0130	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12				2.0	52.44		
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0130	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Suministro e Instalacion de Valvula de control	0.60	1.20	12				1.2	31.46		
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0130	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12				1.2	31.46		
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0131	SS.HH. MUJERES	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	25.41	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.10	12		3		0.1	2.67		2.67
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0131	SS.HH. MUJERES	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12		3		0.0	0.81		0.81
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0131	SS.HH. MUJERES	CEM	MP	Pisos	Loseta	7.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12		3		0.0	0.81		0.81
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0131	SS.HH. MUJERES	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	0.99	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		3		0.0	0.10		0.10
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0131	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32								

UPSS Consulta Externa	0904122240001C0131	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	24.00	12			24.0	629.28		
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0131	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12			0.6	15.73		
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0131	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1		7.5	196.65	988.49	
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0131	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12			2.0	52.44		
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0131	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Suministro e Instalacion de Valvula de control	0.60	1.20	12			1.2	31.46		
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0131	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12			1.2	31.46		
UPSS Diagnóstico por imágenes	0904101315701B132A	RADIOLOGIA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	69.53	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.28	12	3		0.3	7.29	7.29	
UPSS Diagnóstico por imágenes	0904101315701B132A	RADIOLOGIA	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	23.3	m	R	Pulido de acabado	0.10	2.33	12	3		2.3	61.09	61.09	
UPSS Diagnóstico por imágenes	0904101315701B132A	RADIOLOGIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.07	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12	3		0.1	2.21	2.21	
UPSS Diagnóstico por imágenes	0904101315701B132A	RADIOLOGIA	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	21.07	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12	3		0.1	2.21	2.21	
UPSS Diagnóstico por imágenes	0904101315701B132A	RADIOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	4.2	m2	R	Desmontaje de puerta reforzada de una hoja	0.24	0.99							
UPSS Diagnóstico por imágenes	0904101315701B132A	RADIOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	4.2	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.99	12	3		3.0	79.56	55.53	135.09
UPSS Diagnóstico por imágenes	0904101315701B132A	RADIOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	4.2	m2	R	Instalación de puerta reforzada de una hoja	0.25	1.05							
UPSS Diagnóstico por imágenes	0904101315701B132A	RADIOLOGIA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	7	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	1.17	12	3		1.2	30.59	30.59	
UPSS Diagnóstico por imágenes	0904101315701B132B	CUARTO OSCURO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	21.98	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12	3		0.1	2.31	2.31	
UPSS Diagnóstico por imágenes	0904101315701B132B	CUARTO OSCURO	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	11.4	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.14	12	3		1.1	29.89	29.89	
UPSS Diagnóstico por imágenes	0904101315701B132B	CUARTO OSCURO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.66	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	3		0.0	0.70	0.70	
UPSS Diagnóstico por imágenes	0904101315701B132B	CUARTO OSCURO	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	6.66	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	3		0.0	0.70	0.70	
UPSS Diagnóstico por imágenes	0904101315701B132B	CUARTO OSCURO	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.47	m2	R	Desmontaje de puerta reforzada de una hoja	0.24	0.35							
UPSS Diagnóstico por imágenes	0904101315701B132B	CUARTO OSCURO	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.47	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35	12	3		1.1	27.85	19.43	47.28
UPSS Diagnóstico por imágenes	0904101315701B132B	CUARTO OSCURO	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.47	m2	R	Instalación de puerta reforzada de una hoja	0.25	0.37							
UPSS Diagnóstico por imágenes	0904101315701B132B	CUARTO OSCURO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80							
UPSS Diagnóstico por imágenes	0904101315701B132B	CUARTO OSCURO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	3		1.6	41.95	41.95	
UPSS Diagnóstico por imágenes	0904101315701B132C	AREA DE PROCESOS RAYOS X	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	17.46	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12	3		0.1	1.83	1.83	
UPSS Diagnóstico por imágenes	0904101315701B132C	AREA DE PROCESOS RAYOS X	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	9.4	m	R	Pulido de acabado	0.10	0.94	12	3		0.9	24.65	24.65	
UPSS Diagnóstico por imágenes	0904101315701B132C	AREA DE PROCESOS RAYOS X	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.29	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	3		0.0	0.55	0.55	
UPSS Diagnóstico por imágenes	0904101315701B132C	AREA DE PROCESOS RAYOS X	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	5.29	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	3		0.0	0.55	0.55	
UPSS Diagnóstico por imágenes	0904101315701B132C	AREA DE PROCESOS RAYOS X	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	0.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	3		0.0	0.07	0.07	
UPSS Diagnóstico por imágenes	0904101315701B132C	AREA DE PROCESOS RAYOS X	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.1	m2	R	Desmontaje de puerta reforzada de una hoja	0.24	0.50							
UPSS Diagnóstico por imágenes	0904101315701B132C	AREA DE PROCESOS RAYOS X	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.1	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12	3		1.5	39.78	27.76	67.55
UPSS Diagnóstico por imágenes	0904101315701B132C	AREA DE PROCESOS RAYOS X	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	2.1	m2	R	Instalación de puerta reforzada de una hoja	0.25	0.52							
UPSS Diagnóstico por imágenes	0904101315701B132C	AREA DE PROCESOS RAYOS X	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80							
UPSS Diagnóstico por imágenes	0904101315701B132C	AREA DE PROCESOS RAYOS X	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	3		1.6	41.95	41.95	
UPSS Diagnóstico por imágenes	0904101315701B132D	SS.HH. DE RADIOLOGIA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	7.623	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	3		0.0	0.80	0.80	
UPSS Diagnóstico por imágenes	0904101315701B132D	SS.HH. DE RADIOLOGIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.31	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3		0.0	0.24	0.24	
UPSS Diagnóstico por imágenes	0904101315701B132D	SS.HH. DE RADIOLOGIA	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	2.31	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3		0.0	0.24	0.24	
UPSS Diagnóstico por imágenes	0904101315701B132D	SS.HH. DE RADIOLOGIA	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	0.61	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	3		0.0	0.06	0.06	
UPSS Diagnóstico por imágenes	0904101315701B132D	SS.HH. DE RADIOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.6	m2	R	Desmontaje de puerta reforzada de una hoja	0.24	0.38							
UPSS Diagnóstico por imágenes	0904101315701B132D	SS.HH. DE RADIOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.6	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.38	12	3		1.2	30.31	21.15	51.46
UPSS Diagnóstico por imágenes	0904101315701B132D	SS.HH. DE RADIOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Reforzada una hoja	1.6	m2	R	Instalación de puerta reforzada de una hoja	0.25	0.40							
UPSS Diagnóstico por imágenes	0904101315701B132D	SS.HH. DE RADIOLOGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40							
UPSS Diagnóstico por imágenes	0904101315701B132D	SS.HH. DE RADIOLOGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	3		0.8	20.98	20.98	
UPSS Farmacia	0904111000001B133A	FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	108.5	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	12.40							
UPSS Farmacia	0904111000001B133A	FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	108.5	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	28.93							
UPSS Farmacia	0904111000001B133A	FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	108.5	m2	R	Pintado con látex	0.24	26.30							
UPSS Farmacia	0904111000001B133A	FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	108.5	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	12.40							
UPSS Farmacia	0904111000001B133A	FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	108.5	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	26.30	12	3		183.7	4816.52	2194.26	7,010.78
UPSS Farmacia	0904111000001B133A	FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	108.5	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	12.40							
UPSS Farmacia	0904111000001B133A	FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	108.5	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	26.30							
UPSS Farmacia	0904111000001B133A	FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	108.5	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	12.40							
UPSS Farmacia	0904111000001B133A	FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	108.5	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	26.30							
UPSS Farmacia	0904111000001B133A	FARMACIA	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	23.4	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12	3		0.1	2.45	2.45	
UPSS Farmacia	0904111000001B133A	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.87	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	3.76							
UPSS Farmacia	0904111000001B133A	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.87	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	26.30							
UPSS Farmacia	0904111000001B133A	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.87	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	10.52							
UPSS Farmacia	0904111000001B133A	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.87	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	8.77							
UPSS Farmacia	0904111000001B133A	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.87	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	10.52	12	3		141.4	3706.78	1349.92	5,056.70
UPSS Farmacia	0904111000001B133A	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.87	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	10.52							
UPSS Farmacia	0904111000001B133A	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.87	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	10.52							
UPSS Farmacia	0904111000001B133A	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.87	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	10.52							
UPSS Farmacia	0904111000001B133A	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.87	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	10.52							
UPSS Farmacia	0904111000001B133A	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.87	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	39.44							
UPSS Farmacia	0904111000001B133A	FARMACIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	32.87	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.13	12	3		0.1	3.45	3.45	
UPSS Farmacia	0904111000001B133A	FARMACIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.31	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.44							
UPSS Farmacia	0904111000001B133A	FARMACIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.31	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.55	12	3		1.5	40.07	12.28	52.35
UPSS Farmacia	0904111000001B133A	FARMACIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.31	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.55							
UPSS Farmacia	0904111000001B133A	FARMACIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.20	12	3		2.4	62.93	62.93	
UPSS Farmacia	0904111000001B133A	FARMACIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	1.20							
UPSS Farmacia	0904111000001B133B	ALMACEN DE FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	11.42	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	1.30							
UPSS Farmacia	0904111000001B133B	ALMACEN DE FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	11.42	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	3.04							
UPSS Farmacia	0904111000001B133B	ALMACEN DE FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	11.42	m2	R	Pintado con látex	0.24	2.77							
UPSS Farmacia	0904111000001B133B	AL																	

UPSS Farmacia	0904111000001B133B	ALMACEN DE FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	11.42	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	1.30							
UPSS Farmacia	0904111000001B133B	ALMACEN DE FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	11.42	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	2.77							
UPSS Farmacia	0904111000001B133B	ALMACEN DE FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	11.42	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	1.30							
UPSS Farmacia	0904111000001B133B	ALMACEN DE FARMACIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	11.42	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	2.77							
UPSS Farmacia	0904111000001B133B	ALMACEN DE FARMACIA	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	7.7	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	3			0.0	0.81	0.81
UPSS Farmacia	0904111000001B133B	ALMACEN DE FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.46	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.40							
UPSS Farmacia	0904111000001B133B	ALMACEN DE FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.46	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	2.77							
UPSS Farmacia	0904111000001B133B	ALMACEN DE FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.46	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.11							
UPSS Farmacia	0904111000001B133B	ALMACEN DE FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.46	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.92							
UPSS Farmacia	0904111000001B133B	ALMACEN DE FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.46	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	1.11	12	3			14.9	390.19	142.10
UPSS Farmacia	0904111000001B133B	ALMACEN DE FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.46	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	1.11							532.28
UPSS Farmacia	0904111000001B133B	ALMACEN DE FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.46	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.11							
UPSS Farmacia	0904111000001B133B	ALMACEN DE FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.46	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.11							
UPSS Farmacia	0904111000001B133B	ALMACEN DE FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.46	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.11							
UPSS Farmacia	0904111000001B133B	ALMACEN DE FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.46	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	4.15							
UPSS Farmacia	0904111000001B133B	ALMACEN DE FARMACIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.46	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3			0.0	0.36	0.36
UPSS Farmacia	0904111000001B133B	ALMACEN DE FARMACIA	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	0.67	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	3			0.0	0.07	0.07
UPSS Farmacia	0904111000001B133B	ALMACEN DE FARMACIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.30							
UPSS Farmacia	0904111000001B133B	ALMACEN DE FARMACIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.37	12	3			1.0	27.40	8.40
UPSS Farmacia	0904111000001B133B	ALMACEN DE FARMACIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.37							35.81
UPSS Farmacia	0904111000001B133B	ALMACEN DE FARMACIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		3		0.8	20.98	20.98
UPSS Farmacia	0904111000001B133B	ALMACEN DE FARMACIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40							
UPSS Consulta Externa	0904122240001F0134	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	13.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	3			0.1	1.43	1.43
UPSS Consulta Externa	0904122240001F0134	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	1.51	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	3			0.0	0.16	0.16
UPSS Consulta Externa	0904122240001F0134	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.12	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	3			0.0	0.43	0.43
UPSS Consulta Externa	0904122240001F0134	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.12	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	3			0.0	0.43	0.43
UPSS Consulta Externa	0904122240001F0134	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.30							
UPSS Consulta Externa	0904122240001F0134	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.37	12	3			1.0	27.40	8.40
UPSS Consulta Externa	0904122240001F0134	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.37							35.81
UPSS Consulta Externa	0904122240001F0134	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		3		0.8	20.98	20.98
UPSS Consulta Externa	0904122240001F0134	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40							
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0135	SS.HH. MUJERES	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	11.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12		4		0.0	1.25	1.25
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0135	SS.HH. MUJERES	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.62	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		4		0.0	0.38	0.38
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0135	SS.HH. MUJERES	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.62	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		4		0.0	0.38	0.38
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0135	SS.HH. MUJERES	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	0.54	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		4		0.0	0.06	0.06
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0135	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.30							
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0135	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.37	12		4		1.0	27.40	8.40
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0135	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.58	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.37							35.81
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0135	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		3		0.8	20.98	20.98
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0135	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40							
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0135	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12				0.6	15.73	
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0135	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12				12.0	314.64	
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0135	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12				0.6	15.73	
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0135	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1			7.5	196.65	658.12
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0135	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12				2.0	52.44	
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0135	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Suministro e Instalacion de Valvula de control	0.60	1.20	12				1.2	31.46	
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0135	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12				1.2	31.46	
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0136	CONSLT. DE MEDICINA GENERAL	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	70.72	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.28	12		4		0.3	7.42	7.42
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0136	CONSLT. DE MEDICINA GENERAL	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	19.7	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12		4		0.1	2.07	2.07
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0136	CONSLT. DE MEDICINA GENERAL	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.43	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12		4		0.1	2.25	2.25
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0136	CONSLT. DE MEDICINA GENERAL	CEM	MP	Pisos	Loseta	21.43	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12		4		0.1	2.25	2.25
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0136	CONSLT. DE MEDICINA GENERAL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.2	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.79							
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0136	CONSLT. DE MEDICINA GENERAL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.2	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.99	12		4		2.8	72.85	22.34
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0136	CONSLT. DE MEDICINA GENERAL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.2	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.99							95.18
UPSS Patología Clínica	0904115000001B128A	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		1		0.9	23.6	85.0
UPSS Patología Clínica	0904115000001B128A	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Cambio de luminaria	0.50	0.50							108.6
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0137	CONSULT. 03-MEDICINA GENERAL	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	69.56	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.28	12		4		0.3	7.30	7.30
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0137	CONSULT. 03-MEDICINA GENERAL	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	21.8	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12		4		0.1	2.29	2.29
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0137	CONSULT. 03-MEDICINA GENERAL	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.08	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12		4		0.1	2.21	2.21
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0137	CONSULT. 03-MEDICINA GENERAL	CEM	MP	Pisos	Loseta	21.08	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12		4		0.1	2.21	2.21
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0137	CONSULT. 03-MEDICINA GENERAL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.2	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.79							
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0137	CONSULT. 03-MEDICINA GENERAL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.2	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.99	12		4		2.8	72.85	22.34
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0137	CONSULT. 03-MEDICINA GENERAL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.2	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.99							95.18
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0137	CONSULT. 03-MEDICINA GENERAL	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		1		0.9	23.6	85.0
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0137	CONSULT. 03-MEDICINA GENERAL	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Cambio de luminaria	0.50	0.50							108.6
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0138	MEDICINA INTERNA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	73.72	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.29	12		4		0.3	7.73	7.73
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0138	MEDICINA INTERNA	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	19.8	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12		4		0.1	2.08	2.08
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0138	MEDICINA INTERNA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.34	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12		4		0.1	2.34	2.34
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0138	MEDICINA INTERNA	CEM	MP	Pisos	Loseta	22.34	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12		4		0.1	2.34	2.34
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0138	MEDICINA INTERNA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.2	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.79							
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0138	MED																	

UPSS Consulta Externa	0904122240001C0139	CONSULT. 02-ODONTOLOGIA	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	17.94	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12		4	0.1	1.88		1.88
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0139	CONSULT. 02-ODONTOLOGIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	24.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.10	12		4	0.1	2.62		2.62
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0139	CONSULT. 02-ODONTOLOGIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	24.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.10	12		4	0.1	2.62		2.62
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0139	CONSULT. 02-ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.2	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.79							
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0139	CONSULT. 02-ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.2	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.99	12		4	1.8	46.83	22.34	69.17
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0139	CONSULT. 02-ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.2	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.99							
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0139	CONSULT. 02-ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40							
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0139	CONSULT. 02-ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Cambio de luminaria	0.50	0.50	12	1		0.9	23.6	85.0	108.6
UPSS Consulta Externa	0904122240001C140A	CONSULT. GINECOLOGIA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	63.79	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.26	12		4	0.3	6.69		6.69
UPSS Consulta Externa	0904122240001C140A	CONSULT. GINECOLOGIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.33	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12		4	0.1	2.03		2.03
UPSS Consulta Externa	0904122240001C140A	CONSULT. GINECOLOGIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	19.33	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12		4	0.1	2.03		2.03
UPSS Consulta Externa	0904122240001C140A	CONSULT. GINECOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.2	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.79							
UPSS Consulta Externa	0904122240001C140A	CONSULT. GINECOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.2	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.99	12		4	1.8	46.83	22.34	69.17
UPSS Consulta Externa	0904122240001C140A	CONSULT. GINECOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.2	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.99							
UPSS Consulta Externa	0904122240001C140A	CONSULT. GINECOLOGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		4	0.8	20.98		20.98
UPSS Consulta Externa	0904122240001C140A	CONSULT. GINECOLOGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40							
UPSS Consulta Externa	0904122240001C140B	SS.HH. DE GINECOLOGIA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	11.35	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12		4	0.0	1.19		1.19
UPSS Consulta Externa	0904122240001C140B	SS.HH. DE GINECOLOGIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.44	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		4	0.0	0.36		0.36
UPSS Consulta Externa	0904122240001C140B	SS.HH. DE GINECOLOGIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.44	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		4	0.0	0.36		0.36
UPSS Consulta Externa	0904122240001C140B	SS.HH. DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36							
UPSS Consulta Externa	0904122240001C140B	SS.HH. DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12		4	0.8	21.07	10.05	31.12
UPSS Consulta Externa	0904122240001C140B	SS.HH. DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45							
UPSS Consulta Externa	0904122240001C140B	SS.HH. DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40			4				
UPSS Consulta Externa	0904122240001C140B	SS.HH. DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		4	0.8	20.98		20.98
UPSS Consulta Externa	0904122240001C140B	SS.HH. DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40							
UPSS Consulta Externa	0904122240001C140B	SS.HH. DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Cambio de luminaria	0.50	0.50	12			0.9	23.6	85.0	108.6
UPSS Consulta Externa	0904122240001C140B	SS.HH. DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12			0.6	15.73		
UPSS Consulta Externa	0904122240001C140B	SS.HH. DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12			12.0	314.64		
UPSS Consulta Externa	0904122240001C140B	SS.HH. DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12			0.6	15.73		
UPSS Consulta Externa	0904122240001C140B	SS.HH. DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1		7.5	196.65		658.12
UPSS Consulta Externa	0904122240001C140B	SS.HH. DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12			2.0	52.44		
UPSS Consulta Externa	0904122240001C140B	SS.HH. DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Suministro e Instalacion de Valvula de control	0.60	1.20	12			1.2	31.46		
UPSS Consulta Externa	0904122240001C140B	SS.HH. DE GINECOLOGIA	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12			1.2	31.46		
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0141	SS.HH. VARONES	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	8.91	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12		4	0.0	0.93		0.93
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0141	SS.HH. VARONES	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		4	0.0	0.28		0.28
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0141	SS.HH. VARONES	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		4	0.0	0.28		0.28
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0141	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.28							
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0141	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35	12		4	0.6	16.39	7.82	24.21
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0141	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35							
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0141	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40							
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0141	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		4	0.8	20.98		20.98
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0141	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12			0.6	15.73		
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0141	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12			12.0	314.64		
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0141	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12			0.6	15.73		
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0141	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1		7.5	196.65		658.12
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0141	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12			2.0	52.44		
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0141	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Suministro e Instalacion de Valvula de control	0.60	1.20	12			1.2	31.46		
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0141	SS.HH. VARONES	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12			1.2	31.46		
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0142	TOPICO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	81.18	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.32	12		4	0.3	8.51		8.51
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0142	TOPICO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	24.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.10	12		4	0.1	2.58		2.58
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0142	TOPICO	CEM	MP	Pisos	Loseta	24.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.10	12		4	0.1	2.58		2.58
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0142	TOPICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.3	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	1.19							
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0142	TOPICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.3	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.49	12		4	2.7	70.25	33.50	103.75
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0142	TOPICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.3	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.49							
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0142	TOPICO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80							
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0142	TOPICO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Cambio de luminaria	0.50	1.00	12			1.8	47.2	170.0	217.2
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0143	INMUNIZACIONES	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	82.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.33	12		4	0.3	8.66		8.66
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0143	INMUNIZACIONES	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	25.03	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.10	12		4	0.1	2.63		2.63
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0143	INMUNIZACIONES	CEM	MP	Pisos	Loseta	25.03	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.10	12		4	0.1	2.63		2.63
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0143	INMUNIZACIONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.2	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.79							
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0143	INMUNIZACIONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.2	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.99	12		4	1.8	46.83	22.34	69.17
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0143	INMUNIZACIONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.2	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.99							
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0143	INMUNIZACIONES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12			1.8	47.2	170.0	217.2
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0143	INMUNIZACIONES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Cambio de luminaria	0.50	1.00							
UPSS Consulta Externa	0904122240001F0144	PASILLO INTERNO DE CONSULTORIOS	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	173	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.69	12		4	0.7	18.14		18.14
UPSS Consulta Externa	0904122240001F0144	PASILLO INTERNO DE CONSULTORIOS	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	65.29	m	R	Pulido de acabado	0.10	6.53	12		4	6.5	171.19		171.19
UPSS Consulta Externa	0904122240001F0144	PASILLO INTERNO DE CONSULTORIOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	52.42	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.21	12		4	0.2	5.50		5.50
UPSS Consulta Externa	0904122240001F0144	PASILLO INTERNO DE CONSULTORIOS	CEM	MP	Pisos	Loseta	52.42	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.21	12		4	0.2	5.50		5.50
UPSS Consulta Externa	0904122240001F0144	PASILLO INTERNO DE CONSULTORIOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.27	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.43							
UPSS Consulta Externa	0904122240001F0144	PASILLO INTERNO DE CONSULTORIOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.27	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.54	12		4	1.0	25.31	12.07	37.38
UPSS Consulta Externa	09041222																		

UPS Administración	0904101070201F145A	GUARDIANIA POSTERIOR	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40					
UPS Administración	0904101070201F145A	GUARDIANIA POSTERIOR	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12				34.58
UPS Administración	0904101070201F145A	GUARDIANIA POSTERIOR	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50					
UPS Administración	0904101070201F145A	GUARDIANIA POSTERIOR	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12	4	0.2	4.37	4.37
UPS Administración	0904101070201F145B	SS.HH. DE GUARDIANIA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	3.135	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	4	0.0	0.33	0.33
UPS Administración	0904101070201F145B	SS.HH. DE GUARDIANIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	0.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	4	0.0	0.10	0.10
UPS Administración	0904101070201F145B	SS.HH. DE GUARDIANIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	0.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	4	0.0	0.10	0.10
UPS Administración	0904101070201F145B	SS.HH. DE GUARDIANIA	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	0.42	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	4	0.0	0.04	0.04
UPS Administración	0904101070201F145B	SS.HH. DE GUARDIANIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.28					
UPS Administración	0904101070201F145B	SS.HH. DE GUARDIANIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35	12	4	0.6	16.39	24.21
UPS Administración	0904101070201F145B	SS.HH. DE GUARDIANIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.35					
UPS Administración	0904101070201F145B	SS.HH. DE GUARDIANIA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12	4	0.2	4.37	4.37
UPS Administración	0904101070201F145B	SS.HH. DE GUARDIANIA	CEM	MP	Luminaria	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	58.01	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.23	12	4	0.2	6.08	6.08
UPSS Consulta Externa	0904122240001F0146	CIRCULACION	CEM	MP	Muro	Plancha de fibrocemento	17.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12	4	0.1	1.84	1.84
UPSS Consulta Externa	0904122240001F0146	CIRCULACION	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	17.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12	4	0.1	1.84	1.84
UPSS Consulta Externa	0904122240001F0146	CIRCULACION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.74	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.33					
UPSS Consulta Externa	0904122240001F0146	CIRCULACION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.74	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.41	12	4	1.2	30.18	39.43
UPSS Consulta Externa	0904122240001F0146	CIRCULACION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.74	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.41					
UPSS Consulta Externa	0904122240001F0146	CIRCULACION	CEM	MCP	Luminaria	Luz de emergencia led	1	und	R	Desmontaje de la luz de emergencia led	0.25	0.25	12	4	0.3	6.56	253.95
UPSS Consulta Externa	0904122240001F0146	CIRCULACION	CEM	MCP	Luminaria	Luz de emergencia led	1	und	R	Reemplazo de balastos, arrancadores, cintillos	0.00	0.00					
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147A	INGRESO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	42.57	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.17	12	4	0.2	4.46	4.46
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147A	INGRESO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	4	0.1	1.35	1.35
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147A	INGRESO	CEM	MP	Pisos	Vinil flexible simple	12.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	4	0.1	1.35	1.35
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147A	INGRESO	CEM	MCP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	1.52	m2	R	Proceso de recuperación a su estado original	0.28	0.43	12	4	0.4	11.21	26.48
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147A	INGRESO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36					
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147A	INGRESO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12	4	1.3	32.78	42.83
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147A	INGRESO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45					
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147A	INGRESO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	4	0.8	20.98	20.98
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147A	INGRESO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40					
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147B	ESPERA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	64.25	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.26	12	4	0.3	6.74	6.74
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147B	ESPERA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.47	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12	4	0.1	2.04	2.04
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147B	ESPERA	CEM	MP	Pisos	Vinil flexible simple	19.47	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12	4	0.1	2.04	2.04
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147B	ESPERA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	4	1.6	41.95	41.95
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147B	ESPERA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80					
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147C	NUTRICION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	46.53	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	5.32					
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147C	NUTRICION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	46.53	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	12.41					
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147C	NUTRICION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	46.53	m2	R	Pintado con látex	0.24	11.28					
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147C	NUTRICION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	46.53	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	5.32					
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147C	NUTRICION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	46.53	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	11.28	12	4	78.8	2066.11	941.26
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147C	NUTRICION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	46.53	m2	R	Pintado con epóxica	0.11	5.32					
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147C	NUTRICION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	46.53	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	5.32					
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147C	NUTRICION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	46.53	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	11.28					
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147C	NUTRICION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	46.53	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	5.32					
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147C	NUTRICION	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	46.53	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	11.28					
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147C	NUTRICION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.1	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.61					
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147C	NUTRICION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.1	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	11.28					
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147C	NUTRICION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.1	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	4.51					
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147C	NUTRICION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.1	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	3.76					
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147C	NUTRICION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.1	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	4.51	12	4	60.6	1590.07	579.06
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147C	NUTRICION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.1	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	4.51					
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147C	NUTRICION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.1	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	4.51					
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147C	NUTRICION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.1	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	4.51					
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147C	NUTRICION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.1	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.51					
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147C	NUTRICION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.1	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	16.92					
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147C	NUTRICION	CEM	MP	Pisos	Vinil flexible simple	14.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	4	0.1	1.48	1.48
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147C	NUTRICION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.38					
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147C	NUTRICION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.47	12	4	1.3	34.69	45.33
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147C	NUTRICION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.47					
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147C	NUTRICION	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	4	0.8	20.98	20.98
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147C	NUTRICION	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40					
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147D	SS.HH.	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	18.81	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12	4	0.1	1.97	1.97
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147D	SS.HH.	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	4	0.0	0.60	0.60
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147D	SS.HH.	CEM	MP	Pisos	Loseta	5.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	4	0.0	0.60	0.60
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147D	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32					
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147D	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12	4	1.1	29.14	38.07
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147D	SS.HH.	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40					
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147D	SS.HH.	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	4	0.8	20.98	20.98
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147D	SS.HH.	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40					
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147D	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12			15.73	
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147D	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12			314.64	
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147D	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12			15.73	
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147D	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12			196.65	658.12
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147D	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12			52.44	
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147D	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Suministro e Instalacion de Valvula de control	0.60	1.20	12			31.46	
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147D	SS.HH.	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12			31.46	
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147E	PSICOLOGIA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	41.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.16	12	4	0.2	4.31	4.31

UPSS Consulta Externa	0904122240001C147E	PSICOLOGIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.44	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	4	0.0	1.30	1.30
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147E	PSICOLOGIA	CEM	MP	Pisos	Vinil flexible simple	12.44	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	4	0.0	1.30	1.30
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147E	PSICOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.38					
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147E	PSICOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.47	12	4	1.3	34.69	10.64
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147E	PSICOLOGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.47					45.33
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147E	PSICOLOGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	4	0.8	20.98	20.98
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147E	PSICOLOGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40					
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147F	C.A.I	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	44.35	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.18	12	4	0.2	4.65	4.65
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147F	C.A.I	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.44	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	4	0.1	1.41	1.41
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147F	C.A.I	CEM	MP	Pisos	Vinil flexible simple	13.44	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	4	0.1	1.41	1.41
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147F	C.A.I	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.81	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.34					
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147F	C.A.I	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.81	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.43	12	4	1.2	31.39	9.63
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147F	C.A.I	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.81	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.43					41.02
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147F	C.A.I	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	4	0.8	20.98	20.98
UPSS Consulta Externa	0904122240001C147F	C.A.I	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40					
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0148	CONSULTORIO 01	CEM	MP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	24.16	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.10	12	4	0.1	2.53	2.53
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0148	CONSULTORIO 01	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.32	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	4	0.0	0.77	0.77
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0148	CONSULTORIO 01	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	7.32	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	4	0.0	0.77	0.77
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0148	CONSULTORIO 01	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32					
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0148	CONSULTORIO 01	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12	4	1.1	29.14	8.93
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0148	CONSULTORIO 01	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40					38.07
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0148	CONSULTORIO 01	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	4	1.6	41.95	41.95
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0148	CONSULTORIO 01	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80					
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0149	CONSULTORIO 02	CEM	MP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	34.55	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.14	12	4	0.1	3.62	3.62
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0149	CONSULTORIO 02	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.47	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	4	0.0	1.10	1.10
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0149	CONSULTORIO 02	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	10.47	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	4	0.0	1.10	1.10
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0149	CONSULTORIO 02	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	0	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.00					
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0149	CONSULTORIO 02	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	0	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.00	12	4	0.0	0.00	0.00
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0149	CONSULTORIO 02	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	0	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.00					-
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0149	CONSULTORIO 01	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	4	0.8	20.98	20.98
UPSS Consulta Externa	0904122240001C0149	CONSULTORIO 02	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0150	CIRCULACION DE RESIDENCIA MEDICA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	78.64	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	8.99					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0150	CIRCULACION DE RESIDENCIA MEDICA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	78.64	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	20.97					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0150	CIRCULACION DE RESIDENCIA MEDICA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	78.64	m2	R	Pintado con látex	0.24	19.06					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0150	CIRCULACION DE RESIDENCIA MEDICA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	78.64	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	8.99					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0150	CIRCULACION DE RESIDENCIA MEDICA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	78.64	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	19.06	12	4	133.2	3491.87	1590.79
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0150	CIRCULACION DE RESIDENCIA MEDICA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	78.64	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	8.99					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0150	CIRCULACION DE RESIDENCIA MEDICA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	78.64	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	19.06					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0150	CIRCULACION DE RESIDENCIA MEDICA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	78.64	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	8.99					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0150	CIRCULACION DE RESIDENCIA MEDICA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	78.64	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	19.06					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0150	CIRCULACION DE RESIDENCIA MEDICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23.83	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	2.72					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0150	CIRCULACION DE RESIDENCIA MEDICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23.83	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	19.06					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0150	CIRCULACION DE RESIDENCIA MEDICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23.83	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	7.63					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0150	CIRCULACION DE RESIDENCIA MEDICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23.83	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	6.35					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0150	CIRCULACION DE RESIDENCIA MEDICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23.83	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	7.63	12	4	102.5	2687.33	978.66
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0150	CIRCULACION DE RESIDENCIA MEDICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23.83	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	7.63					3,665.99
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0150	CIRCULACION DE RESIDENCIA MEDICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23.83	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	7.63					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0150	CIRCULACION DE RESIDENCIA MEDICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23.83	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	7.63					

UPS Residencia para Personal	0904101070203F0150	CIRCULACION DE RESIDENCIA MEDICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23.83	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	7.63					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0150	CIRCULACION DE RESIDENCIA MEDICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23.83	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	28.60					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0150	CIRCULACION DE RESIDENCIA MEDICA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	23.83	m2	R	Retiro de vinil	0.11	2.72					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0150	CIRCULACION DE RESIDENCIA MEDICA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	23.83	m2	R	Instalación de vinil	0.64	15.25	12		25.6	671.24	786.33
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0150	CIRCULACION DE RESIDENCIA MEDICA	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	23.83	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	7.63					1,457.57
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0150	CIRCULACION DE RESIDENCIA MEDICA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.21	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.42					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0150	CIRCULACION DE RESIDENCIA MEDICA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.21	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.52	12		1.5	38.33	11.75
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0150	CIRCULACION DE RESIDENCIA MEDICA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.21	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.52					50.08
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0150	CIRCULACION DE RESIDENCIA MEDICA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	1.00	12				
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0150	CIRCULACION DE RESIDENCIA MEDICA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	1.00		4	2.0	52.44	255.00
						Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	22.57	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	2.58					307.44
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0151	DORMITORIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	22.57	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	6.02					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0151	DORMITORIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	22.57	m2	R	Pintado con látex	0.24	5.47					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0151	DORMITORIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	22.57	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	2.58					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0151	DORMITORIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	22.57	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	5.47	12				1,458.89
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0151	DORMITORIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	22.57	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	2.58					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0151	DORMITORIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	22.57	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	5.47					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0151	DORMITORIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	22.57	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	2.58					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0151	DORMITORIO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	22.57	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	5.47					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0151	DORMITORIO	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	10.58	m	M	Retiro de contrazocalo	0.16	1.69					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0151	DORMITORIO	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	10.58	m	M	Picado y resane de fisura	0.20	2.12	12				
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0151	DORMITORIO	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	10.58	m	M	Instalación de Contrazocalo	0.33	3.53		4	7.3	192.34	247.23
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0151	DORMITORIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.84	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.78					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0151	DORMITORIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.84	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	5.47					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0151	DORMITORIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.84	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	2.19					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0151	DORMITORIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.84	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	1.82					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0151	DORMITORIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.84	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	2.19	12				
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0151	DORMITORIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.84	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	2.19		4	29.4	771.35	280.91
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0151	DORMITORIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.84	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	2.19					1,052.26
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0151	DORMITORIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.84	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	2.19					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0151	DORMITORIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.84	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	2.19					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0151	DORMITORIO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.84	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	8.21					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0151	DORMITORIO	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	6.84	m2	R	Retiro de vinil	0.11	0.78					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0151	DORMITORIO	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	6.84	m2	R	Instalación de vinil	0.64	4.38	12		7.3	192.67	225.70
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0151	DORMITORIO	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	6.84	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	2.19					418.37
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0151	DORMITORIO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0151	DORMITORIO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12		1.4	36.42	11.17
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0151	DORMITORIO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50					47.59
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0151	DORMITORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0151	DORMITORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		0.8	20.98	
						Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	41.88	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	4.79					20.98
UPS Residencia para Personal	0904101070203F152A	DORMITORIO CHOFERES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	41.88	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	11.17					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F152A	DORMITORIO CHOFERES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	41.88	m2	R	Pintado con látex	0.24	10.15					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F152A	DORMITORIO CHOFERES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	41.88	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	4.79					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F152A	DORMITORIO CHOFERES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	41.88	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	10.15	12				
UPS Residencia para Personal	0904101070203F152A	DORMITORIO CHOFERES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	41.88	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	4.79		4	70.9	1859.50	847.13
UPS Residencia para Personal	0904101070203F152A	DORMITORIO CHOFERES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	41.88	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	10.15					2,706.63
UPS Residencia para Personal	0904101070203F152A	DORMITORIO CHOFERES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	41.88	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	4.79					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F152A	DORMITORIO CHOFERES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	41.88	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	10.15					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F152A	DORMITORIO CHOFERES	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	15.64	m	M	Retiro de contrazocalo	0.16	2.50					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F152A	DORMITORIO CHOFERES	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	15.64	m	M	Picado y resane de fisura	0.20	3.13	12				
UPS Residencia para Personal	0904101070203F152A	DORMITORIO CHOFERES	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	15.64	m	M	Instalación de Contrazocalo	0.33	5.21		4	10.8	284.32	365.47
UPS Residencia para Personal	0904101070203F152A	DORMITORIO CHOFERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.69	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.45					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F152A	DORMITORIO CHOFERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.69	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	10.15					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F152A	DORMITORIO CHOFERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.69	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	4.06					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F152A	DORMITORIO CHOFERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.69	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	3.38					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F152A	DORMITORIO CHOFERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.69	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	4.06	12				
UPS Residencia para Personal	0904101070203F152A	DORMITORIO CHOFERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.69	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	4.06		4	54.6	1431.06	521.16
UPS Residencia para Personal	0904101070203F152A	DORMITORIO CHOFERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.69	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	4.06					1,952.22
UPS Residencia para Personal	0904101070203F152A	DORMITORIO CHOFERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.69	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	4.06					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F152A	DORMITORIO CHOFERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.69	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.06					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F152A	DORMITORIO CHOFERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.69	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	15.23					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F152A	DORMITORIO CHOFERES	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	12.69	m2	R	Retiro de vinil	0.11	1.45					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F152A	DORMITORIO CHOFERES	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	12.69	m2	R	Instalación de vinil	0.64	8.12	12				
UPS Residencia para Personal	0904101070203F152A	DORMITORIO CHOFERES	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	12.69	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	4.06		4	13.6	357.45	418.74
UPS Residencia para Personal	0904101070203F152A	DORMITORIO CHOFERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.31	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.44					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F152A	DORMITORIO CHOFERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.31	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.55	12				
UPS Residencia para Personal	0904101070203F152A	DORMITORIO CHOFERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.31	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.55		4	1.5	40.07	12.28
UPS Residencia para Personal	0904101070203F152A	DORMITORIO CHOFERES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.33					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F152A	DORMITORIO CHOFERES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.33	12		0.7	17.48	85.00
						Albañilería/Cerámico	18.15	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12				
UPS Residencia para Personal	0904101070203F152B	SS.HH. DE CHOFERES	CEM	MP	Muro	Tarrajeo y pintado	5.5	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.63		4	0.1	1.90	
UPS Residencia para Personal	0904101070203F152B	SS.HH. DE CHOFERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.5	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	4.40					1.90
UPS Residencia para Personal	0904101070203F152B	SS.HH. DE CHOFERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.5	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.76					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F152B	SS.HH. DE CHOFERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.5	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	1.47					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F152B	SS.HH. DE CHOFERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.5	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	1.76	12				
UPS Residencia para Personal	0904101070203F152B	SS.HH. DE CHOFERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.5	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	1.76		4	23.7	620.24	225.88
UPS Residencia para Personal	0904101070203F152B	SS.HH. DE CHOFERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.5	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.76					846.12
UPS Residencia para Personal																	

UPS Residencia para Personal	0904101070203F152B	SS.HH. DE CHOFERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F152B	SS.HH. DE CHOFERES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.33	12					
UPS Residencia para Personal	0904101070203F152B	SS.HH. DE CHOFERES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.33		4	0.7	17.48	79.90	97.38
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0153	DORMITORIO DE ENFERMEROS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	51.78	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	5.92						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0153	DORMITORIO DE ENFERMEROS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	51.78	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	13.81						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0153	DORMITORIO DE ENFERMEROS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	51.78	m2	R	Pintado con látex	0.24	12.55						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0153	DORMITORIO DE ENFERMEROS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	51.78	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	5.92						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0153	DORMITORIO DE ENFERMEROS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	51.78	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	12.55	12	4	87.7	2299.09	1047.40	3,346.49
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0153	DORMITORIO DE ENFERMEROS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	51.78	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	5.92						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0153	DORMITORIO DE ENFERMEROS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	51.78	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	12.55						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0153	DORMITORIO DE ENFERMEROS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	51.78	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	5.92						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0153	DORMITORIO DE ENFERMEROS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	51.78	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	12.55						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0153	DORMITORIO DE ENFERMEROS	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	17.23	m	M	Retiro de contrazocalo	0.16	2.76	12	4	11.9	313.23	402.62	715.85
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0153	DORMITORIO DE ENFERMEROS	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	17.23	m	M	Picado y resane de fisura	0.20	3.45						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0153	DORMITORIO DE ENFERMEROS	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	17.23	m	M	Instalación de Contrazocalo	0.33	5.74						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0153	DORMITORIO DE ENFERMEROS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.69	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.79						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0153	DORMITORIO DE ENFERMEROS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.69	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	12.55						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0153	DORMITORIO DE ENFERMEROS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.69	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	5.02						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0153	DORMITORIO DE ENFERMEROS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.69	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	4.18						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0153	DORMITORIO DE ENFERMEROS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.69	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	5.02	12	4	67.5	1769.38	644.36	2,413.74
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0153	DORMITORIO DE ENFERMEROS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.69	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	5.02						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0153	DORMITORIO DE ENFERMEROS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.69	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	5.02						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0153	DORMITORIO DE ENFERMEROS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.69	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	5.02						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0153	DORMITORIO DE ENFERMEROS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.69	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	5.02						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0153	DORMITORIO DE ENFERMEROS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.69	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	18.83						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0153	DORMITORIO DE ENFERMEROS	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	15.69	m2	R	Retiro de vinil	0.11	1.79						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0153	DORMITORIO DE ENFERMEROS	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	15.69	m2	R	Instalación de vinil	0.64	10.04	12	4	16.9	441.95	517.73	959.68
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0153	DORMITORIO DE ENFERMEROS	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	15.69	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	5.02						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0153	DORMITORIO DE ENFERMEROS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0153	DORMITORIO DE ENFERMEROS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12	4	1.1	29.14	8.93	38.07
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0153	DORMITORIO DE ENFERMEROS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0153	DORMITORIO DE ENFERMEROS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	4	0.8	20.98		20.98
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0153	DORMITORIO DE ENFERMEROS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0154	SS.HH. VESTIDORES	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	34.55	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.14	12	4	0.1	3.62		3.62
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0154	SS.HH. VESTIDORES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.47	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.20						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0154	SS.HH. VESTIDORES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.47	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	8.38						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0154	SS.HH. VESTIDORES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.47	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	3.35						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0154	SS.HH. VESTIDORES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.47	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	2.79						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0154	SS.HH. VESTIDORES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.47	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	3.35	12	4	45.0	1180.71	429.99	1,610.70
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0154	SS.HH. VESTIDORES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.47	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	3.35						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0154	SS.HH. VESTIDORES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.47	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	3.35						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0154	SS.HH. VESTIDORES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.47	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	3.35						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0154	SS.HH. VESTIDORES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.47	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	3.35						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0154	SS.HH. VESTIDORES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.47	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	12.56						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0154	SS.HH. VESTIDORES	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	10.47	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	4	0.0	1.10		1.10
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0154	SS.HH. VESTIDORES	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	0.55	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	4	0.0	0.06		0.06
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0154	SS.HH. VESTIDORES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0154	SS.HH. VESTIDORES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12	4	1.1	29.14	8.93	38.07
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0154	SS.HH. VESTIDORES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0154	SS.HH. VESTIDORES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	4	0.8	20.98		20.98
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0154	SS.HH. VESTIDORES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0155	DORMITORIO DE VARONES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	51.74	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	5.91						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0155	DORMITORIO DE VARONES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	51.74	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	13.80						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0155	DORMITORIO DE VARONES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	51.74	m2	R	Pintado con látex	0.24	12.54						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0155	DORMITORIO DE VARONES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	51.74	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	5.91						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0155	DORMITORIO DE VARONES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	51.74	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	12.54	12	4	87.6	2297.63	1046.73	3,344.36
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0155	DORMITORIO DE VARONES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	51.74	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	5.91						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0155	DORMITORIO DE VARONES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	51.74	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	12.54						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0155	DORMITORIO DE VARONES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	51.74	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	5.91						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0155	DORMITORIO DE VARONES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	51.74	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	12.54						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0155	DORMITORIO DE VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.68	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.79						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0155	DORMITORIO DE VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.68	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	12.54						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0155	DORMITORIO DE VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.68	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	5.02						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0155	DORMITORIO DE VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.68	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	4.18						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0155	DORMITORIO DE VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.68	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	5.02	12	4	67.4	1768.25	643.95	2,412.20
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0155	DORMITORIO DE VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.68	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	5.02						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0155	DORMITORIO DE VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.68	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	5.02						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0155	DORMITORIO DE VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.68	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	5.02						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0155	DORMITORIO DE VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.68	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	5.02						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0155	DORMITORIO DE VARONES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.68	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	18.82						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0155	DORMITORIO DE VARONES	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	15.68	m2	R	Retiro de vinil	0.11	1.79						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0155	DORMITORIO DE VARONES	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	15.68	m2	R	Instalación de vinil	0.64	10.04	12	4	16.8	441.67	517.40	959.07
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0155	DORMITORIO DE VARONES	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	15.68	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	5.02						
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0155	DORMITORIO DE VARONES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32						
UPS Residencia para Personal	090																	

UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	DORMITORIO DE TECNICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	41.88	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	4.79							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	DORMITORIO DE TECNICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	41.88	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	10.15	12		4	70.9	1859.50	847.13	2,706.63
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	DORMITORIO DE TECNICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	41.88	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	4.79							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	DORMITORIO DE TECNICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	41.88	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	10.15							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	DORMITORIO DE TECNICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	41.88	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	4.79							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	DORMITORIO DE TECNICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	41.88	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	10.15							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	DORMITORIO DE TECNICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	15.6	m	R	Retiro de contrazocalo	0.13	2.08	12		4	7.3	190.88	273.03	463.91
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	DORMITORIO DE TECNICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	15.6	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.33	5.20							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	DORMITORIO DE TECNICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.69	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.45							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	DORMITORIO DE TECNICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.69	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	10.15							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	DORMITORIO DE TECNICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.69	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	4.06							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	DORMITORIO DE TECNICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.69	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	3.38							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	DORMITORIO DE TECNICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.69	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	4.06	12		4	54.6	1431.06	521.16	1,952.22
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	DORMITORIO DE TECNICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.69	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	4.06							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	DORMITORIO DE TECNICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.69	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	4.06							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	DORMITORIO DE TECNICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.69	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	4.06							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	DORMITORIO DE TECNICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.69	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.06							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	DORMITORIO DE TECNICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.69	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	15.23							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	DORMITORIO DE TECNICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	12.69	m2	R	Retiro de vinil	0.11	1.45							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	DORMITORIO DE TECNICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	12.69	m2	R	Instalación de vinil	0.64	8.12	12		4	13.6	357.45	418.74	776.19
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	DORMITORIO DE TECNICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	12.69	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	4.06							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	DORMITORIO DE TECNICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.31	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.44							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	DORMITORIO DE TECNICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.31	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.55	12		4	1.5	40.07	12.28	52.35
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	DORMITORIO DE TECNICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.31	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.55							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	DORMITORIO DE TECNICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.33	12		4	0.7	17.48	79.90	97.38
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	DORMITORIO DE TECNICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.33	12		4	0.7	17.48	79.90	97.38
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	SS.HH. DE TENICAS DE ENFERMERAS	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	22.97	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12		4	0.9	23.27		23.27
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	SS.HH. DE TENICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.96	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.80							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	SS.HH. DE TENICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.96	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	5.57							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	SS.HH. DE TENICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.96	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	2.23							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	SS.HH. DE TENICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.96	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	1.86							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	SS.HH. DE TENICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.96	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	2.23	12		4	29.9	784.89	285.84	1,070.73
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	SS.HH. DE TENICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.96	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	2.23							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	SS.HH. DE TENICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.96	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	2.23							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	SS.HH. DE TENICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.96	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	2.23							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	SS.HH. DE TENICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.96	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	2.23							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	SS.HH. DE TENICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.96	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	8.35							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	SS.HH. DE TENICAS DE ENFERMERAS	CEM	MP	Pisos	Loseta	6.96	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12		4	0.0	0.73		0.73
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	SS.HH. DE TENICAS DE ENFERMERAS	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	1.11	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		4	0.0	0.12		0.12
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	SS.HH. DE TENICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	SS.HH. DE TENICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12		4	1.1	29.14	8.93	38.07
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	SS.HH. DE TENICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	SS.HH. DE TENICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		4	0.8	20.98		20.98
UPS Residencia para Personal	0904101070203F156A	SS.HH. DE TENICAS DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		4	0.8	20.98		20.98
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0157	DORMITORIO MEDICO MUJERES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	30.56	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	3.49							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0157	DORMITORIO MEDICO MUJERES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	30.56	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	8.15							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0157	DORMITORIO MEDICO MUJERES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	30.56	m2	R	Pintado con látex	0.24	7.41							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0157	DORMITORIO MEDICO MUJERES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	30.56	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	3.49							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0157	DORMITORIO MEDICO MUJERES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	30.56	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	7.41	12		4	51.8	1356.89	618.16	1,975.05
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0157	DORMITORIO MEDICO MUJERES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	30.56	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	3.49							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0157	DORMITORIO MEDICO MUJERES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	30.56	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	7.41							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0157	DORMITORIO MEDICO MUJERES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	30.56	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	3.49							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0157	DORMITORIO MEDICO MUJERES	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	30.56	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	7.41							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0157	DORMITORIO MEDICO MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.26	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.06							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0157	DORMITORIO MEDICO MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.26	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	7.41							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0157	DORMITORIO MEDICO MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.26	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	2.96							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0157	DORMITORIO MEDICO MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.26	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	2.47							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0157	DORMITORIO MEDICO MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.26	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	2.96	12		4	28.7	752.90	380.29	1,133.20
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0157	DORMITORIO MEDICO MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.26	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	2.96							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0157	DORMITORIO MEDICO MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.26	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	2.96							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0157	DORMITORIO MEDICO MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.26	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	2.96							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0157	DORMITORIO MEDICO MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.26	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	2.96							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0157	DORMITORIO MEDICO MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.26	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	11.11							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0157	DORMITORIO MEDICO MUJERES	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	9.26	m2	R	Retiro de vinil	0.11	1.06							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0157	DORMITORIO MEDICO MUJERES	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	9.26	m2	R	Instalación de vinil	0.64	5.93	12		4	9.9	260.83	305.56	566.39
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0157	DORMITORIO MEDICO MUJERES	CEM	MCP	Pisos	Vinil flexible simple	9.26	m2	R	Sellado de piso vinílico	0.32	2.96							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0157	DORMITORIO MEDICO MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.31	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.44							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0157	DORMITORIO MEDICO MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.31	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.55	12		4	1.5	40.07	12.28	52.35
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0157	DORMITORIO MEDICO MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.31	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.55							
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0157	DORMITORIO MEDICO MUJERES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.33	12		4	0.7	17.48	79.90	97.38
UPS Residencia para Personal	0904101070203F0157	DORMITORIO MEDICO MUJERES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.33	12						

UPS Administración	0904101070201C0158	SS.HH. VARONES	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	7.5	196.65	988.49
UPS Administración	0904101070201C0158	SS.HH. VARONES	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12		2.0	52.44	
UPS Administración	0904101070201C0158	SS.HH. VARONES	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Suministro e Instalacion de Valvula de control	0.60	1.20	12		1.2	31.46	
UPS Administración	0904101070201C0158	SS.HH. VARONES	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12		1.2	31.46	
UPS Administración	0904101070201C0159	SS.HH. MUJERES	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	21.81	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12	4	0.1	2.29	2.29
UPS Administración	0904101070201C0159	SS.HH. MUJERES	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	12.43	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.24	12	4	1.2	32.59	32.59
UPS Administración	0904101070201C0159	SS.HH. MUJERES	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.61	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	4	0.0	0.69	0.69
UPS Administración	0904101070201C0159	SS.HH. MUJERES	CEM	MP	Pisos	Cerámico	6.61	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	4	0.0	0.69	0.69
UPS Administración	0904101070201C0159	SS.HH. MUJERES	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	0.94	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	4	0.0	0.10	0.10
UPS Administración	0904101070201C0159	SS.HH. MUJERES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.64	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	4	0.0	0.17	0.17
UPS Administración	0904101070201C0159	SS.HH. MUJERES	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12	4	0.2	4.37	4.37
UPS Administración	0904101070201C0158	SS.HH. VARONES	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	1.20	12		1.2	31.46	
UPS Administración	0904101070201C0158	SS.HH. VARONES	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	24.00	12		24.0	629.28	
UPS Administración	0904101070201C0158	SS.HH. VARONES	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12		0.6	15.73	
UPS Administración	0904101070201C0158	SS.HH. VARONES	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	7.5	196.65	988.49
UPS Administración	0904101070201C0158	SS.HH. VARONES	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12		2.0	52.44	
UPS Administración	0904101070201C0158	SS.HH. VARONES	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Suministro e Instalacion de Valvula de control	0.60	1.20	12		1.2	31.46	
UPS Administración	0904101070201C0158	SS.HH. VARONES	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12		1.2	31.46	
UPS Administración	0904101070201F0160	AUDITORIO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	316.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	1.27	12	4	1.3	33.22	33.22
UPS Administración	0904101070201F0160	AUDITORIO	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	43.68	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.17	12	4	0.2	4.58	4.58
UPS Administración	0904101070201F0160	AUDITORIO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	95.97	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.38	12	4	0.4	10.07	10.07
UPS Administración	0904101070201F0160	AUDITORIO	CEM	MP	Pisos	Loseta	95.97	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.38	12	4	0.4	10.07	10.07
UPS Administración	0904101070201F0160	AUDITORIO	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	5.91	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	4	0.0	0.62	0.62
UPS Administración	0904101070201F0160	AUDITORIO	CEM	MP	Puerta	Metálica batiente	4.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	4	0.0	0.44	0.44
UPS Administración	0904101070201F0160	AUDITORIO	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	19	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	3.17	12	4	3.2	83.03	83.03
UPS Administración	0904101070201C0161	ESPERA - CIRCULACION	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	156.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.63	12	4	0.6	16.44	16.44
UPS Administración	0904101070201C0161	ESPERA - CIRCULACION	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	47.51	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.19	12	4	0.2	4.98	4.98
UPS Administración	0904101070201C0161	ESPERA - CIRCULACION	CEM	MP	Pisos	Vinil flexible simple	47.51	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.19	12	4	0.2	4.98	4.98
UPS Administración	0904101070201C0161	ESPERA - CIRCULACION	CEM	MP	Puerta	Metálica batiente	4.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	4	0.0	0.44	0.44
UPS Administración	0904101070201C0161	ESPERA - CIRCULACION	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	5	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.83	12	4	0.8	21.85	21.85
UPS Administración	0904101070201F0162	SECRETARIA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	56.07	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.22	12	4	0.2	5.88	5.88
UPS Administración	0904101070201F0162	SECRETARIA	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	15.87	m	R	Retiro de contrazocalo	0.13	2.12	12	4	7.4	194.19	277.75
UPS Administración	0904101070201F0162	SECRETARIA	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal vinil	15.87	m	R	Instalación de Contrazocalo	0.33	5.29	12				471.94
UPS Administración	0904101070201F0162	SECRETARIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.99	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12	4	0.1	1.78	1.78
UPS Administración	0904101070201F0162	SECRETARIA	CEM	MP	Pisos	Vinil flexible simple	16.99	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12	4	0.1	1.78	1.78
UPS Administración	0904101070201F0162	SECRETARIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.04	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	4	0.0	0.21	0.21
UPS Administración	0904101070201F0162	SECRETARIA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12	4	0.2	4.37	4.37
UPS Administración	0904101070201F163A	DIRECCION	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	48.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.19	12	4	0.2	5.09	5.09
UPS Administración	0904101070201F163A	DIRECCION	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.72	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	4	0.1	1.54	1.54
UPS Administración	0904101070201F163A	DIRECCION	CEM	MP	Pisos	Vinil flexible simple	14.72	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	4	0.1	1.54	1.54
UPS Administración	0904101070201F163A	DIRECCION	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.08	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	4	0.0	0.43	0.43
UPS Administración	0904101070201F163A	DIRECCION	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12	4	0.2	4.37	4.37
UPS Administración	0904101070201F163A	SS.HH.	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	6.963	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	4	0.0	0.73	0.73
UPS Administración	0904101070201F163A	SS.HH.	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.11	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	4	0.0	0.22	0.22
UPS Administración	0904101070201F163A	SS.HH.	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.11	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	4	0.0	0.22	0.22
UPS Administración	0904101070201F163A	SS.HH.	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	0.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	4	0.0	0.06	0.06
UPS Administración	0904101070201F163A	SS.HH.	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	4	0.0	0.18	0.18
UPS Administración	0904101070201F163A	SS.HH.	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12	4	0.2	4.37	4.37
UPS Administración	0904101070201C0164	SS.HH.MUJERES	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	6.963	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	4	0.0	0.73	0.73
UPS Administración	0904101070201C0164	SS.HH.MUJERES	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.11	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	4	0.0	0.22	0.22
UPS Administración	0904101070201C0164	SS.HH.MUJERES	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.11	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	4	0.0	0.22	0.22
UPS Administración	0904101070201C0164	SS.HH.MUJERES	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	0.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	4	0.0	0.06	0.06
UPS Administración	0904101070201C0164	SS.HH.MUJERES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	4	0.0	0.18	0.18
UPS Administración	0904101070201C0164	SS.HH.MUJERES	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12	4	0.2	4.37	4.37
UPS Administración	0904101070201C0165	SS.VARONES	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	6.765	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	4	0.0	0.71	0.71
UPS Administración	0904101070201C0165	SS.VARONES	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	4	0.0	0.22	0.22
UPS Administración	0904101070201C0165	SS.VARONES	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	4	0.0	0.22	0.22
UPS Administración	0904101070201C0165	SS.VARONES	CEM	MP	Ventana	Aluminio oscilobatiente	0.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	4	0.0	0.06	0.06
UPS Administración	0904101070201C0165	SS.VARONES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	4	0.0	0.18	0.18

17090.8	448119.69	208058.59	656,178.27
---------	-----------	-----------	------------