

ORGANO DESCONCENTRADO:	PIURA
ESTABLECIMIENTO DE SALUD:	P.M - LOS ÓRGANOS

UPSS / UPS	CODIGO DE AMBIENTE	DENOMINACIÓN DEL AMBIENTE	MODO DE EJECUCIÓN	TIPO DE MANTENIMIENTO	ELEMENTO	TIPO DE ELEMENTO	CANTIDAD UNID. MED.	ESTADO DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDAD A REALIZAR	CONSUMO DE MANO DE OBRA (HH/MM/DD)	HORAS HOMBRE (HH)	FRECUENCIA	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL DE HORAS HOMBRE (HH)	COSTO DE MANO DE OBRA \$/	COSTO DE MATERIALES \$/	COSTO TOTAL \$/	
UPS Administración	09140101070201C01A	HALL DE ESPERA	CEM	MCP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas		83.3 m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	9.52																		
UPS Administración	09140101070201C01A	HALL DE ESPERA	CEM	MCP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas		83.3 m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	22.21																		
UPS Administración	09140101070201C01A	HALL DE ESPERA	CEM	MCP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas		83.3 m2	R	Pintado con látex	0.24	20.19																		
UPS Administración	09140101070201C01A	HALL DE ESPERA	CEM	MCP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas		83.3 m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00	12		1											101.8	2670.12	1907.38	4,577.50	
UPS Administración	09140101070201C01A	HALL DE ESPERA	CEM	MCP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas		83.3 m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00																		
UPS Administración	09140101070201C01A	HALL DE ESPERA	CEM	MCP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas		83.3 m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	9.52																		
UPS Administración	09140101070201C01A	HALL DE ESPERA	CEM	MCP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas		83.3 m2	R	Pintado con esmalte	0.24	20.19																		
UPS Administración	09140101070201C01A	HALL DE ESPERA	CEM	MCP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas		83.3 m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00																		
UPS Administración	09140101070201C01A	HALL DE ESPERA	CEM	MCP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas		83.3 m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	20.19	12													2.0	51.39	8.69	60.08	
UPS Administración	09140101070201C01A	HALL DE ESPERA	CEM	MCP Contrazcalzo	Lineal porcelanato		3.43 m	R	Resane de juntas y esquínos	0.57	4.96																		
UPS Administración	09140101070201C01A	HALL DE ESPERA	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado		38.7 m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	4.42	12		1															
UPS Administración	09140101070201C01A	HALL DE ESPERA	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado		38.7 m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	30.96																		
UPS Administración	09140101070201C01A	HALL DE ESPERA	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado		38.7 m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	12.38																		
UPS Administración	09140101070201C01A	HALL DE ESPERA	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado		38.7 m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	10.32																		
UPS Administración	09140101070201C01A	HALL DE ESPERA	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado		38.7 m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	12.38	12		1											141.7	3714.82	1592.77	5,307.59	
UPS Administración	09140101070201C01A	HALL DE ESPERA	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado		38.7 m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.80	30.96																		
UPS Administración	09140101070201C01A	HALL DE ESPERA	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado		38.7 m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	12.38																		
UPS Administración	09140101070201C01A	HALL DE ESPERA	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado		38.7 m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00																		
UPS Administración	09140101070201C01A	HALL DE ESPERA	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado		38.7 m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	12.38																		
UPS Administración	09140101070201C01A	HALL DE ESPERA	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado		38.7 m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	46.44																		
UPS Administración	09140101070201C01A	HALL DE ESPERA	CEM	MCP Pisos	Porcelanato		38.7 m2	R	Resane de juntas	0.57	4.96	12		1											22.1	579.84	98.04	677.88	
UPS Administración	09140101070201C01A	HALL DE ESPERA	CEM	MCP Ventana	Metálica batiente		5.4 m2	R	Desmontaje ventana metálica batiente	0.28	1.52																		
UPS Administración	09140101070201C01A	HALL DE ESPERA	CEM	MCP Ventana	Metálica batiente		5.4 m2	R	Proceso de Pintado	0.28	1.52	12		1											4.6	119.46	117.42	236.89	
UPS Administración	09140101070201C01A	HALL DE ESPERA	CEM	MCP Ventana	Metálica batiente		5.4 m2	R	Instalación de perfiles de fierro para ventana de	0.28	1.52																		
UPS Administración	09140101070201C01A	HALL DE ESPERA	CEM	MCP Puerta	Metálica batiente		3.26 m2	R	Desmontaje de puerta metálica batiente	0.24	0.77																		
UPS Administración	09140101070201C01A	HALL DE ESPERA	CEM	MCP Puerta	Metálica batiente		3.26 m2	R	Proceso de Pintado	0.24	0.77	12		1											2.3	60.58	43.18	103.76	
UPS Administración	09140101070201C01A	HALL DE ESPERA	CEM	MCP Puerta	Metálica batiente		3.26 m2	R	Instalación de puerta metálica batiente	0.24	0.77																		
UPS Administración	09140101070201C01A	HALL DE ESPERA	CEM	MCP Luminaria	Fluorescente		6 und R		Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	2.4	12																	
UPS Administración	09140101070201C01A	HALL DE ESPERA	CEM	MCP Luminaria	Fluorescente		6 und R		Cambio de luminaria	0.5	3														4	5.40000004	141.5880009	510	651.5880009
UPS Administración	09140101070201C01A	PASADIZO	CEM	MCP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas		41.9 m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	4.79																		
UPS Administración	09140101070201C01B	PASADIZO	CEM	MCP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas		41.9 m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	11.18																		
UPS Administración	09140101070201C01B	PASADIZO	CEM	MCP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas		41.9 m2	R	Pintado con látex	0.24	20.19																		
UPS Administración	09140101070201C01B	PASADIZO	CEM	MCP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas		41.9 m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00																		
UPS Administración	09140101070201C01B	PASADIZO	CEM	MCP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas		41.9 m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12		1												41.1	1077.25	959.87	2,037.13
UPS Administración	09140101070201C01B	PASADIZO	CEM	MCP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas		41.9 m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	4.79																		
UPS Administración	09140101070201C01B	PASADIZO	CEM	MCP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas		41.9 m2	R	Pintado con esmalte	0.24	10.16																		
UPS Administración	09140101070201C01B	PASADIZO	CEM	MCP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas		41.9 m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00																		
UPS Administración	09140101070201C01B	PASADIZO	CEM	MCP Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas		41.9 m2	R	Pintado con oleo mate	0.00	0.00																		
UPS Administración	09140101070201C01B	PASADIZO	CEM	MCP Contrazcalzo	Lineal porcelanato		1.65 m	R	Resane de juntas y esquínos	0.57	0.94	12		1												0.9	24.72	4.18	28.90
UPS Administración	09140101070201C01B	PASADIZO	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado		13 m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.48																		
UPS Administración	09140101070201C01B	PASADIZO	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado		13 m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	10.36																		
UPS Administración	09140101070201C01B	PASADIZO	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado		13 m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	4.14																		
UPS Administración	09140101070201C01B	PASADIZO	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado		13 m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	3.45																		
UPS Administración	09140101070201C01B	PASADIZO	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado		13 m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	4.14																		
UPS Administración	09140101070201C01B	PASADIZO	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado		13 m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00	12		1												47.4	1243.07	532.98	1,776.05
UPS Administración	09140101070201C01B	PASADIZO	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado		13 m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	4.14																		
UPS Administración	09140101070201C01B	PASADIZO	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado		13 m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00																		
UPS Administración	09140101070201C01B	PASADIZO	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado		13 m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.14																		
UPS Administración	09140101070201C01B	PASADIZO	CEM	MCP Pisos	Porcelanato		13 m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	46.44																		
UPS Administración	09140101070201C01B	PASADIZO	CEM	MCP Pisos	Porcelanato		13 m2	R	Resane de juntas	0.57	7.40	12		1												7.4	194.03	32.81	226.83
UPS Administración	09140101070201C01B	PASADIZO	CEM	MCP Puerta	Metálica batiente		1.89 m2	R	Desmontaje de puerta metálica batiente	0.24	0.45																		
UPS Administración	09140101070201C01B	PASADIZO	CEM	MCP Puerta	Metálica batiente		1.89 m2	R	Proceso de Pintado	0.24	0.45	12		1												1.3	35.12	25.03	60.16
UPS Administración	09140101070201C01B	PASADIZO	CEM	MCP Puerta	Metálica batiente		1.89 m2	R	Instalación de puerta metálica batiente	0.24	0.45																		
UPS Administración	09140101070201C01B	PASADIZO	CEM	MCP Luminaria	Fluorescente		6 und R		Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	2.4														4	5.40000004	141.5880009	510	651.5880009
UPS Administración	09140101070201C01B	PASADIZO	CEM	MCP Luminaria	Fluorescente		6 und R		Cambio de luminaria	0.5	3														4				
UPS Administración	09140101070201C002	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP Muro	Albañilería/Cerámico		15.1 m2	R	Resane de juntas y esquínos	0.57	8.64	12		1												8.6	226.54	241.92	468.46
UPS Administración	09140101070201C002	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado		2.25 m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.26																		
UPS Administración	09140101070201C002	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado		2.25 m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	1.80																		
UPS Administración	09140101070201C002	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado		2.25 m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	0.72																		
UPS Administración	09140101070201C002	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado		2.25 m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.60																		
UPS Administración	09140101070201C002	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP Cieloraso	Tarrajeo y pintado		2.25 m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	0.72	12		1															

UPS Administración	09140101070201C002	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	gls	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12	12	12	2	12	314.64			
UPS Administración	09140101070201C002	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	gls	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.6	0.6	12	2	0.6	15.732			
UPS Administración	09140101070201C002	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	gls	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.5	7.5	12	2	7.5	196.65			
UPS Administración	09140101070201C002	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	gls	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2	2	12	2	2	52.44			
UPS Administración	09140101070201C002	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	gls	R	Suministro e Instalación de Valvula de control	0.6	0.6	12	2	0.6	15.732			
UPS Administración	09140101070201C003	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	15.4	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	8.79	12	1	8.8	230.44	246.08	476.52	
UPS Administración	09140101070201C003	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.33	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.21	0.27							
UPS Administración	09140101070201C003	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.33	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	1.86							
UPS Administración	09140101070201C003	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.33	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	0.75							
UPS Administración	09140101070201C003	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.33	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.62							
UPS Administración	09140101070201C003	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.33	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	0.75	12	1	10.0	262.76	95.90	358.65	
UPS Administración	09140101070201C003	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.33	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	0.75							
UPS Administración	09140101070201C003	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.33	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	0.75							
UPS Administración	09140101070201C003	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.33	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.75							
UPS Administración	09140101070201C003	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.33	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	2.80							
UPS Administración	09140101070201C003	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	2.33	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	1.33	12	1	1.3	34.91	60.50	95.41	
UPS Administración	09140101070201C003	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Puerta	Madera una hoja	1.26	m2	R	Desmontaje de puerta de madera de una hoja	0.24	0.30							
UPS Administración	09140101070201C003	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Puerta	Madera una hoja	1.26	m2	R	Resane y pintado	0.24	0.30	12	1	0.9	23.42	8.30	31.71	
UPS Administración	09140101070201C003	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Puerta	Madera una hoja	1.26	m2	R	Instalación de puerta de madera una hoja	0.24	0.30							
UPS Administración	09140101070201C003	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.3	0.3	12						
UPS Administración	09140101070201C003	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Cambio de elementos	0.4	0.4	12		2	0.3	7.866	7.866	
UPS Administración	09140101070201C003	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	gls	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.6	0.6	12	2	0.4	10.488	22.5	32.988	
UPS Administración	09140101070201C003	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	gls	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	7.5	7.5	12	2	0.6	15.732		610.926	
UPS Administración	09140101070201C003	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	gls	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.6	0.6	12	2	0.6	15.732			
UPS Administración	09140101070201C003	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	gls	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.5	7.5	12	2	7.5	196.65			
UPS Administración	09140101070201C003	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	gls	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2	2	12	2	2	52.44			
UPS Administración	09140101070201C003	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	gls	R	Suministro e Instalación de Valvula de control	0.6	0.6	12	2	0.6	15.732			
UPS Almacén	09140101150102C003	ALMACEN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	27.9	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	3.19							
UPS Almacén	09140101150102C003	ALMACEN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	27.9	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	7.44							
UPS Almacén	09140101150102C003	ALMACEN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	27.9	m2	R	Pintado con látex	0.24	6.77							
UPS Almacén	09140101150102C003	ALMACEN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	27.9	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	3.19							
UPS Almacén	09140101150102C003	ALMACEN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	27.9	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	6.77	12	1	47.3	1239.31	639.08	1,878.38	
UPS Almacén	09140101150102C003	ALMACEN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	27.9	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	3.19							
UPS Almacén	09140101150102C003	ALMACEN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	27.9	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	6.77							
UPS Almacén	09140101150102C003	ALMACEN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	27.9	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	3.19							
UPS Almacén	09140101150102C003	ALMACEN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	27.9	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	6.77							
UPS Almacén	09140101150102C003	ALMACEN	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal porcelanato	1.05	m	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	0.60	12	1	0.6	15.73	2.66	18.39	
UPS Almacén	09140101150102C003	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.4	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.85							
UPS Almacén	09140101150102C003	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.4	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	1.05							
UPS Almacén	09140101150102C003	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.4	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	2.37							
UPS Almacén	09140101150102C003	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.4	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	1.97							
UPS Almacén	09140101150102C003	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.4	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	2.37	12	1	31.8	834.51	304.56	1,139.07	
UPS Almacén	09140101150102C003	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.4	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	2.37							
UPS Almacén	09140101150102C003	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.4	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	2.37							
UPS Almacén	09140101150102C003	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.4	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	2.37							
UPS Almacén	09140101150102C003	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.4	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	2.37							
UPS Almacén	09140101150102C003	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.4	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	8.88							
UPS Almacén	09140101150102C003	ALMACEN	CEM	MCP	Pisos	Porcelanato	7.4	m2	R	Resane de juntas	0.57	4.23	12	1	4.2	110.87	18.75	129.62	
UPS Almacén	09140101150102C003	ALMACEN	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	2.25	m2	R	Desmontaje ventana metálica batiente	0.28	0.63							
UPS Almacén	09140101150102C003	ALMACEN	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	2.25	m2	R	Proceso de Pintado	0.28	0.63	12	1	1.9	49.78	48.93	98.70	
UPS Almacén	09140101150102C003	ALMACEN	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	2.25	m2	R	Instalación de perfiles de fierro para ventana de	0.28	0.63							
UPS Almacén	09140101150102C003	ALMACEN	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	0.8	12		4	1.80000001	47.19600031	170	217.1960003
UPS Almacén	09140101150102C003	ALMACEN	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Cambio de luminaria	0.5	1							
UPSS Consulta Externa	09140122240001B05A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	31.9	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	3.64							
UPSS Consulta Externa	09140122240001B05A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	31.9	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	8.50							
UPSS Consulta Externa	09140122240001B05A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	31.9	m2	R	Pintado con látex	0.24	7.73							
UPSS Consulta Externa	09140122240001B05A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	31.9	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	3.64							
UPSS Consulta Externa	09140122240001B05A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	31.9	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	7.73	12	1	54.0	1415.59	729.98	2,145.57	
UPSS Consulta Externa	09140122240001B05A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	31.9	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	3.64							
UPSS Consulta Externa	09140122240001B05A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	31.9	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	7.73							
UPSS Consulta Externa	09140122240001B05A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	31.9	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	3.64							
UPSS Consulta Externa	09140122240001B05A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas	31.9	m2	R	Pintado con oleo mate	0.11	3.64							
UPSS Consulta Externa	09140122240001B05A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal porcelanato	1.3	m	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	0.74	12	1	0.7	19.48	3.29	22.77	
UPSS Consulta Externa	09140122240001B05A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.23	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.05							
UPSS Consulta Externa	09140122240001B05A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.23	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	7.38							
UPSS Consulta Externa	09140122240001B05A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.23	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	2.95							
UPSS Consulta Externa	09140122240001B05A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.23	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	2.46							
UPSS Consulta Externa	09140122240001B05A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.23	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	2.95							
UPSS Consulta Externa	09140122240001B05A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.23	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	2.95	12	1	39.7	1040.88	379.88	1,420.75	
UPSS Consulta Externa	09140122240001B05A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.23	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	2.95							
UPSS Consulta Externa	09140122240001B05A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.23	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	2.95							
UPSS Consulta Externa	09140122240001B05A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.23	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	2.95							
UPSS Consulta Externa	09140122240001B05A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.23	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	11.08							
UPSS Consulta Externa	09140122240001B05A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP	Pisos	Porcelanato	9.23	m2	R	Resane de juntas	0.57	5.27	12	1	5.3	138.29	23.38	161.67	
UPSS Consulta Externa	09140122240001B05A	CONSULTORIO 01	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	2.25	m2	R	Desmontaje ventana metálica batiente	0.28	0.63							
UPSS																			

UPSS Consulta Externa	09140122240001B05B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.53	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	0.81								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B05B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.53	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	0.81								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B05B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.53	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.81								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B05B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.53	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	3.04								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B05B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	2.53	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	1.45	12	1	1.4	37.91	65.70		103.60	
UPSS Consulta Externa	09140122240001B05B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Puerta	Madera una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta de madera de una hoja	0.24	0.40								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B05B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Puerta	Madera una hoja	1.68	m2	R	Resane y pintado	0.24	0.40	12	1	1.2	31.22	11.07		42.29	
UPSS Consulta Externa	09140122240001B05B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Puerta	Madera una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta de madera una hoja	0.24	0.40								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B05B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.3	0.3	12	2	0.3	7.866		7.866		
UPSS Consulta Externa	09140122240001B05B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Cambio de elementos	0.4	0.4	12	2	0.4	10.488	22.5		32.988	
UPSS Consulta Externa	09140122240001B05B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.6	0.6	12	2	0.6	15.732			610.926	
UPSS Consulta Externa	09140122240001B05B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	glb	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12	12	12	2	12	314.64				
UPSS Consulta Externa	09140122240001B05B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.6	0.6	12	2	0.6	15.732				
UPSS Consulta Externa	09140122240001B05B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.5	7.5	12	2	7.5	196.65				
UPSS Consulta Externa	09140122240001B05B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2	2	12	2	2	52.44				
UPSS Consulta Externa	09140122240001B05B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	glb	R	Suministro e instalación de Valvula de control	0.6	0.6	12	2	0.6	15.732				
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06A	CONSULTORIO 02	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	32.7	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	3.73								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06A	CONSULTORIO 02	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	32.7	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	8.71								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06A	CONSULTORIO 02	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	32.7	m2	R	Pintado con látex	0.24	7.92								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06A	CONSULTORIO 02	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	32.7	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	3.73								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06A	CONSULTORIO 02	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	32.7	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	7.92	12	2	55.3	1450.23	747.84		2,198.07	
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06A	CONSULTORIO 02	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	32.7	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	3.73								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06A	CONSULTORIO 02	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	32.7	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	7.92								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06A	CONSULTORIO 02	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	32.7	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	3.73								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06A	CONSULTORIO 02	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	32.7	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	7.92								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06A	CONSULTORIO 02	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal porcelanato	1.31	m	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	0.75	12		0.7	19.63	3.32		22.95	
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06A	CONSULTORIO 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.6	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.10								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06A	CONSULTORIO 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.6	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	7.68								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06A	CONSULTORIO 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.6	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	3.07	3.07								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06A	CONSULTORIO 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.6	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	2.56								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06A	CONSULTORIO 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.6	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	3.07								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06A	CONSULTORIO 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.6	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	3.07	12	2	41.3	1082.60	395.11		1,477.71	
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06A	CONSULTORIO 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.6	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	3.07								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06A	CONSULTORIO 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.6	m2	R	Proceso de Pintado	0.32	3.07								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06A	CONSULTORIO 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.6	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	3.07								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06A	CONSULTORIO 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.6	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	3.07								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06A	CONSULTORIO 02	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.6	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	11.52								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06A	CONSULTORIO 02	CEM	MCP	Pisos	Porcelanato	9.6	m2	R	Resane de juntas	0.57	5.49	12	2	5.5	143.84	24.32		168.16	
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06A	CONSULTORIO 02	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	2.25	m2	R	Desmontaje ventana metálica batiente	0.28	0.63								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06A	CONSULTORIO 02	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	2.25	m2	R	Instalación de perfiles de fierro para ventana de	0.28	0.63	12	2	1.9	49.78	48.93		98.70	
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06A	CONSULTORIO 02	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	2.25	m2	R	Instalación de perfiles de fierro para ventana de	0.28	0.63								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06A	CONSULTORIO 02	CEM	MCP	Puerta	Madera una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta de madera de una hoja	0.24	0.45								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06A	CONSULTORIO 02	CEM	MCP	Puerta	Madera una hoja	1.89	m2	R	Resane y pintado	0.24	0.45	12	2	1.3	35.12	12.45		47.57	
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06A	CONSULTORIO 02	CEM	MCP	Puerta	Madera una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta de madera una hoja	0.24	0.45								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06A	CONSULTORIO 02	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	0.8	12	2	4	1.80000001	47.19600031	170	217.1960003	
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Cambio de luminaria	0.5	1								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Cerámico	16.6	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	9.47	12	2	9.5	248.27	265.12		513.39	
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.71	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.31								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.71	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	2.17								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.71	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	0.87								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.71	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.72								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.71	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.81	0.87								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.71	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	0.87	12	2	11.7	305.61	111.54		417.14	
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.71	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	0.87								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.71	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	0.87								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.71	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.87								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.71	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	3.25								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	2.71	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	1.55	12	2	1.5	40.60	70.37		110.97	
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Puerta	Madera una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta de madera de una hoja	0.24	0.40								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Puerta	Madera una hoja	1.68	m2	R	Resane y pintado	0.24	0.40	12	2	1.2	31.22	11.07		42.29	
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Puerta	Madera una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta de madera una hoja	0.24	0.40								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.3	0.3	12	2	0.3	7.866		7.866		
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Cambio de elementos	0.4	0.4	12	2	0.4	10.488	22.5		32.988	
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.6	0.6	12	2	0.6	15.732			610.926	
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	glb	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12	12	12	2	12	314.64				
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.6	0.6	12	2	0.6	15.732				
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.5	7.5	12	2	7.5	196.65				
UPSS Consulta Externa	09140122240001B06B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2	2	12	2	2	52.44				
UPSS Consulta Externa	09140122240001B07A	CONSULTORIO 03	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	glb	R	Suministro e instalación de Valvula de control	0.6	0.6	12	2	0.6	15.732				
UPSS Consulta Externa	09140122240001B07A	CONSULTORIO 03	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	32.1	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	3.67								
UPSS Consulta Externa	09140122240001B07A	CONSULTORIO 03	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	32.1	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	8.57								

UPSS Consulta Externa	09140122240001B07A	CONSULTORIO 03	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	2.25	m2	R	Proceso de Pintado	0.28	0.63	12	2	1.9	49.78	48.93	98.70
UPSS Consulta Externa	09140122240001B07A	CONSULTORIO 03	CEM	MCP	Ventana	Metálica batiente	2.25	m2	R	Instalación de perfiles de fierro para ventana de	0.28	0.63						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B07A	CONSULTORIO 03	CEM	MCP	Puerta	Madera una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta de madera de una hoja	0.24	0.45						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B07A	CONSULTORIO 03	CEM	MCP	Puerta	Madera una hoja	1.89	m2	R	Resane y pintado	0.24	0.45	12	2	1.3	35.12	12.45	47.57
UPSS Consulta Externa	09140122240001B07A	CONSULTORIO 03	CEM	MCP	Puerta	Madera una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta de madera una hoja	0.24	0.45						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B07A	CONSULTORIO 03	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	0.8	12	2	1.80000001	47.19600031	170	217.1960003
UPSS Consulta Externa	09140122240001B07B	CONSULTORIO 03	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Cambio de luminaria	0.5	1						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B07B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Cerámico	16.1	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	9.19	12	2	9.2	240.92	257.28	498.20
UPSS Consulta Externa	09140122240001B07B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.6	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.30						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B07B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.6	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	2.08						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B07B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.6	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	0.83						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B07B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.6	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.69						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B07B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.6	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	0.83						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B07B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.6	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	0.83	12	2	11.2	293.20	107.01	400.21
UPSS Consulta Externa	09140122240001B07B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.6	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	0.83						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B07B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.6	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	0.83						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B07B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.6	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.83						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B07B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.6	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	3.12						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B07B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	2.6	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	1.49	12	2	1.5	38.96	67.51	106.47
UPSS Consulta Externa	09140122240001B07B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Puerta	Madera una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta de madera de una hoja	0.24	0.40						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B07B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Puerta	Madera una hoja	1.68	m2	R	Resane y pintado	0.24	0.40	12	2	1.2	31.22	11.07	42.29
UPSS Consulta Externa	09140122240001B07B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Puerta	Madera una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta de madera una hoja	0.24	0.40						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B07B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.3	0.3	12	2	0.3	7.866		7.866
UPSS Consulta Externa	09140122240001B07B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Cambio de elementos	0.4	0.4	12	2	2	0.4	10.488	22.5
UPSS Consulta Externa	09140122240001B07B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	gbf	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.6	0.6	12	2	0.6	15.732		32.988
UPSS Consulta Externa	09140122240001B07B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	gbf	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12	12	12	2				610.926
UPSS Consulta Externa	09140122240001B07B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	gbf	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.6	0.6	12	2	0.6	15.732		
UPSS Consulta Externa	09140122240001B07B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	gbf	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.5	7.5	12	2	7.5	196.65		
UPSS Consulta Externa	09140122240001B07B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	gbf	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2	2	12	2	2	52.44		
UPSS Consulta Externa	09140122240001B07B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	gbf	R	Suministro e Instalación de Valvula de control	0.6	0.6	12	2	0.6	15.732		
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08A	TOPICO-TRIAJE	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	21.5	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	2.45						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08A	TOPICO-TRIAJE	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	21.5	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	5.73						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08A	TOPICO-TRIAJE	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	21.5	m2	R	Pintado con látex	0.24	5.20						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08A	TOPICO-TRIAJE	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	21.5	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	2.45						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08A	TOPICO-TRIAJE	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	21.5	m2	R	Pintado con epóxica	0.24	5.20	12	2	36.4	953.35	491.61	1,444.96
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08A	TOPICO-TRIAJE	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	21.5	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	2.45						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08A	TOPICO-TRIAJE	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	21.5	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	5.20						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08A	TOPICO-TRIAJE	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	21.5	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11	2.45						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08A	TOPICO-TRIAJE	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	21.5	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	5.20						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08A	TOPICO-TRIAJE	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	21.5	m2	R	Pintado con oleo mate	0.11	2.45						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08A	TOPICO-TRIAJE	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empas	21.5	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	5.20						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08A	TOPICO-TRIAJE	CEM	MCP	Contrazócalo	Unel porcelanato	0.8	m	R	Resane de juntas y esquineros	0.46	0.57	12	2	0.5	11.99	2.03	14.01
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08A	TOPICO-TRIAJE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.5	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.63						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08A	TOPICO-TRIAJE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.5	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	4.40						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08A	TOPICO-TRIAJE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.5	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.76						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08A	TOPICO-TRIAJE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.5	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	1.47						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08A	TOPICO-TRIAJE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.5	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	1.76						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08A	TOPICO-TRIAJE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.5	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	1.76	12	2	23.7	620.24	226.36	846.60
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08A	TOPICO-TRIAJE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.5	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.76						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08A	TOPICO-TRIAJE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.5	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.76						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08A	TOPICO-TRIAJE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.5	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.76						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08A	TOPICO-TRIAJE	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.5	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	6.60						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08A	TOPICO-TRIAJE	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	5.5	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	3.14	12	2	3.1	82.41	13.93	96.34
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08A	TOPICO-TRIAJE	CEM	MCP	Puerta	Madera una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta de madera de una hoja	0.24	0.45						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08A	TOPICO-TRIAJE	CEM	MCP	Puerta	Madera una hoja	1.89	m2	R	Resane y pintado	0.24	0.45	12	2	1.3	35.12	12.45	47.57
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08A	TOPICO-TRIAJE	CEM	MCP	Puerta	Madera una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta de madera una hoja	0.24	0.45						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08A	TOPICO-TRIAJE	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	0.8	12	2	1.80000001	47.19600031	170	217.1960003
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Cambio de luminaria	0.5	1						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Cerámico	16.1	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	9.19	12	2	9.2	240.92	257.28	498.20
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.6	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.30						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.6	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	2.08						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.6	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	0.83						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.6	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.69						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.6	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	0.83						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.6	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	0.83	12	2	1	11.2	293.20	107.01
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.6	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	0.83						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.6	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	0.83						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.6	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.83						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.6	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	3.12						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	2.6	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57	1.49	12	2	1	1.5	38.96	67.51
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Puerta	Madera una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta de madera de una hoja	0.24	0.40						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Puerta	Madera una hoja	1.68	m2	R	Resane y pintado	0.24	0.40	12	2	1	1.2	31.22	11.07
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Puerta	Madera una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta de madera una hoja	0.24	0.40						
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.3	0.3	12	2	0.3	7.866		7.866
UPSS Consulta Externa	09140122240001B08B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Luminaria	Luminaria Led bombilla	1	und	R	Cambio de elementos	0.4	0.4	12	2	2	0.4	10.488	22.5
UPSS Consulta Externa	09																	

[illegible]