

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

UPSS / UPS	CODIGO DE AMBIENTE	DENOMINACIÓN DEL AMBIENTE	MODOS DE EJECUCIÓN	TIPO DE MANTENIMIENTO	ELEMENTO	TIPO DE ELEMENTO	CANTIDAD	UNID. MED.	ESTADO DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDAD A REALIZAR	CONSUMO DE MANO DE OBRA (HH/UND)	HORAS/HOMBRE (HH)	FRECUENCIA	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL DE HORAS/HOMBRE (HH)	COSTO DE MANO DE OBRA/	COSTO DE MATERIALES	COSTO TOTAL /	
UPSS Administración	09020101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP	Muro	Albaliñeria/Tarrajeo/enlucido/em	18.00	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11429	2.06																		
UPSS Administración	09020101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP	Muro	Albaliñeria/Tarrajeo/enlucido/em	18.00	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.26667	4.80																		
UPSS Administración	09020101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP	Muro	Albaliñeria/Tarrajeo/enlucido/em	18.00	m2	R	Pintado con látex	0.24242	4.36																		
UPSS Administración	09020101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP	Muro	Albaliñeria/Tarrajeo/enlucido/em	18.00	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11429	2.06																		
UPSS Administración	09020101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP	Muro	Albaliñeria/Tarrajeo/enlucido/em	18.00	m2	R	Pintado con epóxica	0.24242	4.36	12												1		30.48	799.27	279.247	1078.51
UPSS Administración	09020101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP	Muro	Albaliñeria/Tarrajeo/enlucido/em	18.00	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11429	2.06																		
UPSS Administración	09020101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP	Muro	Albaliñeria/Tarrajeo/enlucido/em	18.00	m2	R	Pintado con esmalte	0.24242	4.36																		
UPSS Administración	09020101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP	Muro	Albaliñeria/Tarrajeo/enlucido/em	18.00	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11429	2.06																		
UPSS Administración	09020101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP	Muro	Albaliñeria/Tarrajeo/enlucido/em	18.00	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24242	4.36																		
UPSS Administración	09020101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP	Tarrajeo y pintado	Celioraso	4.82	m2	R	Retiro de pintura de celioraso	0.11429	0.35																		
UPSS Administración	09020101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP	Tarrajeo y pintado	Celioraso	4.82	m2	R	Retiro de recubrimiento de celioraso	0	0.00																		
UPSS Administración	09020101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP	Tarrajeo y pintado	Celioraso	4.82	m2	R	Picado y resane de fisura	0	0.00																		
UPSS Administración	09020101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP	Tarrajeo y pintado	Celioraso	4.82	m2	R	Pintado con epóxica en celioraso	0	0.00	12												1		5.18	135.77	136.728	272.50
UPSS Administración	09020101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP	Tarrajeo y pintado	Celioraso	4.82	m2	R	Pintado con esmalte en celioraso	0	0.00																		
UPSS Administración	09020101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP	Tarrajeo y pintado	Celioraso	4.82	m2	R	Pintado con oleo mate en celioraso	0.32	1.54																		
UPSS Administración	09020101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP	Tarrajeo y pintado	Celioraso	4.82	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0	0.00																		
UPSS Administración	09020101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP	Tarrajeo y pintado	Celioraso	4.82	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.54																		
UPSS Administración	09020101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM	MCP	Tarrajeo y pintado	Celioraso	4.82	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en celioraso	0	0.00																		
UPSS Administración	09020101070201F001	CASETA DE VIGILANCIA	CEM																											

UPSS Consulta Externa	090201222400018010	CONSULTORIO 31	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.12	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.04	12	2	0.04	1.17	1.17
UPSS Consulta Externa	090201222400018010	CONSULTORIO 31	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	11.12	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.04	12	2	0.04	1.17	1.17
UPSS Consulta Externa	090201222400018010	CONSULTORIO 31	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.20	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.34	0.34
UPSS Consulta Externa	09020122240001811A	ENDOCRINOLOGÍA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2.00	und	B	de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funi	0.16667	0.33	12	2	0.33	8.74	8.74
UPSS Consulta Externa	09020122240001811A	ENDOCRINOLOGÍA	CEM	MP	Muro	Albahillera/Tarrajeo/enlucido/em	18.80	m2	R	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.08	12	2	0.08	1.97	1.97
UPSS Consulta Externa	09020122240001811A	ENDOCRINOLOGÍA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	18.05	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.07	12	2	0.07	1.89	1.89
UPSS Consulta Externa	09020122240001811A	ENDOCRINOLOGÍA	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	18.05	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.07	12	2	0.07	1.89	1.89
UPSS Consulta Externa	09020122240001811A	ENDOCRINOLOGÍA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.40	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	2	0.03	0.67	0.67
UPSS Consulta Externa	09020122240001811A	ENDOCRINOLOGÍA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2.00	und	B	de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funi	0.16667	0.33	12	2	0.33	8.74	8.74
UPSS Consulta Externa	090201222400018118	ALMACEN	CEM	MCP	Muro	Albahillera/Tarrajeo/enlucido/em	32.10	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11429	3.67					
UPSS Consulta Externa	090201222400018118	ALMACEN	CEM	MCP	Muro	Albahillera/Tarrajeo/enlucido/em	32.10	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.26667	8.56					
UPSS Consulta Externa	090201222400018118	ALMACEN	CEM	MCP	Muro	Albahillera/Tarrajeo/enlucido/em	32.10	m2	R	Pintado con látex	0.24242	7.78					
UPSS Consulta Externa	090201222400018118	ALMACEN	CEM	MCP	Muro	Albahillera/Tarrajeo/enlucido/em	32.10	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11429	3.67					
UPSS Consulta Externa	090201222400018118	ALMACEN	CEM	MCP	Muro	Albahillera/Tarrajeo/enlucido/em	32.10	m2	R	Pintado con epóxica	0.24242	7.78	12	2	54.36	1425.36	736.307
UPSS Consulta Externa	090201222400018118	ALMACEN	CEM	MCP	Muro	Albahillera/Tarrajeo/enlucido/em	32.10	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11429	3.67					
UPSS Consulta Externa	090201222400018118	ALMACEN	CEM	MCP	Muro	Albahillera/Tarrajeo/enlucido/em	32.10	m2	R	Pintado con esmalte	0.24242	7.78					
UPSS Consulta Externa	090201222400018118	ALMACEN	CEM	MCP	Muro	Albahillera/Tarrajeo/enlucido/em	32.10	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11429	3.67					
UPSS Consulta Externa	090201222400018118	ALMACEN	CEM	MCP	Muro	Albahillera/Tarrajeo/enlucido/em	32.10	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24242	7.78					
UPSS Consulta Externa	090201222400018118	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.12	m2	M	cción de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de con	0.26667	2.43					
UPSS Consulta Externa	090201222400018118	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.12	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.8	7.30					
UPSS Consulta Externa	090201222400018118	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.12	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.2	10.34					
UPSS Consulta Externa	090201222400018118	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.12	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	2.92	12	2	29.43	771.58	424.863
UPSS Consulta Externa	090201222400018118	ALMACEN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.12	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	2.92					
UPSS Consulta Externa	090201222400018118	ALMACEN	CEM	MCP	Loseta	Tarrajeo y pintado	9.12	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	2.92					
UPSS Consulta Externa	090201222400018118	ALMACEN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	10.24	m2	B	Resane de juntas	0.57143	5.21	2	2	5.21	136.64	23.104
UPSS Consulta Externa	09020122240001C012	SERVICIOS HIGIÉNICO PÚBLICO MUJERE	CEM	MP	Muro	Albahillera/Cerámico	11.40	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.04	12	2	0.04	1.07	1.07
UPSS Consulta Externa	09020122240001C012	SERVICIOS HIGIÉNICO PÚBLICO MUJERE	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.74	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.05	12	2	0.05	1.20	1.20
UPSS Consulta Externa	09020122240001C012	SERVICIOS HIGIÉNICO PÚBLICO MUJERE	CEM	MP	Pisos	Cerámico	7.74	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	2	0.03	0.81	0.81
UPSS Consulta Externa	09020122240001C012	SERVICIOS HIGIÉNICO PÚBLICO MUJERE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.81	0.81
UPSS Consulta Externa	09020122240001C012	SERVICIOS HIGIÉNICO PÚBLICO MUJERE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	Contraste de resaca y pintado de madera de una hoja	0.189	0.48					
UPSS Consulta Externa	09020122240001C012	SERVICIOS HIGIÉNICO PÚBLICO MUJERE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	roceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una ho	0.23625	0.60	12	2	1.69	44.40	16.874
UPSS Consulta Externa	09020122240001C012	SERVICIOS HIGIÉNICO PÚBLICO MUJERE	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	0.60	12				
UPSS Consulta Externa	09020122240001C012	SERVICIOS HIGIÉNICO PÚBLICO MUJERE	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	1.20			1.2	31.46	
UPSS Consulta Externa	09020122240001C012	SERVICIOS HIGIÉNICO PÚBLICO MUJERE	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	24.00			24.0	629.28	
UPSS Consulta Externa	09020122240001C012	SERVICIOS HIGIÉNICO PÚBLICO MUJERE	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	1.20			1.2	31.46	
UPSS Consulta Externa	09020122240001C012	SERVICIOS HIGIÉNICO PÚBLICO MUJERE	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	15.00			15.0	393.30	1284.78
UPSS Consulta Externa	09020122240001C012	SERVICIOS HIGIÉNICO PÚBLICO MUJERE	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	4.00	12		4.0	104.88	
UPSS Consulta Externa	09020122240001C012	SERVICIOS HIGIÉNICO PÚBLICO MUJERE	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Suministro e instalación de Valvula de control	0.60	1.20	12		1.2	31.46	
UPSS Consulta Externa	09020122240001C012	SERVICIOS HIGIÉNICO PÚBLICO MUJERE	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Suministro e instalación de sumidero de bronce	1.20	2.40	12		2.4	62.93	
UPSS Consulta Externa	09020122240001C013	SERVICIOS HIGIÉNICO PÚBLICO HOMBRI	CEM	MP	Muro	Albahillera/Cerámico	12.20	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.05	12	2	0.05	1.28	1.28
UPSS Consulta Externa	09020122240001C013	SERVICIOS HIGIÉNICO PÚBLICO HOMBRI	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.90	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	2	0.03	0.83	0.83
UPSS Consulta Externa	09020122240001C013	SERVICIOS HIGIÉNICO PÚBLICO HOMBRI	CEM	MP	Pisos	Cerámico	5.22	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	2	0.02	0.55	0.55
UPSS Consulta Externa	09020122240001C013	SERVICIOS HIGIÉNICO PÚBLICO HOMBRI	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	Contraste de resaca y pintado de madera de una hoja	0.189	0.48			2.00	51.60	
UPSS Consulta Externa	09020122240001C013	SERVICIOS HIGIÉNICO PÚBLICO HOMBRI	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	roceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una ho	0.23625	0.60	12	2	1.69	44.40	16.874
UPSS Consulta Externa	09020122240001C013	SERVICIOS HIGIÉNICO PÚBLICO HOMBRI	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	0.60	12				
UPSS Consulta Externa	09020122240001C013	SERVICIOS HIGIÉNICO PÚBLICO HOMBRI	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	1.20	12		1.2	31.46	
UPSS Consulta Externa	09020122240001C013	SERVICIOS HIGIÉNICO PÚBLICO HOMBRI	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	24.00	12		24.0	629.28	
UPSS Consulta Externa	09020122240001C013	SERVICIOS HIGIÉNICO PÚBLICO HOMBRI	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	1.20	12		1.2	31.46	
UPSS Consulta Externa	09020122240001C013	SERVICIOS HIGIÉNICO PÚBLICO HOMBRI	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	15.00	12	1	15.0	393.30	1284.78
UPSS Consulta Externa	09020122240001C013	SERVICIOS HIGIÉNICO PÚBLICO HOMBRI	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	4.00	12		4.0	104.88	
UPSS Consulta Externa	09020122240001C013	SERVICIOS HIGIÉNICO PÚBLICO HOMBRI	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Suministro e instalación de Valvula de control	0.60	1.20	12		1.2	31.46	
UPSS Consulta Externa	09020122240001C013	SERVICIOS HIGIÉNICO PÚBLICO HOMBRI	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Suministro e instalación de sumidero de bronce	1.20	2.40	12		2.4	62.93	
UPSS Consulta Externa	09020122240001C014	SERVICIOS HIGIÉNICO PERSONAL HOMB	CEM	MP	Muro	Albahillera/Cerámico	11.46	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.05	12	2	0.05	1.20	1.20
UPSS Consulta Externa	09020122240001C014	SERVICIOS HIGIÉNICO PERSONAL HOMB	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.88	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	2	0.03	0.72	0.72
UPSS Consulta Externa	09020122240001C014	SERVICIOS HIGIÉNICO PERSONAL HOMB	CEM	MP	Pisos	Cerámico	6.88	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	2	0.03	0.72	0.72
UPSS Consulta Externa	09020122240001C014	SERVICIOS HIGIÉNICO PERSONAL HOMB	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.189	0.48			2.00	51.60	
UPSS Consulta Externa	09020122240001C014	SERVICIOS HIGIÉNICO PERSONAL HOMB	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	roceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una ho	0.23625	0.60	12	2	1.69	44.40	16.874
UPSS Consulta Externa	09020122240001C014	SERVICIOS HIGIÉNICO PERSONAL HOMB	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	0.60	12				
UPSS Consulta Externa	09020122240001C013	SERVICIOS HIGIÉNICO PÚBLICO HOMBRI	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12		0.6	15.73	
UPSS Consulta Externa	09020122240001C013	SERVICIOS HIGIÉNICO PÚBLICO HOMBRI	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12		12.0	314.64	
UPSS Consulta Externa	09020122240001C013	SERVICIOS HIGIÉNICO PÚBLICO HOMBRI	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	1.20	12		1.2	31.46	
UPSS Consulta Externa	09020122240001C013	SERVICIOS HIGIÉNICO PÚBLICO HOMBRI	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	15.00	12	1	15.0	393.30	954.41
UPSS Consulta Externa	09020122240001C013	SERVICIOS HIGIÉNICO PÚBLICO HOMBRI	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	4.00	12		4.0	104.88	
UPSS Consulta Externa	09020122240001C013	SERVICIOS HIGIÉNICO PÚBLICO HOMBRI	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Suministro e instalación de Valvula de control	0.60	1.20	12		1.2	31.46	
UPSS Consulta Externa	09020122240001C013	SERVICIOS HIGIÉNICO PÚBLICO HOMBRI	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Suministro e instalación de sumidero de bronce	1.20	2.40	12		2.4	62.93	
UPSS Consulta Externa	09020122240001C015	SERVICIOS HIGIÉNICO PERSONAL MUJER	CEM	MP	Muro	Albahillera/Cerámico	11.46	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.05	12	2	0.05	1.20	1.20
UPSS Consulta Externa	09020122240001C015	SERVICIOS HIGIÉNICO PERSONAL MUJER	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.88	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	2	0.03	0.72	0.72
UPSS Consulta Externa	09020122240001C015	SERVICIOS HIGIÉNICO PERSONAL MUJER	CEM	MP	Pisos	Cerámico	6.88	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	2	0.03	0.72	0.72
UPSS Consulta Externa	09020122240001C015	SERVICIOS HIGIÉNICO PERSONAL MUJER	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.189	0.48			2.00	51.60	
UPSS Consulta Externa	09020122240001C015	SERVICIOS HIGIÉNICO PERSONAL MUJER	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	roceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una ho	0.23625	0.60	12	2	1.69	44.40	16.874
UPSS Consulta Externa	09020122240001C015	SERVICIOS HIGIÉNICO PERSONAL MUJER	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	0.60	12				
UPSS Consulta Externa	09020122240001C015	SERVICIOS HIGIÉNICO PERSONAL MUJER	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12		0.6	15.73	

UPSS Consulta Externa	09020122240001B022	M. INTERNA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2.00	und	B	de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funi	1.6667	0.33	12	8.74	3	0.33	8.74	
UPSS Consulta Externa	09020122240001B23A	CONSULTORIO 25	CEM	MP	Muro	Albailería/Tarrajeo/enlucido/em	19.96	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.08	12	2.09	3	0.08	2.09	2.09
UPSS Consulta Externa	09020122240001B23A	CONSULTORIO 25	CEM	MP	Cieloarso	Tarrajeo y pintado	14.11	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.06	12	1.48	3	0.06	1.48	1.48
UPSS Consulta Externa	09020122240001B23A	CONSULTORIO 25	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	14.11	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.06	12	1.48	3	0.06	1.48	1.48
UPSS Consulta Externa	09020122240001B23A	CONSULTORIO 25	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	6.40	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.12	12	0.67	3	0.12	0.67	0.67
UPSS Consulta Externa	09020122240001B23A	CONSULTORIO 25	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2.00	und	B	de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funi	1.6667	0.33	12	8.74	3	0.33	8.74	8.74
UPSS Consulta Externa	09020122240001B23A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Albailería/Cerámico	18.74	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.07	12	1.97	3	0.07	1.97	1.97
UPSS Consulta Externa	09020122240001B23A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Cieloarso	Tarrajeo y pintado	2.04	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01	12	0.21	3	0.01	0.21	0.21
UPSS Consulta Externa	09020122240001B23A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	2.04	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01	12	0.21	3	0.01	0.21	0.21
UPSS Consulta Externa	09020122240001B23A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01	12	0.27	3	0.01	0.27	0.27
UPSS Consulta Externa	09020122240001B23A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funi	1.6667	0.17	12	4.37	3	0.17	4.37	4.37
UPSS Consulta Externa	09020122240001B23A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12	0.6	3	0.6	15.73	
UPSS Consulta Externa	09020122240001B23A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12	314.64	3	12.0	314.64	
UPSS Consulta Externa	09020122240001B23A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	0.6	3	0.6	15.73	
UPSS Consulta Externa	09020122240001B23A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	196.65	3	7.5	196.65	642.39
UPSS Consulta Externa	09020122240001B23A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	52.44	3	2.0	52.44	
UPSS Consulta Externa	09020122240001B23A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e instalación de Valvula de control	0.60	0.60	12	0.6	3	0.6	15.73	
UPSS Consulta Externa	09020122240001B23A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12	31.46	3	1.2	31.46	
UPSS Consulta Externa	09020122240001B24A	UROLOGIA	CEM	MP	Muro	Albailería/Tarrajeo/enlucido/em	53.89	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.22	12	1.2	3	0.22	1.2	1.2
UPSS Consulta Externa	09020122240001B24A	UROLOGIA	CEM	MP	Cieloarso	Tarrajeo y pintado	16.52	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.07	12	1.73	3	0.07	1.73	1.73
UPSS Consulta Externa	09020122240001B24A	UROLOGIA	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	16.52	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.07	12	1.73	3	0.07	1.73	1.73
UPSS Consulta Externa	09020122240001B24A	UROLOGIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.40	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.03	12	0.87	3	0.03	0.87	0.87
UPSS Consulta Externa	09020122240001B24A	UROLOGIA	CEM	MP	Luminaria	Flu												

UPSS Consulta Externa	0900122240001B035	ODONTOLOGIA	CEM	MP	Muro	Albalería/Tarrajeo/encolado/fem	48.66	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.19	12	4	0.19	5.10	0.10	5.10
UPSS Consulta Externa	0900122240001B035	ODONTOLOGIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado			B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.00	12	4	0.00	0.00	0.00	0.00
UPSS Consulta Externa	0900122240001B035	ODONTOLOGIA	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa			B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.00	12	4	0.00	0.00	0.00	0.00
UPSS Consulta Externa	0900122240001B035	ODONTOLOGIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.20	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	4	0.01	0.34	0.12	0.34
UPSS Consulta Externa	0900122240001B036	ODONTOLOGIA	CEM	MP	Muro	Albalería/Tarrajeo/encolado/fem	47.89	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.19	12	4	0.19	5.02	0.50	5.02
UPSS Consulta Externa	0900122240001B036	ODONTOLOGIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.45	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.05	12	4	0.05	1.20	1.02	1.20
UPSS Consulta Externa	0900122240001B036	ODONTOLOGIA	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	14.45	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.05	12	4	0.05	1.20	1.02	1.20
UPSS Consulta Externa	0900122240001B036	ODONTOLOGIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.40	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	4	0.03	0.67	0.67	0.67
UPSS Consulta Externa	0900122240001B036	ODONTOLOGIA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2.00	und	B	de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.33	12	4	0.33	0.84	0.74	0.84
UPSS Consulta Externa	0900122240001B037	ODONTOLOGIA	CEM	MP	Muro	Albalería/Tarrajeo/encolado/fem	53.09	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.21	12	4	0.21	5.57	5.57	5.57
UPSS Consulta Externa	0900122240001B037	ODONTOLOGIA	CEM	MP	Tarrajeo y pintado		14.06	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	12	4	0.06	1.47	1.47	1.47
UPSS Consulta Externa	0900122240001B037	ODONTOLOGIA	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	14.06	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	12	4	0.06	1.47	1.47	1.47
UPSS Consulta Externa	0900122240001B037	ODONTOLOGIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.40	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	4	0.03	0.67	0.67	0.67
UPSS Consulta Externa	0900122240001B037	ODONTOLOGIA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2.00	und	B	de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.33	12	4	0.33	0.84	0.74	0.84
UPSS Consulta Externa	0900122240001B038	CONSULTORIO 14	CEM	MP	Muro	Albalería/Tarrajeo/encolado/fem	45.22	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.18	12	4	0.18	4.74	4.74	4.74
UPSS Consulta Externa	0900122240001B038	CONSULTORIO 14	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.85	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	12	4	0.06	1.45	1.45	1.45
UPSS Consulta Externa	0900122240001B038	CONSULTORIO 14	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	13.85	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	12	4	0.06	1.45	1.45	1.45
UPSS Consulta Externa	0900122240001B038	CONSULTORIO 14	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	9.60	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.04	12	4	0.04	1.01	1.01	1.01
UPSS Consulta Externa	0900122240001B038	CONSULTORIO 14	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2.00	und	B	de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.33	12	4	0.33	0.84	0.74	0.84
UPSS Consulta Externa	0900122240001B039	CONSULTORIO 13	CEM	MP	Muro	Albalería/Tarrajeo/encolado/fem	49.89	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.20	12	4	0.20	5.18	5.18	5.18
UPSS Consulta Externa	0900122240001B039	CONSULTORIO 13	CEM	MP	Contracalcó	Cemento pulido	1.60	m	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	4	0.01	0.17	0.17	0.17
UPSS Consulta Externa	0900122240001B039	CONSULTORIO 13	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	18.86	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.08	12	4	0.08	1.98	1.98	1.98
UP																		

UPSS Consulta Externa	09020122240001C50	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Albahlilla/Cerámico	42.91	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.17	12	4	0.17	4.50	4.50
UPSS Consulta Externa	09020122240001C50	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.49	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	4	0.03	0.68	0.68
UPSS Consulta Externa	09020122240001C50	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	6.49	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	4	0.03	0.68	0.68
UPSS Consulta Externa	09020122240001C50	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.20	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	4	0.01	0.34	0.34
UPSS Consulta Externa	09020122240001C50	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12	12.0	0.6	15.73	15.73
UPSS Consulta Externa	09020122240001C50	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	12.0	0.6	15.73	15.73
UPSS Consulta Externa	09020122240001C50	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	7.5	196.65	642.39
UPSS Consulta Externa	09020122240001C50	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	2.0	52.44		
UPSS Consulta Externa	09020122240001C50	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e instalación de Valvula de control	0.60	0.60	12	0.6	15.73		
UPSS Consulta Externa	09020122240001C50	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12	1.2	31.46		
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS1A	CONSULTORIO 7	CEM	MP	Muro	Albahlilla/Tarrajeo/enlucido/em	27.68	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.11	12	4	0.11	2.90	2.90
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS1A	CONSULTORIO 7	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.45	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	4	0.01	0.36	0.36
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS1A	CONSULTORIO 7	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	3.45	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	4	0.01	0.36	0.36
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS1A	CONSULTORIO 7	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.72	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	4	0.01	0.18	0.18
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS1A	CONSULTORIO 7	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2.00	und	B	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.33	12	4	0.33	8.74	8.74
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS1A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Albahlilla/Cerámico	59.73	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.24	12	4	0.24	6.26	6.26
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS1A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.37	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.08	12	2.0	0.08	2.03	2.03
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS1A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	19.37	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.08	12	2.0	0.08	2.03	2.03
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS1A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	9.28	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conserv	0.004	0.04	12	4	0.04	0.97	0.97
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS1A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12	0.6	15.73		
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS1A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12	12.0	314.64		
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS1A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	0.6	15.73		
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS1A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	7.5	196.65	642.39
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS1A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	2.0	52.44		
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS1A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e instalación de Valvula de control	0.60	0.60	12	0.6	15.73		
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS1A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12	1.2	31.46		
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS2A	CONSULTORIO 6	CEM	MP	Muro	Albahlilla/Tarrajeo/enlucido/em	66.26	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conserv	0.004	0.27	12	4	0.27	6.95	6.95
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS2A	CONSULTORIO 6	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23.71	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.09	12	4	0.09	2.49	2.49
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS2A	CONSULTORIO 6	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	23.71	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.09	12	4	0.09	2.49	2.49
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS2A	CONSULTORIO 6	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.40	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	4	0.03	0.67	0.67
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS2A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2.00	und	B	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.33	12	4	0.33	8.74	8.74
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS2A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Drwall simple/Cerámico	25.14	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.10	12	4	0.10	2.64	2.64
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS2A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.39	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	4	0.01	0.36	0.36
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS2A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	3.39	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	4	0.01	0.36	0.36
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS2A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	4	0.01	0.27	0.27
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS3A	CONSULTORIO 5	CEM	MP	Muro	Albahlilla/Tarrajeo/enlucido/em	26.18	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.10	12	4	0.10	2.75	2.75
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS3A	CONSULTORIO 5	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.57	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	4	0.01	0.37	0.37
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS3A	CONSULTORIO 5	CEM	MP	Vinil rígido en baldosa	3.57	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	4	0.01	0.37	0.37	
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS3A	CONSULTORIO 5	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	4	0.01	0.27	0.27
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS3A	CONSULTORIO 5	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2.00	und	B	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.33	12	4	0.33	8.74	8.74
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS3A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Albahlilla/Cerámico	55.25	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.22	12	4	0.22	5.80	5.80
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS3A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.16	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	12	4	0.06	1.69	1.69
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS3A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	16.16	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	12	4	0.06	1.69	1.69
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS3A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.64	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	4	0.01	0.28	0.28
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS3A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12	0.6	15.73		
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS3A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12	12.0	314.64		
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS3A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	0.6	15.73		
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS3A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	7.5	196.65	642.39
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS3A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	2.0	52.44		
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS3A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e instalación de Valvula de control	0.60	0.60	12	0.6	15.73		
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS3A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12	1.2	31.46		
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS4	CONSULTORIO 4	CEM	MP	Muro	Albahlilla/Tarrajeo/enlucido/em	53.76	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.22	12	4	0.22	5.64	5.64
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS4	CONSULTORIO 4	CEM	MP	Tarrajeo y pintado	13.54	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.05	12	4	0.05	1.42	1.42	
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS4	CONSULTORIO 4	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	13.54	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.05	12	4	0.05	1.42	1.42
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS4	CONSULTORIO 4	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.40	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	4	0.03	0.67	0.67
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS4	CONSULTORIO 4	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2.00	und	B	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.33	12	4	0.33	8.74	8.74
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS4	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Albahlilla/Cerámico	6.40	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.05	12	4	0.05	1.42	1.42
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS4	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.54	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.05	12	4	0.05	1.42	1.42
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS4	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	13.54	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.05	12	4	0.05	1.42	1.42
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS4	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.40	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	4	0.03	0.67	0.67
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS4	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12	0.6	15.73		
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS4	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12	12.0	314.64		
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS4	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	0.6	15.73		
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS4	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	7.5	196.65	642.39
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS4	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	2.0	52.44		
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS4	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e instalación de Valvula de control	0.60	0.60	12	0.6	15.73		
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS4	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12	1.2	31.46		
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS5	CONSULTORIO 3	CEM	MP	Muro	Albahlilla/Tarrajeo/enlucido/em	54.99	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.22	12	4	0.22	5.77	5.77
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS5	CONSULTORIO 3	CEM	MP	Contracócalo	Cemento pulido	1.40	m	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	4	0.01	0.15	0.15
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS5	CONSULTORIO 3	CEM	MP	Tarrajeo y pintado	12.82	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.05	12	4	0.05	1.34	1.34	
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS5	CONSULTORIO 3	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	12.82	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.05	12	4	0.05	1.34	1.34
UPSS Consulta Externa	09020122240001BS5	CONSULTORIO 3	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.40	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	4	0.03	0.67	0.67
UPSS Consulta Externa																	

UPSS Consulta Externa	09020122240001C059	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de Valvula de control	0.60	0.60	12		0.6	15.73	
UPSS Consulta Externa	09020122240001C059	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12		1.2	31.46	
UPSS Consulta Externa	09020122240001C060	DEFENSORIA DEL ASEGURADO	CEM	MP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	41.61	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.17	4		0.17	4.36	4.36
UPSS Consulta Externa	09020122240001C060	DEFENSORIA DEL ASEGURADO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.74	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.05	4		0.05	1.23	1.23
UPSS Consulta Externa	09020122240001C060	DEFENSORIA DEL ASEGURADO	CEM	MP	Pisos	Loseta	11.74	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.05	4		0.05	1.23	1.23
UPSS Consulta Externa	09020122240001C060	DEFENSORIA DEL ASEGURADO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.80	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	4		0.01	0.29	0.29
UPSS Consulta Externa	09020122240001C060	DEFENSORIA DEL ASEGURADO	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2.00	m2	B	de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funci	0.16667	0.33	12		0.33	8.74	8.74
UPSS Consulta Externa	09020122240001C061	CAJA	CEM	MP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	30.51	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.12	4		0.12	3.20	3.20
UPSS Consulta Externa	09020122240001C061	CAJA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.68	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	4		0.01	0.81	0.81
UPSS Consulta Externa	09020122240001C061	CAJA	CEM	MP	Pisos	Loseta	7.68	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12		0.03	0.81	0.81
UPSS Consulta Externa	09020122240001C061	CAJA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.80	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12		0.01	0.29	0.29
UPSS Consulta Externa	09020122240001C062	INVENTABLES	CEM	MP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	54.59	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.22	12		0.22	5.73	5.73
UPSS Consulta Externa	09020122240001C062	INVENTABLES	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.41	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.08	12		0.08	2.04	2.04
UPSS Consulta Externa	09020122240001C062	INVENTABLES	CEM	MP	Loseta	Loseta	19.41	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.08	12		0.08	2.04	2.04
UPSS Consulta Externa	09020122240001C062	INVENTABLES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12		0.01	0.26	0.26
UPSS Consulta Externa	09020122240001C062	INVENTABLES	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2.00	m2	B	de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funci	0.16667	0.33	12		0.33	8.74	8.74
UPSS Consulta Externa	09020122240001C063	ALMACEN	CEM	MP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	20.23	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.08	12		0.08	2.12	2.12
UPSS Consulta Externa	09020122240001C063	ALMACEN	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.78	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12		0.01	0.29	0.29
UPSS Consulta Externa	09020122240001C063	ALMACEN	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.78	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12		0.01	0.29	0.29
UPSS Consulta Externa	09020122240001C063	ALMACEN	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.24	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12		0.01	0.23	0.23
UPSS Consulta Externa	09020122240001C064	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Albahlíeria/Cerámico	46.14	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.04	4		0.04	1.01	1.01
UPSS Consulta Externa	09020122240001C064	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.65	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.04	12		0.04	1.01	1.01
UPSS Consulta Externa	09020122240001C064	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	9.65	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.04	12		0.04	1.01	1.01
UPSS Consulta Externa	09020122240001C064	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.24	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12		0.01	0.23	0.23
UPSS Consulta Externa	09020122240001C064	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12		0.6	15.73	
UPSS Consulta Externa	09020122240001C064	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12		12.0	314.64	
UPSS Consulta Externa	09020122240001C064	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12		0.6	15.73	
UPSS Consulta Externa	09020122240001C064	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	7.5	196.65	642.39
UPSS Consulta Externa	09020122240001C064	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12		2.0	52.44	
UPSS Consulta Externa	09020122240001C064	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de Valvula de control	0.60	0.60	12		0.6	15.73	
UPSS Consulta Externa	09020122240001C064	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12		1.2	31.46	
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	INVENTABLES	CEM	MCP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	55.18	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11429	6.31					
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	INVENTABLES	CEM	MCP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	55.18	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.26667	14.71					
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	INVENTABLES	CEM	MCP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	55.18	m2	R	Pintado con látex	0.24424	13.38					
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	INVENTABLES	CEM	MCP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	55.18	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11429	6.31					
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	INVENTABLES	CEM	MCP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	55.18	m2	R	Pintado con epóxica	0.24424	13.38	12	1	93.44	2449.98	1,265.600
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	INVENTABLES	CEM	MCP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	55.18	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11429	6.31					
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	INVENTABLES	CEM	MCP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	55.18	m2	R	Pintado con esmalte	0.24424	13.38					
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	INVENTABLES	CEM	MCP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	55.18	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11429	6.31					
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	INVENTABLES	CEM	MCP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	55.18	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24424	13.38					
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	INVENTABLES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.42	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11429	1.53					
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	INVENTABLES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.42	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.8	10.74					
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	INVENTABLES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.42	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	4.29					
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	INVENTABLES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.42	m2	R	Picado y resane de fisura	0.26667	3.58					
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	INVENTABLES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.42	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	4.29	12	1	57.72	1513.39	554.124
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	INVENTABLES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.42	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	4.29					
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	INVENTABLES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.42	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	4.29					
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	INVENTABLES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.42	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	4.29					
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	INVENTABLES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.42	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.29					
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	INVENTABLES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.42	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.2	16.10					
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	INVENTABLES	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	13.42	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.05	12	1	0.05	1.41	1.41
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	INVENTABLES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.20	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1	0.01	0.34	0.34
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	INVENTABLES	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	m2	B	de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funci	0.16667	0.17	12	1	0.17	4.37	4.37
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Muro	Albahlíeria/Cerámico	16.86	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57143	9.64	12	1	9.64	252.65	269.800
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.65	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11429	0.19					
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.65	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.8	1.31					
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.65	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	0.53					
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.65	m2	R	Picado y resane de fisura	0.26667	0.44					
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.65	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	0.53	12	1	7.10	186.07	68.130
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.65	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	0.53					
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.65	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	0.53					
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.65	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	0.53					
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.65	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.53					
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.65	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.2	1.96					
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	1.65	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1	0.01	0.17	0.17
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.20	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1	0.01	0.34	0.34
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	m2	B	de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funci	0.16667	0.17	12	1	0.17	4.37	4.37
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12		0.6	15.73	
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12		12.0	314.64	
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12		0.6	15.73	
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	7.5	196.65	642.39
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12		2.0	52.44	
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de Valvula de control	0.60	0.60	12		0.6	15.73	
UPSS Hospitalización	09020124190001B65A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12		1.2	31.46	
UPSS Hospitalización	09020124190001B66A	INVENTABLES	CEM	MCP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	53.63	m2									

UPSS Hospitalización	09020124190001866A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funci	0.16667	0.17	12		2		0.17	4.37	4.37
UPSS Hospitalización	09020124190001866A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12				0.6	15.73	
UPSS Hospitalización	09020124190001866A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12				12.0	314.64	
UPSS Hospitalización	09020124190001866A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12				0.6	15.73	
UPSS Hospitalización	09020124190001866A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12		1		7.5	196.65	642.39
UPSS Hospitalización	09020124190001866A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12				2.0	52.44	
UPSS Hospitalización	09020124190001866A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de Valvula de control	0.60	0.60	12				0.6	15.73	
UPSS Hospitalización	09020124190001866A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12				1.2	31.46	
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ESTERILIZACIÓN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	48.28	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11429	5.52							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ESTERILIZACIÓN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	48.28	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.26667	12.87							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ESTERILIZACIÓN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	48.28	m2	R	Pintado con látex	0.24242	11.70							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ESTERILIZACIÓN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	48.28	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11429	5.52							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ESTERILIZACIÓN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	48.28	m2	R	Pintado con epóxica	0.24242	11.70	12		2		81.75	2143.59	1,107.328
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ESTERILIZACIÓN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	48.28	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11429	5.52							3250.92
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ESTERILIZACIÓN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	48.28	m2	R	Pintado con esmalte	0.24242	11.70							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ESTERILIZACIÓN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	48.28	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11429	5.52							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ESTERILIZACIÓN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	48.28	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24242	11.70							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ESTERILIZACIÓN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	11.36	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11429	1.30							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ESTERILIZACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.36	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.8	9.09							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ESTERILIZACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.36	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	3.64							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ESTERILIZACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.36	m2	R	Picado y resane de fisura	0.26667	3.03							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ESTERILIZACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.36	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	3.64	12		2		48.86	1281.08	469.065
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ESTERILIZACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.36	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	3.64							1750.14
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ESTERILIZACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.36	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	3.64							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ESTERILIZACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.36	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	3.64							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ESTERILIZACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.36	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	3.64							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ESTERILIZACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.36	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.2	13.63							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ESTERILIZACIÓN	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	11.36	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.05	12		2		0.05	1.19	1.19
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ESTERILIZACIÓN	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.20	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12		2		0.01	0.34	0.34
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ESTERILIZACIÓN	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2.00	und	B	de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funci	0.16667	0.33	12		2		0.33	8.74	8.74
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ZONA ESTERIL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	35.99	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11429	4.11							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ZONA ESTERIL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	35.99	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.26667	9.63							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ZONA ESTERIL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	35.99	m2	R	Pintado con látex	0.24242	8.72							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ZONA ESTERIL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	35.99	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11429	4.11	12		3		60.95	1598.09	825.536
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ZONA ESTERIL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	35.99	m2	R	Pintado con epóxica	0.24242	8.72							2423.63
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ZONA ESTERIL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	35.99	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11429	4.11							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ZONA ESTERIL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	35.99	m2	R	Pintado con esmalte	0.24242	8.72							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ZONA ESTERIL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	35.99	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11429	4.11							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ZONA ESTERIL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	35.99	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24242	8.72							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ZONA ESTERIL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.93	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11429	0.68							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ZONA ESTERIL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.93	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.8	4.74							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ZONA ESTERIL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.93	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.90							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ZONA ESTERIL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.93	m2	R	Picado y resane de fisura	0.26667	1.58							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ZONA ESTERIL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.93	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	1.90	12		3		25.50	668.73	244.855
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ZONA ESTERIL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.93	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	1.90							913.59
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ZONA ESTERIL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.93	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.90							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ZONA ESTERIL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.93	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.90							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ZONA ESTERIL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.93	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.90							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ZONA ESTERIL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.93	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.2	7.12							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ZONA ESTERIL	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	5.93	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12		3		0.02	0.62	0.62
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ZONA ESTERIL	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12		3		0.01	0.27	0.27
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	NO ESTERIL	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	33.54	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11429	3.83							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	NO ESTERIL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	33.54	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.26667	8.94							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	NO ESTERIL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	33.54	m2	R	Pintado con látex	0.24242	8.13							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	NO ESTERIL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	33.54	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11429	3.83	12		3		56.80	1489.19	769.280
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	NO ESTERIL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	33.54	m2	R	Pintado con epóxica	0.24242	8.13							2258.47
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	NO ESTERIL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	33.54	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11429	3.83							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	NO ESTERIL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	33.54	m2	R	Pintado con esmalte	0.24242	8.13							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	NO ESTERIL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	33.54	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11429	3.83							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	NO ESTERIL	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	33.54	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24242	8.13							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	NO ESTERIL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.01	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11429	0.69							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	NO ESTERIL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.01	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.8	4.81							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	NO ESTERIL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.01	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.92							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	NO ESTERIL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.01	m2	R	Picado y resane de fisura	0.26667	1.60							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	NO ESTERIL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.01	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	1.92	12		3		25.85	677.75	248.158
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	NO ESTERIL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.01	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	1.92							925.91
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	NO ESTERIL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.01	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.92							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	NO ESTERIL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.01	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.92							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	NO ESTERIL	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.01	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.92							
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	NO ESTERIL	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	6.01	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12		3		0.02	0.63	0.63
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	NO ESTERIL	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.20	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12		3		0.01	0.34	0.34
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ESTERILIZACIÓN	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	70.80	m2	R	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.28	12		3		0.28	7.43	7.43
UPSS Hospitalización	09020124190001867A	ESTERILIZACIÓN	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.91	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.08	12		3				

UPSS Hospitalización	09020124190001869A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1,60	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11429	0.18						
UPSS Hospitalización	09020124190001869A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1,60	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.8	1.28						
UPSS Hospitalización	09020124190001869A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1,60	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	0.51						
UPSS Hospitalización	09020124190001869A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1,60	m2	R	Picado y resane de fisura	0.26667	0.43						
UPSS Hospitalización	09020124190001869A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1,60	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	0.51	12	3	6.88	180.43	57.339	237.77
UPSS Hospitalización	09020124190001869A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1,60	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	0.51						
UPSS Hospitalización	09020124190001869A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1,60	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	0.51						
UPSS Hospitalización	09020124190001869A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1,60	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.51						
UPSS Hospitalización	09020124190001869A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1,60	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.2	1.92						
UPSS Hospitalización	09020124190001869A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	1,60	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	3	0.01	0.17		0.17
UPSS Hospitalización	09020124190001869A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2,56	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	3	0.01	0.27		0.27
UPSS Hospitalización	09020124190001869A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12		0.6	15.73		
UPSS Hospitalización	09020124190001869A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12		12.0	314.64		
UPSS Hospitalización	09020124190001869A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12		0.6	15.73		
UPSS Hospitalización	09020124190001869A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	7.5	196.65		642.39
UPSS Hospitalización	09020124190001869A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12		2.0	52.44		
UPSS Hospitalización	09020124190001869A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e instalación de Valvula de control	0.60	0.60	12		0.6	15.73		
UPSS Hospitalización	09020124190001869A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12		1.2	31.46		
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	AISLADO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	46,88	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11429	5.36						
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	AISLADO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	46,88	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.26667	12.50						
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	AISLADO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	46,88	m2	R	Pintado con látex	0.24242	11.36						
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	AISLADO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	46,88	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11429	5.36						
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	AISLADO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	46,88	m2	R	Pintado con epóxica	0.24242	11.36	12	3	79.38	2081.43	1,059.043	3140.47
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	AISLADO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	46,88	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11429	5.36						
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	AISLADO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	46,88	m2	R	Pintado con esmalte	0.24242	11.36						
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	AISLADO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	46,88	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11429	5.36						
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	AISLADO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	46,88	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24242	11.36						
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	AISLADO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9,80	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11429	1.12						
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	AISLADO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9,80	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.8	7.84						
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	AISLADO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9,80	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	3.14						
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	AISLADO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9,80	m2	R	Picado y resane de fisura	0.26667	2.61						
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	AISLADO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9,80	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	3.14	12	3	42.15	1105.16	251.390	1356.55
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	AISLADO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9,80	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	3.14						
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	AISLADO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9,80	m2	R	Tarrajeo con oleo mate en cieloraso	0.32	3.14						
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	AISLADO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9,80	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	3.14						
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	AISLADO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9,80	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	3.14						
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	AISLADO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9,80	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.2	11.76						
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	AISLADO	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	9,80	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.04	12	3	0.04	1.03		1.03
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	AISLADO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3,20	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	3	0.01	0.34		0.34
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	16,94	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57143	9.68	12	3	9.68	253.81	271.040	524.85
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1,60	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11429	0.18						
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1,60	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.8	1.28						
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1,60	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	0.51						
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1,60	m2	R	Picado y resane de fisura	0.26667	0.43						
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1,60	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	0.51	12	4	6.88	180.43	52.340	232.77
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1,60	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	0.51						
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1,60	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	0.51						
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1,60	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	0.51						
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1,60	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.51						
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	1,60	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	4	0.01	0.17		0.17
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2,56	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	4	0.01	0.27		0.27
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12		0.6	15.73		
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12		12.0	314.64		
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12		0.6	15.73		
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12		7.5	196.65		
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	1	2.0	52.44		736.78
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e instalación de Valvula de control	0.60	0.60	12		0.6	15.73		
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12		0.6	15.73		
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00	12		3.0	78.66		
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12		1.2	31.46		
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	40,03	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57143	22.87	12	4	22.87	599.73	640.440	1240.17
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6,50	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11429	0.74						
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6,50	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.8	5.20						
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6,50	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	2.08						
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6,50	m2	R	Picado y resane de fisura	0.26667	1.73						
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6,50	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	2.08	12	4	27.96	733.01	246.278	979.29
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6,50	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	2.08						
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6,50	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	2.08						
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6,50	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	2.08						
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6,50	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	2.08						
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6,50	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.2	7.80						
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12		0.6	15.73		
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12		12.0	314.64		
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12		0.6	15.73		
UPSS Hospitalización	09020124190001870A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instal												

UPSS Hospitalización	090201241900010073	DEPÓSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	40.44	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11429	4.62						
UPSS Hospitalización	090201241900010073	DEPÓSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	40.44	m2	R	Pintado con epóxica	0.24242	9.80	12	4	68.49	1795.69	424.293	2219.98
UPSS Hospitalización	090201241900010073	DEPÓSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	40.44	m2	R	Pintado con pintura esmalte	0.11429	4.62						
UPSS Hospitalización	090201241900010073	DEPÓSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	40.44	m2	R	Pintado con esmalte	0.24242	9.80						
UPSS Hospitalización	090201241900010073	DEPÓSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	40.44	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11429	4.62						
UPSS Hospitalización	090201241900010073	DEPÓSITO	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	40.44	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24242	9.80						
UPSS Hospitalización	090201241900010073	DEPÓSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.70	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11429	0.77						
UPSS Hospitalización	090201241900010073	DEPÓSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.70	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.8	5.36						
UPSS Hospitalización	090201241900010073	DEPÓSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.70	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	2.14						
UPSS Hospitalización	090201241900010073	DEPÓSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.70	m2	R	Picado y resane de fisura	0.26667	1.79						
UPSS Hospitalización	090201241900010073	DEPÓSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.70	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	2.14	12	4	28.82	755.57	276.649	1032.21
UPSS Hospitalización	090201241900010073	DEPÓSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.70	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	2.14						
UPSS Hospitalización	090201241900010073	DEPÓSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.70	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	2.14						
UPSS Hospitalización	090201241900010073	DEPÓSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.70	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	2.14						
UPSS Hospitalización	090201241900010073	DEPÓSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.70	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	2.14						
UPSS Hospitalización	090201241900010073	DEPÓSITO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.70	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.2	8.04						
UPSS Hospitalización	090201241900010073	DEPÓSITO	CEM	MP	Pisos	Loseta	6.70	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	4	0.03	0.70		0.70
UPSS Hospitalización	090201241900010073	DEPÓSITO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1	0.01	0.27		0.27
UPSS Hospitalización	090201241900010074	OFICINA DE ANESTESIOLOGÍA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	48.80	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11429	5.58						
UPSS Hospitalización	090201241900010074	OFICINA DE ANESTESIOLOGÍA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	48.80	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.26667	13.01						
UPSS Hospitalización	090201241900010074	OFICINA DE ANESTESIOLOGÍA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	48.80	m2	R	Pintado con látex	0.24242	11.83						
UPSS Hospitalización	090201241900010074	OFICINA DE ANESTESIOLOGÍA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	48.80	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11429	5.58						
UPSS Hospitalización	090201241900010074	OFICINA DE ANESTESIOLOGÍA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	48.80	m2	R	Pintado con epóxica	0.24242	11.83	12	1	82.64	2166.90	1,119.370	3286.27
UPSS Hospitalización	090201241900010074	OFICINA DE ANESTESIOLOGÍA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	48.80	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11429	5.58						
UPSS Hospitalización	090201241900010074	OFICINA DE ANESTESIOLOGÍA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	48.80	m2	R	Pintado con esmalte	0.24242	11.83						
UPSS Hospitalización	090201241900010074	OFICINA DE ANESTESIOLOGÍA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	48.80	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11429	5.58						
UPSS Hospitalización	090201241900010074	OFICINA DE ANESTESIOLOGÍA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	48.80	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24242	11.83						
UPSS Hospitalización	090201241900010074	OFICINA DE ANESTESIOLOGÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.90	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11429	1.36						
UPSS Hospitalización	090201241900010074	OFICINA DE ANESTESIOLOGÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.90	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.8	9.52						
UPSS Hospitalización	090201241900010074	OFICINA DE ANESTESIOLOGÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.90	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	3.81						
UPSS Hospitalización	090201241900010074	OFICINA DE ANESTESIOLOGÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.90	m2	R	Picado y resane de fisura	0.26667	3.17						
UPSS Hospitalización	090201241900010074	OFICINA DE ANESTESIOLOGÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.90	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	3.81	12	1	51.18	1341.97	491.362	1833.34
UPSS Hospitalización	090201241900010074	OFICINA DE ANESTESIOLOGÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.90	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	3.81						
UPSS Hospitalización	090201241900010074	OFICINA DE ANESTESIOLOGÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.90	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	3.81						
UPSS Hospitalización	090201241900010074	OFICINA DE ANESTESIOLOGÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.90	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	3.81						
UPSS Hospitalización	090201241900010074	OFICINA DE ANESTESIOLOGÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.90	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	3.81						
UPSS Hospitalización	090201241900010074	OFICINA DE ANESTESIOLOGÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.90	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.2	14.28						
UPSS Hospitalización	090201241900010074	OFICINA DE ANESTESIOLOGÍA	CEM	MP	Pisos	Loseta	11.90	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1	0.05	1.25		1.25
UPSS Hospitalización	090201241900010074	OFICINA DE ANESTESIOLOGÍA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.20	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1	0.01	0.34		0.34
UPSS Hospitalización	090201241900010075	OFICINA ENFERMERÍA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	44.41	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11429	5.08						
UPSS Hospitalización	090201241900010075	OFICINA ENFERMERÍA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	44.41	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.26667	11.84						
UPSS Hospitalización	090201241900010075	OFICINA ENFERMERÍA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	44.41	m2	R	Pintado con látex	0.24242	10.77						
UPSS Hospitalización	090201241900010075	OFICINA ENFERMERÍA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	44.41	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11429	5.08						
UPSS Hospitalización	090201241900010075	OFICINA ENFERMERÍA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	44.41	m2	R	Pintado con epóxica	0.24242	10.77	12	1	75.21	1972.08	1,018.730	2990.81
UPSS Hospitalización	090201241900010075	OFICINA ENFERMERÍA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	44.41	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11429	5.08						
UPSS Hospitalización	090201241900010075	OFICINA ENFERMERÍA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	44.41	m2	R	Pintado con esmalte	0.24242	10.77						
UPSS Hospitalización	090201241900010075	OFICINA ENFERMERÍA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	44.41	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11429	5.08						
UPSS Hospitalización	090201241900010075	OFICINA ENFERMERÍA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	44.41	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24242	10.77						
UPSS Hospitalización	090201241900010075	OFICINA ENFERMERÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.61	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11429	1.10						
UPSS Hospitalización	090201241900010075	OFICINA ENFERMERÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.61	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.8	7.69						
UPSS Hospitalización	090201241900010075	OFICINA ENFERMERÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.61	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	3.08						
UPSS Hospitalización	090201241900010075	OFICINA ENFERMERÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.61	m2	R	Picado y resane de fisura	0.26667	2.56						
UPSS Hospitalización	090201241900010075	OFICINA ENFERMERÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.61	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	3.08	12	1	41.33	1083.73	396.806	1480.53
UPSS Hospitalización	090201241900010075	OFICINA ENFERMERÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.61	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	3.08						
UPSS Hospitalización	090201241900010075	OFICINA ENFERMERÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.61	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	3.08						
UPSS Hospitalización	090201241900010075	OFICINA ENFERMERÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.61	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	3.08						
UPSS Hospitalización	090201241900010075	OFICINA ENFERMERÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.61	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	3.08						
UPSS Hospitalización	090201241900010075	OFICINA ENFERMERÍA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.61	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.2	11.53						
UPSS Hospitalización	090201241900010075	OFICINA ENFERMERÍA	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	9.61	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.04	12	1	0.04	1.01		1.01
UPSS Hospitalización	090201241900010075	OFICINA ENFERMERÍA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.20	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1	0.01	0.34		0.34
UPSS Centro Quirúrgico	09020104000001A076	SALA DE RECUPERACIÓN	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	91.21	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.36	12	2	0.36	9.57		9.57
UPSS Centro Quirúrgico	09020104000001A076	SALA DE RECUPERACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	38.41	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11429	4.39						
UPSS Centro Quirúrgico	09020104000001A076	SALA DE RECUPERACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	38.41	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.8	10.73						
UPSS Centro Quirúrgico	09020104000001A076	SALA DE RECUPERACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	38.41	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	12.29						
UPSS Centro Quirúrgico	09020104000001A076	SALA DE RECUPERACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	38.41	m2	R	Picado y resane de fisura	0.26667	10.24						
UPSS Centro Quirúrgico	09020104000001A076	SALA DE RECUPERACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	38.41	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	12.29	12	2	165.20	4331.53	1,585.984	5917.52
UPSS Centro Quirúrgico	09020104000001A076	SALA DE RECUPERACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	38.41	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	12.29						
UPSS Centro Quirúrgico	09020104000001A076	SALA DE RECUPERACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	38.41	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	12.29						
UPSS Centro Quirúrgico	09020104000001A076	SALA DE RECUPERACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	38.41	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	12.29						
UPSS Centro Quirúrgico	09020104000001A076	SALA DE RECUPERACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	38.41	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	12.29						
UPSS Centro Quirúrgico	09020104000001A076	SALA DE RECUPERACIÓN	CEM	MP	Pisos	Loseta	38.41	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	1.2	46.09						
UPSS Centro Quirúrgico	09020104000001A076	SALA DE RECUPERACIÓN	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.20	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.15	12	2	0.15	4.03		4.03
UPSS Centro Quirúrgico	09020104000001A077	SALA 01	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	64.02	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.26	12	2	0.01	0.34		0.34
UPSS Centro Quirúrgico	09020104000001A077	SALA 01	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	22.68	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11429	2.59			0.26	6.71		6.71
UPSS Centro Quirúrgico																		

UPSS Centro Obiterio	0902010700001F084	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.69	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.05	12	3	0.05	1.33	1.33
UPSS Centro Obiterio	0902010700001F084	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	MP	Pisos	Loseta	12.69	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.05	12	3	0.05	1.33	1.33
UPSS Centro Obiterio	0902010700001F084	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	10.24	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.04	12	3	0.04	1.07	1.07
UPSS Centro Obiterio	0902010700001F084	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2.00	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	0.80	12	3	1.60	41.95	41.95
UPSS Centro Obiterio	0902010700001F084	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2.00	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.4	0.80	12	3	1.60	41.95	41.95
UPSS Centro Obiterio	0902010700001F084	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12	6	0.6	15.73	15.73
UPSS Centro Obiterio	0902010700001F084	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12	6	12.0	314.64	314.64
UPSS Centro Obiterio	0902010700001F084	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	6	0.6	15.73	15.73
UPSS Centro Obiterio	0902010700001F084	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	15.00	12	1	15.0	393.30	393.30
UPSS Centro Obiterio	0902010700001F084	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	4.00	12	1	4.0	104.88	104.88
UPSS Centro Obiterio	0902010700001F084	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Suministro e Instalación de Valvula de control	0.60	1.20	12	1	1.2	31.46	31.46
UPSS Centro Obiterio	0902010700001F084	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12	6	0.6	15.73	15.73
UPSS Centro Obiterio	0902010700001F084	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00	12	3	3.0	78.66	78.66
UPSS Centro Obiterio	0902010700001F084	VESTIDOR ENFERMERAS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12	1	1.2	31.46	31.46
UPSS Centro Obiterio	0902010700001A085	LAVADO ESTERILIZACIÓN	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	79.18	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.32	12	3	0.32	8.30	8.30
UPSS Centro Obiterio	0902010700001A085	LAVADO ESTERILIZACIÓN	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.42	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.07	12	3	0.07	1.83	1.83
UPSS Centro Obiterio	0902010700001A085	LAVADO ESTERILIZACIÓN	CEM	MP	Pisos	Loseta	17.42	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.07	12	3	0.07	1.83	1.83
UPSS Centro Obiterio	0902010700001A085	LAVADO ESTERILIZACIÓN	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	7.86	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	3	0.03	0.82	0.82
UPSS Centro Obiterio	0902010700001A085	LAVADO ESTERILIZACIÓN	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3.00	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	1.20	12	3	2.40	62.93	62.93
UPSS Centro Obiterio	0902010700001A085	LAVADO ESTERILIZACIÓN	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3.00	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.4	1.20	12	3	2.40	62.93	62.93
UPSS Centro Obiterio	0902010700001F086	VESTIDOR MÉDICOS	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	62.43	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.25	12	4	0.25	6.55	6.55
UPSS Centro Obiterio	0902010700001F086	VESTIDOR MÉDICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.46	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.05	12	4	0.05	1.20	1.20
UPSS Centro Obiterio	0902010700001F086	VESTIDOR MÉDICOS	CEM	MP	Pisos	Loseta	11.46	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.05	12	4	0.05	1.20	1.20
UPSS Centro Obiterio	0902010700001F086	VESTIDOR MÉDICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	8.00	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	4	0.03	0.84	0.84
UPSS Centro Obiterio	0902010700001F086	VESTIDOR MÉDICOS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12	4	0.80	20.98	20.98
UPSS Centro Obiterio	0902010700001F086	VESTIDOR MÉDICOS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12	4	0.80	20.98	20.98
UPSS Centro Obiterio	0902010700001F086	VESTIDOR MÉDICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12	6	0.6	15.73	15.73
UPSS Centro Obiterio	0902010700001F086	VESTIDOR MÉDICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12	6	12.0	314.64	314.64
UPSS Centro Obiterio	0902010700001F086	VESTIDOR MÉDICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	6	0.6	15.73	15.73
UPSS Centro Obiterio	0902010700001F086	VESTIDOR MÉDICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	15.00	12	1	15.0	393.30	393.30
UPSS Centro Obiterio	0902010700001F086	VESTIDOR MÉDICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	4.00	12	1	4.0	104.88	104.88
UPSS Centro Obiterio	0902010700001F086	VESTIDOR MÉDICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	2	Und	R	Suministro e Instalación de Valvula de control	0.60	1.20	12	1	1.2	31.46	31.46
UPSS Centro Obiterio	0902010700001F086	VESTIDOR MÉDICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12	6	0.6	15.73	15.73
UPSS Centro Obiterio	0902010700001F086	VESTIDOR MÉDICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00	12	3	3.0	78.66	78.66
UPSS Centro Obiterio	0902010700001F086	VESTIDOR MÉDICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12	1	1.2	31.46	31.46
UPSS Hospitalización	09020124190001887A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	83.50	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11429	5.94	12	4	5.94	141.41	141.41
UPSS Hospitalización	09020124190001887A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	83.50	m2	R	Inyección de resina u otro mortero en fisuras	0.26667	22.27	12	4	22.27	3707.71	3707.71
UPSS Hospitalización	09020124190001887A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	83.50	m2	R	Pintado con látex	0.24242	20.24	12	4	20.24	1,915.316	1,915.316
UPSS Hospitalización	09020124190001887A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	83.50	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11429	9.54	12	4	9.54	5623.03	5623.03
UPSS Hospitalización	09020124190001887A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	83.50	m2	R	Pintado con epóxica	0.24242	20.24	12	4	20.24		
UPSS Hospitalización	09020124190001887A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	83.50	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11429	9.54	12	4	9.54		
UPSS Hospitalización	09020124190001887A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	83.50	m2	R	Pintado con esmalte	0.24242	20.24	12	4	20.24		
UPSS Hospitalización	09020124190001887A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	83.50	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11429	9.54	12	4	9.54		
UPSS Hospitalización	09020124190001887A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	83.50	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24242	20.24	12	4	20.24		
UPSS Hospitalización	09020124190001887A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	2.40	m	M	Retiro de contrazocalo	0.1	0.96	12	4	0.96		
UPSS Hospitalización	09020124190001887A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	2.40	m	M	Picado y resane de fisura	0.2	0.48	12	4	0.48	3.28	3.28
UPSS Hospitalización	09020124190001887A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	2.40	m	M	Instalación de Contrazocalo	0.5	1.20	12	4	1.20	86.00	86.00
UPSS Hospitalización	09020124190001887A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Contrazocalo	Cemento pulido	2.40	m	M	Inyección de resina u otro mortero en fisuras	0.26667	0.64	12	4	0.64	39.138	39.138
UPSS Hospitalización	09020124190001887A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.32	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11429	1.69	12	4	1.69	125.14	125.14
UPSS Hospitalización	09020124190001887A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.32	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.8	25.86	12	4	25.86		
UPSS Hospitalización	09020124190001887A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.32	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	10.34	12	4	10.34		
UPSS Hospitalización	09020124190001887A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.32	m2	R	Picado y resane de fisura	0.26667	8.62	12	4	8.62	3644.76	3644.76
UPSS Hospitalización	09020124190001887A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.32	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	10.34	12	4	10.34	1,334.522	1,334.522
UPSS Hospitalización	09020124190001887A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.32	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	10.34	12	4	10.34	4979.28	4979.28
UPSS Hospitalización	09020124190001887A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.32	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	10.34	12	4	10.34		
UPSS Hospitalización	09020124190001887A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.32	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	10.34	12	4	10.34		
UPSS Hospitalización	09020124190001887A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.32	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	10.34	12	4	10.34		
UPSS Hospitalización	09020124190001887A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.32	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.2	38.78	12	4	38.78		
UPSS Hospitalización	09020124190001887A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MP	Pisos	Loseta	32.32	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.13	12	4	0.13	3.39	3.39
UPSS Hospitalización	09020124190001887A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	8.00	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	4	0.03	0.84	0.84
UPSS Hospitalización	09020124190001887A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	88.94	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57143	50.82	12	4	50.82	1,423.040	1,423.040
UPSS Hospitalización	09020124190001887A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.32	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11429	1.69	12	4	1.69	2755.62	2755.62
UPSS Hospitalización	09020124190001887A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.32	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.8	25.86	12	4	25.86		
UPSS Hospitalización	09020124190001887A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.32	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	10.34	12	4	10.34		
UPSS Hospitalización	09020124190001887A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.32	m2	R	Picado y resane de fisura	0.26667	8.62	12	4	8.62	3644.76	3644.76
UPSS Hospitalización	09020124190001887A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.32	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	10.34	12	4	10.34	1,334.522	1,334.522
UPSS Hospitalización	09020124190001887A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.32	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	10.34	12	4	10.34	4979.28	4979.28
UPSS Hospitalización	09020124190001887A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.32	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	10.34	12	4	10.34		
UPSS Hospitalización	09020124190001887A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.32	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	10.34	12	4	10.34		
UPSS Hospitalización	09020124190001887A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.32	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	10.34	12	4	10.34		
UPSS Hospitalización	09020124190001887A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.32	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.2	38.78	12	4	38.78		
UPSS Hospitalización	09020124190001887A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Pisos	Loseta	32.32										

UPSS Hospitalización	09020124190001888A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1	0.01	0.27	0.27
UPSS Hospitalización	09020124190001C089	STAR	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	61.22	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11429	7.00					
UPSS Hospitalización	09020124190001C089	STAR	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	61.22	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.26667	16.33					
UPSS Hospitalización	09020124190001C089	STAR	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	61.22	m2	R	Pintado con látex	0.24242	14.84					
UPSS Hospitalización	09020124190001C089	STAR	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	61.22	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11429	7.00					
UPSS Hospitalización	09020124190001C089	STAR	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	61.22	m2	R	Pintado con epóxica	0.24242	14.84	12	2	103.68	2718.51	1,404.317
UPSS Hospitalización	09020124190001C089	STAR	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	61.22	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11429	7.00					
UPSS Hospitalización	09020124190001C089	STAR	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	61.22	m2	R	Pintado con esmalte	0.24242	14.84					
UPSS Hospitalización	09020124190001C089	STAR	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	61.22	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11429	7.00					
UPSS Hospitalización	09020124190001C089	STAR	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	61.22	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24242	14.84					
UPSS Hospitalización	09020124190001C089	STAR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.94	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11429	2.28					
UPSS Hospitalización	09020124190001C089	STAR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.94	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.8	15.95					
UPSS Hospitalización	09020124190001C089	STAR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.94	m2	R	Pintado con látex en cieloraso	0.32	6.38					
UPSS Hospitalización	09020124190001C089	STAR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.94	m2	R	Picado y resane de fisura	0.26667	5.32					
UPSS Hospitalización	09020124190001C089	STAR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.94	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	6.38	12	2	85.76	2248.65	823.341
UPSS Hospitalización	09020124190001C089	STAR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.94	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	6.38					
UPSS Hospitalización	09020124190001C089	STAR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.94	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	6.38					
UPSS Hospitalización	09020124190001C089	STAR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.94	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	6.38					
UPSS Hospitalización	09020124190001C089	STAR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.94	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	6.38					
UPSS Hospitalización	09020124190001C089	STAR	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.94	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.2	23.93					
UPSS Hospitalización	09020124190001C089	STAR	CEM	MP	Pisos	Loseta	19.94	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.08	12	2	0.08	2.09	2.09
UPSS Hospitalización	09020124190001C089	STAR	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.84	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	2	0.02	0.40	0.40
UPSS Hospitalización	09020124190001C090	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	75.06	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11429	8.58					
UPSS Hospitalización	09020124190001C090	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	75.06	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.26667	20.02					
UPSS Hospitalización	09020124190001C090	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	75.06	m2	R	Pintado con látex	0.24242	18.20					
UPSS Hospitalización	09020124190001C090	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	75.06	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11429	8.58					
UPSS Hospitalización	09020124190001C090	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	75.06	m2	R	Pintado con epóxica	0.24242	18.20	12	2	127.11	3332.83	1,721.663
UPSS Hospitalización	09020124190001C090	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	75.06	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11429	8.58					
UPSS Hospitalización	09020124190001C090	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	75.06	m2	R	Pintado con esmalte	0.24242	18.20					
UPSS Hospitalización	09020124190001C090	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	75.06	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11429	8.58					
UPSS Hospitalización	09020124190001C090	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	75.06	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24242	18.20					
UPSS Hospitalización	09020124190001C090	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.54	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11429	3.15					
UPSS Hospitalización	09020124190001C090	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.54	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.8	22.03					
UPSS Hospitalización	09020124190001C090	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.54	m2	R	Pintado con látex en cieloraso	0.32	8.81					
UPSS Hospitalización	09020124190001C090	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.54	m2	R	Picado y resane de fisura	0.26667	7.34					
UPSS Hospitalización	09020124190001C090	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.54	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	8.81	12	2	118.45	3105.71	1,137.151
UPSS Hospitalización	09020124190001C090	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.54	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	8.81					
UPSS Hospitalización	09020124190001C090	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.54	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	8.81					
UPSS Hospitalización	09020124190001C090	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.54	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	8.81					
UPSS Hospitalización	09020124190001C090	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.54	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	8.81					
UPSS Hospitalización	09020124190001C090	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.54	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.2	33.05					
UPSS Hospitalización	09020124190001C090	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	CEM	MP	Pisos	Loseta	27.54	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.11	12	2	0.11	2.89	2.89
UPSS Hospitalización	09020124190001891A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	81.61	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11429	9.33					
UPSS Hospitalización	09020124190001891A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	81.61	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.26667	21.76					
UPSS Hospitalización	09020124190001891A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	81.61	m2	R	Pintado con látex	0.24242	19.78					
UPSS Hospitalización	09020124190001891A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	81.61	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11429	9.33					
UPSS Hospitalización	09020124190001891A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	81.61	m2	R	Pintado con epóxica	0.24242	19.78	12	2	138.20	3623.57	1,871.849
UPSS Hospitalización	09020124190001891A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	81.61	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11429	9.33					
UPSS Hospitalización	09020124190001891A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	81.61	m2	R	Pintado con esmalte	0.24242	19.78					
UPSS Hospitalización	09020124190001891A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	81.61	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.11429	9.33					
UPSS Hospitalización	09020124190001891A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	81.61	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24242	19.78					
UPSS Hospitalización	09020124190001891A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Contrazcalo	Cemento pulido	2.40	m	M	Retiro de contrazcalo	0.4	0.96					
UPSS Hospitalización	09020124190001891A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Contrazcalo	Cemento pulido	2.40	m	M	Picado y resane de fisura	0.2	0.48	12	2	3.28	86.00	39.138
UPSS Hospitalización	09020124190001891A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Contrazcalo	Cemento pulido	2.40	m	M	Instalación de Contrazcalo	0.5	1.20					
UPSS Hospitalización	09020124190001891A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Contrazcalo	Cemento pulido	2.40	m	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.26667	0.64					
UPSS Hospitalización	09020124190001891A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.02	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11429	3.66					
UPSS Hospitalización	09020124190001891A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.02	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.8	25.62					
UPSS Hospitalización	09020124190001891A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.02	m2	R	Pintado con látex en cieloraso	0.32	10.25					
UPSS Hospitalización	09020124190001891A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.02	m2	R	Picado y resane de fisura	0.26667	8.54					
UPSS Hospitalización	09020124190001891A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.02	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	10.25	12	2	137.72	3610.93	1,322.135
UPSS Hospitalización	09020124190001891A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.02	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	10.25					
UPSS Hospitalización	09020124190001891A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.02	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	10.25					
UPSS Hospitalización	09020124190001891A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.02	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	10.25					
UPSS Hospitalización	09020124190001891A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.02	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	10.25					
UPSS Hospitalización	09020124190001891A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.02	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.2	38.42					
UPSS Hospitalización	09020124190001891A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	32.02	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.13	12	3	0.13	3.36	3.36
UPSS Hospitalización	09020124190001891A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.84	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	3	0.02	0.40	0.40
UPSS Hospitalización	09020124190001891A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	2.07	m2	R	Resane de juntas y esquínos	0.57143	1.18	12	3	1.18	31.05	33.160
UPSS Hospitalización	09020124190001891A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.12	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11429	0.81					
UPSS Hospitalización	09020124190001891A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.12	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.8	5.70					
UPSS Hospitalización	09020124190001891A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.12	m2	R	Pintado con látex en cieloraso	0.32	2.28					
UPSS Hospitalización	09020124190001891A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.12	m2	R	Picado y resane de fisura	0.26667	1.90					
UPSS Hospitalización	09020124190001891A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.12	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	2.28	12	3	30.62	802.93	293.991
UPSS Hospitalización	09020124190001891A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.12	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	2.28					
UPSS Hospitalización	09020124190001891A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.12	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	2.28					
UPSS Hospitalización	09020124190001891A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.12	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	2.28					
UPSS Hospitalización	09020124190001891A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.12	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	2.28					
UPSS Hospitalización	09020124190001891A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.12	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.2	8.54					
UPSS Hospitalización	09020																

UPSS Hospitalización	09020124190001892A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.02	m ²	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	10.25							
UPSS Hospitalización	09020124190001892A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.02	m ²	B	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.2	38.42							
UPSS Hospitalización	09020124190001892A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	32.02	m ²	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.13	12			0.13	3.36	3.36	
UPSS Hospitalización	09020124190001892A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MP	Puerta	Contrapulgada una hoja	3.84	m ²	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.02				0.02	0.40	0.40	
UPSS Hospitalización	09020124190001892B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.12	m ²	R	Resane de juntas y esquinas	1.18	33.60				1.18	31.05	64.21	
UPSS Hospitalización	09020124190001892B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.12	m ²	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11429	0.81							
UPSS Hospitalización	09020124190001892B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.12	m ²	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.8	5.70							
UPSS Hospitalización	09020124190001892B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.12	m ²	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	2.28							
UPSS Hospitalización	09020124190001892B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.12	m ²	R	Picado y resane de fisura	0.26667	1.50							
UPSS Hospitalización	09020124190001892B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.12	m ²	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	2.28	12			30.62	802.93	293.991	1096.92
UPSS Hospitalización	09020124190001892B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.12	m ²	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	2.28							
UPSS Hospitalización	09020124190001892B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.12	m ²	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	2.28							
UPSS Hospitalización	09020124190001892B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.12	m ²	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	2.28							
UPSS Hospitalización	09020124190001892B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.12	m ²	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	2.28							
UPSS Hospitalización	09020124190001892B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.12	m ²	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.2	8.54							
UPSS Hospitalización	09020124190001892B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Loseta	7.12	m ²	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.03	12			0.03	0.75	0.75	
UPSS Hospitalización	09020124190001892B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Puerta	Contrapulgada una hoja	3.84	m ²	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01				0.01	0.27	0.27	
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	35.76	m ²	R	Retiro de pintura látex	0.11429	4.09							
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	35.76	m ²	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.26667	9.54							
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	35.76	m ²	R	Pintado con látex	0.24242	8.67							
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	35.76	m ²	R	Retiro de pintura epóxica	0.11429	4.09							
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	35.76	m ²	R	Pintado con esmalte	0.24242	8.67							
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	35.76	m ²	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11429	4.09							
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	35.76	m ²	R	Pintado con oleo mate	0.11429	4.09							
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MCP	Contracalzo	Cemento pulido	1.30	m	M	Retiro de contracalzo	0.4	0.52							
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MCP	Contracalzo	Cemento pulido	1.30	m	M	Picado y resane de fisura	0.2	0.26							
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MCP	Contracalzo	Cemento pulido	1.30	m	M	Instalación de Contracalzo	0.5	0.65							
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MCP	Contracalzo	Cemento pulido	1.30	m	M	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.26667	9.54							
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.32	m ²	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11429	1.41							
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.32	m ²	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.8	9.86							
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.32	m ²	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	3.94							
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.32	m ²	R	Picado y resane de fisura	0.26667	1.39							
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.32	m ²	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	3.94							
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.32	m ²	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	3.94							
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.32	m ²	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	3.94							
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.32	m ²	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	3.94							
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.32	m ²	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.2	14.78							
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MP	Pisos	Loseta	12.32	m ²	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.05	12			0.05	1.29	1.29	
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MP	Contrapulgada una hoja	Contrapulgada una hoja	3.20	m ²	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01				0.01	0.24	0.24	
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12			0.17	4.37	4.37	
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12			0.17	4.37	4.37	
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12			0.17	4.37	4.37	
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12			0.17	4.37	4.37	
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12			0.17	4.37	4.37	
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12			0.17	4.37	4.37	
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12			0.17	4.37	4.37	
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12			0.17	4.37	4.37	
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12			0.17	4.37	4.37	
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12			0.17	4.37	4.37	
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12			0.17	4.37	4.37	
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12			0.17	4.37	4.37	
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12			0.17	4.37	4.37	
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12			0.17	4.37	4.37	
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12			0.17	4.37	4.37	
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12			0.17	4.37	4.37	
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12			0.17	4.37	4.37	
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12			0.17	4.37	4.37	
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12			0.17	4.37	4.37	
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12			0.17	4.37	4.37	
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12			0.17	4.37	4.37	
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12			0.17	4.37	4.37	
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12			0.17	4.37	4.37	
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12			0.17	4.37	4.37	
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12			0.17	4.37	4.37	
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12			0.17	4.37	4.37	
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12			0.17	4.37	4.37	
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12			0.17	4.37	4.37	
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12			0.17	4.37	4.37	
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12			0.17	4.37	4.37	
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12			0.17	4.37	4.37	
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12			0.17	4.37	4.37	
UPSS Hospitalización	09020124190001893	DIAPOSITIVO MEDICO PARA CENTRO QU	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	s de ins									

UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MCP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	52.49	m2	R	Pintado con látex	0.24242	12.72						
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MCP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	52.49	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11429	6.00						
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MCP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	52.49	m2	R	Pintado con epóxica	0.24242	12.72	12		88.88	2330.53	1,203.897	3534.43
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MCP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	52.49	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11429	6.00						
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MCP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	52.49	m2	R	Pintado con esmalte	0.24242	12.72						
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MCP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	52.49	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11429	6.00						
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MCP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	52.49	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24242	12.72						
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.20	m2	R	Retiro de pintura de celoraso	0.11429	1.51						
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.20	m2	R	Retiro de recubrimiento de celoraso	0.1	10.56						
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.20	m2	R	Pintado con latex en celoraso	0.32	4.22						
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.20	m2	R	Picado y resane de fisura	0.26667	3.52						
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.20	m2	R	Pintado con epóxica en celoraso	0.32	4.22	12		56.77	1488.58	545.040	2033.62
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.20	m2	R	Pintado con esmalte en celoraso	0.32	4.22						
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.20	m2	R	Pintado con oleo mate en celoraso	0.32	4.22						
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.20	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	4.22						
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.20	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.22						
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MP	Pisos	Loseta	13.20	m2	B	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en celoraso	1.2	15.84						
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.84	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.05	12	3		0.05	1.38	1.38
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.84	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	3		0.02	0.40	0.40
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.84	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	3		0.01	0.22	0.22
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MP	Pisos	Loseta	7.12	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	3		0.03	0.75	0.75
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MP	Pisos	Loseta	7.12	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	3		0.03	0.75	0.75
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	-	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.00	12	3		0.00	0.00	0.00
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.07	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	13	3		0.01	0.20	0.20
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MP	Pisos	Loseta	7.12	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	3		0.03	0.75	0.75
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MP	Pisos	Loseta	7.12	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	3		0.03	0.75	0.75
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	-	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.00	12	3		0.00	0.00	0.00
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MCP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	420.96	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11429	48.11						
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MCP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	420.96	m2	R	Inyección de resina u otro mortero en fisuras	0.26667	112.26						
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MCP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	420.96	m2	R	Pintado con látex	0.24242	102.05						
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MCP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	420.96	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11429	48.11						
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MCP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	420.96	m2	R	Pintado con epóxica	0.24242	102.05	12	1	712.91	18692.40	9,656.049	28348.45
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MCP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	420.96	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11429	48.11						
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MCP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	420.96	m2	R	Pintado con esmalte	0.24242	102.05						
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MCP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	420.96	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11429	48.11						
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MCP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	420.96	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24242	102.05						
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	143.13	m2	R	Retiro de pintura de celoraso	0.11429	16.36						
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	143.13	m2	R	Retiro de recubrimiento de celoraso	0.1	114.50						
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	143.13	m2	R	Pintado con latex en celoraso	0.32	45.80						
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	143.13	m2	R	Picado y resane de fisura	0.26667	38.17						
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	143.13	m2	R	Pintado con epóxica en celoraso	0.32	45.80	12	1	615.60	16140.91	5,909.967	22050.88
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	143.13	m2	R	Pintado con esmalte en celoraso	0.32	45.80						
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	143.13	m2	R	Pintado con oleo mate en celoraso	0.32	45.80						
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	143.13	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	45.80						
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	143.13	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	45.80						
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	143.13	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en celoraso	1.2	171.76						
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MP	Pisos	Loseta	143.13	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.57	12	1		0.57	15.01	15.01
UPSS Hospitalización	09020124190001F968	OFICINA	CEM	MP	Puerta	Reforzada una hoja	6.40	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	1		0.03	0.67	0.67
UPSS Gestión de la Información	9.02E+110	OFICINA INFORMATICA	CEM	MP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	56.68	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.23	12			0.23	5.94	5.94
UPSS Gestión de la Información	9.02E+110	OFICINA INFORMATICA	CEM	MP	Muro	Tarrajeo y pintado	15.59	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	12			0.06	1.64	1.64
UPSS Gestión de la Información	9.02E+110	OFICINA INFORMATICA	CEM	MP	Pisos	Loseta	15.59	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	12			0.06	1.64	1.64
UPSS Gestión de la Información	9.02E+110	OFICINA INFORMATICA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.40	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12			0.03	0.67	0.67
UPSS Gestión de la Información	9.02E+110	OFICINA INFORMATICA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	1.60	12	1	3.20	83.90	83.90	
UPSS Gestión de la Información	9.02E+110	OFICINA INFORMATICA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.4	1.60	12					
UPSS Gestión de la Información	9.02E+111	OISI	CEM	MP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	58.86	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.22	12			0.22	5.86	5.86
UPSS Gestión de la Información	9.02E+111	OISI	CEM	MP	Muro	Tarrajeo y pintado	15.59	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	12	1		0.06	1.64	1.64
UPSS Gestión de la Información	9.02E+111	OISI	CEM	MP	Pisos	Loseta	15.59	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	12	1		0.06	1.64	1.64
UPSS Gestión de la Información	9.02E+111	OISI	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.20	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1		0.01	0.34	0.34
UPSS Gestión de la Información	9.02E+111	OISI	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.20	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1		0.01	0.34	0.34
UPSS Gestión de la Información	9.02E+111	OISI	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2.00	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	1.60	12			1.60	41.95	41.95
UPSS Gestión de la Información	9.02E+111	OISI	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2.00	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.4	1.60	12					
UPSS Gestión de la Información	09020101180201C0100	SERVICIOS HIGIÉNICOS MUJERES	CEM	MP	Muro	Albahlíeria/Cerámico	38.51	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.15	12	2		0.15	4.04	4.04
UPSS Gestión de la Información	09020101180201C0100	SERVICIOS HIGIÉNICOS MUJERES	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.85	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12			0.02	0.61	0.61
UPSS Gestión de la Información	09020101180201C0100	SERVICIOS HIGIÉNICOS MUJERES	CEM	MP	Pisos	Cerámico	5.85	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12			0.01	0.28	0.28
UPSS Gestión de la Información	09020101180201C0101	SERVICIOS HIGIÉNICOS VARONES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.69	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	2		0.02	0.61	0.61
UPSS Gestión de la Información	09020101180201C0101	SERVICIOS HIGIÉNICOS VARONES	CEM	MP	Muro	Albahlíeria/Cerámico	38.70	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.15	12	2		0.15	4.06	4.06
UPSS Gestión de la Información	09020101180201C0101	SERVICIOS HIGIÉNICOS VARONES	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.61	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12			0.02	0.59	0.59
UPSS Gestión de la Información	09020101180201C0101	SERVICIOS HIGIÉNICOS VARONES	CEM	MP	Pisos	Cerámico	5.61	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12			0.01	0.28	0.28
UPSS Gestión de la Información	09020101180201C0101	SERVICIOS HIGIÉNICOS VARONES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.50	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2		0.01	0.26	0.26
UPSS Gestión de la Información	09020101180201D0102	LIMPIEZA	CEM	MP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	34.15	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.14	12			0.14	3.58	3.58
UPSS Gestión de la Información	09020101180201D0102	LIMPIEZA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.46	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12			0.02	0.47	0.47
UPSS Gestión de la Información	09020101180201D0102	LIMPIEZA	CEM	MP	Pisos	Cerámico	4.46	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12			0.01	0.47	0.47
UPSS Gestión de la Información	09020101180201D0102	LIMPIEZA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004							

UPSS Emergencia	09020123080001108A	SALA DE OBSERVACION PEDIÁTRICA	CEM	MP	Pisos	Cerámico	34.64	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.14	12			1	0.14	3.63	3.63
UPSS Emergencia	09020123080001108A	SALA DE OBSERVACION PEDIÁTRICA	CEM	MP	Puerta	Contraplaca una hoja	4.16	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12			1	0.02	0.44	0.44
UPSS Emergencia	09020123080001108A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Albillería/Cerámico	43.29	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.17	12			1	0.17	4.54	4.54
UPSS Emergencia	09020123080001108A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.82	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12			1	0.03	0.41	0.41
UPSS Emergencia	09020123080001108A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	5.82	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12			1	0.02	0.61	0.61
UPSS Emergencia	09020123080001108A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Contraplaca una hoja	2.56	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12			1	0.01	0.27	0.27
UPSS Emergencia	0902012308000180109	ALMACEN	CEM	MP	Puerta	Albillería/Tarrajeo/enlucido/em	25.80	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.10	12			1	0.10	2.71	2.71
UPSS Emergencia	0902012308000180109	ALMACEN	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conserv	0.004	0.01	12			1	0.01	0.39	0.39
UPSS Emergencia	0902012308000180109	ALMACEN	CEM	MP	Pisos	Fluorescente	1.00	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conserv	0.004	0.01	12			1	0.01	0.39	0.39
UPSS Emergencia	0902012308000180109	ALMACEN	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12			1	0.80	20.98	20.98
UPSS Hospitalización	0902012308000180109	ALMACEN	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12			1			
UPSS Hospitalización	090201241900018110A	SALA DE OBSERVACION DE CIRUGIA	CEM	MP	Muro	Albillería/Tarrajeo/enlucido/em	93.72	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.37	12			1	0.37	9.83	9.83
UPSS Hospitalización	090201241900018110A	SALA DE OBSERVACION DE CIRUGIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	39.65	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.16	12			1	0.16	4.16	4.16
UPSS Hospitalización	090201241900018110A	SALA DE OBSERVACION DE CIRUGIA	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	39.65	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.16	12			1	0.16	4.16	4.16
UPSS Hospitalización	090201241900018110A	SALA DE OBSERVACION DE CIRUGIA	CEM	MP	Puerta	Contraplaca una hoja	4.16	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12			1	0.02	0.44	0.44
UPSS Hospitalización	090201241900018110A	SALA DE OBSERVACION DE CIRUGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	6.00	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33333	2.00	12			1	4.00	104.88	584.28
UPSS Hospitalización	090201241900018110A	SALA DE OBSERVACION DE CIRUGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	6.00	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33333	2.00	12			1		479.40	284.28
UPSS Hospitalización	090201241900018110A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Albillería/Cerámico	25.17	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.10	12			1	0.10	2.64	2.64
UPSS Hospitalización	090201241900018110A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.20	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12			1	0.02	0.44	0.44
UPSS Hospitalización	090201241900018110A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.20	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12			1	0.02	0.44	0.44
UPSS Hospitalización	090201241900018110A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplaca una hoja	2.88	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12			1	0.01	0.30	0.30
UPSS Emergencia	090201230800018111A	TOPICO DE CIRUGIA	CEM	MP	Muro	Albillería/Tarrajeo/enlucido/em	65.57	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.26	12			1	0.26	6.88	6.88
UPSS Emergencia	090201230800018111A	TOPICO DE CIRUGIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.41	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.08	12			1	0.08	2.10	2.10
UPSS Emergencia	090201230800018111A	TOPICO DE CIRUGIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	19.41	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.08	12			1	0.08	2.04	2.04
UPSS Emergencia	090201230800018111A	TOPICO DE CIRUGIA	CEM	MP	Puerta	Contraplaca una hoja	2.59	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12			1	0.01	0.29	0.29
UPSS Emergencia	090201230800018111A	TOPICO DE CIRUGIA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2.00	und	B	de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funci	0.16667	0.33	12			1	0.33	8.74	8.74
UPSS Emergencia	090201230800018111A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Albillería/Cerámico	28.37	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.11	12			1	0.11	2.98	2.98
UPSS Emergencia	090201230800018111A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.75	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12			1	0.02	0.39	0.39
UPSS Emergencia	090201230800018111A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	3.75	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12			1	0.01	0.31	0.31
UPSS Emergencia	090201230800018111A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplaca una hoja	2.98	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12			1	0.01	0.31	0.31
UPSS Emergencia	0902012308000180112	LABORATORIO	CEM	MP	Muro	Albillería/Tarrajeo/enlucido/em	66.25	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.26	12			1	0.26	6.95	6.95
UPSS Emergencia	0902012308000180112	LABORATORIO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.92	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.08	12			1	0.08	2.19	2.19
UPSS Emergencia	0902012308000180112	LABORATORIO	CEM	MP	Pisos	Loseta	20.92	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12			1	0.01	0.30	0.30
UPSS Emergencia	0902012308000180112	LABORATORIO	CEM	MP	Puerta	Contraplaca una hoja	2.88	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12			1	0.01	0.30	0.30
UPSS Emergencia	0902012308000180112	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	0.60	12			1	3.20	83.90	83.90
UPSS Emergencia	0902012308000180112	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.4	0.60	12			1		23.94	23.94
UPSS Emergencia	0902012308000180112	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12			1	0.80	20.98	20.98
UPSS Emergencia	0902012308000180112	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12			1	0.80	20.98	20.98
UPSS Emergencia	0902012308000180112	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12			1	0.80	20.98	20.98
UPSS Emergencia	0902012308000180112	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12			1	0.80	20.98	20.98
UPSS Emergencia	0902012308000180112	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12			1	0.80	20.98	20.98
UPSS Emergencia	0902012308000180112	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12			1	0.80	20.98	20.98
UPSS Emergencia	0902012308000180112	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12			1	0.80	20.98	20.98
UPSS Emergencia	0902012308000180112	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12			1	0.80	20.98	20.98
UPSS Emergencia	0902012308000180112	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12			1	0.80	20.98	20.98
UPSS Emergencia	0902012308000180112	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12			1	0.80	20.98	20.98
UPSS Emergencia	0902012308000180112	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12			1	0.80	20.98	20.98
UPSS Emergencia	0902012308000180112	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12			1	0.80	20.98	20.98
UPSS Emergencia	0902012308000180112	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12			1	0.80	20.98	20.98
UPSS Emergencia	0902012308000180112	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12			1	0.80	20.98	20.98
UPSS Emergencia	0902012308000180112	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12			1	0.80	20.98	20.98
UPSS Emergencia	0902012308000180112	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12			1	0.80	20.98	20.98
UPSS Emergencia	0902012308000180112	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12			1	0.80	20.98	20.98
UPSS Emergencia	0902012308000180112	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12			1	0.80	20.98	20.98
UPSS Emergencia	0902012308000180112	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12			1	0.80	20.98	20.98
UPSS Emergencia	0902012308000180112	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12			1	0.80	20.98	20.98
UPSS Emergencia	0902012308000180112	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12			1	0.80	20.98	20.98
UPSS Emergencia	0902012308000180112	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12			1	0.80	20.98	20.98
UPSS Emergencia	0902012308000180112	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12			1	0.80	20.98	20.98
UPSS Emergencia	0902012308000180112	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12			1	0.80	20.98	20.98
UPSS Emergencia	0902012308000180112	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12			1	0.80	20.98	20.98
UPSS Emergencia	0902012308000180112	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12			1	0.80	20.98	20.98
UPSS Emergencia	0902012308000180112	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12			1	0.80	20.98	20.98
UPSS Emergencia	0902012308000180112	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12			1	0.80	20.98	20.98
UPSS Emergencia	0902012308000180112	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12			1	0.80	20.98	20.98
UPSS Emergencia	0902012308000180112	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12			1	0.80	20.98	20.98
UPSS Emergencia	0902012308000180112	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12			1	0.80	20.98	20.98
UPSS Emergencia	0902012308000180112	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12			1	0.80	20.98	20.98
UPSS Emergencia	0902012308000180112	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12			1	0.80	20.98	20.98
UPSS																			

UPSS Emergencia	09020123080001C0124	SERVICIOS HIGIÉNICOS VARONES	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funci	0.16667	0.17	12			1	0.17	4.37	4.37
UPSS Emergencia	09020123080001B0125	INJECTABLES NEBULIZACIÓN	CEM	MP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	55.87	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.22	12			2	0.22	5.86	5.86
UPSS Emergencia	09020123080001B0125	INJECTABLES NEBULIZACIÓN	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.05	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	12			2	0.06	1.58	1.58
UPSS Emergencia	09020123080001B0125	INJECTABLES NEBULIZACIÓN	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	15.05	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	12			2	0.06	1.58	1.58
UPSS Emergencia	09020123080001B0125	INJECTABLES NEBULIZACIÓN	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.08	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12			2	0.02	0.64	0.64
UPSS Emergencia	09020123080001B0125	INJECTABLES NEBULIZACIÓN	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2.00	und	B	de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funci	0.16667	0.17	12			2	0.33	8.74	8.74
UPSS Emergencia	09020123080001B126A	ADULTOS SALA DE OBSERVACION	CEM	MP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	49.39	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.20	12			2	0.20	5.18	5.18
UPSS Emergencia	09020123080001B126A	ADULTOS SALA DE OBSERVACION	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.05	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	12			2	0.06	1.58	1.58
UPSS Emergencia	09020123080001B126A	ADULTOS SALA DE OBSERVACION	CEM	MP	Pisos	Loxeta	15.05	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	12			2	0.06	1.58	1.58
UPSS Emergencia	09020123080001B126A	ADULTOS SALA DE OBSERVACION	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.16	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12			2	0.02	0.44	0.44
UPSS Emergencia	09020123080001B126A	ADULTOS SALA DE OBSERVACION	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	16.00	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12			2	12.80	335.62	335.62
UPSS Emergencia	09020123080001B126C	ADULTOS SALA DE OBSERVACION	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	16.00	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12			2	12.80	335.62	335.62
UPSS Emergencia	09020123080001B126C	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Muro	Albahlíeria/Cerámico	58.51	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.21	12			2	0.21	6.14	6.14
UPSS Emergencia	09020123080001B126B	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.05	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	12			2	0.06	1.58	1.58
UPSS Emergencia	09020123080001B126B	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	15.05	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	12			2	0.06	1.58	1.58
UPSS Emergencia	09020123080001B126B	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12			2	0.01	0.27	0.27
UPSS Emergencia	09020123080001B126C	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	36.52	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	12			2	0.06	1.63	1.63
UPSS Emergencia	09020123080001B126C	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.18	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12			2	0.01	0.23	0.23
UPSS Emergencia	09020123080001B126C	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12			2	0.01	0.23	0.23
UPSS Emergencia	09020123080001B126A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Puerta	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	15.52	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12			2	0.01	0.27	0.27
UPSS Emergencia	09020123080001B126A	ALMACÉN	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.66	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12			2	0.01	0.28	0.28
UPSS Emergencia	09020123080001B126A	ALMACÉN	CEM	MP	Pisos	Loxeta	2.66	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12			2	0.01	0.28	0.28
UPSS Emergencia	09020123080001B126A	ALMACÉN	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12			2	0.01	0.27	0.27
UPSS Emergencia	09020123080001B126A	ALMACÉN	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funci	0.16667	0.17	12			2	0.17	4.37	4.37
UPSS Emergencia	09020123080001B126E	ALMACÉN	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.64	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12			2	0.02	0.49	0.49
UPSS Emergencia	09020123080001B126E	ALMACÉN	CEM	MP	Pisos	Loxeta	4.64	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12			2	0.02	0.49	0.49
UPSS Emergencia	09020123080001B126E	ALMACÉN	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12			2	0.01	0.27	0.27
UPSS Emergencia	09020123080001B126E	ALMACÉN	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funci	0.16667	0.17	12			2	0.17	4.37	4.37
UPSS Emergencia	09020123080001J0127	PASILLO	CEM	MCP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	364.26	m2	R	Retiro de pintura látex	0.24242	41.63	12			3	616.88	16174.64	8,355.435
UPSS Emergencia	09020123080001J0127	PASILLO	CEM	MCP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	364.26	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.24242	41.63	12			3	616.88	16174.64	8,355.435
UPSS Emergencia	09020123080001J0127	PASILLO	CEM	MCP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	364.26	m2	R	Pintado con látex	0.24242	41.63	12			3	616.88	16174.64	8,355.435
UPSS Emergencia	09020123080001J0127	PASILLO	CEM	MCP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	364.26	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.24242	41.63	12			3	616.88	16174.64	8,355.435
UPSS Emergencia	09020123080001J0127	PASILLO	CEM	MCP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	364.26	m2	R	Pintado con epóxica	0.24242	41.63	12			3	616.88	16174.64	8,355.435
UPSS Emergencia	09020123080001J0127	PASILLO	CEM	MCP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	364.26	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.24242	41.63	12			3	616.88	16174.64	8,355.435
UPSS Emergencia	09020123080001J0127	PASILLO	CEM	MCP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	364.26	m2	R	Pintado con esmalte	0.24242	41.63	12			3	616.88	16174.64	8,355.435
UPSS Emergencia	09020123080001J0127	PASILLO	CEM	MCP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	364.26	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.24242	41.63	12			3	616.88	16174.64	8,355.435
UPSS Emergencia	09020123080001J0127	PASILLO	CEM	MCP	Muro	Albahlíeria/Tarrajeo/enlucido/em	364.26	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.24242	41.63	12			3	616.88	16174.64	8,355.435
UPSS Emergencia	09020123080001J0127	PASILLO	CEM	MCP	Contrazcalo	Cemento pulido	11.30	m	R	Retiro de contrazcalo	0.4	4.52	12			3	10.17	266.66	59.684
UPSS Emergencia	09020123080001J0127	PASILLO	CEM	MCP	Contrazcalo	Cemento pulido	11.30	m	R	Instalación de Contrazcalo	0.5	5.65	12			3	10.17	266.66	59.684
UPSS Emergencia	09020123080001J0127	PASILLO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	134.25	m2	M	cción de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de con	0.26667	35.80	12			3	10.17	266.66	59.684
UPSS Emergencia	09020123080001J0127	PASILLO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	134.25	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.1	0.17	12			3	10.17	266.66	59.684
UPSS Emergencia	09020123080001J0127	PASILLO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	134.25	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	0.1	0.17	12			3	10.17	266.66	59.684
UPSS Emergencia	09020123080001J0127	PASILLO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	134.25	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	42.96	12			3	433.18	11357.98	6,254.157
UPSS Emergencia	09020123080001J0127	PASILLO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	134.25	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	42.96	12			3	433.18	11357.98	6,254.157
UPSS Emergencia	09020123080001J0127	PASILLO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	134.25	m2	M	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	42.96	12			3	433.18	11357.98	6,254.157
UPSS Emergencia	09020123080001J0127	PASILLO	CEM	MCP	Pisos	Porcelanato	134.25	m2	R	Resane de juntas	0.57143	76.71	12			3	76.71	2011.45	340.100
UPSS Emergencia	09020123080001J0127	PASILLO	CEM	MCP	Ventana	Aluminio correidza	5.07	m2	M	Desmontaje de Aluminio Correidza	0.28	1.42	12			3	4.26	111.70	2,098.029
UPSS Emergencia	09020123080001J0127	PASILLO	CEM	MCP	Ventana	Aluminio correidza	5.07	m2	M	Reposición de Ventana de aluminio correidza	0.28	1.42	12			3	4.26	111.70	2,098.029
UPSS Emergencia	09020123080001J0127	PASILLO	CEM	MCP	Aluminio correidza	Aluminio correidza	5.07	m2	M	Instalación de marcos para ventana de aluminio correidza	0.28	1.42	12			3	4.26	111.70	2,098.029
UPSS Emergencia	09020123080001J0127	PASILLO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.00	12			3	0.00	0.00	0.00
UPSS Emergencia	09020123080001J0127	PASILLO	CEM	MP	Tablero metálico 54 polo	Tablero metálico	1.00	und	M	Desmontaje de termomagnéticas y diferenciales del tablero	0.5	0.50	12			3	0.00	0.00	0.00
UPSS Emergencia	09020123080001J0127	PASILLO	CEM	MP	Tablero metálico 54 polo	Interruptor Termomagnético 3x60	8.00	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Termomagnético 3x60	0.27	2.16	12			3	0.00	0.00	0.00
UPSS Emergencia	09020123080001J0127	PASILLO	CEM	MP	Tablero metálico 54 polo	Interruptor Termomagnético 2x52	8.00	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Termomagnético 2x52	0.27	2.16	12			3	0.00	0.00	0.00
UPSS Emergencia	09020123080001J0127	PASILLO	CEM	MP	Tablero metálico 54 polo	Interruptor Termomagnético 2x26	8.00	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Termomagnético 2x26	0.27	2.16	12			3	0.00	0.00	0.00
UPSS Emergencia	09020123080001J0127	PASILLO	CEM	MP	Tablero metálico 54 polo	Interruptor Diferencial 2x25A	8.00	und	M	Actividad de instalación de Interruptor Diferencial 2x25A	2.28571	18.29	12			3	89.27	2240.55	6,224.000
UPSS Emergencia	09020123080001J0127	PASILLO	CEM	MP	Tablero metálico 54 polo	Luminarias	500.00	m	M	Actividad de instalación de cable LSQH de luminarias de 2.5mm	0.032	16.00	12			3	89.27	2240.55	6,224.000
UPSS Emergencia	09020123080001J0127	PASILLO	CEM	MP	Tablero metálico 54 polo	Tomacorrientes	500.00	m	M	Actividad de instalación de cable LSQH de tomacorrientes de 4m	0.032	16.00	12			3	89.27	2240.55	6,224.000
UPSS Emergencia	09020123080001J0127	PASILLO	CEM	MP	Tablero metálico 54 polo	Tomacorrientes	200.00	m	M	Actividad de instalación de cable LSQH de líneas a tierra verde/ amarillo	0.08	6.40	12			3	89.27	2240.55	6,224.000
UPSS Emergencia	09020123080001J0127	PASILLO	CEM	MP	Tablero metálico 54 polo	Tablero metálico	1.00	und	M	Instalación de tablero metálico de 72 polos Metálico Adosado	16	16.00	12			3	89.27	2240.55	6,224.000
UPSS Emergencia	09020123080001C128A	TRIAJE COVID BALDOSA	CEM	MP	Muro	Drywall simple/Tarrajeo/enlucido,	35.10	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.14	12			1	0.14	3.68	3.68
UPSS Emergencia	09020123080001C128A	TRIAJE COVID BALDOSA	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.22	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	12			1	0.06	1.49	1.49
UPSS Emergencia	09020123080001C128A	TRIAJE COVID BALDOSA	CEM	MCP	Pisos	Porcelanato	14.22	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	12			1	0.06	1.49	1.49
UPSS Emergencia	09020123080001C128A	TRIAJE COVID BALDOSA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.00	12			1	0.00	0.00	0.00
UPSS Emergencia	09020123080001C128A	ALMACÉN	CEM	MP	Muro	Drywall simple/Tarrajeo/enlucido,	22.71	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.09	12			2	0.09	2.38	2.38
UPSS Emergencia	09020123080001C128B	ALMACÉN	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	3.50	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12						

UPSS Hospitalización	09020124190001B134A	AISLADO	CEM	MP	Cleloraso	Tarrajeo y pintado	13,07	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,05	12		3	0,05	1,37	1,37
UPSS Hospitalización	09020124190001B134A	AISLADO	CEM	MP	Pisos	Vinil ridge en baldosa	13,07	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,05	12		3	0,05	1,37	1,37
UPSS Hospitalización	09020124190001B134A	AISLADO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3,20	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,01	12		3	0,01	0,84	0,84
UPSS Hospitalización	09020124190001B134A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Muro	Albanelería/Cerámico	17,12	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,11	12		3	0,11	1,07	1,07
UPSS Hospitalización	09020124190001B134A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Pisos	Tarrajeo y pintado	27,00	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,11	12		3	0,11	2,83	2,83
UPSS Hospitalización	09020124190001B134A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	27,00	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,11	12		3	0,11	2,83	2,83
UPSS Hospitalización	09020124190001B134A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2,56	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,01	12		3	0,01	0,27	0,27
UPSS Hospitalización	09020124190001B134A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0,60	0,60	12		3	0,6	15,73	15,73
UPSS Hospitalización	09020124190001B134A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12,00	12,00	12		3	12,0	314,64	314,64
UPSS Hospitalización	09020124190001B134A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0,60	0,60	12		3	0,6	15,73	15,73
UPSS Hospitalización	09020124190001B134A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7,50	7,50	12		3	7,5	196,65	196,65
UPSS Hospitalización	09020124190001B134A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2,00	2,00	12		3	2,0	52,44	52,44
UPSS Hospitalización	09020124190001B134A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e instalación de Valvula de control	0,60	0,60	12		3	0,6	15,73	15,73
UPSS Hospitalización	09020124190001B134A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de ducha	0,60	0,60	12		3	0,6	15,73	15,73
UPSS Hospitalización	09020124190001B134A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3,00	3,00	12		3	3,0	78,66	78,66
UPSS Hospitalización	09020124190001B134A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e instalación de sumidero de bronce	1,20	1,20	12		3	1,2	31,46	31,46
UPSS Hospitalización	09020124190001B135A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MP	Muro	Albanelería/Tarrajeo/enlucido/em	74,69	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,30	12		3	0,30	7,83	7,83
UPSS Hospitalización	09020124190001B135A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MP	Muro	Albanelería/Tarrajeo/enlucido/em	27,00	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,11	12		3	0,11	2,83	2,83
UPSS Hospitalización	09020124190001B135A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MP	Pisos	Loseta	27,00	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,11	12		3	0,11	2,83	2,83
UPSS Hospitalización	09020124190001B135A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3,74	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,01	12		3	0,01	0,39	0,39
UPSS Hospitalización	09020124190001B135A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Muro	Albanelería/Cerámico	24,56	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,10	12		3	0,10	2,58	2,58
UPSS Hospitalización	09020124190001B135A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Muro	Albanelería/Cerámico	2,48	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,01	12		3	0,01	0,30	0,30
UPSS Hospitalización	09020124190001B135A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2,56	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,01	12		3	0,01	0,27	0,27
UPSS Hospitalización	09020124190001B135A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0,60	0,60	12		3	0,6	15,73	15,73
UPSS Hospitalización	09020124190001B135A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12,00	12,00	12		3	12,0	314,64	314,64
UPSS Hospitalización	09020124190001B135A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0,60	0,60	12		3	0,6	15,73	15,73
UPSS Hospitalización	09020124190001B135A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7,50	7,50	12		3	7,5	196,65	196,65
UPSS Hospitalización	09020124190001B135A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2,00	2,00	12		3	2,0	52,44	52,44
UPSS Hospitalización	09020124190001B135A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e instalación de Valvula de control	0,60	0,60	12		3	0,6	15,73	15,73
UPSS Hospitalización	09020124190001B135A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de ducha	0,60	0,60	12		3	0,6	15,73	15,73
UPSS Hospitalización	09020124190001B135A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3,00	3,00	12		3	3,0	78,66	78,66
UPSS Hospitalización	09020124190001B135A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e instalación de sumidero de bronce	1,20	1,20	12		3	1,2	31,46	31,46
UPSS Hospitalización	09020124190001B136	TÓPICO	CEM	MP	Muro	Albanelería/Tarrajeo/enlucido/em	62,23	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,25	12		3	0,25	6,53	6,53
UPSS Hospitalización	09020124190001B136	TÓPICO	CEM	MP	Cleloraso	Tarrajeo y pintado	19,93	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,08	12		3	0,08	2,09	2,09
UPSS Hospitalización	09020124190001B136	TÓPICO	CEM	MP	Pisos	Loseta	19,93	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,08	12		3	0,08	2,09	2,09
UPSS Hospitalización	09020124190001B136	TÓPICO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja/enlucido/em	3,84	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,02	12		3	0,02	0,40	0,40
UPSS Hospitalización	09020124190001B137	ALMACÉN	CEM	MP	Muro	Albanelería/Tarrajeo/enlucido/em	38,93	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,16	12		3	0,16	4,08	4,08
UPSS Hospitalización	09020124190001B137	ALMACÉN	CEM	MP	Cleloraso	Tarrajeo y pintado	6,10	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,02	12		3	0,02	0,64	0,64
UPSS Hospitalización	09020124190001B137	ALMACÉN	CEM	MP	Pisos	Loseta	6,10	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,02	12		3	0,02	0,64	0,64
UPSS Hospitalización	09020124190001B137	ALMACÉN	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2,56	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,01	12		3	0,01	0,27	0,27
UPSS Hospitalización	09020124190001B138A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MP	Muro	Albanelería/Tarrajeo/enlucido/em	90,96	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,36	12		3	0,36	9,54	9,54
UPSS Hospitalización	09020124190001B138A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MP	Cleloraso	Tarrajeo y pintado	29,48	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,12	12		3	0,12	3,09	3,09
UPSS Hospitalización	09020124190001B138A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MP	Pisos	Vinil ridge en baldosa	29,48	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,12	12		3	0,12	3,09	3,09
UPSS Hospitalización	09020124190001B138A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3,65	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,01	12		3	0,01	0,38	0,38
UPSS Hospitalización	09020124190001B138A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Muro	Albanelería/Cerámico	23,96	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,10	12		3	0,10	2,51	2,51
UPSS Hospitalización	09020124190001B138A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Cleloraso	Tarrajeo y pintado	2,58	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,01	12		3	0,01	0,27	0,27
UPSS Hospitalización	09020124190001B138A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2,58	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,01	12		3	0,01	0,27	0,27
UPSS Hospitalización	09020124190001B138A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2,56	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,01	12		3	0,01	0,27	0,27
UPSS Hospitalización	09020124190001B138A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0,60	0,60	12		3	0,6	15,73	15,73
UPSS Hospitalización	09020124190001B138A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12,00	12,00	12		3	12,0	314,64	314,64
UPSS Hospitalización	09020124190001B138A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0,60	0,60	12		3	0,6	15,73	15,73
UPSS Hospitalización	09020124190001B138A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7,50	7,50	12		3	7,5	196,65	196,65
UPSS Hospitalización	09020124190001B138A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2,00	2,00	12		3	2,0	52,44	52,44
UPSS Hospitalización	09020124190001B138A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e instalación de Valvula de control	0,60	0,60	12		3	0,6	15,73	15,73
UPSS Hospitalización	09020124190001B138A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de ducha	0,60	0,60	12		3	0,6	15,73	15,73
UPSS Hospitalización	09020124190001B138A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3,00	3,00	12		3	3,0	78,66	78,66
UPSS Hospitalización	09020124190001B139A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e instalación de sumidero de bronce	1,20	1,20	12		3	1,2	31,46	31,46
UPSS Hospitalización	09020124190001B139A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MP	Muro	Albanelería/Tarrajeo/enlucido/em	91,51	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,37	12		3	0,37	9,60	9,60
UPSS Hospitalización	09020124190001B139A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MP	Cleloraso	Tarrajeo y pintado	30,22	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,12	12		3	0,12	3,17	3,17
UPSS Hospitalización	09020124190001B139A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MP	Pisos	Vinil ridge en baldosa	30,22	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,12	12		3	0,12	3,17	3,17
UPSS Hospitalización	09020124190001B139A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3,64	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,01	12		3	0,01	0,38	0,38
UPSS Hospitalización	09020124190001B139A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Muro	Albanelería/Cerámico	24,15	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,10	12		3	0,10	2,53	2,53
UPSS Hospitalización	09020124190001B139A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Cleloraso	Tarrajeo y pintado	2,62	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,01	12		3	0,01	0,27	0,27
UPSS Hospitalización	09020124190001B139A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2,62	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,01	12		3	0,01	0,27	0,27
UPSS Hospitalización	09020124190001B139A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2,56	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,01	12		3	0,01	0,27	0,27
UPSS Hospitalización	09020124190001B140A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MP	Muro	Albanelería/Tarrajeo/enlucido/em	92,09	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,37	12		3	0,37	9,66	9,66
UPSS Hospitalización	09020124190001B140A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MP	Cleloraso	Tarrajeo y pintado	28,91	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,12	12		3	0,12	3,03	3,03
UPSS Hospitalización	09020124190001B140A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MP	Pisos	Vinil ridge en baldosa	28,91	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,12	12		3	0,12	3,03	3,03
UPSS Hospitalización	09020124190001B140A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3,78	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0,004	0,02	12		3	0,02	0,40	0,40

UPSS Hemodialisis-dialis perit 09020109010001E145A	RECEPCIÓN	CEM	MP	Pisos	Loseta	11.30	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.05	12	3	0.05	1.19	1.19
UPSS Hemodialisis-dialis perit 09020109010001E145A	EQUIPO BIOMÉDICO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	42.91	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.17	12		0.17	4.50	4.50
UPSS Hemodialisis-dialis perit 09020109010001E145A	EQUIPO BIOMÉDICO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.72	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.05	12		0.05	1.44	1.44
UPSS Hemodialisis-dialis perit 09020109010001E145A	EQUIPO BIOMÉDICO	CEM	MP	Pisos	Vini rígido en baldosa	13.72	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.05	12		0.05	1.44	1.44
UPSS Hemodialisis-dialis perit 09020109010001E145A	EQUIPO BIOMÉDICO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.82	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12		0.01	0.30	0.30
UPSS Hemodialisis-dialis perit 09020109010001E145A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	21.36	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.09	12		0.09	2.24	2.24
UPSS Hemodialisis-dialis perit 09020109010001E145A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.90	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12		0.01	0.30	0.30
UPSS Hemodialisis-dialis perit 09020109010001E145A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.90	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12		0.01	0.30	0.30
UPSS Hemodialisis-dialis perit 09020109010001E145A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.41	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12		0.01	0.26	0.26
UPSS Hemodialisis-dialis perit 09020109010001E145A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de inodoro	0.60	0.60	12		0.6	15.73	
UPSS Hemodialisis-dialis perit 09020109010001E145A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12		12.0	314.64	
UPSS Hemodialisis-dialis perit 09020109010001E145A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12		0.6	15.73	
UPSS Hemodialisis-dialis perit 09020109010001E145A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12		7.5	196.65	
UPSS Hemodialisis-dialis perit 09020109010001E145A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	1	2.0	52.44	736.78
UPSS Hemodialisis-dialis perit 09020109010001E145A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de Valvula de control	0.60	0.60	12		0.6	15.73	
UPSS Hemodialisis-dialis perit 09020109010001E145A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12		0.6	15.73	
UPSS Hemodialisis-dialis perit 09020109010001E145A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00	12		3.0	78.66	
UPSS Hemodialisis-dialis perit 09020109010001E145A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12		1.2	31.46	
UPSS Hemodialisis-dialis perit 09020109010001E145A	PASILLO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	262.52	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	1.05	12	3	1.05	27.53	27.53
UPSS Hemodialisis-dialis perit 09020109010001E145A	PASILLO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	83.82	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.34	12	3	0.34	8.79	8.79
UPSS Hemodialisis-dialis perit 09020109010001E145A	PASILLO	CEM	MP	Pisos	Loseta	83.82	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.34	12	3	0.34	8.79	8.79
UPSS Centro Obterico 0902010700001A147A	PASILLO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	57.52	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.23	12	3	0.23	6.03	6.03
UPSS Centro Obterico 0902010700001A147A	PASILLO	CEM	MP	Contrazcalo	Cemento pulido	1.45	m	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	3	0.01	0.15	0.15
UPSS Centro Obterico 0902010700001A147A	PASILLO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.63	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	12	3	0.06	1.53	1.53
UPSS Centro Obterico 0902010700001A147A	PASILLO	CEM	MP	Pisos	Loseta	14.63	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	12	3	0.06	1.53	1.53
UPSS Centro Obterico 0902010700001A147A	PASILLO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	10.66	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.189	2.01	12				
UPSS Centro Obterico 0902010700001A147A	PASILLO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	10.66	m2	R	roceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	2.52	12	3.00	7.05	184.82	70.239
UPSS Centro Obterico 0902010700001A147A	PASILLO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	10.66	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	2.52	12				
UPSS Centro Obterico 0902010700001A147A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	18.49	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.07	12		0.07	1.94	1.94
UPSS Centro Obterico 0902010700001A147A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.62	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12		0.01	0.17	0.17
UPSS Centro Obterico 0902010700001A147A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	1.62	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12		0.01	0.17	0.17
UPSS Centro Obterico 0902010700001A147A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.189	0.48	12				
UPSS Centro Obterico 0902010700001A147A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	roceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una ho	0.23625	0.60	12	3	1.69	44.40	16.874
UPSS Centro Obterico 0902010700001A147A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	0.60	12				
UPSS Centro Obterico 0902010700001A147A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de inodoro	0.60	0.60	12		0.6	15.73	
UPSS Centro Obterico 0902010700001A147A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12		12.0	314.64	
UPSS Centro Obterico 0902010700001A147A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12		0.6	15.73	
UPSS Centro Obterico 0902010700001A147A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12		7.5	196.65	
UPSS Centro Obterico 0902010700001A147A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	1	2.0	52.44	736.78
UPSS Centro Obterico 0902010700001A147A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de Valvula de control	0.60	0.60	12		0.6	15.73	
UPSS Centro Obterico 0902010700001A147A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12		0.6	15.73	
UPSS Centro Obterico 0902010700001A147A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00	12		3.0	78.66	
UPSS Centro Obterico 0902010700001A147A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12		1.2	31.46	
UPSS Centro Obterico 0902010700001A147A	VESTIDOR OBSTETRICIA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	15.93	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	12	3	0.06	1.67	1.67
UPSS Centro Obterico 0902010700001A147A	VESTIDOR OBSTETRICIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.05	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12		0.01	0.32	0.32
UPSS Centro Obterico 0902010700001A147A	VESTIDOR OBSTETRICIA	CEM	MP	Pisos	Cerámico	3.05	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12		0.01	0.32	0.32
UPSS Centro Obterico 0902010700001A147A	VESTIDOR OBSTETRICIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	5.12	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.189	0.97	12				
UPSS Centro Obterico 0902010700001A147A	VESTIDOR OBSTETRICIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	5.12	m2	R	roceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una ho	0.23625	1.21	12	3	3.39	88.80	33.748
UPSS Centro Obterico 0902010700001A147A	VESTIDOR OBSTETRICIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	5.12	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	1.21	12				
UPSS Centro Obterico 0902010700001A147A	SALA DE PARTOS	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	88.33	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.35	12	3	0.35	9.26	9.26
UPSS Centro Obterico 0902010700001A147A	SALA DE PARTOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	29.87	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.12	12	3	0.12	3.13	3.13
UPSS Centro Obterico 0902010700001A147A	SALA DE PARTOS	CEM	MP	Pisos	Loseta	29.87	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.12	12	3	0.12	3.13	3.13
UPSS Centro Obterico 0902010700001A147A	SALA DE PARTOS	CEM	MP	Puerta	Reforzada dos hojas	5.53	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	3	0.02	0.42	0.42
UPSS Centro Obterico 0902010700001A147A	SALA DE PARTOS	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	5.00	Und	B	de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funi	0.16667	0.83	12		0.83	21.85	21.85
UPSS Centro Obterico 0902010700001D0348	DEPOSITO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	34.32	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.14	12		0.14	3.60	3.60
UPSS Centro Obterico 0902010700001D0348	DEPOSITO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.03	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12		0.02	0.42	0.42
UPSS Centro Obterico 0902010700001D0348	DEPOSITO	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.03	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12		0.02	0.42	0.42
UPSS Centro Obterico 0902010700001D0348	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	5.12	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.189	0.97	12				
UPSS Centro Obterico 0902010700001D0348	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	5.12	m2	R	roceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una ho	0.23625	1.21	12	3	3.39	88.80	33.748
UPSS Centro Obterico 0902010700001D0348	DEPOSITO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	5.12	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	1.21	12				
UPSS Centro Obterico 0902010700001D0348	BOTADERO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	23.30	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.09	12		0.09	2.44	2.44
UPSS Centro Obterico 0902010700001D0348	BOTADERO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.05	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12		0.01	0.32	0.32
UPSS Centro Obterico 0902010700001D0348	BOTADERO	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.05	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12		0.01	0.32	0.32
UPSS Centro Obterico 0902010700001D0348	BOTADERO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	5.12	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.189	0.97	12				
UPSS Centro Obterico 0902010700001D0348	BOTADERO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	5.12	m2	R	roceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una ho	0.23625	1.21	12	3	3.39	88.80	33.748
UPSS Centro Obterico 0902010700001D0348	BOTADERO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	5.12	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	1.21	12				
UPSS Centro Obterico 0902010700001B0150	REPOSTERO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	44.71	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.18	12	4	0.18	4.69	
UPSS Centro Obterico 0902010700001B0150	REPOSTERO	CEM	MP	Contrazcalo	Cemento pulido	1.40	m	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12		0.01	0.15	0.15
UPSS Centro Obterico 0902010700001B0150	REPOSTERO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.19	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.04	12		0.04	1.17	1.17
UPSS Centro Obterico 0902010700001B0150	REPOSTERO	CEM	MP	Pisos	Loseta	11.19	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.04	12		0.04	1.17	1.17
UPSS Centro Obterico 0902010700001B0150	REPOSTERO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.20	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.189	0.60	12				
UPSS Centro Obterico 0902010700001B0150	REPOSTERO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.20	m2	R	roceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una ho	0.23625	0.76	12	4	2.12	55.50	21.093
UPSS Centro Obterico 0902010700001B0150	REPOSTERO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.2										

[illegible]

UPSS Hospitalización	09020124190001B157A	UNIDAD CUIDADOS BÁSICOS	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funci	0.16667	0.17	12	1	0.17	4.37	4.37
UPSS Hospitalización	09020124190001A158A	JEFATURA	CEM	MP	Muro	Albafilería/Tarrajeo/enlucido/em	33.46	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.13	12	1	0.13	3.51	3.51
UPSS Hospitalización	09020124190001A158A	JEFATURA	CEM	MP	Cieloroso	Tarrajeo y pintado	6.00	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	1	0.02	0.63	0.63
UPSS Hospitalización	09020124190001A158A	JEFATURA	CEM	MP	Pisos	Loseta	6.00	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	1	0.02	0.63	0.63
UPSS Hospitalización	09020124190001A158A	JEFATURA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	5.28	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.189	0.09	12	1	0.09	1.00	1.00
UPSS Hospitalización	09020124190001A158A	JEFATURA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	5.28	m2	R	roceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una ho	0.23625	1.25	12	1	3.49	91.58	126.38
UPSS Hospitalización	09020124190001A158A	JEFATURA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	5.28	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	0.17	12	1	0.17	4.37	4.37
UPSS Hospitalización	09020124190001A158A	JEFATURA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funci	0.16667	0.17	12	1	0.17	4.37	4.37
UPSS Hospitalización	09020124190001A158A	UNIDAD FOTOTERAPIA	CEM	MP	Muro	Albafilería/Tarrajeo/enlucido/em	52.21	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.21	12	1	0.21	5.48	5.48
UPSS Hospitalización	09020124190001A158A	UNIDAD FOTOTERAPIA	CEM	MP	Cieloroso	Tarrajeo y pintado	16.38	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.07	12	1	0.07	1.72	1.72
UPSS Hospitalización	09020124190001A158A	UNIDAD FOTOTERAPIA	CEM	MP	Pisos	Tarrajeo y pintado	16.38	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.07	12	1	0.07	1.72	1.72
UPSS Hospitalización	09020124190001A158A	UNIDAD FOTOTERAPIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.84	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.189	0.73	12	1	0.73	1.72	1.72
UPSS Hospitalización	09020124190001A158A	UNIDAD FOTOTERAPIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.84	m2	R	roceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una ho	0.23625	0.91	12	1	2.54	66.60	25.311
UPSS Hospitalización	09020124190001A158A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Muro	Albafilería/Cerámico	16.45	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.07	12	1	0.07	1.72	1.72
UPSS Hospitalización	09020124190001A158A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Cieloroso	Tarrajeo y pintado	1.40	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	13	1	0.01	0.14	0.14
UPSS Hospitalización	09020124190001A158A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Pisos	Loseta	1.40	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	14	1	0.00	0.13	0.13
UPSS Hospitalización	09020124190001A158A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.24	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.189	0.42	12	1	0.42	53.62	53.62
UPSS Hospitalización	09020124190001A158A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.24	m2	R	roceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una ho	0.23625	0.53	12	1	1.48	38.85	14.765
UPSS Hospitalización	09020124190001A158A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.24	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	0.53	12	1	0.53	6.15	6.15
UPSS Hospitalización	09020124190001A158A	CUIDADOS INTERMEDIOS	CEM	MP	Cieloroso	Tarrajeo y pintado	14.44	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	13	1	0.06	1.40	1.40
UPSS Hospitalización	09020124190001A158A	CUIDADOS INTERMEDIOS	CEM	MP	Pisos	Loseta	14.44	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	14	1	0.05	1.30	1.30
UPSS Hospitalización	09020124190001A158A	CUIDADOS INTERMEDIOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.24	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.189	0.04	12	1	0.04	0.62	0.62
UPSS Hospitalización	09020124190001A158A	CUIDADOS INTERMEDIOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.24	m2	R	roceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una ho	0.23625	0.53	12	1	1.48	38.85	14.765
UPSS Hospitalización	09020124190001A158A	CUIDADOS INTERMEDIOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.24	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	0.53	12	1	0.53	6.15	6.15
UPSS Hospitalización	09020124190001B159A	TRABAJO DE ENFERMERIA	CEM	MP	Muro	Albafilería/Tarrajeo/enlucido/em	32.06	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.13	12	1	0.13	3.36	3.36
UPSS Hospitalización	09020124190001B159A	TRABAJO DE ENFERMERIA	CEM	MP	Cieloroso	Tarrajeo y pintado	5.70	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	1	0.02	0.60	0.60
UPSS Hospitalización	09020124190001B159A	TRABAJO DE ENFERMERIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	5.70	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	1	0.02	0.60	0.60
UPSS Hospitalización	09020124190001B159A	TRABAJO DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.80	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.189	0.91	12	1	0.91	114.89	114.89
UPSS Hospitalización	09020124190001B159A	TRABAJO DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.80	m2	R	roceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una ho	0.23625	1.13	12	1	3.18	83.25	31.639
UPSS Hospitalización	09020124190001B159A	TRABAJO DE ENFERMERIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.80	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	1.13	12	1	1.13	26.60	26.60
UPSS Hospitalización	09020124190001B159A	SALA DE BIENESTAR FETAL	CEM	MP	Muro	Albafilería/Tarrajeo/enlucido/em	18.95	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.08	12	1	0.08	1.99	1.99
UPSS Hospitalización	09020124190001B159A	SALA DE BIENESTAR FETAL	CEM	MP	Cieloroso	Tarrajeo y pintado	18.71	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.07	12	1	0.07	1.96	1.96
UPSS Hospitalización	09020124190001B159A	SALA DE BIENESTAR FETAL	CEM	MP	Pisos	Loseta	18.71	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.07	12	1	0.07	1.96	1.96
UPSS Hospitalización	09020124190001D0160	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MP	Muro	Albafilería/Tarrajeo/enlucido/em	21.07	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.08	12	1	0.08	2.21	2.21
UPSS Hospitalización	09020124190001D0160	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MP	Cieloroso	Tarrajeo y pintado	2.28	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1	0.01	0.24	0.24
UPSS Hospitalización	09020124190001D0160	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.28	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1	0.01	0.24	0.24
UPSS Hospitalización	09020124190001D0160	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.20	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.189	0.60	12	1	0.60	76.60	76.60
UPSS Hospitalización	09020124190001D0160	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.20	m2	R	roceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una ho	0.23625	0.76	12	1	2.12	55.50	21.093
UPSS Hospitalización	09020124190001D0160	CUARTO DE LIMPIEZA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.20	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	0.76	12	1	0.76	18.86	18.86
UPSS Hospitalización	09020124190001A161A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Muro	Albafilería/Cerámico	55.42	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.22	12	1	0.22	5.81	5.81
UPSS Hospitalización	09020124190001A161A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Cieloroso	Tarrajeo y pintado	17.82	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.07	12	1	0.07	1.87	1.87
UPSS Hospitalización	09020124190001A161A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Pisos	Loseta	17.82	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.07	12	1	0.07	1.87	1.87
UPSS Hospitalización	09020124190001A161A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.84	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.189	0.73	12	1	0.73	1.87	1.87
UPSS Hospitalización	09020124190001A161A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.84	m2	R	roceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una ho	0.23625	0.91	12	1	2.54	66.60	25.311
UPSS Hospitalización	09020124190001A161A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.84	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	0.91	12	1	0.91	21.093	21.093
UPSS Hospitalización	09020124190001A161A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de inodoro	0.60	0.60	12	1	0.60	15.73	15.73
UPSS Hospitalización	09020124190001A161A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12	1	12.00	314.64	314.64
UPSS Hospitalización	09020124190001A161A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	1	0.60	15.73	15.73
UPSS Hospitalización	09020124190001A161A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	7.50	196.65	196.65
UPSS Hospitalización	09020124190001A161A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	1	2.00	52.44	736.78
UPSS Hospitalización	09020124190001A161A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e instalación de Valvula de control	0.60	0.60	12	1	0.60	15.73	15.73
UPSS Hospitalización	09020124190001A161A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12	1	0.60	15.73	15.73
UPSS Hospitalización	09020124190001A161A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00	12	1	3.00	78.66	78.66
UPSS Hospitalización	09020124190001A161A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12	1	1.20	31.46	31.46
UPSS Hospitalización	09020124190001A161A	SALA DE TRABAJO DE PARTOS	CEM	MP	Muro	Albafilería/Tarrajeo/enlucido/em	1.79	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1	0.01	0.19	0.19
UPSS Hospitalización	09020124190001A161A	SALA DE TRABAJO DE PARTOS	CEM	MP	Cieloroso	Tarrajeo y pintado	5.77	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	1	0.02	0.61	0.61
UPSS Hospitalización	09020124190001A161A	SALA DE TRABAJO DE PARTOS	CEM	MP	Pisos	Loseta	5.77	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	1	0.02	0.61	0.61
UPSS Hospitalización	09020124190001A161A	SALA DE TRABAJO DE PARTOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.34	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.189	0.44	12	1	0.44	53.62	53.62
UPSS Hospitalización	09020124190001A161A	SALA DE TRABAJO DE PARTOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.34	m2	R	roceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una ho	0.23625	0.55	12	1	1.55	40.52	15.398
UPSS Hospitalización	09020124190001A161A	SALA DE TRABAJO DE PARTOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.34	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	0.55	12	1	0.55	13.96	13.96
UPSS Hospitalización	09020124190001B0162	TÓPICO	CEM	MP	Muro	Albafilería/Tarrajeo/enlucido/em	18.67	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.07	12	1	0.07	1.96	1.96
UPSS Hospitalización	09020124190001B0162	TÓPICO	CEM	MP	Cieloroso	Tarrajeo y pintado	16.44	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.07	12	1	0.07	1.72	1.72
UPSS Hospitalización	09020124190001B0162	TÓPICO	CEM	MP	Pisos	Loseta	16.44	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.07	12	1	0.07	1.72	1.72
UPSS Hospitalización	09020124190001B0162	TÓPICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.84	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.189	0.73	12	1	0.73	1.87	1.87
UPSS Hospitalización	09020124190001B0162	TÓPICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.84	m2	R	roceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una ho	0.23625	0.91	12	1	2.54	66.60	25.311
UPSS Hospitalización	09020124190001B0162	TÓPICO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.84	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	0.91	12	1	0.91	21.093	21.093
UPSS Hospitalización	09020124190001B163A	JEFATURA GINECOESTREIA	CEM	MP	Muro	Albafilería/Tarrajeo/enlucido/em	46.30	m2	B	de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funci	0.16667	0.17	12	1	0.17	4.37	4.37
UPSS Hospitalización	09020124190001B163A	JEFATURA GINECOESTREIA	CEM	MP	Cieloroso	Tarrajeo y pintado	12.03	m2	B	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.19	12	1	0.19	4.86	4.86
UPSS Hospitalización	09020124190001B163A	JEFATURA GINECOESTREIA</															

UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Albaneleria/Cerámico	21.00	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.08	12	1	0.08	2.20	2.20
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.47	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1	0.01	0.26	0.26
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.47	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1	0.01	0.26	0.26
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1	0.01	0.26	0.26
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	rocero de resane y pintado de puerta contraplacada de una ho	0.23625	0.60	12	1	1.69	44.40	61.28
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Albaneleria/Cerámico	2.56	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	0.60					
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Albaneleria/Cerámico	36.28	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.15	12	1	0.15	3.81	3.81
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.60	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	1	0.02	0.48	0.48
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.60	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	1	0.02	0.48	0.48
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.189	0.48					
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	rocero de resane y pintado de puerta contraplacada de una ho	0.23625	0.60	12	1	1.69	44.40	61.28
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	0.60					
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	rocero de resane y pintado de puerta contraplacada de una ho	0.23625	0.60	12	1	1.69	44.40	61.28
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.189	0.48					
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.15	12	2	0.15	3.95	3.95
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	2	0.03	0.77	0.77
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	2	0.03	0.77	0.77
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.189	0.48					
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	rocero de resane y pintado de puerta contraplacada de una ho	0.23625	0.60	12	2	1.69	44.40	61.28
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	0.60					
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.22	12	2	0.22	5.79	5.79
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	12	2	0.06	1.56	1.56
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	12	2	0.06	1.56	1.56
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.189	0.60					
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	rocero de resane y pintado de puerta contraplacada de una ho	0.23625	0.76	12	2	2.12	55.50	76.60
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	0.76					
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.07	12	2	0.07	1.96	1.96
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.22	0.22
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.22	0.22
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.189	0.48					
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	rocero de resane y pintado de puerta contraplacada de una ho	0.23625	0.60	12	2	1.69	44.40	61.28
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	0.60					
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.07	12	2	0.07	1.88	1.88
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.20	0.20
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.20	0.20
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.189	0.48					
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	rocero de resane y pintado de puerta contraplacada de una ho	0.23625	0.60	12	2	1.69	44.40	61.28
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	0.60					
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.07	12	2	0.07	1.88	1.88
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.20	0.20
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.20	0.20
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.189	0.48					
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	rocero de resane y pintado de puerta contraplacada de una ho	0.23625	0.60	12	2	1.69	44.40	61.28
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	0.60					
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.07	12	2	0.07	1.88	1.88
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.20	0.20
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.20	0.20
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.189	0.48					
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	rocero de resane y pintado de puerta contraplacada de una ho	0.23625	0.60	12	2	1.69	44.40	61.28
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	0.60					
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.07	12	2	0.07	1.88	1.88
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.20	0.20
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.20	0.20
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.189	0.48					
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	rocero de resane y pintado de puerta contraplacada de una ho	0.23625	0.60	12	2	1.69	44.40	61.28
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	0.60					
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.07	12	2	0.07	1.88	1.88
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.20	0.20
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.20	0.20
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.189	0.48					
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	rocero de resane y pintado de puerta contraplacada de una ho	0.23625	0.60	12	2	1.69	44.40	61.28
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	0.60					
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.07	12	2	0.07	1.88	1.88
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.20	0.20
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.20	0.20
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.189	0.48					
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	rocero de resane y pintado de puerta contraplacada de una ho	0.23625	0.60	12	2	1.69	44.40	61.28
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	0.60					
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.07	12	2	0.07	1.88	1.88
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.20	0.20
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	s de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.20	0.20
UPSS Diagnóstico por imágenes	090201031517010166A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Contr											

UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	RAYOS X	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.76	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11429	1.69						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	RAYOS X	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.76	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.8	11.81						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	RAYOS X	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.76	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	4.72						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	RAYOS X	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.76	m2	R	Picado y resane de fisura	0.26667	3.94						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	RAYOS X	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.76	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	4.72	12	2	63.48	1664.50	609.454	2273.95
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	RAYOS X	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.76	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	4.72						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	RAYOS X	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.76	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	4.72						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	RAYOS X	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.76	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	4.72						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	RAYOS X	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.76	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.72						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	RAYOS X	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.76	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.2	17.71						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	RAYOS X	CEM	MCP	Pisos	Loseta	14.76	m2	R	Resane de juntas	0.57143	8.43	12	2	8.43	221.15	37.392	258.54
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	RAYOS X	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	-	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.00	12	2	0.00	0.00		0.00
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	RAYOS X	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	26.18	m2	R	Retiro de pintura litéx	0.11429	2.99						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	RAYOS X	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	26.18	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.26667	6.98						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	RAYOS X	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	26.18	m2	R	Pintado con látex	0.24242	6.35						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	RAYOS X	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	26.18	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11429	2.99	12	2	44.33	1162.42	600.480	1762.90
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	RAYOS X	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	26.18	m2	R	Pintado con epóxica	0.24242	6.35						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	RAYOS X	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	26.18	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11429	2.99						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	RAYOS X	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	26.18	m2	R	Pintado con esmalte	0.24242	6.35						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	RAYOS X	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	26.18	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11429	2.99						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	RAYOS X	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	26.18	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24242	6.35						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	RAYOS X	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.60	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11429	0.91						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	RAYOS X	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.60	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.8	2.88						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	RAYOS X	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.60	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.15						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	RAYOS X	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.60	m2	R	Picado y resane de fisura	0.26667	0.96						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	RAYOS X	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.60	m2	R	Tarrajeo con epóxica en cieloraso	0.32	1.15	12	2	15.48	405.98	148.647	554.62
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	RAYOS X	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.60	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	1.15						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	RAYOS X	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.60	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.15						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	RAYOS X	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.60	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.15						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	RAYOS X	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.60	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.15						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	RAYOS X	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.60	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.2	4.32						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	RAYOS X	CEM	MCP	Pisos	Loseta	3.60	m2	R	Resane de juntas	0.57143	2.06	12	2	2.06	53.94	9.120	63.06
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	RAYOS X	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	-	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.00	12		0.00	0.00		0.00
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	RAYOS X	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.23333	0.33			0.67	17.48	79.900	97.38
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	RAYOS X	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33333	0.33						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	OFICINA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	28.83	m2	R	Retiro de pintura litéx	0.11429	3.29						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	OFICINA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	28.83	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.26667	7.69						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	OFICINA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	28.83	m2	R	Pintado con látex	0.24242	6.99						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	OFICINA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	28.83	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11429	3.29						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	OFICINA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	28.83	m2	R	Pintado con epóxica	0.24242	6.99	12	3	48.82	1280.16	661.130	1941.29
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	OFICINA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	28.83	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11429	3.29						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	OFICINA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	28.83	m2	R	Pintado con esmalte	0.24242	6.99						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	OFICINA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	28.83	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11429	3.29						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	OFICINA	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	28.83	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24242	6.99						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.95	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11429	0.68						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.95	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.8	4.76						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.95	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.90						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.95	m2	R	Picado y resane de fisura	0.26667	1.59						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.95	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	1.90	12	3	25.59	670.99	245.681	916.67
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.95	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	1.90						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.95	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.90						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.95	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.90						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.95	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.90						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	OFICINA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.95	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.2	7.14						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	OFICINA	CEM	MCP	Pisos	Loseta	5.98	m2	R	Resane de juntas	0.57143	2.42	12	3	3.42	89.60	15.149	104.75
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	OFICINA	CEM	MCP	Ventana	Aluminio correddiz	4.00	m2	M	Desmontaje de Aluminio Correddiz	0.28	1.12						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	OFICINA	CEM	MCP	Ventana	Aluminio correddiz	4.00	m2	M	Reposición de Ventana de aluminio correddiz	0.28	1.12	12	3	3.36	88.10	1,654.760	1742.86
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	OFICINA	CEM	MCP	Ventana	Aluminio correddiz	4.00	m2	M	Instalación de marcos para ventana de aluminio correddiz	0.28	1.12						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	OFICINA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.189	0.48						
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	OFICINA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	roceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una ho	0.23625	0.60	12	3	1.69	44.40	16.874	61.28
UPSS Diagnostico por imágena: 090201013157018173A	OFICINA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	0.60						
UPSS Hospitalización 090201241900018173D	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	17.50	m2	R	Retiro de pintura litéx	0.11429	2.00						
UPSS Hospitalización 090201241900018173D	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	17.50	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.26667	4.67						
UPSS Hospitalización 090201241900018173D	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	17.50	m2	R	Pintado con látex	0.24242	4.24						
UPSS Hospitalización 090201241900018173D	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	17.50	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11429	2.00						
UPSS Hospitalización 090201241900018173D	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	17.50	m2	R	Pintado con epóxica	0.24242	4.24	12	3	29.64	777.07	401.414	1178.48
UPSS Hospitalización 090201241900018173D	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	17.50	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11429	2.00						
UPSS Hospitalización 090201241900018173D	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	17.50	m2	R	Pintado con esmalte	0.24242	4.24						
UPSS Hospitalización 090201241900018173D	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	17.50	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.11429	2.00						
UPSS Hospitalización 090201241900018173D	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	17.50	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24242	4.24						
UPSS Hospitalización 090201241900018173D	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.62	m2	M	cción de resinas u otro mortero en fisuras de cieloraso de con	0.26667	0.43						
UPSS Hospitalización 090201241900018173D	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.62	m2	M	Retiro de tarrajeo del cieloraso	0.8	1.30						
UPSS Hospitalización 090201241900018173D	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.62	m2	M	Tarrajeo con mortero de cemento y arena del cieloraso	1.2	1.94	12	3	5.23	137.06	75.469	212.53
UPSS Hospitalización 090201241900018173D	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.62	m2	M	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	0.52						
UPSS Hospitalización 090201241900018173D	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.62	m2	M	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32							

UPSS Hemodialisis	09020109020001B179A	HEMODIALISIS	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	130.98	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.52	12	1	0.52	13.74	13.74
UPSS Hemodialisis	09020109020001B179A	HEMODIALISIS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	93.90	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.38	12	1	0.38	9.85	9.85
UPSS Hemodialisis	09020109020001B179A	HEMODIALISIS	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	93.90	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.38	12	1	0.38	9.85	9.85
UPSS Hemodialisis	09020109020001B179A	HEMODIALISIS	CEM	MP	Puerta	Reforzada dos hojas	5.34	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	1	0.02	0.56	0.56
UPSS Hemodialisis	09020109020001B179A	DEPÓSITO	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	18.02	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	12	1	0.06	2.00	2.00
UPSS Hemodialisis	09020109020001B179A	DEPÓSITO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.50	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1	0.01	0.26	0.26
UPSS Hemodialisis	09020109020001B179A	DEPÓSITO	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.50	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1	0.01	0.26	0.26
UPSS Hemodialisis	09020109020001B179A	DEPÓSITO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.10	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.33	0.33
UPSS Hemodialisis	09020109020001B179A	CEBADO	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	13.40	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	1	0.02	0.56	0.56
UPSS Hemodialisis	09020109020001B179A	CEBADO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.41	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.36	0.36
UPSS Hemodialisis	09020109020001B179A	CEBADO	CEM	MP	Pisos	Cerámico	3.41	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.36	0.36
UPSS Hemodialisis	09020109020001B179A	CEBADO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.40	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.25	0.25
UPSS Hemodialisis	09020109020001B179A	DEPÓSITO DE FILTROS	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	18.02	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	12	1	0.06	2.00	2.00
UPSS Hemodialisis	09020109020001B179A	DEPÓSITO DE FILTROS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.16	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.33	0.33
UPSS Hemodialisis	09020109020001B179A	DEPÓSITO DE FILTROS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	3.16	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.33	0.33
UPSS Hemodialisis	09020109020001B179A	DEPÓSITO DE FILTROS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.70	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.28	0.28
UPSS Hemodialisis	09020109020001B179A	DEPÓSITO DE FILTROS	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12	2	0.17	4.37	4.37
UPSS Hemodialisis	09020109020001B179A	LAVADO DE FILTROS	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	31.68	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.13	12	2	0.13	3.32	3.32
UPSS Hemodialisis	09020109020001B179A	LAVADO DE FILTROS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.86	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	2	0.02	0.61	0.61
UPSS Hemodialisis	09020109020001B179A	LAVADO DE FILTROS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	5.86	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	2	0.02	0.61	0.61
UPSS Hemodialisis	09020109020001B179A	LAVADO DE FILTROS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.70	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.28	0.28
UPSS Hemodialisis	09020109020001B179A	LAVADO DE FILTROS	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12	2	0.17	4.37	4.37
UPSS Hemodialisis	09020109020001B179A	TÓPICO	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	26.97	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.11	12	2	0.11	2.83	2.83
UPSS Hemodialisis	09020109020001B179A	TÓPICO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.15	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	2	0.03	0.75	0.75
UPSS Hemodialisis	09020109020001B179A	TÓPICO	CEM	MP	Pisos	Cerámico	7.15	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	2	0.03	0.75	0.75
UPSS Hemodialisis	09020109020001B179A	TÓPICO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.40	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.25	0.25
UPSS Hemodialisis	09020109020001B179A	ALMACEN	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	17.10	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.07	12	2	0.07	1.79	1.79
UPSS Hemodialisis	09020109020001B179A	ALMACEN	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.74	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	3	0.01	0.29	0.29
UPSS Hemodialisis	09020109020001B179A	ALMACEN	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.74	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	3	0.01	0.29	0.29
UPSS Hemodialisis	09020109020001B179A	ALMACEN	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.40	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	3	0.01	0.25	0.25
UPSS Hemodialisis	09020109020001B179A	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	18.42	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.07	12	3	0.07	1.93	1.93
UPSS Hemodialisis	09020109020001B179A	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.29	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	3	0.01	0.24	0.24
UPSS Hemodialisis	09020109020001B179A	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.29	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	3	0.01	0.24	0.24
UPSS Hemodialisis	09020109020001B179A	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.40	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	3	0.01	0.28	0.28
UPSS Hemodialisis	09020109020001C0180	LIMPIEZA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	15.48	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	12	3	0.06	1.62	1.62
UPSS Hemodialisis	09020109020001C0180	LIMPIEZA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.61	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	3	0.01	0.17	0.17
UPSS Hemodialisis	09020109020001C0180	LIMPIEZA	CEM	MP	Pisos	Cerámico	1.61	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	3	0.01	0.17	0.17
UPSS Hemodialisis	09020109020001C0180	LIMPIEZA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.48	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.189	0.47	12	3	0.47	12.10	12.10
UPSS Hemodialisis	09020109020001C0180	LIMPIEZA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.48	m2	R	roceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una ho	0.23625	0.59	12	3	0.59	16.347	16.347
UPSS Hemodialisis	09020109020001C0180	LIMPIEZA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.48	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	0.59	12	3	0.59	16.347	16.347
UPSS Hemodialisis	9.02E+193	TRATAMIENTO DE AGUA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	66.88	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.27	12	3	0.27	7.01	7.01
UPSS Hemodialisis	9.02E+193	TRATAMIENTO DE AGUA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.05	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.08	12	3	0.08	2.10	2.10
UPSS Hemodialisis	9.02E+193	TRATAMIENTO DE AGUA	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	20.05	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.08	12	3	0.08	2.10	2.10
UPSS Hemodialisis	9.02E+193	TRATAMIENTO DE AGUA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.20	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.189	0.79	12	3	0.79	21.85	21.85
UPSS Hemodialisis	9.02E+193	TRATAMIENTO DE AGUA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.20	m2	R	roceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una ho	0.23625	0.99	12	3	0.99	27.684	27.684
UPSS Hemodialisis	9.02E+193	TRATAMIENTO DE AGUA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.20	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	0.99	12	3	0.99	27.684	27.684
UPSS Hemodialisis	09020109020001C0182	PASADIZO	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	88.88	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.36	12	3	0.36	9.32	9.32
UPSS Hemodialisis	09020109020001C0182	PASADIZO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.56	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.11	12	3	0.11	2.89	2.89
UPSS Hemodialisis	09020109020001C0182	PASADIZO	CEM	MP	Pisos	Loseta	27.56	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.11	12	3	0.11	2.89	2.89
UPSS Hemodialisis	09020109020001C0182	PASADIZO	CEM	MCP	Puerta	Reforzada dos hojas	6.21	m2	R	Desmontaje de puerta reforzada de dos hojas	0.23625	1.47	12	3	1.47	41.25	41.25
UPSS Hemodialisis	09020109020001C0182	PASADIZO	CEM	MCP	Puerta	Reforzada dos hojas	6.21	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta reforzada de dos hojas	0.23625	1.47	12	3	1.47	41.25	41.25
UPSS Hemodialisis	09020109020001C0182	PASADIZO	CEM	MCP	Puerta	Reforzada dos hojas	6.21	m2	R	Instalación de puerta reforzada de dos hojas	0.23625	1.47	12	3	1.47	41.25	41.25
UPSS Diagnostico por imagen:	09020101315701A183A	SALA DE EXAMEN TOMOGRAFICO	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	81.04	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.32	12	3	0.32	8.50	8.50
UPSS Diagnostico por imagen:	09020101315701A183A	SALA DE EXAMEN TOMOGRAFICO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	40.61	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.16	12	3	0.16	4.26	4.26
UPSS Diagnostico por imagen:	09020101315701A183A	SALA DE EXAMEN TOMOGRAFICO	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	40.61	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.16	12	3	0.16	4.26	4.26
UPSS Diagnostico por imagen:	09020101315701A183A	SALA DE EXAMEN TOMOGRAFICO	CEM	MCP	Puerta	Hermética dos hojas	4.52	m2	R	Desmontaje de puerta hermética de dos hojas	0.23625	1.07	12	3	1.07	29.872	29.872
UPSS Diagnostico por imagen:	09020101315701A183A	SALA DE EXAMEN TOMOGRAFICO	CEM	MCP	Puerta	Hermética dos hojas	4.52	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta hermética de dos ho	0.23625	1.07	12	3	1.07	29.872	29.872
UPSS Diagnostico por imagen:	09020101315701A183A	SALA DE EXAMEN TOMOGRAFICO	CEM	MCP	Puerta	Hermética dos hojas	4.52	m2	R	Instalación de puerta hermética de dos hojas	0.23625	1.07	12	3	1.07	29.872	29.872
UPSS Diagnostico por imagen:	09020101315701A183A	COMANDO	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	32.40	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.13	12	3	0.13	3.40	3.40
UPSS Diagnostico por imagen:	09020101315701A183A	COMANDO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.25	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	3	0.03	0.87	0.87
UPSS Diagnostico por imagen:	09020101315701A183A	COMANDO	CEM	MP	Pisos	Loseta	8.25	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	3	0.03	0.87	0.87
UPSS Diagnostico por imagen:	09020101315701A183A	COMANDO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.00	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.189	1.13	12	3	1.13	30.549	30.549
UPSS Diagnostico por imagen:	09020101315701A183A	COMANDO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.00	m2	R	roceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una ho	0.23625	1.42	12	3	1.42	39.549	39.549
UPSS Diagnostico por imagen:	09020101315701A183A	COMANDO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.00	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	1.42	12	3	1.42	39.549	39.549
UPSS Diagnostico por imagen:	09020101315701A183A	COMANDO	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12	3	0.17	4.37	4.37
UPSS Diagnostico por imagen:	09020101315701A183A	VESTIDOR	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	38.51	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.15	12	3	0.15	4.04	4.04
UPSS Diagnostico por imagen:	09020101315701A183A	VESTIDOR	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.00	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	3	0.02	0.63	0.63
UPSS Diagnostico por imagen:	09020101315701A183A	VESTIDOR	CEM	MP	Pisos	Loseta	6.00	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	3	0.02	0.63	0.63
UPSS Diagnostico por imagen:	09020101315701A183A	VESTIDOR	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	5.40	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.189	1.02	12	3	1.02	27.684	

UPSS Hemodialisis	09020109020001C0185	PASILLO	CEM	MCP	Puerta	Reforzada dos hojas	5.04	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta reforzada de dos hojas	0.23625	1.19	12	3		3.57	93.66	66.754	160.41
UPSS Hemodialisis	09020109020001C0185	PASILLO	CEM	MCP	Puerta	Reforzada dos hojas	5.04	m2	R	Instalación de puerta reforzada de dos hojas	0.23625	1.19							
UPSS Hemodialisis	09020109020001C0185	PASILLO	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	B	/de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funci	0.16667	0.67	1		3	8.00	209.76		209.76
UPSS Hemodialisis	09020109020001B186A	SALA DE HEMODIALISIS	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	120.07	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.48	12	3		0.48	12.59		12.59
UPSS Hemodialisis	09020109020001B186A	SALA DE HEMODIALISIS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	24.45	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.10	12	3		0.10	2.56		2.56
UPSS Hemodialisis	09020109020001B186A	SALA DE HEMODIALISIS	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	24.45	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.10	12	3		0.10	2.56		2.56
UPSS Hemodialisis	09020109020001B186A	SALA DE HEMODIALISIS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	5.40	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.189	0.02							
UPSS Hemodialisis	09020109020001B186A	SALA DE HEMODIALISIS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	5.40	m2	R	roceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	1.28	12	3		3.57	93.66	35.594	129.25
UPSS Hemodialisis	09020109020001B186A	SALA DE HEMODIALISIS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	5.40	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	1.28							
UPSS Hemodialisis	09020109020001B186B	DEPÓSITO DE ROPA LIMPIA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	13.41	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.05	12	3		0.05	1.41		1.41
UPSS Hemodialisis	09020109020001B186B	DEPÓSITO DE ROPA LIMPIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.11	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	3		0.01	0.22		0.22
UPSS Hemodialisis	09020109020001B186B	DEPÓSITO DE ROPA LIMPIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.11	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	3		0.01	0.22		0.22
UPSS Hemodialisis	09020109020001B186B	DEPÓSITO DE ROPA LIMPIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.10	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.189	0.40							
UPSS Hemodialisis	09020109020001B186B	DEPÓSITO DE ROPA LIMPIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.10	m2	R	roceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	0.50	12	3		1.39	36.42	13.842	50.27
UPSS Hemodialisis	09020109020001B186B	DEPÓSITO DE ROPA LIMPIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.10	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	0.50							
UPSS Hemodialisis	09020109020001B186C	CEBADO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	80.24	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.32	12	3		0.32	8.42		8.42
UPSS Hemodialisis	09020109020001B186C	CEBADO	CEM	MP	Muro	Tarrajeo y pintado	12.28	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.05	12	4		0.05	1.29		1.29
UPSS Hemodialisis	09020109020001B186C	CEBADO	CEM	MP	Pisos	Loseta	12.28	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.05	12	4		0.05	1.29		1.29
UPSS Hemodialisis	09020109020001B186C	CEBADO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.55	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.189	0.48							
UPSS Hemodialisis	09020109020001B186C	CEBADO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.55	m2	R	roceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	0.60	12	4		1.69	44.23	16.808	61.04
UPSS Hemodialisis	09020109020001B186C	CEBADO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.55	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	0.60							
UPSS Hemodialisis	09020109020001B186D	ALMACEN	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	84.05	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.34	12	4		0.34	8.82		8.82
UPSS Hemodialisis	09020109020001B186D	ALMACEN	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.99	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.04	12	4		0.04	1.15		1.15
UPSS Hemodialisis	09020109020001B186D	ALMACEN	CEM	MP	Pisos	Loseta	10.99	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.04	12	4		0.04	1.15		1.15
UPSS Hemodialisis	09020109020001B186D	ALMACEN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.70	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.189	0.51							
UPSS Hemodialisis	09020109020001B186D	ALMACEN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.70	m2	R	roceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una ho	0.23625	0.64	12	4		1.79	46.83	17.797	64.63
UPSS Hemodialisis	09020109020001B186D	ALMACEN	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.70	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	0.64							
UPSS Hemodialisis	09020109020001B186E	ALMACEN	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	/de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funci	0.16667	0.17	12		4	0.17	4.37		4.37
UPSS Hemodialisis	09020109020001B186E	ROPA SUCIA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	28.00	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.11	12	4		0.11	2.94		2.94
UPSS Hemodialisis	09020109020001B186E	ROPA SUCIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.50	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	4		0.01	0.37		0.37
UPSS Hemodialisis	09020109020001B186E	ROPA SUCIA	CEM	MP	Pisos	Cerámico	3.50	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	4		0.01	0.37		0.37
UPSS Hemodialisis	09020109020001B186E	ROPA SUCIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.70	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.189	0.51							
UPSS Hemodialisis	09020109020001B186E	ROPA SUCIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.70	m2	R	roceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una ho	0.23625	0.64	12	4		1.79	46.83	17.797	64.63
UPSS Hemodialisis	09020109020001B186E	ROPA SUCIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.70	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	0.64							
UPSS Hemodialisis	09020109020001C187A	VESTIDOR	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	32.02	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.13	12	1		0.13	3.36		3.36
UPSS Hemodialisis	09020109020001C187A	VESTIDOR	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.89	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.04	12	1		0.04	0.93		0.93
UPSS Hemodialisis	09020109020001C187A	VESTIDOR	CEM	MP	Pisos	Loseta	8.89	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.04	12	1		0.04	0.93		0.93
UPSS Hemodialisis	09020109020001C187A	VESTIDOR	CEM	MP	Muro	Contraplacada una hoja	2.10	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1		0.01	0.28		0.28
UPSS Hemodialisis	09020109020001C187A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	15.36	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	12	1		0.06	1.61		1.61
UPSS Hemodialisis	09020109020001C187A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.00	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1		0.01	0.21		0.21
UPSS Hemodialisis	09020109020001C187A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.00	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1		0.01	0.21		0.21
UPSS Hemodialisis	09020109020001C187A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.10	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1		0.01	0.22		0.22
UPSS Hemodialisis	09020109020001B0188	CONSULTORIO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	21.85	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.09	12	1		0.09	2.29		2.29
UPSS Hemodialisis	09020109020001B0188	CONSULTORIO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.82	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	1		0.02	0.61		0.61
UPSS Hemodialisis	09020109020001B0188	CONSULTORIO	CEM	MP	Pisos	Cerámico	5.82	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	1		0.02	0.61		0.61
UPSS Hemodialisis	09020109020001B0188	CONSULTORIO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.40	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1		0.01	0.25		0.25
UPSS Hemodialisis	09020109020001B0188	CONSULTORIO	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	/de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funci	0.16667	0.17	12		1	0.17	4.37		4.37
UPSS Hemodialisis	09020109020001F189A	ADMINISTRACIÓN	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	30.44	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.12	12	1		0.12	3.19		3.19
UPSS Hemodialisis	09020109020001F189A	ADMINISTRACIÓN	CEM	MP	Muro	Tarrajeo y pintado	6.25	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	1		0.03	0.66		0.66
UPSS Hemodialisis	09020109020001F189A	ADMINISTRACIÓN	CEM	MP	Pisos	Cerámico	6.25	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	1		0.03	0.66		0.66
UPSS Hemodialisis	09020109020001F189A	ADMINISTRACIÓN	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	10.80	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.12	12	1		0.12	3.19		3.19
UPSS Hemodialisis	09020109020001F189A	DEPÓSITO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	23.79	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.10	12	1		0.10	2.49		2.49
UPSS Hemodialisis	09020109020001F189A	DEPÓSITO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.74	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1		0.01	0.39		0.39
UPSS Hemodialisis	09020109020001F189A	DEPÓSITO	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.74	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1		0.01	0.39		0.39
UPSS Hemodialisis	09020109020001B0190	TÓPICO	CEM	MP	Muro	Contraplacada una hoja	2.10	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1		0.01	0.22		0.22
UPSS Hemodialisis	09020109020001B0190	TÓPICO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	39.70	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.16	12	1		0.16	4.16		4.16
UPSS Hemodialisis	09020109020001B0190	TÓPICO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.50	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	1		0.03	0.89		0.89
UPSS Hemodialisis	09020109020001B0190	TÓPICO	CEM	MP	Pisos	Vinil rígido en baldosa	8.50	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	1		0.03	0.89		0.89
UPSS Hemodialisis	09020109020001B0190	TÓPICO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.10	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1		0.01	0.22		0.22
UPSS Hemodialisis	09020109020001D0391	ASEO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	21.46	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.09	12	1		0.09	2.25		2.25
UPSS Hemodialisis	09020109020001D0391	ASEO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	0.21	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.00	12	1		0.00	0.02		0.02
UPSS Hemodialisis	09020109020001D0391	ASEO	CEM	MP	Pisos	Cerámico	0.21	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.00	12	1		0.00	0.02		0.02
UPSS Hemodialisis	09020109020001D0391	ASEO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.10	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1		0.01	0.22		0.22
UPSS Hemodialisis	09020109020001D0391	ASEO	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	/de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funci	0.16667	0.17	12		1	0.17	4.37		4.37
UPSS Hemodialisis	09020109020001C0192	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	16.54	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.07	12	1		0.07	1.73		1.73
UPSS Hemodialisis	09020109020001C0192	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.62	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1		0.01	0.17		0.17
UPSS Hemodialisis	09020109020001C0192	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	1.62	m2	B	/de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1		0.01	0.17		0.17

UPSS Patología Clínica	09020115000001C203A	INGRESO	CEM	MP	Celoso	Tarrajeo y pintado	26.49	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.11	12	1	0.11	2.78
UPSS Patología Clínica	09020115000001C203A	INGRESO	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	26.49	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.11	12	1	0.11	2.78
UPSS Patología Clínica	09020115000001C203A	INGRESO	CEM	MP	Puerta	Reforzada dos hojas	11.36	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.05	12	1	0.05	1.19
UPSS Patología Clínica	09020115000001C202A	DEPOSITO	CEM	MP	Muro	Albailería/Tarrajeo/enlucido/lem	15.09	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	12	1	0.06	1.48
UPSS Patología Clínica	09020115000001C202A	DEPOSITO	CEM	MP	Celoso	Tarrajeo y pintado	1.80	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1	0.01	0.19
UPSS Patología Clínica	09020115000001C202A	DEPOSITO	CEM	MP	Pisos	Cerámico	1.80	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1	0.01	0.19
UPSS Patología Clínica	09020115000001C202A	DEPOSITO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	5.12	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	1	0.02	0.54
UPSS Centro de Hemoterapia y	09020112000001B200E	BANCO DE SANGRE	CEM	MP	Muro	Albailería/Tarrajeo/enlucido/lem	54.43	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.22	12	1	0.22	5.19
UPSS Centro de Hemoterapia y	09020112000001B200E	BANCO DE SANGRE	CEM	MP	Celoso	Tarrajeo y pintado	18.87	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.08	12	1	0.08	1.98
UPSS Centro de Hemoterapia y	09020112000001B200E	BANCO DE SANGRE	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	18.87	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.08	12	1	0.08	1.98
UPSS Centro de Hemoterapia y	09020112000001B200E	BANCO DE SANGRE	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.99	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1	0.01	0.31
UPSS Centro de Hemoterapia y	09020112000001B200E	BANCO DE SANGRE	CEM	MP	Muro	Albailería/Tarrajeo/enlucido/lem	34.83	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.14	12	1	0.14	3.65
UPSS Centro de Hemoterapia y	09020112000001B200E	CITOLOGÍA	CEM	MP	Celoso	Tarrajeo y pintado	6.65	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	1	0.03	0.70
UPSS Centro de Hemoterapia y	09020112000001B200E	CITOLOGÍA	CEM	MP	Pisos	Loseta	6.65	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	1	0.03	0.70
UPSS Centro de Hemoterapia y	09020112000001B200E	CITOLOGÍA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	1	0.02	0.70
UPSS Centro de Hemoterapia y	09020112000001B200E	CITOLOGÍA	CEM	MP	Muro	Albailería/Tarrajeo/enlucido/lem	34.83	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.14	12	1	0.14	3.65
UPSS Hospitalización	09020124190001C2027	PEDIATRÍA - HOSPITALIZACIÓN	CEM	MP	Muro	Albailería/Tarrajeo/enlucido/lem	95.36	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.37	12	1	0.37	10.00
UPSS Hospitalización	09020124190001C2027	PEDIATRÍA - HOSPITALIZACIÓN	CEM	MP	Celoso	Tarrajeo y pintado	49.60	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.20	12	1	0.20	5.20
UPSS Hospitalización	09020124190001C2027	PEDIATRÍA - HOSPITALIZACIÓN	CEM	MP	Pisos	Loseta	49.60	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.20	12	1	0.20	5.20
UPSS Hospitalización	09020124190001C2027	PEDIATRÍA - HOSPITALIZACIÓN	CEM	MP	Puerta	Reforzada dos hojas	14.75	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	1	0.02	0.68
UPSS Hospitalización	09020124190001C208A	JEFATURA	CEM	MP	Muro	Albailería/Tarrajeo/enlucido/lem	14.20	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	12	1	0.06	1.49
UPSS Hospitalización	09020124190001C208A	JEFATURA	CEM	MP	Celoso	Tarrajeo y pintado	9.65	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.04	12	1	0.04	1.01
UPSS Hospitalización	09020124190001C208A	JEFATURA	CEM	MP	Pisos	Loseta	9.65	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.04	12	1	0.04	1.01
UPSS Hospitalización	09020124190001C208A	JEFATURA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.00	und	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1	0.01	0.34
UPSS Hospitalización	09020124190001C208A	JEFATURA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2.00	und	8	de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.33	12	1	0.33	8.74
UPSS Hospitalización	09020124190001C208A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Albailería/Cerámico	10.78	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.04	12	1	0.04	1.13
UPSS Hospitalización	09020124190001C208A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Tarrajeo y pintado	1.87	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1	0.01	0.20
UPSS Hospitalización	09020124190001C208A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	1.87	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1	0.01	0.20
UPSS Hospitalización	09020124190001C208A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	-	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.00	12	1	0.00	0.00
UPSS Hospitalización	09020124190001C208A	MÉDICO	CEM	MP	Muro	Albailería/Tarrajeo/enlucido/lem	21.02	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.08	12	1	0.08	2.21
UPSS Hospitalización	09020124190001C208A	MÉDICO	CEM	MP	Celoso	Tarrajeo y pintado	7.67	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	1	0.03	0.80
UPSS Hospitalización	09020124190001C208A	MÉDICO	CEM	MP	Pisos	Loseta	7.67	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	1	0.03	0.80
UPSS Hospitalización	09020124190001C208A	MÉDICO	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2.00	und	8	de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.33	12	1	0.33	8.74
UPSS Hospitalización	09020124190001C208A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MP	Muro	Albailería/Tarrajeo/enlucido/lem	29.58	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.12	12	1	0.12	3.10
UPSS Hospitalización	09020124190001C208A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MP	Celoso	Tarrajeo y pintado	16.50	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.07	12	1	0.07	1.73
UPSS Hospitalización	09020124190001C208A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MP	Muro	Vinil rígido en baldosa	3.50	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	1	0.03	0.74
UPSS Hospitalización	09020124190001C208A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.84	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	1	0.02	0.40
UPSS Hospitalización	09020124190001C208A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2.00	und	8	de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.33	12	1	0.33	8.74
UPSS Hospitalización	09020124190001C208A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Albailería/Cerámico	23.82	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.10	12	1	0.10	2.50
UPSS Hospitalización	09020124190001C208A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Tarrajeo y pintado	7.07	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	1	0.03	0.74
UPSS Hospitalización	09020124190001C208A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	7.07	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	1	0.03	0.74
UPSS Hospitalización	09020124190001C208A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.88	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1	0.01	0.30
UPSS Hospitalización	09020124190001C208A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2.00	und	8	de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.33	12	1	0.33	8.74
UPSS Hospitalización	09020124190001C210A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MP	Muro	Albailería/Tarrajeo/enlucido/lem	31.49	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.13	12	1	0.13	3.30
UPSS Hospitalización	09020124190001C210A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MP	Celoso	Tarrajeo y pintado	16.01	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	12	1	0.06	1.68
UPSS Hospitalización	09020124190001C210A	HOSPITALIZACIÓN	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.84	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	1	0.02	0.40
UPSS Hospitalización	09020124190001C210A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Albailería/Cerámico	26.32	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.11	12	1	0.11	2.76
UPSS Hospitalización	09020124190001C210A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Tarrajeo y pintado	7.07	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	1	0.03	0.74
UPSS Hospitalización	09020124190001C210A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	7.07	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	1	0.03	0.74
UPSS Hospitalización	09020124190001C210A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.88	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1	0.01	0.30
UPSS Hospitalización	09020124190001C210A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Albailería/Tarrajeo/enlucido/lem	36.79	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.15	12	1	0.15	3.86
UPSS Hospitalización	09020124190001C210A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Tarrajeo y pintado	7.07	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	1	0.03	0.74
UPSS Hospitalización	09020124190001C210A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	7.07	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	1	0.03	0.74
UPSS Hospitalización	09020124190001C210A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.88	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1	0.01	0.30
UPSS Hospitalización	09020124190001C210A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Albailería/Tarrajeo/enlucido/lem	36.79	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.15	12	1	0.15	3.86
UPSS Hospitalización	09020124190001C210A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Tarrajeo y pintado	7.07	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	1	0.03	0.74
UPSS Hospitalización	09020124190001C210A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	7.07	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	1	0.03	0.74
UPSS Hospitalización	09020124190001C210A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.88	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1	0.01	0.30
UPSS Hospitalización	09020124190001C210A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Albailería/Tarrajeo/enlucido/lem	36.79	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.15	12	1	0.15	3.86
UPSS Hospitalización	09020124190001C210A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Tarrajeo y pintado	7.07	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	1	0.03	0.74
UPSS Hospitalización	09020124190001C210A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	7.07	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	1	0.03	0.74
UPSS Hospitalización	09020124190001C210A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.88	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1	0.01	0.30
UPSS Hospitalización	09020124190001C210A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Albailería/Tarrajeo/enlucido/lem	36.79	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.15	12	1	0.15	3.86
UPSS Hospitalización	09020124190001C210A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Tarrajeo y pintado	7.07	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	1	0.03	0.74
UPSS Hospitalización	09020124190001C210A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	7.07	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	1	0.03	0.74
UPSS Hospitalización	09020124190001C210A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.88	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1	0.01	0.30
UPSS Hospitalización	09020124190001C210A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Albailería/Tarrajeo/enlucido/lem	36.79	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.15	12	1	0.15	3.86
UPSS Hospitalización	09020124190001C210A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Tarrajeo y pintado	7.07	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	1	0.03	0.74
UPSS Hospitalización	09020124190001C210A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	7.07	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	1	0.03	0.74
UPSS Hospitalización	09020124190001C210A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.88	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1	0.01	0.30
UPSS Hospitalización	09020124190001C210A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Albailería/Tarrajeo/enlucido/lem	36.79	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.15	12	1	0.15	3.86
UPSS Hospitalización	09020124190001C210A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Tarrajeo y pintado	7.07	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	1	0.03	0.74
UPSS Hospitalización	09020124190001C210A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	7.07	m2	8	se de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	1	0.03	0.74
UPSS Hospitalización	09020124190															

UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180020	DIPAC	CEM	MP	Pisos	Loseta	8.90	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.04	12	1	0.04	0.93	0.93
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180020	DIPAC	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.43	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01	12	1	0.01	0.25	0.25
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180021	CONSULTORIO	CEM	MP	Muro	Albahrilla/Tarrajeo/enlucido/em	43.00	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.17	12	1	0.17	4.51	4.51
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180021	CONSULTORIO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.16	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.05	12	1	0.05	1.38	1.38
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180021	CONSULTORIO	CEM	MP	Pisos	Loseta	43.16	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.17	12	1	0.17	4.51	4.51
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180021	CONSULTORIO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.43	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01	12	1	0.01	0.25	0.25
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180021	CONSULTORIO	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2.00	und	8	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	1.6667	0.33	12	1	0.33	8.74	8.74
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180022	DEPÓSITO	CEM	MP	Muro	Albahrilla/Tarrajeo/enlucido/em	18.47	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.07	12	1	0.07	1.94	1.94
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180022	DEPÓSITO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.16	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01	12	1	0.01	0.23	0.23
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180022	DEPÓSITO	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.16	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01	12	1	0.01	0.23	0.23
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180022	DEPÓSITO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.16	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01	12	1	0.01	0.23	0.23
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180023A	CONSULTORIO	CEM	MP	Muro	Albahrilla/Tarrajeo/enlucido/em	13.53	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.05	12	1	0.05	1.42	1.42
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180023A	CONSULTORIO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.64	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01	12	1	0.01	0.38	0.38
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180023A	CONSULTORIO	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.64	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01	12	1	0.01	0.38	0.38
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180023A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Albahrilla/Cerámico	17.77	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.07	12	1	0.07	1.86	1.86
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180023A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.28	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01	12	1	0.01	0.24	0.24
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180023A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.28	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01	12	1	0.01	0.24	0.24
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180023A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01	12	1	0.01	0.20	0.20
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180024	CONSULTORIO	CEM	MP	Muro	Albahrilla/Tarrajeo/enlucido/em	36.58	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.15	12	1	0.15	3.84	3.84
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180024	CONSULTORIO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.69	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.05	12	1	0.05	1.23	1.23
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180024	CONSULTORIO	CEM	MP	Pisos	Loseta	11.69	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.05	12	1	0.05	1.23	1.23
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180024	CONSULTORIO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.16	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01	12	1	0.01	0.27	0.27
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180025	CONSULTORIO	CEM	MP	Muro	Albahrilla/Tarrajeo/enlucido/em	21.76	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.09	12	1	0.09	2.28	2.28
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180025	CONSULTORIO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.85	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.03	12	1	0.03	0.82	0.82
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180025	CONSULTORIO	CEM	MP	Pisos	Loseta	7.85	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.03	12	1	0.03	0.82	0.82
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180025	CONSULTORIO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.00	und	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01	12	1	0.01	0.07	0.07
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180025	CONSULTORIO	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	8	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	1.6667	0.17	12	1	0.17	4.37	4.37
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180026A	CONSULTORIO	CEM	MP	Muro	Albahrilla/Tarrajeo/enlucido/em	30.37	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.12	12	1	0.12	3.18	3.18
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180026A	CONSULTORIO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.53	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.05	12	1	0.05	1.31	1.31
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180026A	CONSULTORIO	CEM	MP	Pisos	Loseta	12.53	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.05	12	1	0.05	1.31	1.31
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180026A	CONSULTORIO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.50	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01	12	1	0.01	0.26	0.26
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180026A	CONSULTORIO	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	8	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	1.6667	0.17	12	1	0.17	4.37	4.37
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180026A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Albahrilla/Cerámico	23.29	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.09	12	1	0.09	2.44	2.44
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180026A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.29	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01	12	1	0.01	0.66	0.66
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180026A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Loseta	6.29	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.03	12	1	0.03	0.66	0.66
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180026A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.16	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01	12	1	0.01	0.23	0.23
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180027	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Albahrilla/Cerámico	27.45	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.11	12	1	0.11	2.88	2.88
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180027	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.89	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01	12	1	0.01	0.38	0.38
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180027	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.89	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01	12	1	0.01	0.38	0.38
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180027	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.16	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01	12	1	0.01	0.23	0.23
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180028	CONSULTORIO	CEM	MP	Muro	Albahrilla/Tarrajeo/enlucido/em	33.72	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.13	12	1	0.13	3.54	3.54
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180028	CONSULTORIO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.69	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.05	12	1	0.05	1.23	1.23
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180028	CONSULTORIO	CEM	MP	Pisos	Loseta	11.69	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.05	12	1	0.05	1.23	1.23
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180028	CONSULTORIO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	11.07	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.04	12	1	0.04	1.16	1.16
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180028	CONSULTORIO	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	8	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	1.6667	0.17	12	1	0.17	4.37	4.37
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180029	CONSULTORIO	CEM	MP	Muro	Albahrilla/Tarrajeo/enlucido/em	33.47	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.13	12	1	0.13	3.54	3.54
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180029	CONSULTORIO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.66	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.05	12	1	0.05	1.22	1.22
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180029	CONSULTORIO	CEM	MP	Pisos	Loseta	11.66	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.05	12	1	0.05	1.22	1.22
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180029	CONSULTORIO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.43	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01	12	1	0.01	0.25	0.25
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180029	CONSULTORIO	CEM	MP	Muro	Albahrilla/Tarrajeo/enlucido/em	22.43	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.09	12	1	0.09	2.35	2.35
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180030	DEPÓSITO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.83	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.02	12	1	0.02	0.40	0.40
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180030	DEPÓSITO	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	3.83	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.02	12	1	0.02	0.40	0.40
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180030	DEPÓSITO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.43	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01	12	1	0.01	0.25	0.25
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180031	PATIO	CEM	MP	Muro	Albahrilla/Tarrajeo/enlucido/em	34.66	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.14	12	1	0.14	3.64	3.64
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180031	PATIO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.71	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.03	12	1	0.03	0.70	0.70
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180031	PATIO	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	6.71	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.03	12	1	0.03	0.70	0.70
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180031	PATIO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.43	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01	12	1	0.01	0.25	0.25
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180031	PATIO	CEM	MP	Muro	Drywall simple/Tarrajeo/enlucido,	32.37	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.13	12	1	0.13	3.39	3.39
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180032	ALMACEN	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.50	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.03	12	1	0.03	0.68	0.68
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180032	ALMACEN	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	6.50	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.03	12	1	0.03	0.68	0.68
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180032	ALMACEN	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.95	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01	12	1	0.01	0.20	0.20
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180033	SINDICATO	CEM	MP	Muro	Albahrilla/Tarrajeo/enlucido/em	50.03	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.20	12	1	0.20	5.25	5.25
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180033	SINDICATO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.68	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.07	12	1	0.07	1.75	1.75
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180033	SINDICATO	CEM	MP	Pisos	Loseta	16.68	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.07	12	1	0.07	1.75	1.75
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180033	SINDICATO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.20	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01	12	1	0.01	0.34	0.34
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180033	SINDICATO	CEM	MP	Muro	Albahrilla/Tarrajeo/enlucido/em	59.34	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.24	12	1	0.24	6.22	6.22
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180034	HALL INGRESO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.14	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.08	12	1	0.08	2.22	2.22
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180034	HALL INGRESO	CEM	MP	Pisos	Loseta	21.14	m2	8	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.28	12	1	0.28	7.22	7.22
UPSS Hemodialisis-dialis perit	0902010901000180034	HALL INGRESO	CEM	MP	Puerta	Reforzada dos hojas	7.49	m2	8								

UPS Administración	09020101070201C0242	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Muro	Albahlilleria/Cerámico	19.61	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.08	12	1	0.08	2.06	2.06
UPS Administración	09020101070201C0242	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.39	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	1	0.02	0.57	0.57
UPS Administración	09020101070201C0242	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	5.39	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	1	0.02	0.57	0.57
UPS Administración	09020101070201C0242	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1	0.01	0.27	0.27
UPS Administración	09020101070201F0243	DEPARTAMENTO MÉDICO	CEM	MP	Muro	Albahlilleria/Tarrajeo/enlucido/em	58.45	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.24	12	1	0.24	6.24	6.24
UPS Administración	09020101070201F0243	DEPARTAMENTO MÉDICO	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	41.08	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.16	12	1	0.16	4.31	4.31
UPS Administración	09020101070201F0243	DEPARTAMENTO MÉDICO	CEM	MP	Pisos	Loseta	41.08	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.16	12	1	0.16	4.31	4.31
UPS Administración	09020101070201F0243	DEPARTAMENTO MÉDICO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1	0.01	0.27	0.27
UPS Administración	09020101070201F0244	ADMISIÓN	CEM	MP	Muro	Albahlilleria/Tarrajeo/enlucido/em	41.08	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.17	12	1	0.17	4.52	4.52
UPS Administración	09020101070201F0244	ADMISIÓN	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.34	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.07	12	1	0.07	1.82	1.82
UPS Administración	09020101070201F0244	ADMISIÓN	CEM	MP	Pisos	Loseta	17.34	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.07	12	1	0.07	1.82	1.82
UPS Administración	09020101070201F0244	ADMISIÓN	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.84	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	1	0.02	0.40	0.40
UPS Administración	09020101070201F0244	ADMISIÓN	CEM	MP	Muro	Fluorescente	2.60	und	R	de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funi	0.16667	0.33	12	1	0.33	8.74	8.74
UPS Administración	09020101070201F0245	EPIDEMIOLOGÍA	CEM	MP	Muro	Albahlilleria/Tarrajeo/enlucido/em	32.45	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.13	12	1	0.13	3.40	3.40
UPS Administración	09020101070201F0245	EPIDEMIOLOGÍA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.17	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.04	12	1	0.04	0.96	0.96
UPS Administración	09020101070201F0245	EPIDEMIOLOGÍA	CEM	MP	Pisos	Loseta	9.17	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.04	12	1	0.04	0.96	0.96
UPS Administración	09020101070201F0245	EPIDEMIOLOGÍA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.00	und	B	de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funi	0.16667	0.17	12	1	0.17	4.37	4.37
UPS Administración	09020101070201F0245	EPIDEMIOLOGÍA	CEM	MP	Muro	Fluorescente	1.00	und	R	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.12	12	1	0.12	3.16	3.16
UPS Administración	09020101070201F0246	OFICINA SERVICIO SOCIAL	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.36	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	1	0.02	0.56	0.56
UPS Administración	09020101070201F0246	OFICINA SERVICIO SOCIAL	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	5.36	m2	R	Retiro de acabado	0.32	1.72	12	1	2.14	56.22	101.23
UPS Administración	09020101070201F0246	OFICINA SERVICIO SOCIAL	MCP	MP	Pisos	Cemento pulido	5.36	m2	R	Instalación de piso	0.08	0.43	12	1	0.44	11.58	11.58
UPS Administración	09020101070201F0246	OFICINA SERVICIO SOCIAL	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.20	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	1	0.01	0.34	0.34
UPS Administración	09020101070201F0246	OFICINA SERVICIO SOCIAL	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33333	0.33	12	2	0.67	17.48	79.900
UPS Administración	09020101070201F0246	OFICINA SERVICIO SOCIAL	MCP	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33333	0.33	12	2	0.67	17.48	79.900
UPS Consulta Externa	09020122240001B247A	DESPTAJE	CEM	MP	Muro	Albahlilleria/Tarrajeo/enlucido/em	25.18	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.10	12	2	0.10	2.64	2.64
UPS Consulta Externa	09020122240001B247A	DESPTAJE	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.36	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	2	0.02	0.56	0.56
UPS Consulta Externa	09020122240001B247A	DESPTAJE	CEM	MP	Pisos	Loseta	5.36	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	2	0.02	0.56	0.56
UPS Consulta Externa	09020122240001B247A	DESPTAJE	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.20	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.34	0.34
UPS Consulta Externa	09020122240001B247A	DESPTAJE	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33333	0.33	12	2	0.67	17.48	79.900
UPS Consulta Externa	09020122240001B247A	DESPTAJE	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33333	0.33	12	2	0.67	17.48	79.900
UPS Consulta Externa	09020122240001B247A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Muro	Drywall simple/Cerámico	22.33	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.09	12	2	0.09	2.34	2.34
UPS Consulta Externa	09020122240001B247A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.84	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.30	0.30
UPS Consulta Externa	09020122240001B247A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.84	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.30	0.30
UPS Consulta Externa	09020122240001B247A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.27	0.27
UPS Consulta Externa	09020122240001B0248	TÓPICO DE TUBERCULOSIS	CEM	MP	Muro	Drywall simple/Tarrajeo/enlucido,	17.50	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.07	12	2	0.07	1.84	1.84
UPS Consulta Externa	09020122240001B0248	TÓPICO DE TUBERCULOSIS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.84	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.30	0.30
UPS Consulta Externa	09020122240001B0248	TÓPICO DE TUBERCULOSIS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.84	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.30	0.30
UPS Consulta Externa	09020122240001B0248	TÓPICO DE TUBERCULOSIS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	5.12	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	2	0.02	0.54	0.54
UPS Consulta Externa	09020122240001B0249	NEUMOLOGÍA	CEM	MP	Muro	Albahlilleria/Tarrajeo/enlucido/em	27.21	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.11	12	2	0.11	2.85	2.85
UPS Consulta Externa	09020122240001B0249	NEUMOLOGÍA	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	14.88	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	12	2	0.06	1.56	1.56
UPS Consulta Externa	09020122240001B0249	NEUMOLOGÍA	CEM	MP	Pisos	Cerámico	14.88	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	12	2	0.06	1.56	1.56
UPS Consulta Externa	09020122240001B0249	NEUMOLOGÍA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.86	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.20	0.20
UPS Administración	09020101070201C0250	ORATORIO	CEM	MP	Muro	Albahlilleria/Tarrajeo/enlucido/em	37.87	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.15	12	2	0.15	3.97	3.97
UPS Administración	09020101070201C0250	ORATORIO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.88	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	12	2	0.06	1.56	1.56
UPS Administración	09020101070201C0250	ORATORIO	CEM	MP	Pisos	Cerámico	14.88	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	12	2	0.06	1.56	1.56
UPS Administración	09020101070201C0250	ORATORIO	CEM	MP	Puerta	Reforzada dos hojas	5.58	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	2	0.02	0.59	0.59
UPS Consulta Externa	09020122240001B0251	MOPRI	CEM	MP	Muro	Albahlilleria/Tarrajeo/enlucido/em	42.94	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.17	12	2	0.17	4.50	4.50
UPS Consulta Externa	09020122240001B0251	MOPRI	CEM	MP	Cieloraso	Baldosa/ plancha de fibra	8.80	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.04	12	2	0.04	0.92	0.92
UPS Consulta Externa	09020122240001B0251	MOPRI	CEM	MP	Pisos	Cerámico	8.80	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.04	12	2	0.04	0.92	0.92
UPS Consulta Externa	09020122240001B0251	MOPRI	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.20	0.20
UPS Consulta Externa	09020122240001B0251	MOPRI	CEM	MP	Muro	Fluorescente	1.00	und	B	de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funi	0.16667	0.17	12	2	0.17	4.37	4.37
UPS Administración	09020101070201F0252	CASITA DE VIGILANCIA	CEM	MP	Muro	Albahlilleria/Tarrajeo/enlucido/em	28.80	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.12	12	2	0.12	3.02	3.02
UPS Administración	09020101070201F0252	CASITA DE VIGILANCIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.67	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	2	0.02	0.59	0.59
UPS Administración	09020101070201F0252	CASITA DE VIGILANCIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	5.67	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	2	0.02	0.59	0.59
UPS Lavandería	09020102030001E253A	PASILLO	CEM	MP	Muro	Albahlilleria/Tarrajeo/enlucido/em	97.67	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.39	12	2	0.39	10.24	10.24
UPS Lavandería	09020102030001E253A	PASILLO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	97.67	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.39	12	2	0.39	10.24	10.24
UPS Lavandería	09020102030001E253A	PASILLO	CEM	MP	Pisos	Loseta	18.11	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.07	12	2	0.07	1.90	1.90
UPS Lavandería	09020102030001E253A	PASILLO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.59	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.38	0.38
UPS Lavandería	09020102030001E253A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Muro	Albahlilleria/Cerámico	15.28	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	12	2	0.06	1.60	1.60
UPS Lavandería	09020102030001E253A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.28	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	12	2	0.06	1.60	1.60
UPS Lavandería	09020102030001E253A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.12	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.22	0.22
UPS Lavandería	09020102030001E253A	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Puerta	Reforzada dos hojas	2.06	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.22	0.22
UPS Lavandería	9.02E+266	ROPA LIMPIA	CEM	MP	Muro	Albahlilleria/Tarrajeo/enlucido/em	54.49	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.22	12	2	0.22	5.72	5.72
UPS Lavandería	9.02E+266	ROPA LIMPIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	54.49	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.22	12	2	0.22	5.72	5.72
UPS Lavandería	9.02E+266	ROPA LIMPIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	12.22	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.20	12	2	0.20	5.18	5.18
UPS Lavandería	9.02E+266	ROPA LIMPIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.80	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	2	0.02	0.50	0.50
UPS Lavandería	9.02E+266	ROPA LIMPIA	MCP	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12	2	0.80	20.98	20.98
UPS Lavandería	9.02E+266	ROPA LIMPIA	MCP	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12	2	0.80	20.98	20.98
UPS Lavandería	9.02E+266	COSTURA	CEM	MP	Muro	Albahlilleria/Tarrajeo/enlucido/em	68.05	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.27	12	2	0.27	7.14	7.14
UPS Lavandería	9.02E+266	COSTURA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	68.05	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.27	12	2	0.27	7.14	7.14
UPS Lavandería	9.02E+266	COSTURA	CEM	MP	Pisos	Loseta	18.79	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.						

UPS Lavandería	090201012030001B0263	VESTIDOR	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	104.32	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.42	12	2	0.42	10.94	10.94
UPS Lavandería	090201012030001B0263	VESTIDOR	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	104.32	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.42	12	2	0.42	10.94	10.94
UPS Lavandería	090201012030001B0263	VESTIDOR	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	25.30	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.10	12	2	0.10	2.65	2.65
UPS Lavandería	090201012030001B0263	VESTIDOR	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.16	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.189	0.79	12	2	0.79	21.42	21.42
UPS Lavandería	090201012030001B0263	VESTIDOR	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.16	m2	R	roceo de resane y pintado de puerta contraplacada de una ho	0.23625	0.98	12	2	2.75	72.15	72.15
UPS Lavandería	090201012030001B264A	CÁMARA DE ALIMENTO	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	39.51	m2	B	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.23625	0.98	12	2	0.98	27.421	27.421
UPS Lavandería	090201012030001B264A	CÁMARA DE ALIMENTO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	39.51	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.16	12	2	0.16	4.14	4.14
UPS Lavandería	090201012030001B264A	CÁMARA DE ALIMENTO	CEM	MP	Pisos	Cerámico	7.45	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.15	12	2	0.15	4.14	4.14
UPS Lavandería	090201012030001B264A	CÁMARA DE ALIMENTO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.37	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.25	0.25
UPS Lavandería	090201012030001B264A	CÁMARA DE CÁRNICOS	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	44.04	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.18	12	2	0.18	4.62	4.62
UPS Lavandería	090201012030001B264A	CÁMARA DE CÁRNICOS	CEM	MP	Tarrajeo y pintado	44.04	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.18	12	2	0.18	4.62	4.62	
UPS Lavandería	090201012030001B264A	CÁMARA DE CÁRNICOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	7.88	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.83	0.83
UPS Lavandería	090201012030001B264A	CÁMARA DE CÁRNICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.97	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.21	0.21
UPS Lavandería	090201012030001B264A	CÁMARA DE VERDURAS Y FRUTAS	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	23.96	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.10	12	2	0.10	2.51	2.51
UPS Lavandería	090201012030001B264A	CÁMARA DE VERDURAS Y FRUTAS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23.96	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.10	12	2	0.10	2.51	2.51
UPS Lavandería	090201012030001B264A	CÁMARA DE VERDURAS Y FRUTAS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	11.59	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.18	12	3	0.18	4.62	4.62
UPS Lavandería	090201012030001B264A	CÁMARA DE VERDURAS Y FRUTAS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.97	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	2	0.01	0.21	0.21
UPS Lavandería	090201012030001B0265	COCINA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	103.80	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.42	12	2	0.42	10.89	10.89
UPS Lavandería	090201012030001B0265	COCINA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	103.80	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.42	12	3	0.42	10.89	10.89
UPS Lavandería	090201012030001B0265	COCINA	CEM	MP	Pisos	Cerámico	43.81	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.18	12	3	0.18	4.62	4.62
UPS Lavandería	090201012030001B0265	COCINA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.68	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	3	0.02	0.49	0.49
UPS Lavandería	090201012030001B0265	COCINA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3.00	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	1.20	12	3	2.40	62.93	62.93
UPS Lavandería	090201012030001B0265	COCINA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3.00	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.4	1.20	12	3	2.40	62.93	62.93
UPS Lavandería	090201012030001B0265	ALMACÉN	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	72.34	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.29	12	3	0.29	7.59	7.59
UPS Lavandería	090201012030001B0266	ALMACÉN	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	72.34	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.29	12	3	0.29	7.59	7.59
UPS Lavandería	090201012030001B0266	ALMACÉN	CEM	MP	Pisos	Cerámico	19.62	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.08	12	3	0.08	2.06	2.06
UPS Lavandería	090201012030001B0266	ALMACÉN	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.22	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	3	0.01	0.23	0.23
UPS Lavandería	090201012030001B0266	ALMACÉN	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12	3	0.40	10.98	10.98
UPS Lavandería	090201012030001B0266	ALMACÉN	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12	3	0.40	10.98	10.98
UPS Lavandería	090201012030001F0267	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	16.32	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.07	12	3	0.07	1.71	1.71
UPS Lavandería	090201012030001F0267	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.32	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.07	12	3	0.07	1.71	1.71
UPS Lavandería	090201012030001F0267	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	1.97	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	3	0.01	0.21	0.21
UPS Lavandería	090201012030001F0267	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.97	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	3	0.01	0.21	0.21
UPS Lavandería	090201012030001F0267	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12	3	0.40	10.98	10.98
UPS Lavandería	090201012030001F0267	SERVICIOS HIGIÉNICOS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12	3	0.40	10.98	10.98
UPS Lavandería	090201012030001F0268	COMEDOR	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	114.96	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.46	12	3	0.46	12.06	12.06
UPS Lavandería	090201012030001F0268	COMEDOR	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	114.96	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.46	12	3	0.46	12.06	12.06
UPS Lavandería	090201012030001F0268	COMEDOR	CEM	MP	Pisos	Cerámico	38.75	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.16	12	3	0.16	4.06	4.06
UPS Lavandería	090201012030001F0268	COMEDOR	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.43	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	3	0.03	0.67	0.67
UPS Lavandería	090201012030001F0268	COMEDOR	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	5.00	und	R	is de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.83	12	3	0.83	21.85	21.85
UPS Lavandería	090201012030001D0269	ALMACÉN	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	31.76	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.11	12	3	0.11	3.33	3.33
UPS Lavandería	090201012030001D0269	ALMACÉN	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	31.76	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.13	12	3	0.13	3.33	3.33
UPS Lavandería	090201012030001D0269	ALMACÉN	CEM	MP	Pisos	Cerámico	7.86	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	3	0.03	0.82	0.82
UPS Lavandería	090201012030001D0269	ALMACÉN	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.56	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	3	0.01	0.27	0.27
UPS Lavandería	090201012030001D0269	ALMACÉN	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	R	is de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12	3	0.17	4.37	4.37
UPS Lavandería	090201012030001F0270	OFICINA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	31.76	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.14	12	3	0.14	3.61	3.61
UPS Lavandería	090201012030001F0270	OFICINA	CEM	MP	Contrazcalo	Cemento pulido	1.00	m	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.00	12	3	0.00	0.10	0.10
UPS Lavandería	090201012030001F0270	OFICINA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	32.40	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.13	12	3	0.13	3.40	3.40
UPS Lavandería	090201012030001F0270	OFICINA	CEM	MP	Pisos	Cerámico	6.87	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	3	0.03	0.72	0.72
UPS Lavandería	090201012030001F0270	OFICINA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.54	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	3	0.01	0.27	0.27
UPS Lavandería	090201012030001F0270	OFICINA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	R	is de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12	3	0.17	4.37	4.37
UPS Hemodialisis	09020109020001B0271	TRATAMIENTO DE AGUA HEMODIALISIS	CEM	MP	Muro	Mixto (albahilería y rejas metálica	41.52	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.17	12	3	0.17	4.35	4.35
UPS Hemodialisis	09020109020001B0271	TRATAMIENTO DE AGUA HEMODIALISIS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	41.52	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.17	12	3	0.17	4.35	4.35
UPS Hemodialisis	09020109020001B0271	TRATAMIENTO DE AGUA HEMODIALISIS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	11.44	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.00	12	3	0.00	0.00	0.00
UPS Hemodialisis	09020109020001B0271	TRATAMIENTO DE AGUA HEMODIALISIS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.00	und	R	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	3	0.02	1.20	1.20
UPS Hemodialisis	09020109020001B0271	TRATAMIENTO DE AGUA HEMODIALISIS	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	R	is de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12	3	0.17	4.37	4.37
UPS Central de Gases	9.02E-284	BALONES DE OXIGENO	CEM	MP	Muro	Mixto (albahilería y rejas metálica	42.36	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.17	12	3	0.17	4.44	4.44
UPS Central de Gases	9.02E-284	BALONES DE OXIGENO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	42.36	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.17	12	3	0.17	4.44	4.44
UPS Central de Gases	9.02E-284	BALONES DE OXIGENO	CEM	MP	Pisos	Cerámico	14.12	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.00	12	3	0.00	0.00	0.00
UPS Central de Gases	9.02E-284	BALONES DE OXIGENO	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	R	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	12	3	0.02	1.48	1.48
UPS Mantenimiento	9.02E-285	DEPARTAMENTO BIOMÉDICO	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	33.99	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.14	12	3	0.14	3.56	3.56
UPS Mantenimiento	9.02E-285	DEPARTAMENTO BIOMÉDICO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	33.99	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.14	12	3	0.14	3.56	3.56
UPS Mantenimiento	9.02E-285	DEPARTAMENTO BIOMÉDICO	CEM	MP	Pisos	Cerámico	7.50	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	3	0.03	0.79	0.79
UPS Mantenimiento	9.02E-285	DEPARTAMENTO BIOMÉDICO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.31	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	3	0.01	0.24	0.24
UPS Mantenimiento	9.02E-285	DEPARTAMENTO BIOMÉDICO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12	3	0.40	10.98	10.98
UPS Mantenimiento	9.02E-285	DEPARTAMENTO BIOMÉDICO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12	3	0.40	10.98	10.98
UPS Mantenimiento	9.02E-286	DEPARTAMENTO BIOMÉDICO	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/em	33.99	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.14	12	3	0.14	3.56	3.56
UPS Mantenimiento	9.02E-286	DEPARTAMENTO BIOMÉDICO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	33.99	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.14	12	3	0.14	3.56	3.56
UPS Mantenimiento	9.02E-286	DEPARTAMENTO BIOMÉDICO	CEM	MP	Pisos	Loseta	7.50	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.03	12	3	0.03	0.79	0.79
UPS Mantenimiento	9.02E-286	DEPARTAMENTO BIOMÉDICO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.31	m2	B	is de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.01	12	3	0.01	0.24	0.24
UPS Mantenimiento	9.02E-286	DEPARTAMENTO BIOMÉDICO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1.00										

UPS Mantenimiento	9.02E-291	OFICINA MANTENIMIENTO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	1.60	12		3	3.20	83.90	83.90
UPS Mantenimiento	9.02E-291	OFICINA MANTENIMIENTO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.4	1.60						
UPS Casa de Fuerza	9.02E-292	CASITA DE FUERZA	CEM	MP	Muro	Albahlileria/Tarrajeo/enlucido/em	170.00	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.68	12		3	0.68	17.83	17.83
UPS Casa de Fuerza	9.02E-292	CASITA DE FUERZA	CEM	MP	Cieloarso	Tarrajeo y pintado	99.07	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.40				0.40	10.39	10.39
UPS Casa de Fuerza	9.02E-292	CASITA DE FUERZA	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	1.07	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.02	12		3	0.02	0.40	10.39
UPS Casa de Fuerza	9.02E-292	CASITA DE FUERZA	CEM	MP	Puerta	Reforzada dos hojas	7.35	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.03	12		3	0.03	0.77	0.77
UPS Casa de Fuerza	9.02E-292	CASITA DE FUERZA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	5.00	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	2.00			3	4.00	104.88	104.88
UPS Casa de Fuerza	9.02E-292	CASITA DE FUERZA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	5.00	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.4	2.00						
UPS Casa de Fuerza	9.02E-293	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MP	Muro	Albahlileria/Tarrajeo/enlucido/em	21.21	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.43	12		3	0.43	11.14	11.14
UPS Casa de Fuerza	9.02E-293	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MP	Cieloarso	Tarrajeo y pintado	41.38	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.17	12		3	0.17	4.34	4.34
UPS Casa de Fuerza	9.02E-293	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	41.38	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.17	12		3	0.17	4.34	4.34
UPS Casa de Fuerza	9.02E-293	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	5.28	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.02	12		3	0.02	0.55	0.55
UPS Casa de Fuerza	9.02E-293	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	1.60			3	3.20	83.90	83.90
UPS Casa de Fuerza	9.02E-293	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.4	1.60						
UPS Casa de Fuerza	9.02E-294	DEPÓSITO	CEM	MP	Muro	Albahlileria/Tarrajeo/enlucido/em	55.30	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.22	12		3	0.22	5.80	5.80
UPS Casa de Fuerza	9.02E-294	DEPÓSITO	CEM	MP	Cieloarso	Tarrajeo y pintado	7.95	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.03	12		3	0.03	0.83	0.83
UPS Casa de Fuerza	9.02E-294	DEPÓSITO	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	7.95	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.03	12		3	0.03	0.83	0.83
UPS Casa de Fuerza	9.02E-294	DEPÓSITO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	0.40			3	0.80	20.98	20.98
UPS Casa de Fuerza	9.02E-294	DEPÓSITO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.4	0.40						
UPS Casa de Fuerza	9.02E-295	OFICINA	CEM	MP	Muro	Albahlileria/Tarrajeo/enlucido/em	55.30	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.22	12		3	0.22	5.80	5.80
UPS Casa de Fuerza	9.02E-295	OFICINA	CEM	MP	Cieloarso	Tarrajeo y pintado	7.95	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.03	12		3	0.03	0.83	0.83
UPS Casa de Fuerza	9.02E-295	OFICINA	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	7.95	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.03	12		3	0.03	0.83	0.83
UPS Casa de Fuerza	9.02E-295	OFICINA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	0.40			3	0.80	20.98	20.98
UPS Casa de Fuerza	9.02E-295	OFICINA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.4	0.40						
UPS Administración	0902010107020170284	MORGUE SALA 1	CEM	MP	Muro	Albahlileria/Tarrajeo/enlucido/em	65.07	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.26	12		3	0.26	6.82	6.82
UPS Administración	0902010107020170284	MORGUE SALA 1	CEM	MP	Cieloarso	Tarrajeo y pintado	72.29	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.07	12		3	0.07	1.76	1.76
UPS Administración	0902010107020170284	MORGUE SALA 1	CEM	MP	Pisos	Loseta	16.82	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.07	12		3	0.07	1.76	1.76
UPS Administración	0902010107020170284	MORGUE SALA 1	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	0.40			3	0.80	20.98	20.98
UPS Administración	0902010107020170284	MORGUE SALA 1	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.4	0.40						
UPS Administración	0902010107020170284	MORGUE SALA 2	CEM	MP	Muro	Albahlileria/Tarrajeo/enlucido/em	21.21	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.29	12		3	0.29	7.58	7.58
UPS Administración	0902010107020170284	MORGUE SALA 2	CEM	MP	Cieloarso	Tarrajeo y pintado	21.21	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.08	12		3	0.08	2.22	2.22
UPS Administración	0902010107020170284	MORGUE SALA 2	CEM	MP	Pisos	Loseta	21.21	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.08	12		3	0.08	2.22	2.22
UPS Administración	0902010107020170284	MORGUE SALA 2	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	0.40			3	0.80	20.98	20.98
UPS Administración	0902010107020170284	MORGUE SALA 2	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.4	0.40						
UPS Administración	0902010107020170284	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Albahlileria/Cerámico	29.15	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.12	12		3	0.12	3.06	3.06
UPS Administración	0902010107020170284	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Cieloarso	Tarrajeo y pintado	2.75	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01	12		3	0.01	0.29	0.29
UPS Administración	0902010107020170284	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.75	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01	12		3	0.01	0.29	0.29
UPS Administración	0902010107020170284	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.96	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01	12		3	0.01	0.21	0.21
UPS Administración	0902010107020170284	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.6	0.60	12			0.6	15.73	
UPS Administración	0902010107020170284	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12			12.0	314.64	
UPS Administración	0902010107020170284	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.6	0.60	12			0.6	15.73	
UPS Administración	0902010107020170284	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12		1	7.5	196.65	642.39
UPS Administración	0902010107020170284	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12			2.0	52.44	
UPS Administración	0902010107020170284	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de Valvula de control	0.6	0.60	12			0.6	15.73	
UPS Administración	0902010107020170284	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e Instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12			1.2	31.46	
UPS Administración	0902010107020170286	DEPÓSITO FRÍO	CEM	MP	Muro	Albahlileria/Tarrajeo/enlucido/em	29.15	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.12	12		3	0.12	3.06	
UPS Administración	0902010107020170286	DEPÓSITO FRÍO	CEM	MP	Cieloarso	Tarrajeo y pintado	2.75	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01	12		3	0.01	0.29	
UPS Administración	0902010107020170286	DEPÓSITO FRÍO	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.75	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01	12		3	0.01	0.29	
UPS Administración	0902010107020170286	DEPÓSITO FRÍO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.96	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01	12		3	0.01	0.21	
UPS Administración	0902010107020170286	DEPÓSITO FRÍO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	R	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12		3	0.17	4.37	
UPS Administración	0902010107020170287	HALL PRINCIPAL	CEM	MP	Muro	Albahlileria/Tarrajeo/enlucido/em	38.16	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.31	12			0.31	8.01	
UPS Administración	0902010107020170287	HALL PRINCIPAL	CEM	MP	Contradado	Cemento pulido	1.40	m	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01	12		3	0.01	0.15	
UPS Administración	0902010107020170287	HALL PRINCIPAL	CEM	MP	Cieloarso	Tarrajeo y pintado	18.16	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.07	12		3	0.07	1.90	
UPS Administración	0902010107020170287	HALL PRINCIPAL	CEM	MP	Pisos	Loseta	18.16	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.07	12		3	0.07	1.90	
UPS Administración	0902010107020170287	HALL PRINCIPAL	CEM	MP	Puerta	Reforzada dos hojas	1.64	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.03	12			0.03	0.80	
UPS Administración	0902010107020170287	HALL PRINCIPAL	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	B	s de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de fun	0.16667	0.17	12		3	0.17	4.37	
UPS Administración	0902010107020170288	ALMACEN	CEM	MP	Muro	Albahlileria/Tarrajeo/enlucido/em	37.95	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.15	12		3	0.15	3.98	
UPS Administración	0902010107020170288	ALMACEN	CEM	MP	Cieloarso	Tarrajeo y pintado	4.78	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.02	12		3	0.02	0.50	
UPS Administración	0902010107020170288	ALMACEN	CEM	MP	Pisos	ALMACEN	1.78	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.02	12		3	0.02	0.50	
UPS Administración	0902010107020170288	ALMACEN	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.30	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01	12			0.01	0.24	
UPS Mantenimiento	09020102170003289A	OFICINA	CEM	MP	Muro	Albahlileria/Tarrajeo/enlucido/em	75.46	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.30	12			0.30	7.91	
UPS Mantenimiento	09020102170003289A	OFICINA	CEM	MP	Cieloarso	Tarrajeo y pintado	22.16	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.09	12			0.09	2.32	
UPS Mantenimiento	09020102170003289A	OFICINA	CEM	MP	Pisos	OFICINA	22.16	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.09	12			0.09	2.32	
UPS Mantenimiento	09020102170003289A	OFICINA	CEM	MP	Puerta	Reforzada una hoja	2.36	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01	12			0.01	0.25	
UPS Mantenimiento	09020102170003289A	OFICINA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2.00	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	0.80			3	1.60	41.95	
UPS Mantenimiento	09020102170003289A	OFICINA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2.00	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.4	0.80						
UPS Mantenimiento	09020102170003289A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Albahlileria/Cerámico	Albahlileria/Cerámico	16.90	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.07	12		3	0.07	1.77	
UPS Mantenimiento	09020102170003289A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Cieloarso	Tarrajeo y pintado	2.26	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01	12			0.01	0.24	
UPS Mantenimiento	09020102170003289A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.26	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01	12			0.01	0.24	
UPS Mantenimiento	09020102170003289A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.24	m2	B	s de inspección y verificación del estado de conservación de l	0.004	0.01	12		3	0.01	0.23	
UPS Mantenimiento	09020102170003289A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.6	0.60	12			0.6	15.73	
UPS Mantenimiento	09020102170003289A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12			12.0	314.64	
UPS Mantenimiento	09020102170003289A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.6	0.60	12			0.6	15.73	
UPS Mantenimiento	09020102170003289A	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7						

UPSS Consulta Externa	0902012240001B292C	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.42	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11429	0.39							
UPSS Consulta Externa	0902012240001B292C	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.42	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.8	2.74							
UPSS Consulta Externa	0902012240001B292C	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.42	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.09							
UPSS Consulta Externa	0902012240001B292C	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.42	m2	R	Picado y resane de floor	0.26667	0.91							
UPSS Consulta Externa	0902012240001B292C	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.42	m2	R	Pintado con epoxica en cieloraso	0.32	1.09	12	4	14.71	385.68	141.215	526.89	
UPSS Consulta Externa	0902012240001B292C	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.42	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	1.09							
UPSS Consulta Externa	0902012240001B292C	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.42	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.09							
UPSS Consulta Externa	0902012240001B292C	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.42	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.09							
UPSS Consulta Externa	0902012240001B292C	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.42	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.09							
UPSS Consulta Externa	0902012240001B292C	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.42	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.2	4.10							
UPSS Consulta Externa	0902012240001B292C	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Pisos	Cerámico	3.42	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57143	1.95	12	4		1.95	51.24	88.806	140.05
UPSS Consulta Externa	0902012240001B292C	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12				15.73		
UPSS Consulta Externa	0902012240001B292C	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12				15.73		
UPSS Consulta Externa	0902012240001B292C	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12				15.73		
UPSS Consulta Externa	0902012240001B292C	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12				15.73		
UPSS Consulta Externa	0902012240001B292C	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12				52.44		642.39
UPSS Consulta Externa	0902012240001B292C	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e instalación de Valvula de control	0.60	0.60	12				15.73		
UPSS Consulta Externa	0902012240001B292C	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12				31.46		
UPSS Consulta Externa	0902012240001B292D	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Cerámico	16.80	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57143	9.60	12	4		9.60	251.71	268.800	520.51
UPSS Consulta Externa	0902012240001B292D	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.42	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11429	0.39							
UPSS Consulta Externa	0902012240001B292D	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.42	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.8	2.74							
UPSS Consulta Externa	0902012240001B292D	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.42	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	1.09							
UPSS Consulta Externa	0902012240001B292D	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.42	m2	R	Picado y resane de fisura	0.26667	0.91							
UPSS Consulta Externa	0902012240001B292D	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.42	m2	R	Pintado con epoxica en cieloraso	0.32	1.09	12	4	14.71	385.68	141.215	526.89	
UPSS Consulta Externa	0902012240001B292D	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.42	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	1.09							
UPSS Consulta Externa	0902012240001B292D	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.42	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	1.09							
UPSS Consulta Externa	0902012240001B292D	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.42	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	1.09							
UPSS Consulta Externa	0902012240001B292D	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.42	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	1.09							
UPSS Consulta Externa	0902012240001B292D	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.42	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.2	4.10							
UPSS Consulta Externa	0902012240001B292D	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Pisos	Cerámicos	3.42	m2	R	Resane de juntas y esquineros	0.57143	1.95	12	4		1.95	51.24	88.806	140.05
UPSS Consulta Externa	0902012240001B292D	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12				15.73		
UPSS Consulta Externa	0902012240001B292D	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12				15.73		
UPSS Consulta Externa	0902012240001B292D	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12				15.73		
UPSS Consulta Externa	0902012240001B292D	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12				15.73		
UPSS Consulta Externa	0902012240001B292D	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12				52.44		642.39
UPSS Consulta Externa	0902012240001B292D	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e instalación de Valvula de control	0.60	0.60	12				15.73		
UPSS Consulta Externa	0902012240001B292D	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12				31.46		
UPSS Administración	09020101070201F293A	ADMINISTRACION	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	149.31	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.60	3				15.66		
UPSS Administración	09020101070201F293A	ADMINISTRACION	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	47.73	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.19	3				5.01		5.01
UPSS Administración	09020101070201F293A	ADMINISTRACION	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	47.73	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.19	3				5.01		5.01
UPSS Administración	09020101070201F293A	ADMINISTRACION	CEM	MP	Puerta	Reforzada dos hojas	5.17	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	3				0.54		0.54
UPSS Administración	09020101070201F293A	ADMINISTRACION	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	2.06	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.16667	0.37	3				8.74		8.74
UPSS Administración	09020101070201F293B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	29.75	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.12	3				3.12		3.12
UPSS Administración	09020101070201F293B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.03	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	3				0.42		0.42
UPSS Administración	09020101070201F293B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	4.03	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.02	3				0.42		0.42
UPSS Administración	09020101070201F293B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Ventana	Metálica fija	3.00	m2	M	Desmontaje de ventana metálica fija para reposición	0.28125	0.84	12				0.84		0.84
UPSS Administración	09020101070201F293B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Ventana	Metálica fija	3.00	m2	M	Reposición de accesorios para ventana metálica fija	0.28125	0.84	12			2.53	66.37	1,256.340	1322.71
UPSS Administración	09020101070201F293B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Ventana	Metálica fija	3.00	m2	M	Instalación de ventana metálica fija	0.28125	0.84	12				0.84		0.84
UPSS Administración	09020101070201F293B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Madera una hoja	1.00	m2	M	Desmontaje de puerta de madera de una hoja	0.23625	0.24	12				0.24		0.24
UPSS Administración	09020101070201F293B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Madera una hoja	1.00	m2	M	Reposición de puerta de madera de una hoja	0.23625	0.24	12			0.71	18.58	164.944	183.53
UPSS Administración	09020101070201F293B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Puerta	Madera una hoja	1.00	m2	M	Instalación de puerta de madera una hoja	0.23625	0.24	12				0.24		0.24
UPSS Administración	09020101070201F293B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12				15.73		
UPSS Administración	09020101070201F293B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12				15.73		
UPSS Administración	09020101070201F293B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12				15.73		
UPSS Administración	09020101070201F293B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12				15.73		
UPSS Administración	09020101070201F293B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12				52.44		642.39
UPSS Administración	09020101070201F293B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e instalación de Valvula de control	0.60	0.60	12				15.73		
UPSS Administración	09020101070201F293B	SERVICIOS HIGIENICOS	CEM	MCP	Ins. Sanitarias	Instalaciones Sanitarias	1	Und	R	Suministro e instalación de sumidero de bronce	1.20	1.20	12				31.46		
UPSS Administración	09020101070201F0294	ADMINISTRACION (Almacén)	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	92.72	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.37	3				9.72		
UPSS Administración	09020101070201F0294	ADMINISTRACION (Almacén)	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	66.25	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.27	3				6.95		6.95
UPSS Administración	09020101070201F0294	ADMINISTRACION (Almacén)	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	66.25	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.27	3				6.95		6.95
UPSS Administración	09020101070201F0294	ADMINISTRACION (Almacén)	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	4.00	und	R	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.16667	0.67	3				17.48		17.48
UPSS Administración	09020101070201F0295	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	30.70	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.40	3				10.44		10.44
UPSS Administración	09020101070201F0295	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	44.87	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.18	3				4.71		4.71
UPSS Administración	09020101070201F0295	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	44.87	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.18	3				4.71		4.71
UPSS Administración	09020101070201F0296	ESCALERA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	43.12	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.17	3				4.52		4.52
UPSS Administración	09020101070201F0296	ESCALERA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.21	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	3				1.49		1.49
UPSS Administración	09020101070201F0296	ESCALERA	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	14.21	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	3				1.49		1.49
UPSS Administración	09020101070201F0296	ESCALERA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12			0.80	20.98		20.98
UPSS Administración	09020101070201F0296	ESCALERA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1.00	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.4	0.40	12				0.40		0.40
UPSS Administración	09020101070201F0297	ALMACEN (SEGUNDO NIVEL)	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/em	30.70	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.12	3			0.12	3.22		3.22
UPSS Administración	09020101070201F0297	ALMACEN (SEGUNDO NIVEL)	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.21	m2	B	de inspección y verificación del estado de conservación de la	0.004	0.06	3				1.49		1.49
UPSS Administración	09020101070201F0297	ALMACEN (SEGUNDO NIVEL)</																	