

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

ORGANO DESCONCENTRADO:
ESTABLECIMIENTO DE SALUD:PIURA
CAP II - CHULLUCANAS

ESTABLECIMIENTO DE SALUD										CAP II - CHULUCANAS																			
UPSS / UPS	CODIGO DE AMBIENTE	DENOMINACIÓN DEL AMBIENTE	MODO DE EJECUCIÓN	TIPO DE MANTENIMIENTO	ELEMENTO	TIPO DE ELEMENTO	CANTIDAD	UNID. MED.	ESTADO DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDAD A REALIZAR	CONSUMO DE MANO DE OBRA (HH/UND)	HORAS HOMBRE (HH)	FRECUENCIA	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL DE HORAS HOMBRE (HH)	COSTO DE MANO DE OBRA S/	COSTO DE MATERIALES S/	COSTO TOTAL S/
UPS Administración	09100101070201J001	CASETA VIGILANCIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empasado, v/o pintado	14.8	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	1.69																	
UPS Administración	09100101070201J001	CASETA VIGILANCIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empasado, v/o pintado	14.8	m2	R	Inyección de resinas u otro mortero en fisuras	0.27	3.93																	
UPS Administración	09100101070201J001	CASETA VIGILANCIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empasado, v/o pintado	14.8	m2	R	Pintado con látex	0.24	3.58																	
UPS Administración	09100101070201J001	CASETA VIGILANCIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empasado, v/o pintado	14.8	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00																	
UPS Administración	09100101070201J001	CASETA VIGILANCIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empasado, v/o pintado	14.8	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12				1									18.0	472.80	177.03	649.83
UPS Administración	09100101070201J001	CASETA VIGILANCIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empasado, v/o pintado	14.8	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.11	1.69																	
UPS Administración	09100101070201J001	CASETA VIGILANCIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empasado, v/o pintado	14.8	m2	R	Pintado con esmalte	0.24	3.58																	
UPS Administración	09100101070201J001	CASETA VIGILANCIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empasado, v/o pintado	14.8	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00																	
UPS Administración	09100101070201J001	CASETA VIGILANCIA	CEM	MCP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empasado, v/o pintado	14.8	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	3.58																	
UPS Administración	09100101070201J001	CASETA VIGILANCIA	CEM	MCP	Contrazócalo	Loseta	1.4	m	R	Resane de juntas	0.08	0.11	12				1									0.1	2.94	3.55	6.48
UPS Administración	09100101070201J001	CASETA VIGILANCIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12				1									0.00	0.00		-
UPS Administración	09100101070201J001	CASETA VIGILANCIA	CEM	MCP	Pisos	Loseta	4.9	m2	R	Resane de juntas	0.57	2.80	12				1									2.80	73.42	12.41	85.83
UPS Administración	09100101070201J001	CASETA VIGILANCIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40																	
UPS Administración	09100101070201J001	CASETA VIGILANCIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12				1									1.39	36.42	13.84	50.27
UPS Administración	09100101070201J001	CASETA VIGILANCIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50																	
UPS Administración	09100101070201J001	CASETA VIGILANCIA	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	2	und	M	Desmontaje de led bombilla	0.25	0.50	12										2			0.5	13.11		13.11
UPS Administración	09100101070201J001	CASETA VIGILANCIA	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	2	und	M	Reemplazo de equipo Led	0.20	0.40	12										2			0.4	10.49	45.00	55.49
UPS Administración	09100101070201J02A	HALL	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empasado, v/o pintado	33.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.004	0.13	12				1									0.13	3.53		3.53
UPS Administración	09100101070201J02A	HALL	CEM	MP	Contrazócalo	Lineal madera	1.2	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.004	0.00	12				1									0.0048	0.13		0.13
UPS Administración	09100101070201J02A	HALL	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.004	0.06	12				1									0.1	1.56		1.56
UPS Administración	09100101070201J02A	HALL	CEM	MP	Pisos	Loseta	14.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12				1									0.0	0.00		-
UPS Administración	09100101070201J02A	HALL	CEM	MP	Puerta	Contraplacada dos hojas	7.14	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12				1									0.0	0.0		0.0
UPS Administración	09100101070201J02A	HALL	CEM	MP	Luminarias	Led bombilla	1	und	M	Desmontaje de led bombilla	0.25	0.25	12										2			0.3	6.56		6.56
UPS Administración	09100101070201J02A	HALL	CEM	MP	Luminarias	Led bombilla	1	und	M	Reemplazo de equipo Led	0.20	0.20	12											2		0.2	5.24	22.50	27.74
UPS Administración	09100101070201J02B	CORREDOR	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empasado, v/o pintado	330	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12				1									0.0	0.0		0.0
UPS Administración	09100101070201J02B	CORREDOR	CEM	MP	Contrazócalo	Lineal madera	1.1	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12				1									0.0	0.1		0.1
UPS Administración	09100101070201J02B	CORREDOR	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	138	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12				1									0.0	0.00		-
UPS Administración	09100101070201J02B	CORREDOR	CEM	MP	Pisos	Loseta	138	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12				1									0.0	0.00		-
UPS Administración	09100101070201J02B	CORREDOR	CEM	MCP	Ventana	Madera corrediza	0	m2	R	Desmontaje de ventana corrediza	0.00	0.00														0.0	0.00		-
UPS Administración	09100101070201J02B	CORREDOR	CEM	MCP	Ventana	Madera corrediza	0	m2	R	Proceso de resane y pintado, colocación de vidrio en ventana corrediza	0.00	0.00	12				1									0.0	0.00	0.00	-
UPS Administración	09100101070201J02B	CORREDOR	CEM	MCP	Ventana	Madera corrediza	0	m2	R	Instalación de marcos para ventana de madera corrediza	0.00	0.00																	
UPS Administración	09100101070201J02B	CORREDOR	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	23	und	M	Desmontaje de led bombilla	0.25	5.75	12										2			5.8	150.77		150.77
UPS Administración	09100101070201J02B	CORREDOR	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	23	und	M	Reemplazo de equipo Led	0.20	4.60	12											2		4.6	120.61	517.50	638.11
UPS Administración	09100101070201C003	SERVICIO SOCIAL	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empasado, v/o pintado	28.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12				1									0.0	0.00		-
UPS Administración	09100101070201C003	SERVICIO SOCIAL	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	0.9	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12				1									0.0	0.09		0.09
UPS Administración	09100101070201C003	SERVICIO SOCIAL	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.38	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12				1									0.0	0.00		-
UPS Administración	09100101070201C003	SERVICIO SOCIAL	CEM	MP	Pisos	Loseta	7.38	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12				1									0.0	0.00		-
UPS Administración	09100101070201C003	SERVICIO SOCIAL	CEM	MCP	Ventana	Madera corrediza	2.64	m2	R	Desmontaje de ventana corrediza	0.28	0.74																	
UPS Administración	09100101070201C003	SERVICIO SOCIAL	CEM	MCP	Ventana	Madera corrediza	2.64	m2	R	Proceso de resane y pintado, colocación de vidrio en ventana corrediza	0.1875	0.50	12				1									2.0	51.92	30.30	82.21
UPS Administración	09100101070201C003	SERVICIO SOCIAL	CEM	MCP	Ventana	Madera corrediza	2.64	m2	R	Instalación de marcos para ventana de madera corrediza	0.28	0.74																	
UPS Administración	09100101070201C003	SERVICIO SOCIAL	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12				1									0.0	0.0		0.0
UPS Administración	09100101070201C003	SERVICIO SOCIAL	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	3	und	B	Actividades de inspección, limpieza y verificación del equipo eléctrico, accesorios y pruebas de funcionamiento.	0.17	0.50	12										2			0.5	13.14		13.14
UPS Administración	09100101070201F004	DIRECCION	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empasado, v/o pintado	43	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12				1									0.0	0.0		0.0

UPS Administración	09100101070201F004	DIRECCION	CEM	MP	Contrazcalco	Loseta	1.4	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1			0.0	0.0		0.0
UPS Administración	09100101070201F004	DIRECCION	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1			0.0	0.00		-
UPS Administración	09100101070201F004	DIRECCION	CEM	MP	Pisos	Loseta	15.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1			0.0	0.00		-
UPS Administración	09100101070201F004	DIRECCION	CEM	MCP	Ventana	Madera correidza	5.4	m2	R	Desmontaje de ventana correidza	0.28	1.52								
UPS Administración	09100101070201F004	DIRECCION	CEM	MCP	Ventana	Madera correidza	5.4	m2	R	Proceso de resane y pintado, colocación de vidrio en ventana correidza	0.19	1.01	12	1			4.1	106.19	61.97	168.16
UPS Administración	09100101070201F004	DIRECCION	CEM	MCP	Ventana	Madera correidza	5.4	m2	R	Instalación de marcos para ventana de madera correidza	0.28	1.52								
UPS Administración	09100101070201F004	DIRECCION	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1			0.0	0.00		-
UPS Administración	09100101070201F004	DIRECCION	CEM	MCP	Luminarias	Led hermetica	4	und	M	Desmontaje de equipo Led hermetica	0.25	1.00	12			2	1.0	26.22		26.22
UPS Administración	09100101070201F004	DIRECCION	CEM	MP	Luminarias	Led hermetica	4	und	M	Reemplazo de equipo Led hermetica	0.30	1.20	12			2	1.2	31.46	340.00	371.46
UPS Administración	09100101070201F004	DIRECCION	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	plb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12		1		0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Administración	09100101070201F004	DIRECCION	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	plb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12		1		7.5	196.65	0.00	196.65
UPS Administración	09100101070201F004	DIRECCION	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	plb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12		1		2.0	52.44	0.00	52.44
UPS Administración	09100101070201F004	DIRECCION	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	plb	R	Sum. e Ins. De valvula de control	0.60	0.60	12		1		0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Administración	09100101070201F005	ADMINISTRACION	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas tado, v/o pintado	34.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		1		0.0	0.00		-
UPS Administración	09100101070201F005	ADMINISTRACION	CEM	MP	Contrazcalco	Loseta	1.1	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		1		0.0	0.12		0.12
UPS Administración	09100101070201F005	ADMINISTRACION	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		1		0.0	0.00		-
UPS Administración	09100101070201F005	ADMINISTRACION	CEM	MP	Pisos	Loseta	5.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		1		0.0	0.00		-
UPS Administración	09100101070201F005	ADMINISTRACION	CEM	MCP	Ventana	Madera correidza	0	m2	R	Desmontaje de ventana correidza	0.28	0.00								
UPS Administración	09100101070201F005	ADMINISTRACION	CEM	MCP	Ventana	Madera correidza	0	m2	R	Proceso de resane y pintado, colocación de vidrio en ventana correidza	0.19	0.00	12		1		0.0	0.00	0.00	-
UPS Administración	09100101070201F005	ADMINISTRACION	CEM	MCP	Ventana	Madera correidza	0	m2	R	Instalación de marcos para ventana de madera correidza	0.28	0.00								
UPS Administración	09100101070201F005	ADMINISTRACION	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		1		0.00	0.00		0.00
UPS Administración	09100101070201F005	ADMINISTRACION	CEM	MP	Luminarias	Led hermetica	2	und	B	Actividades de inspección, limpieza y verificación del equipo eléctrico, accesorios y pruebas de funcionamiento.	0.17	0.33	12		2		0.3	8.76		8.76
UPS Administración	09100101070201F006	ECOGRAFIA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas tado, v/o pintado	46.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		1		0.00	0.00		0.00
UPS Administración	09100101070201F006	ECOGRAFIA	CEM	MP	Contrazcalco	Loseta	1.6	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		1		0.00	0.00		0.00
UPS Administración	09100101070201F006	ECOGRAFIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		1		0.0	0.00		-
UPS Administración	09100101070201F006	ECOGRAFIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.004	0.02	12		1		0.0	0.42		0.42
UPS Administración	09100101070201F006	ECOGRAFIA	CEM	MCP	Ventana	Madera correidza	0.6	m2	R	Desmontaje de ventana correidza	0.28125	0.17								
UPS Administración	09100101070201F006	ECOGRAFIA	CEM	MCP	Ventana	Madera correidza	0.6	m2	R	Proceso de resane y pintado, colocación de vidrio en ventana correidza	0.1875	0.11	12		1		0.5	11.80	6.89	18.68
UPS Administración	09100101070201F006	ECOGRAFIA	CEM	MCP	Ventana	Madera correidza	0.6	m2	R	Instalación de marcos para ventana de madera correidza	0.28	0.17								
UPS Administración	09100101070201F006	ECOGRAFIA	CEM	MP	Puerta	Metálica correidza	8.22	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		1		0.0	0.00		-
UPS Administración	09100101070201F006	ECOGRAFIA	CEM	MP	Luminarias	Led bombilla	2	und	B	Actividades de inspección, limpieza y verificación del equipo eléctrico, accesorios y pruebas de funcionamiento.	0.17	0.33	12		2		0.3	8.76		8.76
UPS Administración	09100101070201F006	ECOGRAFIA	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	plb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12		1		0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Administración	09100101070201F006	ECOGRAFIA	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	plb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12		1		7.5	196.65	0.00	196.65
UPS Administración	09100101070201F006	ECOGRAFIA	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	plb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12		1		2.0	52.44	0.00	52.44
UPS Administración	09100101070201F006	ECOGRAFIA	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	plb	R	Sum. e Ins. De valvula de control	0.60	0.60	12		1		0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Administración	09100122240001B07A	GINECO - OBSTETRICIA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas tado, v/o pintado	42.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		2		0.0	0.00		-
UPS Administración	09100122240001B07A	GINECO - OBSTETRICIA	CEM	MP	Contrazcalco	Loseta	1.6	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		2		0.0	0.00		-
UPS Administración	09100122240001B07A	GINECO - OBSTETRICIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.004	0.06	12		2		0.1	1.70		1.70
UPS Administración	09100122240001B07A	GINECO - OBSTETRICIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	16.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.004	0.06	12		2		0.1	1.70		1.70
UPS Administración	09100122240001B07A	GINECO - OBSTETRICIA	CEM	MCP	Ventana	Madera correidza	2.4	m2	R	Desmontaje de ventana correidza	0.28125	0.68								
UPS Administración	09100122240001B07A	GINECO - OBSTETRICIA	CEM	MCP	Ventana	Madera correidza	2.4	m2	R	Proceso de resane y pintado, colocación de vidrio en ventana correidza	0.1875	0.45	12		2		1.8	47.20	27.54	74.74
UPS Administración	09100122240001B07A	GINECO - OBSTETRICIA	CEM	MCP	Ventana	Madera correidza	2.4	m2	R	Instalación de marcos para ventana de madera correidza	0.28125	0.68								
UPS Administración	09100122240001B07A	GINECO - OBSTETRICIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		2		0.0	0.0		0.0
UPS Administración	09100122240001B07A	GINECO - OBSTETRICIA	CEM	MCP	Luminarias	Led hermetica	2	und	M	Desmontaje de equipo Led hermetica	0.25	0.50	12		2		0.5	13.11		13.11
UPS Administración	09100122240001B07A	GINECO - OBSTETRICIA	CEM	MP	Luminarias	Led hermetica	2	und	M	Reemplazo de equipo Led hermetica	0.30	0.60	12		2		0.6	15.73	170.00	185.73
UPS Administración	09100122240001B07B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas tado, v/o pintado	14.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		2		0.0	0.0		0.0
UPS Administración	09100122240001B07B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		2		0.0	0.0		0.0
UPS Administración	09100122240001B07B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Pisos	Loseta	16	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		2		0.0	0.00		-
UPS Administración	09100122240001B07B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Ventana	Madera correidza	2.4	m2	R	Desmontaje de ventana correidza	0.28	0.68								

UPS Administración	09100122240001B07B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Ventana	Madera correidiza	2.4	m2	R	Proceso de resane y pintado, colocación de vidrio en ventana correidiza	0.19	0.45	12	2		1.8	47.20	27.54	74.74
UPS Administración	09100122240001B07B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Ventana	Madera correidiza	2.4	m2	R	Instalación de marcos para ventana de madera correidiza	0.28	0.68							
UPS Administración	09100122240001B07B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2		0.0	0.00		-
UPS Administración	09100122240001B07B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza y verificación del equipo eléctrico, accesorios y pruebas de funcionamiento.	0.17	0.17	12		2	0.2	4.38		4.38
UPS Administración	09100122240001B07B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12		1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Administración	09100122240001B07B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12		1	7.5	196.65	0.00	196.65
UPS Administración	09100122240001B07B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12		1	2.0	52.44	0.00	52.44
UPS Administración	09100122240001B07B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12		1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Administración	09100122240001B07B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12		1	12.0	314.64	0.00	314.64
UPS Administración	09100122240001B07B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Sum. e Ins. De valvula de control	0.60	0.60	12		1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Administración	09100122240001B08A	ADULTO MAYOR	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	49.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2		0.0	0.00		-
UPS Administración	09100122240001B08A	ADULTO MAYOR	CEM	MP	Contrazcalo	Loseta	1.6	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2		0.0	0.00		-
UPS Administración	09100122240001B08A	ADULTO MAYOR	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.21	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2		0.0	0.00		-
UPS Administración	09100122240001B08A	ADULTO MAYOR	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.21	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2		0.0	0.00		-
UPS Administración	09100122240001B08A	ADULTO MAYOR	CEM	MCP	Ventana	Madera correidiza	1.2	m2	R	Desmontaje de ventana correidiza	0.28	0.34							
UPS Administración	09100122240001B08A	ADULTO MAYOR	CEM	MCP	Ventana	Madera correidiza	1.2	m2	R	Proceso de resane y pintado, colocación de vidrio en ventana correidiza	0.19	0.23	12	2		0.9	23.60	13.77	37.37
UPS Administración	09100122240001B08A	ADULTO MAYOR	CEM	MCP	Ventana	Madera correidiza	1.2	m2	R	Instalación de marcos para ventana de madera correidiza	0.28	0.34							
UPS Administración	09100122240001B08A	ADULTO MAYOR	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2		0.0	0.0		0.0
UPS Administración	09100122240001B08A	ADULTO MAYOR	CEM	MCP	Luminarias	Led hermetica	3	und	M	Desmontaje de equipo Led hermetica	0.25	0.75	12		2	0.8	19.67		19.67
UPS Administración	09100122240001B08A	ADULTO MAYOR	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empasado. v/o pintado	14.5	m2	B	Reemplazo de equipo Led hermetica	0.30	0.90	12		2	0.9	23.60	255.00	278.60
UPS Administración	09100122240001B08B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empasado. v/o pintado	14.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2		0.0	0.0		0.0
UPS Administración	09100122240001B08B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00		2					
UPS Administración	09100122240001B08B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Pisos	Loseta	17.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2		0.0	0.00		-
UPS Administración	09100122240001B08B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Ventana	Madera correidiza	2.4	m2	R	Desmontaje de ventana correidiza	0.28	0.68							
UPS Administración	09100122240001B08B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Ventana	Madera correidiza	2.4	m2	R	Proceso de resane y pintado, colocación de vidrio en ventana correidiza	0.19	0.45	12	2		1.8	47.20	27.54	74.74
UPS Administración	09100122240001B08B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Ventana	Madera correidiza	2.4	m2	R	Instalación de marcos para ventana de madera correidiza	0.28	0.68							
UPS Administración	09100122240001B08B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2		0.0	0.0		0.0
UPS Administración	09100122240001B08B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza y verificación del equipo eléctrico, accesorios y pruebas de funcionamiento.	0.17	0.17	12		2	0.2	4.38		4.38
UPS Administración	09100101150102E009	ALMACEN 1	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	29.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2		0.0	0.0		0.0
UPS Administración	09100101150102E009	ALMACEN 1	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.28	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2		0.0	0.0		0.0
UPS Administración	09100101150102E009	ALMACEN 1	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.28	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2		0.0	0.00		-
UPS Administración	09100101150102E009	ALMACEN 1	CEM	MCP	Ventana	Madera correidiza	2.4	m2	R	Desmontaje de ventana correidiza	0.28	0.68							
UPS Administración	09100101150102E009	ALMACEN 1	CEM	MCP	Ventana	Madera correidiza	2.4	m2	R	Proceso de resane y pintado, colocación de vidrio en ventana correidiza	0.19	0.45	12	2		1.8	47.20	27.54	74.74
UPS Administración	09100101150102E009	ALMACEN 1	CEM	MCP	Ventana	Madera correidiza	2.4	m2	R	Instalación de marcos para ventana de madera correidiza	0.28	0.68							
UPS Administración	09100101150102E009	ALMACEN 1	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2		0.0	0.0		0.0
UPS Administración	09100101150102E009	ALMACEN 1	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	2	und	B	Actividades de inspección, limpieza y verificación del equipo eléctrico, accesorios y pruebas de funcionamiento.	0.17	0.33	12		2	0.3	8.76		8.76
UPS Administración	09100101150102E010	ALMACEN 2	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empasado. v/o pintado	49.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2		0.0	0.0		0.0
UPS Administración	09100101150102E010	ALMACEN 2	CEM	MP	Contrazcalo	Loseta	1.7	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2		0.0	0.0		0.0
UPS Administración	09100101150102E010	ALMACEN 2	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.57	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2		0.0	0.00		-
UPS Administración	09100101150102E010	ALMACEN 2	CEM	MP	Pisos	Loseta	8.57	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2		0.0	0.00		-
UPS Administración	09100101150102E010	ALMACEN 2	CEM	MCP	Ventana	Madera correidiza	0	m2	R	Desmontaje de ventana correidiza	0.00	0.00							
UPS Administración	09100101150102E010	ALMACEN 2	CEM	MCP	Ventana	Madera correidiza	0	m2	R	Proceso de resane y pintado, colocación de vidrio en ventana correidiza	0.00	0.00	12	2		0.0	0.00	0.00	-
UPS Administración	09100101150102E010	ALMACEN 2	CEM	MCP	Ventana	Madera correidiza	0	m2	R	Instalación de marcos para ventana de madera correidiza	0.00	0.00							
UPS Administración	09100101150102E010	ALMACEN 2	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2		0	0.00		0.0
UPS Administración	09100101150102E010	ALMACEN 2	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza y verificación del equipo eléctrico, accesorios y pruebas de funcionamiento.	0.17	0.17	12		2	0.2	4.38		4.38

UPS Administración	09100115000001E11A	HALL	CEM	MP	Muro	Drywall simple/Tarrajeo/enlucido/empastado, v/o pintado	10.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2		0	0.00		0.0
UPS Administración	09100115000001E11A	HALL	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	0.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2		0.002	0.05		0.1
UPS Administración	09100115000001E11A	HALL	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	18.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2		0.0	0.00		-
UPS Administración	09100115000001E11A	HALL	CEM	MP	Pisos	Loseta	18.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2		0.0	0.00		-
UPS Administración	09100115000001E11A	HALL	CEM	MCP	Ventana	Madera corrediza	0	m2	R	Desmontaje de ventana corrediza	0.28	0.00							-
UPS Administración	09100115000001E11A	HALL	CEM	MCP	Ventana	Madera corrediza	0	m2	R	Proceso de resane y pintado, colocación de vidrio en ventana corrediza	0.00	0.00	12	2		0.0	0.00	0.00	-
UPS Administración	09100115000001E11A	HALL	CEM	MCP	Ventana	Madera corrediza	0	m2	R	Instalación de marcos para ventana de madera corrediza	0.00	0.00							-
UPS Administración	09100115000001E11A	HALL	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2		0.0	0.0		0.0
UPS Administración	09100115000001E11B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, v/o pintado	12.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2		0.0	0.0		0.0
UPS Administración	09100115000001E11B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	0.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2		0.0	0.1		0.1
UPS Administración	09100115000001E11B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.46	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2		0.0	0.00		-
UPS Administración	09100115000001E11B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Pisos	Loseta	1.46	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2		0.0	0.00		-
UPS Administración	09100115000001E11B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Ventana	Madera corrediza	0	m2	R	Desmontaje de ventana corrediza	0.00	0.00							-
UPS Administración	09100115000001E11B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Ventana	Madera corrediza	0	m2	R	Proceso de resane y pintado, colocación de vidrio en ventana corrediza	0.00	0.00	12	2		0.0	0.00	0.00	-
UPS Administración	09100115000001E11B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Ventana	Madera corrediza	0	m2	R	Instalación de marcos para ventana de madera corrediza	0.00	0.00							-
UPS Administración	09100115000001E11B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2		0.0	0.0		0.0
UPS Administración	09100115000001E11B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza y verificación del equipo eléctrico, accesorios y pruebas de funcionamiento.	0.17	0.17	12		2	0.2	4.38		4.38
UPS Administración	09100115000001E11B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12		1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Administración	09100115000001E11B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12		1	7.5	196.65	0.00	196.65
UPS Administración	09100115000001E11B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12		1	2.0	52.44	0.00	52.44
UPS Administración	09100115000001E11B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12		1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Administración	09100115000001E11B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12		1	12.0	314.64	0.00	314.64
UPS Administración	09100115000001E11B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Sum. e Ins. De valvula de control	0.60	0.60	12		1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Administración	09100115000001E11C	TOMA DE MUESTRAS	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	23.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		1	0.0	0.0		0.0
UPS Administración	09100115000001E11C	TOMA DE MUESTRAS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		1	0.0	0.0		0.0
UPS Administración	09100115000001E11C	TOMA DE MUESTRAS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		1	0.0	0.00		-
UPS Administración	09100115000001E11C	TOMA DE MUESTRAS	CEM	MCP	Ventana	Madera corrediza	2	m2	R	Desmontaje de ventana corrediza	0.28	0.56							-
UPS Administración	09100115000001E11C	TOMA DE MUESTRAS	CEM	MCP	Ventana	Madera corrediza	2	m2	R	Proceso de resane y pintado, colocación de vidrio en ventana corrediza	0.19	0.38	12		1	1.5	39.33	22.95	62.28
UPS Administración	09100115000001E11C	TOMA DE MUESTRAS	CEM	MCP	Ventana	Madera corrediza	2	m2	R	Instalación de marcos para ventana de madera corrediza	0.28	0.56							-
UPS Administración	09100115000001E11C	TOMA DE MUESTRAS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		1	0.0	0.0		0.0
UPS Administración	09100115000001E11C	TOMA DE MUESTRAS	CEM	MCP	Luminarias	Led hermetica	2	und	M	Desmontaje de equipo Led hermetica	0.25	0.50	12		2	0.5	13.11		13.11
UPS Administración	09100115000001E11C	TOMA DE MUESTRAS	CEM	MP	Luminarias	Led hermetica	2	und	M	Reemplazo de equipo Led hermetica	0.30	0.60	12		2	0.6	15.73	170.00	185.73
UPS Administración	09100115000001B12A	LABORATORIO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, v/o pintado	46.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		1	0.0	0.0		0.0
UPS Administración	09100115000001B12A	LABORATORIO	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	1.8	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		1	0.0	0.0		0.0
UPS Administración	09100115000001B12A	LABORATORIO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.33	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		1	0.0	0.00		-
UPS Administración	09100115000001B12A	LABORATORIO	CEM	MP	Pisos	Loseta	4.33	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		1	0.0	0.00		-
UPS Administración	09100115000001B12A	LABORATORIO	CEM	MCP	Ventana	Madera corrediza	0	m2	R	Desmontaje de ventana corrediza	0.00	0.00							-
UPS Administración	09100115000001B12A	LABORATORIO	CEM	MCP	Ventana	Madera corrediza	0	m2	R	Proceso de resane y pintado, colocación de vidrio en ventana corrediza	0.00	0.00	12		1	0.0	0.00	0.00	-
UPS Administración	09100115000001B12A	LABORATORIO	CEM	MCP	Ventana	Madera corrediza	0	m2	R	Instalación de marcos para ventana de madera corrediza	0.00	0.00							-
UPS Administración	09100115000001B12A	LABORATORIO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		1	0.0	0.0		0.0
UPS Administración	09100115000001B12A	LABORATORIO	CEM	MCP	Luminarias	Led hermetica	5	und	B	Actividades de inspección, limpieza y verificación del equipo eléctrico, accesorios y pruebas de funcionamiento.	0.17	0.84	12		2	0.8	21.89		21.89
UPS Administración	09100115000001B12B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, v/o pintado	17.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		1	0.0	0.0		0.0
UPS Administración	09100115000001B12B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		1	0.0	0.0		0.0
UPS Administración	09100115000001B12B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	17.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		1	0.0	0.00		-
UPS Administración	09100115000001B12B	SS.HH	CEM	MCP	Ventana	Madera corrediza	31.2	m2	R	Desmontaje de ventana corrediza	0.28	8.78							-
UPS Administración	09100115000001B12B	SS.HH	CEM	MCP	Ventana	Madera corrediza	31.2	m2	R	Proceso de resane y pintado, colocación de vidrio en ventana corrediza	0.19	5.85	12		1	23.4	613.55	358.04	971.59

UPS Administración	09100115000001B12B	SS.HH	CEM	MCP	Ventana	Madera correidza	31.2	m2	R	Instalación de marcos para ventana de madera correidza	0.28	8.78								
UPS Administración	09100115000001B12B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		1		0.0	0.0	0.0	
UPS Administración	09100115000001B12B	SS.HH	CEM	MP	Luminarias	Led bombilla	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza y verificación del equipo eléctrico, accesorios y pruebas de funcionamiento.	0.17	0.17	12			2	0.2	4.38	4.38	
UPS Administración	09100115000001B12B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12		1		2.0	52.44	0.00	52.44
UPS Administración	09100122240001B13A	ENFERMERIA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	45.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.18	12		1		0.2	4.8		4.8
UPS Administración	09100122240001B13A	ENFERMERIA	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	1.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1		0.0	0.2		0.2
UPS Administración	09100122240001B13A	ENFERMERIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1		0.0	0.27		0.27
UPS Administración	09100122240001B13A	ENFERMERIA	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.58	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1		0.0	0.27		0.27
UPS Administración	09100122240001B13A	ENFERMERIA	CEM	MCP	Ventana	Madera correidza	1.2	m2	R	Desmontaje de ventana correidza	0.28	0.34								
UPS Administración	09100122240001B13A	ENFERMERIA	CEM	MCP	Ventana	Madera correidza	1.2	m2	R	Proceso de resane y pintado, colocación de vidrio en ventana correidza	0.19	0.23	12		1		0.9	23.60	13.77	37.37
UPS Administración	09100122240001B13A	ENFERMERIA	CEM	MCP	Ventana	Madera correidza	1.2	m2	R	Instalación de marcos para ventana de madera correidza	0.28	0.34								
UPS Administración	09100122240001B13A	ENFERMERIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1		0.0	0.2		0.2
UPS Administración	09100122240001B13A	ENFERMERIA	CEM	MP	Luminarias	Led hermetica	2	und	B	Actividades de inspección, limpieza y verificación del equipo eléctrico, accesorios y pruebas de funcionamiento.	0.17	0.33	12			2	0.3	8.76		8.76
UPS Administración	09100122240001B13B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas tado, y/o pintado	15.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12		1		0.1	1.6		1.6
UPS Administración	09100122240001B13B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12		1		0.1	1.7		1.7
UPS Administración	09100122240001B13B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Pisos	Loseta	15.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12		1		0.1	1.66		1.66
UPS Administración	09100122240001B13B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Ventana	Madera correidza	2.4	m2	R	Desmontaje de ventana correidza	0.28	0.68								
UPS Administración	09100122240001B13B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Ventana	Madera correidza	2.4	m2	R	Proceso de resane y pintado, colocación de vidrio en ventana correidza	0.19	0.45	12		1		1.8	47.20	27.54	74.74
UPS Administración	09100122240001B13B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Ventana	Madera correidza	2.4	m2	R	Instalación de marcos para ventana de madera correidza	0.28	0.68								
UPS Administración	09100122240001B13B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1		0.0	0.2		0.2
UPS Administración	09100122240001B13B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		1		0.8	21.0		21.0
UPS Administración	09100122240001B13B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40								
UPS Administración	09100122240001B13B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	4	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.60	12			2	1.6	41.95		41.95
UPS Administración	09100122240001B13B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	4	und	R	Cambio de luminaria	0.50	2.00	12			2	2.0	34.58	340.00	374.58
UPS Administración	09100122240001B014	ODONTOLOGIA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	46.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.18	12		1		0.2	4.84		4.84
UPS Administración	09100122240001B014	ODONTOLOGIA	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	1.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1		0.0	0.16		0.16
UPS Administración	09100122240001B014	ODONTOLOGIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.23	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1		0.0	0.23		0.23
UPS Administración	09100122240001B014	ODONTOLOGIA	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.23	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1		0.0	0.23		0.23
UPS Administración	09100122240001B014	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Ventana	Madera correidza	1.2	m2	R	Desmontaje de ventana correidza	0.28	0.34								
UPS Administración	09100122240001B014	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Ventana	Madera correidza	1.2	m2	R	Proceso de resane y pintado, colocación de vidrio en ventana correidza	0.19	0.23	12		1		0.9	23.60	13.77	37.37
UPS Administración	09100122240001B014	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Ventana	Madera correidza	1.2	m2	R	Instalación de marcos para ventana de madera correidza	0.28	0.34								
UPS Administración	09100122240001B014	ODONTOLOGIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1		0.0	0.2		0.2
UPS Administración	09100122240001B014	ODONTOLOGIA	CEM	MCP	Luminarias	Led hermetica	2	und	R	Desmontaje de equipo Led hermetica	0.63	1.26	12			2	1.3	33.04		33.04
UPS Administración	09100122240001B014	ODONTOLOGIA	CEM	MP	Luminarias	Led hermetica	2	und	R	Reemplazo de equipo Led hermetica	0.63	1.26	12			2	1.3	33.04	170.00	203.04
UPS Administración	09100101070201C015	SERVICIOS HIGIENICOS VARONES	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empas tado, y/o pintado	33.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.14	12		1		0.1	3.6		3.6
UPS Administración	09100101070201C015	SERVICIOS HIGIENICOS VARONES	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12		1		0.1	1.7		1.7
UPS Administración	09100101070201C015	SERVICIOS HIGIENICOS VARONES	CEM	MP	Pisos	Loseta	16	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12		1		0.1	1.68		1.68
UPS Administración	09100101070201C015	SERVICIOS HIGIENICOS VARONES	CEM	MCP	Ventana	Madera correidza	2.4	m2	R	Desmontaje de ventana correidza	0.28	0.68								
UPS Administración	09100101070201C015	SERVICIOS HIGIENICOS VARONES	CEM	MCP	Ventana	Madera correidza	2.4	m2	R	Proceso de resane y pintado, colocación de vidrio en ventana correidza	0.19	0.45	12		1		1.8	47.20	27.54	74.74
UPS Administración	09100101070201C015	SERVICIOS HIGIENICOS VARONES	CEM	MCP	Ventana	Madera correidza	2.4	m2	R	Instalación de marcos para ventana de madera correidza	0.28	0.68								
UPS Administración	09100101070201C015	SERVICIOS HIGIENICOS VARONES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1		0.0	0.2		0.2
UPS Administración	09100101070201C015	SERVICIOS HIGIENICOS VARONES	CEM	MP	Luminarias	Led bombilla	2	und	B	Actividades de inspección, limpieza y verificación del equipo eléctrico, accesorios y pruebas de funcionamiento.	0.17	0.33	12			2	0.3	8.76		8.76
UPS Administración	09100101070201C015	SERVICIOS HIGIENICOS VARONES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12		1		2.0	52.44	0.00	52.44
UPS Administración	09100101070201E016	SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	30	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.12	12		1		0.1	3.1		3.1
UPS Administración	09100101070201E016	SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.87	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12		1		0.0	0.5		0.5
UPS Administración	09100101070201E016	SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES	CEM	MP	Pisos	Cerámico	4.87	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12		1		0.0	0.51		0.51
UPS Administración	09100101070201E016	SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES	CEM	MCP	Ventana	Madera correidza	2	m2	R	Desmontaje de ventana correidza	0.28	0.56								

UPS Administración	09100101070201E016	SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES	CEM	MCP	Ventana	Madera correidiza	2	m2	R	Proceso de resane y pintado, colocación de vidrio en ventana correidiza	0.19	0.38	12	1	1.5	39.33	22.95	62.28
UPS Administración	09100101070201E016	SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES	CEM	MCP	Ventana	Madera correidiza	2	m2	R	Instalación de marcos para ventana de madera correidiza	0.28	0.56						
UPS Administración	09100101070201E016	SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.15	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.3		0.3
UPS Administración	09100101070201E016	SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES	CEM	MP	Luminarias	Led bombilla	2	und	B	Actividades de inspección, limpieza y verificación del equipo eléctrico, accesorios y pruebas de funcionamiento.	0.17	0.33	12		2	0.3	8.76	8.76
UPS Administración	09100101070201E016	SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gltb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	1	2.0	52.44	0.00	52.44
UPS Administración	09100111000001B017	FARMACIA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	54.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.22	12	1	0.2	5.7		5.7
UPS Administración	09100111000001B017	FARMACIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.86	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1	0.0	0.5		0.5
UPS Administración	09100111000001B017	FARMACIA	CEM	MP	Pisos	Cerámico	4.86	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1	0.0	0.51		0.51
UPS Administración	09100111000001B017	FARMACIA	CEM	MCP	Ventana	Madera correidiza	2	m2	R	Desmontaje de ventana correidiza	0.28	0.56						
UPS Administración	09100111000001B017	FARMACIA	CEM	MCP	Ventana	Madera correidiza	2	m2	R	Proceso de resane y pintado, colocación de vidrio en ventana correidiza	0.19	0.38	12	1	1.5	39.33	22.95	62.28
UPS Administración	09100111000001B017	FARMACIA	CEM	MCP	Ventana	Madera correidiza	2	m2	R	Instalación de marcos para ventana de madera correidiza	0.28	0.56						
UPS Administración	09100111000001B017	FARMACIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.15	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.33		0.33
UPS Administración	09100111000001B017	FARMACIA	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	6	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	2.40	12		2	2.4	62.93	62.93
UPS Administración	09100111000001B017	FARMACIA	CEM	MCP	Luminarias	fluorescente	6	und	R	Cambio de luminaria	0.50	3.00	12		2	3.0	51.87	510.00
UPS Administración	09100101070201F018	ADMISION	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, v/o pintado	32.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.13	12	2	0.1	3.39		3.39
UPS Administración	09100101070201F018	ADMISION	CEM	MP	Contrazocalo	Loseta	5.4	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	2	0.0	0.57		0.57
UPS Administración	09100101070201F018	ADMISION	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12	2	0.1	2.48		2.48
UPS Administración	09100101070201F018	ADMISION	CEM	MP	Pisos	Loseta	23.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12	2	0.1	2.48		2.48
UPS Administración	09100101070201F018	ADMISION	CEM	MCP	Ventana	Madera correidiza	5.4	m2	R	Desmontaje de ventana correidiza	0.28	1.52						
UPS Administración	09100101070201F018	ADMISION	CEM	MCP	Ventana	Madera correidiza	5.4	m2	R	Proceso de resane y pintado, colocación de vidrio en ventana correidiza	0.19	1.01	12	2	4.1	106.19	61.97	168.16
UPS Administración	09100101070201F018	ADMISION	CEM	MCP	Ventana	Madera correidiza	5.4	m2	R	Instalación de marcos para ventana de madera correidiza	0.28	1.52						
UPS Administración	09100101070201F018	ADMISION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	10.1	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas	0.19	1.91						
UPS Administración	09100101070201F018	ADMISION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	10.1	m2	R	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	2.38	12	2	6.7	174.83	66.44	241.27
UPS Administración	09100101070201F018	ADMISION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	10.1	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	2.38						
UPS Administración	09100101070201F018	ADMISION	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.67	12	2	1.3	34.96	170.00	204.96
UPS Administración	09100101070201F018	ADMISION	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.67						
UPS Administración	09100101070201F019	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, v/o pintado	38.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.15	12	2	0.2	4.03		4.03
UPS Administración	09100101070201F019	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Contrazocalo	Loseta	3.2	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.34		0.34
UPS Administración	09100101070201F019	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	6.27	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	2	0.0	0.66		0.66
UPS Administración	09100101070201F019	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Pisos	Loseta	6.27	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	2	0.0	0.66		0.66
UPS Administración	09100101070201F019	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Ventana	Madera correidiza	3.6	m2	R	Desmontaje de ventana correidiza	0.28	1.01						
UPS Administración	09100101070201F019	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Ventana	Madera correidiza	3.6	m2	R	Proceso de resane y pintado, colocación de vidrio en ventana correidiza	0.19	0.68	12	2	2.7	70.79	41.31	112.11
UPS Administración	09100101070201F019	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Ventana	Madera correidiza	3.6	m2	R	Instalación de marcos para ventana de madera correidiza	0.28	1.01						
UPS Administración	09100101070201F019	SALA DE ESPERA	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	2	und	B	Actividades de inspección, limpieza y verificación del equipo eléctrico, accesorios y pruebas de funcionamiento.	0.17	0.33	12		2	0.3	8.76	8.76
UPS Administración	09100101070201J020	HALL	CEM	MP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido/empastado, v/o pintado	87.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.35	12	2	0.4	9.20		9.20
UPS Administración	09100101070201J020	HALL	CEM	MP	Contrazocalo	Loseta	3.8	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	2	0.0	0.40		0.40
UPS Administración	09100101070201J020	HALL	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12	2	0.1	2.05		2.05
UPS Administración	09100101070201J020	HALL	CEM	MP	Pisos	Loseta	19.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12	2	0.1	2.05		2.05
UPS Administración	09100101070201J020	HALL	CEM	MCP	Ventana	Madera correidiza	0	m2	R	Desmontaje de ventana correidiza	0.28	0.00						
UPS Administración	09100101070201J020	HALL	CEM	MCP	Ventana	Madera correidiza	0	m2	R	Proceso de resane y pintado, colocación de vidrio en ventana correidiza	0.19	0.00	12	2	0.0	0.00	0.00	-
UPS Administración	09100101070201J020	HALL	CEM	MCP	Ventana	Madera correidiza	0	m2	R	Instalación de marcos para ventana de madera correidiza	0.28	0.00						
UPS Administración	09100101070201J020	HALL	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	6	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	2.00	12	2	4.0	104.88	510.00	614.88
UPS Administración	09100101070201J020	HALL	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	6	und	M	Cambio de luminaria	0.33	2.00						
UPS Administración	09100122240001B21A	TRABAJO SOCIAL	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, v/o pintado	33.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.13	12	2	0.1	3.50		3.50
UPS Administración	09100122240001B21A	TRABAJO SOCIAL	CEM	MP	Contrazocalo	Loseta	8.7	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	2	0.0	0.91		0.91
UPS Administración	09100122240001B21A	TRABAJO SOCIAL	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	39.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.16	12	2	0.2	4.10		4.10
UPS Administración	09100122240001B21A	TRABAJO SOCIAL	CEM	MP	Pisos	Cerámico	39.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.16	12	2	0.2	4.10		4.10
UPS Administración	09100122240001B21A	TRABAJO SOCIAL	CEM	MCP	Ventana	Madera correidiza	0	m2	R	Desmontaje de ventana correidiza	0.28	0.00						

UPS Administración	09100122240001B21A	TRABAJO SOCIAL	CEM	MCP	Ventana	Madera corrediza	0	m2	R	Proceso de resane y pintado, colocación de vidrio en ventana corrediza	0.19	0.00	12	2	0.0	0.00	0.00	-
UPS Administración	09100122240001B21A	TRABAJO SOCIAL	CEM	MCP	Ventana	Madera corrediza	0	m2	R	Instalación de marcos para ventana de madera corrediza	0.28	0.00						
UPS Administración	09100122240001B21A	TRABAJO SOCIAL	CEM	MP	Puerta	Contraplacada dos hojas	3.12	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.33		0.33
UPS Administración	09100122240001B21A	TRABAJO SOCIAL	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	2	1.6	41.95	170.00	211.95
UPS Administración	09100122240001B21A	TRABAJO SOCIAL	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Cambio de luminaria	0.40	0.80						
UPS Administración	09100122240001B21B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empasado, v/o pintado	33.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.13	12	2	0.1	3.50		3.50
UPS Administración	09100122240001B21B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.29	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	2	0.0	0.87		0.87
UPS Administración	09100122240001B21B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Pisos	Cerámico	8.29	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	2	0.0	0.87		0.87
UPS Administración	09100122240001B21B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.18		0.18
UPS Administración	09100122240001B21B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.33	12	2	0.7	17.48	85.00	102.48
UPS Administración	09100122240001B21B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Cambio de luminaria	0.33	0.33						
UPS Administración	09100122240001B22A	REHABILITACION Y MEDICINA FISICA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	4.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	2	0.0	0.46		0.46
UPS Administración	09100122240001B22A	REHABILITACION Y MEDICINA FISICA	CEM	MP	Contrazocalo	Loseta	3.3	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2	0.0	0.00		-
UPS Administración	09100122240001B22A	REHABILITACION Y MEDICINA FISICA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.29	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	2	0.0	0.87		0.87
UPS Administración	09100122240001B22A	REHABILITACION Y MEDICINA FISICA	CEM	MP	Pisos	Cerámico	8.29	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	2	0.0	0.87		0.87
UPS Administración	09100122240001B22A	REHABILITACION Y MEDICINA FISICA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.23		0.23
UPS Administración	09100122240001B22A	REHABILITACION Y MEDICINA FISICA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	5	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	1.67	12	2	3.3	87.40	425.00	512.40
UPS Administración	09100122240001B22A	REHABILITACION Y MEDICINA FISICA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	5	und	M	Cambio de luminaria	0.33	1.67						
UPS Administración	09100122240001B22B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empasado, v/o pintado	60.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.24	12	2	0.2	6.30		6.30
UPS Administración	09100122240001B22B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2	0.0	0.00		-
UPS Administración	09100122240001B22B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2	0.0	0.00		-
UPS Administración	09100122240001B22B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada dos hojas	3.67	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2	0.0	0.00		-
UPS Administración	09100122240001B22B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	2	0.8	85.00		85.00
UPS Administración	09100122240001B22B	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Cambio de luminaria	0.40	0.40						
UPS Administración	09100122240001B22C	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	14.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2	0.0	0.00		-
UPS Administración	09100122240001B22C	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	30.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2	0.0	0.00		-
UPS Administración	09100122240001B22C	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Pisos	Cerámico	30.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2	0.0	0.00		-
UPS Administración	09100122240001B22C	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2	0.0	0.00		-
UPS Administración	09100122240001B22C	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	2	0.8	85.00		85.00
UPS Administración	09100122240001B22C	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Cambio de luminaria	0.40	0.40						
UPS Administración	09100101150102E22D	ALMACEN DEL AREA DE EMERGENCIA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empasado, v/o ointado	12.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	2	0.1	1.35		1.35
UPS Administración	09100101150102E22D	ALMACEN DEL AREA DE EMERGENCIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.22	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.23		0.23
UPS Administración	09100101150102E22D	ALMACEN DEL AREA DE EMERGENCIA	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.22	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.23		0.23
UPS Administración	09100101150102E22D	ALMACEN DEL AREA DE EMERGENCIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada dos hojas	5.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	2	0.0	0.57		0.57
UPS Administración	09100101150102E22D	ALMACEN DEL AREA DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.67	12	2	1.3	34.96	170.00	204.96
UPS Administración	09100101150102E22D	ALMACEN DEL AREA DE EMERGENCIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.67						
UPS Administración	09100122240001B023	PSICOLOGIA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	26.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.10	12	2	0.1	2.74		2.74
UPS Administración	09100122240001B023	PSICOLOGIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.22	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.23		0.23
UPS Administración	09100122240001B023	PSICOLOGIA	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.22	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.23		0.23
UPS Administración	09100122240001B023	PSICOLOGIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.18		0.18
UPS Administración	09100122240001B023	PSICOLOGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.20	12	2	2.4	62.93	255.00	317.93
UPS Administración	09100122240001B023	PSICOLOGIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Cambio de luminaria	0.40	1.20						
UPS Administración	09100122240001B24A	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empasado, v/o pintado	48.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.19	12	2	0.2	5.06		5.06
UPS Administración	09100122240001B24A	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Contrazocalo	Loseta	2.6	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.27		0.27
UPS Administración	09100122240001B24A	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.22	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.23		0.23
UPS Administración	09100122240001B24A	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.22	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.23		0.23
UPS Administración	09100122240001B24A	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.37		0.37
UPS Administración	09100122240001B24A	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	2	0.8	20.98	85.00	105.98
UPS Administración	09100122240001B24A	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						

UPS Administración	09100101070201C0248	SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES	CEM	MP	Muro	Albñlería/Tarrajeo/enlucido/empastado, v/o pintado	15.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	2	0.1	1.65	1.65
UPS Administración	09100101070201C0248	SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.35	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	2	0.0	0.46	0.46
UPS Administración	09100101070201C0248	SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES	CEM	MP	Pisos	Cerámico	4.35	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	2	0.0	0.46	0.46
UPS Administración	09100101070201C0248	SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.20	0.20
UPS Administración	09100101070201C0248	SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.67	12	2	1.3	34.96	204.96
UPS Administración	09100101070201C0248	SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.67	12	2			
UPS Administración	09100101070201C0248	SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	plb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	1	2.0	52.44	52.44
UPS Administración	09100101070201C025	SERVICIOS HIGIENICOS VARONES	CEM	MP	Muro	Albñlería/Cerámico	29.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.12	12	2	0.1	3.05	3.05
UPS Administración	09100101070201C025	SERVICIOS HIGIENICOS VARONES	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	2	0.1	1.67	1.67
UPS Administración	09100101070201C025	SERVICIOS HIGIENICOS VARONES	CEM	MP	Pisos	Cerámico	15.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	2	0.1	1.67	1.67
UPS Administración	09100101070201C025	SERVICIOS HIGIENICOS VARONES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.18	0.18
UPS Administración	09100101070201C025	SERVICIOS HIGIENICOS VARONES	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12	2	0.2	4.37	4.37
UPS Administración	09100101070201C025	SERVICIOS HIGIENICOS VARONES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	plb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	1	2.0	52.44	52.44
UPS Administración	09100101070201E026	DEPOSITO	CEM	MP	Muro	Albñlería/Cerámico	22.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12	2	0.1	2.31	2.31
UPS Administración	09100101070201E026	DEPOSITO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.23	0.23
UPS Administración	09100101070201E026	DEPOSITO	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.23	0.23
UPS Administración	09100101070201E026	DEPOSITO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	16	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	2	0.1	1.68	1.68
UPS Administración	09100101070201E026	DEPOSITO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	2			
UPS Administración	09100101070201E026	DEPOSITO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	2	0.8	20.98	105.98
UPS Administración	09100123080001A28A	SALA DE OBSERVACION	CEM	MP	Muro	Albñlería/Cerámico	17.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12	2	0.1	1.80	1.80
UPS Administración	09100123080001A28A	SALA DE OBSERVACION	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	2	0.0	0.89	0.89
UPS Administración	09100123080001A28A	SALA DE OBSERVACION	CEM	MP	Pisos	Cerámico	8.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	2	0.0	0.89	0.89
UPS Administración	09100123080001A28A	SALA DE OBSERVACION	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	7.74	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	2	0.0	0.81	0.81
UPS Administración	09100123080001A28A	SALA DE OBSERVACION	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	8	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	3.20	12	2	6.4	167.81	847.81
UPS Administración	09100123080001A28A	SALA DE OBSERVACION	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	8	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	3.20	12	2			
UPS Administración	09100123080001A28A	CONSULTORIO DE EMERGENCIA	CEM	MP	Muro	Albñlería/Cerámico	21.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12	2	0.1	2.28	2.28
UPS Administración	09100123080001A28A	CONSULTORIO DE EMERGENCIA	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	2.1	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.22	0.22
UPS Administración	09100123080001A28A	CONSULTORIO DE EMERGENCIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.43	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	2	0.0	0.46	0.46
UPS Administración	09100123080001A28A	CONSULTORIO DE EMERGENCIA	CEM	MP	Pisos	Cerámico	4.43	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	2	0.0	0.46	0.46
UPS Administración	09100123080001A28A	CONSULTORIO DE EMERGENCIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.16	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.23	0.23
UPS Administración	09100123080001A28A	CONSULTORIO DE EMERGENCIA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.33	12	2	0.3	8.74	8.74
UPS Administración	09100123080001A28B	TOPICO DE INYECTABLE	CEM	MP	Muro	Drywall simple/Tarrajeo/enlucido/empastado, v/o pintado	32	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.13	12	2	0.1	3.35	3.35
UPS Administración	09100123080001A28B	TOPICO DE INYECTABLE	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	3.1	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.33	0.33
UPS Administración	09100123080001A28B	TOPICO DE INYECTABLE	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.46	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.26	0.26
UPS Administración	09100123080001A28B	TOPICO DE INYECTABLE	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.46	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.26	0.26
UPS Administración	09100123080001A28B	TOPICO DE INYECTABLE	CEM	MP	Puerta	Metálica corrediza	13.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	2	0.1	1.37	1.37
UPS Administración	09100123080001A28B	TOPICO DE INYECTABLE	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.33	12	2	0.3	8.74	8.74
UPS Administración	09100123080001A28C	TRIAJE	CEM	MP	Muro	Drywall simple/Tarrajeo/enlucido/empastado, v/o pintado	47.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.19	12	2	0.2	4.98	4.98
UPS Administración	09100123080001A28C	TRIAJE	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	4.6	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	2	0.0	0.48	0.48
UPS Administración	09100123080001A28C	TRIAJE	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12	2	0.1	1.79	1.79
UPS Administración	09100123080001A28C	TRIAJE	CEM	MP	Pisos	Cerámico	17.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12	2	0.1	1.79	1.79
UPS Administración	09100123080001A28C	TRIAJE	CEM	MP	Puerta	Metálica corrediza	9.96	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	2	0.0	1.04	1.04
UPS Administración	09100123080001A28C	TRIAJE	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.20	12	2	2.4	62.93	317.93
UPS Administración	09100123080001A28C	TRIAJE	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	1.20	12	2			
UPS Administración	09100101315701A28D	SALA DE RAYOS "x"	CEM	MP	Muro	Drywall simple/Tarrajeo/enlucido/empastado, v/o pintado	22.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12	2	0.1	2.35	2.35

UPS Administración	09100101315701A28D	SALA DE RAYOS "X"	CEM	MP	Contrazocalo	Loseta	2.2	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.23	0.23
UPS Administración	09100101315701A28D	SALA DE RAYOS "X"	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	2	0.1	1.36	1.36
UPS Administración	09100101315701A28D	SALA DE RAYOS "X"	CEM	MP	Pisos	Cerámico	13	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	2	0.1	1.36	1.36
UPS Administración	09100101315701A28D	SALA DE RAYOS "X"	CEM	MP	Puerta	Contraplacada dos hojas	0	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2	0.0	0.00	-
UPS Administración	09100101315701A28D	SALA DE RAYOS "X"	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	6	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	2.00	12	2	4.0	104.88	614.88
UPS Administración	09100101315701A28D	SALA DE RAYOS "X"	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	6	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	2.00	12	2	4.0	104.88	614.88
UPS Administración	09100101315701A29A	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Muro	Drywall simple/Tarrajeo/enlucido/empastado, v/o pintado	65.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.26	12	2	0.3	6.91	6.91
UPS Administración	09100101315701A29A	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Contrazocalo	Loseta	6.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	2	0.0	0.68	0.68
UPS Administración	09100101315701A29A	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	20.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12	2	0.1	2.13	2.13
UPS Administración	09100101315701A29A	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Pisos	Cerámico	20.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12	2	0.1	2.13	2.13
UPS Administración	09100101315701A29A	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Puerta	Metálica corrediza	14.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	2	0.1	1.56	1.56
UPS Administración	09100101315701A29A	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	2	0.8	20.98	105.98
UPS Administración	09100101315701A29A	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	2	0.8	20.98	105.98
UPS Administración	09100101315701A29B	COMANDO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, v/o pintado	14.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	2	0.1	1.51	1.51
UPS Administración	09100101315701A29B	COMANDO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	9.53	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	2	0.0	1.00	1.00
UPS Administración	09100101315701A29B	COMANDO	CEM	MP	Pisos	Cerámico	9.53	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	2	0.0	1.00	1.00
UPS Administración	09100101315701A29B	COMANDO	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12	2	0.2	4.37	4.37
UPS Administración	09100101315701A29C	VESTIDOR	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	17.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12	2	0.1	1.82	1.82
UPS Administración	09100101315701A29C	VESTIDOR	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	26.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.11	12	2	0.1	2.80	2.80
UPS Administración	09100101315701A29C	VESTIDOR	CEM	MP	Pisos	Cerámico	26.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.11	12	2	0.1	2.80	2.80
UPS Administración	09100101315701A29C	VESTIDOR	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	0	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2	0.0	0.00	-
UPS Administración	09100101315701A29C	VESTIDOR	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12	2	0.2	4.37	4.37
UPS Administración	09100101315701A29D	CUARTO DE REVELADO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, v/o pintado	17.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12	2	0.1	1.83	1.83
UPS Administración	09100101315701A29D	CUARTO DE REVELADO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.17	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.23	0.23
UPS Administración	09100101315701A29D	CUARTO DE REVELADO	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.17	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.23	0.23
UPS Administración	09100101315701A29D	CUARTO DE REVELADO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.15	0.15
UPS Administración	09100101315701A29D	CUARTO DE REVELADO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	2	0.8	20.98	105.98
UPS Administración	09100101315701A29D	CUARTO DE REVELADO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	2	0.8	20.98	105.98
UPS Administración	09100122240001B29E	MEDICINA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	25.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.10	12	2	0.1	2.67	2.67
UPS Administración	09100122240001B29E	MEDICINA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.33	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2	0.0	0.00	-
UPS Administración	09100122240001B29E	MEDICINA	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.33	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2	0.0	0.00	-
UPS Administración	09100122240001B29E	MEDICINA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.15	0.15
UPS Administración	09100122240001B29E	MEDICINA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	1.00	12	2	2.0	52.44	307.44
UPS Administración	09100122240001B29E	MEDICINA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	1.00	12	2	2.0	52.44	307.44
UPS Administración	09100122240001B30A	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, v/o pintado	39.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.16	12	2	0.2	4.11	4.11
UPS Administración	09100122240001B30A	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Contrazocalo	Loseta	2.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.26	0.26
UPS Administración	09100122240001B30A	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.73	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.29	0.29
UPS Administración	09100122240001B30A	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.73	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.29	0.29
UPS Administración	09100122240001B30A	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.15	0.15
UPS Administración	09100122240001B30A	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Desmontaje de equipo fluorescente	0.33	0.33	12	2	0.7	17.48	102.48
UPS Administración	09100122240001B30A	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	M	Reemplazo de equipo fluorescente	0.33	0.33	12	2	0.7	17.48	102.48
UPS Administración	09100122240001B30B	CONSULTORIO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, v/o pintado	13.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	2	0.1	1.45	1.45
UPS Administración	09100122240001B30B	CONSULTORIO	CEM	MP	Contrazocalo	Loseta	3.9	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	2	0.0	0.41	0.41
UPS Administración	09100122240001B30B	CONSULTORIO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	4.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	2	0.0	0.51	0.51
UPS Administración	09100122240001B30B	CONSULTORIO	CEM	MP	Pisos	Cerámico	4.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	2	0.0	0.51	0.51
UPS Administración	09100122240001B30B	CONSULTORIO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.26	0.26
UPS Administración	09100122240001B30B	CONSULTORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.60	12	2	3.2	83.90	423.90
UPS Administración	09100122240001B30B	CONSULTORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	4	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	1.60	12	2	3.2	83.90	423.90

UPS Administración	09100122240001B031	NUTRICION	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	48.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.20	12	2	0.2	5.13	5.13
UPS Administración	09100122240001B031	NUTRICION	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	13.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	2	0.1	1.44	1.44
UPS Administración	09100122240001B031	NUTRICION	CEM	MP	Pisos	Cerámico	13.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	2	0.1	1.44	1.44
UPS Administración	09100122240001B031	NUTRICION	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.47	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.15	0.15
UPS Administración	09100122240001B031	NUTRICION	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	3	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.50	12	2	0.5	13.11	13.11
UPS Administración	09100122240001C032	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, v/o ointado	40.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.16	12	2	0.2	4.28	4.28
UPS Administración	09100122240001C032	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	4.8	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	2	0.0	0.50	0.50
UPS Administración	09100122240001C032	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	1.92	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.20	0.20
UPS Administración	09100122240001C032	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Pisos	Cerámico	1.92	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.20	0.20
UPS Administración	09100122240001C032	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.26	0.26
UPS Administración	09100122240001C032	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Luminarias	Led hermetica	2	und	B	Actividades de inspección, limpieza y verificación del equipo eléctrico, accesorios y pruebas de funcionamiento.	0.17	0.33	12	2	0.3	8.76	8.76
UPS Administración	09100122240001C033	ESPERA DE TRIAJE	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, v/o ointado	38.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.15	12	2	0.2	4.05	4.05
UPS Administración	09100122240001C033	ESPERA DE TRIAJE	CEM	MP	Contrazócalo	Loseta	4	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	2	0.0	0.42	0.42
UPS Administración	09100122240001C033	ESPERA DE TRIAJE	CEM	MP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	16.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12	2	0.1	1.74	1.74
UPS Administración	09100122240001C033	ESPERA DE TRIAJE	CEM	MP	Pisos	Cerámico	16.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12	2	0.1	1.74	1.74
UPS Administración	09100122240001C033	ESPERA DE TRIAJE	CEM	MP	Luminarias	Led	3	und	B	Actividades de inspección, limpieza y verificación del equipo eléctrico, accesorios y pruebas de funcionamiento.	0.17	0.50	12	2	0.5	13.14	13.14
UPS Administración	09100122240001C033	ESPERA DE TRIAJE	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.26	0.26
UPS Administración	09100101070201C034	SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado, v/o pintado	155	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.62	12	2	0.6	16.28	16.28
UPS Administración	09100101070201C034	SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES	CEM	MP	Contrazócalo	Lineal porcelanato	3.8	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	2	0.0	0.40	0.40
UPS Administración	09100101070201C034	SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES	CEM	MP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	14.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	2	0.1	1.54	1.54
UPS Administración	09100101070201C034	SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES	CEM	MP	Pisos	Cerámico	14.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12	2	0.1	1.54	1.54
UPS Administración	09100101070201C034	SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES	CEM	MP	Luminarias	Led	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza y verificación del equipo eléctrico, accesorios y pruebas de funcionamiento.	0.17	0.17	12	2	0.2	4.38	4.38
UPS Administración	09100101070201C035	SERVICIOS HIGIENICOS VARONES	CEM	MP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido/empastado, v/o pintado	17.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12	2	0.1	1.81	1.81
UPS Administración	09100101070201C035	SERVICIOS HIGIENICOS VARONES	CEM	MP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	27.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.11	12	2	0.1	2.88	2.88
UPS Administración	09100101070201C035	SERVICIOS HIGIENICOS VARONES	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	27.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.11	12	2	0.1	2.88	2.88
UPS Administración	09100101070201C035	SERVICIOS HIGIENICOS VARONES	CEM	MP	Luminarias	Led	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza y verificación del equipo eléctrico, accesorios y pruebas de funcionamiento.	0.17	0.17	12	2	0.2	4.38	4.38
UPS Administración	09100122240001B036	TRIAJE	CEM	MP	Muro	Drywall superboard/Cerámico	17.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12	2	0.1	1.81	1.81
UPS Administración	09100122240001B036	TRIAJE	CEM	MP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	56.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.22	12	2	0.2	5.89	5.89
UPS Administración	09100122240001B036	TRIAJE	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	56.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.22	12	2	0.2	5.89	5.89
UPS Administración	09100122240001B036	TRIAJE	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.18	0.18
UPS Administración	09100122240001B036	TRIAJE	CEM	MP	Luminarias	Led	4	und	B	Actividades de inspección, limpieza y verificación del equipo eléctrico, accesorios y pruebas de funcionamiento.	0.17	0.67	12	2	0.7	17.51	17.51
UPS Administración	09100122240001B37A	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Muro	Drywall superboard/Cerámico	25.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.10	12	2	0.1	2.66	2.66
UPS Administración	09100122240001B37A	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	2.42	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.25	0.25
UPS Administración	09100122240001B37A	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	2.42	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.25	0.25
UPS Administración	09100122240001B37A	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.18	0.18
UPS Administración	09100122240001B37A	SERVICIO HIGIENICO	CEM	MP	Luminarias	Led	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza y verificación del equipo eléctrico, accesorios y pruebas de funcionamiento.	0.17	0.17	12	2	0.2	4.38	4.38
UPS Administración	09100122240001C37B	BAÑO ASISTENCIAL	CEM	MP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido/empastado, v/o pintado	12.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	2	0.0	1.28	1.28
UPS Administración	09100122240001C37B	BAÑO ASISTENCIAL	CEM	MP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	2.42	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.25	0.25
UPS Administración	09100122240001C37B	BAÑO ASISTENCIAL	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	2.42	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2	0.0	0.00	-
UPS Administración	09100122240001C37B	BAÑO ASISTENCIAL	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.31	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2	0.0	0.00	-
UPS Administración	09100122240001C37B	BAÑO ASISTENCIAL	CEM	MP	Luminarias	Led	2	und	B	Actividades de inspección, limpieza y verificación del equipo eléctrico, accesorios y pruebas de funcionamiento.	0.17	0.33	12	2	0.3	8.76	8.76
UPS Administración	09100122240001C38A	SERVICIO HIGIENICO 1	CEM	MP	Muro	Drywall superboard/Cerámico	27.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.11	12	2	0.1	2.92	2.92

UPS Administración	09100122240001C38A	SERVICIO HIGIENICO 1	CEM	MP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	20.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12	2	0.1	2.13	2.13
UPS Administración	09100122240001C38A	SERVICIO HIGIENICO 1	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	20.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12	2	0.1	2.13	2.13
UPS Administración	09100122240001C38A	SERVICIO HIGIENICO 1	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.18	0.18
UPS Administración	09100122240001C38A	SERVICIO HIGIENICO 1	CEM	MP	Luminarias	Led	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza y verificación del equipo eléctrico, accesorios y pruebas de funcionamiento.	0.17	0.17	12	2	0.2	4.38	4.38
UPS Administración	09100122240001C38B	SERVICIO HIGIENICO 2	CEM	MP	Muro	Drywall superboard/Cerámico	17.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12	2	0.1	1.85	1.85
UPS Administración	09100122240001C38B	SERVICIO HIGIENICO 2	CEM	MP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	1.38	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.14	0.14
UPS Administración	09100122240001C38B	SERVICIO HIGIENICO 2	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	1.38	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.14	0.14
UPS Administración	09100122240001C38B	SERVICIO HIGIENICO 2	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	7.56	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	2	0.0	0.79	0.79
UPS Administración	09100122240001C38B	SERVICIO HIGIENICO 2	CEM	MP	Luminarias	Led	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza y verificación del equipo eléctrico, accesorios y pruebas de funcionamiento.	0.17	0.17	12	2	0.2	4.38	4.38
UPS Administración	09100101070201F38C	SALON DE USOS MULTIPLES	CEM	MP	Muro	Drywall superboard/Cerámico	17.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12	2	0.1	1.85	1.85
UPS Administración	09100101070201F38C	SALON DE USOS MULTIPLES	CEM	MP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	11.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	2	0.0	1.23	1.23
UPS Administración	09100101070201F38C	SALON DE USOS MULTIPLES	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	11.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	2	0.0	1.23	1.23
UPS Administración	09100101070201F38C	SALON DE USOS MULTIPLES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.18	0.18
UPS Administración	09100101070201F38C	SALON DE USOS MULTIPLES	CEM	MP	Luminarias	Led bombilla	4	und	M	Desmontaje de led bombilla	0.25	1.00	12	2	1.0	26.22	26.22
UPS Administración	09100101070201F38C	SALON DE USOS MULTIPLES	CEM	MP	Luminarias	Led bombilla	4	und	M	Reemplazo de equipo Led	0.20	0.80	12	2	0.8	20.98	90.00 110.98
UPS Administración	09100101251701E039	VESTIDOR DEL PERSONAL DE LIMPIEZA	CEM	MP	Muro	Drywall superboard/Cerámico	70.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.28	12	2	0.3	7.36	7.36
UPS Administración	09100101251701E039	VESTIDOR DEL PERSONAL DE LIMPIEZA	CEM	MP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	2.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.27	0.27
UPS Administración	09100101251701E039	VESTIDOR DEL PERSONAL DE LIMPIEZA	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	2.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.27	0.27
UPS Administración	09100101251701E039	VESTIDOR DEL PERSONAL DE LIMPIEZA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.18	0.18
UPS Administración	09100101251701E039	VESTIDOR DEL PERSONAL DE LIMPIEZA	CEM	MP	Luminarias	Led	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza y verificación del equipo eléctrico, accesorios y pruebas de funcionamiento.	0.17	0.17	12	2	0.2	4.38	4.38
UPS Administración	09100101251701E40A	SERVICIO HIGIENICO 1	CEM	MP	Muro	Drywall simple/Tarrajeo/enlucido/empastado, v/o pintado	26	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.10	12	2	0.1	2.73	2.73
UPS Administración	09100101251701E40A	SERVICIO HIGIENICO 1	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.27	0.27
UPS Administración	09100101251701E40A	SERVICIO HIGIENICO 1	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	2.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2	0.0	0.00	-
UPS Administración	09100101251701E40A	SERVICIO HIGIENICO 1	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2	0.0	0.00	-
UPS Administración	09100101251701E40A	SERVICIO HIGIENICO 1	CEM	MP	Luminarias	Led	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza y verificación del equipo eléctrico, accesorios y pruebas de funcionamiento.	0.17	0.17	12	2	0.2	4.38	4.38
UPS Administración	09100101251701E40B	SERVICIO HIGIENICO 2	CEM	MP	Muro	Drywall superboard/Cerámico	1.22	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2	0.0	0.13	0.13
UPS Administración	09100101251701E40B	SERVICIO HIGIENICO 2	CEM	MP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	42.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2	0.0	0.00	-
UPS Administración	09100101251701E40B	SERVICIO HIGIENICO 2	CEM	MP	Pisos	Cerámico	42.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2	0.0	0.00	-
UPS Administración	09100101251701E40B	SERVICIO HIGIENICO 2	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2	0.0	0.00	-
UPS Administración	09100101251701E40B	SERVICIO HIGIENICO 2	CEM	MP	Luminarias	Led	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza y verificación del equipo eléctrico, accesorios y pruebas de funcionamiento.	0.17	0.17	12	2	0.2	4.38	4.38
UPS Administración	09100101251701E40C	AREA DE RESIDUOS SOLIDOS	CEM	MP	Muro	Drywall superboard/Cerámico	1.22	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2	0.0	0.13	0.13
UPS Administración	09100101251701E40C	AREA DE RESIDUOS SOLIDOS	CEM	MP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	5.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2	0.0	0.00	-
UPS Administración	09100101251701E40C	AREA DE RESIDUOS SOLIDOS	CEM	MP	Pisos	Cerámico	5.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2	0.0	0.00	-
UPS Administración	09100101251701E40C	AREA DE RESIDUOS SOLIDOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2	0.0	0.00	-
UPS Administración	09100101251701E40C	AREA DE RESIDUOS SOLIDOS	CEM	MP	Luminarias	Led	3	und	B	Actividades de inspección, limpieza y verificación del equipo eléctrico, accesorios y pruebas de funcionamiento.	0.17	0.50	12	2	0.5	13.14	13.14
UPS Administración	09100101070201F041	SALON DE USOS MULTIPLES	CEM	MP	Muro	Drywall superboard/Cerámico	39.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2	0.0	0.00	-
UPS Administración	09100101070201F041	SALON DE USOS MULTIPLES	CEM	MP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	2.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2	0.0	0.00	-
UPS Administración	09100101070201F041	SALON DE USOS MULTIPLES	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2	0.0	0.00	-
UPS Administración	09100101070201F041	SALON DE USOS MULTIPLES	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2	0.0	0.00	-
UPS Administración	09100101070201F041	SALON DE USOS MULTIPLES	CEM	MP	Luminarias	Led	6	und	B	Actividades de inspección, limpieza y verificación del equipo eléctrico, accesorios y pruebas de funcionamiento.	0.17	1.00	12	2	1.0	26.27	26.27
UPS Administración	09100102170001E042	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MP	Cieloraso	Plancha de fibrocemento	2.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2	0.0	0.00	-
UPS Administración	09100102170001E042	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MP	Pisos	Cerámico	2.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	2	0.0	0.00	-

UPS Administración	09100102170001E042	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MP	Puerta	Metálica corrediza	6.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		2		0.0	0.00	-
UPS Administración	09100102170001E042	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MP	Luminarias	Led hermetica	2	und	R	Desmontaje de equipo Led hermetica	0.63	1.26	12			2	1.3	33.04	33.04
UPS Administración	09100102170001E042	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MP	Luminarias	Led hermetica	2	und	R	Reemplazo de equipo Led hermetica	0.63	1.26	12			2	1.3	33.04	203.04
UPS Administración	09100102170001B043	CUARTO DE BOMBAS	CEM	MP	Muro	Albilleria/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	18.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		2		0.0	0.00	-
UPS Administración	09100102170001B043	CUARTO DE BOMBAS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		2		0.0	0.00	-
UPS Administración	09100102170001B043	CUARTO DE BOMBAS	CEM	MP	Pisos	Porcelanato	15.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		2		0.0	0.00	-
UPS Administración	09100102170001B043	CUARTO DE BOMBAS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada dos hojas	2.38	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		2		0.0	0.00	-
UPS Administración	09100102170001B043	CUARTO DE BOMBAS	CEM	MP	Luminarias	Led bombilla	1	und	M	Desmontaje de led bombilla	0.25	0.25	12			2	0.3	6.56	6.56
UPS Administración	09100102170001B043	CUARTO DE BOMBAS	CEM	MP	Luminarias	Led bombilla	1	und	M	Reemplazo de equipo Led	0.20	0.20	12			2	0.2	5.24	22.50
UPS Administración	0910012240001H044	CIRCULACION CONSULTAS EXTERNAS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	35.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		2		0.0	0.00	-
UPS Administración	0910012240001H044	CIRCULACION CONSULTAS EXTERNAS	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	35.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		2		0.0	0.00	-
UPS Administración	0910012240001H044	CIRCULACION CONSULTAS EXTERNAS	CEM	MP	Puerta	Metálica corrediza	6.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		2		0.0	0.00	-
UPS Administración	0910012240001H044	CIRCULACION CONSULTAS EXTERNAS	CEM	MP	Luminarias	Led bombilla	27	und	M	Desmontaje de led bombilla	0.25	6.75	12			2	6.8	176.99	176.99
UPS Administración	0910012240001H044	CIRCULACION CONSULTAS EXTERNAS	CEM	MP	Luminarias	Led bombilla	27	und	M	Reemplazo de equipo Led	0.20	5.40	12			2	5.4	141.59	607.50
UPS Administración	0910012240001K045	CUNETAS PLUVIALES	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.93	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		2		0.0	0.00	-
UPS Administración	0910012240001K045	CUNETAS PLUVIALES	CEM	MP	Pisos	Cemento pulido	5.93	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		2		0.0	0.00	-
UPS Administración	0910012240001K045	CUNETAS PLUVIALES	CEM	MP	Puerta	Metálica corrediza	6.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		2		0.0	0.00	-
UPS Administración	09100101070201K046	VEREDAS EXTERIORES	CEM	MP	Muro	Concreto armado/Tarrajeo/enlucido/empastado, y/o pintado	150	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12		2		0.0	0.00	-
UPS Administración	09100101070201K046	VEREDAS EXTERIORES	CEM	MP	Luminarias	Led bombilla	7	und	M	Desmontaje de led bombilla	0.25	1.75	12			2	1.8	45.89	45.89
UPS Administración	09100101070201K046	VEREDAS EXTERIORES	CEM	MP	Luminarias	Led bombilla	7	und	M	Reemplazo de equipo Led	0.20	1.40	12			2	1.4	36.71	194.21
UPS Administración	09100102170001B043	CUARTO DE BOMBAS	CEM	MP	Tablero electrico de 8 polos	Interruptor termomagnetico	2	und	R	Desmontaje y montaje de Interruptor termomagnetico	0.32	0.64							
UPS Administración	09100102170001B044	CUARTO DE BOMBAS	CEM	MP	Tablero electrico de 8 polos	Interruptor termomagnetico	120	m	R	Cableado de circuito de luminarias	0.10	12.00	12			2	21.0	549.57	836
UPS Administración	09100102170001B045	CUARTO DE BOMBAS	CEM	MP	Tablero electrico de 8 polos	Interruptor Diferencial	1	und	R	Desmontaje y montaje de Interruptor Diferencial	0.32	0.32							
UPS Administración	09100102170001B046	CUARTO DE BOMBAS	CEM	MP	Tablero electrico de 8 polos	Interruptor termomagnetico	120	m	R	Cableado de circuito de Tomacorrientes	0.13	8.00							
UPS Administración	09100102170001E042	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MP	Tablero eléctrico de 10 polos	Interruptor termomagnetico	2	und	R	Desmontaje y montaje de Interruptor termomagnetico	2.00	4.00	12			2	12.0	314.64	236.00
UPS Administración	09100102170001E043	GRUPO ELECTROGENO	CEM	MP	Tablero eléctrico de 10 polos	Interruptor Diferencial	1	und		Desmontaje y montaje de Interruptor Diferencial	8.00	8.00							550.64
UPS Administración	0910012240001C032	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Tablero eléctrico de 30 polos	Interruptor termomagnetico	1	und	R	Desmontaje y montaje de Interruptor termomagnetico	4.00	4.00							
UPS Administración	0910012240001C033	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Tablero eléctrico de 30 polos	Interruptor termomagnetico	100	m	R	Cableado de circuito de luminarias	0.08	8.00	12			2	22.0	576.84	895.00
UPS Administración	0910012240001C033	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Tablero eléctrico de 30 polos	Interruptor Diferencial	1	und	R	Desmontaje y montaje de Interruptor Diferencial	2.00	2.00							1,471.84
UPS Administración	0910012240001C034	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Tablero eléctrico de 30 polos	Interruptor termomagnetico	100	m	R	Cableado de circuito de Tomacorrientes	0.08	8.00							
UPS Administración	0910012240001B22A	REHABILITACION Y MEDICINA FISICA	CEM	MP	Tablero eléctrico de 30 polos	Interruptor termomagnetico	2	und	R	Desmontaje y montaje de Interruptor termomagnetico	4.00	8.00	12			2	16.0	419.52	236.00
UPS Administración	0910012240001B22A	REHABILITACION Y MEDICINA FISICA	CEM	MP	Tablero eléctrico de 30 polos	Interruptor Diferencial	1	und	R	Desmontaje y montaje de Interruptor Diferencial	8.00	8.00							655.52
											344.0	9102.50					11319.66	20,422.15	