

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

ORGANO DESCONCENTRADO:

PIURA

ESTABLECIMIENTO DE SALUD:

IPO - INSTITUTO PERUANO DE
OTOLMOLOGIA

UPSS / UPS	CODIGO DE AMBIENTE	DENOMINACIÓN DEL AMBIENTE	MODO DE EJECUCIÓN	TIPO DE MANTENIMIENTO	ELEMENTO	TIPO DE ELEMENTO	CANTIDAD	UNID. MED.	ESTADO DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDAD A REALIZAR	CONSUMO DE MANO DE OBRA (HM/UND)	HORAS HOMBRE (HH)	FRECUENCIA	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL DE HORAS HOMBRE (HH)	COSTO DE MANO DE OBRAS	COSTO DE MATERIALES	COSTO TOTAL
UPS Administración	0919101070201J001	INGRESO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado , y/o pintado	3.14	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12												1	0.0	0.22		0.22
UPS Administración	0919101070201J001	INGRESO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	25.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.10	12												1	0.1	1.76		1.76
UPS Administración	0919101070201J001	INGRESO	CEM	MP	Pisos	Loseta	24.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.10	12												1	0.1	1.68		1.68
UPS Administración	0919101070201J001	INGRESO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.20	12												1	2.4	41.50		41.50
UPS Administración	0919101070201J001	INGRESO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	1.20																	
UPS Administración	0919101070201J02A	PASILLO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	54	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.22	12												1	0.2	3.73		3.73
UPS Administración	0919101070201J02A	PASILLO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	27.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.11	12												1	0.1	1.93		1.93
UPS Administración	0919101070201J02A	PASILLO	CEM	MP	Pisos	Loseta	27.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.11	12												1	0.1	1.93		1.93
UPS Administración	0919101070201J02A	PASILLO	CEM	MP	Puerta	Metalica batiente	11	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12												1	0.0	0.76		0.76
UPS Administración	0919101070201J02A	PASILLO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	5	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	2.00	12												1	4.0	69.16		69.16
UPS Administración	0919101070201J02A	PASILLO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	5	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	2.00																	
UPS Administración	0919101070201C02B	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado , y/o pintado	55	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.22	12												1	0.2	3.81		3.81
UPS Administración	0919101070201C02B	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	58.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.23	12												1	0.2	4.05		4.05
UPS Administración	0919101070201C02B	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Pisos	Loseta	58.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.23	12												1	0.2	4.04		4.04
UPS Administración	0919101070201C02B	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12												1	0.0	0.20		0.20
UPS Administración	0919101070201C02B	SALA DE ESPERA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.33	12												1	0.3	5.76		5.76
UPS Administración	0919101070201J02C	PASILLO 2	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado , y/o pintado	37.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.15	12												2	0.2	2.60		2.60
UPS Administración	0919101070201J02C	PASILLO 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	25.6	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	2.92																	
UPS Administración	0919101070201J02C	PASILLO 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	25.6	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	20.45																	
UPS Administración	0919101070201J02C	PASILLO 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	25.6	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	8.18																	
UPS Administración	0919101070201J02C	PASILLO 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	25.6	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	6.82																	
UPS Administración	0919101070201J02C	PASILLO 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	25.6	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12																
UPS Administración	0919101070201J02C	PASILLO 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	25.6	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00													2	54.7	946.16	1043.89	1,990.05
UPS Administración	0919101070201J02C	PASILLO 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	25.6	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	8.18																	
UPS Administración	0919101070201J02C	PASILLO 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	25.6	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00																	
UPS Administración	0919101070201J02C	PASILLO 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	25.6	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	8.18																	
UPS Administración	0919101070201J02C	PASILLO 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	25.6	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00																	
UPS Administración	0919101070201J02C	PASILLO 2	CEM	MP	Pisos	Loseta	25.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.10	12												2	0.1	1.77		1.77
UPS Administración	0919101070201J02C	PASILLO 2	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12												2	0.2	2.88		2.88
UPS Administración	0919101070201C03A	PROGRAMACION CIRUGIA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado , y/o pintado	38.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.15	12												2	0.2	2.64		2.64
UPS Administración	0919101070201C03A	PROGRAMACION CIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.1	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	2.41																	
UPS Administración	0919101070201C03A	PROGRAMACION CIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.1	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	16.86																	
UPS Administración	0919101070201C03A	PROGRAMACION CIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.1	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	6.75																	
UPS Administración	0919101070201C03A	PROGRAMACION CIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.1	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	5.62																	
UPS Administración	0919101070201C03A	PROGRAMACION CIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.1	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12																
UPS Administración	0919101070201C03A	PROGRAMACION CIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.1	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00													2	45.1	780.32	860.93	1,641.25
UPS Administración	0919101070201C03A	PROGRAMACION CIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.1	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	6.75																	
UPS Administración	0919101070201C03A	PROGRAMACION CIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.1	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00																	
UPS Administración	0919101070201C03A	PROGRAMACION CIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.1	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	6.75																	
UPS Administración	0919101070201C03A	PROGRAMACION CIRUGIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.1	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00																	
UPS Administración	0919101070201C03A	PROGRAMACION CIRUGIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	21.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12												2	0.1	1.46		1.46
UPS Administración	0919101070201C03A	PROGRAMACION CIRUGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	16.9	m2	M	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas	0.19	3.20																	
UPS Administración	0919101070201C03A	PROGRAMACION CIRUGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	16.9	m2	M	Reposición de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	4.00	12												2	3.2	55.36	2734.18	2,789.54
UPS Administración	0919101070201C03A	PROGRAMACION CIRUGIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	16.9	m2	M	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	4.00																	
UPS Administración	0919101070201C03A	PROGRAMACION CIRUGIA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.33	12												2	0.3	5.76		5.76
UPS Administración	0919101070201D03B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	21.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12												1	0.1	1.47		1.47
UPS Administración	0919101070201D03B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.24	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12												1	0.0	0.22		0.22
UPS Administración	0919101070201D03B	SS.HH	CEM	MCP	Pisos	Loseta	3.24	m2	R	Resane de juntas	0.57	1.85	12												1	1.9	32.01	8.21	40.22
UPS Administración	0919101070201D03B	SS.HH	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	1.41	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12												1	0.0	0.10		0.10
UPS Administración	0919101070201D03B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada dos hojas	1.96	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12												1	0.0	0.14		0.14
UPS Administración	0919101070201D03B	SS.HH	CEM	MP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.30	12												2	0.3	7.87		7.87
UPS Administración	0919101070201D03B	SS.HH	CEM	MP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	Cambio de luminaria	0.40	0.40	12												2	0.4	10.49	22.50	32.99
UPS Administración	0919101070201D03B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gltb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12													0.6	15.73	0.00	15.73

UPS Administración	0919101070201D03B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12		1		7.5	196.65	0.00	196.65
UPS Administración	0919101070201D03B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12		1		2.0	52.44	0.00	52.44
UPS Administración	0919101070201D03B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12		1		0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Administración	0919101070201D03B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12		1		12.0	314.64	0.00	314.64
UPS Administración	0919101070201D03B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Sum. e ins. De valvula de control	0.60	0.60	12		1		0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Administración	0919101070201B03C	CONSULTORIO DE CAMPIMETRIA	CEM	MP	Muro	Albahliería/Tarrajeo/enlucido/empastado , y/o pintado	42.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.17	12		2	0.2	2.92		2.92	
UPS Administración	0919101070201B03C	CONSULTORIO DE CAMPIMETRIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23.1	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	2.64								
UPS Administración	0919101070201B03C	CONSULTORIO DE CAMPIMETRIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23.1	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	18.50								
UPS Administración	0919101070201B03C	CONSULTORIO DE CAMPIMETRIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23.1	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	7.40								
UPS Administración	0919101070201B03C	CONSULTORIO DE CAMPIMETRIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23.1	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	6.17								
UPS Administración	0919101070201B03C	CONSULTORIO DE CAMPIMETRIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23.1	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	7.40								
UPS Administración	0919101070201B03C	CONSULTORIO DE CAMPIMETRIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23.1	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	7.40	12		2	99.5	1720.03	9.30	1,729.33	
UPS Administración	0919101070201B03C	CONSULTORIO DE CAMPIMETRIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23.1	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	7.40								
UPS Administración	0919101070201B03C	CONSULTORIO DE CAMPIMETRIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23.1	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	7.40								
UPS Administración	0919101070201B03C	CONSULTORIO DE CAMPIMETRIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23.1	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	7.40								
UPS Administración	0919101070201B03C	CONSULTORIO DE CAMPIMETRIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23.1	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	27.76								
UPS Administración	0919101070201B03C	CONSULTORIO DE CAMPIMETRIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	23.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12		2	0.1	1.60		1.60	
UPS Administración	0919101070201B03C	CONSULTORIO DE CAMPIMETRIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada dos hojas	2.94	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		2	0.0	0.20		0.20	
UPS Administración	0919101070201B03C	CONSULTORIO DE CAMPIMETRIA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.33	12		2	0.3	5.76		5.76	
UPS Administración	0919101070201B004	EXAMEN REFRACCION N°2	CEM	MP	Muro	Albahliería/Tarrajeo/enlucido/empastado , y/o pintado	38.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.15	12		3	0.2	2.64		2.64	
UPS Administración	0919101070201B004	EXAMEN REFRACCION N°2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.1	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	2.41								
UPS Administración	0919101070201B004	EXAMEN REFRACCION N°2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.1	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	16.86								
UPS Administración	0919101070201B004	EXAMEN REFRACCION N°2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.1	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	6.75								
UPS Administración	0919101070201B004	EXAMEN REFRACCION N°2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.1	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	5.62								
UPS Administración	0919101070201B004	EXAMEN REFRACCION N°2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.1	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00								
UPS Administración	0919101070201B004	EXAMEN REFRACCION N°2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.1	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00	12		3	38.4	663.69	860.93	1,524.61	
UPS Administración	0919101070201B004	EXAMEN REFRACCION N°2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.1	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00								
UPS Administración	0919101070201B004	EXAMEN REFRACCION N°2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.1	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00								
UPS Administración	0919101070201B004	EXAMEN REFRACCION N°2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.1	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	6.75								
UPS Administración	0919101070201B004	EXAMEN REFRACCION N°2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.1	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00								
UPS Administración	0919101070201B004	EXAMEN REFRACCION N°2	CEM	MP	Pisos	Loseta	21.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12		3	0.1	1.46		1.46	
UPS Administración	0919101070201B004	EXAMEN REFRACCION N°2	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	12.9	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas	0.19	2.44								
UPS Administración	0919101070201B004	EXAMEN REFRACCION N°2	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	12.9	m2	R	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	3.05	12		3	2.4	42.22	54.24	96.46	
UPS Administración	0919101070201B004	EXAMEN REFRACCION N°2	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	12.9	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	3.05								
UPS Administración	0919101070201B004	EXAMEN REFRACCION N°2	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.33	12		3	0.3	5.76		5.76	
UPS Consultoria Externa	0919122240001B05A	CONSULTORIO SEG. ANT. 2A	CEM	MP	Muro	Albahliería/Tarrajeo/enlucido/empastado , y/o pintado	42.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.17	12		2	0.2	2.91		2.91	
UPS Consultoria Externa	0919122240001B05A	CONSULTORIO SEG. ANT. 2A	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23.2	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	2.65								
UPS Consultoria Externa	0919122240001B05A	CONSULTORIO SEG. ANT. 2A	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23.2	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	18.52								
UPS Consultoria Externa	0919122240001B05A	CONSULTORIO SEG. ANT. 2A	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23.2	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	7.41								
UPS Consultoria Externa	0919122240001B05A	CONSULTORIO SEG. ANT. 2A	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23.2	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	6.17								
UPS Consultoria Externa	0919122240001B05A	CONSULTORIO SEG. ANT. 2A	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23.2	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12		2	42.2	728.86	945.47	1,674.33	
UPS Consultoria Externa	0919122240001B05A	CONSULTORIO SEG. ANT. 2A	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23.2	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00								
UPS Consultoria Externa	0919122240001B05A	CONSULTORIO SEG. ANT. 2A	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23.2	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00								
UPS Consultoria Externa	0919122240001B05A	CONSULTORIO SEG. ANT. 2A	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23.2	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00								
UPS Consultoria Externa	0919122240001B05A	CONSULTORIO SEG. ANT. 2A	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23.2	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	7.41								
UPS Consultoria Externa	0919122240001B05A	CONSULTORIO SEG. ANT. 2A	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23.2	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00								
UPS Consultoria Externa	0919122240001B05A	CONSULTORIO SEG. ANT. 2A	CEM	MP	Pisos	Loseta	23.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12		2	0.1	1.60		1.60	
UPS Consultoria Externa	0919122240001B05A	CONSULTORIO SEG. ANT. 2A	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	2.94	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas	0.19	0.56								
UPS Consultoria Externa	0919122240001B05A	CONSULTORIO SEG. ANT. 2A	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	2.94	m2	R	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.69	12		2	0.6	9.61	12.34	21.95	
UPS Consultoria Externa	0919122240001B05A	CONSULTORIO SEG. ANT. 2A	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	2.94	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.69								
UPS Consultoria Externa	0919122240001F05B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahliería/Cerámico	21.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12		1	0.1	1.47		1.47	
UPS Consultoria Externa	0919122240001F05B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.24	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1	0.0	0.22		0.22	
UPS Consultoria Externa	0919122240001F05B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.24	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1	0.0	0.22		0.22	
UPS Consultoria Externa	0919122240001F05B	SS.HH	CEM	MP	Ventana	Aluminio fijo	1.41	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1	0.0	0.10		0.10	
UPS Consultoria Externa	0919122240001F05B	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	1.96	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas	0.19	0.37								
UPS Consultoria Externa	0919122240001F05B	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	1.96	m2	R	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.46	12		1	1.3	22.42	8.23	30.65	
UPS Consultoria Externa	0919122240001F05B	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	1.96	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.46								
UPS Consultoria Externa	0919122240001F05B	SS.HH	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.30	12		2	0.3	7.87		7.87	
UPS Consultoria Externa	0919122240001F05B	SS.HH	CEM	MCP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	Cambio de luminaria	0.40	0.40	12		2	0.4	10.49	22.50	32.99	

UPSS Consulta Externa	0919122240001F05B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12		1		0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Consulta Externa	0919122240001F05B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12		1		7.5	196.65	0.00	196.65
UPSS Consulta Externa	0919122240001F05B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12		1		2.0	52.44	0.00	52.44
UPSS Consulta Externa	0919122240001F05B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12		1		0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Consulta Externa	0919122240001F05B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12		1		12.0	314.64	0.00	314.64
UPSS Consulta Externa	0919122240001F05B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	glb	R	Sum. e Ins. De valvula de control	0.60	0.60	12		1		0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Consulta Externa	0919122240001B05C	CONSULTORIO REFRACCION N°1	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado	38.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.15	12		2		0.2	2.64		2.64
UPSS Consulta Externa	0919122240001B05C	CONSULTORIO REFRACCION N°1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.1	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11						2.41			
UPSS Consulta Externa	0919122240001B05C	CONSULTORIO REFRACCION N°1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.1	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80						16.86			
UPSS Consulta Externa	0919122240001B05C	CONSULTORIO REFRACCION N°1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.1	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32						6.75			
UPSS Consulta Externa	0919122240001B05C	CONSULTORIO REFRACCION N°1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.1	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27						5.62			
UPSS Consulta Externa	0919122240001B05C	CONSULTORIO REFRACCION N°1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.1	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00						0.00			
UPSS Consulta Externa	0919122240001B05C	CONSULTORIO REFRACCION N°1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.1	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00		12		2		38.4	663.69	860.93	1,524.61
UPSS Consulta Externa	0919122240001B05C	CONSULTORIO REFRACCION N°1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.1	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00						0.00			
UPSS Consulta Externa	0919122240001B05C	CONSULTORIO REFRACCION N°1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.1	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00						0.00			
UPSS Consulta Externa	0919122240001B05C	CONSULTORIO REFRACCION N°1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.1	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32						6.75			
UPSS Consulta Externa	0919122240001B05C	CONSULTORIO REFRACCION N°1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.1	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00						0.00			
UPSS Consulta Externa	0919122240001B05C	CONSULTORIO REFRACCION N°1	CEM	MP	Pisos	Loseta	21.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00		12		2		0.1	1.46		1.46
UPSS Consulta Externa	0919122240001B05C	CONSULTORIO REFRACCION N°1	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	13	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas	0.19						2.46			
UPSS Consulta Externa	0919122240001B05C	CONSULTORIO REFRACCION N°1	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	13	m2	R	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas	0.24		12		2		2.5	42.48	54.58	97.06
UPSS Consulta Externa	0919122240001B05C	CONSULTORIO REFRACCION N°1	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	13	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	0.24						3.07			
UPSS Consulta Externa	0919122240001B05D	CONSULTORIO SEG. ANT. 01, CONSULTORIO SEG. ANT. 1A	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado	49.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00		12		2		0.2	3.39		3.39
UPSS Consulta Externa	0919122240001B05D	CONSULTORIO SEG. ANT. 01, CONSULTORIO SEG. ANT. 1A	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	18.2	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11						2.08			
UPSS Consulta Externa	0919122240001B05D	CONSULTORIO SEG. ANT. 01, CONSULTORIO SEG. ANT. 1A	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	18.2	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80						14.58			
UPSS Consulta Externa	0919122240001B05D	CONSULTORIO SEG. ANT. 01, CONSULTORIO SEG. ANT. 1A	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	18.2	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32						5.83			
UPSS Consulta Externa	0919122240001B05D	CONSULTORIO SEG. ANT. 01, CONSULTORIO SEG. ANT. 1A	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	18.2	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27						4.86			
UPSS Consulta Externa	0919122240001B05D	CONSULTORIO SEG. ANT. 01, CONSULTORIO SEG. ANT. 1A	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	18.2	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00		12		2		33.2	573.96	744.53	1,318.49
UPSS Consulta Externa	0919122240001B05D	CONSULTORIO SEG. ANT. 01, CONSULTORIO SEG. ANT. 1A	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	18.2	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00						0.00			
UPSS Consulta Externa	0919122240001B05D	CONSULTORIO SEG. ANT. 01, CONSULTORIO SEG. ANT. 1A	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	18.2	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00						0.00			
UPSS Consulta Externa	0919122240001B05D	CONSULTORIO SEG. ANT. 01, CONSULTORIO SEG. ANT. 1A	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	18.2	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00						0.00			
UPSS Consulta Externa	0919122240001B05D	CONSULTORIO SEG. ANT. 01, CONSULTORIO SEG. ANT. 1A	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	18.2	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32						5.83			
UPSS Consulta Externa	0919122240001B05D	CONSULTORIO SEG. ANT. 01, CONSULTORIO SEG. ANT. 1A	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	18.2	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00						0.00			
UPSS Consulta Externa	0919122240001B05D	CONSULTORIO SEG. ANT. 01, CONSULTORIO SEG. ANT. 1A	CEM	MP	Pisos	Loseta	18.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00		12		2		0.1	1.26		1.26
UPSS Consulta Externa	0919122240001B05D	CONSULTORIO SEG. ANT. 01, CONSULTORIO SEG. ANT. 1A	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	12.9	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas	0.19						2.44			
UPSS Consulta Externa	0919122240001B05D	CONSULTORIO SEG. ANT. 01, CONSULTORIO SEG. ANT. 1A	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	12.9	m2	R	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas	0.24		12		2		2.4	42.22	54.24	96.46
UPSS Consulta Externa	0919122240001B05D	CONSULTORIO SEG. ANT. 01, CONSULTORIO SEG. ANT. 1A	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	12.9	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	0.24						3.05			
UPSS Consulta Externa	0919122240001F006	ARCHIVO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado	21.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00		12		1		0.1	1.47		1.47
UPSS Consulta Externa	0919122240001F006	ARCHIVO	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal cerámico	8.15	m	R	Resane de juntas y esquineros	0.16		12		1		1.3	22.55	130.40	152.95
UPSS Consulta Externa	0919122240001F006	ARCHIVO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.15	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11						0.25			
UPSS Consulta Externa	0919122240001F006	ARCHIVO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.15	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80						1.72			
UPSS Consulta Externa	0919122240001F006	ARCHIVO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.15	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32						0.69			
UPSS Consulta Externa	0919122240001F006	ARCHIVO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.15	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27						0.57			
UPSS Consulta Externa	0919122240001F006	ARCHIVO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.15	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00						0.00			
UPSS Consulta Externa	0919122240001F006	ARCHIVO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.15	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00		12		1		3.9	67.69	87.81	155.50
UPSS Consulta Externa	0919122240001F006	ARCHIVO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.15	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00						0.00			
UPSS Consulta Externa	0919122240001F006	ARCHIVO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.15	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00						0.00			
UPSS Consulta Externa	0919122240001F006	ARCHIVO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.15	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32						0.69			
UPSS Consulta Externa	0919122240001F006	ARCHIVO	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.15	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00						0.00			
UPSS Consulta Externa	0919122240001F006	ARCHIVO	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.15	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00		12		1		0.0	0.15		0.15
UPSS Consulta Externa	0919122240001F006	ARCHIVO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada dos hojas	1.98	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00		12		1		0.0	0.14		0.14
UPSS Consulta Externa	0919122240001F006	ARCHIVO	CEM	MP	Luminarias	Led bombilla	1	und	B	Desmontaje de led bombilla	0.30		12		2		0.3	7.87		7.87
UPSS Consulta Externa	0919122240001F006	ARCHIVO	CEM	MP	Luminarias	Led bombilla	1	und	B	Cambio de luminaria	0.40		12		2		0.4	10.49	22.50	32.99
UPSS Consulta Externa	0919122240001B07A	CONSULTORIO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado	19.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00		12		1		0.1	1.36		1.36
UPSS Consulta Externa	0919122240001B07A	CONSULTORIO	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	6	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00		12		1		0.0	0.41		0.41
UPSS Consulta Externa	0919122240001B07A	CONSULTORIO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	12.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00		12		1		0.0	0.83		0.83
UPSS Consulta Externa	0919122240001B07A	CONSULTORIO	CEM	MP	Pisos	Loseta	12.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00		12		1		0.0	0.83		0.83
UPSS Consulta Externa	0919122240001B07A	CONSULTORIO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada dos hojas	2.65	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00		12		1		0.0	0.18		0.18
UPSS Consulta Externa	0919122240001B07A	CONSULTORIO	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17		12		1		0.2	2.88		2.88
UPSS Consulta Externa	0919122240001B07B	CONSULTORIO EXAMEN ESPECIALES	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado	19.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00		12	1			0.1	1.36		1.36
UPSS Consulta Externa	0919122240001B07B	CONSULTORIO EXAMEN ESPECIALES	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	7.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00		12	1			0.0	0.52		0.52

UPSS Consulta Externa	0919122240001B07B	CONSULTORIO EXAMEN ESPECIALES	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1		0.0	0.00	-
UPSS Consulta Externa	0919122240001B07B	CONSULTORIO EXAMEN ESPECIALES	CEM	MP	Pisos	Loseta	11.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.00	12	1		0.0	0.00	-
UPSS Consulta Externa	0919122240001B07B	CONSULTORIO EXAMEN ESPECIALES	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12	1		0.2	2.88	2.88
UPSS Consulta Externa	0919122240001B07C	YAG LASER	CEM	MP	Muro	Albafilería/Tarrajeo/enlucido/empastado , y/o pintado	19.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12	1		0.1	1.36	1.36
UPSS Consulta Externa	0919122240001B07C	YAG LASER	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	19.7	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12	1		0.1	1.36	1.36
UPSS Consulta Externa	0919122240001B07C	YAG LASER	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	1		0.0	0.80	0.80
UPSS Consulta Externa	0919122240001B07C	YAG LASER	CEM	MP	Pisos	Loseta	11.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	1		0.0	0.80	0.80
UPSS Consulta Externa	0919122240001B07C	YAG LASER	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1		0.0	0.19	0.19
UPSS Consulta Externa	0919122240001B07C	YAG LASER	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12	1		0.2	2.88	2.88
UPS Administración	0919101070201C08A	ADMISION	CEM	MP	Muro	Albafilería/Tarrajeo/enlucido/empastado , y/o pintado	27.3	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.11	12		1	0.1	1.89	1.89
UPS Administración	0919101070201C08A	ADMISION	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	11.2	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.12	12		1	1.1	19.36	19.36
UPS Administración	0919101070201C08A	ADMISION	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	7.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12		1	0.0	0.53	0.53
UPS Administración	0919101070201C08A	ADMISION	CEM	MP	Pisos	Loseta	7.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12		1	0.0	0.53	0.53
UPS Administración	0919101070201C08A	ADMISION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	2.94	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de dos hojas	0.19	0.56						
UPS Administración	0919101070201C08A	ADMISION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	2.94	m2	R	Resane y pintado de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.69	12		1	0.6	9.61	12.34
UPS Administración	0919101070201C08A	ADMISION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada dos hojas	2.94	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de dos hojas	0.24	0.69						
UPS Administración	0919101070201C08A	ADMISION	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12		1	0.2	2.88	2.88
UPS Administración	0919101070201F08B	ARCHIVOS	CEM	MP	Muro	Albafilería/Tarrajeo/enlucido/empastado , y/o pintado	40.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.16	12		2	0.2	2.80	2.80
UPS Administración	0919101070201F08B	ARCHIVOS	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	16.1	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.61	12		2	1.6	27.84	27.84
UPS Administración	0919101070201F08B	ARCHIVOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.2	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	2.19						
UPS Administración	0919101070201F08B	ARCHIVOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.2	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	15.33						
UPS Administración	0919101070201F08B	ARCHIVOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.2	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	6.13						
UPS Administración	0919101070201F08B	ARCHIVOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.2	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	5.11						
UPS Administración	0919101070201F08B	ARCHIVOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.2	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00						
UPS Administración	0919101070201F08B	ARCHIVOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.2	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00	12		2	34.9	603.24	782.51
UPS Administración	0919101070201F08B	ARCHIVOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.2	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00						
UPS Administración	0919101070201F08B	ARCHIVOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.2	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00						
UPS Administración	0919101070201F08B	ARCHIVOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.2	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	6.13						
UPS Administración	0919101070201F08B	ARCHIVOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.2	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00						
UPS Administración	0919101070201F08B	ARCHIVOS	CEM	MCP	Pisos	Loseta	19.2	m2	R	Resane de juntas	0.57	10.95	12		2	10.9	189.30	48.54
UPS Administración	0919101070201F08B	ARCHIVOS	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	5.27	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12		2	0.0	0.36	0.36
UPS Administración	0919101070201F09A	ADMINISTRACION	CEM	MP	Muro	Albafilería/Tarrajeo/enlucido/empastado , y/o pintado	30.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.12	12		1	0.1	2.11	2.11
UPS Administración	0919101070201F09A	ADMINISTRACION	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.73	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12		1	0.0	0.60	0.60
UPS Administración	0919101070201F09A	ADMINISTRACION	CEM	MP	Pisos	Loseta	8.73	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12		1	0.0	0.60	0.60
UPS Administración	0919101070201F09A	ADMINISTRACION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.45	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.46						
UPS Administración	0919101070201F09A	ADMINISTRACION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.45	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.58	12		1	0.5	8.01	10.29
UPS Administración	0919101070201F09A	ADMINISTRACION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.45	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.58						
UPS Administración	0919101070201F09B	OF. ADM., RR.HH COSTOS LOGISTICA	CEM	MP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido/empastado o, y/o pintado	42.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.17	12		2	0.2	2.93	2.93
UPS Administración	0919101070201F09B	OF. ADM., RR.HH COSTOS LOGISTICA	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	16.1	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.61	12		2	1.6	27.84	27.84
UPS Administración	0919101070201F09B	OF. ADM., RR.HH COSTOS LOGISTICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.4	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.99						
UPS Administración	0919101070201F09B	OF. ADM., RR.HH COSTOS LOGISTICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.4	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	13.93						
UPS Administración	0919101070201F09B	OF. ADM., RR.HH COSTOS LOGISTICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.4	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	5.57						
UPS Administración	0919101070201F09B	OF. ADM., RR.HH COSTOS LOGISTICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.4	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	4.64						
UPS Administración	0919101070201F09B	OF. ADM., RR.HH COSTOS LOGISTICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.4	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12		2	31.7	548.14	711.04
UPS Administración	0919101070201F09B	OF. ADM., RR.HH COSTOS LOGISTICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.4	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00						
UPS Administración	0919101070201F09B	OF. ADM., RR.HH COSTOS LOGISTICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.4	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00						
UPS Administración	0919101070201F09B	OF. ADM., RR.HH COSTOS LOGISTICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.4	m2	R	Aplicación de retardantes de fuezo	0.00	0.00						
UPS Administración	0919101070201F09B	OF. ADM., RR.HH COSTOS LOGISTICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.4	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	5.57						
UPS Administración	0919101070201F09B	OF. ADM., RR.HH COSTOS LOGISTICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.4	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00						
UPS Administración	0919101070201F09B	OF. ADM., RR.HH COSTOS LOGISTICA	CEM	MP	Pisos	Loseta	17.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12		2	0.1	1.21	1.21
UPS Administración	0919101070201F09B	OF. ADM., RR.HH COSTOS LOGISTICA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.21	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.42						
UPS Administración	0919101070201F09B	OF. ADM., RR.HH COSTOS LOGISTICA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.21	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.52	12		2	0.4	7.22	9.28
UPS Administración	0919101070201F09B	OF. ADM., RR.HH COSTOS LOGISTICA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.21	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.52						
UPSS Farmacia	0919111000001B010	FARMACIA	CEM	MP	Muro	Albafilería/Cerámico	46.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.19	12		2	0.2	3.21	3.21
UPSS Farmacia	0919111000001B010	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.2	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	2.19						
UPSS Farmacia	0919111000001B010	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.2	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	15.33						

UPSS Farmacia	0919111000001B010	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.2	m2	R	Pintado con latex en cioloraso	0.32	6.13						
UPSS Farmacia	0919111000001B010	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.2	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	5.11						
UPSS Farmacia	0919111000001B010	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.2	m2	R	Pintado con epóxica en cioloraso	0.00	0.00						
UPSS Farmacia	0919111000001B010	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.2	m2	R	Pintado con esmalte en cioloraso	0.00	0.00	12			34.9	603.24	782.51
UPSS Farmacia	0919111000001B010	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.2	m2	R	Pintado con oleo mate en cioloraso	0.00	0.00						1,385.75
UPSS Farmacia	0919111000001B010	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.2	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00						
UPSS Farmacia	0919111000001B010	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.2	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	6.13						
UPSS Farmacia	0919111000001B010	FARMACIA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	19.2	m2	R		0.00	0.00						
UPSS Farmacia	0919111000001B010	FARMACIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	19.2	m2	B	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cioloraso	0.00	0.08	12			0.1	1.33	1.33
UPSS Farmacia	0919111000001B010	FARMACIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.19	0.56						
UPSS Farmacia	0919111000001B010	FARMACIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.24	0.69	12			0.6	9.61	12.34
UPSS Farmacia	0919111000001B010	FARMACIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69						21.95
UPSS Farmacia	0919111000001B010	FARMACIA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69						
UPSS Farmacia	0919111000001B010	FARMACIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12			1.6	27.66	27.66
UPSS Farmacia	0919111000001B010	FARMACIA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80						
UPS Administración	0919101070201F011	REFERANCIA Y CONTRAREFERENCIA	CEM	MP	Muro	Albailería/Tarrajeo/enlucido/empastado	22	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12			1	0.1	1.52
UPS Administración	0919101070201F011	REFERANCIA Y CONTRAREFERENCIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12			1	0.1	0.98
UPS Administración	0919101070201F011	REFERANCIA Y CONTRAREFERENCIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	14.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12			1	0.1	0.98
UPS Administración	0919101070201F011	REFERANCIA Y CONTRAREFERENCIA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12			1	0.2	2.88
UPS Administración	0919201070201J12A	PASILLOS	CEM	MP	Muro	Albailería/Tarrajeo/enlucido/empastado	221	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.88	12			3	0.9	15.26
UPS Administración	0919201070201J12A	PASILLOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	125	m2	R	Retiro de pintura de cioloraso	0.11	14.24						15.26
UPS Administración	0919201070201J12A	PASILLOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	125	m2	R	Retiro de recubrimiento de cioloraso	0.80	99.68						
UPS Administración	0919201070201J12A	PASILLOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	125	m2	R	Pintado con latex en cioloraso	0.32	39.87						
UPS Administración	0919201070201J12A	PASILLOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	125	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	33.23						
UPS Administración	0919201070201J12A	PASILLOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	125	m2	R	Pintado con epóxica en cioloraso	0.00	0.00						
UPS Administración	0919201070201J12A	PASILLOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	125	m2	R	Pintado con esmalte en cioloraso	0.00	0.00	12			3	226.9	3922.94
UPS Administración	0919201070201J12A	PASILLOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	125	m2	R	Pintado con oleo mate en cioloraso	0.00	0.00						5088.78
UPS Administración	0919201070201J12A	PASILLOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	125	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00						9,011.72
UPS Administración	0919201070201J12A	PASILLOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	125	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	39.87						
UPS Administración	0919201070201J12A	PASILLOS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	125	m2	R		0.00	0.00						
UPS Administración	0919201070201J12A	PASILLOS	CEM	MP	Pisos	Loseta	125	m2	B	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cioloraso	0.00	0.50	12			3	0.5	8.62
UPS Administración	0919201070201J12A	PASILLOS	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	11.8	m2	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.24	2.78						8.62
UPS Administración	0919201070201J12A	PASILLOS	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	11.8	m2	R	Desmontaje de puerta metálica batiente	0.24	2.78	12			3	2.8	48.04
UPS Administración	0919201070201J12A	PASILLOS	CEM	MCP	Puerta	Metálica batiente	11.8	m2	R	Proceso de Pintado	0.24	2.78						139.57
UPS Administración	0919201070201J12A	PASILLOS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	7	und	R	Instalación de puerta metálica batiente	0.40	2.80						187.61
UPS Administración	0919201070201J12A	PASILLOS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	7	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	2.80	12			3	5.6	96.82
UPS Administración	0919201070201J12A	PASILLOS	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	7	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	2.80						96.82
UPS Administración	0919201070201C12A	ESTACION DE ENFERMERA	CEM	MP	Muro	Albailería/Tarrajeo/enlucido/empastado	22.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12			2	0.1	1.57
UPS Administración	0919201070201C12A	ESTACION DE ENFERMERA	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	8.2	m	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.10	0.82	12			2	0.8	14.18
UPS Administración	0919201070201C12A	ESTACION DE ENFERMERA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.6	m2	R	Pulido de acabado	0.11	1.67						14.18
UPS Administración	0919201070201C12A	ESTACION DE ENFERMERA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.6	m2	R	Retiro de pintura de cioloraso	0.80	11.71						
UPS Administración	0919201070201C12A	ESTACION DE ENFERMERA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.6	m2	R	Retiro de recubrimiento de cioloraso	0.32	4.68						
UPS Administración	0919201070201C12A	ESTACION DE ENFERMERA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.6	m2	R	Pintado con latex en cioloraso	0.27	3.90						
UPS Administración	0919201070201C12A	ESTACION DE ENFERMERA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.6	m2	R	Picado y resane de fisura	0.00	0.00						
UPS Administración	0919201070201C12A	ESTACION DE ENFERMERA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.6	m2	R	Pintado con epóxica en cioloraso	0.00	0.00	12			2	26.7	460.93
UPS Administración	0919201070201C12A	ESTACION DE ENFERMERA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.6	m2	R	Pintado con esmalte en cioloraso	0.00	0.00						597.91
UPS Administración	0919201070201C12A	ESTACION DE ENFERMERA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.6	m2	R	Pintado con oleo mate en cioloraso	0.00	0.00						1,058.84
UPS Administración	0919201070201C12A	ESTACION DE ENFERMERA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.6	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00						
UPS Administración	0919201070201C12A	ESTACION DE ENFERMERA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.6	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	4.68						
UPS Administración	0919201070201C12A	ESTACION DE ENFERMERA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	14.6	m2	R		0.00	0.00						
UPS Administración	0919201070201C12A	ESTACION DE ENFERMERA	CEM	MCP	Pisos	Loseta	14.6	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cioloraso	0.57	8.37	12			2	8.4	144.64
UPS Administración	0919201070201C12A	ESTACION DE ENFERMERA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.19	m2	R	Resane de juntas	0.19	0.60						37.09
UPS Administración	0919201070201C12A	ESTACION DE ENFERMERA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.19	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.24	0.75	12			2	0.6	10.42
UPS Administración	0919201070201C12A	ESTACION DE ENFERMERA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.19	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.75						13.39
UPS Administración	0919201070201C12A	ESTACION DE ENFERMERA	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.19	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.75						23.82
UPS Administración	0919201070201C12A	ESTACION DE ENFERMERA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12			2	0.2	2.88
UPS Administración	0919201070201D12A	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albailería/Cerámico	17.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12			1	0.1	1.22
UPS Administración	0919201070201D12A	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12			1	0.0	0.21
UPS Administración	0919201070201D12A	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.05	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12			1	0.0	0.21
UPS Administración	0919201070201D12A	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12			1	0.0	0.12
UPS Administración	0919201070201D12A	SS.HH	CEM	MP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	conservación de la superficie	0.30	0.30	12			2	0.3	7.87
UPS Administración	0919201070201D12A	SS.HH	CEM	MP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.40	0.40	12			2	0.4	10.49
UPS Administración	0919201070201D12A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Cambio de luminaria	0.60	0.60	12					22.50
UPS Administración	0919201070201D12A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12			1	0.6	15.73
UPS Administración	0919201070201D12A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12			1	7.5	196.65
UPS Administración	0919201070201D12A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	2.00	2.00	12			1	2.0	52.44
UPS Administración	0919201070201D12A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Cambio de grifería para Lavatorio	0.60	0.60	12					0.00
UPS Administración	0919201070201D12A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12			1	0.6	15.73
UPS Administración	0919201070201D12A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12			1	12.0	314.64
UPS Administración	0919201070201D12A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	0.60	0.60	12			1	0.6	15.73
UPS Administración	0919201070201D12A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12			1	0.6	15.73
UPS Administración	0919201070201D12A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de ducha	3.00	3.00	12			1	3.0	78.66
UPS Administración	0919201070201D12A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	1.20	1.20	12			1	1.2	31.46
UPS Administración	0919201070201D12A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Sum. e Ins. De sumidero de bronce	0.60	0.60	12			1	0.6	15.73
UPS Administración	0919201070201D12A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Sum. e Ins. De válvula de control	0.60	0.60	12			1	0.6	15.73

UPS Administración	0919201070201F13A	DIRECCION	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado , y/o pintado	54.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.22	12		1	0.2	3.74		3.74	
UPS Administración	0919201070201F13A	DIRECCION	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	19.9	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12		1	0.1	1.38		1.38	
UPS Administración	0919201070201F13A	DIRECCION	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12		1	0.1	1.16		1.16	
UPS Administración	0919201070201F13A	DIRECCION	CEM	MP	Pisos	Loseta	16.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12		1	0.1	1.16		1.16	
UPS Administración	0919201070201F13A	DIRECCION	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1	0.0	0.17		0.17	
UPS Administración	0919201070201F13B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	23.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12		1	0.1	1.62		1.62	
UPS Administración	0919201070201F13B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.71	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1	0.0	0.19		0.19	
UPS Administración	0919201070201F13B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.71	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1	0.0	0.19		0.19	
UPS Administración	0919201070201F13B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1	0.0	0.12		0.12	
UPS Administración	0919201070201F13B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12		1		0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Administración	0919201070201F13B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12		1		7.5	196.65	0.00	196.65
UPS Administración	0919201070201F13B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12		1		2.0	52.44	0.00	52.44
UPS Administración	0919201070201F13B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12		1		0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Administración	0919201070201F13B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12		1		12.0	314.64	0.00	314.64
UPS Administración	0919201070201F13B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12		1		0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Administración	0919201070201F13B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00	12		1		3.0	78.66	0.00	78.66
UPS Administración	0919201070201F13B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Sum. e Ins. De sumidero de bronce	1.20	1.20	12		1		1.2	31.46	0.00	31.46
UPS Administración	0919201070201F13B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Sum. e Ins. De valvula de control	0.60	0.60	12		1		0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Administración	0919201070201F14A	SECRETARIA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado , y/o pintado	54.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.22	12		1	0.2	3.74		3.74	
UPS Administración	0919201070201F14A	SECRETARIA	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	19.9	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12		1	0.1	1.38		1.38	
UPS Administración	0919201070201F14A	SECRETARIA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12		1	0.1	1.16		1.16	
UPS Administración	0919201070201F14A	SECRETARIA	CEM	MP	Pisos	Loseta	16.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12		1	0.1	1.16		1.16	
UPS Administración	0919201070201F14A	SECRETARIA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1	0.0	0.17		0.17	
UPS Administración	0919201070201F14B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	23.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12		1	0.1	1.62		1.62	
UPS Administración	0919201070201F14B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1	0.0	0.19		0.19	
UPS Administración	0919201070201F14B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.75	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1	0.0	0.19		0.19	
UPS Administración	0919201070201F14B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1	0.0	0.12		0.12	
UPS Administración	0919201070201F14B	SS.HH	CEM	MP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.30	12		2		0.3	7.87		7.87
UPS Administración	0919201070201F14B	SS.HH	CEM	MP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	Cambio de luminaria	0.40	0.40	12		2		0.4	10.49	22.50	32.99
UPS Administración	0919201070201F14B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12		1		0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Administración	0919201070201F14B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12		1		7.5	196.65	0.00	196.65
UPS Administración	0919201070201F14B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12		1		2.0	52.44	0.00	52.44
UPS Administración	0919201070201F14B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12		1		0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Administración	0919201070201F14B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12		1		12.0	314.64	0.00	314.64
UPS Administración	0919201070201F14B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12		1		0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Administración	0919201070201F14B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00	12		1		3.0	78.66	0.00	78.66
UPS Administración	0919201070201F14B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Sum. e Ins. De sumidero de bronce	1.20	1.20	12		1		1.2	31.46	0.00	31.46
UPS Administración	0919201070201F14B	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Sum. e Ins. De valvula de control	0.60	0.60	12		1		0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Consulta Externa	0919222240001B15A	HOSPITALIZACION HOMBRE CAMA 1,2,3	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado , y/o pintado	44.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.18	12		1	0.2	3.07		3.07	
UPSS Consulta Externa	0919222240001B15A	HOSPITALIZACION HOMBRE CAMA 1,2,3	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	17.2	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12		1	0.1	1.19		1.19	
UPSS Consulta Externa	0919222240001B15A	HOSPITALIZACION HOMBRE CAMA 1,2,3	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12		1	0.1	1.49		1.49	
UPSS Consulta Externa	0919222240001B15A	HOSPITALIZACION HOMBRE CAMA 1,2,3	CEM	MP	Pisos	Loseta	21.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12		1	0.1	1.49		1.49	
UPSS Consulta Externa	0919222240001B15A	HOSPITALIZACION HOMBRE CAMA 1,2,3	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1	0.0	0.13		0.13	
UPSS Consulta Externa	0919222240001B15A	HOSPITALIZACION HOMBRE CAMA 1,2,3	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12		1	1.6	27.66		27.66	
UPSS Consulta Externa	0919222240001B15A	HOSPITALIZACION HOMBRE CAMA 1,2,3	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12		1	1.6	27.66		27.66	
UPSS Consulta Externa	0919222240001D15B	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	17.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12		1	0.1	1.24		1.24	
UPSS Consulta Externa	0919222240001D15B	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.07	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1	0.0	0.21		0.21	
UPSS Consulta Externa	0919222240001D15B	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.07	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1	0.0	0.21		0.21	
UPSS Consulta Externa	0919222240001D15B	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1	0.0	0.12		0.12	
UPSS Consulta Externa	0919222240001D15B	SS.HH	CEM	MP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.30	12		2		0.3	7.87		7.87
UPSS Consulta Externa	0919222240001D15B	SS.HH	CEM	MP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	Cambio de luminaria	0.40	0.40	12		2		0.4	10.49	22.50	32.99

UPSS Consulta Externa	0919222240001D158	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Consulta Externa	0919222240001D158	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	7.5	196.65	0.00	196.65
UPSS Consulta Externa	0919222240001D158	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	1	2.0	52.44	0.00	52.44
UPSS Consulta Externa	0919222240001D158	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Consulta Externa	0919222240001D158	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12	1	12.0	314.64	0.00	314.64
UPSS Consulta Externa	0919222240001D158	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Consulta Externa	0919222240001D158	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00	12	1	3.0	78.66	0.00	78.66
UPSS Consulta Externa	0919222240001D158	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Sum. e Ins. De sumidero de bronce	1.20	1.20	12	1	1.2	31.46	0.00	31.46
UPSS Consulta Externa	0919222240001D158	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Sum. e Ins. De valvula de control	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Mantenimiento	0919202170003E016	OFICINA DE MANTENIMIENTO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado , y/o pintado	30.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.12	12	1	0.1	2.09		2.09
UPS Mantenimiento	0919202170003E016	OFICINA DE MANTENIMIENTO	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	10.2	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	1	0.0	0.71		0.71
UPS Mantenimiento	0919202170003E016	OFICINA DE MANTENIMIENTO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.83	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1	0.0	0.40		0.40
UPS Mantenimiento	0919202170003E016	OFICINA DE MANTENIMIENTO	CEM	MCP	Pisos	Loseta	5.83	m2	R	Resane de juntas	0.57	3.33	12	1	3.3	57.60	14.77	72.37
UPS Mantenimiento	0919202170003E016	OFICINA DE MANTENIMIENTO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.2	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.79						
UPS Mantenimiento	0919202170003E016	OFICINA DE MANTENIMIENTO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.2	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.99	12	1	2.8	48.04	17.63	65.67
UPS Mantenimiento	0919202170003E016	OFICINA DE MANTENIMIENTO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.2	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.99						
UPS Mantenimiento	0919202170003E016	OFICINA DE MANTENIMIENTO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	1	0.8	13.83		13.83
UPS Mantenimiento	0919202170003E016	OFICINA DE MANTENIMIENTO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40						
UPSS Consulta Externa	0919222240001B17A	HOSPITALIZACION MUJERES 4,5,6	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado , y/o pintado	44.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.18	12	1	0.2	3.07		3.07
UPSS Consulta Externa	0919222240001B17A	HOSPITALIZACION MUJERES 4,5,6	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	17.2	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12	1	0.1	1.19		1.19
UPSS Consulta Externa	0919222240001B17A	HOSPITALIZACION MUJERES 4,5,6	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12	1	0.1	1.48		1.48
UPSS Consulta Externa	0919222240001B17A	HOSPITALIZACION MUJERES 4,5,6	CEM	MP	Pisos	Loseta	21.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12	1	0.1	1.48		1.48
UPSS Consulta Externa	0919222240001B17A	HOSPITALIZACION MUJERES 4,5,6	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.13		0.13
UPSS Consulta Externa	0919222240001B17A	HOSPITALIZACION MUJERES 4,5,6	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.33	12	1	0.3	5.76		5.76
UPSS Consulta Externa	0919222240001D17A	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	17.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12	1	0.1	1.24		1.24
UPSS Consulta Externa	0919222240001D17A	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.07	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.21		0.21
UPSS Consulta Externa	0919222240001D17A	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.07	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.21		0.21
UPSS Consulta Externa	0919222240001D17A	SS.HH	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.12		0.12
UPSS Consulta Externa	0919222240001D17A	SS.HH	CEM	MP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.30	12	2	0.3	7.87		7.87
UPSS Consulta Externa	0919222240001D17A	SS.HH	CEM	MP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	Cambio de luminaria	0.40	0.40	12	2	0.4	10.49	22.50	32.99
UPSS Consulta Externa	0919222240001D17A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Consulta Externa	0919222240001D17A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	7.5	196.65	0.00	196.65
UPSS Consulta Externa	0919222240001D17A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	1	2.0	52.44	0.00	52.44
UPSS Consulta Externa	0919222240001D17A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Consulta Externa	0919222240001D17A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12	1	12.0	314.64	0.00	314.64
UPSS Consulta Externa	0919222240001D17A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Consulta Externa	0919222240001D17A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00	12	1	3.0	78.66	0.00	78.66
UPSS Consulta Externa	0919222240001D17A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Sum. e Ins. De sumidero de bronce	1.20	1.20	12	1	1.2	31.46	0.00	31.46
UPSS Consulta Externa	0919222240001D17A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Sum. e Ins. De valvula de control	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Administración	0919222240001D18	INFORMATICA, ASISTENTE SOCIAL	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado , y/o pintado	46.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.19	12	1	0.2	3.23		3.23
UPS Administración	0919222240001D18	INFORMATICA, ASISTENTE SOCIAL	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	18.3	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12	1	0.1	1.27		1.27
UPS Administración	0919222240001D18	INFORMATICA, ASISTENTE SOCIAL	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12	1	0.1	1.48		1.48
UPS Administración	0919222240001D18	INFORMATICA, ASISTENTE SOCIAL	CEM	MP	Pisos	Loseta	21.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12	1	0.1	1.48		1.48
UPS Administración	0919222240001D18	INFORMATICA, ASISTENTE SOCIAL	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.20		0.20
UPS Administración	0919222240001D18	INFORMATICA, ASISTENTE SOCIAL	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12	1	0.2	2.88		2.88
UPSS Consulta Externa	0919222240001B019	RECUPERACION ANASTESICA	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado , y/o pintado	47.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.19	12	2	0.2	3.25		3.25
UPSS Consulta Externa	0919222240001B019	RECUPERACION ANASTESICA	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	18.1	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12	2	0.1	1.25		1.25
UPSS Consulta Externa	0919222240001B019	RECUPERACION ANASTESICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.4	m2	R	Ratco de pintura de cieloraso	0.11	2.44						
UPSS Consulta Externa	0919222240001B019	RECUPERACION ANASTESICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.4	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	17.11						
UPSS Consulta Externa	0919222240001B019	RECUPERACION ANASTESICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.4	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	6.84						
UPSS Consulta Externa	0919222240001B019	RECUPERACION ANASTESICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.4	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	5.70						
UPSS Consulta Externa	0919222240001B019	RECUPERACION ANASTESICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.4	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0919222240001B019	RECUPERACION ANASTESICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.4	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00	12	2	39.0	673.45	873.59	1,547.04
UPSS Consulta Externa	0919222240001B019	RECUPERACION ANASTESICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.4	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0919222240001B019	RECUPERACION ANASTESICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.4	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0919222240001B019	RECUPERACION ANASTESICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.4	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	6.84						

UPSS Consulta Externa	0919222240001B019	RECUPERACION ANASTESICA	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.4	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0919222240001B019	RECUPERACION ANASTESICA	CEM	MP	Pisos	Loseta	21.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12	2	0.1	1.48		1.48
UPSS Consulta Externa	0919222240001B019	RECUPERACION ANASTESICA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.95	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	2	0.0	0.20		0.20
UPSS Consulta Externa	0919222240001B019	RECUPERACION ANASTESICA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	2	1.6	27.66		27.66
UPSS Consulta Externa	0919222240001B019	RECUPERACION ANASTESICA	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	2	1.6	27.66		27.66
UPSS Consulta Externa	0919222240001B020	PREPARACION PRE OPERATORIO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado , y/o pintado	56.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.23	12	2	0.2	3.91		3.91
UPSS Consulta Externa	0919222240001B020	PREPARACION PRE OPERATORIO	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	23	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12	2	0.1	1.59		1.59
UPSS Consulta Externa	0919222240001B020	PREPARACION PRE OPERATORIO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	36.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.15	12	2	0.1	2.52		2.52
UPSS Consulta Externa	0919222240001B020	PREPARACION PRE OPERATORIO	CEM	MP	Pisos	Loseta	36.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.15	12	2	0.1	2.52		2.52
UPSS Consulta Externa	0919222240001B020	PREPARACION PRE OPERATORIO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.56						
UPSS Consulta Externa	0919222240001B020	PREPARACION PRE OPERATORIO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69	12	2	0.6	9.61	12.34	21.95
UPSS Consulta Externa	0919222240001B020	PREPARACION PRE OPERATORIO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69						
UPSS Consulta Externa	0919222240001B020	PREPARACION PRE OPERATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	2	1.6	27.66		27.66
UPSS Consulta Externa	0919222240001B020	PREPARACION PRE OPERATORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	2	1.6	27.66		27.66
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001A21A	CENTRAL DE ESTERILIZACION	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado , y/o pintado	56.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.23	12	3	0.2	3.91		3.91
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001A21A	CENTRAL DE ESTERILIZACION	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	23	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12	3	0.1	1.59		1.59
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001A21A	CENTRAL DE ESTERILIZACION	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	36.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.15	12	3	0.1	2.52		2.52
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001A21A	CENTRAL DE ESTERILIZACION	CEM	MP	Pisos	Loseta	36.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.15	12	3	0.1	2.52		2.52
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001A21A	CENTRAL DE ESTERILIZACION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.75	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	1.28						
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001A21A	CENTRAL DE ESTERILIZACION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.75	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.59	12	3	1.3	22.06	28.34	50.40
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001A21A	CENTRAL DE ESTERILIZACION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.75	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.59						
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001A21A	CENTRAL DE ESTERILIZACION	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	3	1.6	27.66		27.66
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001A21A	CENTRAL DE ESTERILIZACION	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	3	1.6	27.66		27.66
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001A21B	CUBICULO AIREACION MATERIAL ESTERIL	CEM	MCP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido/empastado o, y/o pintado	12.3	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	1.40						
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001A21B	CUBICULO AIREACION MATERIAL ESTERIL	CEM	MCP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido/empastado o, y/o pintado	12.3	m2	R	Pintado con látex	0.24	2.97						
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001A21B	CUBICULO AIREACION MATERIAL ESTERIL	CEM	MCP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido/empastado o, y/o pintado	12.3	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.11	1.40						
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001A21B	CUBICULO AIREACION MATERIAL ESTERIL	CEM	MCP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido/empastado o, y/o pintado	12.3	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00						
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001A21B	CUBICULO AIREACION MATERIAL ESTERIL	CEM	MCP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido/empastado o, y/o pintado	12.3	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00	12	2	8.7	151.10	236.01	387.12
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001A21B	CUBICULO AIREACION MATERIAL ESTERIL	CEM	MCP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido/empastado o, y/o pintado	12.3	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00						
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001A21B	CUBICULO AIREACION MATERIAL ESTERIL	CEM	MCP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido/empastado o, y/o pintado	12.3	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00						
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001A21B	CUBICULO AIREACION MATERIAL ESTERIL	CEM	MCP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido/empastado o, y/o pintado	12.3	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	2.97						
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001A21B	CUBICULO AIREACION MATERIAL ESTERIL	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12	2	0.0	0.76		0.76
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001A21B	CUBICULO AIREACION MATERIAL ESTERIL	CEM	MCP	Pisos	Loseta	11.1	m2	R	Resane de juntas	0.57	6.31	12	2	6.3	109.17	27.99	137.17
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001A21B	CUBICULO AIREACION MATERIAL ESTERIL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40						
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001A21B	CUBICULO AIREACION MATERIAL ESTERIL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12	2	0.4	6.86	8.82	15.68
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001A21B	CUBICULO AIREACION MATERIAL ESTERIL	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50						
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001A21B	CUBICULO AIREACION MATERIAL ESTERIL	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12	2	0.2	2.88		2.88
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001D21C	VESTUARIO ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido/empastado o, y/o pintado	6.86	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	0.78						
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001D21C	VESTUARIO ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido/empastado o, y/o pintado	6.86	m2	R	Pintado con látex	0.24	1.66						
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001D21C	VESTUARIO ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido/empastado o, y/o pintado	6.86	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00						
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001D21C	VESTUARIO ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido/empastado o, y/o pintado	6.86	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12	2	4.1	71.06	132.17	203.23
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001D21C	VESTUARIO ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido/empastado o, y/o pintado	6.86	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00						
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001D21C	VESTUARIO ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido/empastado o, y/o pintado	6.86	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00						
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001D21C	VESTUARIO ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido/empastado o, y/o pintado	6.86	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00						

UPSS Central de Esteriliza	0919202010001D21C	VESTUARIO ENFERMERAS	CEM	MCP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido/empastad o, y/o pintado	6.86	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	1.66							
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001D21C	VESTUARIO ENFERMERAS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	2	0.0	0.81			0.81
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001D21C	VESTUARIO ENFERMERAS	CEM	MCP	Pisos	Loseta	11.7	m2	R	Resane de juntas	0.57	6.69	12	2	6.7	115.69	29.67		145.36
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001D21C	VESTUARIO ENFERMERAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.40							
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001D21C	VESTUARIO ENFERMERAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50	12	2	0.4	6.86	8.82		15.68
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001D21C	VESTUARIO ENFERMERAS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.1	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.50							
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001D21C	VESTUARIO ENFERMERAS	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente Drywall	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12	2	0.2	2.88			2.88
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001A21D	ZONA DE REFRIGERIO ENFER. MEDICOS	CEM	MCP	Muro	superboard/Tarrajeo/enlucido/empastad o, y/o pintado	8.25	m2	R	Retiro de pintura látex	0.11	0.94							
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001A21D	ZONA DE REFRIGERIO ENFER. MEDICOS	CEM	MCP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido/empastad o, y/o pintado	8.25	m2	R	Pintado con látex	0.24	2.00							
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001A21D	ZONA DE REFRIGERIO ENFER. MEDICOS	CEM	MCP	Muro	superboard/Tarrajeo/enlucido/empastad o, y/o pintado	8.25	m2	R	Retiro de pintura epóxica	0.00	0.00							
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001A21D	ZONA DE REFRIGERIO ENFER. MEDICOS	CEM	MCP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido/empastad o, y/o pintado	8.25	m2	R	Pintado con epóxica	0.00	0.00	12	1	4.9	85.46	158.95		244.41
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001A21D	ZONA DE REFRIGERIO ENFER. MEDICOS	CEM	MCP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido/empastad o, y/o pintado	8.25	m2	R	Retiro de pintura esmalte	0.00	0.00							
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001A21D	ZONA DE REFRIGERIO ENFER. MEDICOS	CEM	MCP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido/empastad o, y/o pintado	8.25	m2	R	Pintado con esmalte	0.00	0.00							
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001A21D	ZONA DE REFRIGERIO ENFER. MEDICOS	CEM	MCP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido/empastad o, y/o pintado	8.25	m2	R	Retiro de pintura oleo mate	0.00	0.00							
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001A21D	ZONA DE REFRIGERIO ENFER. MEDICOS	CEM	MCP	Muro	Drywall superboard/Tarrajeo/enlucido/empastad o, y/o pintado	8.25	m2	R	Pintado con oleo mate	0.24	2.00							
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001A21D	ZONA DE REFRIGERIO ENFER. MEDICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	8.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	1	0.0	0.60			0.60
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001A21D	ZONA DE REFRIGERIO ENFER. MEDICOS	CEM	MCP	Pisos	Loseta	8.7	m2	R	Resane de juntas	0.57	4.97	12	1	5.0	85.96	22.04		108.00
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001A21D	ZONA DE REFRIGERIO ENFER. MEDICOS	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12	1	0.2	2.88			2.88
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001D21E	VESTUARIO MEDICOS	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	8.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	1	0.0	0.59			0.59
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001D21E	VESTUARIO MEDICOS	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	5.08	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1	0.0	0.35			0.35
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001D21E	VESTUARIO MEDICOS	CEM	MCP	Pisos	Loseta	5.08	m2	R	Resane de juntas	0.57	2.90	12	1	2.9	50.19	12.87		63.06
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001D21E	VESTUARIO MEDICOS	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12	1	0.2	2.88			2.88
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001B022	SALA RETINO VITREO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado , y/o pintado	56.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.23	12	1	0.2	3.91			3.91
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001B022	SALA RETINO VITREO	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	23	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12	1	0.1	1.59			1.59
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001B022	SALA RETINO VITREO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	36.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.15	12	1	0.1	2.52			2.52
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001B022	SALA RETINO VITREO	CEM	MP	Pisos	Loseta	36.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.15	12	1	0.1	2.52			2.52
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001B022	SALA RETINO VITREO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.75	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	1.28							
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001B022	SALA RETINO VITREO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.75	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.59	12	1	1.3	22.06	28.34		50.40
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001B022	SALA RETINO VITREO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	6.75	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.59							
UPSS Central de Esteriliza	0919202010001B022	SALA RETINO VITREO	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.33	12	1	0.3	5.76			5.76
UPSS Consulta Externa	0919222240001B023	SALA 2	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado , y/o pintado	54.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.22	12	1	0.2	3.74			3.74
UPSS Consulta Externa	0919222240001B023	SALA 2	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	20.6	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12	1	0.1	1.42			1.42
UPSS Consulta Externa	0919222240001B023	SALA 2	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	24.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.10	12	1	0.1	1.67			1.67
UPSS Consulta Externa	0919222240001B023	SALA 2	CEM	MP	Pisos	Loseta	24.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.10	12	1	0.1	1.67			1.67
UPSS Consulta Externa	0919222240001B023	SALA 2	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.9	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.93							
UPSS Consulta Externa	0919222240001B023	SALA 2	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.9	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.16	12	1	0.9	16.01	20.57		36.58
UPSS Consulta Externa	0919222240001B023	SALA 2	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.9	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	1.16							
UPSS Consulta Externa	0919222240001B023	SALA 2	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.33	12	1	0.3	5.76			5.76
UPSS Consulta Externa	0919222240001B024	SALA DE PREPARACION INSTRUMENTAL	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado , y/o pintado	50	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.20	12	1	0.2	3.46			3.46
UPSS Consulta Externa	0919222240001B024	SALA DE PREPARACION INSTRUMENTAL	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	18	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12	1	0.1	1.24			1.24
UPSS Consulta Externa	0919222240001B024	SALA DE PREPARACION INSTRUMENTAL	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	17.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12	1	0.1	1.19			1.19
UPSS Consulta Externa	0919222240001B024	SALA DE PREPARACION INSTRUMENTAL	CEM	MP	Pisos	Loseta	17.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12	1	0.1	1.19			1.19
UPSS Consulta Externa	0919222240001B024	SALA DE PREPARACION INSTRUMENTAL	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12	1	0.0	0.34			0.34
UPSS Consulta Externa	0919222240001B024	SALA DE PREPARACION INSTRUMENTAL	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	1	1.6	27.66			27.66
UPSS Consulta Externa	0919222240001B024	SALA DE PREPARACION INSTRUMENTAL	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80							
UPS Salud Ambiental	0919201251701E025	BOTADERO	CEM	MP	Muro	Albañilería/Cerámico	21.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12	1	0.1	1.51			1.51

UPS Salud Ambiental	0919201251701E025	BOTADERO	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	7.5	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.03	12	1	0.0	0.52	0.52
UPS Salud Ambiental	0919201251701E025	BOTADERO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	3.39	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.23	0.23
UPS Salud Ambiental	0919201251701E025	BOTADERO	CEM	MP	Pisos	Loseta	3.39	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12	1	0.0	0.23	0.23
UPS Salud Ambiental	0919201251701E025	BOTADERO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.96	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.37					
UPS Salud Ambiental	0919201251701E025	BOTADERO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.96	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.46	12	1	0.4	6.40	8.23
UPS Salud Ambiental	0919201251701E025	BOTADERO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.96	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.46					
UPSS Consulta Externa	0919222240001B026	SALA N°1	CEM	MP	Muro	Albailería/Tarrajeo/enlucido/empastado , y/o pintado	51.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.20	12	1	0.2	3.54	3.54
UPSS Consulta Externa	0919222240001B026	SALA N°1	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	19.6	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12	1	0.1	1.36	1.36
UPSS Consulta Externa	0919222240001B026	SALA N°1	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	24.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.10	12	1	0.1	1.72	1.72
UPSS Consulta Externa	0919222240001B026	SALA N°1	CEM	MP	Pisos	Loseta	24.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.10	12	1	0.1	1.72	1.72
UPSS Consulta Externa	0919222240001B026	SALA N°1	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.56					
UPSS Consulta Externa	0919222240001B026	SALA N°1	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69	12	1	0.6	9.61	12.34
UPSS Consulta Externa	0919222240001B026	SALA N°1	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69					
UPSS Consulta Externa	0919222240001B026	SALA N°1	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	2	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.33	12	1	0.3	5.76	5.76
UPS Sala de Usos Múltiple	0919201070202F027	AUDITORIO	CEM	MP	Muro	Albailería/Tarrajeo/enlucido/empastado , y/o pintado	47.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.19	12	1	0.2	3.29	3.29
UPS Sala de Usos Múltiple	0919201070202F027	AUDITORIO	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	18.9	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.08	12	1	0.1	1.31	1.31
UPS Sala de Usos Múltiple	0919201070202F027	AUDITORIO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	37.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.15	12	1	0.2	2.61	2.61
UPS Sala de Usos Múltiple	0919201070202F027	AUDITORIO	CEM	MP	Pisos	Loseta	37.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.15	12	1	0.2	2.61	2.61
UPS Sala de Usos Múltiple	0919201070202F027	AUDITORIO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.17	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.79					
UPS Sala de Usos Múltiple	0919201070202F027	AUDITORIO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.17	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.99	12	1	0.8	13.63	17.51
UPS Sala de Usos Múltiple	0919201070202F027	AUDITORIO	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	4.17	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.99					
UPS Sala de Usos Múltiple	0919201070202F027	AUDITORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12	1	1.6	27.66	27.66
UPS Sala de Usos Múltiple	0919201070202F027	AUDITORIO	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80					
UPS Administración	0919201070201F028	SS.HH MUJERES	CEM	MP	Muro	Albailería/Cerámico	57.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.23	12	2	0.2	3.97	3.97
UPS Administración	0919201070201F028	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.4	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.30					
UPS Administración	0919201070201F028	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.4	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	9.09					
UPS Administración	0919201070201F028	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.4	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	3.64					
UPS Administración	0919201070201F028	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.4	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	3.03					
UPS Administración	0919201070201F028	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.4	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00					
UPS Administración	0919201070201F028	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.4	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00	12	2	34.3	593.36	463.95
UPS Administración	0919201070201F028	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.4	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00					
UPS Administración	0919201070201F028	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.4	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00					
UPS Administración	0919201070201F028	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.4	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	3.64					
UPS Administración	0919201070201F028	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	11.4	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	13.63					
UPS Administración	0919201070201F028	SS.HH MUJERES	CEM	MP	Pisos	Loseta	11.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12	2	0.0	0.79	0.79
UPS Administración	0919201070201F028	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36					
UPS Administración	0919201070201F028	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12	2	0.4	6.18	7.93
UPS Administración	0919201070201F028	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45					
UPS Administración	0919201070201F028	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12	2	0.8	13.83	13.83
UPS Administración	0919201070201F028	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40					
UPS Administración	0919201070201F028	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00
UPS Administración	0919201070201F028	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12	1	7.5	196.65	0.00
UPS Administración	0919201070201F028	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12	1	2.0	52.44	0.00
UPS Administración	0919201070201F028	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00
UPS Administración	0919201070201F028	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12	1	12.0	314.64	0.00
UPS Administración	0919201070201F028	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00
UPS Administración	0919201070201F028	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00	12	1	3.0	78.66	0.00
UPS Administración	0919201070201F028	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Sum. e Ins. De sumidero de bronce	1.20	1.20	12	1	1.2	31.46	0.00
UPS Administración	0919201070201F028	SS.HH MUJERES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Sum. e Ins. De valvula de control	0.60	0.60	12	1	0.6	15.73	0.00
UPS Administración	0919201070201F029	SS.HH HOMBRES	CEM	MP	Muro	Albailería/Cerámico	66.7	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.27	12	2	0.3	4.61	4.61
UPS Administración	0919201070201F029	SS.HH HOMBRES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.2	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	1.85					
UPS Administración	0919201070201F029	SS.HH HOMBRES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.2	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	12.92					
UPS Administración	0919201070201F029	SS.HH HOMBRES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.2	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	5.17					
UPS Administración	0919201070201F029	SS.HH HOMBRES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.2	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	4.31					
UPS Administración	0919201070201F029	SS.HH HOMBRES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.2	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00					
UPS Administración	0919201070201F029	SS.HH HOMBRES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.2	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00	12	2	48.8	843.55	659.58
UPS Administración	0919201070201F029	SS.HH HOMBRES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.2	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00					
UPS Administración	0919201070201F029	SS.HH HOMBRES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.2	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00					
UPS Administración	0919201070201F029	SS.HH HOMBRES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.2	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	5.17					
UPS Administración	0919201070201F029	SS.HH HOMBRES	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	16.2	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	19.38					

UPS Administración	0919201070201F029	SS.HH HOMBRES	CEM	MP	Pisos	Loseta	16.2	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12		2	0.1	1.12		1.12
UPS Administración	0919201070201F029	SS.HH HOMBRES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32							
UPS Administración	0919201070201F029	SS.HH HOMBRES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12		2	0.3	5.49	7.05	12.54
UPS Administración	0919201070201F029	SS.HH HOMBRES	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40							
UPS Administración	0919201070201F029	SS.HH HOMBRES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.40	12		2	0.8	13.83		13.83
UPS Administración	0919201070201F029	SS.HH HOMBRES	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	1	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.40							
UPS Administración	0919201070201F029	SS.HH HOMBRES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12		1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Administración	0919201070201F029	SS.HH HOMBRES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12		1	7.5	196.65	0.00	196.65
UPS Administración	0919201070201F029	SS.HH HOMBRES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12		1	2.0	52.44	0.00	52.44
UPS Administración	0919201070201F029	SS.HH HOMBRES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	2	gib	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	1.20	12		1	1.2	31.46	0.00	31.46
UPS Administración	0919201070201F029	SS.HH HOMBRES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	2	gib	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	24.00	12		1	24.0	629.28	0.00	629.28
UPS Administración	0919201070201F029	SS.HH HOMBRES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12		1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPS Administración	0919201070201F029	SS.HH HOMBRES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00	12		1	3.0	78.66	0.00	78.66
UPS Administración	0919201070201F029	SS.HH HOMBRES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Sum. e Ins. De sumidero de bronce	1.20	1.20	12		1	1.2	31.46	0.00	31.46
UPS Administración	0919201070201F029	SS.HH HOMBRES	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Sum. e Ins. De valvula de control	0.60	0.60	12		1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Consulta Externa	0919222240001B030	HOSPITALIZACION IZ. INFECTADO	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado , y/o pintado	31.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.13	12		1	0.1	2.18		2.18
UPSS Consulta Externa	0919222240001B030	HOSPITALIZACION IZ. INFECTADO	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	12.2	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12		1	0.0	0.84		0.84
UPSS Consulta Externa	0919222240001B030	HOSPITALIZACION IZ. INFECTADO	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12		1	0.0	0.75		0.75
UPSS Consulta Externa	0919222240001B030	HOSPITALIZACION IZ. INFECTADO	CEM	MP	Pisos	Loseta	10.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12		1	0.0	0.75		0.75
UPSS Consulta Externa	0919222240001B030	HOSPITALIZACION IZ. INFECTADO	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1	0.0	0.13		0.13
UPSS Consulta Externa	0919222240001B030	HOSPITALIZACION IZ. INFECTADO	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12		1	0.2	2.88		2.88
UPSS Consulta Externa	0919222240001B031	LASER ARGON	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado , y/o pintado	31.6	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.13	12		1	0.1	2.18		2.18
UPSS Consulta Externa	0919222240001B031	LASER ARGON	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	12.2	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.05	12		1	0.0	0.84		0.84
UPSS Consulta Externa	0919222240001B031	LASER ARGON	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	10.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12		1	0.0	0.75		0.75
UPSS Consulta Externa	0919222240001B031	LASER ARGON	CEM	MP	Pisos	Loseta	10.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.04	12		1	0.0	0.75		0.75
UPSS Consulta Externa	0919222240001B031	LASER ARGON	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1	0.0	0.13		0.13
UPSS Consulta Externa	0919222240001B031	LASER ARGON	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12		1	0.2	2.88		2.88
UPSS Farmacia	0919211000001B032	FARMACIA HOSPITALIZACION	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado , y/o pintado	48.4	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.19	12		2	0.2	3.35		3.35
UPSS Farmacia	0919211000001B032	FARMACIA HOSPITALIZACION	CEM	MCP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	18	m	R	Pulido de acabado	0.10	1.80	12		2	1.8	31.12		31.12
UPSS Farmacia	0919211000001B032	FARMACIA HOSPITALIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.7	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	2.48							
UPSS Farmacia	0919211000001B032	FARMACIA HOSPITALIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.7	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	17.38							
UPSS Farmacia	0919211000001B032	FARMACIA HOSPITALIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.7	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	6.95							
UPSS Farmacia	0919211000001B032	FARMACIA HOSPITALIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.7	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	5.79							
UPSS Farmacia	0919211000001B032	FARMACIA HOSPITALIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.7	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00	12						
UPSS Farmacia	0919211000001B032	FARMACIA HOSPITALIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.7	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00			2	65.6	1135.01	887.47	2,022.48
UPSS Farmacia	0919211000001B032	FARMACIA HOSPITALIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.7	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Farmacia	0919211000001B032	FARMACIA HOSPITALIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.7	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00							
UPSS Farmacia	0919211000001B032	FARMACIA HOSPITALIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.7	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	6.95							
UPSS Farmacia	0919211000001B032	FARMACIA HOSPITALIZACION	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	21.7	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	26.08							
UPSS Farmacia	0919211000001B032	FARMACIA HOSPITALIZACION	CEM	MCP	Pisos	Loseta	21.7	m2	R	Resane de juntas	0.57	12.42	12		2	12.4	214.69	55.05	269.74
UPSS Farmacia	0919211000001B032	FARMACIA HOSPITALIZACION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.56							
UPSS Farmacia	0919211000001B032	FARMACIA HOSPITALIZACION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69	12		2	0.6	9.61	12.34	21.95
UPSS Farmacia	0919211000001B032	FARMACIA HOSPITALIZACION	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69							
UPSS Farmacia	0919211000001B032	FARMACIA HOSPITALIZACION	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	1.20	12		2	2.4	41.50		41.50
UPSS Farmacia	0919211000001B032	FARMACIA HOSPITALIZACION	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	3	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	1.20							
UPSS Consulta Externa	0919222240001C33A	JEFATURA ENFERMERA	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado , y/o pintado	52	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.21	12		1	0.2	3.59		3.59
UPSS Consulta Externa	0919222240001C33A	JEFATURA ENFERMERA	CEM	MCP	Contrazócalo	Lineal cerámico	19.1	m	B	Resane de juntas y esquínos	0.16	3.06	12		1	3.1	52.84	305.60	358.44
UPSS Consulta Externa	0919222240001C33A	JEFATURA ENFERMERA	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	15.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12		1	0.1	1.05		1.05
UPSS Consulta Externa	0919222240001C33A	JEFATURA ENFERMERA	CEM	MP	Pisos	Loseta	15.1	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.06	12		1	0.1	1.05		1.05
UPSS Consulta Externa	0919222240001C33A	JEFATURA ENFERMERA	CEM	MP	Puerta	Contraplacada una hoja	3.78	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.02	12		1	0.0	0.26		0.26
UPSS Consulta Externa	0919222240001C33A	JEFATURA ENFERMERA	CEM	MP	Luminaria	Fluorescente	1	und	B	Actividades de inspección, limpieza del equipo eléctrico y pruebas de funcionamiento	0.17	0.17	12		1	0.2	2.88		2.88
UPSS Consulta Externa	0919222240001D33A	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	22.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12		2	0.1	1.57		1.57
UPSS Consulta Externa	0919222240001D33A	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.62	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.30							
UPSS Consulta Externa	0919222240001D33A	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.62	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	2.10							
UPSS Consulta Externa	0919222240001D33A	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.62	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	0.84							
UPSS Consulta Externa	0919222240001D33A	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.62	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.70							
UPSS Consulta Externa	0919222240001D33A	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.62	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0919222240001D33A	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.62	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00	12		2	7.9	136.85	107.00	243.85
UPSS Consulta Externa	0919222240001D33A	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.62	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0919222240001D33A	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.62	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0919222240001D33A	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.62	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.84							
UPSS Consulta Externa	0919222240001D33A	SS.HH	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.62	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	3.14							

UPSS Consulta Externa	0919222240001D33A	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.62	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		2	0.0	0.18		0.18
UPSS Consulta Externa	0919222240001D33A	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32							
UPSS Consulta Externa	0919222240001D33A	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12		2	0.3	5.49	7.05	12.54
UPSS Consulta Externa	0919222240001D33A	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40							
UPSS Consulta Externa	0919222240001D33A	SS.HH	CEM	MP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.30	12		2	0.3	7.87		7.87
UPSS Consulta Externa	0919222240001D33A	SS.HH	CEM	MP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	Cambio de luminaria	0.40	0.40	12		2	0.4	10.49	22.50	32.99
UPSS Consulta Externa	0919222240001D33A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12		1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Consulta Externa	0919222240001D33A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12		1	7.5	196.65	0.00	196.65
UPSS Consulta Externa	0919222240001D33A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12		1	2.0	52.44	0.00	52.44
UPSS Consulta Externa	0919222240001D33A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12		1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Consulta Externa	0919222240001D33A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12		1	12.0	314.64	0.00	314.64
UPSS Consulta Externa	0919222240001D33A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12		1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Consulta Externa	0919222240001D33A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00	12		1	3.0	78.66	0.00	78.66
UPSS Consulta Externa	0919222240001D33A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Sum. e Ins. De sumidero de bronce	1.20	1.20	12		1	1.2	31.46	0.00	31.46
UPSS Consulta Externa	0919222240001D33A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Sum. e Ins. De valvula de control	0.60	0.60	12		1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Consulta Externa	0919222240001B34A	CONSULTORIO DE RETINA 2	CEM	MP	Muro	Albahilería/Tarrajeo/enlucido/empastado , y/o pintado	47.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.19	12		3	0.2	3.29		3.29
UPSS Consulta Externa	0919222240001B34A	CONSULTORIO DE RETINA 2	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terrazo pulido	18.3	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12		3	0.1	1.27		1.27
UPSS Consulta Externa	0919222240001B34A	CONSULTORIO DE RETINA 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	2.63							
UPSS Consulta Externa	0919222240001B34A	CONSULTORIO DE RETINA 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	18.39							
UPSS Consulta Externa	0919222240001B34A	CONSULTORIO DE RETINA 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	7.36							
UPSS Consulta Externa	0919222240001B34A	CONSULTORIO DE RETINA 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	6.13							
UPSS Consulta Externa	0919222240001B34A	CONSULTORIO DE RETINA 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0919222240001B34A	CONSULTORIO DE RETINA 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00	12		3	69.5	1200.82	938.93	2,139.75
UPSS Consulta Externa	0919222240001B34A	CONSULTORIO DE RETINA 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0919222240001B34A	CONSULTORIO DE RETINA 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.00	0.00							
UPSS Consulta Externa	0919222240001B34A	CONSULTORIO DE RETINA 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	7.36							
UPSS Consulta Externa	0919222240001B34A	CONSULTORIO DE RETINA 2	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	27.59							
UPSS Consulta Externa	0919222240001B34A	CONSULTORIO DE RETINA 2	CEM	MP	Pisos	Loseta	23	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12		3	0.1	1.59		1.59
UPSS Consulta Externa	0919222240001B34A	CONSULTORIO DE RETINA 2	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.56							
UPSS Consulta Externa	0919222240001B34A	CONSULTORIO DE RETINA 2	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69	12		3	0.6	9.61	12.34	21.95
UPSS Consulta Externa	0919222240001B34A	CONSULTORIO DE RETINA 2	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.69							
UPSS Consulta Externa	0919222240001B34A	CONSULTORIO DE RETINA 2	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	2.94	m2	R	Desmontaje de equipo fluorescente	0.40	0.80	12		3	1.6	27.66		27.66
UPSS Consulta Externa	0919222240001B34A	CONSULTORIO DE RETINA 2	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Montaje de equipo fluorescente	0.40	0.80							
UPSS Consulta Externa	0919222240001B34A	CONSULTORIO DE RETINA 2	CEM	MCP	Luminaria	Fluorescente	2	und	R	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12		1	0.1	1.24		1.24
UPSS Consulta Externa	0919222240001D34A	SS.HH	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	17.9	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1	0.0	0.18		0.18
UPSS Consulta Externa	0919222240001D34A	SS.HH	CEM	MP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.62	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1	0.0	0.18		0.18
UPSS Consulta Externa	0919222240001D34A	SS.HH	CEM	MP	Pisos	Loseta	2.62	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.01	12		1	0.0	0.18		0.18
UPSS Consulta Externa	0919222240001D34A	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.32							
UPSS Consulta Externa	0919222240001D34A	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40	12		1	0.3	5.49	7.05	12.54
UPSS Consulta Externa	0919222240001D34A	SS.HH	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.68	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.40							
UPSS Consulta Externa	0919222240001D34A	SS.HH	CEM	MP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	Desmontaje de led bombilla	0.30	0.30	12		2	0.3	7.87		7.87
UPSS Consulta Externa	0919222240001D34A	SS.HH	CEM	MP	Luminarias	Led bombilla	1	und	R	Cambio de luminaria	0.40	0.40	12		2	0.4	10.49	22.50	32.99
UPSS Consulta Externa	0919222240001D34A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de Lavatorio	0.60	0.60	12		1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Consulta Externa	0919222240001D34A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de Lavatorio, Inc. Accesorios	7.50	7.50	12		1	7.5	196.65	0.00	196.65
UPSS Consulta Externa	0919222240001D34A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Cambio de grifería para Lavatorio	2.00	2.00	12		1	2.0	52.44	0.00	52.44
UPSS Consulta Externa	0919222240001D34A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de Inodoro	0.60	0.60	12		1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Consulta Externa	0919222240001D34A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de Inodoro, Inc. Accesorios	12.00	12.00	12		1	12.0	314.64	0.00	314.64
UPSS Consulta Externa	0919222240001D34A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Montaje y desmontaje de ducha	0.60	0.60	12		1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Consulta Externa	0919222240001D34A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Instalación de ducha, Inc. Accesorios	3.00	3.00	12		1	3.0	78.66	0.00	78.66
UPSS Consulta Externa	0919222240001D34A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Sum. e Ins. De sumidero de bronce	1.20	1.20	12		1	1.2	31.46	0.00	31.46
UPSS Consulta Externa	0919222240001D34A	SS.HH	CEM	MCP	Instalaciones sanitarias	Instalaciones sanitarias	1	gib	R	Sum. e Ins. De valvula de control	0.60	0.60	12		1	0.6	15.73	0.00	15.73
UPSS Consulta Externa	0919222240001E03S	VENO-CLISIS	CEM	MP	Muro	Albahilería/Cerámico	21.8	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.09	12		1	0.1	1.50		1.50
UPSS Consulta Externa	0919222240001E03S	VENO-CLISIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.56	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	0.29							
UPSS Consulta Externa	0919222240001E03S	VENO-CLISIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.56	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	2.05							
UPSS Consulta Externa	0919222240001E03S	VENO-CLISIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.56	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	0.82							
UPSS Consulta Externa	0919222240001E03S	VENO-CLISIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.56	m2	R	Picado y resane de fisura	0.27	0.68							
UPSS Consulta Externa	0919222240001E03S	VENO-CLISIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.56	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.32	0.82							
UPSS Consulta Externa	0919222240001E03S	VENO-CLISIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.56	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.32	0.82	12		1	11.0	190.37	104.55	294.92
UPSS Consulta Externa	0919222240001E03S	VENO-CLISIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.56	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.32	0.82							
UPSS Consulta Externa	0919222240001E03S	VENO-CLISIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.56	m2	R	Aplicación de retardantes de fuego	0.32	0.82							
UPSS Consulta Externa	0919222240001E03S	VENO-CLISIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.56	m2	R	Aplicación de impermeabilizante (humedad)	0.32	0.82							
UPSS Consulta Externa	0919222240001E03S	VENO-CLISIS	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	2.56	m2	R	Tarrajeo con mortero de cemento y arena en cieloraso	1.20	3.07							

UPSS Consulta Externa	0919222240001E035	VENO-CLISIS	CEM	MCP	Pisos	Loseta	2.56	m2	R	Resane de juntas	0.57	1.46	12	1	1.5	25.29	6.49	31.78
UPSS Consulta Externa	0919222240001E035	VENO-CLISIS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Desmontaje de puerta contraplacada de madera de una hoja	0.19	0.36						
UPSS Consulta Externa	0919222240001E035	VENO-CLISIS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Proceso de resane y pintado de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45	12	1	1.3	21.62	7.93	29.55
UPSS Consulta Externa	0919222240001E035	VENO-CLISIS	CEM	MCP	Puerta	Contraplacada una hoja	1.89	m2	R	Instalación de puerta contraplacada de una hoja	0.24	0.45						
UPSS Consulta Externa	0919222240001B36A	CONSULTORIO DE RETINA 1	CEM	MP	Muro	Albañilería/Tarrajeo/enlucido/empastado , v/o pintado	47.5	m2	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.19	12	2	0.2	3.29		3.29
UPSS Consulta Externa	0919222240001B36A	CONSULTORIO DE RETINA 1	CEM	MP	Contrazócalo	Sanitario terraza pulido	18.3	m	B	Actividades de inspección y verificación del estado de conservación de la superficie	0.00	0.07	12	2	0.1	1.27		1.27
UPSS Consulta Externa	0919222240001B36A	CONSULTORIO DE RETINA 1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23	m2	R	Retiro de pintura de cieloraso	0.11	2.63						
UPSS Consulta Externa	0919222240001B36A	CONSULTORIO DE RETINA 1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23	m2	R	Retiro de recubrimiento de cieloraso	0.80	18.39						
UPSS Consulta Externa	0919222240001B36A	CONSULTORIO DE RETINA 1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo v pintado	23	m2	R	Pintado con latex en cieloraso	0.32	7.36						
UPSS Consulta Externa	0919222240001B36A	CONSULTORIO DE RETINA 1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo v pintado	23	m2	R	Picado v resane de fisura	0.27	6.13						
UPSS Consulta Externa	0919222240001B36A	CONSULTORIO DE RETINA 1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23	m2	R	Pintado con epóxica en cieloraso	0.00	0.00						
UPSS Consulta Externa	0919222240001B36A	CONSULTORIO DE RETINA 1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23	m2	R	Pintado con esmalte en cieloraso	0.00	0.00	12	2	41.9	723.82	938.93	1,662.76
UPSS Consulta Externa	0919222240001B36A	CONSULTORIO DE RETINA 1	CEM	MCP	Cieloraso	Tarrajeo y pintado	23	m2	R	Pintado con oleo mate en cieloraso	0.00	0.00						

1227.4	21222.04	35326.84	44,872.60
--------	----------	----------	-----------