LEYENDA - SITUACION ACTUAL

- MURO ALBALIÑERIA, POR CONSERVAR
- COLUMNA Y MURO CONCRETO ARMADO, SIN TARRAJEO EXISTENTE, POR CONSERVAR
- MUNICIPALIDAD HUAMBOS, OBRA EN EJECUCION
- FALSO PISO EXISTENTE

SS.HH

SS.HH

7.00

3.60

3.40 PASADIZO MUNICIPALIDAD

1.60

2.00

2.15

1.25

PATIO CENTRAL

NPT +0.125

pileta

.60

Cto. limpieza Municipalidad

SS.HH.

0.70x2.10

.40

rampa P: 11%

01

ASCENSOR

GCI

MURO PLACA DE C°A°-Existente

Junta de separación sísmica : 1"

3.90

3.90

3.90

4.05

MUNICIPALIDAD HUAMBOS

OBRA EN EJECUCION

LOCAL SITUACION ACTUAL

NFP+0.075

FALSO PISO

HALL

NRT +0.25

muro de albañilería s/t

.55

.60

columnas de concreto

INGRESO

NFP+0.075

0.90

1.04

1.30

01

rampa 11%

1.00

1.30

rampa P: 11%

jardinera

rampa 11%

INGRESO

NPT +0.25

2.74

4.00

4.00

1.30

5.20

NPT +0.00

PISO CEMENTO PULIDO RUGOSO (E)

G F A E D

PLANTA PRIMER PISO
SITUACION ACTUAL

AREA = 76.40 m2

Banco de la Nación — el banco de todos	PROYECTO: IMPLEMENTACION AG.3 HUAMBOS	DIRECCIÓN: Palacio Municipal Huambos, Av. Grau s/n frente a Plaza Principal	PLANO: PLANTA PRIMER PISO - SITUACION ACTUAL	PROFESIONAL:	FECHA: SET - 2022	ANEXO: 1
		ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA		REVISADO POR: JEB / DES: AIG	ESCALA: 1/50	