

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLOTTERS

Ruc/código :	20609232430	Fecha de envío :	31/12/2024
Nombre o Razón social :	DAKIAL SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	11:53:44

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:  
del DESINJET T3500, aclarar si el El reemplazo de Leds de Scanner ¿se refiere al cambio del cabezal del scanner?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El equipo es multifunción escanea, imprime y saca copia. Los Leds pertenecen al escaner y cumplen la funcion de digitalizar el plano,escanearlo y llevarlo a un archivo. El cabezal pertenece a la parte impresión que imprime el plano. Se aclara que solo se debe reemplazar el Leds (Kits) de scanner, tal como se solicita en el cuadro N°1 de los TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLOTTERS

Ruc/código :	20609232430	Fecha de envío :	31/12/2024
Nombre o Razón social :	DAKIAL SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	11:53:44

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:  
del DESINJET T1300, ¿Qué rollo es considerado como #2, el superior o inferior?

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3.1    Literal: 5..3    Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Se aclara que el rollo considerado con #2 es el inferior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLOTTERS

Ruc/código :	20609232430	Fecha de envío :	31/12/2024
Nombre o Razón social :	DAKIAL SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	11:53:44

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:  
del DESIGNJET HD, por favor mencionar el modelo del scanner para que no haya equivocacion de piezas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
El modelo es: HP Designjet HD Scanner Producto N°: CQ654B

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLOTTERS

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	19:47:34

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se pide agregar la marca de cada equipo plotter.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Todos los equipos son de Marca HP

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLOTTERS

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	19:47:34

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Según cuadro 1, para el equipo del ítem 5, se pide detallar el modelo completo y vigente y de preferencia poner una foto referencial de cada equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El modelo es: HP Designjet HD Scanner  
Producto N°: CQ654B.  
Se adjunta fotos referenciales de cada equipo como  
Anexo N°1.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añade al final de los TDR el Anexo N°1 con las cinco imágenes de los plotters.

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLOTTERS

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	19:47:34

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Cual es la situación actual de los equipos, alguno estará inoperativo o todos están funcionando?, así mismo precisar cuando se realizo el ultimo mantenimiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Todos los equipos estan operativos en 20 a 30 % y su ultimo mantenimiento fue hace un año.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLOTTERS

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	19:47:34

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Respecto al plazo de ejecución, pedimos esta se pueda ampliar a 70 días, debido a que todo o la mayoría de repuestos son para importación y el tiempo para ello es aprox 50 días calendarios; adicional a ello se debe considerar el servicio de mantenimiento para lo cual es 20 días; haciendo la sumatoria da el plazo solicitado, mantener el plazo actual, traería el riesgo de incurrir en penalidades.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.12 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado, se amplía a 70 dias el plazo de ejecución, a fin de ampliar la pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica en los TDR, los numerales 5.3 Actividades; 5.4 Plan de Trabajo y 5.12.2 Plazo de ejecución, indicandose el nuevo plazo de setenta (70) días calendario.  
Asimismo en el numeral 1.8 PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO- Capitulo I- Generalidades y la clausula quinta del CAPITULO V- PROFORMA DEL CONTRATO de las Bases Integradas

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLOTTERS

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	19:47:34

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Respecto al perfil del técnico, pedimos ampliar y aceptar en: SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge lo solicitado, se amplía en formación academica la carrera de Soporte y Mantenimiento de equipos de computo, a fin de ampliar la pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añade en los TDR, los Items 5 Alcances y Descripcion del servicio- Acapites 5.11.1 Requisitos del proveedor y Requisitos de Calificacion- Formacion Academica, la carrera de Soporte y Mantenimiento de equipos de computación