

La Positiva

Seguros y Reaseguros

Sr. Ronald Gago

Ejecutivo: Sr. David Riega

Informe Básico **IB** Actualizado

Ajuste N° 278/20

Siniestro N° 221083268 RGA-88.2_39469

Reporte N° 395-2020-EOF

Santiago de Surco 21 de Enero 2024

Contratante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA – SEDAPAL

Asegurado : **SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA – SEDAPAL**

Giro del negocio / ocupación : Empresa estatal de derecho privado, íntegramente de propiedad del Estado, constituida como Sociedad Anónima, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera. Sus servicios son de necesidad y utilidad pública y de preferente interés social dedicados al abastecimiento de agua potable a la población de Lima y Callao, administrando el recurso de agua y la recolección y disposición final de aguas servidas.

Corredor de Seguros : Sifuentes Olaechea Corredores de Seguros S.A.C

Corredor de Seguro / Ejecutivo : Sr. Enrique Pajuelo

Póliza N° : Multiriesgos N° 220016316 - Menores

Inicio de vigencia : 30 de setiembre del 2019

Fin de vigencia : 30 de setiembre del 2020

Producto / Ramo Seguro : Sección 1 – Incendio S/LC -Todo Riesgo a Primer Riesgo Relativo.

Modalidad de Cobertura afectada :
- Todo Riesgo A Primer Riesgo Relativo
- Equipos Electrónicos Sección I

Límite asegurado : Sección 4 – Básica Equipo Electrónico
US\$ 300,000.00
Sumas Aseguradas Independientes
Daño Físico US\$ 100,000.00

Deducible aplicable	:	10% del Monto del monto indemnizable, mínimo US\$ 200.00
Cláusulas aplicables	:	<ul style="list-style-type: none"> - Póliza de Seguro de Equipo Electrónico - Valor nuevo de reposición para equipos de hasta tres (03) años de antigüedad
Impuestos	:	Este seguro comprende la pérdida del crédito fiscal correspondiente al impuesto general a las ventas, como resultado directo de un daño cubierto bajo esta póliza.
Condiciones Especiales	:	<ul style="list-style-type: none"> - Valor a nuevo de reposición de un equipo actual. - Daños causados directamente por fallo o interrupción del aprovisionamiento de corriente eléctrica. - Se amparan los daños como consecuencia directa e indirecta por fallas o interrupciones en el aprovisionamiento de energía eléctrica incluyendo sobrecargas, ya sea esta de la red pública o de los servicios de emergencia con que cuenta el Asegurado. - Condición especial: en caso de ocurrencia de un eventual siniestro, de no existir en el mercado el modelo del equipo electrónico afectado, se indemnizará con un modelo superior existente en el mercado, sin deducción por adelanto tecnológico. - La cobertura de equipo electrónico incluye el costo del software y/o licencia cuando el valor de reposición de los equipos siniestrados lo incluyan por especificación del fabricante.

Ajustador / Ejecutivo	:	BAUKOST, Ajustadores y Peritos de Seguros S.A.C. Ejecutivo: Lic. César Montenegro Zevallos
Fecha de Ocurrencia	:	27 de Julio del 2020
Fecha de Aviso Ajustador	:	03 de Agosto del 2020
Lugar de la ocurrencia	:	Cámara de Desagüe CD-205 - Av. María Reiche esquina con Calle Los Eucaliptos – Villa El Salvador.
Fecha / Hora de inspección	:	30 de Julio del 2020 / 12:30 horas
Lugar de inspección	:	Cámara de Desagüe CD-205 - Av. María Reiche esquina con Calle Los Eucaliptos – Villa El Salvador.

Persona (s) entrevistada (s) : - Sr. Juan Valencia – Equipo de Operaciones Financieras.
- Sr. Juan Isidro Vizcarra Palomino - Equipo Gestión de Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales.

Preámbulo : El siniestro está referido al daño ocasionado a equipos electrónicos y otros, ubicados en la Cámara de Desagüe CD-205, como consecuencia de la paralización intempestiva de uno de sus motores por la interrupción de corriente eléctrica.

Estas Cámaras, se constituyen en instalaciones de 01 piso con paredes de ladrillo y cemento y techo de concreto aligerado, protegido por una puerta de plancha y marco de fierro de dos hojas con su respectivo candado interno. Dentro de estas cámaras se encuentran ubicados tableros termo magnéticos de Control de Válvulas automáticas, desde donde se controlan los procesos automáticos de control de las aguas servidas de todo el distrito.

Bienes Afectados : - 05 Tableros Electrónicos.
- 05 Equipos de Bombeo eléctricos.
- 01 Grupo Electrónico.
- Cables de Fuerza
- Acometidas eléctricas

Detalle de la ocurrencia : De acuerdo con la información proporcionada por el Asegurado, en fecha 27/07/2020, se produjeron daños en equipos electrónicos y otros, como consecuencia de una inundación de aguas servidas producida por la paralización intempestiva de uno de sus motores por la interrupción de la corriente eléctrica.

La paralización de este motor se produjo a las 03:40 am, activándose de inmediato el Grupo Electrónico instalado para estas emergencias, sin embargo, este equipo falló a las 06:30 am, ocasionando que las aguas servidas no completen el circuito establecido y se desborden en diversos sectores de la zona, inundando a una altura mayor a 01 metro, el cuarto de máquinas donde estaban instalados una serie de Tableros tipo Termomagnético electrónico, entre otros, los mismos que fueron dañados por el contacto con las aguas servidas.

Posterior al aviso de siniestro, contactamos de inmediato con el Asegurado a fin de coordinar la visita de inspección de daños respectiva, la misma que se efectuó al día

siguiente 30/07/2020, en donde constatamos que dicha estación se encontraba inoperativa por la ocurrencia,

Asimismo, procedimos con identificar e indicar al Asegurado la importancia de colocar los bienes dañados a buen recaudo para su posterior recojo por parte de la Aseguradora.

Indicó asimismo la necesidad de contratar un Grupo Electrónico por 14 días mientras se efectúan las reparaciones y/o reposiciones correspondientes.


Reclamo Estimado	: US\$ 112,782.75
Reserva Estimada	: US\$ 48,850.00
Situación actual	: En espera de documentación sustentatoria
Documentos solicitados	: Hemos procedido con solicitar al Asegurado la siguiente documentación: <ul style="list-style-type: none">- Informe Interno de la ocurrencia detallando las causas del siniestro.- Carta Reclamo dirigida a Luz del Sur.- Constatación Policial.- Documentos que sustenten la preexistencia de los equipos dañados.- Informe Técnico de los daños en los equipos afectados.- Proformas por la reparación y/o reposición de los equipos afectados.- Ubicación del Riesgo con sus Valores Declarados en Póliza, toda vez la póliza se refiere a una modalidad de Cobertura de Todo Riesgo a 1er. Riesgo Relativo.- Fotografías del Salvamento en Almacén.- Información de las medidas de seguridad tomadas para evitar siniestros futuros de la misma envergadura.
Observaciones	: Es importante mencionar que el presente Informe no se envió antes, toda vez el Asegurado estaba determinando la cuantificación del daño real, cuyo monto recién nos han confirmado el día de hoy.

IB.278/20





ARÍSTIDES GONZALES-VIGIL P.


CESAR MONTENEGRO Z.

PANEL FOTOGRAFICO



Vistas del local durante la
inundación, que alcanzó más de 1
metro de altura



Vistas de los Tableros y otros,
dañados por la inundación.