

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-38-2022-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONTAJE DE RADOMO EN ESTACION RADAR CERRO TOCTO ¿ AYACUCHO

Ruc/código :	20511767823	Fecha de envío :	21/12/2023
Nombre o Razón social :	SERVIMEC INGS. S.A.C.	Hora de envío :	23:05:06

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Punto I.  
Instalación de 2,350 pernos Stainless Bolt M80x20 de aceros oxidados

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6a Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se consulta: estos pernos formaran parte de los insumos a considerar como parte del servicio?

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se reemplazaran 470 pernos (20%) del total, estos deben ser nuevos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-38-2022-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONTAJE DE RADOMO EN ESTACION RADAR CERRO TOCTO ¿ AYACUCHO

Ruc/código :	20511767823	Fecha de envío :	21/12/2023
Nombre o Razón social :	SERVIMEC INGS. S.A.C.	Hora de envío :	23:05:06

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Punto I.  
Instalación de 2,350 pernos Stainless Bolt M80x20 de aceros oxidados

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6a Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se requiere el retiro de los peros que se indican se encuentran oxidados?

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al punto anterior, se requiere el reemplazo del 20% (470 pernos)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-38-2022-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONTAJE DE RADOMO EN ESTACION RADAR CERRO TOCTO ¿ AYACUCHO

Ruc/código :	20511767823	Fecha de envío :	21/12/2023
Nombre o Razón social :	SERVIMEC INGS. S.A.C.	Hora de envío :	23:05:06

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Punto II.  
Instalación de pararrayos Ligtning arrester ES E 2500

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6a Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se solicita aclarar si el pararrayos será suministrado por CORPAC o se debe considerar como parte de

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se debe de considerar como parte del servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-38-2022-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONTAJE DE RADOMO EN ESTACION RADAR CERRO TOCTO ¿ AYACUCHO

Ruc/código :	20511767823	Fecha de envío :	21/12/2023
Nombre o Razón social :	SERVIMEC INGS. S.A.C.	Hora de envío :	23:05:06

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Punto VIII.

Se hace referencia a la necesidad de una grúa telescópica de 40 Tm.

Sin embargo, en el apartado 3.2 acápite A-1 se hace referencia a una grúa para el izaje de un radomo de 2 Tm

Consulta:

Es factible el proveedor defina las necesidades de la grúa o equipamiento a requerir o utilizar?, obviamente, basado en las características del radomo, espacios en campo y sobre todo, en la responsabilidad total exigida para la maniobra a realizar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6a Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El proveedor definira la grua telescopica "dimensionada de acuerdo con la carga del radomo (carga aproximada de 2 Toneladas y un diámetro aproximado de 12.5 m)"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-38-2022-CORPAC S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONTAJE DE RADOMO EN ESTACION RADAR CERRO TOCTO ¿ AYACUCHO

Ruc/código :	20511767823	Fecha de envío :	21/12/2023
Nombre o Razón social :	SERVIMEC INGS. S.A.C.	Hora de envío :	23:05:06

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Para el tema del izaje.

Dado que entendemos el radar se encuentra en operación actualmente, resultaría un impedimento durante la maniobra de izaje del radomo, además de aspectos de seguridad. En ese sentido, confirmar que se preverá una ventana de trabajo para la maniobra, dentro del cual se deberá apagar el radar. Agradeceríamos confirmar lo mencionado y además, indicar estos tiempos permisibles, los cuales son factores indispensables y necesarios para definir y costear la maniobra.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6a Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que se brindara las facilidades operacionales para las maniobras de izaje a fin de salvaguardar la integridad física y seguridad de las maniobras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null