

## DATOS GENERALES

Empresa:	INS.NAC.DE RADIO Y TEL.DEL PERU IRTP.		
Ubicación:	CALLE TORRES PAZ 1041 SANTA BEATRIZ		
Giro del Negocio:	DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES		
Ocupación:	OFICINA	Clasificación Según Tabla:	III
Fecha Inspección:	2023-07-17	Fecha Informe:	2023-07-05
Entrevistado:	HEDDY GARCIA FERNANDEZ		

### Coordenadas Geográficas:

Longitud	-77.0300623	Latitud	-12.074921
----------	-------------	---------	------------

## INCENDIO

### ACTIVIDADES Y PROCESOS

#### Descripción


El local visitado es un estudio de grabación , edición y transmisión de señal de audio y video , Edificaciones prefabricadas de uno y 2 pisos con 3 edificios, edificio 1, piso 1, un estudio de grabación, sala de prensa, 10 islas de edición, un switcher, sala de UPS( 2 x 30 KVA), servidor, taller de vestuarios. Piso 2 , oficinas , 3 islas de edición, área de prensa, archivo de prensa. Edificio 2, vestuarios, deposito de operaciones Azotea , 2 antenas parabólicas. Edificio 3 , piso 1, sala satélite de antenas, garita de seguridad , piso 2 , comedor sin cocina.

# MEDIA


## INCENDIO



Detalle de Edificación




Actividades y Procesos




Actividades y Procesos




Protecciones Contra Incendio




Instalaciones Eléctricas




Detalle de Edificación




Actividades y Procesos



Información de Mercancías




Protecciones Contra Incendio



Información de Mercancías





Información de Mercancías



Gestión de Seguridad



Información de Mercancías



Detalle de Edificación

# **GARANTIAS Y RECOMENDACIONES**

## **NUEVAS GARANTÍAS**

### **INCENDIO**

**Garantía**

G45-01-08/23 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Implementar sistema de detección de incendios consistente en detectores de humo distribuidos por los diferentes ambientes del local, interconectados a un panel de control centralizado y monitoreados por empresa de seguridad.

**Referencia:**

NFPA 72: National Fire Alarm Code

**Comentario:**

El jefe de seguridad comentó que las alarmas ci no están funcionando.