

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACIÓN, ADECUACIÓN Y REFORMA EN LAS OFICINAS DEL FMV S.A

N°	Postor	Descripción	Cantidad	Valor Estimado Total S/		Evaluacion Factor Precio							ORDEN DE PRELACION		
						Precio Unitario S/	Sub Total S/	Monto Total Ofertado S/	PUNTAJE TOTAL	Asignación REMYPE (5%)	PUNTAJE FINAL				
1	VARGAS AGUIRRE FERNANDO SIGIFREDO	Implementación de 35 metros de tapasoles de las mamparas del piso 08 y los faltantes del piso 10 y 11.	35	S/ 376.55	S/ 13,179.25	S/ 40,091.74	S/ 89,932.34	S/ 54.83	S/ 1,919.05	S/ 34,972.66	S/ 64,699.39	100.00	5.00	105.00	1° LUGAR
		Reordenamiento y cambio de luminarias a led, en el piso 08, según los planos adjuntos, se estimada el cambio de 20 luminarias	20	S/ 194.70	S/ 3,894.00			S/ 380.23	S/ 7,604.60						
		Reordenamiento de 10 interruptores, en el piso 08, según los planos adjuntos	10	S/ 130.97	S/ 1,309.65			S/ 65.47	S/ 654.70						
		Reubicación de dispensadores de agua (9) en los pisos 08, 10, 11 y 13 según los planos adjuntos, asegurando que cada Gerencia cuente con uno.	9	S/ 379.28	S/ 3,413.48			S/ 45.31	S/ 407.79						
		Colocación de 50 m2 piso porcelanato con el mismo diseño que se tiene actualmente en el piso 08.	50	S/ 216.14	S/ 10,807.00			S/ 85.01	S/ 4,250.50						
		Colocación de Piso a Dsnivel en Cuarto de Datos	6.5	S/ 452.05	S/ 2,938.29			S/ 42.26	S/ 274.69						
		Retiro y eliminación de 10 m2 de piso de porcelanato ubicado en el piso 10 y colocación de alfombra	10	S/ 196.09	S/ 1,960.90			S/ 81.50	S/ 815.00						
		Completar los 10 metros de sócalos de las instalaciones del Fondo MIVIVIENDA S.A. respetando los diseños actuales madera, aluminio y alfombra	10	S/ 149.05	S/ 1,490.45			S/ 47.75	S/ 477.50						
		Retiro de 07 Racks de techo y TV 55".	7	S/ 70.98	S/ 496.86			S/ 47.69	S/ 333.83						
		Instalación de 07 TV 55" con su respectivo rack de techo	7	S/ 85.98	S/ 601.86			S/ 2,605.00	S/ 18,235.00						
		Servicio de adecuación y reforma del piso 8 y mantenimiento a los pisos 10, 11 y 13. SUMA ALZADA	1	S/ 49,840.60				S/ 29,726.73							
		2	CONSORCIO ENERSYS	Implementación de 35 metros de tapasoles de las mamparas del piso 08 y los faltantes del piso 10 y 11.	35			S/ 376.55	S/ 13,179.25						
Reordenamiento y cambio de luminarias a led, en el piso 08, según los planos adjuntos, se estimada el cambio de 20 luminarias	20			S/ 194.70	S/ 3,894.00	S/ 256.28	S/ 5,125.60								
Reordenamiento de 10 interruptores, en el piso 08, según los planos adjuntos	10			S/ 130.97	S/ 1,309.65	S/ 61.37	S/ 613.70								
Reubicación de dispensadores de agua (9) en los pisos 08, 10, 11 y 13 según los planos adjuntos, asegurando que cada Gerencia cuente con uno.	9			S/ 379.28	S/ 3,413.48	S/ 100.39	S/ 903.51								
Colocación de 50 m2 piso porcelanato con el mismo diseño que se tiene actualmente en el piso 08.	50			S/ 216.14	S/ 10,807.00	S/ 133.09	S/ 6,654.50								
Colocación de Piso a Dsnivel en Cuarto de Datos	6.5			S/ 452.05	S/ 2,938.29	S/ 118.43	S/ 769.80								
Retiro y eliminación de 10 m2 de piso de porcelanato ubicado en el piso 10 y colocación de alfombra	10			S/ 196.09	S/ 1,960.90	S/ 32.10	S/ 321.00								
Completar los 10 metros de sócalos de las instalaciones del Fondo MIVIVIENDA S.A. respetando los diseños actuales madera, aluminio y alfombra	10			S/ 149.05	S/ 1,490.45	S/ 24.79	S/ 247.90								
Retiro de 07 Racks de techo y TV 55".	7			S/ 70.98	S/ 496.86	S/ 98.77	S/ 691.39								
Instalación de 07 TV 55" con su respectivo rack de techo	7			S/ 85.98	S/ 601.86	S/ 263.79	S/ 1,846.53								
Servicio de adecuación y reforma del piso 8 y mantenimiento a los pisos 10, 11 y 13. SUMA ALZADA	1			S/ 49,840.60		S/ 42,203.05									

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACIÓN, ADECUACIÓN Y REFORMA EN LAS OFICINAS DEL FMV S.A

N°	Postor	Descripción	Cantidad	Valor Estimado Total S/				Evaluacion Factor Precio						ORDEN DE PRELACION	
								Precio Unitario S/	Sub Total S/	Monto Total Ofertado S/		PUNTAJE TOTAL	Asignación REMYPE (5%)		PUNTAJE FINAL
3	HPS D' COMPANY S.A.C.	Implementación de 35 metros de tapasoles de las mamparas del piso 08 y los faltantes del piso 10 y 11.	35	S/ 376.55	S/ 13,179.25	S/ 40,091.74	S/ 89,932.34	S/ 450.00	S/ 15,750.00	S/ 38,247.50	S/ 66,000.00	98.03	4.90	102.93	3° LUGAR
		Reordenamiento y cambio de luminarias a led, en el piso 08, según los planos adjuntos, se estimada el cambio de 20 luminarias	20	S/ 194.70	S/ 3,894.00			S/ 330.00	S/ 6,600.00						
		Reordenamiento de 10 interruptores, en el piso 08, según los planos adjuntos	10	S/ 130.97	S/ 1,309.65			S/ 130.00	S/ 1,300.00						
		Reubicación de dispensadores de agua (9) en los pisos 08, 10, 11 y 13 según los planos adjuntos, asegurando que cada Gerencia cuente con uno.	9	S/ 379.28	S/ 3,413.48			S/ 120.00	S/ 1,080.00						
		Colocación de 50 m2 piso porcelanato con el mismo diseño que se tiene actualmente en el piso 08.	50	S/ 216.14	S/ 10,807.00			S/ 170.00	S/ 8,500.00						
		Colocación de Piso a Dsnivel en Cuarto de Datos	6.5	S/ 452.05	S/ 2,938.29			S/ 95.00	S/ 617.50						
		Retiro y eliminación de 10 m2 de piso de porcelanato ubicado en el piso 10 y colocación de alfombra	10	S/ 196.09	S/ 1,960.90			S/ 55.00	S/ 550.00						
		Completar los 10 metros de sócalos de las instalaciones del Fondo MIVIVIENDA S.A. respetando los diseños actuales madera, aluminio y alfombra	10	S/ 149.05	S/ 1,490.45			S/ 70.00	S/ 700.00						
		Retiro de 07 Racks de techo y TV 55".	7	S/ 70.98	S/ 496.86			S/ 190.00	S/ 1,330.00						
		Instalación de 07 TV 55" con su respectivo rack de techo	7	S/ 85.98	S/ 601.86			S/ 260.00	S/ 1,820.00						
		Servicio de adecuación y reforma del piso 8 y mantenimiento a los pisos 10, 11 y 13. SUMA ALZADA	1	S/ 49,840.60				S/ 27,752.50							
		4	GROUP MURGA CONSTRUCTION E.I.R.L - MURGA CONSTRUCTION E.I.R.L.	Implementación de 35 metros de tapasoles de las mamparas del piso 08 y los faltantes del piso 10 y 11.	35	S/ 376.55	S/ 13,179.25	S/ 40,091.74	S/ 89,932.34	S/ 70.00	S/ 2,450.00	S/ 16,610.00	S/ 69,850.00	92.63	4.63
Reordenamiento y cambio de luminarias a led, en el piso 08, según los planos adjuntos, se estimada el cambio de 20 luminarias	20			S/ 194.70	S/ 3,894.00	S/ 170.00	S/ 3,400.00								
Reordenamiento de 10 interruptores, en el piso 08, según los planos adjuntos	10			S/ 130.97	S/ 1,309.65	S/ 65.00	S/ 650.00								
Reubicación de dispensadores de agua (9) en los pisos 08, 10, 11 y 13 según los planos adjuntos, asegurando que cada Gerencia cuente con uno.	9			S/ 379.28	S/ 3,413.48	S/ 60.00	S/ 540.00								
Colocación de 50 m2 piso porcelanato con el mismo diseño que se tiene actualmente en el piso 08.	50			S/ 216.14	S/ 10,807.00	S/ 125.00	S/ 6,250.00								
Colocación de Piso a Dsnivel en Cuarto de Datos	6.5			S/ 452.05	S/ 2,938.29	S/ 60.00	S/ 390.00								
Retiro y eliminación de 10 m2 de piso de porcelanato ubicado en el piso 10 y colocación de alfombra	10			S/ 196.09	S/ 1,960.90	S/ 170.00	S/ 1,700.00								
Completar los 10 metros de sócalos de las instalaciones del Fondo MIVIVIENDA S.A. respetando los diseños actuales madera, aluminio y alfombra	10			S/ 149.05	S/ 1,490.45	S/ 25.00	S/ 250.00								
Retiro de 07 Racks de techo y TV 55".	7			S/ 70.98	S/ 496.86	S/ 60.00	S/ 420.00								
Instalación de 07 TV 55" con su respectivo rack de techo	7			S/ 85.98	S/ 601.86	S/ 80.00	S/ 560.00								
Servicio de adecuación y reforma del piso 8 y mantenimiento a los pisos 10, 11 y 13. SUMA ALZADA	1			S/ 49,840.60		S/ 53,240.00									

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACIÓN, ADECUACIÓN Y REFORMA EN LAS OFICINAS DEL FMV S.A

N°	Postor	Descripción	Cantidad	Valor Estimado Total S/				Evaluacion Factor Precio						ORDEN DE PRELACION	
								Precio Unitario S/	Sub Total S/	Monto Total Ofertado S/		PUNTAJE TOTAL	Asignación REMYPE (5%)		PUNTAJE FINAL
5	DYSAMAX CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Implementación de 35 metros de tapasoles de las mamparas del piso 08 y los faltantes del piso 10 y 11.	35	S/ 376.55	S/ 13,179.25	S/ 40,091.74	S/ 89,932.34	S/ 150.00	S/ 5,250.00	S/ 24,340.00	S/ 71,650.00	90.30	4.51	94.81	5° LUGAR
		Reordenamiento y cambio de luminarias a led, en el piso 08, según los planos adjuntos, se estimada el cambio de 20 luminarias	20	S/ 194.70	S/ 3,894.00			S/ 150.00	S/ 3,000.00						
		Reordenamiento de 10 interruptores, en el piso 08, según los planos adjuntos	10	S/ 130.97	S/ 1,309.65			S/ 35.00	S/ 350.00						
		Reubicación de dispensadores de agua (9) en los pisos 08, 10, 11 y 13 según los planos adjuntos, asegurando que cada Gerencia cuente con uno.	9	S/ 379.28	S/ 3,413.48			S/ 350.00	S/ 3,150.00						
		Colocación de 50 m2 piso porcelanato con el mismo diseño que se tiene actualmente en el piso 08.	50	S/ 216.14	S/ 10,807.00			S/ 120.00	S/ 6,000.00						
		Colocación de Piso a Dsnivel en Cuarto de Datos	6.5	S/ 452.05	S/ 2,938.29			S/ 150.00	S/ 975.00						
		Retiro y eliminación de 10 m2 de piso de porcelanato ubicado en el piso 10 y colocación de alfombra	10	S/ 196.09	S/ 1,960.90			S/ 250.00	S/ 2,500.00						
		Completar los 10 metros de sócalos de las instalaciones del Fondo MIVIVIENDA S.A. respetando los diseños actuales madera, aluminio y alfombra	10	S/ 149.05	S/ 1,490.45			S/ 35.00	S/ 350.00						
		Retiro de 07 Racks de techo y TV 55".	7	S/ 70.98	S/ 496.86			S/ 45.00	S/ 315.00						
		Instalación de 07 TV 55" con su respectivo rack de techo	7	S/ 85.98	S/ 601.86			S/ 350.00	S/ 2,450.00						
		Servicio de adecuación y reforma del piso 8 y mantenimiento a los pisos 10, 11 y 13. SUMA ALZADA	1	S/ 49,840.60				S/ 47,310.00							
		6	CORPORACION ANTEZANA S.A.C.	Implementación de 35 metros de tapasoles de las mamparas del piso 08 y los faltantes del piso 10 y 11.	35	S/ 376.55	S/ 13,179.25	S/ 40,091.74	S/ 89,932.34	S/ 65.00	S/ 2,275.00	S/ 42,035.00	S/ 72,235.00	89.57	4.48
Reordenamiento y cambio de luminarias a led, en el piso 08, según los planos adjuntos, se estimada el cambio de 20 luminarias	20			S/ 194.70	S/ 3,894.00	S/ 180.00	S/ 3,600.00								
Reordenamiento de 10 interruptores, en el piso 08, según los planos adjuntos	10			S/ 130.97	S/ 1,309.65	S/ 120.00	S/ 1,200.00								
Reubicación de dispensadores de agua (9) en los pisos 08, 10, 11 y 13 según los planos adjuntos, asegurando que cada Gerencia cuente con uno.	9			S/ 379.28	S/ 3,413.48	S/ 180.00	S/ 1,620.00								
Colocación de 50 m2 piso porcelanato con el mismo diseño que se tiene actualmente en el piso 08.	50			S/ 216.14	S/ 10,807.00	S/ 190.00	S/ 9,500.00								
Colocación de Piso a Dsnivel en Cuarto de Datos	6.5			S/ 452.05	S/ 2,938.29	S/ 220.00	S/ 1,430.00								
Retiro y eliminación de 10 m2 de piso de porcelanato ubicado en el piso 10 y colocación de alfombra	10			S/ 196.09	S/ 1,960.90	S/ 70.00	S/ 700.00								
Completar los 10 metros de sócalos de las instalaciones del Fondo MIVIVIENDA S.A. respetando los diseños actuales madera, aluminio y alfombra	10			S/ 149.05	S/ 1,490.45	S/ 85.00	S/ 850.00								
Retiro de 07 Racks de techo y TV 55".	7			S/ 70.98	S/ 496.86	S/ 180.00	S/ 1,260.00								
Instalación de 07 TV 55" con su respectivo rack de techo	7			S/ 85.98	S/ 601.86	S/ 2,800.00	S/ 19,600.00								
Servicio de adecuación y reforma del piso 8 y mantenimiento a los pisos 10, 11 y 13. SUMA ALZADA	1			S/ 49,840.60		S/ 30,200.00									

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACIÓN, ADECUACIÓN Y REFORMA EN LAS OFICINAS DEL FMV S.A

N°	Postor	Descripción	Cantidad	Valor Estimado Total S/			Evaluacion Factor Precio							ORDEN DE PRELACION	
							Precio Unitario S/	Sub Total S/	Monto Total Ofertado S/		PUNTAJE TOTAL	Asignación REMYPE (5%)	PUNTAJE FINAL		
7	TIENDAFIABLE S.A.C.	Implementación de 35 metros de tapasoles de las mamparas del piso 08 y los faltantes del piso 10 y 11.	35	S/ 376.55	S/ 13,179.25	S/ 40,091.74	S/ 89,932.34	S/ 480.00	S/ 16,800.00	S/ 33,252.50	S/ 78,242.50	82.69	4.13	86.83	7° LUGAR
		Reordenamiento y cambio de luminarias a led, en el piso 08, según los planos adjuntos, se estimada el cambio de 20 luminarias	20	S/ 194.70	S/ 3,894.00			S/ 145.00	S/ 2,900.00						
		Reordenamiento de 10 interruptores, en el piso 08, según los planos adjuntos	10	S/ 130.97	S/ 1,309.65			S/ 80.00	S/ 800.00						
		Reubicación de dispensadores de agua (9) en los pisos 08, 10, 11 y 13 según los planos adjuntos, asegurando que cada Gerencia cuente con uno.	9	S/ 379.28	S/ 3,413.48			S/ 145.00	S/ 1,305.00						
		Colocación de 50 m2 piso porcelanato con el mismo diseño que se tiene actualmente en el piso 08.	50	S/ 216.14	S/ 10,807.00			S/ 120.00	S/ 6,000.00						
		Colocación de Piso a Dsnivel en Cuarto de Datos	6.5	S/ 452.05	S/ 2,938.29			S/ 145.00	S/ 942.50						
		Retiro y eliminación de 10 m2 de piso de porcelanato ubicado en el piso 10 y colocación de alfombra	10	S/ 196.09	S/ 1,960.90			S/ 35.00	S/ 350.00						
		Completar los 10 metros de socalos de las instalaciones del Fondo MIVIVIENDA S.A. respetando los diseños actuales madera, aluminio y alfombra	10	S/ 149.05	S/ 1,490.45			S/ 55.00	S/ 550.00						
		Retiro de 07 Racks de techo y TV 55".	7	S/ 70.98	S/ 496.86			S/ 65.00	S/ 455.00						
		Instalación de 07 TV 55" con su respectivo rack de techo	7	S/ 85.98	S/ 601.86			S/ 450.00	S/ 3,150.00						
		Servicio de adecuación y reforma del piso 8 y mantenimiento a los pisos 10, 11 y 13. SUMA ALZADA	1	S/ 49,840.60				S/ 44,990.00							
		8	CASTRO HUAMAN JORGE LUIS	Implementación de 35 metros de tapasoles de las mamparas del piso 08 y los faltantes del piso 10 y 11.	35	S/ 376.55	S/ 13,179.25	S/ 40,091.74	S/ 89,932.34	S/ 90.00	S/ 3,150.00	S/ 17,853.00	S/ 79,098.00	81.80	4.09
Reordenamiento y cambio de luminarias a led, en el piso 08, según los planos adjuntos, se estimada el cambio de 20 luminarias	20			S/ 194.70	S/ 3,894.00	S/ 174.00	S/ 3,480.00								
Reordenamiento de 10 interruptores, en el piso 08, según los planos adjuntos	10			S/ 130.97	S/ 1,309.65	S/ 144.00	S/ 1,440.00								
Reubicación de dispensadores de agua (9) en los pisos 08, 10, 11 y 13 según los planos adjuntos, asegurando que cada Gerencia cuente con uno.	9			S/ 379.28	S/ 3,413.48	S/ 42.00	S/ 378.00								
Colocación de 50 m2 piso porcelanato con el mismo diseño que se tiene actualmente en el piso 08.	50			S/ 216.14	S/ 10,807.00	S/ 92.40	S/ 4,620.00								
Colocación de Piso a Dsnivel en Cuarto de Datos	6.5			S/ 452.05	S/ 2,938.29	S/ 510.00	S/ 3,315.00								
Retiro y eliminación de 10 m2 de piso de porcelanato ubicado en el piso 10 y colocación de alfombra	10			S/ 196.09	S/ 1,960.90	S/ 42.00	S/ 420.00								
Completar los 10 metros de socalos de las instalaciones del Fondo MIVIVIENDA S.A. respetando los diseños actuales madera, aluminio y alfombra	10			S/ 149.05	S/ 1,490.45	S/ 67.20	S/ 672.00								
Retiro de 07 Racks de techo y TV 55".	7			S/ 70.98	S/ 496.86	S/ 24.00	S/ 168.00								
Instalación de 07 TV 55" con su respectivo rack de techo	7			S/ 85.98	S/ 601.86	S/ 30.00	S/ 210.00								
Servicio de adecuación y reforma del piso 8 y mantenimiento a los pisos 10, 11 y 13. SUMA ALZADA	1			S/ 49,840.60			S/ 61,245.00								

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACIÓN, ADECUACIÓN Y REFORMA EN LAS OFICINAS DEL FMV S.A

N°	Postor	Descripción	Cantidad	Valor Estimado Total S/			Evaluacion Factor Precio							ORDEN DE PRELACION	
							Precio Unitario S/	Sub Total S/	Monto Total Ofertado S/		PUNTAJE TOTAL	Asignación REMYPE (5%)	PUNTAJE FINAL		
9	INVERSIONES HAMIRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Implementación de 35 metros de tapasoles de las mamparas del piso 08 y los faltantes del piso 10 y 11.	35	S/ 376.55	S/ 13,179.25	S/ 40,091.74	S/ 89,932.34	S/ 200.00	S/ 7,000.00	S/ 22,565.00	S/ 80,165.00	80.71	4.04	84.74	9° LUGAR
		Reordenamiento y cambio de luminarias a led, en el piso 08, según los planos adjuntos, se estimada el cambio de 20 luminarias	20	S/ 194.70	S/ 3,894.00			S/ 150.00	S/ 3,000.00						
		Reordenamiento de 10 interruptores, en el piso 08, según los planos adjuntos	10	S/ 130.97	S/ 1,309.65			S/ 95.00	S/ 950.00						
		Reubicación de dispensadores de agua (9) en los pisos 08, 10, 11 y 13 según los planos adjuntos, asegurando que cada Gerencia cuente con uno.	9	S/ 379.28	S/ 3,413.48			S/ 350.00	S/ 3,150.00						
		Colocación de 50 m2 piso porcelanato con el mismo diseño que se tiene actualmente en el piso 08.	50	S/ 216.14	S/ 10,807.00			S/ 120.00	S/ 6,000.00						
		Colocación de Piso a Dsnivel en Cuarto de Datos	6.5	S/ 452.05	S/ 2,938.29			S/ 70.00	S/ 455.00						
		Retiro y eliminación de 10 m2 de piso de porcelanato ubicado en el piso 10 y colocación de alfombra	10	S/ 196.09	S/ 1,960.90			S/ 110.00	S/ 1,100.00						
		Completar los 10 metros de sócalos de las instalaciones del Fondo MIVIVIENDA S.A. respetando los diseños actuales madera, aluminio y alfombra	10	S/ 149.05	S/ 1,490.45			S/ 35.00	S/ 350.00						
		Retiro de 07 Racks de techo y TV 55".	7	S/ 70.98	S/ 496.86			S/ 30.00	S/ 210.00						
		Instalación de 07 TV 55" con su respectivo rack de techo	7	S/ 85.98	S/ 601.86			S/ 50.00	S/ 350.00						
		Servicio de adecuación y reforma del piso 8 y mantenimiento a los pisos 10, 11 y 13. SUMA ALZADA	1	S/ 49,840.60			S/ 57,600.00								
10	EDIFICA JASS S.A.C.S.	Implementación de 35 metros de tapasoles de las mamparas del piso 08 y los faltantes del piso 10 y 11.	35	S/ 376.55	S/ 13,179.25	S/ 40,091.74	S/ 89,932.34	S/ 200.00	S/ 7,000.00	S/ 22,565.00	S/ 80,765.00	80.11	4.01	84.11	10° LUGAR
		Reordenamiento y cambio de luminarias a led, en el piso 08, según los planos adjuntos, se estimada el cambio de 20 luminarias	20	S/ 194.70	S/ 3,894.00			S/ 150.00	S/ 3,000.00						
		Reordenamiento de 10 interruptores, en el piso 08, según los planos adjuntos	10	S/ 130.97	S/ 1,309.65			S/ 95.00	S/ 950.00						
		Reubicación de dispensadores de agua (9) en los pisos 08, 10, 11 y 13 según los planos adjuntos, asegurando que cada Gerencia cuente con uno.	9	S/ 379.28	S/ 3,413.48			S/ 350.00	S/ 3,150.00						
		Colocación de 50 m2 piso porcelanato con el mismo diseño que se tiene actualmente en el piso 08.	50	S/ 216.14	S/ 10,807.00			S/ 120.00	S/ 6,000.00						
		Colocación de Piso a Dsnivel en Cuarto de Datos	6.5	S/ 452.05	S/ 2,938.29			S/ 70.00	S/ 455.00						
		Retiro y eliminación de 10 m2 de piso de porcelanato ubicado en el piso 10 y colocación de alfombra	10	S/ 196.09	S/ 1,960.90			S/ 110.00	S/ 1,100.00						
		Completar los 10 metros de sócalos de las instalaciones del Fondo MIVIVIENDA S.A. respetando los diseños actuales madera, aluminio y alfombra	10	S/ 149.05	S/ 1,490.45			S/ 35.00	S/ 350.00						
		Retiro de 07 Racks de techo y TV 55".	7	S/ 70.98	S/ 496.86			S/ 30.00	S/ 210.00						
		Instalación de 07 TV 55" con su respectivo rack de techo	7	S/ 85.98	S/ 601.86			S/ 50.00	S/ 350.00						
		Servicio de adecuación y reforma del piso 8 y mantenimiento a los pisos 10, 11 y 13. SUMA ALZADA	1	S/ 49,840.60			S/ 58,200.00								

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACIÓN, ADECUACIÓN Y REFORMA EN LAS OFICINAS DEL FMV S.A

N°	Postor	Descripción	Cantidad	Valor Estimado Total S/			Evaluacion Factor Precio							ORDEN DE PRELACION	
							Precio Unitario S/	Sub Total S/	Monto Total Ofertado S/		PUNTAJE TOTAL	Asignación REMYPE (5%)	PUNTAJE FINAL		
11	INDESCO INGENIEROS S.R.L.	Implementación de 35 metros de tapasoles de las mamparas del piso 08 y los faltantes del piso 10 y 11.	35	S/ 376.55	S/ 13,179.25	S/ 40,091.74	S/ 89,932.34	S/ 100.00	S/ 3,500.00	S/ 30,970.00	S/ 89,700.00	72.13	3.61	75.74	11° LUGAR
		Reordenamiento y cambio de luminarias a led, en el piso 08, según los planos adjuntos, se estimada el cambio de 20 luminarias	20	S/ 194.70	S/ 3,894.00			S/ 80.00	S/ 1,600.00						
		Reordenamiento de 10 interruptores, en el piso 08, según los planos adjuntos	10	S/ 130.97	S/ 1,309.65			S/ 30.00	S/ 300.00						
		Reubicación de dispensadores de agua (9) en los pisos 08, 10, 11 y 13 según los planos adjuntos, asegurando que cada Gerencia cuente con uno.	9	S/ 379.28	S/ 3,413.48			S/ 30.00	S/ 270.00						
		Colocación de 50 m2 piso porcelanato con el mismo diseño que se tiene actualmente en el piso 08.	50	S/ 216.14	S/ 10,807.00			S/ 100.00	S/ 5,000.00						
		Colocación de Piso a Dsnivel en Cuarto de Datos	6.5	S/ 452.05	S/ 2,938.29			S/ 100.00	S/ 650.00						
		Retiro y eliminación de 10 m2 de piso de porcelanato ubicado en el piso 10 y colocación de alfombra	10	S/ 196.09	S/ 1,960.90			S/ 80.00	S/ 800.00						
		Completar los 10 metros de socalos de las instalaciones del Fondo MIVIVIENDA S.A. respetando los diseños actuales madera, aluminio y alfombra	10	S/ 149.05	S/ 1,490.45			S/ 100.00	S/ 1,000.00						
		Retiro de 07 Racks de techo y TV 55".	7	S/ 70.98	S/ 496.86			S/ 50.00	S/ 350.00						
		Instalación de 07 TV 55" con su respectivo rack de techo	7	S/ 85.98	S/ 601.86			S/ 2,500.00	S/ 17,500.00						
		Servicio de adecuación y reforma del piso 8 y mantenimiento a los pisos 10, 11 y 13. SUMA ALZADA	1	S/ 49,840.60				S/ 58,730.00							
		12	BALDERA FALEN DIANA LORENA	Implementación de 35 metros de tapasoles de las mamparas del piso 08 y los faltantes del piso 10 y 11.	35	S/ 376.55	S/ 13,179.25	S/ 40,091.74	S/ 89,932.34	S/ 285.67	S/ 9,998.45	S/ 24,824.29	S/ 173,120.48	37.37	1.87
Reordenamiento y cambio de luminarias a led, en el piso 08, según los planos adjuntos, se estimada el cambio de 20 luminarias	20			S/ 194.70	S/ 3,894.00	S/ 225.87	S/ 4,517.40								
Reordenamiento de 10 interruptores, en el piso 08, según los planos adjuntos	10			S/ 130.97	S/ 1,309.65	S/ 125.87	S/ 1,258.70								
Reubicación de dispensadores de agua (9) en los pisos 08, 10, 11 y 13 según los planos adjuntos, asegurando que cada Gerencia cuente con uno.	9			S/ 379.28	S/ 3,413.48	S/ 157.65	S/ 1,418.85								
Colocación de 50 m2 piso porcelanato con el mismo diseño que se tiene actualmente en el piso 08.	50			S/ 216.14	S/ 10,807.00	S/ 87.54	S/ 4,377.00								
Colocación de Piso a Dsnivel en Cuarto de Datos	6.5			S/ 452.05	S/ 2,938.29	S/ 78.57	S/ 510.71								
Retiro y eliminación de 10 m2 de piso de porcelanato ubicado en el piso 10 y colocación de alfombra	10			S/ 196.09	S/ 1,960.90	S/ 125.87	S/ 1,258.70								
Completar los 10 metros de socalos de las instalaciones del Fondo MIVIVIENDA S.A. respetando los diseños actuales madera, aluminio y alfombra	10			S/ 149.05	S/ 1,490.45	S/ 72.54	S/ 725.40								
Retiro de 07 Racks de techo y TV 55".	7			S/ 70.98	S/ 496.86	S/ 42.57	S/ 297.99								
Instalación de 07 TV 55" con su respectivo rack de techo	7			S/ 85.98	S/ 601.86	S/ 65.87	S/ 461.09								
Servicio de adecuación y reforma del piso 8 y mantenimiento a los pisos 10, 11 y 13. SUMA ALZADA	1			S/ 49,840.60			S/ 148,296.19								

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACIÓN, ADECUACIÓN Y REFORMA EN LAS OFICINAS DEL FMV S.A

N°	Postor	Descripción	Cantidad	Valor Estimado Total S/			Evaluacion Factor Precio							ORDEN DE PRELACION	
							Precio Unitario S/	Sub Total S/	Monto Total Ofertado S/		PUNTAJE TOTAL	Asignación REMYPE (5%)	PUNTAJE FINAL		
13	VILLA INGENIEROS E.I.R.L	Implementación de 35 metros de tapasoles de las mamparas del piso 08 y los faltantes del piso 10 y 11.	35	S/ 376.55	S/ 13,179.25	S/ 40,091.74	S/ 89,932.34	S/ 140.00	S/ 4,900.00	S/ 20,210.00	S/ 105,210.00	61.50	3.07	64.57	13° LUGAR
		Reordenamiento y cambio de luminarias a led, en el piso 08, según los planos adjuntos, se estimada el cambio de 20 luminarias	20	S/ 194.70	S/ 3,894.00			S/ 250.00	S/ 5,000.00						
		Reordenamiento de 10 interruptores, en el piso 08, según los planos adjuntos	10	S/ 130.97	S/ 1,309.65			S/ 100.00	S/ 1,000.00						
		Reubicación de dispensadores de agua (9) en los pisos 08, 10, 11 y 13 según los planos adjuntos, asegurando que cada Gerencia cuente con uno.	9	S/ 379.28	S/ 3,413.48			S/ 100.00	S/ 900.00						
		Colocación de 50 m2 piso porcelanato con el mismo diseño que se tiene actualmente en el piso 08.	50	S/ 216.14	S/ 10,807.00			S/ 100.00	S/ 5,000.00						
		Colocación de Piso a Dsnivel en Cuarto de Datos	6.5	S/ 452.05	S/ 2,938.29			S/ 100.00	S/ 650.00						
		Retiro y eliminación de 10 m2 de piso de porcelanato ubicado en el piso 10 y colocación de alfombra	10	S/ 196.09	S/ 1,960.90			S/ 100.00	S/ 1,000.00						
		Completar los 10 metros de sócalos de las instalaciones del Fondo MIVIVIENDA S.A. respetando los diseños actuales madera, aluminio y alfombra	10	S/ 149.05	S/ 1,490.45			S/ 50.00	S/ 500.00						
		Retiro de 07 Racks de techo y TV 55".	7	S/ 70.98	S/ 496.86			S/ 80.00	S/ 560.00						
		Instalación de 07 TV 55" con su respectivo rack de techo	7	S/ 85.98	S/ 601.86			S/ 100.00	S/ 700.00						
		Servicio de adecuación y reforma del piso 8 y mantenimiento a los pisos 10, 11 y 13. SUMA ALZADA	1	S/ 49,840.60				S/ 85,000.00							
		14	DRYWALLCOHL E.I.R.L.	Implementación de 35 metros de tapasoles de las mamparas del piso 08 y los faltantes del piso 10 y 11.	35	S/ 376.55	S/ 13,179.25	S/ 40,091.74	S/ 89,932.34	S/ 320.00	S/ 11,200.00	S/ 25,192.00	S/ 117,192.00	55.21	2.76
Reordenamiento y cambio de luminarias a led, en el piso 08, según los planos adjuntos, se estimada el cambio de 20 luminarias	20			S/ 194.70	S/ 3,894.00	S/ 170.00	S/ 3,400.00								
Reordenamiento de 10 interruptores, en el piso 08, según los planos adjuntos	10			S/ 130.97	S/ 1,309.65	S/ 75.00	S/ 750.00								
Reubicación de dispensadores de agua (9) en los pisos 08, 10, 11 y 13 según los planos adjuntos, asegurando que cada Gerencia cuente con uno.	9			S/ 379.28	S/ 3,413.48	S/ 45.00	S/ 405.00								
Colocación de 50 m2 piso porcelanato con el mismo diseño que se tiene actualmente en el piso 08.	50			S/ 216.14	S/ 10,807.00	S/ 120.00	S/ 6,000.00								
Colocación de Piso a Dsnivel en Cuarto de Datos	6.5			S/ 452.05	S/ 2,938.29	S/ 98.00	S/ 637.00								
Retiro y eliminación de 10 m2 de piso de porcelanato ubicado en el piso 10 y colocación de alfombra	10			S/ 196.09	S/ 1,960.90	S/ 115.00	S/ 1,150.00								
Completar los 10 metros de sócalos de las instalaciones del Fondo MIVIVIENDA S.A. respetando los diseños actuales madera, aluminio y alfombra	10			S/ 149.05	S/ 1,490.45	S/ 32.00	S/ 320.00								
Retiro de 07 Racks de techo y TV 55".	7			S/ 70.98	S/ 496.86	S/ 45.00	S/ 315.00								
Instalación de 07 TV 55" con su respectivo rack de techo	7			S/ 85.98	S/ 601.86	S/ 145.00	S/ 1,015.00								
Servicio de adecuación y reforma del piso 8 y mantenimiento a los pisos 10, 11 y 13. SUMA ALZADA	1			S/ 49,840.60			S/ 92,000.00								

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACIÓN, ADECUACIÓN Y REFORMA EN LAS OFICINAS DEL FMV S.A

N°	Postor	Descripción	Cantidad	Valor Estimado Total S/				Evaluacion Factor Precio						ORDEN DE PRELACION	
								Precio Unitario S/	Sub Total S/	Monto Total Ofertado S/		PUNTAJE TOTAL	Asignación REMYPE (5%)		PUNTAJE FINAL
15	SOTO QUILCA MELQUIADES	Implementación de 35 metros de tapasoles de las mamparas del piso 08 y los faltantes del piso 10 y 11.	35	S/ 376.55	S/ 13,179.25	S/ 40,091.74	S/ 89,932.34	S/ 141.60	S/ 4,956.00	S/ 22,942.70	S/ 124,942.70	51.78	2.59	54.37	15° LUGAR
		Reordenamiento y cambio de luminarias a led, en el piso 08, según los planos adjuntos, se estimada el cambio de 20 luminarias	20	S/ 194.70	S/ 3,894.00			S/ 247.80	S/ 4,956.00						
		Reordenamiento de 10 interruptores, en el piso 08, según los planos adjuntos	10	S/ 130.97	S/ 1,309.65			S/ 75.52	S/ 755.20						
		Reubicación de dispensadores de agua (9) en los pisos 08, 10, 11 y 13 según los planos adjuntos, asegurando que cada Gerencia cuente con uno.	9	S/ 379.28	S/ 3,413.48			S/ 59.00	S/ 531.00						
		Colocación de 50 m2 piso porcelanato con el mismo diseño que se tiene actualmente en el piso 08.	50	S/ 216.14	S/ 10,807.00			S/ 118.00	S/ 5,900.00						
		Colocación de Piso a Dsnivel en Cuarto de Datos	6.5	S/ 452.05	S/ 2,938.29			S/ 129.80	S/ 843.70						
		Retiro y eliminación de 10 m2 de piso de porcelanato ubicado en el piso 10 y colocación de alfombra	10	S/ 196.09	S/ 1,960.90			S/ 295.00	S/ 2,950.00						
		Completar los 10 metros de sócalos de las instalaciones del Fondo MIVIVIENDA S.A. respetando los diseños actuales madera, aluminio y alfombra	10	S/ 149.05	S/ 1,490.45			S/ 118.35	S/ 1,183.50						
		Retiro de 07 Racks de techo y TV 55".	7	S/ 70.98	S/ 496.86			S/ 47.20	S/ 330.40						
		Instalación de 07 TV 55" con su respectivo rack de techo	7	S/ 85.98	S/ 601.86			S/ 76.70	S/ 536.90						
		Servicio de adecuación y reforma del piso 8 y mantenimiento a los pisos 10, 11 y 13. SUMA ALZADA	1	S/ 49,840.60				S/ 102,000.00							

Nota:

Se realizó la verificación del estado de vigencia del RNP y de habilitación para contratar con el Estado del postor en la página web del OSCE, estando conforme

Observaciones:

- Es importante mencionar que, conforme el numeral 60.4 del Art. 60 del RLCE, en los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados.
 - Se realizó la corrección aritmética de la oferta económica del postor CONSORCIO ENERSYS, toda vez que existía error en la operación aritmética realizada en el componente I de la oferta económica del postor, generando error en la sumatoria del componente I y II de la oferta.
 - Se realizó la corrección aritmética de la oferta económica del postor CORPORACION ANTEZANA S.A.C., toda vez que existía error en la operación aritmética realizada en el componente I de la oferta económica del postor y generando error en la sumatoria del componente I y II de la oferta.
 - Se realizó la corrección aritmética de la oferta económica del postor EDIFICA JASS S.A.C.S., toda vez que existía error en la operación aritmética realizada en el componente I de la oferta económica del postor y generando error en la sumatoria del componente I y II de la oferta.
 - Se realizó la corrección aritmética de la oferta económica del postor BALDERA FALEN DIANA LORENA toda vez que existía error en la operación aritmética realizada en el componente I de la oferta económica del postor y generando error en la sumatoria del componente I y II de la oferta.
 - Se realizó la corrección aritmética de la oferta económica del postor VILLA INGENIEROS EIRL toda vez que existía error en la operación aritmética en la sumatoria del componente I y II de la oferta.
- Teniendo de conocimiento de las ofertas económicas propuestas por los postores, se establece el orden de prelación y se procede a realizar la calificación de los requisitos establecidos en las Bases Integradas a las ofertas de los postores que ocuparon el 1º y 2º lugar.