

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PILOTOS DIVERSOS

Ruc/código : 20601190487

Fecha de envío : 09/05/2023

Nombre o Razón social : INVERSIONES SSY E.I.R.L.

Hora de envío : 15:07:16

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En la página 24 de las bases se requiere pilotos de altitud indicando que estos deben de tener el resorte y diafragma de caucho en la parte interna. Sírvasse confirmar que el resorte se ubicará en la parte interna y no estará expuesto.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según Memorando N° 849-2023-EDP; No se acoge, ya que se aclara que según lo indicado en la ficha técnica correspondiente al piloto de altitud, tanto el resorte como el diafragma deben encontrarse recubiertos con una carcasa de acero inoxidable o latón.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PILOTOS DIVERSOS

Ruc/código : 20601190487

Nombre o Razón social : INVERSIONES SSY E.I.R.L.

Fecha de envío : 09/05/2023

Hora de envío : 15:07:16

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En la página 24 de las bases se requiere pilotos de altitud indicando que estos deben de tener entrada y salida rosca ¼ o 3/8 con tuberías de cobre y contratuerca de ¼. Sírvasse especificar o detallar a qué se refiere cuando menciona a la tubería y contratuerca.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según Memorando N° 849-2023-EDP; No se acoge, ya que se aclara que las conexiones tanto de entrada como de salida del piloto de altitud, debe acoplarse correctamente a tuberías de cobre o similar a instalar en dichas conexiones, A su vez la contratuerca debe acoplarse adecuadamente a la salida de dichas tuberías de las conexiones de ingreso y salida.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PILOTOS DIVERSOS

Ruc/código :	20601190487	Fecha de envío :	09/05/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SSY E.I.R.L.	Hora de envío :	15:07:16

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En la página 24 de las bases se requiere pilotos de altitud indicando que estos deben de ser de clase 16 Bar y norma ISO. Sírvasse precisar a qué norma ISO se refiere.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según Memorando N° 849-2023-EDP; No se acoge, ya que se aclara que el término indicado en las bases: "Clase 16 BAR, Norma ISO", hace referencia a la presión de trabajo a la que debe someterse el piloto de altitud; es decir, 16 BAR indica que la presión nominal debe ser de 16 bar (230 psi) e ISO deriva de la norma ISO 7005, referida a la norma para las conexiones de entrada y salida del piloto de altitud.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PILOTOS DIVERSOS

Ruc/código :	20601190487	Fecha de envío :	09/05/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SSY E.I.R.L.	Hora de envío :	15:07:16

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En la página 24 de las bases se requiere pilotos de altitud. Sírvase indicar si se aceptarán pilotos de altitud con diseño y pruebas según norma EN 1074.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según Memorando N° 849-2023-EDP; No se acoge, ya que sobre el particular según lo indicado en las bases la Norma de fabricación será la ISO 9001, de manera que es obligatorio la presentación de la certificación correspondiente. Por lo tanto, la presentación de otros certificados serán considerados como un complemento, mas no serán obligatorios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null