

PROCESO POR ADJUDICACIÓN SELECTIVA N°SEL-0082-2024-OTL/PETROPERÚ-1RA. CONVOCATORIA
“ADQUISICIÓN DE GANCHO PARA BOYAS EN REFINERÍA TALARA”

PLIEGO ABSOLUTORIO DE CONSULTAS

N°	CONSULTA	PARTICIPANTE	RESPUESTA A CONSULTA	MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES TÉCNICAS INTEGRADAS
1	<p>CONSULTA A LAS CONDICIONES TÉCNICAS</p> <p>Consulta N°1</p> <p>Los Hook Buoy Type Quick Release: Los necesitan Galvanizados. O si fueran pintado, indicar que tipo de pintura y color.</p>	<p>HECTOR CALLE RUIZ</p>	<p>Los Hook Buoy Type Quick Release, vienen por defecto galvanizados en caliente. Y así deberán proveerlos. La pintura rápido se deteriora en estos aparejos pesados,</p> <p>Por lo tanto, la descripción técnica de los bienes de las condiciones técnicas se mantiene invariable.</p>	<p>NO APLICA</p>