

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MPHZ/CS-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MADERA Y TABLONES PUESTO EN EL ALAMCEN DE LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL QUECHCAP UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVO HUARAZ QUECHCAP, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, ANCASH

Ruc/código : 10316179351

Fecha de envío : 23/06/2023

Nombre o Razón social : ARANDA CHINCHAY JUDIT EVA

Hora de envío : 22:32:09

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En este punto indica que el plazo de entrega es de doce (12) días calendarios, pero en las especificaciones técnicas indica que el plazo de entrega serán de diez 10 días calendarios, ¿ay algún error en dichos plazos?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.9 **Literal:** I **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CON RESPECTO A ESTA CONSULTA DE DEBE TOMAR EN CUENTA LO QUE SE INDICA EN EL PRONUNCIAMIENTO DEL ITEM N°002, DE LA ABSOLUCION DE CONSULTAS A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MPHZ/CS-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MADERA Y TABLONES PUESTO EN EL ALAMCEN DE LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL QUECHCAP UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVO HUARAZ QUECHCAP, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, ANCASH

Ruc/código :	10316179351	Fecha de envío :	23/06/2023
Nombre o Razón social :	ARANDA CHINCHAY JUDIT EVA	Hora de envío :	22:32:09

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Como doy a conocer nosotros contamos con el stock de madera tornillo, pero las medidas de esta adquisición al no ser comercial deben ser habilitadas, secadas, cepilladas y tratadas que toma más tiempo del plazo establecido en este requerimiento, considerando que la madera de tipo C toma un tiempo de secado de entre 18 a 25 días, bajo este criterio, ¿el tiempo se podría ampliar?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.9 **Literal:** I **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A FIN DE GARANTIZAR UN ADECUADO SECADO Y LA CALIDAD DE LA MADERA REQUERIDA SE RECOMIENDA CONSIDERAR UN PLAZO DE 20 DIAS CALENDARIO, CONTADOS DESDE LA FIRMA DE CONTRATO Y ORDEN DE COMPRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARAN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES EN LAS BASES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MPHZ/CS-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MADERA Y TABLONES PUESTO EN EL ALAMCEN DE LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL QUECHCAP UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVO HUARAZ QUECHCAP, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, ANCASH

Ruc/código :	10316179351	Fecha de envío :	23/06/2023
Nombre o Razón social :	ARANDA CHINCHAY JUDIT EVA	Hora de envío :	22:32:09

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Al momento del secado y cepillado la madera pierde volumen en ancho y espesor, si por ejemplo se pide 5¿ que es equivalente en centímetros 12.6 cm con la perdida de volumen estaría quedando 12cm, esta reducción sucede en el material cepillado aproximadamente de 0.003-0.005 cm, en lo expuesto ¿las medidas de la madera tornillo secada, cepillada y tratada debe ser entregada con las medidas exactas según las longitudes?

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LAS MEDIDAS CONSIDERADAS EN EL REQUERIMIENTO SON MEDIDAS TERMINADAS POR CUANTO ESTAS MEDIDAS DEBEN DE SER Y ALAS MEDIDAS FINALES DE LA MADERA YA TRATADA Y CEPILLADA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MPHZ/CS-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MADERA Y TABLONES PUESTO EN EL ALAMCEN DE LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL QUECHCAP UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVO HUARAZ QUECHCAP, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, ANCASH

Ruc/código :	10316179351	Fecha de envío :	23/06/2023
Nombre o Razón social :	ARANDA CHINCHAY JUDIT EVA	Hora de envío :	22:32:09

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Al momento del secado y cepillado la madera pierde volumen en ancho y espesor, si por ejemplo se pide 5¿ que es equivalente en centímetros 12.6 cm con la perdida de volumen estaría quedando 12cm, esta reducción sucede en el material cepillado aproximadamente de 0.003-0.005 cm, en lo expuesto ¿las medidas de la madera tornillo secada, cepillada y tratada debe ser entregada con las medidas exactas según las longitudes?

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LAS MEDIDAS CONSIDERADAS EN EL REQUERIMIENTO SON MEDIDAS TERMINADAS POR CUANTO ESTAS MEDIDAS DEBEN DE SER Y ALAS MEDIDAS FINALES DE LA MADERA YA TRATADA Y CEPILLADA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MPHZ/CS-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MADERA Y TABLONES PUESTO EN EL ALAMCEN DE LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL QUECHCAP UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVO HUARAZ QUECHCAP, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, ANCASH

Ruc/código :	10316179351	Fecha de envío :	23/06/2023
Nombre o Razón social :	ARANDA CHINCHAY JUDIT EVA	Hora de envío :	22:32:09

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Al momento del secado y cepillado la madera pierde volumen en ancho y espesor, si por ejemplo se pide 5¿ que es equivalente en centímetros 12.6 cm con la perdida de volumen estaría quedando 12cm, esta reducción sucede en el material cepillado aproximadamente de 0.003-0.005 cm, en lo expuesto ¿las medidas de la madera tornillo secada, cepillada y tratada debe ser entregada con las medidas exactas según las longitudes?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LAS MEDIDAS CONSIDERADAS EN EL REQUERIMIENTO SON MEDIDAS TERMINADAS POR CUANTO ESTAS MEDIDAS DEBEN DE SER Y ALAS MEDIDAS FINALES DE LA MADERA YA TRATADA Y CEPILLADA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MPHZ/CS-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MADERA Y TABLONES PUESTO EN EL ALAMCEN DE LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL QUECHCAP UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVO HUARAZ QUECHCAP, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, ANCASH

Ruc/código :	10316179351	Fecha de envío :	23/06/2023
Nombre o Razón social :	ARANDA CHINCHAY JUDIT EVA	Hora de envío :	22:32:09

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Según la norma técnica E.010 madera del reglamento nacional de edificaciones expuesto en su Anexo 1 lista de especies agrupadas se observa que en esta lista la madera tornillo, de nombre científico Cedrelinga cateniformis se encuentra en el Grupo C más no en el grupo B como menciona en dicho TDR, materiales.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NORMA TÉCNICA E.010 MADERA DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES-ANEXO 1

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE VERIFICA QUE DE ACUERDO A LA CONSULTA EFECTIVAMENTE LA MADERA CADRELINGA CATENIFORMIS SE ENCUENTRA EN EL GRUPO C

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MPHZ/CS-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MADERA Y TABLONES PUESTO EN EL ALAMCEN DE LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL QUECHCAP UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVO HUARAZ QUECHCAP, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, ANCASH

Ruc/código :	10316179351	Fecha de envío :	23/06/2023
Nombre o Razón social :	ARANDA CHINCHAY JUDIT EVA	Hora de envío :	22:32:09

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Según la norma técnica E.010 madera del reglamento nacional de edificaciones expuesto en su Anexo 1 lista de especies agrupadas se observa que en esta lista la madera tornillo, de nombre científico Cedrelinga cateniformis se encuentra en el Grupo C más no en el grupo B como menciona en dicho TDR, materiales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NORMA TÉCNICA E.010 MADERA DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES-ANEXO 1

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE VERIFICA QUE DE ACUERDO A LA CONSULTA EFECTIVAMENTE LA MADERA CADRELINGA CATENIFORMIS SE ENCUENTRA EN EL GRUPO C

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MPHZ/CS-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MADERA Y TABLONES PUESTO EN EL ALAMCEN DE LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL QUECHCAP UBICADO EN LA URBANIZACION NUEVO HUARAZ QUECHCAP, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, ANCASH

Ruc/código :	10316179351	Fecha de envío :	23/06/2023
Nombre o Razón social :	ARANDA CHINCHAY JUDIT EVA	Hora de envío :	22:32:09

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Según la norma técnica E.010 madera del reglamento nacional de edificaciones expuesto en su Anexo 1 lista de especies agrupadas se observa que en esta lista la madera tornillo, de nombre científico Cedrelinga cateniformis se encuentra en el Grupo C más no en el grupo B como menciona en dicho TDR, materiales.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NORMA TÉCNICA E.010 MADERA DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES-ANEXO 1

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE VERIFICA QUE DE ACUERDO A LA CONSULTA EFECTIVAMENTE LA MADERA CADRELINGA CATENIFORMIS SE ENCUENTRA EN EL GRUPO C

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null