



FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PRODUCCION PARA EL LOTE I

Ref.: Adjudicación Selectiva N° SEL- 0139-2024-OFP/PETROPERU

Consultas	Respuesta
Empresa: HOERBIGER DE ARGENTINA S.A. SUCURSAL PERU CONDICIONES TECNICAS	
Consulta N° 1	Respuesta consulta N°1
Apéndice 2.3: Página N° 2	
El tiempo de entrega indicado en las CT es restrictivo, se ha consultado a ARROW y tienen tiempo de entrega por encima de los 30 días, favor de considerar al menos 70 días.	Ceñirse a lo indicado en las Condiciones Técnicas
Consulta N° 2	Respuesta consulta N°2
Apéndice 1: Página N° 8	
ítem 12 , NUMERO DE PARTE CORRECT DEBE SER M-2529 , Por favor confirmar con el usuario	Conforme, el número de parte es M-2529.
Consulta N° 3	Respuesta consulta N°3
Apéndice 1: Página N° 8	
ítem 48, no existe 332-FTCM-255 , cotizamos 332-FTC-255 según Arrow.	Conforme, el número de parte correcto es 332-FTC-255.
Consulta N° 4	Respuesta consulta N°4
Apéndice 1: Página N° 9	
ítems 49 a 51, la letra A en el número de parte se cambio a B	Conforme.
Consulta N° 5	Respuesta consulta N°5
Apéndice 1: Página N° 9	

ítem 67, SF-601 es reemplazado por SKI-KIT	Conforme.
Consulta N° 6	Respuesta consulta N°6
Apéndice 1: Página N° 9	
ítem 78, solamente ofrecemos MUF-1 para el C255 motor	Ceñirse a lo indicado en las Condiciones Técnicas
Consulta N° 7	Respuesta consulta N°7
Apéndice 1: Página N° 10	
ítem 79 , 17137 no existe. Según la descripción, es el oring para la camisa, estos ya están cotizados entre ítems 110 a 114, según el modelo del motor	Se anulará el sub-item 79.
Consulta N° 8	Respuesta consulta N°8
Apéndice 1: Página N° 20	
ítem 102, es obsoleto sin reemplazo según Arrow.	Considerar el código solicitado o presentar uno de similares características técnicas.