



FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PRODUCCION PARA EL LOTE I

Ref.: Adjudicación Selectiva N° SEL- 0139-2024-OFP/PETROPERU

Consultas	Respuesta
<b>Empresa: UFFER PERU SRL</b> CONDICIONES TECNICAS	
<b>Consulta N° 1</b>	<b>Respuesta consulta N°1</b>
- Respecto al ítem 12, el número de parte correcto debería ser M-2529, Por favor confirmar.	Conforme. El número de parte correcto es M-2529.
<b>Consulta N° 2</b>	<b>Respuesta consulta N°2</b>
- Respecto a los ítem 46 y 47, se presentaría los códigos 332-FTCN-46 y 332-FTCN-66 según el nuevo diseño de Arrow (Plate-fin Style), Por favor confirmar.	Conforme.
<b>Consulta N° 3</b>	<b>Respuesta consulta N°3</b>
- Respecto al ítem 48, no encontramos existencia del código 332-FTCM-255, se cotizará 332-FTC-255 según Arrow, por favor confirmar	Conforme.
<b>Consulta N° 4</b>	<b>Respuesta consulta N°4</b>
- Respecto a los ítem desde el 49 hasta el 51, se actualizó el cambio de la letra A de los códigos por la letra B según Arrow, por favor confirmar.	Conforme.
<b>Consulta N° 5</b>	<b>Respuesta consulta N°5</b>
- Respecto al ítem 67, SF-601 sería reemplazado por SKI-KIT, por favor confirmar	Conforme.
<b>Consulta N° 6</b>	<b>Respuesta consulta N°6</b>
Respecto al ítem 78, solamente se ofrece MUF-1 para el motor C255, por favor confirmar	No Conforme, ceñirse a las Condiciones Técnicas.
<b>Consulta N° 7</b>	<b>Respuesta consulta N°7</b>
Respecto al ítem 79, el código 17137 no existe. Según la descripción, es el oring para la camisa y estos ya están cotizados en los ítem desde el 110 al 114, según el modelo del motor. ¿Confirmar si debemos omitir o indicar el código que	Se anulará el sub-ítem 79.

debemos considerar?	
<b>Consulta N° 8</b>	<b>Respuesta consulta N°8</b>
¿Respecto al ítem 102, lo tenemos como obsoleto sin reemplazo según Arrow, Confirmar si debemos omitir o indicar el código que debemos considerar?	Considerar el código solicitado o presentar uno con similar característica técnica.
<b>Consulta N° 9</b>	<b>Respuesta consulta N°9</b>
Solicitamos actualización del plazo de entrega de los materiales a 140 días calendario.	No Conforme, ceñirse a las Condiciones Técnicas.