

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MIDIS/PNPAIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS POZOS A TIERRA PARA LOS TAMBOS, UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código : 20603026277

Nombre o Razón social : WESLER S.A.C.

Fecha de envío : 24/03/2023

Hora de envío : 16:36:22

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Indicar la distancia existente entre cada pozo y el tablero en cada local

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** |      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a lo informado por el area usuaria mediante MEMORANDO N° D000556-2023-MIDIS/PNPAIS-UPS-MIDIS/PNPAIS UA-CA, se precisa que: Los tableros generales se encuentran en promedio a 15 mts hasta el pozo mas cercano, considerando bajadas y curvas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MIDIS/PNPAIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS POZOS A TIERRA PARA LOS TAMBOS, UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código : 20603026277

Nombre o Razón social : WESLER S.A.C.

Fecha de envío : 24/03/2023

Hora de envío : 16:36:22

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

Indicar hora en la que se puede realizar las labores de mantenimiento

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: I      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a lo informado por el area usuaria mediante MEMORANDO N° D000556-2023-MIDIS/PNPAIS-UPS-MIDIS/PNPAIS UA-CA, se precisa que: Los trabajos de mantenimiento en los tambos se deben realizar en el horario de oficina de 08:00 am a 17:30, si se requiere tiempo adicional, se deberá coordinar con el gestor encargado del tambo donde se realiza el mantenimiento.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MIDIS/PNPAIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS POZOS A TIERRA PARA LOS TAMBOS, UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	24/03/2023
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	16:36:22

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Distancia entre cada local y la ciudad de Cusco

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: I Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el area usuaria mediante MEMORANDO N° D000556-2023-MIDIS/PNPAIS-UPS-MIDIS/PNPAIS UA-CA, se precisa que: los tambos se encuentran en las diferentes provincias del departamento del Cusco por lo que se adjunta un anexo en el que se indica la distancia desde la ciudad del Cusco hasta cada uno de los tambos, se adjunta el presente link para la revision de las distancias desde la ciudad del cusco hasta los tambos:

link:

[https://tambos.my.sharepoint.com/:f/g/personal/ghinojosa\\_pais\\_gob\\_pe/Ehk73M53d6pDoVHCu6ezClwBJYjt05hkKPlvWp63Kxde1w?e=TokShm](https://tambos.my.sharepoint.com/:f/g/personal/ghinojosa_pais_gob_pe/Ehk73M53d6pDoVHCu6ezClwBJYjt05hkKPlvWp63Kxde1w?e=TokShm)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null